




2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소
정밀안전점검 및 성능평가용역

외관조사망도
(이호육교)


수원국토관리사무소

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




2	2
---	---

	간 결		망상근열		재료본리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 침범	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	이화측과 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표

[illegible]


SECTION




25	26
----	----

	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		물고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	이화초교 외관조사상도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	02


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




25	175
----	-----

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 토		퇴적물	도 면 명 이화학교 외곽조사망도
	철근노출		천 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




附 錄

	간 결		양상간결		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 광동		복리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물	도 면 명 이화천교 외원조사망도
	철근노출		천 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN







SECTION



17	23
----	----

	간 결		양상근열		재료본리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		굴고임, 침범	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	이화측과 외관조사상도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

[illegible]

SECTION



2	20
---	----



발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
도 면 명	이효록고 외관조사상당도
도 면 번 호	06