






옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검(정기, 정밀점검) 용역

외관조사망도
(호죽2교(오창방향))

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링




손상물량표

[illegible]


52

	관 열		광상굴열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	편지, 광동		박리, 파손		콜고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 명 호국2교(교장방향) 교면상부 S1
						도 면 번호 01

손상물량표

[illegible]

SECTION




본
려

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 호죽2교(오창방향) 벚꽃관하면 S1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 02	


손 상 물 량 표

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN

오창방향→



SECTION


(오칭방향)

G1 G2 G3 G4 G5


범례

	관 열		망상균열		제로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산·오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		색 태		회적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(오창방향) 거더외부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION




범례

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 호족2교(오창방향) 교대 A1 도 면 번호 04
			
			
			

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

범
례

	관 열		망상관 열		재료분리	발 주 처 육산오상 고속도로(주) 용 역 명 육산-오상 고속도로 시설물 안전점검(영기, 정밀점검) 용역 도 면 명 호죽2교(교방방향) 교대 A2 도 면 번 호 05
	원치, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		회적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	