

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (복현1교)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION




발 령

	칸 열		방상갈필		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로부		벽면		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	북천1교 교면상부 S1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	01

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




범례

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로부		택 대		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북원1교 교면상부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




범례

	칸 열		방상갈열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 토		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북원1교 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




和 平

	공 열		방상교열		재료블리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 바닥판 하면 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




和 氏

	군 열		광상군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편차, 공동		바리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 퇴		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




품
례

	관 열		방상균열		재로분리	발 주 지	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 덕		외적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 바닥판 하면 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




품
례

	라 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	원지, 광동		박리, 파손		돌고임, 절편	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습해부		보 데		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북원1교 거더외부 S1-1
	부 식		차갈, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




品 名

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		해 태		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	북현1교 거더외부 S1-2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION






레

	관 열		광상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 터		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	북현1교 거터외부 S2-1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	09


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




범례

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	북현1교 거더외부 S2-2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




한

	관 열		평상근열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 터		희적물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	북원1교 건너외부 S3-1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	11

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION



범
례

	간 열		광상고속열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파산		물고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 태		희적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	북현1교 거터외부 S3-2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

손상물량표

[illegible]




SECTION



본
려

	관 입		방상교입		재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편차, 양동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 터		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	북원1교 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	13

손상물량표

[illegible]



SECTION




범례



	국·도		방상고속		제로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손상물량표


[illegible]



손상물량표

[illegible]

SECTION



음력

	라 일		방상갈일		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 공동		박리, 파손		물고임, 절토	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로프		배 배		외척물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북천1교 교각 P2
	부 식		침 침, 면면		기 타	도 면 연 호	16