


용벽 : 1호 L형 용벽

L형 옹벽 - 1 시점


NO.0+0.0




S1

S2

S3



- **key plan**



【손상 현황 표】

[illegible]

손상 표시범례

	교육 문화 체육		보건 복지		농림 수산		통상 산업 에너지		환경
	법무		내무		국방		외교		국방 안보
	과학기술		문화유산		여성 가족		노동 고용		사회 보장

ਓਪੀ ਐੱਸ

건축물용벽 정밀안전점검 용역

발주처

이편한세상 동탄아파트

용역사

(주)명성엔지니어링

시설물명

이편한세상동탄 RC용벽

도면명
도면번호

1호 2호 3호

001

용벽 : 1호 L형 용벽




S4

S5


S6

S7



L형 옹벽 - 1종점

NO.3+1.60



【손상 현황 표】

[illegible]

□ 손상 표시범례							
	균열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백태		재료분리		철근노출		열화
	강재부식		이물질퇴적		돌출, 탈락		기타

유 역 명	건축물용역 정밀안전점검 용역	발 주 처	이편한세상 동탄아파트	유 역 사	(주)명성엔지니어링	시설물명	이편한세상동탄 RC용역	도 면 명	1화 L형 아파트
								도면번호	002


용벽 : 2-1호 L형 용벽

L형 옹벽 - 2-1 시점

NO.0+0.0

L형 옹벽 - 2-1 종점

NO.1+12.80



【손상 현황 표】

[illegible]

□ 소스 표시 방법						
	간		망상간열		박막, 파손	누수, 슬럼프
	백		재료분리		잘근노출	열 화
	강재부식		이물질된적		뒹뒹, 탈락	기 타

ਫੋਟੋ

건축물용벽 정밀안전점검 용역

발주처

이편한세상 동탄아파트

용역사

(주)명성엔지니어링

시설물명

이편한세상동탄 RC용벽

도면명
도면번호

2-1호 L형 오피스

003

용벽 : 2-2호 L형 용벽

L형 옹벽 - 2-2 시점


NO.0+0.0




S12

S13

S14



- **key plan**



【손상현황표】

[illegible]

손상 표시범례

	인		망상강열		박락, 파손		누수, 습윤부
	누		재료영리		홀기노출		몰 화
	강재부식		이물질연적		뭍뭍, 탈락		기 타

ਓਪੀ ਐੱਸ

건축물용벽 정밀안전점검 용역

발주처

이편한세상 동탄아파트

용역사

(주)명성엔지니어링

시설물명

이편한세상동탄 RC용벽


도면명

2-2호 L형 오피스



도면번호

004

용벽 : 2-2호 L형 용벽



S19





【 손 상 현 황 표 】

[illegible]

□ 손 상 표 시 병 례							
	균 열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 탈락		기 타

용벽 : 2-2호 L형 용벽

L형 옹벽 - 2-2 종점
NO.3+14.30



【 손 상 현 황 표 】


[illegible]

□ 손상 표 시 병 례							
	균열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백태		재료분리		철근노출		열화
	강재부식		이물질퇴적		돌출, 탈락		기타

용도 : 3호 L형 용도

NO.0+0.0

S23 S24 S25



□ key plan

5호역 L형 공백

1호역 L형 공백

2호역 L형 공백

3호역 L형 공백

4호역 L형 공백

5호역 L형 공백

1호 L형 공백

2-1호 L형 공백

2-2호 L형 공백

3호 L형 공백


4호 L형 공백

【손상 현황 표】

[illegible]

□ 소스 표시 방법						
	간		망상간열		박막, 파손	누수, 슬럼프
	백		재료분리		잘근노출	열 화
	강재부식		이물질된적		뒤통, 탈락	기 타

용뎡 : 3호 L형 용뎡





【손상현황표】

[illegible]

□ 손 상 표 시 법 례							
	균 열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료부리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질회피		돌출, 탈락		기 타

용벽 : 3호 L형 용벽





【손상 현황 표】

[illegible]

□ 손상 표시 방법								
	국	외		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤
	박	태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질의존		돌출, 탈락		기	타

용벽 : 3호 L형 용벽




【손상현황표】

[illegible]


□ 손상표시법례							
	인상		망상근염		박락, 파손		누수, 습윤부
	불타		재료윤리		철근노출		열화
	강재부식		아물질피해		돌출, 탈락		기타

용벽 : 4호 L형 용벽

L형 옹벽 - 4 시점
NO.0+0.0



- **key plan**



【손상 현황 표】

[illegible]

손상 표시범례

	간 열		망상근열		박락, 파손		누수, 습증후
	백 태		재료변리		철근노출		열 화
	감재부식		이물질퇴적		돌출, 탈락		기 타

ਓਹੀਓ

건축물용벽 정밀안전점검 용역

발주처

이편한세상 동탄아파트

용역사

(주)명성엔지니어링

시설물명



이편한세상동탄 RC용벽

도면명
도면번호

4호 L형 옹벽

011

용벽 : 4호 L형 용벽





【손상현황표】

[illegible]

□ 손 상 표 시 범 례							
	간 제		망상간절		박막, 파손		누수, 습윤부
	백 단		재료불인		잘고노출		열 화
	강재부식		이물질된적		불용, 탈락		기 타

용벽 : 4호 L형 용벽





【 손상 현황 표 】

번호	손상위치	손상내용	손상규모			개소	손상물량	단위	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)				
1	S38	균열	0.2	3.0		1	3.00	m	신규
2	S39	백태		1.0	0.5	1	0.50	m ²	신규
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

□ 손상 표 시 범 례

	균열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백태		재료분리		철근노출		열화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 탈락		기타

용벽 : 5호 L형 용벽





【손상 현황 표】

[illegible]

□ 소스 표시 방법						
	간		망상간열		박막, 파손	누수, 슬럼프
	백		재료분리		잘근노출	열 화
	강재부식		이물질된적		뒹뒹, 탈락	기 타

용벽 : 5호 L형 용벽





【손상 현황 표】

[illegible]

□ 손상 표시 방법								
	국	외		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤
	박	태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질의존		돌출, 탈락		기	타

용벽 : 5호 L형 용벽






【손상 현황 표】

[illegible]

□ 소스 상 표 시 범 례							
	균열		망상균열		박락, 파손		누수, 승용목
	백태		재료부리		철근노출		열화
	강재부식		이물절취결		돌돌, 탈락		기타

용벽 : 1호 역 L형 용벽






【손상 현황 표】

[illegible]

□ 손상 표시 방법							
	인 제		망상근염		박막, 파손		누수, 습윤부
	발 타		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질면적		돌출, 탈락		기 타

용벽 : 1호 역 L형 용벽





【손상 현황 표】

[illegible]

□ 소스 표시 방법						
	간		망상간열		박막, 파손	누수, 슬럼프
	백		재료분리		잘려나옴	열 화
	강재부식		이물질된적		뒤틀림, 탈락	기 타

용액 : 1호 역 L형 용액




【손상현황표】

[illegible]

□ 손상 표시 사례								
	간	제		망상근열		박락, 파손		누수, 습윤부
	복	태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물침전		돌출, 탈락		기 타	

용벽 : 1호 역 L형 용벽




S59


S60

S61

S62



1호 역 L형 옹벽 종점
NO.6+2.50



【손상현황표】

[illegible]

□ 손상 표시 사례								
	간	제		망상근열		박락, 파손		누수, 습윤부
	복	태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		아물음		돌출, 탈락		기 타	

ਓਹੀਓ

건축물용벽 정밀안전점검 용역

발주처

이편한세상 동탄아파트

용역사

(주)명성엔지니어링

시설물명



이편한세상동탄 RC용벽

도면명
도면번호

1회 2회 3회 4회

020

용벽 : 2호 역 L형 용벽




【손상 현황 표】

[illegible]

	균열		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백태		재료분리		철근노출		열화
	강재부식		이물질된적		돌출, 탈락		기타



용벽 : 2호 역 L형 용벽



2호 역L형 옹벽 종점
NO.2+16.10

① 0.1/26.1

② 0.1/26.1





【손상 현황 표】

[illegible]

	균 질		망상균열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 타		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질된적		틀뜸, 탈락		기 타

용벽 : 3호 역 L형 용벽




【손상현황표】




[illegible]

□ 손상 표시 방법							
	간 제		망상간열		박락, 파손		누수, 습윤부
	박 타		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질된적		틀뜸, 탈락		기 타


용벽 : 4호 역 L형 용벽



【손상현황표】


[illegible]

□ 손 상 표 시 병 례							
	간 염		망상간염		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 탈락		기 타





② 0.1/28.5

S83

[illegible]

	굴 열		망상굴열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물철퇴적		틀뜸, 탈락		기 타

용도 : 5호 역 L형 용도






【손상 현황 표】

[illegible]

□ 손 상 표 시 병 례							
	근 결		망상근열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 탈락		기 타

용도 : 5호 역 L형 용도





【손상현황표】

[illegible]

□ 손 상 표 시 병 례							
	근 결		망상근열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 탈락		기 타

용도 : 5호 역 L형 용도



【손상현황표】

[illegible]

□ 손 상 표 시 병 례							
	근 열		망상근열		박락, 파손		누수, 습윤부
	백 태		재료분리		철근노출		열 화
	강재부식		이물질퇴적		들뜸, 밀착		기 타