




ID: 두교4교 교면포장 S1 외관조사망도




손 상 물 량 표

[illegible]

문		간		망상근골		재로문리	발주처
		편지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용역명
색		나무, 슬래브		벽 텍		트릭틀	국도 17호
		철근노출		침하		열화	도면명
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호

ID: 두교4교 바닥판하면 S1 외관조사망도





손상물량표

[illegible]

분		간 열		망상교열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		편치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두도2고동 30개소 정기안전점검구역
		철근노출		침 하		열 화	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호

ID: 두교4교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

별 례		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 의 명
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기덕시설물 두곡2교동 30개소 정기안전점검구역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호


ID: 두교4교 측면 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



본
례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광동		파괴, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타사설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		토적출	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부식		좌굴, 변형		기 타		