







손상물량표

[illegible]

면		관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		전지, 양봉		터진, 파손		콜고임, 절연	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
		나무, 슬라브		벽 틈		토적물	
면		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 응설2교 교면포장 S1 외관조사망도
		부식		취굴, 변형		기 타	도 면 번 호 01

ID: 용설2교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


본 래		간 열		방상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면치, 양동		바리, 파손		골고임, 절빙	용 역 명	
		누수, 습윤부		배 배		토적물	도 면 명	웅설2교 바닥면하면 S1 외관조사망도
		철근노출		절 하		열 화	도 면 번 호	
		부식		취굴, 연열		기 타		02

ID: 용설2교 거더 S1(G1~G5) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



문
려


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 광동		벽리, 파손		돌고임, 절벽	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	도 면 명 용설2교 거터 S1(G1~G5) 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID: 용설2교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손 상 물 량 표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →




SECTION



범례


	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편치, 강동		파리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		트랙물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 용설2교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04

손상물량표

[illegible]

용인방향 →

SECTION






후
러

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		벽리, 파손		돌고임, 절벽	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	도 면 명 응설2교 교대 A1 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID: 용설2교 교대 A2 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

용인방향 →

SECTION



발
려

	간 결		임상간결		세포분리
	진치, 진형		진지, 진순		불고인, 불형
	구수, 구형부		구수		회적형
	평고나수		평하		평화
	부식		좌굴, 좌형		기타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
도 면 명	용설2교 교대 A2 외관조사망도
도 면 번호	06