


ID: 장원1교 교면포장 S1 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →

SECTION


범
례

	빈 칸		양상갑질		재료물리	발 주 처	수원국토관리사무소
	태양, 방울		목리, 파손		불고인, 열병	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	나무, 승마부		배 채		퇴적물		
	철근노출		원 하		열 화	도 면 명	장원4교 교면포장 S1 외관조사망도
	부식		파굴, 연못		기 타	도 면 번호	01

ID: 장원1교 바닥판하면 S1 외관조사망도


손 상 물 량 표

용인방향 →


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION



범례


	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2고동 30개소 정기안전점검구역
	누수, 습유부		백 데		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 장원1교 바닥판하면 S1 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02

ID: 장원1교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



범례


	간 결		망상간결		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	전치, 광동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두공2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		토적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

ID: 장원1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




문
려

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		벽리, 파손		돌고임, 열병	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	도 면 명 장원1교 건너 S1(G6~G10) 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID: 장원1교 교대 A1 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →




SECTION

범
례

	간 없음		방상균열		자료분리	발 주 처 수원국로관리사무소
	면치, 양면		바리, 파손		물고임, 열변	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두공2고동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 장원1고 교대 A1 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05

ID: 장원1교 교대 A2 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

범 례		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		편치, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
		누수, 습윤부		백 토		퇴적물	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 장원1교 교대 A2 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 06