







손상물량표

[illegible]





범		간 열		망상간열		세로분리	발 주 처	수원국토관리사무소
		편지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검구역
례		누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	01
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

[illegible]

범		칸 없음		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		햇빛, 강풍		파손, 파손		물고임, 결빙	용 역 명
례		누수, 습윤부		배 배		피적물	국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 매산교 바닥판하면 S1 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 호 02

손 상 물 량 표

[illegible]

범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
		편치, 광동		박리, 파손		돌고임, 절범	용 역 명	
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두도2고동 30개소 정기안전점검구역	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	매산교 복체 외관조시망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	03

ID: 매산교 측면 외관조사망도

손 상 물 량 표




[illegible]

표 의 기 호		라벨		만상근로		재료분리	발주처 수원국토관리사무소
		전차, 강철		목단, 파손		물고임, 결빙	용역명 국도17호선 기타시설물 두공2교를 30개소 정기안전점검용역
		누수, 습해부		토목		트럭들	
		철근노출		전하		열화	도면명 매산교 측면 외관조사망도
		부식		파괴, 변형		기타	도면번호 04