







손 상 물 량 표

[illegible]

문 례		간 역		광상근열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면적, 광물		파단, 파손		돌고임, 절입	용 의 명 국도 17호선 기덕시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검구역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 고안육교 교변포장 S1 외관조사망도
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 01

ID: 고안육교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

면		면		망상면		레이온
		견지, 양모		양모, 양모		모고인, 양모
		누수, 슬루트		플렉스		플렉스
레		철근노출		레아		레아
		부식		파괴, 변형		기타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
도 면 명	고안읍과 바둑판하동 S1 외관조사망도
도 면 번 호	02

ID: 고안육교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 ➡

SECTION

범례

 균 열	 방상균열	 재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
 편치, 광동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
 누수, 습윤부	 색 태	 퇴적물	
 철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명 고안읍곡 벼래 외관조사항도
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 03

ID: 고안육교 측면 외관조사망도

손상물량표




[illegible]

표 의 기 호		라벨		만상근로		재료분리	발주처 수원국토관리사무소
		전차, 강철		목단, 파손		물고임, 결빙	용역명 국도17호선 기타시설물 두공2교를 30개소 정기안전점검용역
		누수, 습해부		토채		트럭출	
		철근노출		천하		열화	도면명 고안육교 측면 외관조사망도
		부식		파굴, 변형		기타	도면번호 04