


ID: 역동교 교면포장 S1 외관조사망도


손 상 물 량 표

용인방향 →


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION



범례


	간 열		빙상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	천치, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		트적들	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 역동교 교면포장 S1 의관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 01

ID: 역동교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



면
려


	간 결		민감공결		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 양분		파괴, 파손		틀고임, 결빙	용 역 명
	누수, 습도부		배 배		피적물	국도 17호선 기타시설물 두교2교를 30개소 정기안전점검용역
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명 역동교 바닥판하의 S1 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 02

ID: 역동교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손 상 물 량 표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




범례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
			
			도 면 명 역동교 건너 S1(G1~G4) 외관조시망도
			도 면 번 호 03

ID: 역동교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION



범례


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	역동교 건너 S1(G6~G10) 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

ID: 역동교 교대 A1 외관조사망도


손상물량표



교좌면



정면





좌측면


新

우측면

KEY PLAN




A1









A2

용인방향 →

SECTION



범례



발주처	
-----	--

수원국토관리사무소

	공	요	영
--	---	---	---

국도 17호선 기타시설물 두교2교동
정기안전점검용역

	도	면	명
--	---	---	---

동교 교대 A1 외관조사망도

도면번호

05