







손상물량표

[illegible]

판		간 열		상상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
		면치, 광물		막리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
레		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	국도 17호선 기타시설물 두도2고도 30개소 정기안전점검구역	도 면 명
		철근노출		침 하		열 화		
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	01

ID: 동진2교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손상물량표

[illegible]

범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기차시설물 두교2교등 30개소 정기안전점검용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 동진2교 바닥판하역 S1 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02

ID: 동진2교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 ➡

A1

A2

SECTION

범례

	간 열		망상간열		재료분리
	전처, 강후		바리, 파손		불고인, 열변형
	누수, 습포부		패 패		회적물
	철근노출		원 아		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처 수원국토관리사무소


용역명	국도 17호선 기타시설물 두교2교등 정기안전점검용역
-----	---------------------------------

도 면 명 동진2교 벽체 외관조사망도

도면번호	03
------	----


ID: 동진2교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



범례

	균열		망상근열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 광도		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		트작물	도 면 명 동진2교 측면 외관조사망도
	철근노출		천 하		열 화	도 면 번 호 04
	부식		좌굴, 변형		기 타	