


손상물량표

← 인천방향


용인방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →



SECTION



발 려


	간 결		광상간결		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편저, 광동		바리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		토적들	도 면 명 신기1교 교면포장 S1 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		차광, 연철		기 타	

ID: 신기1교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 ➡

SECTION


범
례

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
			
			도 면 명 신기1교 바닥판하면 S1 외관조사망도
			도 면 번 호 02

ID: 신기1교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION



범례


			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
			
			도 면 명 신기1교 건너 S1(G1~G4) 외관조사망드
			도 면 번 호
			03

ID: 신기1교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




범례

	간 없음		망상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	전치, 광출		띠긴, 파손		돌고인, 열변	
	누수, 습윤부		벽 틈		토적물	국도 17호선 기타시설을 두고 2교를 30개소 정기안전점검용역
	철근노출		침 하		열 화	
						신기1교 건너 S1(G6~G10) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기 타	도면번호 04


ID: 신기1교 교대 A1 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 ➡

SECTION







범례




발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교등 30 정기안전점검용역
도 면 명	신기1교 교대 A1 외 관조사망도
도 면 번 호	05

ID: 신기1교 교대 A2 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



범례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신기1교 교대 A2 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06