


ID: 안터교 교면포장 S1 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향


용인방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →



SECTION

범
례


	간 결		망상간결		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편치, 광물		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID: 안터교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손상물량표

← 인천방향

용인방향 →




A1

A2

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION


범
례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 광동		벽리, 파손		돌고임, 열변	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	도 면 명 안터교 바닥판하면 S1 외관조사망도
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID: 안터교 거더 S1(G1~G4) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION




범례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	전치, 광동		딱리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		토적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 안터코 거터 S1(G1~G4) 외관조시망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 03

ID: 안터교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손 상 물 량 표

용인방향 →




A2


[illegible]

KEY PLAN

용인방향 →



SECTION




레

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	안터교 건너 S1(G6~G10) 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

ID: 안터교 교대 A1 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



법례

	빈 종		방상간월		재료문리
	여치, 양문		박진, 파승		물고인, 절인
	반수, 삼반수		배채		목적물
	절근노출		잔아		절화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처 수원국토관리사무소


용역명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30 점기안전점검용역
-----	------------------------------------

도 면 명 안터교 교대 A1 외관조사망도

도면번호 05

ID: 안터교 교대 A2 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION



범례

	간 없음		망상간염		재료분리
	원치, 방수		바닥, 파손		광고민, 열침
	단수, 습도부		통풍		회차물
	잘고노출		원하		열화
	부식		회전, 진동		기타

발 주 처 수원국토관리사무소

000	10	000
-----	----	-----

국도 17호선 기타시설물 두교2교등 3
정기안전점검용역

도 면 명 안터교 교대 A2 외관조사망도

06