







손상물량표

[illegible]

범		균열		장상균열		재료분리	발주처	수원국토관리사무소
		편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용역명	국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검구역
레		누수, 습윤부		백래		토적물	도면명	
		철근노출		철하		열화	도면번호	
		부식		좌굴, 변형		기타		01

ID: 대촌 IC RAMP-D교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손상물량표

[illegible]

면 레		간 열		광상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		편지, 광통		버리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교등 30개소 정기안전점검구역
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 대촌 IC RAMP-D교 바닥판하면 S1 외관조사상영
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02

ID: 대촌 IC RAMP-D교 벽체 외관조사망도

손상물량표






[illegible]

표		빈 공간		빈 공간	발 주 처 수원국토관리사무소
		면적, 방향		복도, 복선	용 역 명
		누수, 승하부		배 배	국도 17호선 기타시설물 두고2교를 30개소 정기안전점검용역
		절근노출		천 하	도 면 명 대촌 IC RAMP-D교 벽체 외관조사항도
		부식		파굴, 연월	도 면 면 호 03


ID: 대촌 IC RAMP-D교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 강동		파괴, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습상부		배척		퇴적물	
	침기노출		침하		열화	도 면 명 대촌 IC RAMP-D교 측면 외관조사상도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 04