




ID: 송문3교 교면포장 S1 외관조사망도




손 상 물 량 표

[illegible]

범		간 열		망상간열		세로분리	발 주 처	수원국도관리사무소
		편지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도 17호선 기타시설을 두고2교등 30개소 정기안전점검구역
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID: 송문3교 바닥판하면 S1 외관조사망도



손상물량표

[illegible]

범		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 광물		파괴, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	국도 17호선 기덕시설물 두교2교등 30개소 정기안전점검용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 송문3교 바닥판하역 S1 외관조사망도
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02


ID: 송문3교 벽체 외관조사망도

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION




본	려
---	---

			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 국도 17호선 기타시설을 두고2교동 30개소 정기안전점검용역
			도 면 명 송문3교 벽체 외관조사망도
			도 면 번 호 03


ID: 송문3교 측면 외관조사망도

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 국도 17호선 기타시설물 두교2교동 30개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		트럭돌	도 면 명 송문3교 측면 외관조사망도
	철근노출		천 하		열 화	도 면 번 호 04
	부식		좌굴, 변형		기 타	