
03. 블럭식 옹벽 03

전 경



시점부 전경



종점부 전경



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경

작업사진



광파기를 이용한 측량 작업사진



경사계를 이용한 경사도 측정사진



측량 작업사진



측점분할 작업사진



비파괴 작업사진



비파괴 작업사진

지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 하부 포장 상태양호	현황	• 하부 포장 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

			
현 황	• S3 블록 균열(1EA)	현 황	• S3 블록 균열(1EA)
원 인	• 공용기간 증가	원 인	• 공용기간 증가
대 책	• 표면처리	대 책	• 표면처리
			
현 황	• S3 블록 균열(1EA)	현 황	• S3 블록 균열(1EA)
원 인	• 공용기간 증가	원 인	• 공용기간 증가
대 책	• 표면처리	대 책	• 표면처리
			
현 황	• S3 블록 파손(1EA)	현 황	• S5 블록 파손(1EA)
원 인	• 외부 충격	원 인	• 외부 충격
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수

전면부 손상현황 사진

			
현 황	• S7 블록 균열(1EA)	현 황	• S7 블록 균열(1EA)
원 인	• 공용기간 증가	원 인	• 공용기간 증가
대 책	• 표면처리	대 책	• 표면처리
-		-	
현 황	• -	현 황	• -
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
-		-	
현 황	• -	현 황	• -
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

주변영향인자 손상현황 사진

			
현 황	• 상부 도로 상태양호	현 황	• 상부 도로 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 배수시설 상태현황	현 황	• 배수시설 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 성토부 상태양호	현 황	• 상부 성토부 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -