

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 패널식 옹벽 08

2. 위 치 : 대구광역시 군위군 효령면 화계리(상주영천고속도로 49.160~50.151km)

3. 옹벽 종류 : 보강토옹벽 ▼

4. 스펀의 갯수 :

[illegible]

상태평가등급

A