
06. 블럭식 옹벽 06

전경 및 작업사진




전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



광파기를 이용한 측량 작업



경사계를 이용한 경사도 측정



지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

			
현황	• S5 블록 파손(1EA)	현황	• S5 블록 파손(1EA)
원인	• 시공미흡, 공용기간 증가 등	원인	• 시공미흡, 공용기간 증가 등
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• S1~6 블록 기울음(L=120.00m)	현황	• S1~6 블록 기울음(L=120.00m)
원인	• 상부 우수유입, 상단 경미한 토사유실	원인	• 상부 우수유입, 상단 경미한 토사유실
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• S1~6 블록 기울음(L=120.00m)	현황	• S1~6 블록 기울음(L=120.00m)
원인	• 상부 우수유입, 상단 경미한 토사유실	원인	• 상부 우수유입, 상단 경미한 토사유실
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰

주변영향인자 손상현황 사진

			
현황	• S10 배수로 균열	현황	• S10 배수로 균열
원인	• 시공미흡, 공용기간 증가 등	원인	• 시공미흡, 공용기간 증가 등
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• 상부 성토부 상태양호	현황	• 상부 성토부 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 상부 도로 포장 상태현황	현황	• 상부 도로 포장 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -