
07. 패널식 옹벽 07

전경 및 작업사진




전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



광파기를 이용한 측량 작업




경사계를 이용한 경사도 측정


지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

													
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S2~4 식생</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 정비</td></tr> </table>	현황	• S2~4 식생	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 정비	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S2~4 식생</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 정비</td></tr> </table>	현황	• S2~4 식생	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 정비
현황	• S2~4 식생												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 정비												
현황	• S2~4 식생												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 정비												
													
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S2~4 식생</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 정비</td></tr> </table>	현황	• S2~4 식생	원인	• 공용기간 증가 등	대책	• 정비	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상태양호</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상태양호	원인	• -	대책	• -
현황	• S2~4 식생												
원인	• 공용기간 증가 등												
대책	• 정비												
현황	• 상태양호												
원인	• -												
대책	• -												
													
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상태양호</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상태양호	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상태양호</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상태양호	원인	• -	대책	• -
현황	• 상태양호												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 상태양호												
원인	• -												
대책	• -												

주변영향인자 손상현황 사진

			
현황	• 상부 성토부 상태양호	현황	• 상부 성토부 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 상부 도로 포장 상태현황	현황	• 상부 도로 포장 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 전면부 배수관 상태양호	현황	• 하부 배수로 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -