
08. 패널식 옹벽 08

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경




하부 전경



상부 전경



광파기를 이용한 측량 작업





광파기를 이용한 경사도 측정

지반, 기초부 손상현황 사진

			
현황	• 상태양호	현황	• 상태양호
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

전면부 손상현황 사진

			
현황	• S37 이격(L=5.0m)	현황	• S37 이격(L=5.0m)
원인	• 시공미흡	원인	• 시공미흡
대책	• 주의관찰	대책	• 주의관찰
			
현황	• 전면부 상태현황	현황	• 전면부 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
			
현황	• 전면부 상태현황	현황	• 전면부 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

주변영향인자 손상현황 사진

<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S2 배수로 균열</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 건조수축, 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주입보수</td></tr> </table>	현황	• S2 배수로 균열	원인	• 건조수축, 공용기간 증가 등	대책	• 주입보수	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• S2 배수로 균열</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• 건조수축, 공용기간 증가 등</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• 주입보수</td></tr> </table>	현황	• S2 배수로 균열	원인	• 건조수축, 공용기간 증가 등	대책	• 주입보수
현황	• S2 배수로 균열												
원인	• 건조수축, 공용기간 증가 등												
대책	• 주입보수												
현황	• S2 배수로 균열												
원인	• 건조수축, 공용기간 증가 등												
대책	• 주입보수												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태양호</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 성토부 상태양호	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 상부 성토부 상태양호</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 상부 성토부 상태양호	원인	• -	대책	• -
현황	• 상부 성토부 상태양호												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 상부 성토부 상태양호												
원인	• -												
대책	• -												
<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 배수시설 상태현황	원인	• -	대책	• -	<table border="1"> <tr> <td>현황</td><td>• 배수시설 상태현황</td></tr> <tr> <td>원인</td><td>• -</td></tr> <tr> <td>대책</td><td>• -</td></tr> </table>	현황	• 배수시설 상태현황	원인	• -	대책	• -
현황	• 배수시설 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												
현황	• 배수시설 상태현황												
원인	• -												
대책	• -												