


---

## 09. 블럭식 옹벽 09

---

## 전경 및 작업사진



전면부 전경




하부 배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



광파기를 이용한 측량 작업



광파기를 이용한 경사도 측정

## 지반, 기초부 손상현황 사진

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 배수로 상태현황 | 현황                                                                                   | • 하부 배수로 상태현황 |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |
|   |               |   |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 도로 상태현황  | 현황                                                                                   | • 하부 도로 상태현황  |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |
|  |               |  |               |
| 현황                                                                                  | • 하부 도로 상태현황  | 현황                                                                                   | • 하부 도로 상태현황  |
| 원인                                                                                  | • -           | 원인                                                                                   | • -           |
| 대책                                                                                  | • -           | 대책                                                                                   | • -           |

## 전면부 손상현황 사진

|                             |                  |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| <div>2023년 하반기 정밀안전점검</div> |                  | <div>2025년 하반기 정밀안전점검</div> |                  |
| 현황                          | • S1 블럭 밀림 (3EA) | 현황                          | • S1 블럭 밀림 (3EA) |
| 원인                          | • 시공미흡           | 원인                          | • 시공미흡           |
| 대책                          | • 주의관찰           | 대책                          | • 주의관찰           |
|                             |                  |                             |                  |
| 현황                          | • S3 블럭 균열 (1EA) | 현황                          | • S3 블럭 균열 (1EA) |
| 원인                          | • 공용기간 증가 등      | 원인                          | • 공용기간 증가 등      |
| 대책                          | • 주의관찰           | 대책                          | • 주의관찰           |
|                             |                  |                             |                  |
| 현황                          | • 상태현황           | 현황                          | • 상태현황           |
| 원인                          | • -              | 원인                          | • -              |
| 대책                          | • -              | 대책                          | • -              |

## 주변영향인자 손상현황 사진

|    |                 |
|----|-----------------|
|    |                 |
| 현황 | • 상부 성토부 상태현황   |
| 원인 | • -             |
| 대책 | • -             |
|    |                 |
| 현황 | • 배수시설 상태현황     |
| 원인 | • -             |
| 대책 | • -             |
|    |                 |
| 현황 | • 상부 도로 포장 상태현황 |
| 원인 | • -             |
| 대책 | • -             |