


개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 상부슬래브(보)	복합부재명 : 배수지#1	표번호
망도번호 : 001	개별시설물명 : 배수지	1-01



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 18.00m 개소 : 3개소	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 바닥슬래브	복합부재명 : 배수지#1	표번호
망도번호 : 002	개별시설물명 : 배수지	1-02




번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	


개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체		복합부재명 : 배수지#1		표번호
망도번호 : 003		개별시설물명 : 배수지		1-03

전면벽체



배면벽체



좌측벽체















우측벽체
























번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2	탄산화깊이측정시험	-	-	a
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지#1		표번호	
망도번호 : 004,005		개별시설물명 : 배수지		1-04	
도류벽 1  도류벽 2  도류벽 3  도류벽 4  도류벽 5  도류벽 6  도류벽 7  도류벽 8  도류벽 9  도류벽 10  도류벽 11  도류벽 12  도류벽 13  도류벽 14  도류벽 15  도류벽 16 					
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	상태양호	-	-	a	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 기둥	복합부재명 : 배수지#1	표번호
망도번호 : 006,007	개별시설물명 : 배수지	1-05



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배수지#2	표번호
망도번호 : 008	개별시설물명 : 배수지	1-06



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 하부슬래브	복합부재명 : 배수지#2	표번호
망도번호 : 009	개별시설물명 : 배수지	1-07




번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 배수지#2	표번호
망도번호 : 010	개별시설물명 : 배수지	1-08

전면벽체



배면벽체



좌측벽체



우측벽체




번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 도류벽		복합부재명 : 배수지#2		표번호	
망도번호 : 011,012		개별시설물명 : 배수지		1-09	
도류벽 1 도류벽 2 도류벽 3 도류벽 4 도류벽 5 도류벽 6 도류벽 7 도류벽 8 도류벽 9 도류벽 10 도류벽 11 도류벽 12 도류벽 13 도류벽 14 도류벽 15 도류벽 16					
번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과	
1	상태양호	-	-	a	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.				
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 기둥	복합부재명 : 배수지#2	표번호
망도번호 : 013,014	개별시설물명 : 배수지	1-10




번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	백태	백태	면적 : 0.03㎡ 개소 : 2개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유입배관실	표번호
망도번호 : 015	개별시설물명 : 배수지	1-11


상부슬래브



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 1.20m 개소 : 1개소	a
2	전선마감불량, 누수	전선마감불량, 누수	면적 : 0.04㎡ 개소 : 1개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 하부슬래브	복합부재명 : 유입배관실	표번호
망도번호 : 015	개별시설물명 : 배수지	1-12



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	파손	파손	면적 : 0.10㎡ 개소 : 1개소	b
2	백태	백태	면적 : 0.21㎡ 개소 : 3개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유입배관실	표번호
망도번호 : 015	개별시설물명 : 배수지	1-13

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 7.90m 개소 : 9개소	a
2	철근노출	철근노출	면적 : 0.02㎡ 개소 : 2개소	b
3	철근노출,박락	철근노출,박락	면적 : 0.04㎡ 개소 : 1개소	b
4	백태	백태	면적 : 0.21㎡ 개소 : 2개소	b
5	망상균열	망상균열	면적 : 1.96㎡ 개소 : 1개소	b
6	탄산화깊이측정시험	-	-	a
7				
8				
9				
10				


특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
------	--	--	--	--

조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	
------	----------	-----	-----------	--

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 : 016	개별시설물명 : 배수지	1-14


상부슬래브



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	전선마감불량,누수	전선마감불량,누수	면적 : 1.00개소 개소 :1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 하부슬래브	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 : 016	개별시설물명 : 배수지	1-15



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	상태양호	-	-	a
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 유출배관실	표번호
망도번호 : 016	개별시설물명 : 배수지	1-16



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	녹물흔적	녹물흔적	면적 : 2.34㎡ 개소 : 4개소	b
2	누수,백태	누수,백태	면적 : 5.90㎡ 개소 : 2개소	b
3	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 15.00m 개소 : 1개소	b
4	철근노출	철근노출	면적 : 0.06㎡ 개소 : 2개소	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 상부슬래브	복합부재명 : 배관검수실 내부	표번호
망도번호 : 017	개별시설물명 : 배수지	1-17



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 4.00㎡ 개소 : 4개소	a
2	철근노출	철근노출	면적 : 0.24㎡ 개소 : 2개소	c
3	도장박리	도장박리	면적 : 4.00㎡ 개소 : 2개소	b
4	몰탈박락	몰탈박락	면적 : 0.04㎡ 개소 : 2개소	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	★ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 하부슬래브	복합부재명 : 배관경수실 내부	표번호
망도번호 : 011	개별시설물명 : 배수지	1-18



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	박락	박락	면적 : 0.39㎡ 개소 : 1개소	b
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	

개별부재 손상 및 결함상태 조사표


개별부재명 : 벽체	복합부재명 : 배관검수실 내부	표번호
망도번호 : 017	개별시설물명 : 배수지	1-19



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 9.40m 개소 : 10개소	a
2	균열(0.3mm이상)	균열(0.3mm이상)	면적 : 4.50m 개소 : 3개소	b
3	도장박리	도장박리	면적 : 0.24㎡ 개소 : 2개소	b
4	망상균열	망상균열	면적 : 2.18㎡ 개소 : 2개소	b
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 내부	복합부재명 : 검수실	표번호
망도번호 : 020	개별시설물명 : 배수지	1-20



번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 20.00m 개소 : 20개소	a
2	균열(0.3mm이상)	균열(0.3mm이상)	면적 : 10.20m 개소 : 6개소	b
3	녹물흔적	녹물흔적	면적 : 0.20㎡ 개소 : 1개소	b
4	도장박리	도장박리	면적 : 50.97㎡ 개소 : 7개소	b
5	이격	이격	면적 : 6.00m 개소 : 3개소	b
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11		조사자	이경재 외 21명

개별부재 손상 및 결함상태 조사표

개별부재명 : 외부	복합부재명 : 검수실	표번호
망도번호 : 019	개별시설물명 : 배수지	1-21

번호	조사항목	조사내용	손상(결함)정도	상태결과
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	면적 : 16.80m 개소 : 18개소	a
2	균열(0.3mm이상)	균열(0.3mm이상)	면적 : 0.80m 개소 : 2개소	b
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
특이사항	* 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(상수도편) 상태평가항목에 대한 평가를 실시함.			
조사일자	2022. 11	조사자	이경재 외 21명	