


1. 남양5배수지(기존)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<남양5배수지(기존)>



<남양5배수지(기존)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 남양5배수지(기존)



<배수지 1지 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<배수지 2지 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<유입밸브실 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<유출밸브실 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<수위계실 외부 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<관리실 외부 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 남양5배수지(기존)



<검수지 외부 전경>

□. 남양5배수지(기존)



<부대시설 배수로 전경>

C. 현장조사 및 시험

남양5배수지(기준)(1/7)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 파손 및 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 기둥 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 백태>

남양5배수지(기준)(2/7)

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 도장기포>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 파손 및 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 파손 및 철근노출>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 파손 및 철근노출>

남양5배수지(기존)(3/7)

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 박락>

□. 토목구조물



<유출밸브실 상부슬래브 거푸집미제거>

□. 토목구조물



<유출밸브실 벽체 망상균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<유량계실 상부슬래브 철근노출>

□. 토목구조물



<유량계실 내부 사다리 부식>

남양5배수지(기존)(4/7)

□. 건축구조물



<수위계실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<수위계실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<수위계실 내부 벽체 도장박리>

□. 건축구조물



<수위계실 외부 벽체 도장박리>

□. 건축구조물



<관리실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<관리실 외부 상태양호>

남양5배수지(기존)(5/7)

□. 기계·전기




<1지 유출배관 상태양호>

□. 기계·전기



<2지 유출배관 상태양호>

□. 기계·전기



<1지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<유출밸브실 배관부식>

□. 기계·전기



<유량계실 배관부식>

남양5배수지(기존)(6/7)

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

남양5배수지(기존)(7/7)

□. 부대시설



<외부 안전펜스 기초노출>

□. 부대시설



<외부 안전펜스 기초노출>

□. 부대시설



<배수시설 상태양호>

□. 부대시설



<내부 안전펜스 상태양호>

□. 부대시설



<포장부 균열>

□. 부대시설



<관리실 포장부 상태양호>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

