

15. 마도배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<마도배수지>



<마도배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경 (1/2)

□. 마도배수지




<배수지 1지 전경>

□. 마도배수지



<배수지 2지 전경>

□. 마도배수지



<유입밸브실 전경>

□. 마도배수지




<유출밸브실 전경>

□. 마도배수지



<전기실 내부 전경>

□. 마도배수지



<검수실 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 마도배수지



<안전헨스 전경>

□. 마도배수지



<배수로 전경>

□. 마도배수지



<배수지 상부 전경>

□. 마도배수지



<환기구 전경>

□. 마도배수지



<장내포장 전경>

□. 마도배수지



<추락방지시설 전경>

C. 현장조사 및 시험


마도배수지 (1/7)

□. 토목구조물



<1지 계단 녹물>

□. 토목구조물



<1지 기둥 녹물>

□. 토목구조물



<1지 기둥 녹물>

□. 토목구조물



<1지 기둥 녹물>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>

마도배수지 (2/7)

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 표면박리>

□. 토목구조물



<1지 벽체 녹물>

□. 토목구조물



<1지 벽체 녹물>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 녹>

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 백태>

마도배수지 (3/7)

□. 토목구조물



<2지 계단 도장박락>

□. 토목구조물



<2지 벽체 균열>

□. 토목구조물



<2지 벽체 녹물>

□. 토목구조물




<2지 바닥슬래브 균열>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 녹물>

마도배수지 (4/7)

□. 토목구조물



<유입밸브실 외부 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유입밸브실 외부 벽체 균열>

□. 토목구조물



<유입밸브실 외부 벽체 파손>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 설비 받침패드 균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 바닥슬래브 균열>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 누수흔적>


마도배수지 (5/7)

□. 건축구조물



<전기실 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 망상균열>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 도장박리>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 망상균열>

□. 건축구조물



<전기실 벽체 망상균열>

마도배수지 (6/7)

□. 기계·전기



<1지 유출배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유출배관 부식>

□. 기계·전기



<1지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<2지 유입배관 부식>

□. 기계·전기



<유입밸브실 배관볼트 부식>


□. 기계·전기



<유출밸브실 배관볼트 부식>

마도배수지 (7/3)

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 부대시설



<안전휀스 현황>

□. 부대시설



<배수로(U형) 현황>

□. 부대시설



<환기구 현황>

□. 부대시설



<보강토옹벽 블록파손>


□. 부대시설



<장내포장 아스콘균열>


현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>