

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	금매교(S2)	바닥판하면 층분리	#01
2	상주	금매교(S3)	바닥판하면 층분리	#02
3	상주	금매교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	상주	금매교(S5)	바닥판하면 재료분리	#04
5	상주	금매교(S7)	거더 파손 보수	#05
6	상주	금매교(S5)	가로보 재료분리	#06
7	상주	금매교(A1)	교대 누수흔적	#07
8	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	상주	금매교(A2)	교대 균열부백태	#10
11	상주	금매교(A2)	교대 백태	#11
12	상주	금매교(A2)	교대 파손	#12
13	상주	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	금매교(P2)	교각 표면열화	#14
15	상주	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#15
16	상주	금매교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	금매교(P5)	교각 백태	#17
18	상주	금매교(P5)	교각 시공미흡	#18
19	상주	금매교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	영천	금매교(S1)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	금매교(A1)	교대 자재적치 보수	#21
22	영천	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	영천	금매교(A2)	교대 균열부백태	#23
24	영천	금매교(A2)	교대 파손 보수	#24
25	영천	금매교(A2)	교대 누수흔적	#25
26	영천	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#27
28	영천	금매교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	영천	금매교(P4)	교각 망상균열	#29
30	상주	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#01

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
31	상주	가호교(A1)	교대 체수	#02
32	상주	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
33	상주	가호교(A2)	교대 누수흔적	#04
34	상주	가호교(P1)	교각 망상균열	#05
35	영천	가호교(S2)	바닥판하면 균열부백태	#06
36	영천	가호교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#07
37	영천	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#08
38	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
39	영천	가호교(A2)	교대 누수흔적	#10
40	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
41	영천	가호교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
42	영천	가호교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13

도로교량 하자 목록(6공구 - 금매교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	금매교(S2)	바닥판하면 층분리	#01
2	상주	금매교(S3)	바닥판하면 층분리	#02
3	상주	금매교(S3)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	상주	금매교(S5)	바닥판하면 재료분리	#04
5	상주	금매교(S7)	거더 파손 보수	#05
6	상주	금매교(S5)	가로보 재료분리	#06
7	상주	금매교(A1)	교대 누수흔적	#07
8	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	상주	금매교(A2)	교대 균열부백태	#10
11	상주	금매교(A2)	교대 백태	#11
12	상주	금매교(A2)	교대 파손	#12
13	상주	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	금매교(P2)	교각 표면열화	#14
15	상주	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#15
16	상주	금매교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	금매교(P5)	교각 백태	#17
18	상주	금매교(P5)	교각 시공미흡	#18
19	상주	금매교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	영천	금매교(S1)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	금매교(A1)	교대 자재적치 보수	#21
22	영천	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	영천	금매교(A2)	교대 균열부백태	#23
24	영천	금매교(A2)	교대 파손 보수	#24
25	영천	금매교(A2)	교대 누수흔적	#25
26	영천	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#27
28	영천	금매교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	영천	금매교(P4)	교각 망상균열	#29

사진대지

점검위치	상주	금매교(S2)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

점검위치	상주	금매교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(S3)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 파손 및 철근노출		
				

점검위치	상주	금매교(S5)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(S7)	사진번호	#05
점검내용		거더 파손 보수		



점검위치	상주	금매교(S5)	사진번호	#06
점검내용		가로보 재료분리		



사진대지

점검위치	상주	금매교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				


점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#12
점검내용		교대 파손		
				


사진대지

점검위치	상주	금매교(P1)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교각 표면열화		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#15
점검내용		교각 페콘크리트퇴적		
				

점검위치	상주	금매교(P4)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(P5)	사진번호	#17
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	상주	금매교(P5)	사진번호	#18
점검내용		교각 시공미흡		
				


사진대지

점검위치	상주	금매교(P6)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	금매교(S1)	사진번호	#20
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(A1)	사진번호	#21
점검내용		교대 자재적치 보수		
				

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#22
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#23
점검내용		교대 균열부백태		



점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#24
점검내용		교대 파손 보수		



사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#25
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	영천	금매교(P1)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(P2)	사진번호	#27
점검내용		교각 페콘크리트퇴적		
				

점검위치	영천	금매교(P3)	사진번호	#28
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(P4)	사진번호	#29
점검내용		교각 망상균열		
				

도로교량 하자 목록(6공구 - 가호교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#01
2	상주	가호교(A1)	교대 체수	#02
3	상주	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
4	상주	가호교(A2)	교대 누수흔적	#04
5	상주	가호교(P1)	교각 망상균열	#05
6	영천	가호교(S2)	바닥판하면 균열부백태	#06
7	영천	가호교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#07
8	영천	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#08
9	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
10	영천	가호교(A2)	교대 누수흔적	#10
11	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	영천	가호교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	가호교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13

사진대지

점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		



점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 체수		



사진대지

점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	상주	가호교(P1)	사진번호	#05
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	가호교(S2)	사진번호	#06
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(S3)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	영천	가호교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	가호교(P1)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				