

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S1)	바닥판하면 표면열화	#01
2	상주	산하교(S1)	바닥판하면 재료분리	#02
3	상주	산하교(S6)	바닥판하면 백태	#03
4	상주	산하교(S8)	바닥판하면 층분리	#04
5	상주	산하교(S2)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	상주	산하교(S5)	거더 백태	#06
7	상주	산하교(S6)	거더 백태	#07
8	상주	산하교(S11)	거더 망상균열	#08
9	상주	산하교(S11)	거더 파손	#09
10	상주	산하교(S6)	가로보 파손	#10
11	상주	산하교(S6)	가로보 표면불량 및 철근노출	#11
12	상주	산하교(A1)	교대 체수	#12
13	상주	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	산하교(A1)	교대 파손	#14
15	상주	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	상주	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	산하교(P1)	교각 화재흔적 보수	#17
18	상주	산하교(P3)	교각 망상균열	#18
19	상주	산하교(P3)	교각 표면오염	#19
20	상주	산하교(P4)	교각 표면오염	#20
21	상주	산하교(P5)	교각 망상균열	#21
22	상주	산하교(P5)	교각 백태	#22
23	상주	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#23
24	상주	산하교(P6)	교각 굽힘	#24
25	상주	산하교(P6)	교각 파손	#25
26	상주	산하교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	상주	산하교(P7)	교각 망상균열	#27
28	상주	산하교(P8)	교각 망상균열	#28
29	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29
30	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#30
31	상주	산하교(P10)	교각 망상균열	#31
32	상주	산하교(P10)	교각 파손	#32
33	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태 보수	#33
34	영천	산하교(S1)	바닥판하면 층분리	#34
35	영천	산하교(S2)	바닥판하면 균열부 백태	#35
36	영천	산하교(S8)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#36
37	영천	산하교(S9)	바닥판하면 파손	#37
38	영천	산하교(S1)	거더 파손	#38
39	영천	산하교(S11)	거더 파손 및 철근노출	#39
40	영천	산하교(S8)	가로보 백태	#40
41	영천	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#41
42	영천	산하교(A1)	교대 이격	#42

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
43	영천	산하교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#43
44	영천	산하교(A2)	교대 이격	#44
45	영천	산하교(P1)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#45
46	영천	산하교(P5)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#46
47	영천	산하교(P5)	교각 표면오염	#47
48	영천	산하교(P6)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#48
49	영천	산하교(P6)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#49
50	영천	산하교(P6)	교각 굽힘	#50
51	영천	산하교(P7)	교각 망상균열	#51
52	영천	산하교(P8)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#52
53	영천	산하교(P8)	교각 망상균열	#53
54	영천	산하교(P8)	교각 백태	#54
55	영천	산하교(P9)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#55
56	영천	산하교(P9)	교각 파손	#56
57	영천	산하교(P10)	교각 망상균열	#57
58	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#01
59	상주	반정교(S3)	바닥판하면 데크플레이트 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
60	상주	반정교(S4)	바닥판하면 균열부백태	#03
61	상주	반정교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#04
62	상주	반정교(S5)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#05
63	상주	반정교(S5)	바닥판하면 백태	#06
64	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열 (cw=0.3mm미만)	#07
65	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열부백태	#08
66	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#09
67	상주	반정교(S6)	바닥판하면 백태	#10
68	상주	반정교(S7)	바닥판하면 균열부백태	#11
69	상주	반정교(S7)	바닥판하면 데크플레이트 균열 (cw=0.3mm미만)	#12
70	상주	반정교(S7)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#13
71	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#14
72	상주	반정교(A1)	교대 누수흔적	#15
73	상주	반정교(A1)	교대 실란트이격	#16
74	상주	반정교(P1)	교각 박락	#17
75	상주	반정교(P1)	교각 재료분리	#18
76	상주	반정교(P2)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#19
77	상주	반정교(P2)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#20
78	상주	반정교(P2)	교각 파손	#21
79	상주	반정교(P3)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#22
80	상주	반정교(P3)	교각 박락	#23
81	상주	반정교(P3)	교각 층분리	#24
82	상주	반정교(P3)	교각 망상균열	#25
83	상주	반정교(P4)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#26
84	상주	반정교(P4)	교각 망상균열	#27

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
85	상주	반정교(P4)	교각 파손	#28
86	상주	반정교(P4)	교각 박락	#29
87	상주	반정교(P4)	교각 표면열화	#30
88	상주	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
89	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#32
90	상주	반정교(P5)	교각 파손	#33
91	상주	반정교(P5)	교각 박락	#34
92	상주	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
93	상주	반정교(P6)	교각 망상균열	#36
94	상주	반정교(P6)	교각 파손	#37
95	상주	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
96	영천	반정교(P7)	교각 폐콘크리트퇴적	#39
97	상주	반정교(P7)	교각 백태	#40
98	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#41
99	영천	반정교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#42
100	영천	반정교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#43
101	영천	반정교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#44
102	영천	반정교(S6)	바닥판하면 균열부백태	#45
103	영천	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#46
104	영천	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#47
105	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#48
106	영천	반정교(A1)	교대 백태	#49
107	영천	반정교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#50
108	영천	반정교(P1)	교각 박락	#51
109	영천	반정교(P2)	교각 파손	#52
110	영천	반정교(P2)	교각 재료분리	#53
111	영천	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#54
112	영천	반정교(P3)	교각 망상균열	#55
113	영천	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#56
114	영천	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#57
115	영천	반정교(P5)	교각 파손	#58
116	영천	반정교(P5)	교각 층분리	#59
117	영천	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#60
118	영천	반정교(P6)	교각 망상균열	#61
119	영천	반정교(P6)	교각 파손	#62
120	영천	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#63
121	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#64
122	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
123	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
124	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열부백태	#03
125	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 백태	#04
126	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 균열부백태	#05
127	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 층분리	#06
128	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 백태	#07
129	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 균열부백태	#08
130	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 층분리	#09
131	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#10

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
132	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm이상)	#11
133	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 백태	#12
134	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#13
135	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#14
136	-	영천JCT R-A교(P9)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#15
137	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#16
138	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#17
139	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 표면박리	#18
140	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#19
141	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#20
142	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 망상균열	#21
143	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 표면박리	#22
144	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#23
145	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리 및 철근노출	#24
146	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#25
147	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#26
148	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 망상균열	#27
149	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 파손	#28
150	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 백태	#29
151	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 층분리	#30
152	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#31
153	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 파손	#32
154	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 층분리	#01
155	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 백태	#02
156	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
157	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 데크플레이트 파손	#04
158	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 층분리	#05
159	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#06
160	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 층분리	#07
161	-	영천JCT R-B교(P1)	교대 파손	#08
162	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#09
163	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#10
164	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#11
165	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 표면불량	#12
166	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#13
167	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#14
168	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 망상균열	#15
169	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면박리	#16
170	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면불량	#17
171	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#18

도로교량 하자 목록(10공구 - 산하교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S1)	바닥판하면 표면열화	#01
2	상주	산하교(S1)	바닥판하면 재료분리	#02
3	상주	산하교(S6)	바닥판하면 백태	#03
4	상주	산하교(S8)	바닥판하면 층분리	#04
5	상주	산하교(S2)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	상주	산하교(S5)	거더 백태	#06
7	상주	산하교(S6)	거더 백태	#07
8	상주	산하교(S11)	거더 망상균열	#08
9	상주	산하교(S11)	거더 파손	#09
10	상주	산하교(S6)	가로보 파손	#10
11	상주	산하교(S6)	가로보 표면불량 및 철근노출	#11
12	상주	산하교(A1)	교대 채수	#12
13	상주	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	산하교(A1)	교대 파손	#14
15	상주	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	상주	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	산하교(P1)	교각 화재흔적 보수	#17
18	상주	산하교(P3)	교각 망상균열	#18
19	상주	산하교(P3)	교각 표면오염	#19
20	상주	산하교(P4)	교각 표면오염	#20
21	상주	산하교(P5)	교각 망상균열	#21
22	상주	산하교(P5)	교각 백태	#22
23	상주	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#23
24	상주	산하교(P6)	교각 굽힘	#24
25	상주	산하교(P6)	교각 파손	#25
26	상주	산하교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	상주	산하교(P7)	교각 망상균열	#27
28	상주	산하교(P8)	교각 망상균열	#28
29	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29
30	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#30
31	상주	산하교(P10)	교각 망상균열	#31
32	상주	산하교(P10)	교각 파손	#32
33	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태 보수	#33
34	영천	산하교(S1)	바닥판하면 층분리	#34
35	영천	산하교(S2)	바닥판하면 균열부 백태	#35
36	영천	산하교(S8)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#36
37	영천	산하교(S9)	바닥판하면 파손	#37
38	영천	산하교(S1)	거더 파손	#38
39	영천	산하교(S11)	거더 파손 및 철근노출	#39
40	영천	산하교(S8)	가로보 백태	#40
41	영천	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#41

도로교량 하자 목록(10공구 - 산하교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
42	영천	산하교(A1)	교대 이격	#42
43	영천	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#43
44	영천	산하교(A2)	교대 이격	#44
45	영천	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#45
46	영천	산하교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#46
47	영천	산하교(P5)	교각 표면오염	#47
48	영천	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#48
49	영천	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#49
50	영천	산하교(P6)	교각 굴침	#50
51	영천	산하교(P7)	교각 망상균열	#51
52	영천	산하교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#52
53	영천	산하교(P8)	교각 망상균열	#53
54	영천	산하교(P8)	교각 백태	#54
55	영천	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#55
56	영천	산하교(P9)	교각 파손	#56
57	영천	산하교(P10)	교각 망상균열	#57

사진대지

점검위치	상주	산하교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 표면열화		
				

점검위치	상주	산하교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(S6)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 백태		
				


점검위치	상주	산하교(S8)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(S2)	사진번호	#05
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(S5)	사진번호	#06
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(S6)	사진번호	#07
점검내용		거더 백태		
				

점검위치	상주	산하교(S11)	사진번호	#08
점검내용		거더 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(S11)	사진번호	#09
점검내용		거더 파손		



점검위치	상주	산하교(S6)	사진번호	#10
점검내용		가로보 파손		



사진대지

점검위치	상주	산하교(S6)	사진번호	#11
점검내용		가로보 표면불량 및 철근노출		
				

점검위치	상주	산하교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 체수		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(A2)	사진번호	#15
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(P1)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P1)	사진번호	#17
점검내용		교각 화재흔적 보수		
				

점검위치	상주	산하교(P3)	사진번호	#18
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P3)	사진번호	#19
점검내용	교각 표면오염			



점검위치	상주	산하교(P4)	사진번호	#20
점검내용	교각 표면오염			



사진대지

점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#21
점검내용		교각 망상균열		



점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#22
점검내용		교각 백태		




사진대지

점검위치	상주	산하교(P6)	사진번호	#23
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(P6)	사진번호	#24
점검내용		교각 균힘		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P6)	사진번호	#25
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	상주	산하교(P7)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P7)	사진번호	#27
점검내용		교각 망상균열		



점검위치	상주	산하교(P8)	사진번호	#28
점검내용		교각 망상균열		



사진대지

점검위치	상주	산하교(P9)	사진번호	#29
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(P9)	사진번호	#30
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				


사진대지

점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#31
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#32
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#33
점검내용		바닥판하면 백태 보수		
				

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#34
점검내용		바닥판하면 층분리		
				


사진대지

점검위치	영천	산하교(S2)	사진번호	#35
점검내용		바닥판하면 균열부 백태		
				

점검위치	영천	산하교(S8)	사진번호	#36
점검내용		바닥판하면 파손 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(S9)	사진번호	#37
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#38
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(S11)	사진번호	#39
점검내용		거더 파손 및 철근노출		
				

점검위치	영천	산하교(S8)	사진번호	#40
점검내용		가로보 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(A1)	사진번호	#41
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(A1)	사진번호	#42
점검내용		교대 이격		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(A2)	사진번호	#43
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(A2)	사진번호	#44
점검내용		교대 이격		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P1)	사진번호	#45
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(P5)	사진번호	#46
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P5)	사진번호	#47
점검내용		교각 표면오염		

점검위치	영천	산하교(P6)	사진번호	#48
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		

사진대지

점검위치	영천	산하교(P6)	사진번호	#49
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		



점검위치	영천	산하교(P6)	사진번호	#50
점검내용		교각 균열		



사진대지

점검위치	영천	산하교(P7)	사진번호	#51
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#52
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#53
점검내용	교각 망상균열			



점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#54
점검내용	교각 백태			



사진대지

점검위치	영천	산하교(P9)	사진번호	#55
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(P9)	사진번호	#56
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P10)	사진번호	#57
점검내용		교각 망상균열		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 반정교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#01
2	상주	반정교(S3)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	반정교(S4)	바닥판하면 균열부백태	#03
4	상주	반정교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#04
5	상주	반정교(S5)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#05
6	상주	반정교(S5)	바닥판하면 백태	#06
7	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열부백태	#08
9	상주	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#09
10	상주	반정교(S6)	바닥판하면 백태	#10
11	상주	반정교(S7)	바닥판하면 균열부백태	#11
12	상주	반정교(S7)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	상주	반정교(S7)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#13
14	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#14
15	상주	반정교(A1)	교대 누수흔적	#15
16	상주	반정교(A1)	교대 실란트이격	#16
17	상주	반정교(P1)	교각 박락	#17
18	상주	반정교(P1)	교각 재료분리	#18
19	상주	반정교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	상주	반정교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#20
21	상주	반정교(P2)	교각 파손	#21
22	상주	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	상주	반정교(P3)	교각 박락	#23
24	상주	반정교(P3)	교각 층분리	#24
25	상주	반정교(P3)	교각 망상균열	#25
26	상주	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	상주	반정교(P4)	교각 망상균열	#27
28	상주	반정교(P4)	교각 파손	#28
29	상주	반정교(P4)	교각 박락	#29
30	상주	반정교(P4)	교각 표면열화	#30
31	상주	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#32
33	상주	반정교(P5)	교각 파손	#33
34	상주	반정교(P5)	교각 박락	#34
35	상주	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	상주	반정교(P6)	교각 망상균열	#36
37	상주	반정교(P6)	교각 파손	#37
38	상주	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	영천	반정교(P7)	교각 페콘크리트퇴적	#39
40	상주	반정교(P7)	교각 백태	#40
41	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#41
42	영천	반정교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#42

도로교량 하자 목록(10공구 - 반정교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
43	영천	반정교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#43
44	영천	반정교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#44
45	영천	반정교(S6)	바닥판하면 균열부백태	#45
46	영천	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)	#46
47	영천	반정교(S6)	바닥판하면 데크플레이트 백태	#47
48	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#48
49	영천	반정교(A1)	교대 백태	#49
50	영천	반정교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#50
51	영천	반정교(P1)	교각 박락	#51
52	영천	반정교(P2)	교각 파손	#52
53	영천	반정교(P2)	교각 재료분리	#53
54	영천	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#54
55	영천	반정교(P3)	교각 망상균열	#55
56	영천	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#56
57	영천	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#57
58	영천	반정교(P5)	교각 파손	#58
59	영천	반정교(P5)	교각 층분리	#59
60	영천	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#60
61	영천	반정교(P6)	교각 망상균열	#61
62	영천	반정교(P6)	교각 파손	#62
63	영천	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#63
64	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#64

사진대지

점검위치	상주	반정교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 박락 및 철근노출		
				

점검위치	상주	반정교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S4)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	상주	반정교(S5)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S5)	사진번호	#05
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 백태		
				

점검위치	상주	반정교(S5)	사진번호	#06
점검내용		바닥판하면 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S6)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	반정교(S6)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S6)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 백태		
				

점검위치	상주	반정교(S6)	사진번호	#10
점검내용		바닥판하면 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S7)	사진번호	#11
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	상주	반정교(S7)	사진번호	#12
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지


점검위치	상주	반정교(S7)	사진번호	#13
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 백태		
				
점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#15
점검내용		교대 누수흔적		



점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#16
점검내용		교대 실란트이격		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P1)	사진번호	#17
점검내용		교각 박락		
				

점검위치	상주	반정교(P1)	사진번호	#18
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P2)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	반정교(P2)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P2)	사진번호	#21
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#22
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#23
점검내용		교각 박락		



점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#24
점검내용		교각 층분리		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#25
점검내용		교각 망상균열		
				


점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#27
점검내용		교각 망상균열		



점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#28
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#29
점검내용		교각 박락		



점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#30
점검내용		교각 표면열화		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#31
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#32
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#33
점검내용		교각 파손		



점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#34
점검내용		교각 박락		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#35
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#36
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#37
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	상주	반정교(P7)	사진번호	#38
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#39
점검내용		교각 페콘크리트퇴적		
				

점검위치	상주	반정교(P7)	사진번호	#40
점검내용		교각 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#41
점검내용		교각 재료분리		
				

점검위치	영천	반정교(S1)	사진번호	#42
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(S3)	사진번호	#43
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	영천	반정교(S5)	사진번호	#44
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(S6)	사진번호	#45
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	영천	반정교(S6)	사진번호	#46
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(S6)	사진번호	#47
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 백태		
				

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#48
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#49
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	반정교(P1)	사진번호	#50
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P1)	사진번호	#51
점검내용		교각 박락		
				

점검위치	영천	반정교(P2)	사진번호	#52
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P2)	사진번호	#53
점검내용		교각 재료분리		
				

점검위치	영천	반정교(P3)	사진번호	#54
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P3)	사진번호	#55
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	반정교(P4)	사진번호	#56
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#57
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#58
점검내용		교각 파손		
				


사진대지

점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#59
점검내용		교각 층분리		
				

점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#60
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#61
점검내용		교각 망상균열		



점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#62
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#63
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				


점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#64
점검내용		교각 재료분리		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-A교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열부백태	#03
4	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 백태	#04
5	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 균열부백태	#05
6	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 층분리	#06
7	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 백태	#07
8	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 균열부백태	#08
9	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 층분리	#09
10	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 백태	#12
13	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#14
15	-	영천JCT R-A교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#17
18	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 표면박리	#18
19	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#20
21	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 망상균열	#21
22	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 표면박리	#22
23	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#23
24	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리 및 철근노출	#24
25	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#25
26	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#26
27	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 망상균열	#27
28	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 파손	#28
29	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 백태	#29
30	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 층분리	#30
31	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 파손	#32

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S9)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(S11)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S11)	사진번호	#03
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 균열부백태
------	-------------



점검위치	-	영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#04
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 백태
------	----------



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#05
점검내용	바닥판하면 균열부백태		
			
점검위치	- 영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#06
점검내용	바닥판하면 층분리		
			

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#07
------	-------------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 백태
------	----------



점검위치	- 영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#08
------	-------------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 균열부백태
------	-------------



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(A2)	사진번호	#12
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P8)	사진번호	#13
------	---	----------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



점검위치	-	영천JCT R-A교(P8)	사진번호	#14
------	---	----------------	------	-----

점검내용	교각 철근노출, 피복부족
------	---------------



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P9)	사진번호	#15
------	------------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



점검위치	- 영천JCT R-A교(P10)	사진번호	#16
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



사진대지


점검위치	-	영천JCT R-A교(P10)	사진번호	#17
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)
------	-------------------



점검위치	-	영천JCT R-A교(P10)	사진번호	#18
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	교각 표면박리
------	---------



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#21
점검내용	교각 망상균열		
			
점검위치	- 영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#22
점검내용	교각 표면박리		
			

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P11)	사진번호
			#23

점검내용	교각 재료분리
------	---------



점검위치	-	영천JCT R-A교(P11)	사진번호
			#24

점검내용	교각 재료분리 및 철근노출
------	----------------



사진대지


점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#25
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#26
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)
------	-------------------



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#27
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 망상균열
------	---------



점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#28
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 파손
------	-------



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#29
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 백태
------	-------



점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#30
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 층분리
------	--------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#31
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#32
점검내용		교각 파손		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-B교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 층분리	#01
2	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 백태	#02
3	-	영천JCT R-B교(S1)	바닥판하면 파손 및 철근노출	#03
4	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 데크플레이트 파손	#04
5	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 층분리	#05
6	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 층분리	#07
8	-	영천JCT R-B교(P1)	교대 파손	#08
9	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#10
11	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 표면불량	#12
13	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#14
15	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 망상균열	#15
16	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면박리	#16
17	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면불량	#17
18	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#18

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 백태		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(S1)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 파손 및 철근노출		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(S4)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 데크플레이트 파손		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(S4)	사진번호	#05
점검내용		바닥판하면 층분리		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				


사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 충분리		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교대 파손		
				


사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#09
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				


사진대지

점검위치	- 3천JCT R-B교(P2)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	- 3천JCT R-B교(P2)	사진번호	#12
점검내용	교각 표면불량		
			

사진대지

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#13
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#14
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#15
점검내용	교각 망상균열		
			

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#16
점검내용	교각 표면박리		
			

사진대지

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#17
점검내용	교각 표면불량		



점검위치	- 5천JCT R-B교(P3)	사진번호	#18
점검내용	교각 백태		

