

도로터널 하자 목록(4공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 굽힘	#04
5	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#05
6	상주	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 실란트 파손	#06
7	상주	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 철근부식	#07
8	상주	산법터널(S40)	라이닝 콘크리트 표면오염	#08
9	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#10
11	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11
12	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#12
13	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#13
14	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 파손	#14
15	영천	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 표면오염	#15
16	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
17	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
18	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
19	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 백태	#04
20	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락	#05
21	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 파손, 박락	#06
22	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#07
23	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
24	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
25	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 망상균열	#10
26	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#11
27	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 백태	#12
28	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#13
29	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 표면불량	#14
30	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 파손	#15

도로터널 하자 목록(4공구 - 불로터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 굽힘	#04
5	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#05
6	상주	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 실란트 파손	#06
7	상주	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 철근부식	#07
8	상주	산법터널(S40)	라이닝 콘크리트 표면오염	#08
9	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#10
11	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11
12	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#12
13	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#13
14	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 파손	#14
15	영천	산법터널(S1)	라이닝 콘크리트 표면오염	#15

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 굽힘		
				

사진대지

점검위치	상주 산법터널(S1~S40)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
			
점검위치	상주 산법터널(S1)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 실란트 파손		
			

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 철근부식		
				

점검위치	상주	산법터널(S40)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 표면오염		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				
점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 표면오염		
				

도로터널 하자 목록(4공구 - 중구터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 백태	#04
5	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락	#05
6	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 파손, 박락	#06
7	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#07
8	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 망상균열	#10
11	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#11
12	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 백태	#12
13	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#13
14	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 표면불량	#14
15	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 파손	#15

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				


사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 파손, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				


사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	영천 호터널(S1~S18)	사진번호	#13
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
			

점검위치	영천 호터널(S1~S18)	사진번호	#14
점검내용	라이닝 콘크리트 표면불량		
			

사진대지

점검위치	영천 호터널(S1~S18)	사진번호	#15
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		
			