

도로터널 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#03
4	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
5	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 박락	#05
6	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 표면불량	#06
7	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
9	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#09
10	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 파손	#10
11	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11
12	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
13	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
14	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 백태	#03
15	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#04
16	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박리	#05
17	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#06
18	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
19	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
20	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#09
21	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#10
22	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#11
23	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 마감재박리	#12
24	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 파손	#13
25	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
26	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
27	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
28	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
29	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 들뜸	#05
30	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박락	#06
31	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 파손	#07
32	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박리	#08
33	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#09
34	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#10
35	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#11
36	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 망상균열	#12
37	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#13
38	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#14
39	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 박락	#15
40	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 파손	#16
41	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 굴침	#17
42	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#18

도로터널 하자 목록(5공구 - 불로터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#03
4	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
5	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 박락	#05
6	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 표면불량	#06
7	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
9	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#09
10	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 파손	#10
11	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 표면불량		
				

사진대지

점검위치	영천	불로터널(S1~S50)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	불로터널(S1~S50)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천 콜로터널(S1~S50	사진번호	#09
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
			

점검위치	영천 콜로터널(S1~S50	사진번호	#10
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		
			

사진대지

점검위치	영천 톨로터널(S1~S50	사진번호	#11
점검내용	라이닝 콘크리트 망상균열		
			

도로터널 하자 목록(5공구 - 중구터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 백태	#03
4	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#04
5	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박리	#05
6	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#06
7	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
9	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#09
10	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#10
11	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#11
12	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 마감재박리	#12
13	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 파손	#13

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 박리		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	영천 중구터널(S1~S45)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	
			

점검위치	영천 중구터널(S1~S45)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	
			

사진대지

점검위치	영천 중구터널(S1~S45	사진번호	#09
점검내용	라이닝 콘크리트 망상균열		
			

점검위치	영천 중구터널(S1~S45	사진번호	#10
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
			

사진대지

점검위치	영천 중구터널(S1~S45	사진번호	#11
점검내용	라이닝 콘크리트 박락		
			

점검위치	영천 중구터널(S1~S45	사진번호	#12
점검내용	라이닝 콘크리트 마감재박리		
			

사진대지

점검위치	영천 중구터널(S1~S45)	사진번호	#13
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		
			

도로교량 하자 목록(5공구 - 효령터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
5	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 들뜸	#05
6	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박락	#06
7	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 파손	#07
8	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박리	#08
9	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#09
10	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 망상균열	#12
13	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#13
14	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#14
15	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 박락	#15
16	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 파손	#16
17	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 굴힘	#17
18	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#18

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 들뜸		
				
점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				


사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#11
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
			

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#12
점검내용	라이닝 콘크리트 망상균열		
			

사진대지

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태	
			

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	
			

사진대지

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 박락	
			

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#16
점검내용		라이닝 콘크리트 파손	
			

사진대지

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#17
점검내용	라이닝 콘크리트 균열		
			

점검위치	영천 2령터널(S1~S10)	사진번호	#18
점검내용	라이닝 콘크리트 누수흔적		
			