

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	금매교(S7)	거더 파손 보수	#01
2	상주	금매교(A1)	교대 누수흔적	#02
3	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#04
5	상주	금매교(A2)	교대 균열부백태 보수	#05
6	상주	금매교(A2)	교대 파손	#06
7	상주	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	금매교(P2)	교각 표면열화 보수	#08
9	상주	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#09
10	상주	금매교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	영천	금매교(S5)	바닥판하면 재료분리	#11
12	영천	금매교(S1)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	금매교(A1)	교대 법면세굴	#13
14	영천	금매교(A1)	교대 자재적치 보수	#14
15	영천	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#15
16	영천	금매교(A2)	교대 균열부백태	#16
17	영천	금매교(A2)	교대 파손 보수	#17
18	영천	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#18
19	영천	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#19
20	상주	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#01
21	상주	가호교(A1)	교대 체수	#02
22	상주	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
23	상주	가호교(A2)	교대 누수흔적	#04
24	상주	가호교(P1)	교각 망상균열	#05
25	영천	가호교(S2)	바닥판하면 균열부백태	#06
26	영천	가호교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#07
27	영천	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#08
28	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
29	영천	가호교(A2)	교대 누수흔적	#10
30	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
31	영천	가호교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
32	영천	가호교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13

도로교량 하자 목록(6공구 - 금매교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	금매교(S7)	거더 파손 보수	#01
2	상주	금매교(A1)	교대 누수흔적	#02
3	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#04
5	상주	금매교(A2)	교대 균열부백태 보수	#05
6	상주	금매교(A2)	교대 파손	#06
7	상주	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	금매교(P2)	교각 표면열화 보수	#08
9	상주	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#09
10	상주	금매교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	영천	금매교(S5)	바닥판하면 재료분리	#11
12	영천	금매교(S1)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	금매교(A1)	교대 법면세굴	#13
14	영천	금매교(A1)	교대 자재적치 보수	#14
15	영천	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#15
16	영천	금매교(A2)	교대 균열부백태	#16
17	영천	금매교(A2)	교대 파손 보수	#17
18	영천	금매교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#18
19	영천	금매교(P2)	교각 페콘크리트퇴적	#19

사진대지

점검위치	상주	금매교(S7)	사진번호	#01
점검내용		거더 파손 보수		



점검위치	상주	금매교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 누수흔적		



사진대지

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 균열부백태 보수			



점검위치	상주	금매교(A2)	사진번호	#06
점검내용	교대 파손			



사진대지

점검위치	상주	금매교(P1)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#08
점검내용		교각 표면열화 보수		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#09
점검내용		교각 페콘크리트퇴적		
				

점검위치	상주	금매교(P6)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(S5)	사진번호	#11
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	영천	금매교(S1)	사진번호	#12
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 법면세굴		



점검위치	영천	금매교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 자재적치 보수		



사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#15
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#16
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#17
점검내용		교대 파손 보수		
				

점검위치	영천	금매교(P1)	사진번호	#18
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(P2)	사진번호	#19
점검내용		교각 페콘크리트퇴적		
				

도로교량 하자 목록(6공구 - 가호교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#01
2	상주	가호교(A1)	교대 체수	#02
3	상주	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#03
4	상주	가호교(A2)	교대 누수흔적	#04
5	상주	가호교(P1)	교각 망상균열	#05
6	영천	가호교(S2)	바닥판하면 균열부백태	#06
7	영천	가호교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#07
8	영천	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#08
9	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
10	영천	가호교(A2)	교대 누수흔적	#10
11	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	영천	가호교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	가호교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13

사진대지

점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		



점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 체수		



사진대지

점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		



점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 누수흔적		



사진대지

점검위치	상주	가호교(P1)	사진번호	#05
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	가호교(S2)	사진번호	#06
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(S3)	사진번호	#07
점검내용	바닥판하면 균열부백태			



점검위치	영천	가호교(A1)	사진번호	#08
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수			



사진대지

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		



점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 누수흔적		



사진대지

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	가호교(P1)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	가호교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				