

도로교량 하자 목록(7공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	화남교(S2)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	화남교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#03
4	상주	화남교(S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#04
5	상주	화남교(A1)	교대 누수흔적	#05
6	상주	화남교(A2)	교대 페콘크리트퇴적	#06
7	상주	화남교(A2)	교대 파손 보수	#07
8	상주	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	상주	화남교(P1)	교각 파손	#10
11	상주	화남교(P1)	교각 망상균열	#11
12	상주	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	상주	화남교(P2)	교각 망상균열	#13
14	상주	화남교(P2)	교각 파손	#14
15	상주	화남교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	영천	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#16
17	영천	화남교(A1)	교대 누수흔적	#17
18	영천	화남교(A1)	보수부 망상균열	#18
19	영천	화남교(A2)	교대 백태	#19
20	영천	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	화남교(P1)	교각 표면박리	#21
22	영천	화남교(P1)	교각 망상균열	#22
23	영천	화남교(P1)	교각 백태	#23
24	영천	화남교(P1)	교각 파손	#24
25	영천	화남교(P1)	교각 층분리	#25
26	영천	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#27
28	영천	화남교(P2)	교각 망상균열	#28
29	영천	화남교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29

도로교량 하자 목록(7공구 - 화남교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	화남교(S2)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	화남교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#03
4	상주	화남교(S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#04
5	상주	화남교(A1)	교대 누수흔적	#05
6	상주	화남교(A2)	교대 페콘크리트퇴적	#06
7	상주	화남교(A2)	교대 파손 보수	#07
8	상주	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	상주	화남교(P1)	교각 파손	#10
11	상주	화남교(P1)	교각 망상균열	#11
12	상주	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	상주	화남교(P2)	교각 망상균열	#13
14	상주	화남교(P2)	교각 파손	#14
15	상주	화남교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	영천	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#16
17	영천	화남교(A1)	교대 누수흔적	#17
18	영천	화남교(A1)	보수부 망상균열	#18
19	영천	화남교(A2)	교대 백태	#19
20	영천	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	화남교(P1)	교각 표면박리	#21
22	영천	화남교(P1)	교각 망상균열	#22
23	영천	화남교(P1)	교각 백태	#23
24	영천	화남교(P1)	교각 파손	#24
25	영천	화남교(P1)	교각 층분리	#25
26	영천	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#27
28	영천	화남교(P2)	교각 망상균열	#28
29	영천	화남교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#29

사진대지

점검위치	상주	화남교(S2)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	화남교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(S3)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	상주	화남교(S4)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 누수흔적		
				


점검위치	상주	화남교(A2)	사진번호	#06
점검내용		교대 폐콘크리트퇴적		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 파손 보수		
				

점검위치	상주	화남교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(P1)	사진번호	#09
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	화남교(P1)	사진번호	#10
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(P1)	사진번호	#11
점검내용		교각 망상균열		
				


점검위치	상주	화남교(P2)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	화남교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(P3)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	화남교(S3)	사진번호	#16
점검내용		바닥판하면 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	화남교(A1)	사진번호	#17
점검내용		교대 누수흔적		



점검위치	영천	화남교(A1)	사진번호	#18
점검내용		보수부 망상균열		



사진대지

점검위치	영천	화남교(A2)	사진번호	#19
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#21
점검내용		교각 표면박리		
				

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#22
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#23
점검내용		교각 백태		




점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#24
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#25
점검내용		교각 층분리		
				

점검위치	영천	화남교(P2)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	화남교(P2)	사진번호	#27
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	화남교(P3)	사진번호	#28
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				