

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	고현천교(S4)	바닥판하면 파손	#01
2	상주	고현천교(S6)	바닥판하면 파손 및 재료분리	#02
3	상주	고현천교(S1)	거더 박리	#03
4	상주	고현천교(S2)	거더 파손 보수	#04
5	상주	고현천교(S3)	거더 박리	#05
6	상주	고현천교(S7)	거더 파손	#06
7	상주	고현천교(S9)	거더 파손	#07
8	상주	고현천교(S10)	거더 재료분리	#08
9	상주	고현천교(S1)	가로보 재료분리	#09
10	상주	고현천교(S2)	가로보 재료분리	#10
11	상주	고현천교(S6)	가로보 재료분리	#11
12	상주	고현천교(S6)	가로보 재료분리 및 철근노출	#12
13	상주	고현천교(S11)	가로보 재료분리	#13
14	상주	고현천교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	상주	고현천교(A1)	교대 누수흔적	#15
16	상주	고현천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	-	고현천교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	-	고현천교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	-	고현천교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#19
20	-	고현천교(P3)	교각 망상균열	#20
21	-	고현천교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#21
22	-	고현천교(P4)	교각 망상균열	#22
23	-	고현천교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#23
24	-	고현천교(P5)	교각 망상균열	#24
25	-	고현천교(P5)	교각 건설자재방치	#25
26	-	고현천교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	-	고현천교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#27
28	-	고현천교(P6)	교각 망상균열	#28
29	-	고현천교(P6)	교각 이물질퇴적	#29
30	-	고현천교(P6)	교각 누수흔적	#30
31	-	고현천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	-	고현천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#32
33	-	고현천교(P7)	교각 망상균열	#33
34	-	고현천교(P7)	교각 박리	#34
35	-	고현천교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	-	고현천교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#36
37	-	고현천교(P8)	교각 체수	#37
38	-	고현천교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	-	고현천교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#39
40	-	고현천교(P9)	교각 망상균열	#40
41	-	고현천교(P9)	교각 체수	#41
42	-	고현천교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#42

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
43	-	고현천교(P10)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#43
44	-	고현천교(P10)	교각 층분리	#44
45	-	고현천교(P10)	교각 백태	#45
46	-	고현천교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#46
47	-	고현천교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#47
48	-	고현천교(P11)	교각 파손	#48
49	영천	고현천교(S8)	바닥판하면 재료분리	#49
50	영천	고현천교(S3)	거더 망상균열	#50
51	영천	고현천교(S7)	거더 망상균열	#51
52	영천	고현천교(S1)	가로보 재료분리	#52
53	영천	고현천교(S2)	가로보 재료분리	#53
54	영천	고현천교(S2)	가로보 층분리	#54
55	영천	고현천교(S3)	가로보 재료분리	#55
56	영천	고현천교(S5)	가로보 망상균열	#56
57	영천	고현천교(S6)	가로보 재료분리	#57
58	영천	고현천교(S8)	가로보 재료분리	#58
59	영천	고현천교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#59
60	영천	고현천교(A1)	교대 실란트 파손	#60
61	영천	고현천교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#51
62	영천	고현천교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm이상)	#52
63	영천	고현천교(A2)	교대 망상균열	#53
64	영천	고현천교(A2)	교대 파손 및 철근노출	#54
65	영천	고현천교(A2)	교대 누수흔적	#65

도로교량 하자 목록(9공구 - 고현천교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	고현천교(S4)	바닥판하면 파손	#01
2	상주	고현천교(S6)	바닥판하면 파손 및 재료분리	#02
3	상주	고현천교(S1)	거더 박리	#03
4	상주	고현천교(S2)	거더 파손 보수	#04
5	상주	고현천교(S3)	거더 박리	#05
6	상주	고현천교(S7)	거더 파손	#06
7	상주	고현천교(S9)	거더 파손	#07
8	상주	고현천교(S10)	거더 재료분리	#08
9	상주	고현천교(S1)	가로보 재료분리	#09
10	상주	고현천교(S2)	가로보 재료분리	#10
11	상주	고현천교(S6)	가로보 재료분리	#11
12	상주	고현천교(S6)	가로보 재료분리 및 철근노출	#12
13	상주	고현천교(S11)	가로보 재료분리	#13
14	상주	고현천교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	상주	고현천교(A1)	교대 누수흔적	#15
16	상주	고현천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	-	고현천교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	-	고현천교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	-	고현천교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#19
20	-	고현천교(P3)	교각 망상균열	#20
21	-	고현천교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#21
22	-	고현천교(P4)	교각 망상균열	#22
23	-	고현천교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#23
24	-	고현천교(P5)	교각 망상균열	#24
25	-	고현천교(P5)	교각 건설자재방치	#25
26	-	고현천교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	-	고현천교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#27
28	-	고현천교(P6)	교각 망상균열	#28
29	-	고현천교(P6)	교각 이물질퇴적	#29
30	-	고현천교(P6)	교각 누수흔적	#30
31	-	고현천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	-	고현천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#32
33	-	고현천교(P7)	교각 망상균열	#33
34	-	고현천교(P7)	교각 박리	#34
35	-	고현천교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	-	고현천교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#36
37	-	고현천교(P8)	교각 체수	#37
38	-	고현천교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	-	고현천교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#39
40	-	고현천교(P9)	교각 망상균열	#40
41	-	고현천교(P9)	교각 체수	#41
42	-	고현천교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#42

도로교량 하자 목록(9공구 - 고현천교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
43	-	고현천교(P10)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#43
44	-	고현천교(P10)	교각 층분리	#44
45	-	고현천교(P10)	교각 백태	#45
46	-	고현천교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#46
47	-	고현천교(P11)	교각 균열 (cw=0.3mm이상)	#47
48	-	고현천교(P11)	교각 파손	#48
49	영천	고현천교(S8)	바닥판하면 재료분리	#49
50	영천	고현천교(S3)	거더 망상균열	#50
51	영천	고현천교(S7)	거더 망상균열	#51
52	영천	고현천교(S1)	가로보 재료분리	#52
53	영천	고현천교(S2)	가로보 재료분리	#53
54	영천	고현천교(S2)	가로보 층분리	#54
55	영천	고현천교(S3)	가로보 재료분리	#55
56	영천	고현천교(S5)	가로보 망상균열	#56
57	영천	고현천교(S6)	가로보 재료분리	#57
58	영천	고현천교(S8)	가로보 재료분리	#58
59	영천	고현천교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#59
60	영천	고현천교(A1)	교대 실란트 파손	#60
61	영천	고현천교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#51
62	영천	고현천교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm이상)	#52
63	영천	고현천교(A2)	교대 망상균열	#53
64	영천	고현천교(A2)	교대 파손 및 철근노출	#54
65	영천	고현천교(A2)	교대 누수흔적	#65

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S4)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손 및 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S1)	사진번호	#03
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	고현천교(S2)	사진번호	#04
점검내용		거더 파손 보수		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S3)	사진번호	#05
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	고현천교(S7)	사진번호	#06
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S9)	사진번호	#07
점검내용		거더 파손		



점검위치	상주	고현천교(S10)	사진번호	#08
점검내용		거더 재료분리		



사진대지

점검위치	상주	고현천교(S1)	사진번호	#09
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(S2)	사진번호	#10
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#11
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#12
점검내용		가로보 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S11)	사진번호	#13
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(A1)	사진번호	#15
점검내용		교대 누수흔적		
				

점검위치	상주	고현천교(A2)	사진번호	#16
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P1)	사진번호	#17
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#18
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P3)	사진번호	#20
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P4)	사진번호	#21
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P4)	사진번호	#22
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#23
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#24
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#25
점검내용		교각 건설자재방치		
				

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#27
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#28
점검내용	교각 망상균열			



사진대지

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#29
점검내용	교각 이물질퇴적			



점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#30
점검내용	교각 누수흔적			



사진대지

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#31
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#32
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#33
점검내용	교각 망상균열			



점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#34
점검내용	교각 박리			



사진대지

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#35
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#36
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#37
점검내용		교각 체수		
				

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#38
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#39
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#40
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#41
점검내용		교각 체수		
				

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#42
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#43
점검내용	교각 균열($cw=0.3\text{mm}$ 이상)			



점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#44
점검내용	교각 층분리			



사진대지

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#45
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#46
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#47
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#48
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S8)	사진번호	#49
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S3)	사진번호	#50
점검내용		거더 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S7)	사진번호	#51
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(S1)	사진번호	#52
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S2)	사진번호	#53
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S2)	사진번호	#54
점검내용		가로보 층분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S3)	사진번호	#55
점검내용	가로보 재료분리			
				

점검위치	영천	고현천교(S5)	사진번호	#56
------	----	----------	------	-----

점검내용	가로보 망상균열
------	----------



사진대지

점검위치	영천	고현천교(S6)	사진번호	#57
점검내용		가로보 재료분리		



점검위치	영천	고현천교(S8)	사진번호	#58
점검내용		가로보 재료분리		



사진대지

점검위치	영천	고현천교(A1)	사진번호	#59
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	고현천교(A1)	사진번호	#60
점검내용		교대 실란트파손		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#61
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#62
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		



사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#63
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#64
점검내용		교대 파손 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#65
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				