

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S1)	바닥판하면 표면열화	#01
2	상주	산하교(S2)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	산하교(S11)	거더 망상균열	#03
4	상주	산하교(S6)	가로보 파손	#04
5	상주	산하교(A1)	교대 체수	#05
6	상주	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	상주	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	산하교(P1)	교각 화재흔적 보수	#08
9	상주	산하교(P3)	교각 망상균열	#09
10	상주	산하교(P5)	교각 망상균열	#10
11	상주	산하교(P5)	교각 백태	#11
12	상주	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	상주	산하교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	산하교(P8)	교각 미세망상균열	#14
15	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	상주	산하교(P10)	교각 망상균열	#16
17	상주	산하교(P10)	교각 파손	#17
18	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태 보수	#18
19	영천	산하교(S11)	거더 파손 및 철근노출	#19
20	영천	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	산하교(A1)	교대 이격	#21
22	영천	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	영천	산하교(A2)	교대 이격	#23
24	영천	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
25	영천	산하교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#25
26	영천	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	산하교(P7)	교각 망상균열	#27
28	영천	산하교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	영천	산하교(P8)	교각 망상균열	#29
30	영천	산하교(P8)	교각 백태	#30
31	영천	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	영천	산하교(P10)	교각 망상균열	#32
33	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#01
34	상주	반정교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
35	상주	반정교(S4)	바닥판하면 균열부백태	#03
36	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#04
37	상주	반정교(A1)	교대 누수흔적	#05
38	상주	반정교(A1)	교대 실란트이격	#06
39	상주	반정교(P1)	교각 박락	#07
40	상주	반정교(P1)	교각 재료분리	#08
41	상주	반정교(P2)	교각 파손	#09
42	상주	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
43	상주	반정교(P3)	교각 박락	#11
44	상주	반정교(P3)	교각 박리	#12
45	상주	반정교(P3)	교각 망상균열	#13
46	상주	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
47	상주	반정교(P4)	교각 망상균열	#15
48	상주	반정교(P4)	교각 파손	#16
49	상주	반정교(P4)	교각 표면열화	#17
50	상주	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
51	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#19
52	상주	반정교(P5)	교각 파손	#20
53	상주	반정교(P5)	교각 박락	#21
54	상주	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#22
55	상주	반정교(P6)	교각 망상균열	#23
56	상주	반정교(P7)	교각 파손	#24
57	상주	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#25
58	영천	반정교(S1)	교각 페콘크리트퇴적	#26
59	영천	반정교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#27
60	영천	반정교(S4)	바닥판하면 균열부백태	#28
61	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#29
62	영천	반정교(A1)	교대 백태	#30
63	영천	반정교(P1)	교각 박락	#31
64	영천	반정교(P2)	교각 파손	#32
65	영천	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#33
66	영천	반정교(P3)	교각 망상균열	#34
67	영천	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
68	영천	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#36
69	영천	반정교(P5)	교각 파손	#37
70	영천	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
71	영천	반정교(P6)	교각 망상균열	#39
72	영천	반정교(P6)	교각 파손	#40
73	영천	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#41
74	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#42
75	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
76	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열부백태	#02
77	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 백태	#03
78	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 균열부백태	#04
79	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 박리	#05
80	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 백태	#06
81	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 균열부백태	#07
82	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 박리	#08
83	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#09
84	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#10

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
85	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 백태	#11
86	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
87	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#13
88	-	영천JCT R-A교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
89	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
90	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#16
91	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 표면박리	#17
92	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
93	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#19
94	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 망상균열	#20
95	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 표면박리	#21
96	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#22
97	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리 및 철근노출	#23
98	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
99	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#25
100	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 망상균열	#26
101	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 파손	#27
102	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 백태	#28
103	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 표면박리	#29
104	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#30
105	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박리	#01
106	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박락	#02
107	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
108	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#04
109	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 표면불량	#05
110	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
111	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#07
112	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면박리	#08
113	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면불량	#09
114	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#10

도로교량 하자 목록(10공구 - 산하교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S1)	바닥판하면 표면열화	#01
2	상주	산하교(S2)	거더 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	산하교(S11)	거더 망상균열	#03
4	상주	산하교(S6)	가로보 파손	#04
5	상주	산하교(A1)	교대 체수	#05
6	상주	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	상주	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	산하교(P1)	교각 화재흔적 보수	#08
9	상주	산하교(P3)	교각 망상균열	#09
10	상주	산하교(P5)	교각 망상균열	#10
11	상주	산하교(P5)	교각 백태	#11
12	상주	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	상주	산하교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	산하교(P8)	교각 미세망상균열	#14
15	상주	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	상주	산하교(P10)	교각 망상균열	#16
17	상주	산하교(P10)	교각 파손	#17
18	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태 보수	#18
19	영천	산하교(S11)	거더 파손 및 철근노출	#19
20	영천	산하교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	산하교(A1)	교대 이격	#21
22	영천	산하교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	영천	산하교(A2)	교대 이격	#23
24	영천	산하교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
25	영천	산하교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#25
26	영천	산하교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	산하교(P7)	교각 망상균열	#27
28	영천	산하교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	영천	산하교(P8)	교각 망상균열	#29
30	영천	산하교(P8)	교각 백태	#30
31	영천	산하교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#31
32	영천	산하교(P10)	교각 망상균열	#32

사진대지

점검위치	상주	산하교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 표면열화		
				

점검위치	상주	산하교(S2)	사진번호	#02
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(S11)	사진번호	#03
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	상주	산하교(S6)	사진번호	#04
점검내용		가로보 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 체수		
				

점검위치	상주	산하교(A2)	사진번호	#06
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P1)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주	산하교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교각 화재흔적 보수		



사진대지

점검위치	상주	산하교(P3)	사진번호	#09
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#10
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#11
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	상주	산하교(P6)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P7)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(P8)	사진번호	#14
점검내용		교각 미세망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P9)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#16
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#17
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#18
점검내용		바닥판하면 백태 보수		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(S11)	사진번호	#19
점검내용		거더 파손 및 철근노출		
				

점검위치	영천	산하교(A1)	사진번호	#20
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(A1)	사진번호	#21
점검내용		교대 이격		
				

점검위치	영천	산하교(A2)	사진번호	#22
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(A2)	사진번호	#23
점검내용		교대 이격		
				

점검위치	영천	산하교(P1)	사진번호	#24
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P5)	사진번호	#25
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(P6)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P7)	사진번호	#27
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#28
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#29
점검내용		교각 망상균열		



점검위치	영천	산하교(P8)	사진번호	#30
점검내용		교각 백태		



사진대지

점검위치	영천	산하교(P9)	사진번호	#31
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산하교(P10)	사진번호	#32
점검내용		교각 망상균열		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 반정교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#01
2	상주	반정교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	반정교(S4)	바닥판하면 균열부백태	#03
4	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#04
5	상주	반정교(A1)	교대 누수흔적	#05
6	상주	반정교(A1)	교대 실란트이격	#06
7	상주	반정교(P1)	교각 박락	#07
8	상주	반정교(P1)	교각 재료분리	#08
9	상주	반정교(P2)	교각 파손	#09
10	상주	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	상주	반정교(P3)	교각 박락	#11
12	상주	반정교(P3)	교각 박리	#12
13	상주	반정교(P3)	교각 망상균열	#13
14	상주	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	상주	반정교(P4)	교각 망상균열	#15
16	상주	반정교(P4)	교각 파손	#16
17	상주	반정교(P4)	교각 표면열화	#17
18	상주	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#19
20	상주	반정교(P5)	교각 파손	#20
21	상주	반정교(P5)	교각 박락	#21
22	상주	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#22
23	상주	반정교(P6)	교각 망상균열	#23
24	상주	반정교(P6)	교각 파손	#24
25	상주	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#25
26	영천	반정교(P7)	교각 페콘크리트퇴적	#26
27	영천	반정교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#27
28	영천	반정교(S3)	바닥판하면 균열부백태	#28
29	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#29
30	영천	반정교(A1)	교대 백태	#30
31	영천	반정교(P1)	교각 박락	#31
32	영천	반정교(P2)	교각 파손	#32
33	영천	반정교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#33
34	영천	반정교(P3)	교각 망상균열	#34
35	영천	반정교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	영천	반정교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#36
37	영천	반정교(P5)	교각 파손	#37
38	영천	반정교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	영천	반정교(P6)	교각 망상균열	#39
40	영천	반정교(P6)	교각 파손	#40
41	영천	반정교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#41
42	영천	반정교(P7)	교각 재료분리	#42

사진대지

점검위치	상주	반정교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 박락 및 철근노출		
				

점검위치	상주	반정교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(S4)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 누수흔적		



점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 실란트이격		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P1)	사진번호	#07
점검내용		교각 박락		
				

점검위치	상주	반정교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P2)	사진번호	#09
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#11
점검내용		교각 박락		



점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#12
점검내용		교각 박리		



사진대지

점검위치	상주	반정교(P3)	사진번호	#13
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#15
점검내용	교각 망상균열			



점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#16
점검내용	교각 파손			



사진대지

점검위치	상주	반정교(P4)	사진번호	#17
점검내용		교각 표면열화		
				

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#18
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#19
------	----	---------	------	-----

점검내용	교각 재료분리
------	---------



점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#20
------	----	---------	------	-----

점검내용	교각 파손
------	-------



사진대지

점검위치	상주	반정교(P5)	사진번호	#21
점검내용		교각 박락		
				

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#22
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#23
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	반정교(P6)	사진번호	#24
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	반정교(P7)	사진번호	#25
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#26
점검내용		교각 폐콘크리트퇴적		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(S1)	사진번호	#27
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	반정교(S3)	사진번호	#28
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#29
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#30
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P1)	사진번호	#31
점검내용		교각 박락		
				

점검위치	영천	반정교(P2)	사진번호	#32
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P3)	사진번호	#33
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	영천	반정교(P3)	사진번호	#34
점검내용	교각 망상균열			



사진대지

점검위치	영천	반정교(P4)	사진번호	#35
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#36
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#37
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#38
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#39
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	반정교(P6)	사진번호	#40
점검내용		교각 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#41
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	반정교(P7)	사진번호	#42
점검내용		교각 재료분리		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-A교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	-	영천JCT R-A교(S11)	바닥판하면 균열부백태	#02
3	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 백태	#03
4	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 균열부백태	#04
5	-	영천JCT R-A교(S12)	바닥판하면 박리	#05
6	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 백태	#06
7	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 균열부백태	#07
8	-	영천JCT R-A교(S13)	바닥판하면 박리	#08
9	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#10
11	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 백태	#11
12	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#13
14	-	영천JCT R-A교(P9)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#16
17	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 표면박리	#17
18	-	영천JCT R-A교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#19
20	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 망상균열	#20
21	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 표면박리	#21
22	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#22
23	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리 및 철근노출	#23
24	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#24
25	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#25
26	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 망상균열	#26
27	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 파손	#27
28	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 백태	#28
29	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 표면박리	#29
30	-	영천JCT R-A교(P13)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#30

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S9)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(S11)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S12)	사진번호	#05
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 박리
------	----------



점검위치	-	영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#06
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 백태
------	----------



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#07
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 균열부백태
------	-------------



점검위치	-	영천JCT R-A교(S13)	사진번호	#08
------	---	-----------------	------	-----

점검내용	바닥판하면 박리
------	----------



사진대지

점검위치	- 3천JCT R-A교(A1)	사진번호	#09
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	- 3천JCT R-A교(A1)	사진번호	#10
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	- 3천JCT R-A교(A)	사진번호	#11
점검내용	교대 백태		
			

점검위치	- 3천JCT R-A교(P)	사진번호	#12
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

사진대지

점검위치	- 3천JCT R-A교(P8)	사진번호	#13
------	------------------	------	-----

점검내용	교각 철근노출, 피복부족
------	---------------




점검위치	- 3천JCT R-A교(P9)	사진번호	#14
------	------------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#17
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 표면박리
------	---------



점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#18
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#20
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#21
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 표면박리
------	---------



점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#22
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 재료분리
------	---------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#23
점검내용	교각 재료분리 및 철근노출			



점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#24
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#25
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)
------	-------------------



점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#26
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 망상균열
------	---------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#27
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 파손
------	-------



점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#28
------	---	--------------	------	-----

점검내용	교각 백태
------	-------



사진대지

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#29
점검내용		교각 표면박리		
				

점검위치	-	천JCT R-A교(P1	사진번호	#30
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-B교)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박리	#01
2	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박락	#02
3	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#04
5	-	영천JCT R-B교(P2)	교각 표면불량	#05
6	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#07
8	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면박리	#08
9	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 표면불량	#09
10	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#10

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 박리		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 박락		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#03
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P2)	사진번호	#05
점검내용		교각 표면불량		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#06
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#08
점검내용		교각 표면박리		
				

사진대지

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3	사진번호	#09
점검내용	교각 표면불량		
			

점검위치	- 5천JCT R-B교(P3	사진번호	#10
점검내용	교각 백태		
			