

01. | 구리인출

1. 현황조사 사진첩

현황조사 사진첩



내용

박스내부 전경



내용

시점부 전경



내용

종점부 전경



내용

통로 박스내부 전경



내용

현장 비파괴 전경




내용


탄산화 깊이 측정

2. 외관조사 사진첩

외관조사 사진첩

			
내용	통로 좌측 벽체 Sta.8m	내용	바닥부 Sta.8m
	균열(0.3mm이상)		백태
			
내용	우측 벽체 Sta.10m	내용	좌측 벽체 Sta.19m
	백태		균열(0.3mm이상)
			
내용	상부 슬래브 Sta.24m	내용	우측 벽체 Sta.27m
	균열(0.3mm이상)		파손

외관조사 사진첩

			
내용	상부 슬래브 Sta.28m	내용	좌측 벽체 Sta.61m
	균열(0.3mm이상)		균열(0.3mm이상)
			
내용	우측 벽체 Sta.105m	내용	좌측 벽체 Sta.112m
	보수부 재균열(0.3mm이상)		균열(0.3mm이상)
			
내용	상부 슬래브 Sta.118m	내용	상부 슬래브 Sta.120m
	철근노출		균열(0.3mm이상)

외관조사 사진첩



내용

수직구 지하1층 벽체부
망상균열 및 철근노출



내용

수직구 지하1층 벽체부
백태



내용

지지대 상태양호



내용

조명설비 상태양호