

03. | 문발 S/S 인출

1. 현황조사 사진첩

현황조사 사진첩



내용

박스 내부 전경



내용

박스 내부 전경



내용

바닥부 전경



내용

배수펌프 전경



내용

입구부 전경




내용

현장 비파괴 전경

2. 외관조사 사진첩

외관조사 사진첩

			
내용	상부슬래브 Sta.2m	내용	우측벽체 Sta.2m
	보수부 충분리		망상균열(0.3mm미만)
			
내용	우측벽체 Sta.3m	내용	상부슬래브 Sta.9m
	균열(0.3mm미만)		균열(0.3mm미만)
			
내용	바닥부 Sta.10m	내용	우측벽체 Sta.18m
	균열(0.3mm미만)		균열(0.3mm미만)

외관조사 사진첩



내용

바닥부 Sta.24m

백태



내용

바닥부 Sta.24m

균열부 백태



내용

종점부벽체 Sta.30m

누수흔적/백태



내용

바닥부 Sta.40m

망상균열(0.3mm미만)



내용

상부슬래브 Sta.43m

우수유입흔적



내용

종점부벽체 Sta.45m

누수흔적/백태

외관조사 사진첩



내용

지지대 상태양호


백태



내용

포장 보수완료(상태양호)

균열부 백태



내용

조명설비 상태양호


누수흔적/백태



내용

소방설비 상태양호


망상균열(0.3mm미만)



내용

배수펌프 상태양호

우수유입흔적



내용

집수구 상태양호

누수흔적/백태