

04. | 송포일산인출

1. 현황조사 사진첩

현황조사 사진첩



내용

박스 내부 전경




내용

박스 내부 전경



내용

중점부 전경



내용

외관조사 전경



내용

비파괴 시험 전경




내용



비파괴 시험 전경

2. 외관조사 사진첩

외관조사 사진첩

			
내용	바닥 Sta.0m	내용	좌측벽체 Sta.2m
	누수		균열(0.3mm미만)
			
내용	좌측벽체 Sta.4m	내용	우측벽체 Sta.7m
	균열(0.3mm미만)		균열(0.3mm미만)
			
내용	우측벽체 Sta.10m	내용	우측벽체 Sta.12m
	파손		균열(0.3mm이상)

외관조사 사진첩

			
내용	상부슬래브 Sta.13m	내용	우측벽체 Sta.17m
	균열(0.3mm미만)		균열(0.3mm미만)
			
내용	상부슬래브 Sta.19m	내용	상부슬래브 Sta.20m
	균열(0.3mm미만)		철근노출
			
내용	좌측벽체 Sta.21m	내용	좌측벽체 Sta.23m
	균열(0.3mm미만)		철근노출

외관조사 사진첩



내용	상부슬래브 Sta.24m
	재료분리



내용	상부슬래브 Sta.25m
	철근노출




내용	종점벽체 Sta.26m
	재료분리



내용	상부슬래브 Sta.31m
	철근노출



내용	바닥 Sta.31m
	체수



내용	종점벽체 Sta.32m
	관로구 누수

외관조사 사진첩

	
내용 지지대 상태양호	내용 조명설비 상태양호