

| 연번 | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재  | 경간 | 방향 | 결함종류        | 결함규모 |      |    |    |        | 보수내역 |        |   |    |        |     | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |         |
|----|----------|----------|-----|----|----|-------------|------|------|----|----|--------|------|--------|---|----|--------|-----|-----------|------------|-----|---------|
|    |          |          |     |    |    |             | 폭    | 길이   | 깊이 | 개소 | 물량     | 단위   | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |           |            |     |         |
|    |          |          |     |    |    |             |      |      |    |    |        |      | mm     | m | mm | EA     | 년.월 |           |            |     | 공법명/자재명 |
| 1  | 1        | 1        | 신축  | S1 |    | 차수판 부식      |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 2  | 1        | 2        | 신축  | S1 |    | 차수판 부식      |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 3  | 1        | 3        | 신축  | S1 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.3  |    | 9  | 2.70   | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 4  | 1        | 4        | 신축  | S1 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.3  |    | 10 | 3.00   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 5  | 1        | 5        | 배수구 | S1 |    | 막힘          |      |      |    | 2  | 2.00   | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 6  | 1        | 6        | 연석  | S1 |    | 망상          | 0.3  | 27   |    | 1  | 8.10   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 7  | 1        | 7        | 배수구 | S1 |    | 막힘          |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 8  | 1        | 8        | 연석  | S1 |    | 망상          | 0.5  | 3    |    | 1  | 1.50   | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 9  | 1        | 9        | 신축  | S1 |    | 유간토사퇴적      |      | 1.5  |    | 1  | 1.50   | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 10 | 1        | 10       | 신축  | S1 |    | 유간토사퇴적      |      | 1    |    | 1  | 1.00   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 11 | 1        | 11       | 신축  | S1 |    | 후타재 접합부 이격  |      | 18.5 |    | 1  | 18.50  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 12 | 1        | 12       | 기타  | S1 |    | 교명주 파손      | 0.2  | 0.2  |    | 1  | 0.04   | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 13 | 1        | 13       | 포장  | S1 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1  |    | 12 | 0.12   | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 14 | 1        | 14       | 신축  | S1 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.3  |    | 12 | 3.60   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 15 | 1        | 15       | 신축  | S1 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.3  |    | 9  | 2.70   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 16 | 1        | 16       | 포장  | S1 |    | 망상          | 1.5  | 5    |    | 1  | 7.50   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 17 | 1        | 17       | 신축  | S1 |    | 유간토사퇴적      |      | 1    |    | 1  | 1.00   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 18 | 1        | 18       | 포장  | S1 |    | 망상          | 2    | 10   |    | 1  | 20.00  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 19 | 1        | 19       | 포장  | S1 |    | ASP균열       |      | 10   |    | 1  | 10.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 20 | 1        | 20       | 포장  | S1 |    | ASP균열       |      | 5    |    | 1  | 5.00   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 21 | 1        | 21       | 포장  | S1 |    | ASP균열       |      | 30   |    | 1  | 30.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 22 | 1        | 22       | 연석  | S1 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 40   |    | 1  | 40.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 23 | 1        | 23       | 배수구 | S1 |    | 막힘          |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 24 | 1        | 24       | 연석  | S1 |    | 망상          | 0.5  | 5    |    | 1  | 2.50   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 25 | 2        | 1        | 난간  | S2 |    | 볼트체결불량      |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 26 | 2        | 2        | 난간  | S2 |    | 파손          |      | 0.6  |    | 1  | 0.60   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 27 | 2        | 3        | 연석  | S2 |    | 균열(0.3mm이상) | 0.3  | 5.5  |    | 1  | 5.50   | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 28 | 2        | 4        | 포장  | S2 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1  |    | 2  | 0.02   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 29 | 2        | 5        | 포장  | S2 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1  |    | 14 | 0.14   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 30 | 2        | 6        | 난간  | S2 |    | 강재변형        |      | 0.1  |    | 1  | 0.10   | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 31 | 2        | 7        | 포장  | S2 |    | 망상          | 3.5  | 50   |    | 1  | 175.00 | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 32 | 2        | 8        | 포장  | S2 |    | 패임          | 0.1  | 0.3  |    | 1  | 0.03   | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 33 | 2        | 9        | 포장  | S2 |    | 망상          | 1.5  | 5    |    | 1  | 7.50   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 34 | 2        | 10       | 포장  | S2 |    | 망상          | 4    | 35   |    | 1  | 140.00 | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 35 | 2        | 11       | 연석  | S2 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 50   |    | 1  | 50.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 36 | 2        | 12       | 배수구 | S2 |    | 막힘          |      |      |    | 0  | 0.00   | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 37 | 3        | 1        | 난간  | S3 |    | 난간지주 볼트강재변형 |      |      |    | 3  | 3.00   | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 38 | 3        | 2        | 난간  | S3 |    | 델리네이트 파손    |      |      |    | 1  | 1.00   | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 39 | 3        | 4        | 포장  | S3 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1  |    | 14 | 0.14   | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 40 | 3        | 5        | 포장  | S3 |    | 망상          | 3.5  | 50   |    | 1  | 175.00 | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 41 | 3        | 6        | 포장  | S3 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1  |    | 14 | 0.14   | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 42 | 3        | 7        | 포장  | S3 |    | ASP균열       |      | 25   |    | 1  | 25.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 43 | 3        | 8        | 포장  | S3 |    | ASP균열       |      | 20   |    | 1  | 20.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 44 | 3        | 9        | 포장  | S3 |    | ASP균열       |      | 20   |    | 1  | 20.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 45 | 3        | 10       | 포장  | S3 |    | 망상          | 2.5  | 10   |    | 1  | 25.00  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 46 | 3        | 11       | 연석  | S3 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 50   |    | 1  | 50.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |

| 연번 | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재     | 경간 | 방향 | 결함종류        | 결함규모 |     |    |    |       | 보수내역 |        |   |    |        |     | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |         |
|----|----------|----------|--------|----|----|-------------|------|-----|----|----|-------|------|--------|---|----|--------|-----|-----------|------------|-----|---------|
|    |          |          |        |    |    |             | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량    | 단위   | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |           |            |     |         |
|    |          |          |        |    |    |             |      |     |    |    |       |      | mm     | m | mm | EA     | 년.월 |           |            |     | 공법명/자재명 |
| 47 | 3        | 12       | 배수구    | S3 |    | 막힘          |      |     |    | 1  | 1.00  | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 48 | 4        | 1        | 포장     | S4 |    | 망상          | 12   | 1.5 |    | 1  | 18.00 | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 49 | 4        | 2        | 포장     | S4 |    | 망상          | 5    | 2.5 |    | 1  | 12.50 | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 50 | 4        | 3        | 포장     | S4 |    | 망상          | 8    | 0.3 |    | 1  | 2.40  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 51 | 4        | 4        | 포장     | S4 |    | ASP균열       |      | 5   |    | 1  | 5.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 52 | 4        | 5        | 포장     | S4 |    | ASP균열       |      | 6   |    | 1  | 6.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 53 | 4        | 6        | 포장     | S4 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 14 | 0.14  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 54 | 4        | 7        | 포장     | S4 |    | ASP패임/마모    | 5    | 2.5 |    | 1  | 12.50 | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 55 | 4        | 8        | 연석     | S4 |    | 균열(0.3mm이상) | 0.3  | 1   |    | 1  | 1.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 56 | 4        | 9        | 포장     | S4 |    | ASP균열       |      | 5   |    | 1  | 5.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 57 | 4        | 10       | 포장     | S4 |    | ASP균열       |      | 15  |    | 1  | 15.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 58 | 4        | 11       | 연석     | S4 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 50  |    | 1  | 50.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 59 | 4        | 12       | 배수구    | S4 |    | 막힘          |      |     |    | 1  | 1.00  | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 60 | 4        | 13       | 포장     | S4 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 14 | 0.14  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 61 | 5        | 1        | 연석     | S5 |    | 균열(0.3mm이상) | 0.3  | 3   |    | 1  | 3.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 62 | 5        | 2        | 포장     | S5 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 14 | 0.14  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 63 | 5        | 3        | 배수구    | S5 |    | 막힘          |      |     |    | 1  | 1.00  | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 64 | 5        | 4        | 포장     | S5 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 14 | 0.14  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 65 | 5        | 5        | 포장     | S5 |    | 포트홀         | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 66 | 5        | 6        | 포장     | S5 |    | ASP균열       |      | 5   |    | 1  | 5.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 67 | 5        | 7        | 연석     | S5 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 47  |    | 1  | 47.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 68 | 6        | 1        | 신축     | S6 |    | 유간토사퇴적      |      | 1   |    | 1  | 1.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 69 | 6        | 2        | 연석     | S6 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 20  |    | 1  | 20.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 70 | 6        | 3        | 연석     | S6 |    | 망상          | 0.5  | 5   |    | 1  | 2.50  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 71 | 6        | 4        | 포장     | S6 |    | ASP균열       |      | 10  |    | 1  | 10.00 | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 72 | 6        | 5        | 연석     | S6 |    | 망상          | 0.5  | 3   |    | 1  | 1.50  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 73 | 6        | 6        | 신축     | S6 |    | 유간토사퇴적      |      | 2   |    | 1  | 2.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 74 | 6        | 7        | 포장     | S6 |    | ASP균열       |      | 5   |    | 1  | 5.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 75 | 6        | 8        | 연석     | S6 |    | 파손/철근노출     | 0.5  | 0.2 |    | 1  | 0.10  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 76 | 6        | 9        | 포장     | S6 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 12 | 0.12  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 77 | 6        | 10       | 연석     | S6 |    | 망상          | 0.5  | 9   |    | 1  | 4.50  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 78 | 6        | 11       | 연석     | S6 |    | 망상          | 0.3  | 15  |    | 1  | 4.50  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 79 | 6        | 12       | 신축     | S6 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.2 |    | 8  | 1.60  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 80 | 6        | 13       | 기타     | S6 |    | 교명주 기초파손    | 0.1  | 2   |    | 1  | 0.20  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 81 | 6        | 14       | 신축     | S6 |    | 유간토사퇴적      |      | 1   |    | 1  | 1.00  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 82 | 6        | 15       | 신축     | S6 |    | 차수판 탈락      |      |     |    | 1  | 1.00  | EA   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 83 | 6        | 16       | 포장     | S6 |    | 포트홀         | 0.1  | 0.1 |    | 12 | 0.12  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 84 | 6        | 17       | 연석     | S6 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 20  |    | 1  | 20.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 85 | 6        | 18       | 배수구    | S6 |    | 막힘          |      |     |    | 1  | 1.00  | EA   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 86 | 6        | 19       | 신축     | S6 |    | 후타재균열       | 0.2  | 0.3 |    | 5  | 1.50  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 87 | 6        | 20       | 신축     | S6 |    | 후타재균열       | 0.5  | 0.3 |    | 1  | 0.30  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 신규      |
| 88 | 6        | 20       | 포장     | S6 |    | 연석균열        | 0.5  | 0.4 |    | 1  | 0.40  | m    |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 신규      |
| 89 | 7        | 1        | 바닥판 하면 | S1 |    | 박락          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m²   |        |   |    |        |     |           | 사진         | 망도  | 기존      |
| 90 | 7        | 2        | 바닥판 하면 | S1 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 1   |    | 1  | 1.00  | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 91 | 8        | 1        | 바닥판 하면 | S2 |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 1   |    | 17 | 17.00 | m    |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |
| 92 | 8        | 2        | 바닥판 하면 | S2 |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m²   |        |   |    |        |     |           |            | 망도  | 기존      |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재     | 경간    | 방향 | 결함종류        | 결함규모 |     |    |    |      |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|--------|-------|----|-------------|------|-----|----|----|------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |        |       |    |             | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량   | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |        |       |    |             |      |     |    |    |      |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 93  | 8        | 3        | 바닥판 하면 | S2    |    | 재료분리        | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 94  | 8        | 4        | 가로보    | S2    |    | 강재변형        |      | 0.4 |    | 1  | 0.40 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 95  | 8        | 5        | 가로보    | S2    |    | 강재변형        |      | 0.4 |    | 1  | 0.40 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 96  | 8        | 6        | 바닥판 하면 | S2    |    | 부식          | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 97  | 8        | 7        | 바닥판 하면 | S2    |    | 철근노출        | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 98  | 8        | 8        | 바닥판 하면 | S2    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.1  | 1   |    | 4  | 4.00 | m  |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 99  | 8        | 9        | 바닥판 하면 | S2    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 100 | 8        | 10       | 바닥판 하면 | S2    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 101 | 8        | 11       | 바닥판 하면 | S2    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 102 | 8        | 12       | 바닥판 하면 | S2    |    | 망상          | 0.5  | 2   |    | 1  | 1.00 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 103 | 9        | 1        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 104 | 9        | 2        | 세로보    | S3    |    | 강재변형        |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 105 | 9        | 3        | 가로보    | S3    |    | 강재변형        |      | 0.3 |    | 1  | 0.30 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 106 | 9        | 4        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 107 | 9        | 5        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 108 | 9        | 6        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 109 | 9        | 7        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 110 | 9        | 8        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 2  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 111 | 9        | 9        | 바닥판 하면 | S3    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 112 | 10       | 1        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 113 | 10       | 2        | 바닥판 하면 | S4    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.3 |    | 1  | 0.30 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 114 | 10       | 3        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 115 | 10       | 4        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 116 | 10       | 5        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 117 | 10       | 6        | 가로보    | S4    |    | 강재변형        |      | 0.3 |    | 1  | 0.30 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 118 | 10       | 7        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 119 | 10       | 8        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 120 | 10       | 9        | 바닥판 하면 | S4    |    | 부식          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 121 | 10       | 10       | 바닥판 하면 | S4    |    | 파손          |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 122 | 11       | 1        | 바닥판 하면 | S5    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.60 | m  |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 123 | 11       | 2        | 바닥판 하면 | S5    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 0.6 |    | 3  | 1.80 | m  |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 124 | 11       | 3        | 바닥판 하면 | S5    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 1.2 |    | 1  | 1.20 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 125 | 11       | 4        | 바닥판 하면 | S5    |    | 부식          | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.12 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 126 | 11       | 5        | 바닥판 하면 | S5    |    | 망상          | 1    | 5   |    | 1  | 5.00 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 127 | 11       | 6        | 바닥판 하면 | S5    |    | 균열(0.3mm미만) | 0.2  | 0.4 |    | 4  | 1.60 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 128 | 11       | 7        | 가로보    | S5    |    | 강재변형        |      | 0.2 |    | 1  | 0.20 | m  |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 129 | 11       | 8        | 바닥판 하면 | S5    |    | 부식          | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 130 | 12       | 1        | 가로보    | S6    |    | 부식          | 0.4  | 2.5 |    | 2  | 2.00 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 131 | 12       | 2        | 바닥판 하면 | S6    |    | 파손          |      | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 132 | 12       | 3        | 가로보    | S6    |    | 부식          | 0.1  | 1   |    | 1  | 0.10 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 133 | 12       | 4        | 신축     | S6    |    | 누수          |      | 0.2 |    | 1  | 0.20 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 134 | 13       | 1        | 거더외부   | S1/G2 |    | 부식          | 0.2  | 1.5 |    | 1  | 0.30 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 135 | 14       | 1        | 거더외부   | S2/G1 |    | 볼트부식        |      |     |    | 6  | 6.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 136 | 14       | 2        | 거더외부   | S2/G1 |    | 부식          | 0.1  | 0.5 |    | 1  | 0.05 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 137 | 14       | 3        | 거더외부   | S2/G1 |    | 도장박리        | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 138 | 14       | 4        | 거더외부   | S2/G2 |    | 부식          | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09 | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재    | 경간    | 방향 | 결함종류 | 결함규모 |     |    |    |       |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|-------|-------|----|------|------|-----|----|----|-------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |       |       |    |      | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량    | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |       |       |    |      |      |     |    |    |       |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 139 | 14       | 5        | 거더외부  | S2/G3 |    | 부식   | 0.3  | 5   |    | 1  | 1.50  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 140 | 14       | 6        | 거더외부  | S2/G3 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 141 | 14       | 7        | 거더 외부 | S2/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 5  | 5.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 142 | 14       | 8        | 거더 외부 | S2/G1 |    | 탈색   | 1    | 50  |    | 1  | 50.00 | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 143 | 14       | 9        | 거더 외부 | S2/G3 |    | 볼트부식 |      |     |    | 12 | 12.00 | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 144 | 15       | 1        | 거더 외부 | S3/G1 |    | 부식   | 0.5  | 0.1 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 145 | 15       | 2        | 거더 외부 | S3/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 146 | 15       | 3        | 거더 외부 | S3/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 147 | 15       | 4        | 거더 외부 | S3/G1 |    | 부식   | 0.1  | 1   |    | 1  | 0.10  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 148 | 15       | 5        | 거더 외부 | S3/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 7  | 7.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 149 | 15       | 6        | 거더 외부 | S3/G3 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 150 | 16       | 1        | 거더 외부 | S4/G1 |    | 부식   | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 151 | 16       | 2        | 거더 외부 | S4/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 152 | 16       | 3        | 거더 외부 | S4/G1 |    | 부식   | 0.1  | 0.3 |    | 1  | 0.03  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 153 | 16       | 4        | 배수관   | S4    |    | 부식   | 0.1  | 0.5 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 154 | 17       | 1        | 거더 외부 | S5/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 155 | 17       | 2        | 거더 외부 | S5/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 4  | 4.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 156 | 17       | 3        | 거더 외부 | S5/G1 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 157 | 17       | 4        | 거더 외부 | S5/G1 |    | 강재변형 |      | 0.2 |    | 1  | 0.20  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 158 | 17       | 5        | 거더 외부 | S5/G2 |    | 강재변형 |      | 0.1 |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 159 | 17       | 6        | 거더 외부 | S5/G2 |    | 부식   | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 160 | 18       | 1        | 거더 외부 | S6/G3 |    | 볼트부식 |      |     |    | 6  | 6.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 161 | 18       | 2        | 거더 외부 | S6/G2 |    | 부식   | 0.1  | 1   |    | 1  | 0.10  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 162 | 18       | 3        | 거더 외부 | S6/G2 |    | 부식   | 0.1  | 1   |    | 2  | 0.20  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 163 | 18       | 4        | 거더 외부 | S6/G3 |    | 도장박리 | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 164 | 19       | 1        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 165 | 19       | 2        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 부식   | 0.6  | 0.6 |    | 1  | 0.36  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 166 | 19       | 3        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 167 | 19       | 4        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 168 | 19       | 5        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 169 | 19       | 6        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.1  | 0.5 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 170 | 19       | 7        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 171 | 19       | 8        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 172 | 19       | 9        | 거더 내부 | S1/G1 |    | 실링탈락 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 173 | 19       | 10       | 거더 내부 | S1/G1 |    | 실링탈락 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 174 | 19       | 11       | 거더 내부 | S1/G1 |    | 실링탈락 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 175 | 19       | 12       | 거더 내부 | S1/G1 |    | 도장박리 | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 176 | 20       | 1        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 강재변형 |      | 2.5 |    | 1  | 2.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 177 | 20       | 2        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 조명파손 |      |     |    | 3  | 3.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 178 | 20       | 3        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 부식   | 0.4  | 0.5 |    | 1  | 0.20  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 179 | 20       | 4        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 부식   | 1    | 1   |    | 1  | 1.00  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 180 | 20       | 5        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 실링탈락 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 181 | 20       | 6        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 부식   | 0.2  | 0.5 |    | 2  | 0.20  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 182 | 20       | 7        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 부식   | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 183 | 20       | 8        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 부식   | 0.3  | 0.5 |    | 1  | 0.15  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 184 | 20       | 9        | 거더 내부 | S2/G1 |    | 실링탈락 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재    | 경간    | 방향 | 결함종류   | 결함규모 |     |    |    |       |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|-------|-------|----|--------|------|-----|----|----|-------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |       |       |    |        | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량    | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |       |       |    |        |      |     |    |    |       |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 185 | 20       | 10       | 거더 내부 | S2/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 186 | 20       | 11       | 거더 내부 | S2/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 187 | 21       | 1        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 부식     | 0.3  | 0.2 |    | 1  | 0.06  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 188 | 21       | 2        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 강재변형   |      | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 189 | 21       | 3        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 강재변형   |      | 0.8 |    | 2  | 1.60  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 190 | 21       | 4        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 도장박리   | 1    | 1   |    | 1  | 1.00  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 191 | 21       | 5        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 부식     | 0.5  | 0.7 |    | 1  | 0.35  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 192 | 21       | 6        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 부식     | 0.5  | 0.2 |    | 1  | 0.10  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 193 | 21       | 7        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 부식     | 0.1  | 0.5 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 194 | 21       | 8        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 195 | 21       | 9        | 거더 내부 | S3/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 196 | 21       | 10       | 거더 내부 | S3/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 197 | 21       | 11       | 거더 내부 | S3/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 198 | 21       | 12       | 거더 내부 | S3/G1 |    | 부식     | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 199 | 22       | 1        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 강재변형   |      | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 200 | 22       | 2        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 용접누락   |      |     |    | 22 | 22.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 201 | 22       | 3        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 볼트체결불량 |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 202 | 22       | 4        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 부식     | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 203 | 22       | 5        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 부식     | 0.5  | 0.1 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 204 | 22       | 6        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 실링열화   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 205 | 22       | 7        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 도장들뜸   | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 206 | 22       | 8        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 207 | 22       | 9        | 거더 내부 | S4/G1 |    | 도장들뜸   | 0.2  | 0.4 |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 208 | 22       | 10       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 도장들뜸   | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 209 | 22       | 11       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 부식     | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 210 | 22       | 12       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 부식     | 0.1  | 1.2 |    | 1  | 0.12  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 211 | 22       | 13       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 212 | 22       | 14       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 213 | 22       | 15       | 거더 내부 | S4/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 214 | 23       | 1        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 볼트부식   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 215 | 23       | 2        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 부식     | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 216 | 23       | 3        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 부식     | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04  | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 217 | 23       | 4        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 조명파손   |      |     |    | 2  | 2.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 218 | 23       | 5        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 부식     | 0.1  | 0.3 |    | 1  | 0.03  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 219 | 23       | 6        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 220 | 23       | 7        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 부식     | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.12  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 221 | 23       | 8        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.4 |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |
| 222 | 23       | 9        | 거더 내부 | S5/G1 |    | 도장박리   | 0.3  | 1   |    | 4  | 1.20  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 223 | 23       | 10       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 224 | 23       | 11       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 225 | 23       | 12       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 226 | 23       | 13       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 조명파손   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 227 | 23       | 14       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 도장박리   | 0.3  | 0.4 |    | 1  | 0.12  | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 228 | 23       | 15       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 부식     | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 229 | 23       | 16       | 거더 내부 | S5/G1 |    | 볼트부식   |      |     |    | 2  | 2.00  | EA |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 신규         |     |
| 230 | 24       | 1        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 볼트부식   |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     | 사진      | 망도        | 기존         |     |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재    | 경간    | 방향 | 결함종류   | 결함규모 |      |    |    |       |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|-------|-------|----|--------|------|------|----|----|-------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |       |       |    |        | 폭    | 길이   | 깊이 | 개소 | 물량    | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |       |       |    |        |      |      |    |    |       |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 231 | 24       | 2        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 도장박리   | 0.5  | 0.1  |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 232 | 24       | 3        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2  |    | 1  | 0.04  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 233 | 24       | 4        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 도장박리   | 1.5  | 3    |    | 1  | 4.50  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 234 | 24       | 5        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 235 | 24       | 6        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 조명파손   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 236 | 24       | 7        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 237 | 24       | 8        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 238 | 24       | 9        | 거더 내부 | S6/G1 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 2  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 239 | 24       | 10       | 거더 내부 | S6/G1 |    | 강재변형   |      | 0.01 |    | 1  | 0.01  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 240 | 24       | 11       | 거더 내부 | S6/G1 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.6  |    | 1  | 0.12  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 241 | 24       | 12       | 거더 내부 | S6/G1 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 242 | 25       | 1        | 거더 내부 | S1/G2 |    | 부식     | 0.1  | 0.5  |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 243 | 25       | 2        | 거더 내부 | S1/G2 |    | 이물질 퇴적 | 0.5  | 2.5  |    | 1  | 1.25  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 244 | 25       | 3        | 거더 내부 | S1/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 245 | 26       | 1        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 강재변형   |      | 1    |    | 2  | 2.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 246 | 26       | 2        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 도장불량   | 0.1  | 0.1  |    | 8  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 247 | 26       | 3        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 도장불량   | 0.1  | 0.1  |    | 7  | 0.07  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 248 | 26       | 4        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 용접부 부식 |      | 0.2  |    | 1  | 0.20  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 249 | 26       | 5        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 도장불량   | 0.2  | 0.1  |    | 1  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 250 | 26       | 6        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 251 | 26       | 7        | 거더 내부 | S2/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 252 | 27       | 1        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.5  |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 253 | 27       | 2        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.4  |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 254 | 27       | 3        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 강재변형   |      | 0.3  |    | 2  | 0.60  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 255 | 27       | 4        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.4  |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 256 | 27       | 5        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.8  |    | 1  | 0.16  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 257 | 27       | 6        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.3  | 0.3  |    | 1  | 0.09  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 258 | 27       | 7        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 부식     | 0.3  | 0.5  |    | 1  | 0.15  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 259 | 27       | 8        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 강재변형   |      | 0.1  |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 260 | 27       | 9        | 거더 내부 | S3/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 261 | 28       | 1        | 거더 내부 | S4/G2 |    | 강재변형   |      | 1.3  |    | 1  | 1.30  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 262 | 28       | 2        | 거더 내부 | S4/G2 |    | 도장박리   | 0.1  | 0.1  |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 263 | 29       | 1        | 거더 내부 | S5/G2 |    | 강재변형   |      | 1.5  |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 264 | 29       | 2        | 거더 내부 | S5/G2 |    | 체수     | 1    | 3    |    | 1  | 3.00  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 265 | 29       | 3        | 거더 내부 | S5/G2 |    | 부식     | 0.5  | 1.5  |    | 1  | 0.75  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 266 | 30       | 1        | 거더 내부 | S6/G2 |    | 부식     | 1    | 1    |    | 1  | 1.00  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 267 | 30       | 2        | 거더 내부 | S6/G2 |    | 볼트부식   |      |      |    | 47 | 47.00 | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 268 | 30       | 3        | 거더 내부 | S6/G2 |    | 부식     | 0.1  | 0.2  |    | 1  | 0.02  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 269 | 30       | 4        | 거더 내부 | S6/G2 |    | 이물질 퇴적 | 1    | 20   |    | 1  | 20.00 | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 270 | 30       | 5        | 거더 내부 | S6/G2 |    | 체수     | 1    | 1    |    | 1  | 1.00  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 271 | 31       | 1        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 조명파손   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 272 | 31       | 2        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 273 | 31       | 3        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2  |    | 1  | 0.04  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 274 | 31       | 4        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 275 | 31       | 5        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 실링탈락   |      |      |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 276 | 31       | 6        | 거더 내부 | S1/G3 |    | 이물질 퇴적 | 1    | 6    |    | 1  | 6.00  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재    | 경간    | 방향 | 결함종류   | 결함규모 |     |    |    |      |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|-------|-------|----|--------|------|-----|----|----|------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |       |       |    |        | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량   | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |       |       |    |        |      |     |    |    |      |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 277 | 32       | 1        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 강재변형   |      | 1   |    | 3  | 3.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 278 | 32       | 2        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 279 | 32       | 3        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 도장박리   | 0.3  | 0.3 |    | 1  | 0.09 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 280 | 32       | 4        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 부식     | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 281 | 32       | 5        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 부식     | 1    | 0.6 |    | 1  | 0.60 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 282 | 32       | 6        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 283 | 32       | 7        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 조명파손   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 284 | 32       | 8        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 285 | 32       | 9        | 거더 내부 | S2/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 286 | 32       | 10       | 거더 내부 | S2/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 287 | 32       | 11       | 거더 내부 | S2/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 288 | 32       | 12       | 거더 내부 | S2/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 신규  |
| 289 | 33       | 1        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 290 | 33       | 2        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 291 | 33       | 3        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 292 | 33       | 4        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 부식     | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 293 | 33       | 5        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 부식     | 1    | 0.6 |    | 1  | 0.60 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 294 | 33       | 6        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 295 | 33       | 7        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 296 | 33       | 8        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 297 | 33       | 9        | 거더 내부 | S3/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 298 | 34       | 1        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 용접불량   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 299 | 34       | 2        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 강재변형   |      | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 300 | 34       | 3        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 301 | 34       | 4        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 조명파손   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 302 | 34       | 5        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 부식     | 1    | 0.6 |    | 1  | 0.60 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 303 | 34       | 6        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 304 | 34       | 7        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 조명덮개탈락 |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 305 | 34       | 8        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 306 | 34       | 9        | 거더 내부 | S4/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 307 | 34       | 10       | 거더 내부 | S4/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 5  | 0.20 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 308 | 34       | 11       | 거더 내부 | S4/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 309 | 34       | 12       | 거더 내부 | S4/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 310 | 34       | 13       | 거더 내부 | S4/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 311 | 34       | 14       | 거더 내부 | S4/G3 |    | 부식     | 0.3  | 0.1 |    | 1  | 0.03 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 312 | 35       | 1        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 313 | 35       | 2        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 강재변형   |      | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 314 | 35       | 3        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 강재변형   |      | 1.8 |    | 1  | 1.80 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 315 | 35       | 4        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 조명덮개탈락 |      |     |    | 2  | 2.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 316 | 35       | 5        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 부식     | 1    | 0.2 |    | 2  | 0.40 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 317 | 35       | 6        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 318 | 35       | 7        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 조명덮개탈락 |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 319 | 35       | 8        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.08 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 320 | 35       | 9        | 거더 내부 | S5/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.04 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 321 | 35       | 10       | 거더 내부 | S5/G3 |    | 도장박리   | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 322 | 35       | 11       | 거더 내부 | S5/G3 |    | 실링탈락   |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재    | 경간    | 방향 | 결함종류           | 결함규모 |     |    |    |      |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|-------|-------|----|----------------|------|-----|----|----|------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |       |       |    |                | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량   | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |       |       |    |                |      |     |    |    |      |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 323 | 35       | 12       | 거더 내부 | S5/G3 |    | 실링탈락           |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 324 | 35       | 13       | 거더 내부 | S5/G3 |    | 실링탈락           |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 325 | 36       | 1        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 부식             | 3    | 0.5 |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 326 | 36       | 2        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 부식             | 1.5  | 0.5 |    | 1  | 0.75 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 327 | 36       | 3        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 부식             | 3    | 0.5 |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 328 | 36       | 4        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 부식             | 1.5  | 0.5 |    | 1  | 0.75 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 329 | 36       | 5        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 조명파손           |      |     |    | 3  | 3.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 330 | 36       | 6        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 도장박리           | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 331 | 36       | 7        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 실링탈락           |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 332 | 36       | 8        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 도장박리           | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.08 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 333 | 36       | 9        | 거더 내부 | S6/G3 |    | 도장박리           | 0.2  | 0.4 |    | 1  | 0.08 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 334 | 36       | 10       | 거더 내부 | S6/G3 |    | 실링탈락           |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 335 | 36       | 11       | 거더 내부 | S6/G3 |    | 실링탈락           |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 336 | 36       | 12       | 거더 내부 | S6/G3 |    | 이물질 퇴적         | 1    | 5   |    | 1  | 5.00 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 337 | 37       | 1        | 교대    | A1    |    | 이물질 퇴적         | 5.5  | 0.5 |    | 1  | 2.75 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 338 | 37       | 2        | 교대    | A1    |    | 누수흔적           | 3    | 1.5 |    | 1  | 4.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 339 | 37       | 3        | 교대    | A1    |    | 이물질 퇴적         | 5.5  | 0.6 |    | 1  | 3.30 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 340 | 37       | 4        | 교대    | A1    |    | 누수흔적           | 1    | 1.5 |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 341 | 37       | 5        | 교대    | A1    |    | 누수흔적           | 1    | 1.5 |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 342 | 37       | 6        | 교대    | A1    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 0.8 |    | 1  | 0.80 | m  |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 343 | 37       | 7        | 교대    | A1    |    | 박리             | 0.4  | 0.2 |    | 1  | 0.08 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 344 | 37       | 8        | 교대    | A1    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 0.7 |    | 1  | 0.70 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 345 | 37       | 9        | 교대    | A1    |    | 백태             | 0.4  | 0.3 |    | 1  | 0.12 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 346 | 37       | 10       | 교대    | A1    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.20 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 347 | 37       | 11       | 교대    | A1    |    | 박리             | 0.5  | 0.1 |    | 1  | 0.05 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 348 | 37       | 12       | 교대    | A1    |    | 토사퇴적           | 1.5  | 0.6 |    | 1  | 0.90 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 349 | 37       | 13       | 교대    | A1    |    | 누수흔적           | 1    | 1.5 |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 350 | 37       | 14       | 교대    | A1    |    | 누수흔적           | 1.5  | 1.5 |    | 1  | 2.25 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 351 | 37       | 15       | 교대    | A1    |    | 망상             | 2    | 1   |    | 1  | 2.00 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 352 | 37       | 16       | 받침장치  | A1    |    | 받침장치-부식        |      |     |    | 6  | 6.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 353 | 37       | 17       | 교대    | A1    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 354 | 37       | 18       | 교대    | A1    |    | 들뜸             | 0.3  | 0.6 |    | 1  | 0.18 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 355 | 37       | 19       | 교대    | A1    |    | 균열/백태(0.3mm미만) | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.60 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 356 | 37       | 20       | 교대    | A1    |    | 박락             | 0.1  | 1   |    | 1  | 0.10 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 357 | 38       | 1        | 받침장치  | A2    |    | 물탈파손           | 0.2  | 0.1 |    | 1  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 358 | 38       | 2        | 교대    | A2    |    | 토사퇴적           | 1.5  | 1   |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 359 | 38       | 3        | 교대    | A2    |    | 백태             | 1    | 0.5 |    | 1  | 0.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 360 | 38       | 4        | 교대    | A2    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 1.5 |    | 1  | 1.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 361 | 38       | 5        | 교대    | A2    |    | 토사퇴적           | 1.5  | 1   |    | 1  | 1.50 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 362 | 38       | 6        | 교대    | A2    |    | 철근노출           | 0.2  | 0.3 |    | 1  | 0.06 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 363 | 38       | 7        | 교대    | A2    |    | 균열(0.3mm미만)    | 0.2  | 1.5 |    | 1  | 1.50 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 364 | 38       | 8        | 받침장치  | A2    |    | 받침부식           |      |     |    | 6  | 6.00 | EA |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |
| 365 | 38       | 9        | 교대    | A2    |    | 백태             | 0.5  | 0.5 |    | 1  | 0.25 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 366 | 38       | 10       | 교대    | A2    |    | 백태             | 0.3  | 0.4 |    | 1  | 0.12 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 367 | 38       | 11       | 교대    | A2    |    | 폐콘크리트 적치       | 0.1  | 2.8 |    | 1  | 0.28 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 368 | 38       | 12       | 교대    | A2    |    | 폐콘크리트 적치       | 0.1  | 1   |    | 1  | 0.10 | m² |        |   |    |        |     | 사진      |           | 망도         | 기존  |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재   | 경간 | 방향 | 결함종류             | 결함규모 |     |    |    |       |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|------|----|----|------------------|------|-----|----|----|-------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |      |    |    |                  | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량    | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |      |    |    |                  |      |     |    |    |       |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 369 | 38       | 13       | 교대   | A2 |    | 폐콘크리트 적치         | 0.1  | 2.8 |    | 1  | 0.28  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 370 | 38       | 14       | 교대   | A2 |    | 균열/백태(0.3mm미만)   | 0.2  | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 371 | 38       | 15       | 교대   | A2 |    | 균열/백태(0.3mm미만)   | 0.2  | 0.8 |    | 1  | 0.80  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 372 | 38       | 16       | 교대   | A2 |    | 균열/백태(0.3mm미만)   | 0.2  | 1.2 |    | 1  | 1.20  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 373 | 38       | 17       | 교대   | A2 |    | 균열/백태(0.3mm미만)   | 0.2  | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 374 | 38       | 18       | 교대   | A2 |    | 들뜸               | 1.5  | 1.5 |    | 1  | 2.25  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 375 | 38       | 19       | 교대   | A2 |    | 백태               | 1    | 0.5 |    | 1  | 0.50  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 376 | 38       | 19       | 교대   | A2 |    | 균열(0.3mm이상)      | 0.5  | 0.1 |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 377 | 39       | 1        | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 0.8 |    | 1  | 0.80  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 378 | 39       | 2        | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.60  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 379 | 39       | 3        | 받침장치 | P1 |    | 받침장치-먼지막이링 탈락    |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 380 | 39       | 4        | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1.5 |    | 5  | 7.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 381 | 39       | 5        | 받침장치 | P1 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.2 |    | 2  | 0.40  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 382 | 39       | 6        | 받침장치 | P1 |    | 받침장치-파손          | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.01  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 383 | 39       | 7        | 받침장치 | P1 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.1 |    | 5  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 384 | 39       | 8        | 받침장치 | P1 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.40  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 385 | 39       | 9        | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 0.1 |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 386 | 39       | 10       | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 387 | 39       | 11       | 교각   | P1 |    | 표면오염             | 0.2  | 5   |    | 1  | 1.00  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 388 | 39       | 12       | 교각   | P1 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 389 | 40       | 1        | 교각   | P2 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 390 | 40       | 2        | 교각   | P2 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 391 | 40       | 3        | 받침장치 | P2 |    | 먼지막이링 탈락         |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 392 | 40       | 4        | 받침장치 | P2 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.2  | 0.2 |    | 1  | 0.20  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 393 | 40       | 5        | 배수관  | S3 |    | 부식               | 0.1  | 0.3 |    | 1  | 0.03  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 394 | 40       | 6        | 배수공  | S3 |    | 막힘               |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 395 | 40       | 7        | 교각   | P2 |    | 스토퍼 고무재 탈락       |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 396 | 40       | 8        | 교각   | P2 |    | 표면오염             | 0.2  | 6   |    | 1  | 1.20  | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 397 | 41       | 1        | 교각   | P3 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1   |    | 1  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 398 | 41       | 2        | 교각   | P3 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 399 | 41       | 3        | 교각   | P3 |    | 스토퍼 고무재 탈락       |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 400 | 41       | 4        | 교각   | P3 |    | 재료분리             | 0.4  | 0.2 |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 401 | 41       | 5        | 교각   | P3 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 0.5 |    | 1  | 0.50  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 402 | 41       | 6        | 교각   | P3 |    | 들뜸               | 0.4  | 0.2 |    | 1  | 0.08  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 403 | 41       | 7        | 교각   | P3 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 404 | 41       | 8        | 교각   | P3 |    | 부식               | 13.8 | 1.5 |    | 2  | 41.40 | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 405 | 41       | 9        | 받침장치 | P3 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 406 | 41       | 10       | 교각   | P3 |    | 스토퍼 고무재 탈락       |      |     |    | 1  | 1.00  | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 407 | 41       | 11       | 교각   | P3 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 0.5 |    | 2  | 1.00  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 408 | 42       | 1        | 교각   | P4 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1.5 |    | 1  | 1.50  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 409 | 42       | 2        | 교각   | P4 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 0.6 |    | 1  | 0.60  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 410 | 42       | 3        | 교각   | P4 |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 2   |    | 1  | 2.00  | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 411 | 42       | 4        | 받침장치 | P4 |    | 먼지막이링 탈락         |      |     |    | 2  | 2.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 412 | 42       | 5        | 받침장치 | P4 |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.1 |    | 1  | 0.10  | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 413 | 42       | 6        | 받침장치 | P4 |    | 받침장치-망상          | 0.5  | 0.1 |    | 1  | 0.05  | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 414 | 42       | 7        | 받침장치 | P4 |    | 받침장치-부식          |      |     |    | 3  | 3.00  | EA |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |

| 연번  | 망도<br>번호 | 손상<br>번호 | 부재   | 경간     | 방향 | 결함종류             | 결함규모 |     |    |    |      |    | 보수내역   |   |    |        |     |         | 결함부<br>사진 | 외관<br>조사망도 | 비 고 |
|-----|----------|----------|------|--------|----|------------------|------|-----|----|----|------|----|--------|---|----|--------|-----|---------|-----------|------------|-----|
|     |          |          |      |        |    |                  | 폭    | 길이  | 깊이 | 개소 | 물량   | 단위 | 1차보수내역 |   |    | 2차보수내역 |     |         |           |            |     |
|     |          |          |      |        |    |                  |      |     |    |    |      |    | mm     | m | mm | EA     | 년.월 | 공법명/자재명 |           |            |     |
| 415 | 42       | 8        | 받침장치 | P4     |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 0.2 |    | 2  | 0.40 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 416 | 42       | 9        | 교각   | P4     |    | 콘크리트 굽힘          | 0.1  | 0.2 |    | 1  | 0.02 | m² |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 417 | 43       | 1        | 교각   | P5     |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 0.5 |    | 2  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 418 | 43       | 2        | 교각   | P5     |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 419 | 43       | 3        | 받침장치 | P5     |    | 받침장치-균열(0.3mm미만) | 0.1  | 0.1 |    | 4  | 0.40 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 기존  |
| 420 | 43       | 4        | 교각   | P5     |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.1  | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 기존  |
| 421 | 43       | 5        | 교각   | P5     |    | 박락               | 0.1  | 0.6 |    | 1  | 0.06 | m² |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         | 신규  |
| 422 | 43       | 6        | 교각   | P5     |    | 균열(0.3mm미만)      | 0.2  | 1   |    | 1  | 1.00 | m  |        |   |    |        |     |         |           | 망도         | 신규  |
| 423 | 43       | 7        | 받침장치 | P5/Sh2 |    | 부식               |      |     |    | 1  | 1.00 | EA |        |   |    |        |     |         | 사진        | 망도         |     |