

장암포

장암교 바닥판상면 S1

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		공주 ←		대전 →		공주방향		대전방향	
번호		위치		손상명		폭	길이	개소	단위	물량	비고
1		신축이음		치수판부식				1	ea	1.00	구
2		신축이음		치수판부식				1	ea	1.00	구
3		신축이음		후타재균열		0.20	0.30	9	m	2.70	구
4		신축이음		후타재균열		0.20	0.30	10	m	3.00	구
5		배수시설		배수구악힘				2	ea	2.00	구
6		난간빛연석		망상균열		0.30	27.00	1	㎡	8.10	구
7		신축이음		유간토사퇴적			1.00	1	m	1.00	구
8		난간빛연석		망상균열		0.50	3.00	1	㎡	1.50	구
9		신축이음		유간토사퇴적			1.50	1	m	1.50	구
10		신축이음		유간토사퇴적			1.00	1	m	1.00	구
11		신축이음		후타재점함부이격			18.50	1	m	18.50	구
12		난간빛연석		교양주파손		0.20	0.20	1	㎡	0.04	구
13		교면포장		포트홀		0.10	0.10	12	㎡	0.12	구
14		신축이음		후타재균열		0.20	0.30	12	m	3.60	구
15		신축이음		후타재균열		0.20	0.30	9	m	2.70	구
16		교면포장		ASP망상균열		2.00	50.00	1	㎡	100.00	신
17		교면포장		ASP망상균열		1.50	5.00	1	㎡	7.50	구
18		교면포장		ASP균열			10.00	1	m	10.00	구
19		교면포장		ASP균열			30.00	1	m	30.00	구
20		교면포장		ASP균열			50.00	1	m	50.00	구
21		난간빛연석		균열(0.3mm미만)		0.20	40.00	1	m	40.00	구
22		난간빛연석		보수부재균열		0.50	5.00	1	㎡	2.50	구
23		난간빛연석		균열(0.3mm미만)		0.20	3.00	1	m	3.00	신
24		교면포장		포트홀		0.10	0.10	2	㎡	0.02	신
25		교면포장		ASP패임		0.20	0.20	1	㎡	0.04	신
26		난간빛연석		데리네이터 파손				1	ea	1.00	신
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

공주

대전

대 전

공 주

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	01
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판상면 S2

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N												
번호	위치	손상재원						손상명	폭	길이	개수	단위	수량	비고
1	난간및연석							난간지 주볼트변형			1	ea	1.00	구
2	난간및연석							균열(0.3mm이상)	0.30	5.50	1	m	5.50	구
3	교면포장							포트홀	0.10	0.10	14	m²	0.14	구
4	교면포장							ASP망상균열	3.50	50.00	1	m²	175.00	구
5	교면포장							ASP패임	0.10	0.30	1	m²	0.03	구
6	교면포장							ASP망상균열	1.50	5.00	1	m²	7.50	구
7	교면포장							ASP망상균열	4.00	35.00	1	m²	140.00	구
8	난간및연석							균열(0.3mm미만)	0.20	44.50	1	m	44.50	구
9	교면포장							포트홀	0.10	0.10	3	m²	0.03	신
10	난간및연석							안전난간 파손		2.00	1	m	2.00	신
11	난간및연석							데리네이터 파손			1	ea	1.00	신
12	난간및연석							안전난간 파손		2.00	1	m	2.00	신
13	난간및연석							데리네이터 파손			1	ea	1.00	신
14	난간및연석							균열(0.3mm미만)	0.20	5.00	1	m	5.00	신
15	교면포장							ASP망상균열	2.00	10.00	1	m²	20.00	신
16	난간및연석							데리네이터 파손			2	ea	2.00	신
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

공주

대전

공주방향

대전방향

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

대 전

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	02
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판상면 S3

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		손상제원										비고	
공 주		대 전		번호	위치	손상명	폭	길이	개수	단위	물량				
				1	교면포장	포트홀	0.10	0.10	14	m	0.14				구
				2	난간빛연석	난간지 주볼트변형			3	ea	3.00				구
				3	난간빛연석	안전난간 변형		1.00	1	m	1.00				구
				4	교면포장	포트홀	0.10	0.10	14	m	0.14				구
				5	교면포장	ASP망상균열	3.50	50.00	1	m	175.00				구
				6	교면포장	ASP균열		20.00	1	m	20.00				구
				7	교면포장	ASP균열		25.00	1	m	25.00				구
				8	교면포장	ASP균열		20.00	1	m	20.00				구
				9	난간빛연석	균열(0.3mm미만)	0.20	50.00	1	m	50.00				구
				10	난간빛연석	박락	0.10	0.50	1	m	0.05				신
				11	난간빛연석	안전난간 파손		2.00	1	m	2.00				신
				12	교면포장	ASP망상균열	2.00	10.00	1	m	20.00				신
				13	교면포장	ASP망상균열	3.50	50.00	1	m	175.00				신
				14											
				15											
				16											
				17											
				18											
				19											
				20											
				21											
				22											
				23											
				24											
				25											
				26											
				27											
				28											
				29											
				30											
				31											
				32											
				33											
				34											
				35											
				36											
				37											
				38											
				39											
				40											
				41											
				42											
				43											
				44											
				45											
				46											
				47											
				48											
				49											
				50											

공 주

대 전

대 전

공 주

⑩ 박락 0.1X0.5

⑪ 안전난간 파손 2m

① 포트홀 0.1X0.1X14EA

⑤ 망상균열 3.5X50.0

④ 포트홀 0.1X0.1X14EA

⑥ ASP 균열 L=20m

⑦ ASP 균열 L=25m

⑧ ASP 균열 L=20m

⑫ ASP망상균열 2.0X10.0

⑬ ASP망상균열 3.5X50.0

⑨ 균열 0.2/50

③ 난간변형 L=1.0m




② 난간지주 볼트 체결불량 3EA

P2

P3

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	03
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판상면 S4




손상물량표

번호	위치	손상재원					비고
		손상명	폭	길이	개수	단위	
1	교면포장	포트홀	0.10	0.10	14	m ²	구
2	교면포장	ASP망상균열	0.20	40.00	1	m ²	신
3	교면포장	ASP균열		5.00	1	m	구
4	교면포장	ASP균열		30.00	1	m	신
5	난간빛연석	균열(0.3mm미만)	0.20	50.00	1	m	구
6	교면포장	포트홀	0.10	0.10	14	m ²	구
7	교면포장	ASP 패임/마모	5.00	2.50	1	m ²	구
8	난간빛연석	균열(0.3mm이상)	0.30	1.00	1	m	구
9	난간빛연석	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50	1	m	신
10	난간빛연석	균열		0.20	2	m	신
11	난간빛연석	균열(0.3mm미만)	0.20	3.00	1	m	신
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							


용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	04
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판상면 S6

손상물량표





번호	위치	손상재원				비고
		손상명	폭	길이	개소 단위	물량
1	배수시설	배수구막힘			1 ea	1.00 구
2	신축이음	유간토사퇴적		1.00	1 m	1.00 구
3	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.30	15.00	1 m	15.00 구
4	난간및연석	망상균열	0.50	5.00	1 m ²	2.50 구
5	교면포장	ASP균열		25.00	1 m	25.00 신
6	난간및연석	망상균열	0.50	3.00	1 m ²	1.50 구
7	신축이음	유간토사퇴적		2.00	1 m	2.00 구
8	교면포장	ASP균열		5.00	1 m	5.00 구
9	난간및연석	파손/철근노출	0.50	0.20	1 m ²	0.10 구
10	교면포장	포트홀	0.10	0.10	12 m ²	0.12 구
11	난간및연석	망상균열	0.50	9.00	1 m ²	4.50 구
12	난간및연석	망상균열	0.30	15.00	1 m ²	4.50 구
13	신축이음	후타재균열	0.20	0.20	8 m	1.60 구
14	난간및연석	교명주기초파손	0.10	0.20	1 m ²	0.02 구
15	신축이음	유간토사퇴적		1.00	1 m	1.00 구
16	신축이음	차수판탈락			1 ea	1.00 구
17	교면포장	포트홀	0.10	0.10	12 m ²	0.12 구
18	교면포장	ASP균열		5.00	1 m	5.00 구
19	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.20	20.00	1 m	20.00 구
20	신축이음	후타재균열	0.20	0.30	5 m	1.50 구
21	신축이음	후타재균열	0.50	0.30	1 m	0.30 구
22	신축이음	후타재균열	0.50	0.40	1 m	0.40 구
23	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00	1 m	1.00 신
24	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.20	2.50	1 m	2.50 신
25	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.20	1.00	1 m	1.00 신
26	난간및연석	균열(0.3mm미만)	0.20	0.50	1 m	0.50 신
27	교면포장	ASP패임	0.10	0.10	1 m ²	0.01 신
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	06
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판하면 S2

손상물량표

K E Y P L A N		SECTION		공주 ←		대전 →			
				공주방향		대전방향			
번호	위치	손상명		손상제원		개소	단위	물량	비고
1	바닥판하면	균열(0.3mm미만)		0.20	1.00	17	m	17.00	구
2	바닥판하면	부식		0.10	0.10	1	m ²	0.01	구
3	바닥판하면	재료분리		0.30	0.20	1	m ²	0.06	구
4	바닥판하면	망상균열		0.50	2.00	1	m ²	1.00	구
5	가로보 및 세로보	가로보 변형			0.40	1	m	0.40	구
6	가로보 및 세로보	가로보 변형			0.40	1	m	0.40	구
7	바닥판하면	부식		0.10	0.20	1	m ²	0.02	구
8	바닥판하면	균열(0.3mm미만)		0.10	1.00	1	m	1.00	구
9	바닥판하면	부식		0.10	0.10	1	m ²	0.01	구
10	바닥판하면	부식		0.10	0.10	1	m ²	0.01	구
11	바닥판하면	부식		0.20	0.20	1	m ²	0.04	신
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주

대전

←

→

공주방향

대전방향

←

→

공주



대전

<

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	08
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판하면 S3



손상물량표

K E Y P L A N		공 주 대 전		S E C T I O N		공 주 방향		대 전 방향	
				S E C T I O N		공 주 방향		대 전 방향	

장암교 바닥판하면 S4

손상물량표

K E Y P L A N		SECTION		공주 대 전		공주방향 대전방향			
번호		위치	손상명	폭	길이	개소	단위	물량	비고
1		비막판하면	덮개파손 및 부식		0.50	1	m	0.50	구
2		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
3		비막판하면	균열(0.3mm미만)	0.10	0.30	1	m	0.30	구
4		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
5		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
6		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
7		가로보 및 세로보	가로보 변형		0.30	1	m	0.30	구
8		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
9		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
10		비막판하면	부식	0.10	0.10	1	m	0.01	구
11		비막판하면	덮개부식		1.50	1	m	1.50	신
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									




용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	10
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판하면 S5

손상물량표




K E Y P L A N				S E C T I O N				공주방향										대전방향									
번호	위치	손상명	손상재원	폭	길이	개소	단위	수량	비고																		
1	바닥판하면	부식	0.10	0.20	1	m ²	구	0.02																			
2	바닥판하면	부식	0.20	0.60	1	m ²	구	0.12																			
3	바닥판하면	망상균열	1.00	5.00	1	m ²	구	5.00																			
4	바닥판하면	균열 및 백태	0.20	0.40	4	m ²	구	0.32																			
5	바닥판하면	망상균열	0.60	50.00	1	m ²	구	30.00																			
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											



용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행처	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	11
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 바닥판하면 S6







손상물량표

K E Y P L A N		SECTION						
								
								
번호	위치	손상명	폭	길이	개소	단위	물량	비고
1	가로보 및 세로보	가로보 부식	0.40	2.50	2	m	2.00	구
2	바닥판하면	보호덮개 파손		1.00	1	m	1.00	구
3	가로보 및 세로보	가로보 부식	0.10	1.00	1	m	0.10	구
4	바닥판하면	신축하부누수		0.20	2	m	0.40	구
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	12
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더외부 S1

손상물량표

K E Y		S E C T I O N		공주방향		대전방향	
P L A N		대 전		공 주		대 전	
							
		좌측면		하 면		우측면	
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	13
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더외부 S2

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		손상제원										비고	
공주 ← 대전		대전 → 공주		번호	위치	손상명	폭	길이	개소	단위	물량				
				1	거더	볼트부식			6	ea	6.00	구			
				2	거더	강재부식	0.10	0.50	1	m	0.05	구			
				3	거더	도장박리/박락	0.20	0.20	1	m	0.04	구			
				4	거더	점부식	0.30	0.30	1	m	0.09	구			
				5	거더	점부식	0.30	0.30	1	m	0.09	구			
				6	거더	볼트부식			6	ea	6.00	구			
				7	거더	탈색	1.00	50.00	1	m	50.00	구			
				8	거더	볼트부식			5	ea	5.00	구			
				9	거더	볼트부식			6	ea	6.00	구			
				10	거더	볼트부식			6	ea	6.00	구			
				11	거더	볼트부식			6	ea	6.00	구			
				12											
				13											
				14											
				15											
				16											
				17											
				18											
				19											
				20											
				21											
				22											
				23											
				24											
				25											
				26											
				27											
				28											
				29											
				30											
				31											
				32											
				33											
				34											
				35											
				36											
				37											
				38											
				39											
				40											
				41											
				42											
				43											
				44											
				45											
				46											
				47											
				48											
				49											
				50											

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	14
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더외부 S3



손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N	
공 주 방 향		대 전 방 향	
대 전		공 주	

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	15
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----



장암교 거더외부 S5



손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		공주방향		대전방향	
							

장암교 거더내부 G1-S2

손상물량표


K E Y P L A N				S E C T I O N				손상재원															비고						
← 공 주 →				대 전 →																			손상명	폭	길이	개소	단위	물량	구
																							리브변형		2.50	1	m	2.50	구
																							조명 파손			3	ea	3.00	구
																							부식	0.40	0.50	1	㎡	0.20	구
																							부식	1.00	1.00	1	㎡	1.00	구
																							실링재탈락			1	ea	1.00	구
																							부식	0.20	0.50	2	㎡	0.20	구
																							도장박리	0.20	0.20	2	㎡	0.08	구
																							도장박리	0.30	0.50	1	㎡	0.15	구
																							실링재탈락			1	ea	1.00	구
																							실링재탈락			1	ea	1.00	구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구
																													구




← 공 주 →

→ 대 전

② 조명파손
3EA



⑧ 도장박리
0.3X0.5



⑩ 실링재 탈락
1EA

⑦ 도장박리
0.2X0.2X2EA


① 실링재 탈락
1EA

③ 부식
0.4X0.5

⑥ 부식
0.2X0.5X2EA

④ 부식
1.0X1.0

① 리브변형
L=2.5m



P1

P2

용역명

2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역

시행청

충청남도 공주시

점검일자

2023.08.

점검기관

주식회사 동국엔지니어링



도면번호

20

장암교 거더내부 G1-S4

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		손상물량표									
공주 ←		대 전 →		번호	위치	손상재원				개소	단위	수량	비고
←		←		1	거더	손상명	폭	길이		1	m	1.50	구
				2	거더	리브변형		1.50		1	m	1.50	구
				3	거더	용접누락				22	ea	22.00	구
				4	거더	볼트채결불량				1	ea	1.00	구
				5	거더	부식	0.30	0.30		1	m ²	0.09	구
				6	거더	부식	0.50	1.00		1	m ²	0.50	구
				7	거더	실링재탈락				1	ea	1.00	구
				8	거더	도장들뜸	0.10	0.20		1	m ²	0.02	구
				9	거더	도장박리	0.20	0.20		1	m ²	0.04	구
				10	거더	도장들뜸	0.20	0.40		1	m ²	0.08	구
				11	거더	도장들뜸	0.10	0.10		1	m ²	0.01	구
				12	거더	부식	0.30	0.30		1	m ²	0.09	구
				13	거더	부식	0.10	1.20		1	m ²	0.12	구
				14	거더	실링재탈락				1	ea	1.00	구
				15	거더	실링재탈락				1	ea	1.00	구
				16	거더	실링재탈락				1	ea	1.00	구
				17									
				18									
				19									
				20									
				21									
				22									
				23									
				24									
				25									
				26									
				27									
				28									
				29									
				30									
				31									
				32									
				33									
				34									
				35									
				36									
				37									
				38									
				39									
				40									
				41									
				42									
				43									
				44									
				45									
				46									
				47									
				48									
				49									
				50									



공주

대전

상면

좌측면

하면

우측면

G1

P3



P4

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	22
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G2-S1

손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		위치		손상제원					비고	
				번호	거더	손상명	폭	길이	개소	단위	물량	
				1	거더	부식	0.10	0.50	1	m	0.05	구
				2	거더	이물질퇴적	0.50	2.50	1	m	1.25	구
				3	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m	0.01	구
				4								
				5								
				6								
				7								
				8								
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								
				39								
				40								
				41								
				42								
				43								
				44								
				45								
				46								
				47								
				48								
				49								
				50								



주
대

대
전

상
면

좌
측
면

G2

① 부식
0.1X0.5

② 이물질퇴적
0.5X2.5

하
면

우
측
면

A1






③ 도장박리
0.1X0.1

P1

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	25
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----


장암교 거더내부 G2-S2

손상물량표


K E Y P L A N		S E C T I O N		공주방향		대전방향	
							
							
상면		좌측면		하면		우측면	
G2		P1		P2			
비고		손상재원		손상명		손상제원	
번호	위치	손상명	폭	길이	개소	단위	물량
1	거더	리브변형		1.00	2	m	2.00
2	거더	도장불량	0.10	0.10	8	m ²	0.08
3	거더	도장불량	0.10	0.10	7	m ²	0.07
4	거더	용접부부식		0.20	1	m	0.20
5	거더	도장불량	0.20	0.10	1	m ²	0.02
6	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m ²	0.01
7	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m ²	0.01
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	26
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G2-S3




S
E
C
T
I
O
N




공 주
→

대 전
↑

상
면




좌 측 면




G2

하
면



우 측 면



용역명

2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역

시행청

충청남도 공주시

점검일자

2023.08.

점검기관

주식회사 동국엔지니어링

도면번호





27

손상물량표

번호	위치	손상제원							비고
		손상명	폭	길이	개소	단위	물량		
1	거더	도장박리	0.10	0.50	1	m	0.05	구	
2	거더	도장박리	0.20	0.40	1	m	0.08	구	
3	거더	리브변형		0.30	1	m	0.30	구	
4	거더	도장박리	0.20	0.40	1	m	0.08	구	
5	거더	도장박리	0.20	0.80	1	m	0.16	구	
6	거더	도장박리	0.30	0.30	1	m	0.09	구	
7	거더	부식	0.30	0.50	1	m	0.15	구	
8	거더	리브변형		0.10	1	m	0.10	구	
9	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m	0.01	구	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									


장암교 거더내부 G2-S4

손상물량표


K E Y P L A N		S E C T I O N	
			
대전		공주	
			
공주 방향		대전 방향	
상면		좌측면	
하면		우측면	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3		P4	
G2		P3	
P4		G2	
P3			

장암교 거더내부 G2-S6

손상물량표





SECTION





대
전

공
주



G2



번호	위치	손상재원						비고
		손상명	폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더	부식	1.00	1.00	1	m	1.00	구
2	거더	볼트부식			47	ea	47.00	구
3	거더	부식	0.10	1.00	1	m	0.10	구
4	거더	볼트부식			13	ea	13.00	신
5	거더	이물침투적	1.00	20.00	1	m	20.00	구
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	30
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G3-S1

손상물량표






K E Y		P L A N		S E C T I O N		번호	위치	손상재원					비고	
공주		대전		대 전				손상명	폭	길이	개소	단위		물량
A1		P1		A2		1	거더	조명 파손			1	ea	1.00	구
A2		P2		P3		2	거더	실링재 탈락			1	ea	1.00	구
A3		P3		P4		3	거더	도장 박리	0.20	0.20	1	m ²	0.04	구
A4		P4		P5		4	거더	실링재 탈락			1	ea	1.00	구
A5		P5				5	거더	실링재 탈락			1	ea	1.00	구
A6						6	거더	이물질 퇴적	1.00	6.00	1	m ²	6.00	구
A7						7								
A8						8								
A9						9								
A10						10								
A11						11								
A12						12								
A13						13								
A14						14								
A15						15								
A16						16								
A17						17								
A18						18								
A19						19								
A20						20								
A21						21								
A22						22								
A23						23								
A24						24								
A25						25								
A26						26								
A27						27								
A28						28								
A29						29								
A30						30								
A31						31								
A32						32								
A33						33								
A34						34								
A35						35								
A36						36								
A37						37								
A38						38								
A39						39								
A40						40								
A41						41								
A42						42								
A43						43								
A44						44								
A45						45								
A46						46								
A47						47								
A48						48								
A49						49								
A50						50								

<

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	31
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G3-S2

손상물량표





번호	위치	손상제원						비고
		손상명	폭	길이	개소	단위	물량	
1	거더	리브변형		1.00	3	m	3.00	구
2	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
3	거더	도장박락	0.30	0.30	1	m ²	0.09	구
4	거더	부식	0.20	0.20	1	m ²	0.04	구
5	거더	부식	1.00	0.60	1	m ²	0.60	구
6	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
7	거더	조명파손			1	ea	1.00	구
8	거더	도장박리	0.20	0.20	1	m ²	0.04	구
9	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
10	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
11	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
12	거더	도장박리	0.20	0.20	1	m ²	0.04	구
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	32
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----



장암교 거더내부 G3-S3

손상물량표




번호	위치	손상재원						비고
		손상명	폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
2	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
3	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
4	거더	부식	0.20	0.20	1	m ²	0.04	구
5	거더	부식	1.00	0.60	1	m ²	0.60	구
6	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
7	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
8	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
9	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								


대 전



G3



④ 부식
0.2X0.2






P2

P3

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	33
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G3-S4



손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		공주 → 대전		대전 ← 공주	
							
				→ 주 방		대 전 ←	
				상 면		좌 측 면	
							
번호	위치	손상명	손상제원	개소	단위	수량	비고
1	거더	용접불량		1	ea	1.00	구
2	거더	리브변형	1.00	1	m	1.00	구
3	거더	리브변형	0.50	1	m	0.50	구
4	거더	조영파손		1	ea	1.00	구
5	거더	부식	1.00	1	m	0.60	구
6	거더	실링재탈락		1	ea	1.00	구
7	거더	조영덮개탈락		1	ea	1.00	구
8	거더	도장박리	0.20	1	m	0.04	구
9	거더	도장박리	0.20	1	m	0.06	구
10	거더	도장박리	0.20	5	m	0.20	구
11	거더	실링재탈락		1	ea	1.00	구
12	거더	실링재탈락		1	ea	1.00	구
13	거더	실링재탈락		1	ea	1.00	구
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	34
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G3-S5

손상물량표



SECTION

공주방향

대전방향

공주

대전

상면

좌측면

하면

우측면

G3

④조명덮개 탈락
2EA

⑦조명덮개 탈락
1EA

①리브변형
L=0.5m

②리브변형
L=0.5m

③리브변형
L=1.8m

⑤부식
1.0X0.2X2EA

⑪실링재 탈락
1EA

⑨도장박리
0.2X0.2

⑫실링재 탈락
1EA

⑩도장박리
0.2X0.3

⑬실링재 탈락
1EA

⑧도장박리
0.2X0.2X2EA

P4

P5

번호	위치	손상명	손상재원	길이	개소	단위	물량	비고
1	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
2	거더	리브변형		0.50	1	m	0.50	구
3	거더	리브변형		1.80	1	m	1.80	구
4	거더	조명덮개탈락			2	ea	2.00	구
5	거더	부식	1.00	0.20	2	m	0.40	구
6	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
7	거더	조명덮개탈락			1	ea	1.00	구
8	거더	도장박리	0.20	0.20	2	m	0.08	구
9	거더	도장박리	0.20	0.20	1	m	0.04	구
10	거더	도장박리	0.20	0.30	1	m	0.06	구
11	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
12	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
13	거더	실링재탈락			1	ea	1.00	구
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	35
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 거더내부 G3-S6


손상물량표

K E Y P L A N				S E C T I O N			
번호	위치	손상재원				비고	
		손상명	폭	길이	개소	단위	물량
1	거더	부식	3.00	0.50	1	m	1.50
2	거더	부식	1.50	0.50	1	m	0.75
3	거더	부식	3.00	0.50	1	m	1.50
4	거더	부식	1.50	0.50	1	m	0.75
5	거더	조명파손			3	ea	3.00
6	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m	0.01
7	거더	실링재탈락			1	ea	1.00
8	거더	도장박리	0.20	0.20	2	m	0.08
9	거더	도장박리	0.20	0.40	1	m	0.08
10	거더	실링재탈락			1	ea	1.00
11	거더	실링재탈락			1	ea	1.00
12	거더	이물질퇴적	1.00	5.00	1	m	5.00
13	거더	도장박리	0.10	0.10	1	m	0.01
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	36
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 교대 A1



손상물량표

K E Y P L A N		S E C T I O N		번호	위치	손상재원					비고			
공주 →		대전 →				손상명	폭	길이	개소	단위		물량		
				1	교대	이물질 및 페 콘크리트 퇴적	5.50	0.50	1	m ²	2.75	구		
				2	교대	누수 흔적		3.00	1.50	1	m ²	4.50	구	
				3	교대	이물질 및 페 콘크리트 퇴적		5.50	0.60	1	m ²	3.30	구	
				4	교대	누수 흔적		1.00	1.50	1	m ²	1.50	구	
				5	교대	누수 흔적		1.00	1.50	1	m ²	1.50	구	
				6	교대	망상 균열		1.00	1.00	1	m ²	1.00	신	
				7	교대	박리		0.40	0.20	1	m ²	0.08	구	
				8	교대	균열(0.3mm미만)		0.20	0.70	1	m	0.70	구	
				9	교대	백태		0.40	0.30	1	m ²	0.12	구	
				10	교대	균열(0.3mm미만)		0.20	0.20	1	m	0.20	구	
				11	교대	박리		0.50	0.10	1	m ²	0.05	구	
				12	교대	토사 퇴적		1.50	0.60	1	m ²	0.90	구	
				13	교대	누수 흔적		1.00	1.50	1	m ²	1.50	구	
				14	교대	누수 흔적		1.50	1.50	1	m ²	2.25	구	
				15	교대	망상 균열		2.00	1.00	1	m ²	2.00	구	
				16	받침장치	받침 부식					6	ea	6.00	구
				17	교대	균열(0.3mm미만)		0.20	1.00	1	m	1.00	구	
				18	교대	보수부 들뜸		0.30	0.60	1	m ²	0.18	구	
				19	교대	균열 부백태			0.60	1	m	0.60	구	
				20										
				21										
				22										
				23										
				24										
				25										
				26										
				27										
				28										
				29										
				30										
				31										
				32										
				33										
				34										
				35										
				36										
				37										
				38										
				39										
				40										
				41										
				42										
				43										
				44										
				45										
				46										
				47										
				48										
				49										
				50										

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	37
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 교각 P1

손상물량표

K E Y P L A N		SECTION		대 전										평 주									
																							
				③ 면지막이링 탈락 1EA										⑦ 받침물탈균열 0.1/0.1, 5EA									
				⑤ 받침물탈균열 0.1/0.2, 2EA										⑧ 균열 0.2/0.2, 2EA									
				⑥ 받침물탈 파 0.1X0.1										① 표면오염 0.2X5.0									
				< 상 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >										< 우측면 >									
				< 좌측면 >										< 배 면 >									
				< 정 면 >																			

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	39
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

장암교 교각 P3

손상물량표

K E Y P L A N		SECTION		대 전		공 주	

장암교 교각 P4

손상물량표

K E Y P L A N		SECTION		번호	위치	손상재원					비고
						손상명	폭	길이	개소	단위	

용역명	2023년 동막교, 화장교 정밀안전점검용역	시행청	충청남도 공주시	점검일자	2023.08.	점검기관	주식회사 동국엔지니어링	도면번호	42
-----	-------------------------	-----	----------	------	----------	------	--------------	------	----

