

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S4)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손 및 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S1)	사진번호	#03
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	고현천교(S2)	사진번호	#04
점검내용		거더 파손 보수		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S3)	사진번호	#05
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	고현천교(S7)	사진번호	#06
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S9)	사진번호	#07
------	----	----------	------	-----

점검내용	거더 파손
------	-------



점검위치	상주	고현천교(S10)	사진번호	#08
------	----	-----------	------	-----

점검내용	거더 재료분리
------	---------



사진대지

점검위치	상주	고현천교(S1)	사진번호	#09
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(S2)	사진번호	#10
점검내용		가로보 재료분리		
				


사진대지

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#11
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(S6)	사진번호	#12
점검내용		가로보 재료분리 및 철근노출		
				


사진대지

점검위치	상주	고현천교(S10)	사진번호	#13
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	고현천교(S11)	사진번호	#14
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(A1)	사진번호	#15
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	고현천교(A1)	사진번호	#16
점검내용		교대 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(A2)	사진번호	#17
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P1)	사진번호	#18
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P1)	사진번호	#19
점검내용		교각 이물질퇴적		
				

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#21
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)			
				

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#22
점검내용		교각 백태		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P2)	사진번호	#23
점검내용		교각 이물질퇴적		
				

점검위치	-	고현천교(P3)	사진번호	#24
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P3)	사진번호	#25
점검내용		교각 열화		
				

점검위치	-	고현천교(P3)	사진번호	#26
점검내용		교각 이물질퇴적		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P4)	사진번호	#27
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P4)	사진번호	#28
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P4)	사진번호	#29
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#30
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#31
------	---	----------	------	-----

점검내용	교각 망상균열
------	---------



점검위치	-	고현천교(P5)	사진번호	#32
------	---	----------	------	-----

점검내용	교각 건설자재방치
------	-----------



사진대지

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#33
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#34
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#35
------	---	----------	------	-----

점검내용	교각 망상균열
------	---------



점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#36
------	---	----------	------	-----

점검내용	교각 이물질퇴적
------	----------



사진대지

점검위치	-	고현천교(P6)	사진번호	#37
점검내용		교각 누수흔적		
				

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#38
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#39
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#40
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P7)	사진번호	#41
점검내용	교각 파손			
				

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#42
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#43
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#44
점검내용		교각 체수		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#45
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	고현천교(P8)	사진번호	#46
점검내용		교각 층분리		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#47
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#48
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#49
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	고현천교(P9)	사진번호	#50
점검내용		교각 체수		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#51
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#52
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				


사진대지

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#53
점검내용		망상균열		
				

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#54
점검내용		교각 충분리		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P10)	사진번호	#55
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#56
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#57
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#58
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P11)	사진번호	#59
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	영천	고현천교(S4)	사진번호	#60
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S8)	사진번호	#61
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S3)	사진번호	#62
점검내용		거더 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S7)	사진번호	#63
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(S12)	사진번호	#64
점검내용		거더 배부름		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S1)	사진번호	#65
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S2)	사진번호	#66
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S2)	사진번호	#67
점검내용		가로보 층분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S3)	사진번호	#68
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S5)	사진번호	#69
점검내용		가로보 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(S6)	사진번호	#70
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S7)	사진번호	#71
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S8)	사진번호	#72
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A1)	사진번호	#73
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	고현천교(A1)	사진번호	#74
점검내용		교대 실란트파손		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#75
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#76
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#77
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#78
점검내용		교대 파손 및 철근노출		
				