

절토사면 전경

시설물명	영천절토01
	

시설물명	상주절토02
	

시설물명	상주절토03
	

시설물명	영천절토04
	

시설물명	상주절토05
	

시설물명	영천절토06
	

시설물명	상주절토07
	

시설물명	상주절토08
	

시설물명	상주절토09
	

시설물명	상주절토10
	

시설물명	상주절토11
	

시설물명	영천절토12
	

시설물명	상주절토13
	

시설물명	상주절토14
	

시설물명	상주절토15
	

시설물명	상주절토16
	



시설물명	영천절토17
	

시설물명	영천절토18
	
























시설물명	영천절토46
	

시설물명	상주절토47
	


시설물명	영천절토48
	













1. 영천절토01

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	수직도수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	개비온	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 1.02k 1단	위 치	STA 1.02k 1단
현 황	암괴	현 황	암괴
			
위 치	STA 1.18k 사면하부	위 치	STA 1.18k 사면하부
현 황	낙석퇴적	현 황	낙석퇴적
			
위 치	STA 1.01k 산마루측구 균열	위 치	STA 1.01k 산마루측구 균열
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	균열(L=0.5m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 1.09k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.09k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 1.12k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.12k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 1.13k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.13k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 1.16k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.16k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=50.0m)	현 황	균열(L=50.0m)
			
위 치	STA 1.22k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.22k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=25.0m)	현 황	균열(L=25.0m)
			
위 치	STA 1.24k 1소단배수로 균열	위 치	STA 1.24k 1소단배수로 균열
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

2. 상주절토02

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단	위 치	하단
현 황	전경	현 황	전경



위 치	점검계단	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경



위 치	소단배수로, 야생동물유도울타리	위 치	생태육교
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 2.28k 1소단배수로	위 치	STA 2.28k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 2.30k 1소단배수로	위 치	STA 2.30k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 2.36k 1소단배수로	위 치	STA 2.36k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 2.34k 1소단배수로	위 치	STA 2.34k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 2.42k 1소단배수로	위 치	STA 2.42k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	전구간 1소단배수로	위 치	전구간 1소단배수로
현 황	토사퇴적(V=200.0m×1.0m×0.1m)	현 황	토사퇴적(V=200.0m×1.0m×0.1m)

3. 상주절토03

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	2소단배수로, 낙석방지울타리
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	하단, 낙석방지울타리	위 치	수직도수로
현 황	전경	현 황	정면

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 3.70k 1소단배수로	위 치	STA 3.70k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적
			
위 치	STA 3.66k 1소단배수로	위 치	STA 3.66k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수 실시
			
위 치	STA 3.74k 1소단배수로	위 치	STA 3.74k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 3.70k 산마루측구	위 치	STA 3.70k 산마루측구
현 황	재료분리 (A=0.5m×20.0m)	현 황	재료분리 (A=0.5m×20.0m)
			
위 치	STA 3.75k 1소단배수로	위 치	STA 3.75k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 3.77k 산마루측구	위 치	STA 3.77k 산마루측구
현 황	균열 (L=1.0m)	현 황	균열 (L=1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 3.76k 산마루측구	위 치	STA 3.76k 산마루측구
현 황	덮개파손(A=1.0m×1.0m)	현 황	덮개파손(A=1.0m×1.0m)

4. 영천절토04

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	1소단배수로, 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	개비온, 계단식옹벽
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.34k 산마루측구	위 치	STA 4.34k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 4.42k 1소단배수로	위 치	STA 4.42k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 4.42k 1소단배수로	위 치	STA 4.42k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	정비실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.46k 사면부	위 치	STA 4.46k 사면부
현 황	심한풍화	현 황	심한풍화
			
위 치	STA 4.80k 1소단배수로	위 치	STA 4.80k 1소단배수로
현 황	폐목재 적치	현 황	폐목재 적치
			
위 치	STA 4.81k 1소단배수로	위 치	STA 4.81k 1소단배수로
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	보수실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.82k 1소단배수로	위 치	STA 4.82k 1소단배수로
현 황	균열(L=1.5m)	현 황	균열(L=1.5m)
			
위 치	STA 4.83k 1소단배수로	위 치	STA 4.83k 1소단배수로
현 황	균열(L=7.0m)	현 황	보수 실시
			
위 치	STA 4.92k 5단	위 치	STA 4.92k 5단
현 황	표층유실 임시보수	현 황	표층유실 임시보수

5. 상주절토05

전경 및 손상현황 사진




위 치	하단
현 황	전경




위 치	상부 자연사면
현 황	전경




위 치	1소단배수로
현 황	전경



위 치	2소단배수로
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.48k 1소단배수로	위 치	STA 4.48k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 4.41k 1소단배수로	위 치	STA 4.41k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	정비실시
			
위 치	STA 4.39k 5단	위 치	STA 4.39k 5단
현 황	심한풍화	현 황	심한풍화

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.58k 1단	위 치	STA 4.58k 1단
현 황	심한풍화	현 황	심한풍화
			
위 치	STA 4.58k 5단	위 치	STA 4.58k 5단
현 황	심한풍화	현 황	심한풍화
			
위 치	STA 4.61k 산마루측구	위 치	STA 4.61k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	균열(L=0.5m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 4.50k 2소단배수로	위 치	STA 4.50k 2소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 4.50k 2소단배수로	위 치	STA 4.50k 2소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 4.52k 2소단배수로	위 치	STA 4.52k 2소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

6. 영천절토06

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경




위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	5단 및 소일네일링
현 황	전경



위 치	상부자연사면
현 황	전경



위 치	기대기식 옹벽
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 9.22k 1소단배수로	위 치	STA 9.22k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 9.28k 1소단배수로	위 치	STA 9.28k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	전구간 1소단배수로	위 치	전구간 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 9.35k 산마루측구	위 치	STA 9.35k 산마루측구
현 황	균열(L=1.5m)	현 황	보수 실시

7. 상주절토07

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	1단 사면
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	2단 사면	위 치	상부자연사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	R-A 1+060 1소단배수로	위 치	R-A 1+060 1소단배수로
현 황	균열(L=3.0m)	현 황	균열(L=3.0m)
			
위 치	R-A 1+070 1소단배수로	위 치	R-A 1+070 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	R-A 1+090 1소단배수로	위 치	R-A 1+090 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	R-A 1+090 1소단배수로	위 치	R-A 1+090 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적

8. 상주절토08

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	1소단배수로
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	낙석방지망
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 14.17k 1소단배수로	위 치	STA 14.17k 1소단배수로
현 황	들뜸(A=0.5m×1.0m)	현 황	들뜸(A=0.5m×1.0m)
			
위 치	STA 14.21k 산마루측구	위 치	STA 14.21k 산마루측구
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 14.24k 1소단배수로	위 치	STA 14.24k 1소단배수로
현 황	균열(L=1.0m)	현 황	균열(L=1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 14.25k 1소단배수로	위 치	STA 14.25k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 14.25k 5단	위 치	STA 14.25k 5단
현 황	심한풍화	현 황	심한풍화

9. 상주절토09

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	상부자연사면
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로, 낙석방지울타리	위 치	점검계단, 산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	5단 사면	위 치	1단 사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 14.62k 1소단배수로	위 치	STA 14.62k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 14.74k 1소단배수로	위 치	STA 14.74k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	전 구간 1소단배수로	위 치	전 구간 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적

10. 상주절토10

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단, 낙석방지울타리	위 치	5단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1단	위 치	5단 사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 15.41k 1소단배수로	위 치	STA 15.41k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	전구간 1소단배수로	위 치	전구간 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적
			
위 치	STA 15.46k 1소단배수로	위 치	STA 15.46k 1소단배수로
현 황	균열(L=1.0m)	현 황	균열(L=1.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 15.45k 산마루측구	위 치	STA 15.45k 산마루측구
현 황	균열(L=1.0m)	현 황	균열(L=1.0m)

11. 상주절토11

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	1소단배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	점검계단, 산마루측구	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	수직도수로	위 치	1단 사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 15.94k 산마루측구	위 치	STA 15.94k 산마루측구
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 15.96k 1소단배수로	위 치	STA 15.96k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 15.99k 1소단배수로	위 치	STA 15.99k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	정비실시

12. 영천절토12


전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경




위 치	하단
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	1소단배수로 전경
현 황	전경



위 치	쑥크리트 보호공
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 16.87k 산마루측구	위 치	STA 16.87k 산마루측구
현 황	균열(L=1.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 16.89k 1소단배수로	위 치	STA 16.89k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적
			
위 치	STA 16.89k 1소단배수로	위 치	STA 16.89k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 16.95k 1소단배수로	위 치	STA 16.95k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수 실시

13. 상주절토13

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	점검계단, 산마루측구
현 황	전경



위 치	1소단배수로
현 황	전경



위 치	수직도수로
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	야생동물유도울타리
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 16.89k 산마루측구	위 치	STA 16.89k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 16.91k 산마루측구	위 치	STA 16.91k 산마루측구
현 황	파손(A=0.2m×0.5m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 16.98k 1소단배수로	위 치	STA 16.98k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 17.14k 1소단배수로	위 치	STA 17.14k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 17.15k 1소단배수로	위 치	STA 17.15k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적
			
위 치	STA 17.25k 자연사면(25년 상반기)	위 치	STA 17.25k 자연사면
현 황	표층유실	현 황	표층유실

14. 상주절토14

전경 및 손상현황 사진


			
위 치	하단	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	야생동물유도울타리	위 치	계단식옹벽
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	전구간 1소단배수로	위 치	전구간 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적
			
위 치	STA 17.38k 1소단배수로	위 치	STA 17.38k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 17.34k 1단	위 치	STA 17.34k 1단
현 황	야생동물유도울타리 파손(25년 상반기)	현 황	야생동물유도울타리 파손

15. 상주절토15

전경 및 손상현황 사진




위 치	하단
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	상부자연사면
현 황	전경




위 치	낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	1소단배수로
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 18.24k 1소단배수로	위 치	STA 18.24k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	STA 18.28k 1소단배수로	위 치	STA 18.28k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	-	위 치	STA 18.26k 1소단배수로
현 황	-	현 황	재균열(L=2.0m)

16. 상주절토16

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	점검계단
현 황	전경




위 치	점검사다리
현 황	전경



위 치	패널식용벽
현 황	전경



위 치	소단배수로
현 황	전경




위 치	수직도수로
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 21.94k 1소단배수로	위 치	STA 21.94k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 21.94k 1소단배수로	위 치	STA 21.94k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 22.04k 1소단배수로	위 치	STA 22.04k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 21.94k 1단	위 치	STA 21.94k 1단
현 황	누수(떨어짐) (25년 상반기)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	-	위 치	STA 21.57k 1단
현 황	-	현 황	패널식옹벽 앵커캡 탈락(2EA)

17. 영천절토17


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단배수로	위 치	1단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	2단	위 치	4단
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 21.84k 1단	위 치	STA 21.84k 1단
현 황	임시보수	현 황	임시보수
			
위 치	STA 22.00k 2단	위 치	STA 22.00k 2단
현 황	임시보수	현 황	임시보수
			
위 치	STA 21.99k 1소단배수로	위 치	STA 21.99k 1소단배수로
현 황	균열(L=4.0m)	현 황	보수실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 22.01k 1소단배수로	위 치	STA 22.01k 1소단배수로
현 황	균열(L=5.0m)	현 황	보수실시
			
위 치	-	위 치	STA 22.04k 4단
현 황	-	현 황	수목

18. 영천절토18

전경 및 손상현황 사진



위 치	하부
현 황	전경



위 치	1소단배수로
현 황	전경



위 치	판넬식 옹벽
현 황	전경



위 치	STA 22.99k 1단
현 황	표층유실 (V=5.0m×3.0m×0.5m)



위 치	STA 23.02k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)



위 치	STA 23.19k 1단 사면
현 황	임시보수

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 22.94k 숏크리트 보호공	위 치	STA 22.94k 숏크리트 보호공
현 황	상태양호	현 황	상태양호
			
위 치	STA 23.19k 1단 사면	위 치	STA 23.19k 1단 사면
현 황	임시보수	현 황	임시보수
			
위 치	STA 23.02k 1소단배수로	위 치	STA 23.02k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

19. 영천절토19

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단 및 낙석방지울타리
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경




위 치	옹벽
현 황	전경



위 치	숯크리트, 격자앵커블럭
현 황	전경



위 치	STA 24.81k 소단배수로
현 황	균열(L=5.0m)



위 치	STA 24.85k 소단배수로
현 황	토사퇴적(V=40.0m×0.5m×0.1m)

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 24.93k 1단
현 황	표층유실흔적



위 치	STA 24.88k 소단배수로
현 황	횡균열 보수실시



위 치	STA 24.91k 산마루측구
현 황	균열 보수실시



위 치	STA 24.93k 산마루측구
현 황	파손 보수실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 24.85k 소단배수로	위 치	STA 24.85k 소단배수로
현 황	토사퇴적 (V=40.0m×0.5m×0.1m)	현 황	토사퇴적 (V=40.0m×0.5m×0.1m)
			
위 치	STA 24.91k 산마루측구	위 치	STA 24.91k 산마루측구
현 황	균열 보수실시	현 황	균열 보수실시
			
위 치	STA 24.91k 산마루측구	위 치	STA 24.93k 산마루측구
현 황	균열 보수실시	현 황	파손 보수실시

20. 영천절토20

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소단배수로	위 치	옹벽
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	STA 25.86k 산마루측구	위 치	STA 25.89k 1소단배수로
현 황	파손(A=0.1m×0.8m)	현 황	균열(L=2.0m)

전경 및 손상현황 사진



위 치	STA 25.89k 산마루측구
현 황	균열 (L=0.5m)



위 치	STA 25.92k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)



위 치	STA 25.93k 패널식옹벽
현 황	앵커캡 파손



위 치	STA 25.97k 계단식옹벽
현 황	균열 (L=4.0m)



위 치	STA 26.00k 1소단배수로
현 황	망상균열 (A=40.0m×3.0m)



위 치	STA 26.07k 야생동물유도울타리
현 황	변형

전경 및 손상현황 사진


전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 25.89k 산마루측구	위 치	STA 25.89k 산마루측구
현 황	균열(L=0.5m)	현 황	균열(L=0.5m)
			
위 치	STA 25.93k 패널식옹벽	위 치	STA 25.93k 패널식옹벽
현 황	앵커캡 파손	현 황	앵커캡 파손
			
위 치	STA 25.97k 계단식옹벽	위 치	STA 25.97k 계단식옹벽
현 황	균열(L=4.0m)	현 황	균열(L=4.0m)

21. 영천절토21

전경 및 손상현황 사진



위 치	하부
현 황	전경




위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	옹벽, 숏크리트
현 황	전경



위 치	점검사다리
현 황	전경



위 치	격자블럭
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 26.81k 1소단배수로	위 치	STA 26.82k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 (L=2.0m)
			
위 치	STA 26.83k 1소단배수로	위 치	STA 26.79k 1소단배수로
현 황	균열 (L=2.0m)	현 황	균열 보수 실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 26.79k 1소단배수로	위 치	STA 26.79k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열 보수실시
			
위 치	STA 26.82k 1소단배수로	위 치	STA 26.82k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 26.83k 1소단배수로	위 치	STA 26.83k 1소단배수로
현 황	균열(L=2.0m)	현 황	균열(L=2.0m)

22. 영천절토22

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	산마루측구, 점검계단
현 황	전경



위 치	소단배수로
현 황	전경



위 치	숯크리트, 격자앵커
현 황	전경



위 치	숯크리트, 격자앵커
현 황	전경



위 치	숯크리트, 격자앵커
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 27.53k 1소단배수로
현 황	균열(L=4.0m)	현 황	재균열(L=2.0m)
			
위 치	STA 27.58k 자연사면	위 치	STA 27.59k 산마루측구
현 황	수목전도	현 황	토사퇴적(A=2.0m×2.0m)
			
위 치	STA 27.86k 솟크리트	위 치	STA 27.51k 1소단배수로
현 황	들뜸(A=2.0m×0.5m)	현 황	토사퇴적 정비실시

전경 및 손상현황 사진

전차(2025년 하반기)		금차(2026년 상반기)	
			
위 치	STA 27.51k 1소단배수로	위 치	STA 27.51k 1소단배수로
현 황	토사퇴적	현 황	토사퇴적 정비실시
			
위 치	STA 27.86k 1소단배수로	위 치	STA 27.86k 1소단배수로
현 황	단차(L=2.0m)	현 황	단차 보수실시
			
위 치	STA 27.86k 숯크리트	위 치	STA 27.86k 숯크리트
현 황	들뜸(A=2.0m×0.5m)	현 황	들뜸(A=2.0m×0.5m)