

20. 갑곶교

전경



교면포장 전경



방호벽 전경



중앙분리대 전경



바닥판하면 전경





교대 전경



교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판하면 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면 실란트 열화	02 (26년 상반기)	바닥판하면 실란트 열화
			
03 (25년 하반기)	바닥판하면 실란트 누수	03 (26년 상반기)	바닥판하면 실란트 누수

			
04 (25년 하반기)	바닥판하면 망상균열 (0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	바닥판하면 망상균열 (0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	바닥판하면 망상균열 (0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	바닥판하면 망상균열 (0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	교대 균열 (0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	교대 균열 (0.3mm미만)

			
07 (25년 하반기)	교대 균열 (0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	교대 균열 (0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	교대 재료분리	08 (26년 상반기)	교대 재료분리
			
09 (26년 상반기)	교대 균열 (0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	교대 균열 및 누수

			
11 (25년 하반기)	교면포장 포장균열	11 (26년 상반기)	교면포장 포장균열
			
12 (25년 하반기)	교면포장 포장균열	12 (26년 상반기)	교면포장 포장균열
			
13 (25년 하반기)	교면포장 포장균열	13 (26년 상반기)	교면포장 포장균열

			
14 (25년 상반기)	연석 균열 (0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	연석 균열 (0.3mm미만)
			
15 (25년 상반기)	연석 균열 (0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	연석 균열 (0.3mm미만)
			
16 (25년 상반기)	중앙분리대 균열 (0.3mm이상)	16 (26년 상반기)	중앙분리대 균열 (0.3mm이상)