

31. 하도교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교량받침 전경

손상현황

			
01 (26년 상반기)	바닥판하면 백태, 유공관 길이부족	02 (26년 상반기)	교대 망상균열
			
03 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)
			
04 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)

05 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)
06 (25년 하반기)	교대 파손	06 (26년 상반기)	교대 파손
07 (25년 하반기)	교대 표면박리	07 (26년 상반기)	교대 표면박리

			
08 (25년 하반기)	교대 표면오염	08 (26년 상반기)	교대 표면오염
			
09 (25년 하반기)	교대 보수부 재균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	교대 보수부 재균열(0.3mm미만)
			
10 (25년 하반기)	교면포장 포장 균열	10 (26년 상반기)	교면포장 포장 균열

			
11 (25년 하반기)	교면포장 포장 균열	11 (26년 상반기)	교면포장 포장 균열
			
12 (25년 하반기)	교면포장 포장 균열	12 (26년 상반기)	교면포장 포장 균열
			
13 (25년 하반기)	교면포장 포장 마모	13 (26년 상반기)	교면포장 포장 마모

			
14 (25년 하반기)	교면포장 포장 파손	14 (26년 상반기)	교면포장 포장 파손
			
15 (25년 하반기)	교면포장 포장 패임 보수완료	15 (26년 상반기)	교면포장 포장 패임 보수 상태양호
			
16 (25년 하반기)	교면포장 접속부 망상균열 보수완료	16 (26년 상반기)	교면포장 접속부 망상균열 보수 상태양호

	
17 (25년 하반기)	17 (26년 상반기)
	
18 (25년 하반기)	18 (26년 상반기)
	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)

신축이음 유간 토사퇴적

신축이음 유간 토사퇴적

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

			
20 (25년 하반기)	신축이음 후타재 파손	20 (26년 상반기)	신축이음 후타재 파손
			
21 (25년 하반기)	신축이음 후타재 파손	21 (26년 상반기)	신축이음 후타재 파손
			
22 (25년 하반기)	배수시설 배수구 막힘	22 (26년 상반기)	배수시설 배수구 막힘 보수

			
23 (25년 하반기)	접속부 방호벽 박리	23 (26년 상반기)	접속부 방호벽 박리
			
24 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)	24 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)
			
25 (25년 하반기)	방호벽 텔리네이트 파손	25 (26년 상반기)	방호벽 텔리네이트 파손

			
26 (26년 상반기)	방호벽 파손	27 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm이상)
			
28 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)	29 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)
			
30 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)	31 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)