

39. 절토사면
(STA.1+430
~2+110(우))

전경



시점부 전경



중점부 전경



소단배수로 전경



산마루측구 전경



점검로 전경




낙석방지울타리 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	L형측벽 균열	01 (26년 상반기)	L형측벽 균열
			
02 (25년 하반기)	점검로 식생분포	02 (26년 상반기)	점검로 식생분포 현재 상태양호
			
03 (25년 하반기)	수목 기울어짐	03 (26년 상반기)	수목 기울어짐

			
04 (25년 하반기)	1소단배수로 균열	04 (26년 상반기)	1소단배수로 균열
			
05 (25년 하반기)	L형측벽 균열	05 (26년 상반기)	L형측벽 균열
			
06 (25년 하반기)	1소단배수로 종균열	06 (26년 상반기)	1소단배수로 종균열

			
07 (25년 하반기)	배수로 집수정 상태양호	07 (26년 상반기)	배수로 집수정 상태양호
			
08 (25년 하반기)	숯크리트 상태양호	08 (26년 상반기)	숯크리트 상태양호
			
09 (25년 하반기)	산마루측구 배수로 유송잡물적치	09 (26년 상반기)	산마루측구 배수로 유송잡물적치

	
10 (25년 하반기)	1소단배수로 토사퇴적
	
11 (25년 하반기)	배수구 막힘
	
12 (26년 상반기)	낙석방지망 전경
	
13 (26년 상반기)	상부 자연사면 상태양호

