


향산 2교(하)

바닥판 상면


2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

서 울 →

[illegible]

KEY

PLAN



공공

품
례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	강 염		역대강염		양상강염		재표강염		편경, 공동
	박리, 박락, 파손		시강이음부분		누수, 습윤, 계수		백 태		철근노출
	변형		철관보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결장치 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물진입 외력		방재외 손상 표시, 지시사항

ID : 향산2교(하) - 상면 S4

(4/29)

품례

2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수

2025년 기존보수

서 울 →

P3

③ 방음벽 파손(보수) 1FA ② 균열(보수) 0.3/1.1 ① 균열(보수) 0.2/1.1

⑥ 방음벽파손(보수)
1FA

P4

⑤ 배수구 막힘(보수 15A)

(b)

©

①균열 0.2/0.9

KEY

PLAN

서욱➡

↑
상하역

공공

범
례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용

	박리, 박리
---	--------

	01/24/15
--	----------

정답 100

시공이음

	0.000
XXXXXX	

1	2
3	4

 망상규열

	누수, 습지
--	--------

 재원부리

教育部
文化
體育

	원기	홍
--	----	---

Y Y Y Y Y Y Y	

	MILITARY
--	----------

ID : 향산2교(하) - 상면 S5

(5/29)

범례

2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수

2025년 기존보수

서 올 ➡

P4

②균열(보수)
0.2/1.1

①균열(보수)
0.2/1.1

③ 배수구 막힘(보수)
1EA

(b)

©

KEY

PLAN

여론

폼 레

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	간격
	박리, 파손
	변형
	연결상태 (복합)

	백태균열
	시공이음 충분리
	철판보강벽
	발청장치

	양상균열
	누수, 습윤 표면변색
	포장요철
	배수구

	채로부리
	백두
	강재표면
	이물절

	폭발, 공동
	철근노출
	기초세굴
	범례외 손 문서 지

	백태균열
	시공이음 충분리
	철판보강벽
	발청장치

	양상균열
	누수, 습윤 표면변색
	포장요철
	배수구

	채로부리
	백두
	강재표연
	이물전

	폭발, 공동
	철근노출
	기초세굴
	범례외 손 문서 지

바닥판 하면

ID : 향산2교(하) - 하면 S2

(9/29)

범례

2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수

서 울 ➡

P1

① 백태 P
0.5x0.5

① 배수관 이음부 누수(보수)
1EA

(a)

G1

(b)

G2

©

G3

(d)

04

○

25

①

10

9

KEY

PLAN

공공

범례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

관	연
박리, 박락	
파손	
변형	
연결상태	

	원
	시흥
	전
	당

	
은리	
은	
	

상균열
수, 습윤, 체
면변색, 녹물
장요철
수구

	재료
	백
	강재
	이물

ID : 향산2교(하) - 하면 S3

(10/29)

범례


2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수

2025년 기존보수

서 울 →




손상 현황 표


[illegible]

KEY

PLAN



↑
서울방향



공공


봄
례

	공 울		백대균열		양상균열		재표본리		편향, 공동
	박리, 박락, 파손		시공이음부면리 손상		누수, 습상, 채수 표면변형, 물물		백 태		철근노출
	변형		철보보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, 용접)		안전장치		배수구		이물등 퇴적		변형과 손상 표시, 치사사항

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____




서 울 →

[illegible]

범례

	관 열		객대굴열		양상굴열		재포리리		편정, 공동
	파리, 박락, 촛불리		시공이음보리 촛불리		누수, 습주 표면변색, 녹물		박 대		철근노출
	변형		철관모양부		모양요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (볼트, 용접)		완전장치		배수구		이물질 외력		관개와 손상 표시, 지시사항

거더



공포

보
례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	강 연		역대강연		영상강연		채널강연		편정, 공동
	박리, 박락, 파손		시공이음부, 파손		누수, 습윤, 폐수, 표면변색, 녹물		벽 대		철근노출
	변형		철근보강부		모양 요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, 용접)		안전장치		배수구		이물진 외적		방벽의 손상 부식, 지시사항



손상 현황 표


번호	부재	손상 내용	단위	폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개수 (ea)	손상 수량	비고
1	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
2	거더	인양홀주변파손	m ²		0.2	0.2	1	0.04	
3	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
4	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
5	거더	인양홀주변파손	m ²		0.2	0.2	1	0.04	
6	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
7	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
8	거더	인양홀주변파손	m ²		0.2	0.2	1	0.04	
9	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
10	가로보	박리	m ²		0.1	0.8	1	0.08	
11	거더	파손	m ²		0.2	0.4	1	0.08	
12	가로보	박리	m ²		0.2	0.4	1	0.08	
13	거더	박리	m ²		0.3	1.7	1	0.51	
14	거더	인양홀주변파손	m ²		0.1	0.1	1	0.01	
15	거더	박리	m ²		0.1	0.1	1	0.01	신규
16	거더	박리	m ²		0.1	0.4	1	0.04	신규

범례


2025년 신규	—
2025년 기존	—
2025년 보수	—
2025년 기존보수	—

KEY

PLAN




서울방향



용역명

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

교명	백대교명	양상교명	재료분리	면형, 공동
박리, 박락, 파손	시공이음분리	누수, 습윤, 채수	벽대	철근노출
변형	철관보강부	포장요철	강재표면부식	기초세굴
연결상태 (볼트, 용접)	발청장차	배수구	이물질 퇴적	범례외 손상 표시, 지시사항



손상 현황 표


번호	부재	손상내용	단위	손상현황				비고	
				폭 (mm)	깊이 (m)	너비 (m)	개소 (ea)		
1	거더	인양물주변파손	m		0.2	0.2	1	0.04	
2	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
3	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
4	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
5	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
6	거더	인양물주변파손	m		0.2	0.2	1	0.04	
7	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
8	가로보	균열	m	5.0	1.8		1	1.80	
9	가로보	박리	m		0.6	0.2	1	0.12	
10	가로보	균열	m	5.0	0.4		1	0.40	
11	가로보	균열	m	3.0	1.8		1	1.80	
12	가로보	박리	m		1.0	0.2	1	0.20	
13	가로보	균열	m	0.2	0.5		1	0.50	
14	가로보	박리	m		1.5	0.2	1	0.30	
15	가로보	박리	m		1.2	0.3	1	0.36	
16	가로보	균열	m	0.2	0.8		1	0.80	
17	가로보	균열	m	0.2	0.6		1	0.60	
18	거더	인양물주변파손	m		0.1	0.1	1	0.01	
19	가로보	균열	m	0.1	0.5		1	0.50	

범례


2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

KEY

PLAN



↑
서울방향




영문


부려

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	강 염		역대강염		양상강염		재표강염		편경, 공동
	박리, 박락, 파손		시각이음부분		누수, 습윤, 폐수 표면변색, 녹물		액 대		철근노출
	변형		철관보강부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결장치 (볼트, 용접)		안전장치		배수구		이물집적 위치		방재와 손상 표시, 지시사항





손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN




공공

품
례

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역

	강 연		역대강연		영상강연		채널강연		편정, 공동
	박리, 박락, 파손		시공이음부, 파손		누수, 습윤, 폐수, 표면변색, 녹물		백 대		철근노출
	변형		철근보강부		모양 요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, nut, washer)		안전장치		배수구		이물진드 의척		방배의 손발 부진, 지시사항




범례


2025년 신규	_____
2025년 기존	_____
2025년 보수	_____
2025년 기존보수	_____

KEY

PLAN



↑
서울방향



용인

부려

	간 역		역대간역		양성간역		차료부리		편정, 공동
	박리, 박락, 파손		시공이음 부속		누수, 습윤, 폐수		액 대		철근노출
	변형		철관보강부		포장 요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (보트, 유선)		방청장치		배수구		이물집 유입		방배와 손발 배설, 지시사항

교대, 교각

ID : 향산2교(하) - 교대 A1

(22/29)


범례

2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수

2025년 기존보수




손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN



공포

범례

	간 열		백태균열		양상균열		재표면리		팽창, 공동
	딱리, 딱딱, 파손		시공이완분리 층분리		누수, 슬림, 채수 표면변색, 녹물		막 태		철근노출
	변형		철근보강부		포양오염		강재표면부식		기초세굴
	연결상태		말뚝장치		배수구		이물침 함착		변형과 손상

국도48호선 향산2교(상) 등 2개소
정밀안전점검 및 10개소 정기안전점검용역


(23/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수



좌측면

우측면

[illegible]

봉
례

	강, 골		댐, 고개		도로		터널		교량		배		케이블		버스		열차		선박		보트		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기
	산		호수		강		터널		교량		배		케이블		버스		열차		선박		보트		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기		헬기		항공기																																																												

ID : 향산2교(하) - 교각 P1

(24/29)


폼 레

2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수


2025년 기존보수



손상 현황 표

[illegible]

KEY
PLAN



모자이크

폼
레

	간 결		책대간결		양상간결		채표간결		면장, 장동
	박리, 박락, 피손		시각이분할된 종본리		누수, 습흔, 채수 표면변색, 물물		책 대		절근노출
	변형		절단보강부		포장노출		강제표면부식		기초노출
	역결상태 (부동, 동결)		발정장치		배수구		이물질 퇴적		변형률 손상 (시상)

(25/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수



품
례

	관 열		배대관열		양상관열		채도변리		편경, 공동
	막리, 막막, 폐손		시공이음본리 충본리		바수, 습윤, 채수 표면반색, 녹물		막 대		물근노출
	변형		철관보강부		모양요율		강재표면부식		기초세굴
	연결상대 (봉드, 봉합)		암정장치		배수구		이물침 필력		면역의 손상 표시, 지시사항

ID : 향산2교(하) - 교각 P3

(26/29)


범례

2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수

2025년 기존보수





손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN



공유

폼
레

	관 울		막대관울		양상관울		채표노리		편경, 공동
	박근, 딱딱, 파손		시골이음돌판 촌소리		누수, 습관, 채수 표면색, 녹물		박 대		활기노출
	변형		철관보강부		포장요철		경계표면부식		기초세굴
	연결상태 (부트, 용접)		반경정지		배수구		이물질 및 침		폐쇄와 손상 지시, 지시사항

ID : 향산2교(하) - 교각 P4

(27/29)

범례


2025년 신규

2025년 기존

2025년 보수

2025년 기존보수

① 플레이트 부식
0.7X0.7



손상 현황 표

[illegible]

KEY

PLAN





영문

범례

	간언		복언간언		양상간언		재포언		전성, 정동
	박근, 박락, 파손		시상이동박근, 총박근		누수, 습윤, 제수 표면변색, 누출		폭탄		원근노출
	변형		철도보강부		포장요철		강제표면부식		기초재굴
	연결상태		관절장치		배수구		이물질 침적		변형률 손상

(28/29)

2025년 신규
2025년 기존
2025년 보수
2025년 기존보수

[illegible]

폼
레

	간 열		배대균열		양상균열		재료변리		면적, 공동
	짜리, 짝, 파손		시공이음변리 충전		바수, 습윤, 채수 표면박세, 녹물		막 대		물근노출
	변형		철관보강부		모양요율		강재표면부식		기초세굴
	연결상태 (bolt, nut, wash)		암정장치		배수구		이물침 필적		면적의 손실 표시, 지시사항

ID : 향산2교(하) - 교각 P6

(29/29)


범례

2025년 신규

2025년 기준

2025년 보수


2025년 기존보수



손상 현황 표

[illegible]

KEY
PLAN



영문

폼
레

	간		백회간		양상간		재포본		전지, 광동
	박, 박박, 표		시공이음본리 종본리		누수, 습윤, 재수 표면반사, 물물		책		철근노출
	변형		철판모양부		포장요철		강재표면부식		기초세굴
	연결상태		발전장치		배수구		이물집 함적		원래와 손상