삼덕대절토사면 총물량표

부재	손상내용	개소	물량	단위	보수방안	비고
좌측사면	와이어로프 녹 발생	1	100.00	㎡	주의관찰	
	와이어로프 녹 발생 및 능형망 노출	1	350.00	㎡	주의관찰	
우측사면	식생불량	3	1944.00	㎡	주의관찰	
	식생불량 및 능형망 노출	1	200.00	㎡	주의관찰	
	배수불량	1	1.00	EA	주의관찰	
	와이어로프 노출	1	100.00	㎡	주의관찰	
	잡목-뺏음	-	-	-	-	