계약번호	제2012-1-055-000001-00호
문서번호	

자료번호	161321C01-210-011
개정번호	REV.F0

호남고속철도 오송~익산간(제1공구)
궤도부설 기타공사

시 험 성 적 서

010. 한중콘크리트 현장점검표

제 출 목 적	
	기 성 신 청
	검 토 / 승 인
	설 계 변 경
	기본설계준공
	실시설계준공
○	시 공 준 공
	기타보고용등

2015.03.

확인	작성자	검토자	승인자
	정경환	김용출	김익래

한국철도시설공단
궤도공영주식회사

호남고속철도 오송~익산간(제1공구)
궤도부설 기타공사

시 험 성 적 서

010. 한중콘크리트 현장점검표

사업자료번호 : 161321C01-210-011

개 정 현 황					
REV.F0	2015.03.	시공준공	정경환	김용출	김익래
개정 번호	일자	개 정 사 유	작 성	검 토	승 인

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 안중콘크리트 점검표 (2013년 11월)

오남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 30일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정재가 (60K935~ 61K040 하2)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가(60K985+61K04.80)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.2		12.0				
21-	3.7		13.0				
23-	1.7		14.0				
1-	1.6		14.0				
3-	2.4		12.0				
5-	1.7		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기창선 Tested by		확 인 자 : 김준호 Checked by		감 리 원 : 김재호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.30
타설부위	정지대가(60K935~61K040선)	측 정 일	2013.12.01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		12.°		9		
9-	1.2		11.°				
11-	4.7		10.°				
13-	9.0		14.°				
15-	9.9		13.°				
17-	7.7		12.°				
19-	3.2		13.°				
21-	0.8		11.°				
23-	-1.0		12.°				
1-	-1.7		13.°				
3-	-2.7		13.°				
5-	-3.5		14.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경진 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	장지교가(60K935~61K040외)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		14.5		O		
9-	-2.0		15.0				
11-	1.7		15.0				
13-	8.0		14.0				
15-	0.6		10.0				
17-	7.6		11.5				
19-	4.3		12.0				
21-	1.7		10.0				
23-	1.9		11.0				
1-	1.7		12.0				
3-	1.5		12.5				
5-	0.6		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경선 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	장지교가(60k935~61k040외)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		13.°		○		
9-	0.1		14.°				
11-	6.5		14.°				
13-	9.9		14.°				
15-	10.0		14.°				
17-	8.4		13.°				
19-	4.8		12.°				
21-	1.9		11.°				
23-	0.6		10.°				
1-	-0.3		10.°				
3-	-1.4		11.°				
5-	-0.5		13.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		14.				
9-	-3.6		14				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.2		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		2.8				
9-	-2.4		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013年 11月 30日 (Day)
12月 1日 (Day)
12月 2日 (Day)
12月 3日 (Day)
12月 4日 (Day)
12月 5日 (Day)
12月 6日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3 6 9 12 15 18 21 24

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 (58K760~59K250 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이강산	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	장지교가(58K760~59K040)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	3.7		11.°				
23-	1.7		12.°				
1-	1.6		11.°				
3-	2.4		10.°				
5-	1.7		10.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김경연	확 인 자 : Checked by 김광진		감 리 원 : Supervised 김남호			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지대(58K760~59K050)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		11.0		O		
9-	1.2		11.0				
11-	4.1		12.5				
13-	9.0		14.5				
15-	9.9		15.0				
17-	7.1		13.0				
19-	3.2		13.0				
21-	0.8		12.0				
23-	-1.0		11.0				
1-	-1.1		10.0				
3-	-2.1		10.0				
5-	-3.5		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가(58k760~59k250외)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		12.°		O		
9-	-2.0		12.°				
11-	1.7		15.°				
13-	6.0		15.5				
15-	8.6		15.°				
17-	7.6		14.°				
19-	4.3		14.°				
21-	1.7		13.°				
23-	1.9		12.°				
1-	1.7		12.°				
3-	1.5		11.°				
5-	0.6		11.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최승신 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정거가(58K760~59K240 외)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		12.°		○		
9-	0.1		12.°				
11-	6.5		13.5				
13-	9.9		15.°				
15-	10.0		15.°				
17-	8.4		14.°				
19-	4.8		13.°				
21-	1.9		13.°				
23-	0.6		13.°				
1-	-0.3		12.°				
3-	-1.4		11.°				
5-	-1.7		11.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 04


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		11.7				
9-	-3.0		11.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.3		3.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		3.4				
9-	-2.4		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							

서 명	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised


2013년 11월 30일 (Day)
12월 1일 (Day)
12월 2일 (Day)
12월 3일 (Day)
12월 4일 (Day)
12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
타겟일자 = 2013. 12. 30
타겟온도 = 정격온도
58KA80 ~ 5PK 250 x2
시험시간 = 2 hrs
정격전류 = 3.1 A

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡교가 16K901~17K138 상선		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인서명 확 인 자 : 감 리 원 : 확인서명
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	황룡고가(16K901~17K138선로)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.4		12.5				
21-	5.5		11.5				
23-	4.0		12.0				
1-	3.1		13.0				
3-	3.4		12.0				
5-	3.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이나 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	항풍고가(16K901+111K1138 상선)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.7		11.0		O		
9-	3.1		11.0				
11-	7.9		13.0				
13-	8.9		13.5				
15-	9.8		13.0				
17-	7.9		12.0				
19-	5.5		11.5				
21-	3.5		11.0				
23-	2.1		11.0				
1-	0.2		12.0				
3-	-0.5		12.0				
5-	-1.3		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : ○○○ 감 리 원 : ○○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	확폭교A(16KP01~17K138상선)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		14.0°		9		
9-	-0.5		15.0°				
11-	5.5		15.0°				
13-	9.5		15.0°				
15-	9.0		14.0°				
17-	7.8		12.0°				
19-	6.9		12.0°				
21-	6.4		11.0°				
23-	5.8		10.0°				
1-	5.3		10.0°				
3-	4.3		10.0°				
5-	3.1		12.0°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 :						
	Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	화봉고가(16K901~17K138선)	측 정 일	2013. 12. 03.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		13.0		O		
9-	3.1		14.0				
11-	8.9		13.5				
13-	10.1		13.5				
15-	10.4		13.0				
17-	8.9		12.5				
19-	6.8		12.0				
21-	5.5		12.0				
23-	4.0		11.5				
1-	2.1		11.0				
3-	1.8		11.0				
5-	0.1		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	항용고가	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-	0		100				
5-	-1.7		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 30
타설부위	화물고가	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		4.5				
9-	2.0		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013年 11月 20 日 (Day)
12月 1 日 (Day)
12月 2 日 (Day)
12月 3 日 (Day)
12月 4 日 (Day)
12月 5 日 (Day)
12月 6 日 (Day)
℃
%
대상일자 : 2013. 11. 20
장비명 : 환경로봇
16K pcln MK138 (사용)
시험자 :
검토 :

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 29일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 (58K585~ 58K760 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정거장(58K585~58K760위치)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.6		8.9				
21-	-0.6		8				
23-	-1.4		7.2				
1-	-1.6		7.8				
3-	-2.2		8.3				
5-	-2.7		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지고가 (58K585~58K760차선2)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		11		○		
9-	-1.3		12.1				
11-	2.2		13.9				
13-	7.8		15				
15-	10.5		15				
17-	8.6		14.9				
19-	4.2		13				
21-	3.1		9.9				
23-	1.7		9.3				
1-	1.6		8.9				
3-	2.4		8.5				
5-	1.7		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지고가 (58k 585~58k 760 하행)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		5.4		○		
9-	1.2		4				
11-	4.1		5.8				
13-	9.0		12				
15-	9.9		12.1				
17-	1.7		11				
19-	3.2		8.1				
21-	0.8		8				
23-	-1.0		8				
1-	-1.7		7.3				
3-	-2.9		8.9				
5-	-3.5		10.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지고가 (58K585~58K760 하선)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		12.1		O		
9-	-2.0		12.9				
11-	1.7		14				
13-	8.0		14				
15-	8.6		15				
17-	7.6		13.8				
19-	4.3		12.1				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김○○ 확 인 자 : Checked by 김○○ 감 리 원 : Supervised 김○○						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지대가	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		5.0				
9-	2.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.5		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인	확 인 자 : Checked by 확인		감 리 원 : Supervised 확인			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		3.5				
9-	1.1		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 11 29 (Day)
11 30 (Day)
12 1 (Day)
12 2 (Day)
12 3 (Day)
12 4 (Day)
12 5 (Day)
측정일자 : 2013. 11. 29
측정장비 : 자외선가속
시험시간 :
감응량 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정자교가 (60K830~60K935 3HZ)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	전지대가 (60K830~60K935 하선)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.6		9.3				
21-	-0.6		9				
23-	-1.4		9.1				
1-	-1.6		10				
3-	-2.2		8.4				
5-	-2.7		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지면가 (60K830~60K925해당)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		8		9		
9-	-1.3		8.9				
11-	2.2		12.5				
13-	7.8		12				
15-	10.5		10.9				
17-	8.6		9.5				
19-	4.2		8.6				
21-	3.7		8				
23-	1.7		7.1				
1-	1.6		6.3				
3-	2.4		7				
5-	1.7		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김광현		확 인 자 : Checked by 김광현		감 리 원 : Supervised 김광현		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지교가 (60K830~60K935 하선)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		11.9		0		
9-	1.2		13				
11-	4.7		14.8				
13-	4.0		15				
15-	4.9		13.7				
17-	1.7		12.5				
19-	3.2		11.7				
21-	0.8		10				
23-	-1.0		10				
1-	-1.7		9.9				
3-	-2.7		9.8				
5-	-3.5		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지대기 (60K830 ~ 60K935 하선)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		12		9		
9-	-2.0		13.3				
11-	1.7		14.9				
13-	8.0		15.2				
15-	8.6		15				
17-	7.6		12.8				
19-	4.3		12.2				
21-			10.5				
23-			8.9				
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김종현 Tested by		확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 김기재 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지끄가	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		4.9				
9-	1.2		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.6		3.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강창선	확 인 자 : Checked by 김규선	감 리 원 : Supervised 최기준				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		3.7				
9-	2.3		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
서 명	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 11 29 (Day) 11 30 (Day) 12 1 (Day) 12 2 (Day) 12 3 (Day) 12 4 (Day) 12 5 (Day)
태풍일자 : 2013. 11. 2?
태풍위치 : 정지궤가
60k830n 60K 부근에서
시험시는 3부근
가능한

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 토공1 (16K696~16K783) 상 황학가(16K783~16K901 상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-3공구 터널(16K886~16K783상) 함평고가(16K783~16K901상)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	2.4		10°				
21-	0.6		10°				
23-	-0.4		12°				
1-	-1.2		12°				
3-	-1.6		12°				
5-	-2.3		10°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-3공구 본선1(16k696~16k783상) 횡갱2-1 (16k182~16k901상)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		11.0		O		
9-	-1.0		12.0				
11-	5.2		13.0				
13-	10.1		12.0				
15-	10.4		12.0				
17-	8.8		11.0				
19-	6.4		11.0				
21-	5.5		12.5				
23-	4.0		11.5				
1-	3.1		11.0				
3-	3.4		11.0				
5-	3.6		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 석 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-3용수터널 (16K696~16K783상) 횡갱관 (16K783~16K900이상)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		12.0		O		
9-	3.1		11.0				
11-	1.9		10.5				
13-	0.9		11.0				
15-	9.8		11.0				
17-	7.9		11.0				
19-	5.5		10.5				
21-	3.5		10.0				
23-	2.1		8.5				
1-	0.2		10.0				
3-	-0.5		10.0				
5-	-1.3		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-공구 본선 (16K696~16K783상) 환승고가 (16K783~16K901상)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		12.°		O		
9-	-0.5		13.°				
11-	5.5		15.°				
13-	9.5		15.°				
15-	9.0		14.°				
17-	7.8		13.°				
19-	6.9		12.°				
21-	6.4		12.°				
23-	5.8		11.5				
1-	5.3		11.°				
3-	4.3		11.°				
5-	3.1		11.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기 현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-3공 기둥, 확폭교각	측 정 일	2013. 12. 7.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.4		9		
9-	4.1		14				
11-	8.5		14.4				
13-	10.1		16				
15-	9.6		15.9				
17-	7.2		15.4				
19-	6.1		15.2				
21-	5.8		14				
23-	5.2		14				
1-	3.1		13				
3-	2.9		12.8				
5-	2.2		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 29
타설부위	1-3광구 들보 1, 확폭교각	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8		8.0				
9-	1.0		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : 고 [illegible] Supervised		


2013년 11월 29일 (Day) / 11월 30일 (Day) / 12월 1일 (Day) / 12월 2일 (Day) / 12월 3일 (Day) / 12월 4일 (Day) / 12월 5일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자: 2013. 11 ~ 12
측정장비: 1-광주공항 호남권역
16K696 ~ 16K783 16K783 ~ 16K
구분선
측정결과
측정결과

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 28일

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 27일

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 26일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 (15K+25 ~ 16K+205)하로		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	중리교(05K935~06K205하)	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.1		12.3				
21-	5.8		11.2				
23-	3.6		11.9				
1-	4.5		9.8				
3-	4.9		10				
5-	4.5		9.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	중리교(1STA 9K~1STA 205 3HR)	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		11		O		
9-	1.9		13.1				
11-	3.1		16				
13-	4.9		16.1				
15-	4.8		13				
17-	2.0		11.5				
19-	-1.0		11.4				
21-	-1.0		10.3				
23-	-1.2		9.8				
1-	-1.6		10.4				
3-	-2.4		10.5				
5-	-2.2		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	승래교 (175K925~176K205 하행)	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		11.9		○		
9-	-1.4		13.2				
11-	-0.5		14.8				
13-	1.2		13.8				
15-	0.8		13.1				
17-	-1.0		14				
19-	-1.3		13				
21-	-1.6		11.8				
23-	-1.8		10.1				
1-	-1.7		10				
3-	-1.4		9.8				
5-	-1.1		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	중리교(175K925M76K205 하행)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		9.2		O		
9-	-1.4		10				
11-	0.1		11.8				
13-	3.5		12.9				
15-	3.8		14				
17-	4.0		13.9				
19-	2.7		13.2				
21-	2.5		12.1				
23-	1.9		9.5				
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김재욱 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	중리교	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		4.1				
9-	2.0		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강희 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 강기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.26
타설부위	강리교	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		2.5				
9-	1.6		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						


2013 11 26 (Day) 11 27 (Day) 11 28 (Day) 11 29 (Day) 11 30 (Day) 12 1 (Day) 12 2 (Day)
측정일자: 2013. 11. 26
측정위치: 송리원
시공사:
감리사:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 (58K235~58K585 하행)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지대기 58K235~58K585 하선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.8		12				
21-	0.4		11.7				
23-	-0.1		11				
1-	3.5		10.1				
3-	3.1		9.4				
5-	3.0		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지대가(58K21~58K585 하행)	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		8.9		O		
9-	2.0		10.3				
11-	0.6		13				
13-	2.6		16				
15-	2.7		16				
17-	-0.3		14				
19-	-0.7		11				
21-	-1.2		10.1				
23-	-1.4		9.9				
1-	-3.1		8.8				
3-	-3.6		7.1				
5-	-2.7		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김정찬 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지교가(58k235~58k580하2)	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		6.2		O		
9-	-1.8		8.7				
11-	0.8		12.1				
13-	1.5		13.8				
15-	1.0		13.8				
17-	-0.3		12.4				
19-	-0.5		12				
21-	-1.1		10.2				
23-	-1.2		10.8				
1-	-1.2		10				
3-	-1.1		9.2				
5-	-1.1		9.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지교가(58k235~58k585해당)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		8		O		
9-	-1.8		9.6				
11-	0.3		11.8				
13-	2.9		13.1				
15-	5.0		11				
17-	4.3		10				
19-	0.6		9				
21-	-0.6		9.6				
23-	-1.0		9				
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김창현 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 구 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		4.9				
9-	-1.2		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.4		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강철원		확 인 자 : Checked by 김태규		감 리 원 : Supervised 김기정		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		2.2				
9-	-0.8		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


13년 11월 26일 (Day)
11월 27일 (Day)
11월 28일 (Day)
11월 29일 (Day)
11월 30일 (Day)
12월 1일 (Day)
12월 2일 (Day)
510℃
100%
온도센서 : 외경 11.26
온도센서 : 길이 ㅁ10
58K235m 58K658 3개
내용사 : 2개씩
길이 70

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 궁1 (55k530~55k890 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : 3/20/21 Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공구 현장 (55K 530~55K 870 NBR)	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.8		7.9				
21-	0.4		8.8				
23-	-0.1		7.2				
1-	3.5		7.1				
3-	3.1		7				
5-	3.0		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공구 등기 (55K530~55K870 상행)	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		9.8		0		
9-	2.0		11.2				
11-	0.6		13				
13-	2.5		14				
15-	2.8		13.5				
17-	-0.4		13				
19-	-0.7		12.5				
21-	-1.5		10.3				
23-	-1.6		9.8				
1-	-3.2		8.5				
3-	-3.3		9.2				
5-	-2.5		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공구 7 (55K530~55K890 상선)	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		11.0		O		
9-	-1.9		12.1				
11-	1.0		14.2				
13-	1.5		14.1				
15-	1.1		12.9				
17-	-0.4		11.8				
19-	-0.6		11.6				
21-	-1.3		10				
23-	-1.3		9				
1-	-1.2		7.2				
3-	-1.1		7.1				
5-	-2.1		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공구 터널 (55K520~55K800 상하)	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		10.1		9		
9-	-1.5		12.1		9		
11-	0.1		13		9		
13-	3.3		13.4		9		
15-	5.1		12.8		9		
17-	4.4		11.8		9		
19-	0.6		11.1		9		
21-	-1.0		10				
23-	-1.4		9.5				
1-	-2.2		9				
3-	-2.4		8.1				
5-	-2.2		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공구 토공1)	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		4.9				
9-	-1.6		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.3		3.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용기 Tested by		확 인 자 : 김준석 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 26
타설부위	2-2공 골 1	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		2.6				
9-	-2.0		2.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 11 26 (Day)
11 27 (Day)
11 28 (Day)
11 29 (Day)
11 30 (Day)
12 1 (Day)
12 2 (Day)
측정일자: 2013. 11. 26-b
측정위치: 고층주동 옥상
측정시간: 오전 9시
날씨: 맑음

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 25일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 공사 (55K330m 55K530 사이)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공구 토공 ① (55K 330 ~ 55K 530 상향)	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.0		11.9				
21-	3.8		12				
23-	4.8		10				
1-	4.0		8.1				
3-	0.6		8.8				
5-	0.7		8.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공구 함기 55K330~55K530 상선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		8.6		0		
9-	1.6		9.1				
11-	6.7		12.1				
13-	4.3		13.1				
15-	6.07		13.2				
17-	5.8		12				
19-	1.8		10.5				
21-	0.4		11.9				
23-	-0.1		11				
1-	3.5		10				
3-	3.1		10.9				
5-	3.0		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공 측벽 (55K 320m 55K 530 사이)	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		13.8		0		
9-	2.0		14.4				
11-	0.6		14.9				
13-	2.5		14.2				
15-	2.8		13				
17-	-0.4		13				
19-	-0.9		12				
21-	-1.5		9.9				
23-	-1.6		9.1				
1-	-3.2		9				
3-	-3.3		8.9				
5-	-2.5		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공구 토공1 55K330 ~ 55K520 (상)	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		10.1		O		
9-	-1.9		12				
11-	1.0		13.8				
13-	1.5		14				
15-	1.1		13				
17-	-0.4		13.1				
19-	-0.6		11.5				
21-	-1.3		10.2				
23-	-1.7		8.3				
1-	-1.2		8.0				
3-	-1.1		7.7				
5-	-1.1		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공구 터널	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		5.0				
9-	2.2		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		3.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태석 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	2-2공구등기	측 정 일	2013. 11. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		2.6				
9-	1.0		2.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013 11 H (Day) 25
11 H (Day) 26
11 H (Day) 27
11 H (Day) 28
11 H (Day) 29
11 H (Day) 30
H (Day)
510℃
100%
태설일자 = 2013. 11. 25
태설위치 = 2-고압구공기
55K330N 55K530 상태
시멘서 = 초기상태
감지도 = 초기상태

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-2공구 토공기 (16K626~16K633상선) 1-3공구 토공1 (16K633~16K696상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확인 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	1-2공구 궁기(16K626~16K631상) 1-3공구 궁기(16K633~16K636상)	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.6		11.2				
21-	3.7		9.8				
23-	3.4		8.6				
1-	3.6		8.2				
3-	1.8		8.1				
5-	0		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이상 KS 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	1-2공구 토공1(16K626~16K677상)	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		10.2		O		
9-	1.6		12.4				
11-	4.9		14.1				
13-	6.3		14.4				
15-	6.7		14.1				
17-	5.3		11.7				
19-	4.0		8.2				
21-	2.3		8.2				
23-	2.1		7.8				
1-	2.8		8.3				
3-	3.6		8.3				
5-	2.1		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	1-2공구 측구 (16K626~16K633상선) 1-3공구 측구 (16K633~16K638상선)	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		10.9		9		
9-	1.5		12.2				
11-	0.7		14.7				
13-	1.7		14				
15-	3.4		12.8				
17-	0.4		10.9				
19-	-1.2		10.5				
21-	-2.3		9				
23-	-2.1		9				
1-	-3.4		8.2				
3-	-4.3		8.9				
5-	-3.9		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인석 Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	1-2~~공~~ 측구 (16K626~16K673 상) 1-~~2~~ 측구 (16K673~16K684 상)	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		9.9				
9-	-3.1		11.8				
11-	-0.7		14.8				
13-	0.5		13.5				
15-	-0.5		13.1				
17-	-0.9		12				
19-	-1.8		10				
21-	-2.1		8.9				
23-	-2.4		5.8				
1-	-3		6				
3-	-3.2		5.4				
5-	-3.5		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인서명 Tested by	확 인 자 : 확인서명 Checked by		감 리 원 : 확인서명 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 25
타설부위	1-2공구, 1-3공구	측 정 일	2013. 11. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		2.1				
9-	1.0		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		1.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013 11 25 (Day)
11 26 (Day)
11 27 (Day)
11 28 (Day)
11 29 (Day)
11 30 (Day)
(12) 1 (Day)
타당일자 : 2013. 11. 30
타당성여부 : 1-경향적합
1-경향적합 /
(16K626 ~ 16K639 (14)
(16K631 ~ 16K696 (16)
시공시간 :
검토의견 :

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 23일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정기고가 (SPK B15 ~ SBK23F) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서			
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상			
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서			
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서			
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	정지교가 5K815~5K235 하선	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	7.6		10				
21-	5.5		8.3				
23-	4.2		8.2				
1-	2.9		11.9				
3-	1.5		13				
5-	0.4		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	정지교가 5DK815m 58K235 하H2	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		1.2				
9-	6.2		8.6				
11-	11.1		11.9				
13-	13.5		13				
15-	12.8		12.2				
17-	10.3		11.8				
19-	8.8		9.8				
21-	7.2		8.1				
23-	6.6		11				
1-	5.1		11				
3-	4.6		8				
5-	3.1		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	정지고가 50K 815 ~ 58K 235 하선	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		11.4				
9-	8.5		11.8				
11-	10.3		13.3				
13-	12.1		13.8				
15-	11.2		13.2				
17-	9.9		10.1				
19-	8.6		8.4				
21-	7.2		10.4				
23-	5.7		10.8				
1-	3.5		12				
3-	1.3		10.9				
5-	-2.2		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김철수 Tested by	확 인 자 : 김감독 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	정지고가 57K 815 ~ 58K 235 하선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		13.8				
9-	3.5		14				
11-	5.3		12.7				
13-	7.2		13.2				
15-	6.3		11				
17-	5.1		11.9				
19-	4.0		11.9				
21-	2.5		12				
23-	1.3		9.9				
1-	-0.1		9				
3-	-1.0		8.3				
5-	-2.0		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013.11.23
타설부위	정지교가	측 정 일	2013.11.27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		8.8				
9-	-0.2		5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.2		2.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동호		확 인 자 : Checked by 김재성		감 리 원 : Supervised 김태경		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		2.2				
9-	1.0		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						


2013年 11月 23日 (Day)
11月 24日 (Day)
11月 25日 (Day)
11月 26日 (Day)
11月 27日 (Day)
11月 28日 (Day)
11月 29日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3 6 9 12 15 18 21 24

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공구간 (54K 980 ~ 55K 330) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서			
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상			
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서			
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서			
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	2-2공구 토공1구간 54K980 ~ 55K330 상선	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.0		13				
21-	3.1		11.4				
23-	2.2		8.1				
1-	1.2		12.2				
3-	1.0		12.8				
5-	0.6		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 24 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김광진 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	2-2공구 운동1구간 54K980~55K330 상선	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		13.0		○		
9-	3.6		12.1				
11-	9.1		14.1				
13-	12.9		13.1				
15-	11.2		14.3				
17-	9.0		12.P				
19-	9.3		P				
21-	8.8		8.5				
23-	9.2		1				
1-	11.1		9.5				
3-	10.9		10				
5-	9.9		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11.23
타설부위	2-2공구 터널 서구간 54K 980 ~ 55K 330 상선	측 정 일	2013. 11.25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		12		O		
9-	8.0		12.5				
11-	8.0		13.3				
13-	8.1		15.5				
15-	7.6		12.8				
17-	6.0		11				
19-	5.3		9.5				
21-	3.8		8.9				
23-	4.8		8.9				
1-	4.0		9.1				
3-	0.6		10.2				
5-	0.3		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	2-2공구 토공 A구간 54K980~55K330 상선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		13		9		
9-	1.6		13.2				
11-	6.1		14.5				
13-	4.3		14				
15-	6.9		13.1				
17-	5.8		14				
19-	1.8		12.1				
21-	0.4		12.1				
23-	-0.1		12.6				
1-	3.5		13.4				
3-	3.1		14.2				
5-	3.0		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	2-2 들공기	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		8.2				
9-	3.8		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.3		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김OO 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	2-2 갈항 기	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		3.6				
9-	1.4		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


11 月 22 日 (Day)
11 月 24 日 (Day)
11 月 25 日 (Day)
11 月 26 日 (Day)
11 月 27 日 (Day)
11 月 28 日 (Day)
11 月 29 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
-10
-20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	옹명고가, 1-4경 도공 4공간 (36K606~36K801) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	송명고가 1-4공구 측용4구간 36K606 ~ 36K801 상선	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.7		11.9				
21-	7.4		8.9				
23-	6.5		8.1				
1-	5.1		10				
3-	3.7		9				
5-	2.4		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현규 확 인 자 : 김광진 감 리 원 : 김재호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	동대구가. 1-4공구 터널 4구간 36K606~36K801 상선	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		8.1		O		
9-	8.2		11.3				
11-	11.4		12.8				
13-	14.9		13.3				
15-	13.5		10				
17-	11.5		8.6				
19-	10.1		5.8				
21-	8.4		5.9				
23-	7.3		7.6				
1-	5.9		12				
3-	4.6		9.6				
5-	3.6		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	남해교가. 1-4공구 터널 4구간 36K606~36K801 상선	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		11.5		9		
9-	7.6		12.1				
11-	10.2		14.1				
13-	12.4		15.1				
15-	11.6		14				
17-	10.1		14.6				
19-	0.2		11.5				
21-	7.0		8.9				
23-	5.8		8.9				
1-	4.3		7				
3-	1.1		7.8				
5-	-1.2		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 수 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	남영고가. 1-4공구 토공 4구간 36K606 ~ 36K801 상선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		10		9		
9-	5.0		10.9				
11-	6.2		11.9				
13-	7.5		12.9				
15-	6.7		13.2				
17-	6.0		11.8				
19-	4.7		9.8				
21-	3.3		9.2				
23-	2.1		8.2				
1-	0.5		8.7				
3-	-1.7		6				
5-	-2.9		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현호 확인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 27
타설부위	냉정교가. 1-4공구터광4	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		10				
9-	-1.1		11.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by　확 인 자 : 감리원 Checked by　감 리 원 : 조기장 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 27.
타설부위	남명교A. 1-4공구 토공4	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		3.1				
9-	-1.9		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


11 月 23 日 (Day)
11 月 24 日 (Day)
11 月 25 日 (Day)
11 月 26 日 (Day)
11 月 27 日 (Day)
11 月 28 日 (Day)
11 月 29 日 (Day)
510℃
100%
온도센서: 2013.10 교정
온도습도계: 보정전기 - 내장구경센서
36K606m 36K801 설치
시험자:
검교정자: 김동호

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	아암교, 1-4경 토공구간 (28K956 ~ 29K060) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	마암교 1~4공구 토공구간 28K996~29K060 상선	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.5		9.1				
21-	7.2		9.9				
23-	6.1		8.1				
1-	4.8		9.6				
3-	3.5		8.8				
5-	2.1		10.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	마암교. 1-4공구 토공2구간 28k996~29k060 상선	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		11.7		○		
9-	8.0		13.1				
11-	11.2		13.8				
13-	14.6		14				
15-	13.2		13				
17-	11.3		13				
19-	9.8		10				
21-	8.1		10				
23-	6.7		9.3				
1-	5.6		11.3				
3-	4.4		8				
5-	3.3		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인서명 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	마암교. 1-4공구 접속구간 29k996~29k060 상선	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		9.8		9		
9-	7.5		9.2				
11-	9.9		11				
13-	12.1		12.3				
15-	11.3		12				
17-	9.7		10.3				
19-	7.9		10				
21-	6.7		10				
23-	5.5		9.5				
1-	4.0		9.8				
3-	1.4		9				
5-	-1.5		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	마암교, 1-4공구 토공2구간 28K996 ~ 29K060 상선	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		11.9		0		
9-	4.7		13				
11-	5.9		14.6				
13-	7.2		15				
15-	6.5		13.8				
17-	5.6		12.9				
19-	4.4		10.1				
21-	3.1		11				
23-	1.9		11				
1-	0.2		11.8				
3-	-2.0		12.3				
5-	-3.1		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 27
타설부위	마암교 1-4공구 토공구간	측 정 일	2013. 11. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		12.8				
9-	-1.0		9.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.8		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 23
타설부위	마암교 1-4공 터파기	측 정 일	2013. 11. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		4.4				
9-	-2.2		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


11 月 23 日 (Day)
11 月 24 日 (Day)
11 月 25 日 (Day)
11 月 26 日 (Day)
11 月 27 日 (Day)
11 月 28 日 (Day)
11 月 29 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자 : 2013. 11. 23
측정장비 : 다산테크, 디지털온도계
이산화탄소 :
상대습도 :

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 22일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 22.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	어량교 (70K473 ~ 70K593) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서			
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상			
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서			
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서			
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	미량교 (하선) (10k413 ~ 10k593)	측 정 일	2013. 11. 22.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.6		9.0				
23-	5.0		10.0				
1-	4.2		9.0				
3-	3.4		10.0				
5-	2.2		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최이생 확 인 자 : 감 리 원 :						
	Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	미광교 (3m) (10K413 ~ 10K593)	측 정 일	2013. 11. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		9.0		9		
9-	5.9		12.0				
11-	8.1		12.0				
13-	12.5		12.0				
15-	10.4		12.0				
17-	9.5		11.0				
19-	8.8		10.0				
21-	7.2		10.0				
23-	6.6		10.0				
1-	5.9		11.0				
3-	5.1		10.0				
5-	3.8		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PC2	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	어랑교 (하선) (70k 413 ~ 70k 593)	측 정 일	2013. 11. 24.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		10.°		O		
9-	7.7		10.°				
11-	10.4		11.5				
13-	13.6		14.°				
15-	11.8		15.°				
17-	10.9		14.°				
19-	10.1		14.°				
21-	9.7		12.°				
23-	9.0		12.°				
1-	6.8		12.5				
3-	5.5		13.°				
5-	4.3		14.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	이방고 (하선) (10K413 ~ 10K493)	측 정 일	2013. 11. 25.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		13.0				
9-	5.9		12.5				
11-	9.6		12.5				
13-	12.0		16.0				
15-	10.3		16.5				
17-	9.5		19.0				
19-	8.4		19.0				
21-	7.6		13.0				
23-	7.1		13.0				
1-	4.0		13.0				
3-	2.0		13°				
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	DCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	어량교	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		8.5				
9-	0.5		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		4.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최영정 확 인 자 : 감 리 원 : 강희경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013.11.22.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (57k390 ~ 57k815) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서			
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상			
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서			
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서			
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 12
타설부위	정지교가 51K390~51K815 하행	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.2		10.6				
21-	5.5		8.2				
23-	4.2		8.5				
1-	2.9		11.1				
3-	1.5		8.7				
5-	-0.1		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	정지파가 57K390 ~ 57K 815 해제	측 정 일	2013. 11. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		12.7		O		
9-	6.7		12.6				
11-	10.1		14				
13-	14.0		17				
15-	12.9		12.2				
17-	9.5		10.6				
19-	7.6		10.9				
21-	5.5		8.5				
23-	4.2		7.8				
1-	2.9		7.1				
3-	1.5		8.2				
5-	0.4		9.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경진 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	DCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	정지대가 5DK390~5DK815 하선	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.7		9.7		○		
9-	8.2		10.2				
11-	11.1		12.5				
13-	13.5		13.7				
15-	12.8		14.2				
17-	10.3		12.2				
19-	9.8		9.8				
21-	7.2		7.6				
23-	6.6		7.3				
1-	5.7		7.1				
3-	4.6		6.8				
5-	3.7		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	DCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	정지고가 5K390a 5K Q15 하부	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		10.5		○		
9-	8.5		10.3				
11-	10.3		9				
13-	12.1		8.3				
15-	11.2		13				
17-	9.9		12.6				
19-	8.6		7				
21-	7.2		7				
23-	5.7		7.3				
1-	3.5		7.8				
3-	1.3		8				
5-	-2.2		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		11				
9-	-0.2		11.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김동현	확 인 자 : Checked by 김교원		감 리 원 : Supervised 최재경			


11 月 22 日 (Day)
11 月 23 日 (Day)
11 月 24 日 (Day)
11 月 25 日 (Day)
11 月 26 日 (Day)
11 月 27 日 (Day)
11 月 28 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
테스트일자: 2013. 11. 22
시험자: 홍길동
기타사항: 3Lm/h

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 22.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공7공구 (5+k620 ~ 5+k980) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	2-2BY 등기구간 5UK 620~5UK 980 상선	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.1		12.7				
21-	3.0		11.3				
23-	1.0		11				
1-	0.6		8.6				
3-	2.2		8.1				
5-	2.8		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	2-2공구 본공사구간 5+K620~5+K980사이	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		6.5		9		
9-	3.0		9.4				
11-	7.2		12.9				
13-	12.0		15.2				
15-	12.6		13.3				
17-	11.3		10				
19-	6.0		6.4				
21-	3.9		6				
23-	2.2		7.9				
1-	1.2		9.4				
3-	1.00		11				
5-	0.6		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	2-2공구 터널 시우측 5LK620~5LK980 상부	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		11.9		9		
9-	3.6		8.5				
11-	9.1		11				
13-	12.9		12				
15-	11.2		12.1				
17-	9.0		9.9				
19-	9.3		8				
21-	8.8		8				
23-	9.2		6				
1-	11.1		6.5				
3-	10.9		6.1				
5-	9.7		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	2-2공구 본선 터널 5LK620 ~ 5LK980 상선	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		6.5		9		
9-	8.0		10				
11-	8.0		12				
13-	8.1		13.1				
15-	7.6		13.8				
17-	6.0		13				
19-	5.3		9.8				
21-	3.8		1.7				
23-	4.8		7				
1-	4.0		5.9				
3-	0.6		6				
5-	0.3		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22
타설부위	2-2 들공1구간	측 정 일	2013. 11. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1		8.2				
9-	1.8		9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.8		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정태선 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



테스트일자 : 2013. 11. 22

테스트내용 : 2-2공정 돌출가공

54K 62Pa 54K 980 시간

시험자 : 손광석

감독자 : 홍길동

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 22.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4공구 도공4구간, 옹벽교각 (36k364 ~ 36k606) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강현길 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	내외 1교, 봉명교 (상선) (36K 364 ~ 36K 606)	측 정 일	2013. 11. 22.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.2		11.0				
23-	4.6		10.0				
1-	3.9		10.0				
3-	2.9		11.5				
5-	2.1		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	1-4경간 5경간, 본연과 (상선) (36K 364 ~ 36K 606)	측 정 일	2013. 11. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		11.0		0		
9-	7.6		10.0				
11-	10.4		11.0				
13-	13.8		13.0				
15-	13.2		12.5				
17-	11.6		12.0				
19-	9.1		11.0				
21-	7.2		14.0				
23-	5.8		12.0				
1-	4.6		12.0				
3-	3.7		12.0				
5-	2.1		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	1-4공구 토공4공구, 봉명교아 (상선) (36K364 ~ 36K606)	측 정 일	2013. 11. 24.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		13.1		○		
9-	8.8		14.5				
11-	12.5		14.5				
13-	14.6		16.0				
15-	12.9		15.0				
17-	10.4		14.5				
19-	8.3		14.0				
21-	6.7		13.0				
23-	5.9		11.5				
1-	5.0		12.0				
3-	4.4		11.6				
5-	3.3		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원건설 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	1-4화 오용4과선, 동영고가 (상선) (3K 3+4 ~ 3K 6+6)	측 정 일	2013. 11. 25.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		14.°				
9-	8.7		16.°				
11-	10.2		17.°				
13-	12.1		18.°				
15-	11.7		16.°				
17-	10.1		14.5				
19-	8.4		13.°				
21-	6.7		12.°				
23-	4.5		11.°				
1-	2.7		10.°				
3-	0.4		10.°				
5-	-1.5		11.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확인자 : 김성근 감 리 원 : 김재호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 22.
타설부위	1-4형 토공4공구, 본명과 (상선) (36k364 ~ 36k606)	측 정 일	2013. 11. 26.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1		11.0				
9-	3.7		11.5				
11-	5.3		11.5				
13-	7.2		12.0				
15-	6.9		11.0				
17-	5.1		11.0				
19-	4.4		11.5				
21-	3.1		12.0				
23-	2.3		12.0				
1-	1.2		12.0				
3-	-0.5		12.0				
5-	-3.1		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원구 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.22
타설부위	1-4등4, 본체2가	측 정 일	2013.11.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		11.3				
9-	0		11.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



한중콘크리트

점검표

2013년 11월 21일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 21.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (56k 895 ~ 57k 390) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	전체면(56k895+514K3P0 외1)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	2.4		1.8				
21-	1.5		8				
23-	0.		1				
1-	-1		6				
3-	-2		6.4				
5-	-3.7		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김○○		확 인 자 : Checked by 김○○		감 리 원 : Supervised 김○○		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	정지교가 (56K895~57K390 하선)	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		8		○		
9-	2.7		10				
11-	6.5		13				
13-	9.0		13				
15-	8.6		12.9				
17-	7.4		10				
19-	6.2		7.8				
21-	5.5		7				
23-	4.2		7				
1-	2.9		7.9				
3-	1.5		10.2				
5-	-0.1		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경석 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	정치과(56k875~57k370외42)	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		12		0		
9-	6.7		12.3				
11-	10.1		12.8				
13-	14.0		12.1				
15-	12.9		11				
17-	9.5		10.2				
19-	7.6		8				
21-	5.5		7.8				
23-	4.2		8.2				
1-	2.9		8.1				
3-	1.5		8				
5-	0.4		8.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경선 Tested by		확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013.11.21
타설부위	정지교가	측 정 일	2013.11.24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		10.3				
9-	3.3		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.4		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		1.8				
9-	2.3		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.5		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 정	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


11월 21일 (Day)
11월 22일 (Day)
11월 23일 (Day)
11월 24일 (Day)
11월 25일 (Day)
11월 26일 (Day)
11월 27일 (Day)
50℃
100%
온도그래프: 2013.11.21
습도그래프: 지지대가 떨어져서
56K8분~59K39분 동안
시공자:
감리자:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.21.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	좌터널, 2-2 하 도갱3칸 (5HK220 ~ 5HK620) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	중리터널 2-2공구 좌측1 3구간 54K220~54K620 (상)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.5		9.2				
21-	1.5		8				
23-	-1.2		7.9				
1-	-1.1		6.7				
3-	-2.1		7				
5-	-3.7		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	중리터널 2-2공구 본공기 3구간 54K220~54K620 상저	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		10.6		9		
9-	-1.7		11.9				
11-	3.4		14.2				
13-	7.4		13				
15-	8.8		13				
17-	7.2		10.8				
19-	4.1		8				
21-	3.0		6.3				
23-	1.0		6.3				
1-	0.6		5.8				
3-	2.2		5.2				
5-	2.8		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	중지터널 2-2공구 본선 구간 54K220~54K620	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		8.2		O		
9-	3.0		10				
11-	1.2		13.2				
13-	12.0		14				
15-	12.6		14.2				
17-	11.3		12				
19-	6.0		10.8				
21-	3.7		11.2				
23-	2.2		9				
1-	1.2		7.1				
3-	1.0		8.1				
5-	0.6		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	중재터널 2-2 출입구 구간	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		8				
9-	2.2		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.1		1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이승표 Tested by		확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.21
타설부위	중자터널 2-2 토공 3구간	측 정 일	2013.11.25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		1				
9-	1.9		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.5		3.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 남현 Tested by	확 인 자 : 김용권 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised			


2013 년 11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
11 월 25 일 (Day)
11 월 26 일 (Day)
11 월 27 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
에너지 이력: 2013년 11월 21일
에너지 절약: 절약됨
2-3분간 물을 끊고 있으면
보너스 220 또는 보너스 620 사용
사용자: 2 Player
장소: 3 Zone

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.21.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	마암교 (28K751~28K996) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	다암교(28K451~28K996 상선)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.5		11.9				
21-	2.8		10.6				
23-	2.1		8.2				
1-	1.2		6				
3-	-0.3		6.6				
5-	-1.5		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	마암교(28K151~28K996상전)	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		8		O		
9-	6.4		11.2				
11-	9.2		12.3				
13-	11.1		14.8				
15-	10.5		14				
17-	8.6		13				
19-	6.3		10.5				
21-	4.5		9				
23-	3.9		9				
1-	3.1		9				
3-	2.6		8				
5-	2.1		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	마암교(28K157~28K996상선)	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		9		O		
9-	7.1		10.9				
11-	10.8		12.5				
13-	13.8		14				
15-	13.1		13				
17-	11.4		11.2				
19-	9.5		9.8				
21-	7.2		9				
23-	6.1		8				
1-	4.8		6.7				
3-	3.5		7.4				
5-	2.1		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	마앙교	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		11				
9-	4.2		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.2		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정현근 Tested by　확 인 자 : 감리원 Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 21
타설부위	다양교	측 정 일	2013. 11. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		9				
9-	3.2		10				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.5		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


측정기간: 2013. 11. 21
측정장소: 마당놀이
28K 054 ~ 28K 996 상선
시험자:
입회자:

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 20일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 20.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2정거 도상 6궤간 (53k860 ~ 54k210) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	2-2공구 토공 6구간 (53K860~54K210 상선)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.0		6.2				
21-	-1.1		7.1				
23-	-2.5		7				
1-	-3.0		5.2				
3-	-2.6		9.2				
5-	-4.3		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 (Tested by)		확 인 자 : (Checked by)		감 리 원 : (Supervised)		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	2-2공구 터널(우)갱 (53K860~54K210 상,좌)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		14.4		O		
9-	-1.4		15.7				
11-	5.1		13.6				
13-	9.6		10.7				
15-	9.2		13.8				
17-	7.6		11.1				
19-	4.5		6.2				
21-	1.5		6.8				
23-	-1.2		6.3				
1-	-1.1		5.8				
3-	-2.1		7.2				
5-	-3.7		8.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	2-2공구 등6구간 (53K 860~54K 210 상선)	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		8.9		○		
9-	-1.7		10.8				
11-	3.4		12.8				
13-	7.4		14.3				
15-	8.8		14.5				
17-	7.2		14.3				
19-	4.1		10.3				
21-	3.0		8.9				
23-	1.0		7				
1-	0.6		7				
3-	2.2		9				
5-	2.8		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	2-2공구 B3b6	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		11				
9-	4.4		13.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1		9.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	2-2공구 토공 6	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		9.8				
9-	3.4		11				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 최재경 Supervised		


2013 년 11 월 20 일 (Day)
11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
11 월 25 일 (Day)
11 월 26 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
실험일자 : 2013. 11. 20
실험일시 : 2-25일 총 6개월
53K 860 x 54EA x 10 시간
시험자 :
참관단 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.20.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡고가 (17k782 ~ 17k956) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	황룡고가 (11K182~11K956 등4L)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.1		9				
21-	2.8		8.8				
23-	2.1		10				
1-	1.3		9				
3-	-0.2		11.2				
5-	-1.8		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ~~확~~ 확 인 자 : 감리원 감 리 원 :						
	Tested by		Checked by		Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	횡풍고가(1NK782~1NK956 하선)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		11		O		
9-	3.9		15.2				
11-	6.4		14				
13-	9.0		14				
15-	8.1		9.8				
17-	6.5		10				
19-	4.6		8.1				
21-	2.8		6.1				
23-	1.2		5.1				
1-	0.3		6.0				
3-	-0.6		-7.0				
5-	-1.5		-9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현승 확 인 자 : 김광중 감 리 원 : 김진호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	확폭교가(11K182~11K956외2)	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		10.8		9		
9-	3.4		12.3				
11-	6.1		13.8				
13-	9.0		14.5				
15-	7.3		12.8				
17-	5.5		11.1				
19-	3.7		8.2				
21-	2.1		9.5				
23-	1.6		8				
1-	1.0		8				
3-	0.5		10.4				
5-	-0.1		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 확 인 자 : 감리원 : 김남규 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	확폭교각	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		11.9				
9-	2.0		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.3		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 20
타설부위	확폭교가	측 정 일	2013. 11. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		10				
9-	-1.4		12				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.9		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		


11 H 20 H (Day)
11 H 21 H (Day)
11 H 22 H (Day)
11 H 23 H (Day)
11 H 24 H (Day)
11 H 25 H (Day)
11 H 26 H (Day)
510℃
100%
실험일자 : 2012. 11. 20
실험위치 : 화학공학부
내부 CO2 vs 내부 온도 측정
시간 : 24시간
결과 : 그래프

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 19일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 19.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화해고 (71K 195 ~ 71K305) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	화물선(11K195~11K305 하선)	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.6		12.8				
21-	4.2		10.2				
23-	3.5		9				
1-	3.1		6				
3-	2.8		6.1				
5-	2.5		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	확대예(NK195~NK305 하선)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		6		0		
9-	5.5		9.1				
11-	6.7		10.3				
13-	8.0		14.5				
15-	7.5		14				
17-	6.8		13.7				
19-	5.5		10.3				
21-	4.7		9				
23-	3.8		5				
1-	2.5		5				
3-	1.2		6				
5-	-0.6		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기장 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	화내교 (NK195~NK305 3HK2)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		10.5		O		
9-	4.8		10.8				
11-	7.5		8.3				
13-	10.0		11.2				
15-	8.8		12.6				
17-	6.9		11.2				
19-	5.6		8				
21-	4.5		7.5				
23-	3.3		6				
1-	2.1		6				
3-	1.0		6.5				
5-	-0.1		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.19
타설부위	화내교	측 정 일	2013.11.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		7.4				
9-	3.2		8.7				
11-			11.0				
13-			12.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-			7.0				
1-							
3-							
5-	-1.2		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김완 Tested by		확 인 자 : 김길동 Checked by		감 리 원 : 김기사 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	화내匝	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		1.6				
9-	2.1		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.0		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 년 11 월 19 일 (Day)
2013.11 월 20 일 (Day)
11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
11 월 25 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
실험명: 2013. 11. 19
실험장치: 항온항습기
시간 19s ~ 시간 25s (7일)
실험조건: 온도 10℃
습도 60%

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.19.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공6공간 (53K610 ~ 53K860) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	2-2공구 측구 6K610~6K860 상행	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.9		9.9				
21-	2.7		8				
23-	1.2		7.8				
1-	-0.1		6.2				
3-	-1.1		7.8				
5-	-3.0		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정OO Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 권OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	2-2공구 터널6개소 53K 610~53K 860 상선	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		11		9		
9-	3.5		13.8				
11-	5.6		13.6				
13-	7.9		13.7				
15-	7.1		11.2				
17-	5.5		10				
19-	3.0		8				
21-	-1.1		7.2				
23-	-2.5		7.3				
1-	-3.0		6.8				
3-	-2.6		5.8				
5-	-4.3		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	2-2경구 터널 6구간 (53K610 ~ 53K860 상선)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		8.4		9		
9-	-1.4		8.5				
11-	5.1		11.5				
13-	9.6		13.5				
15-	9.2		13				
17-	7.6		12				
19-	4.5		8.1				
21-	1.5		7				
23-	-1.2		6				
1-	-1.1		6				
3-	-2.1		5.8				
5-	-3.7		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	2-2행6	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		10				
9-	-0.5		9.9				
11-			13.5				
13-			12.0				
15-							
17-							
19-			7.5				
21-							
23-							
1-			13.0				
3-							
5-	-2.8		11				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : 감기2 Checked by　Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	2-2 currently 6	측 정 일	2013. 11. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		9.5				
9-	1.9		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.9		3.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by	확 인 자 : 고남국 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised			


2013 년 11 월 19 일 (Day)
11 월 20 일 (Day)
11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
11 월 25 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Time (Day)
데이터 입력 : 2013. 11. 19
분석일자 : 2-22일 측정 6개소
5개소 10m 5개소 8m 설치
(모니터 2개씩)
결과값 : 3times

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 19.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡교가 (17k 542 ~ 17k 782) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	황룡교가(17K542~17K782 상선)	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.7		10.1				
21-	3.1		12.3				
23-	2.5		8				
1-	1.6		6				
3-	0.4		5.9				
5-	-1.2		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 확 인 자 : 감리원 : 김m26 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.19
타설부위	횡용고가(17K542~17K782 하행)	측 정 일	2013.11.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		8		9		
9-	3.4		11				
11-	6.9		13				
13-	9.0		15.5				
15-	8.2		15.2				
17-	6.5		14.9				
19-	4.1		11.5				
21-	2.8		9				
23-	2.1		8				
1-	1.3		11.8				
3-	-0.2		8				
5-	-1.8		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현길 확인 자 : 감리원 : 김기성 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	옹벽교각 (1/K542~1/K543 하지)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		10		O		
9-	3.9		12.6				
11-	6.4		14.5				
13-	9.0		16				
15-	8.1		16				
17-	6.5		15				
19-	4.6		10.5				
21-	2.0		8				
23-	1.2		7.8				
1-	0.3		7				
3-	-0.6		7.9				
5-	-1.5		9.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 / 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.19
타설부위	황룡고가	측 정 일	2013.11.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		10.2		9		
9-	2.8		13.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.0		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 확 인 자 : 감 리 원 : 권기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 19
타설부위	한풍고가	측 정 일	2013. 11. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8		11.9				
9-	2.5		13.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 년 11 월 19 일 (Day)
11 월 20 일 (Day)
11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
11 월 25 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자: 2013. 11. 19
측정장비: 항온항습
측정조건: 온도 54℃ 습도 85% 8시간
시험자: 김[illegible]
검토자: 김[illegible]

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 18일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 18.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 (16K 205 ~ 16K 295) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	중리IC 11bk205 ~ 11bk295 하행	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	5.8		8				
21-	4.7		9				
23-	3.4		8.9				
1-	2.6		9				
3-	1.5		10				
5-	0.9		11.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권영규 Tested by		확 인 자 : 감독관 Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	중리교 N6K205~N6K295 하저	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3		12.5		0		
9-	4.2		11.6				
11-	6.1		11.2				
13-	7.6		13.1				
15-	7.0		12				
17-	6.2		11.2				
19-	5.4		10.1				
21-	4.1		9.5				
23-	3.5		9				
1-	2.9		9				
3-	2.6		9				
5-	2.3		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영국 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	중리교 N6K205~N6K295(하행)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		11		9		
9-	5.3		12				
11-	6.6		13.4				
13-	7.8		14				
15-	7.2		13.5				
17-	6.6		13.3				
19-	5.3		12				
21-	4.5		9.8				
23-	3.6		9				
1-	2.4		7.3				
3-	1.0		7				
5-	-0.9		7.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박영준 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.18
타설부위	중리교	측 정 일	2013.11.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		11.9				
9-	3.9		9				
11-							
13-			10.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-			10.5				
1-							
3-							
5-	1.5		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.18
타설부위	중리교	측 정 일	2013.11.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3		6.3				
9-	3.2		5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0		2.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						


2013 년 11 월 18 일 (Day)
2013. 11 월 19 일 (Day)
11 월 20 일 (Day)
11 월 21 일 (Day)
11 월 22 일 (Day)
11 월 23 일 (Day)
11 월 24 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1 3 6 9 12 15 18 21 24 Day
실험날짜: 2013. 11. 18
실험장소: 홍익대
NGK 205 vs NGK 206 (4)
시험자: 홍
감리단: 홍

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 18.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화내고 (71K 305 ~ 71K 395) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	화물배선(11k305~11k355해상)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.0		5				
21-	4.7		7.6				
23-	3.5		8.5				
1-	2.8		8.8				
3-	1.6		9.2				
5-	0.9		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	교대3N2 (N1K305~N1K295 하부)	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		12		O		
9-	4.4		13.9				
11-	6.2		15.4				
13-	7.8		15.6				
15-	7.2		16.3				
17-	6.5		16.2				
19-	5.6		16.3				
21-	4.2		16.8				
23-	3.5		16.7				
1-	3.1		16.4				
3-	2.8		16.2				
5-	2.5		16				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11.18
타설부위	피내교(NK305~NK395하선)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		16.1		9		
9-	5.5		16.6				
11-	6.9		18				
13-	8.0		17				
15-	7.5		15				
17-	6.8		10				
19-	5.5		8.2				
21-	4.7		8.3				
23-	3.8		9				
1-	2.5		10.3				
3-	1.2		11.1				
5-	-0.6		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 / Tested by		확 인 자 : / Checked by		감 리 원 : / Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	화배대	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		12.9		9		
9-	2.9		14				
11-							
13-							
15-			18.5				
17-							
19-							
21-							
23-			16.5				
1-							
3-							
5-	-1		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : 김 [illegible] Checked by		감 리 원 : 김 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	화배고	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		14		9		
9-	3.1		14				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


18 H (Day)
19 H (Day)
20 H (Day)
21 H (Day)
22 H (Day)
23 H (Day)
24 H (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일시 2018. 11. 18
측정장비 : 보안공학
사용소프트웨어 : 보안공학
시험자 : 보안공학

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.18.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡교가 (17k232 ~ 17k542) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	횡풍고가(11K222~11K542 하선)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.3		10.3				
21-	2.9		9.9				
23-	2.6		9.2				
1-	2.1		8.8				
3-	1.5		7.9				
5-	1.0		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태근 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	황룡교가(1NK232~1NK542하선)	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		8.8		O		
9-	3.5		11.3				
11-	4.1		11.4				
13-	5.2		13.9				
15-	4.9		13.7				
17-	4.2		12.8				
19-	3.7		11.2				
21-	3.1		10.9				
23-	2.5		9.8				
1-	1.6		11.3				
3-	0.4		10.3				
5-	-1.2		9.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현식 확 인 자 : 김용관 감 리 원 : 김태경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	횡풍고가(1NK212~1NK542 하행)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		10.1		9		
9-	3.4		10.8				
11-	6.9		12.9				
13-	9.0		13.5				
15-	8.2		12				
17-	6.5		12				
19-	4.1		9.9				
21-	2.8		8				
23-	2.1		8				
1-	1.3		7.8				
3-	-0.2		8.3				
5-	-1.8		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가희수 확 인 자 : 김성수 감 리 원 : 김재수 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 18
타설부위	황룡2가 (10K732~10K542 하선)	측 정 일	2013. 11. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		9.2		O		
9-	3.9		10.1				
11-	6.4		10.9				
13-	9.0		13.5				
15-	8.1		12.8				
17-	6.5		12				
19-	4.6		10				
21-	2.8		9.9				
23-	1.2		9				
1-	0.3		8				
3-	-0.6		7.7				
5-	-1.5		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 (6) 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.18
타설부위	확폭교가	측 정 일	2013. 11. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0		1.4				
9-	1.8		9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		4.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정현근 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		


11 H 12 H (Day)
11 H 19 H (Day)
11 H 20 H (Day)
11 H 21 H (Day)
11 H 22 H (Day)
11 H 23 H (Day)
11 H 24 H (Day)
50℃
40
30
20
10
0
-10
-20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
→ 2013.11.19
단체실 입자 = 황동고구
단체실 위치 = MK2점x, MK5점
시험시간 = 하루
간격도 = 2시간 30분

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 17일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.17.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화매교 (7K395 ~ 7K695) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 17
타설부위	화내교(N1K395~N1K685 ㅎ	측 정 일	2013. 11. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	7.4		12				
21-	6.6		10				
23-	4.8		9.4				
1-	3.1		11				
3-	1.4		10.3				
5-	-0.3		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영주 Tested by		확 인 자 : 김재정 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 17
타설부위	화배대 NK745~NK695 하선	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		12.8		O		
9-	4.8		13.4				
11-	6.3		14				
13-	7.2		14.3				
15-	6.9		10.4				
17-	5.8		8.2				
19-	5.0		8				
21-	3.8		9				
23-	3.0		10.2				
1-	2.2		8.1				
3-	0.4		9.9				
5-	-1.1		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 고준호 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 17
타설부위	화내교(11K395~11K695)BH2	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		12.7		O		
9-	4.4		12.7				
11-	6.2		13.2				
13-	7.8		13.9				
15-	7.2		14.6				
17-	6.5		13				
19-	5.6		11.8				
21-	4.2		10.7				
23-	3.5		9.2				
1-	3.1		9				
3-	2.8		11.6				
5-	2.5		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 17
타설부위	화내교(11K385~11K685 하선)	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		12.1		9		
9-	5.5		10.5				
11-	6.9		10.5				
13-	8.0		12				
15-	7.5		12.9				
17-	6.8		12				
19-	5.5		10.8				
21-	4.1		8				
23-	3.8		8.6				
1-	2.5		7.4				
3-	1.2		7.4				
5-	-0.6		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차영규 Tested by		확 인 자 : 김[illegible] Checked by		감 리 원 : 김[illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.11
타설부위	화내교	측 정 일	2013.11.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		8				
9-	1.9		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인	확 인 자 : Checked by 확인		감 리 원 : Supervised 확인			


11 月 17 日 (Day)
11 月 18 日 (Day)
11 月 19 日 (Day)
11 月 20 日 (Day)
11 月 21 日 (Day)
11 月 22 日 (Day)
11 月 23 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자 : 2013. 11. 17
측정장비 : 지시온습도계
시험자 : 김 ○ ○
검사자 : 김 ○ ○

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 16일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.16.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	증리교 (76K295 ~ 76K495) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강영구 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	중래교(NBK295~NBK495 하선)	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.4		9				
21-	8.3		9				
23-	7.5		9				
1-	6.9		10.5				
3-	6.1		11				
5-	5.6		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 김대경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	중2-1L(16K285~16K485 하선)	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.2		9.9		9		
9-	8.9		9.7				
11-	10.1		10				
13-	11.4		10.2				
15-	11.0		10				
17-	10.2		9.9				
19-	9.5		11.2				
21-	8.3		11.2				
23-	6.1		10.3				
1-	4.6		10				
3-	2.1		10				
5-	0.7		10.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	중2교(16K295~16K418부설구간)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		10.9		0		
9-	4.5		11.6				
11-	6.2		13.5				
13-	7.9		13.6				
15-	7.5		13				
17-	6.8		11.8				
19-	5.6		11				
21-	4.7		10				
23-	3.4		10				
1-	2.6		10.9				
3-	1.5		11				
5-	0.9		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.16
타설부위	중리교 (16K295~16K495 하선)	측 정 일	2013.11.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3		12.2		9		
9-	4.2		12.5				
11-	1.1		12.8				
13-	1.6		13				
15-	1.0		12.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김경환 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	중리교	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		4.6				
9-	2.0		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.5		1.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영국 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		


11 H 16 H (Day)
11 H 17 H (Day)
11 H 18 H (Day)
11 H 19 H (Day)
11 H 20 H (Day)
11 H 21 H (Day)
11 H 22 H (Day)
510°C
100%
T/C 입사일시: 2017. 11. 16
T/C 입사시간: 종료때
176K235~176K485 확보
시험시간: 2시간 30분
감압결과: 초진공 0.7

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 16.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3구간 (68K380~68K507, 68K790~68K812)(하선)		


점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	2-4공구 토공 3가도 (68K380~68K501 LH) 68K190~68K812	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	8.4		13				
23-	7.7		14				
1-	7.0		14				
3-	6.2		13.5				
5-	5.7		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by 확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised						


2013년 11월 16일 (Day)
11월 17일 (Day)
11월 18일 (Day)
11월 19일 (Day)
11월 20일 (Day)
11월 21일 (Day)
11월 22일 (Day)
온도 (℃)
습도 (%)
테스트일시: 2013. 11. 16
테스트시간: 2-4일 (총 72시간)
(68K제품 68K칩기준 64시간)
시험시작 온도 20℃
시험종료 온도 20℃

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.16.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-2공구 도암1터널 (16k659~16k816) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	1-2공구 토공 A구간 16K658~16K816 하선	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	1.3		14				
23-	5.7		14				
1-	4.3		12.2				
3-	3.6		11.5				
5-	2.0		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병호 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	1-2공구 토공 1차분 16K659~16K816 하선	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		10		9		
9-	6.4		11				
11-	8.2		14				
13-	10.2		15				
15-	9.1		15				
17-	8.0		14				
19-	7.6		12.3				
21-	6.7		11.6				
23-	5.2		10.4				
1-	4.4		11				
3-	2.0		12				
5-	0.2		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 (6) 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	1-2열 측공사면 16K659~16K816 (하부)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		14		O		
9-	3.0		15.5				
11-	4.2		16.2				
13-	5.4		15				
15-	5.1		12.5				
17-	4.4		11.4				
19-	3.5		10.9				
21-	2.8		10				
23-	2.3		10				
1-	1.8		10.4				
3-	1.4		10				
5-	0.9		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	1-2공구 토공A구간 (16K659~16K816 하선)	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		11		9		
9-	3.5		13.7				
11-	4.9		14				
13-	6.0		15.1				
15-	5.7		14				
17-	4.5		12.5				
19-	3.6		12.2				
21-	2.7		11.8				
23-	1.4		10.9				
1-	-0.5		11				
3-	-1.6		10.8				
5-	-3.0		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 16
타설부위	1-2공구 출입구간	측 정 일	2013. 11. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1		13.9				
9-	1.1		15.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강혜린 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



타K16시: 2013년 11월 16일

타K15시: 1-2분 편차 1개월

16K65일-16K816일 타K

시험서 - 측정값

결과 - 측정값

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 15일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.15.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3공구 (168k 507 ~ 68k 632) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	2-4공구 터널구간 (68K507M~68K632.5M2)	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	9.0		10.8				
23-	7.4		10.8				
1-	4.8		10.3				
3-	3.0		8.8				
5-	1.2		9.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	2-4공구 (68K501~68K632 해당) 토공3구간	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		10.6		O		
9-	9.4		12.3				
11-	12.7		14.7				
13-	14.8		14				
15-	13.1		13.4				
17-	10.8		12.4				
19-	9.5		12				
21-	8.4		12				
23-	7.7		12.2				
1-	7.0		13				
3-	6.2		13				
5-	5.7		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	2-4공구 토공구간 (68K501~68K632 하선)	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.3		14		9		
9-	9.0		15				
11-	10.2		16.2				
13-	11.5		15.1				
15-	11.2		15				
17-	10.4		14				
19-	9.1		14				
21-	8.5		14				
23-	6.3		13.5				
1-	4.8		12.8				
3-	2.2		13				
5-	0.9		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	2-4공구 토공구간 (68K400~68K632하행)	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.7		O		
9-	4.7		14				
11-	6.4		14.6				
13-	8.0		15.9				
15-	7.6		17				
17-	7.0		16.8				
19-	6.0		16				
21-	4.8		15.7				
23-	3.6		14.5				
1-	2.7		13.5				
3-	1.7		14				
5-	1.0		14				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감리원확인 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013. 11. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		14.3				
9-	2.4		15.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-	1.1		13				
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황대봉 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 조남규 Supervised		


13 11 15 日 (Day)
11 16 日 (Day)
11 17 日 (Day)
11 18 日 (Day)
11 19 日 (Day)
11 20 日 (Day)
11 21 日 (Day)
510℃
100%
조사일자: 2013. 11. 15
조사위치: 2-4공구 토목구간
68K+017~68K+037 구간
시공사:
감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 15.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 도장고가 (17k956 ~ 18k156) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강원태 확 인 자 : 감리원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	1-3공구 터널2구간 (11K956~18K156 3W2)	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.5		11.8				
21-	8.3		12.8				
23-	6.5		13.2				
1-	4.1		13.7				
3-	2.5		13.2				
5-	0.1		14.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김원식 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	1-3BT 토공구간 (17K956~18K156 하선)	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.7		15.4		0		
9-	7.5		15.9				
11-	11.1		15				
13-	15.2		14.6				
15-	14.8		13.7				
17-	12.1		12.6				
19-	9.9		11.6				
21-	7.4		11.3				
23-	5.9		11				
1-	4.5		11				
3-	3.7		12				
5-	2.1		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	1-3공구 토평2교간 (1NK956~1BK156 하로)	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		14		9		
9-	6.5		14.8				
11-	8.3		15				
13-	10.4		15.5				
15-	9.3		15.4				
17-	8.1		15.2				
19-	7.8		14.8				
21-	6.9		14.2				
23-	5.3		13.4				
1-	4.5		13				
3-	2.1		13				
5-	0.3		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현준 (Tested by) 확 인 자 : 김상규 (Checked by) 감 리 원 : 홍길동 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 15
타설부위	1-3공구 토공2구간 (17K956~18K156 하선)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		13.7		O		
9-	3.1		14				
11-	4.4		14.2				
13-	5.6		15				
15-	5.3		13.6				
17-	4.5		13.8				
19-	3.6		13.8				
21-	2.9		14				
23-	2.4		12.9				
1-	2.0		11.9				
3-	1.5		11.7				
5-	1.0		11.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건설 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.15
타설부위	1-3공구 토공구간	측 정 일	2013.11.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		10.8				
9-	3		10				
11-	4.4		11.1				
13-	6.9		11.6				
15-	6.1		11.7				
17-	4.2		12.8				
19-	3.5		12.1				
21-	3.0		10.9				
23-	2.8		10.8				
1-	2.0		10.2				
3-	1.6		10.8				
5-	0.9		11				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 年 11 月 15 日 (Day)
11 月 16 日 (Day)
11 月 17 日 (Day)
11 月 18 日 (Day)
11 月 19 日 (Day)
11 月 20 日 (Day)
11 月 21 日 (Day)
℃
%

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 14일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.14.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 (76K 495 ~ 76K 705) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	중리교(16K495~16K705)하L2	측 정 일	2013. 11. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	6.1		11				
23-	6.2		12				
1-	5.6		10.7				
3-	5.4		10.3				
5-	5.1		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.14
타설부위	중리교(1Bk495~1Bk1Pf)하행	측 정 일	2013.11.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		11		9		
9-	9.7		13				
11-	12.2		14				
13-	14.7		15				
15-	13.1		15				
17-	11.4		13				
19-	10.1		12.3				
21-	8.9		10.8				
23-	7.3		10.2				
1-	4.7		10.6				
3-	2.9		11				
5-	1.1		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	중리교(16K485~16K505)하2	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		12.6		9		
9-	9.2		14.2				
11-	12.6		15				
13-	14.6		15.5				
15-	13.0		14.6				
17-	10.9		14				
19-	9.4		13				
21-	8.3		13				
23-	7.5		12.4				
1-	6.9		12				
3-	6.1		11.9				
5-	5.6		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 고기용 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	중리교 (16K485~16K700) BH2	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.2		13.1		9		
9-	8.9		14.3				
11-	10.1		14.8				
13-	11.4		15				
15-	11.0		14.9				
17-	10.2		15				
19-	9.5		14.6				
21-	8.3		14				
23-	6.1		13				
1-	4.6		12.8				
3-	2.1		12.6				
5-	0.7		13.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 한기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	중리교 17bk485~17bk490(하행)	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		14.6		9		
9-	4.5		15				
11-	6.2		16				
13-	7.9		16.4				
15-	7.5		16.3				
17-	6.8		16				
19-	5.8		16				
21-	4.7		16				
23-	3.4		14.7				
1-	2.6		14.3				
3-	1.5		13.4				
5-	0.9		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 확인생략 Supervised		


2013년 11월 14일 (Day)
11월 15일 (Day)
11월 16일 (Day)
11월 17일 (Day)
11월 18일 (Day)
11월 19일 (Day)
11월 20일 (Day)
온도 (℃)
습도 (%)
온도센서 : 2013. 11. 14
온도센서위치 : 중앙12 (하부)
시공사 :
감리단 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.14.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화실교 (72k247 ~ 72k392) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강영구 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	화실교(1K244~1K397)하L2	측 정 일	2013. 11. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	6.7		10°c				
23-	6.2		8.5°c				
1-	5.6		8°c				
3-	5.4		8°c				
5-	5.1		8°c				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	한림교(1가교대~1나교각)하2	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.1		8		O		
9-	9.9		11.2				
11-	12.4		13.5				
13-	14.2		14				
15-	13.8		14				
17-	11.2		13				
19-	9.8		13				
21-	8.7		11				
23-	6.8		10.2				
1-	4.3		10				
3-	1.9		10				
5-	0.7		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	화성교(1+k248~1+k392)하2	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		13.5		9		
9-	7.1		14.2				
11-	10.5		14.8				
13-	14.6		15				
15-	13.7		14.7				
17-	10.7		14.7				
19-	7.9		13				
21-	5.8		13				
23-	5.0		12.5				
1-	4.2		12				
3-	3.6		11.8				
5-	2.7		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영구 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김기성 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	화실교(1가2내~1가3외)거더	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		12		○		
9-	6.1		13.8				
11-	8.2		14				
13-	10.4		14.1				
15-	9.1		14.8				
17-	8.8		14.4				
19-	7.4		14.2				
21-	6.6		13.1				
23-	4.8		13.2				
1-	3.1		12.9				
3-	1.4		12.4				
5-	-0.2		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최재강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	화설교(1k244~1k330)하선	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		12.9°		○		
9-	4.6		13.1				
11-	6.2		14.4				
13-	7.1		15				
15-	6.8		15				
17-	5.8		14.5				
19-	4.7		13.8				
21-	3.5		13.3				
23-	2.7		12.7				
1-	1.9		11.8				
3-	0.3		11.9				
5-	-1.7		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양주 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		


2013년 11월 14일 (Day)
11월 15일 (Day)
11월 16일 (Day)
11월 17일 (Day)
11월 18일 (Day)
11월 19일 (Day)
11월 20일 (Day)
50℃
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
실험시작 = 2013. 11. 14
실험종료 =
시험자 =
감리자 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.14.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡교가 (16k982 ~ 17k232) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	황룡고가(16K982~17K232)하부	측 정 일	2013. 11. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.1		13				
23-	4.9		10				
1-	4.6		9.9				
3-	4.4		12.8				
5-	4.3		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	확폭교각(16K982~17K232)하부	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		14.9		9		
9-	10.1		15.3				
11-	12.5		15.5				
13-	14.9		15.6				
15-	14.1		15.4				
17-	12.3		14.8				
19-	10.1		13.2				
21-	8.3		12				
23-	6.7		11.8				
1-	4.5		10.6				
3-	2.4		11				
5-	0.7		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	황령2A(16K982~17K232)하부	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.7		13.9		O		
9-	8.5		14.7				
11-	11.7		15.8				
13-	15.2		16				
15-	13.7		15.7				
17-	11.6		14.9				
19-	9.1		14.5				
21-	7.4		13.5				
23-	5.9		13				
1-	4.4		12.2				
3-	3.7		12.2				
5-	2.1		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	황룡교가(16K982~17K332)하2	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		14		O		
9-	6.7		14.5				
11-	8.3		14.8				
13-	10.4		15.2				
15-	9.2		15.1				
17-	8.1		15				
19-	7.6		15				
21-	6.9		14.3				
23-	5.2		14.5				
1-	3.7		13				
3-	2.1		12.9				
5-	0.3		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 14
타설부위	확공교각 (16K982~11K232) 하부	측 정 일	2013. 11. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		12		9		
9-	3.3		12				
11-	4.8		13				
13-	5.6		14.2				
15-	4.9		15				
17-	3.8		15				
19-	3.4		15				
21-	2.9		14.5				
23-	2.4		13.8				
1-	2.0		13.2				
3-	1.3		13				
5-	1.0		14				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


2013 년 11 월 14 일 (Day)
11 월 15 일 (Day)
11 월 16 일 (Day)
11 월 17 일 (Day)
11 월 18 일 (Day)
11 월 19 일 (Day)
11 월 20 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
데이터명자: 2013. 11. 14
데이터내용: 온습도계 (실내)
16K982~11K232
시설명: 포항여중고
장비명: 온습도계측기

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 13일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화실고 (12K102 ~ 12K241) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	화실교(1-1k102~1-1k241)하선	측 정 일	2013. 11. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.3		7.4				
23-	4.1		7.8				
1-	3.5		8.5				
3-	2.1		9				
5-	1.0		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황의성 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	하천교(NPK102~NPK241)해체	측 정 일	2013. 11. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		9.2		O		
9-	6.1		9.9				
11-	8.2		9.2				
13-	9.6		9.9				
15-	9.2		10				
17-	8.4		9.1				
19-	7.1		9.1				
21-	6.2		9.3				
23-	5.9		9.9				
1-	5.3		10				
3-	4.9		9.3				
5-	4.6		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	화심교(1+k102~1+k244)하2	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.1		8.9		O		
9-	9.9		10				
11-	12.4		10.9				
13-	14.2		11				
15-	13.8		11				
17-	11.2		11.1				
19-	9.8		11				
21-	8.7		10.2				
23-	6.8		10.8				
1-	4.3		11.5				
3-	1.9		11.9				
5-	0.1		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	한신교(1-K102~1-K214)하2	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		12.1		O		
9-	7.1		12.5				
11-	10.5		12.8				
13-	14.6		11.1				
15-	13.7		10.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-			4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	화심교	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		4.0				
9-	2.1		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.1		2.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


11 월 13 일 (Day)
11 월 14 일 (Day)
11 월 15 일 (Day)
11 월 16 일 (Day)
11 월 17 일 (Day)
11 월 18 일 (Day)
0 3 6 9 12 15 18 21 24
50°C
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정시작 일자 = 2013. 11. 13
측정종료 일자 = 2013. 11. 18 (측정2)
기상대이오기 기상으로서
사용자 =
기술지원 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	황룡고가 (16K816 ~ 16K982) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13.
타설부위	확공교가(16K816~16K980)외1개소	측 정 일	2013. 11. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	4.5		11°C				
23-	3.7		10.3°C				
1-	2.9		8.8°C				
3-	1.5		8.P°C				
5-	-0.2		9.3°C				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 홍길동 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	환풍구가(16K816~16K962)하2	측 정 일	2013. 11. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		11°		O		
9-	5.9		12°				
11-	7.4		12.2°				
13-	9.1		12.1°				
15-	8.8		11.5°				
17-	7.5		10.8°				
19-	6.4		9.1°				
21-	5.1		9.1°				
23-	4.9		7.9°				
1-	4.6		8°				
3-	4.4		8.1°				
5-	4.3		8.5°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	횡룡고가(16K816~16K982)하L2	측 정 일	2013. 11. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		10 °C		9		
9-	10.1		12 °C				
11-	12.5		13 °C				
13-	14.9		13.3°C				
15-	14.1		13 °C				
17-	12.3		13 °C				
19-	10.1		12.2°C				
21-	8.3		11 °C				
23-	6.1		10 °C				
1-	4.5		9.6 °C				
3-	2.4		10 °C				
5-	0.7		10 °C				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현석 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	황룡고가(16K816~16K962)하나	측 정 일	2013. 11. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.7		10		9		
9-	8.5		11				
11-	11.7		13.2				
13-	15.2		13.2				
15-	13.7		13.1				
17-	11.6		13				
19-	9.1		12				
21-	7.4		11.7				
23-	5.9		10.4				
1-	4.4		9.9				
3-	3.7		11				
5-	2.1		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 13
타설부위	환풍관가(16K816~16K980)하선	측 정 일	2013. 11. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		14°		9		
9-	6.7		15°				
11-	8.3		15°				
13-	10.4		15°				
15-	9.2		14.7°				
17-	8.1		14.3°				
19-	7.6		13.2°				
21-	6.9		12.5°				
23-	5.2		11.5°				
1-	3.7		11.3°				
3-	2.1		11.4				
5-	0.3		11°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						



EMS 이상: 2013. 11. 13

EMS 원인: 온도센서가 TCL 16k Ω/16k Ω/16k Ω로 고

시정사: 3/12까지

결과물: 정상작동

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 12일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013.11.12.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정거과 (59k499~59k879, 60k694~60k729) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	정의고가 상선 59K 499 ~ 59K 899, 60K 694 ~ 60K 939	측 정 일	2013. 11. 12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	5.0		9.0				
21-	2.7		8.°				
23-	0.4		10.°				
1-	-0.9		12.°				
3-	-2.1		12.°				
5-	-3.4		12.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	정시마 상선 59K499 ~ 59K879, 60K694 ~ 60K929	측 정 일	2013. 11. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		13.0		0		
9-	4.5		14.5				
11-	8.9		15.0				
13-	12.0		14.0				
15-	9.1		13.5				
17-	7.5		13.0				
19-	6.1		12.0				
21-	4.6		12.0				
23-	3.9		12.0				
1-	1.8		12.0				
3-	-0.3		12.0				
5-	-1.5		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	정리고가 상선 59K499 ~ 59K679, 60K694~60K929	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		15.°		0		
9-	3.9		15.°				
11-	6.1		16.°				
13-	8.6		16.°				
15-	7.2		15.°				
17-	5.5		15.°				
19-	4.3		14.°				
21-	3.0		13.°				
23-	2.7		13.°				
1-	2.0		13.°				
3-	1.7		13.°				
5-	1.4		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013.11.12.
타설부위	정거파 상선 59K499~59K879, 60K694~60K729	측 정 일	2013.11.15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		14.0		O		
9-	6.8		15.0				
11-	10.3		16.0				
13-	14.2		16.0				
15-	11.8		17.0				
17-	10.2		16.5				
19-	7.1		17.0				
21-	5.8		15.0				
23-	3.3		13.0				
1-	1.9		13.0				
3-	0.5		13.2				
5-	-0.1		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기술원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	정시고가 상선 59k 499 ~ 59k 879, 60k 694 ~ 60k 729	측 정 일	2013. 11. 16.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		13.0		O		
9-	8.5		13.0				
11-	10.9		14.0				
13-	14.6		15.0				
15-	12.8		15.0				
17-	10.1		15.5				
19-	8.3		16.0				
21-	5.8		15.5				
23-	5.2		14.0				
1-	4.6		13.0				
3-	3.5		13.0				
5-	2.7		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 12.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-2공구 토공3, 중항교 (0k140 ~ 1k333) (상·하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강○○ 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 이○○
	Tested by Checked by Supervised

사 진 대 지



공 사 명	호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)궤도부설 기타공사		
위 치	금강교	내 용	한중콘크리트 양생 (2013년 11월 12일)

공 사 명			
위 치		내 용	

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.12.
타설부위	1-2화물용, 승강로 (상·하) 12k140 ~ 12k333	측 정 일	2013.11.12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	4.6		10.°				
23-	3.8		8.°				
1-	2.6		8.°				
3-	0.9		7.0				
5-	-1.0		9.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	1-2 화차 토량 ,중량교 (상선) 12k 140 ~ 12k 333	측 정 일	2013. 11. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		10.5		0		
9-	4.5		12.0				
11-	6.1		13.0				
13-	11.4		13.0				
15-	9.6		14.0				
17-	7.1		14.0				
19-	5.8		14.0				
21-	4.6		12.5				
23-	4.0		12.0				
1-	3.2		11.0				
3-	2.1		11.0				
5-	0.3		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	1-2공구 도봉3, 중랑교 (상행) 12k 140 ~ 12k 333	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.7		12.0		O		
9-	5.7		15.0				
11-	7.9		15.0				
13-	13.8		15.0				
15-	10.9		14.0				
17-	9.9		13.0				
19-	9.0		12.0				
21-	8.7		11.5				
23-	7.4		11.0				
1-	6.1		10.5				
3-	5.5		11.0				
5-	4.9		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감리원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	1-2공구 도암3, 중앙교 (상·하) 12k140 ~ 12k333	측 정 일	2013. 11. 15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.2		13.0		O		
9-	8.8		15.0				
11-	11.2		15.5				
13-	13.5		16.0				
15-	12.1		16.0				
17-	10.2		16.0				
19-	8.5		15.0				
21-	6.9		14.0				
23-	5.9		12.5				
1-	4.1		12.5				
3-	2.7		12.5				
5-	1.2		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	1-2 횡단 토공, 중앙고 (상·하) 12k 140 ~ 12k 333	측 정 일	2013. 11. 16.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		13.0		O		
9-	7.3		14.0				
11-	10.9		15.0				
13-	13.5		16.0				
15-	12.2		16.0				
17-	10.3		16.0				
19-	8.7		16.0				
21-	6.9		16.0				
23-	5.3		15.0				
1-	4.6		14.0				
3-	3.2		14.0				
5-	2.0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현종 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장리고 (16k705 ~ 16k810) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : 김광래 Checked by	감 리 원 : 윤명기 Supervised

사 진 대 지



공 사 명	호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)궤도부설 기타공사		
위 치	중리교	내 용	한중콘크리트 양생 (2013년 11월 12일)

공 사 명			
위 치		내 용	

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	중리교 (76K705 ~ 76K810)(하선)	측 정 일	2013. 11. 12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.7		9.0				
23-	5.0		8.0				
1-	3.1		10.0				
3-	1.5		10.0				
5-	-0.1		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.12.
타설부위	좌리로 하선 76K705~76K810	측 정 일	2013.11.13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.3		13.0		O		
9-	7.4		14.0				
11-	8.5		14.0				
13-	10.9		13.0				
15-	9.7		13.0				
17-	8.4		12.0				
19-	7.0		12.0				
21-	5.7		12.0				
23-	5.2		12.0				
1-	4.4		11.5				
3-	3.2		13.0				
5-	1.3		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	충리교 하판 76K710 ~ 76K810	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		14.°		O		
9-	7.2		15.°				
11-	8.9		16.°				
13-	10.1		16.°				
15-	9.3		12.°				
17-	8.4		10.°				
19-	7.3		11.5				
21-	6.9		12.°				
23-	6.2		12.°				
1-	5.6		12.5				
3-	5.4		13.°				
5-	5.1		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한○○		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	중리교 하선 76K 705 ~ 76K 810	측 정 일	2013. 11. 15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		13.0		○		
9-	9.7		14.0				
11-	12.2		15.0				
13-	14.7		15.0				
15-	13.1		14.0				
17-	11.4		12.0				
19-	10.1		12.0				
21-	8.9		12.0				
23-	7.3		12.0				
1-	4.7		13.0				
3-	2.9		13.0				
5-	1.1		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 12.
타설부위	클리고 하선 (76K705 ~ 76K810)	측 정 일	2013. 11. 16.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		13.0		O		
9-	9.2		14.2				
11-	12.6		15.0				
13-	14.6		15.0				
15-	13.0		15.0				
17-	10.7		14.0				
19-	9.4		14.0				
21-	8.3		14.0				
23-	7.5		14.0				
1-	6.9		13.0				
3-	6.1		14.0				
5-	5.6		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


H (Day)
50℃
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

한중콘크리트

점검표

2013년 11월 11일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 11. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4형 토공3칸 (68K632 ~ 68K709, 68K894 ~ 69K117) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 창영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	2-4층 도로3구간 하선 68k632~68k709, 68k894~69k119	측 정 일	2013. 11. 11.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.2		10.°				
21-	4.8		9.°				
23-	3.7		8.°				
1-	2.1		8.°				
3-	1.5		9.°				
5-	0.2		10.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	2-4경간 토공구간 하면 68K632~68K709, 68K894~69K119	측 정 일	2013. 11. 12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		11.°		O		
9-	5.8		12.°				
11-	8.9		11.°				
13-	10.9		10.°				
15-	9.7		10.°				
17-	8.3		10.°				
19-	6.8		10.°				
21-	5.2		12.5				
23-	4.5		11.°				
1-	2.7		11.°				
3-	1.2		11.°				
5-	-0.5		12.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	2-4공구 토공3공간 3차선 68K632~68K709, 68K894~69K149	측 정 일	2013. 11. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		11.5		0		
9-	6.9		14.0				
11-	8.1		15.0				
13-	10.5		16.0				
15-	9.3		16.0				
17-	7.9		16.0				
19-	6.5		16.0				
21-	5.3		14.0				
23-	4.7		12.5				
1-	3.9		11.0				
3-	2.7		11.0				
5-	1.0		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김영규		확 인 자 : Checked by 김성호		감 리 원 : Supervised 윤덕상		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	2-4공구 도상구간 하선 68k632 ~ 68k709, 68k894 ~ 69km	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		15.0		0		
9-	6.8		14.0				
11-	8.5		14.5				
13-	9.6		15.0				
15-	8.8		15.0				
17-	7.9		15.0				
19-	6.8		14.5				
21-	6.2		14.5				
23-	5.7		14.5				
1-	5.1		14.0				
3-	4.9		14.0				
5-	4.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최영기 Tested by		확 인 자 : 김재권 Checked by		감 리 원 : 윤명근 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.11.
타설부위	교량 도공자간 하선 6BK672~6BK709, 6BK894~6BK919	측 정 일	2013.11.15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		13.0		0		
9-	9.2		12.5				
11-	11.8		12.0				
13-	14.2		12.0				
15-	12.7		12.0				
17-	10.9		12.0				
19-	9.7		12.5				
21-	8.7		12.5				
23-	6.9		13.5				
1-	4.5		14.0				
3-	2.4		14.0				
5-	0.7		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.11.11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공항고 (12K333 ~ 12K633) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 윤명근 (Supervised)

사 진 대 지



공 사 명	호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)궤도부설 기타공사		
위 치	금강교	내 용	한중콘크리트 양생 (2013년 11월 11일)

공 사 명			
위 치		내 용	

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	금광교(12k733~12k633)(하선)	측 정 일	2013. 11. 11.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.7		10.0				
21-	3.3		10.0				
23-	2.6		9.0				
1-	1.7		8.5				
3-	0.4		10.0				
5-	-0.1		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	금강교 (12k333 ~ 12k633) (하선)	측 정 일	2013. 11. 12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		11.5		O		
9-	4.3		14.0				
11-	8.1		15.0				
13-	10.0		15.0				
15-	9.4		14.0				
17-	7.5		13.0				
19-	6.1		12.0				
21-	4.6		11.5				
23-	3.8		11.5				
1-	2.6		11.5				
3-	0.9		14.0				
5-	-1.0		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현수 확 인 자 : 감리원 :						
	Tested by		Checked by		Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.11.
타설부위	공압고 (12K333 ~ 12K331 (하선)	측 정 일	2013. 11.13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		15.0°		0		
9-	4.5		15.5				
11-	8.7		16.0°				
13-	11.4		16.0°				
15-	9.6		16.0°				
17-	7.1		16.0°				
19-	5.8		16.0°				
21-	4.6		15.0°				
23-	4.0		13.5				
1-	3.2		12.0°				
3-	2.1		12.0°				
5-	0.3		13.0°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	경강교 (12k333 ~ 12k633) (하선)	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.7		14.0		0		
9-	5.3		15.5				
11-	7.9		16.0				
13-	13.8		16.0				
15-	10.9		16.0				
17-	9.9		16.0				
19-	9.0		16.0				
21-	8.7		16.0				
23-	7.4		15.5				
1-	6.1		14.0				
3-	5.5		14.0				
5-	4.9		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.11.11.
타설부위	금정교 (12k333 ~ 12k633)(하선)	측 정 일	2013.11.15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.2		14.0		0		
9-	8.8		12.0				
11-	11.2		12.0				
13-	13.5		12.0				
15-	12.1		11.0				
17-	10.2		11.0				
19-	8.5		11.5				
21-	6.9		11.5				
23-	5.9		12.0				
1-	4.1		12.0				
3-	2.7		12.0				
5-	1.2		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

$$\frac{2^{k+2}}{4^{k+2}} = \frac{2^{k+2}}{2^{2k+4}} = \frac{2^{k+2}}{2^{2k} \cdot 2^4} = \frac{2^{k+2}}{2^{2k} \cdot 16}$$

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 11. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 (59k009~59k499) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	정세과 PCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	59K009 ~ 59K499 (상선)	측 정 일	2013. 11. 11.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	5.1		10.0				
23-	4.0		8.5				
1-	2.3		8.0				
3-	-0.4		8.0				
5-	-2.1		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김동권 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	정리과 PCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	59K009~59K499 (상선)	측 정 일	2013. 11. 12.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		10.0		0		
9-	3.9		12.0				
11-	8.0		13.0				
13-	10.3		14.0				
15-	7.9		12.5				
17-	6.5		12.0				
19-	5.0		12.0				
21-	2.7		11.0				
23-	0.4		11.0				
1-	-0.7		10.0				
3-	-2.1		12.0				
5-	-3.4		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가들린 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	정리고가 PCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	59K009 ~ 59K499 (상선)	측 정 일	2013. 11. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		13.0		O		
9-	4.5		14.0				
11-	8.9		15.0				
13-	12.0		15.0				
15-	9.1		14.0				
17-	7.5		14.0				
19-	6.1		13.0				
21-	4.8		11.0				
23-	3.9		11.0				
1-	1.8		11.0				
3-	-0.3		11.0				
5-	-1.5		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가동건	확 인 자 : Checked by 김광희		감 리 원 : Supervised 최종남			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	정지고가 PCL	타 설 일	2013. 11. 11.
타설부위	59k 009 ~ 59k 499 (상선)	측 정 일	2013. 11. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		11.7		O		
9-	3.9		13.0				
11-	6.1		14.0				
13-	8.6		14.5				
15-	7.2		14.5				
17-	5.5		14.5				
19-	4.3		13.0				
21-	3.0		13.0				
23-	2.7		12.0				
1-	2.0		12.0				
3-	1.7		12.0				
5-	1.4		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	정지고가 PCL	타 설 일	2013.11.11.
타설부위	59k009 ~ 59k499 (상선)	측 정 일	2013. 11.15.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		15.°		0		
9-	6.8		15.°				
11-	10.3		15.°				
13-	14.2		15.°				
15-	11.8		15.°				
17-	10.2		15.°				
19-	7.1		14.°				
21-	5.8		12.°				
23-	3.3		11.°				
1-	1.9		11.°				
3-	0.5		11.°				
5-	-0.7		12.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013년 11월 11일 (Day)
11일 12일 (Day)
12일 13일 (Day)
13일 14일 (Day)
14일 15일 (Day)
15일 16일 (Day)
16일 17일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
특이사항 : 2013. 11. 11
특이사항 없이도 측정 완료
(측정 00:00 ~ 09:45)
측정자 : 김
검토자 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 17일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산고 74K190~74K400 (H)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	중산교 24K190∧24K400(BL)	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.8		7				
21-	-1.1		6.1				
23-	1.2		5.3				
1-	-1.7		5.1				
3-	-0.2		5.1				
5-	-0.8		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	중상교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		9.4		9		
9-	-1.1		8.8				
11-	1.2		10				
13-	3.5		11				
15-	4.5		11.3				
17-	1.4		11				
19-	-0.5		10				
21-	-0.7		9				
23-	-2.1		8.2				
1-	-2.9		7.0				
3-	-2.0		6.1				
5-	-1.9		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	중산@	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		6.0		0		
9-	-3.2		6.2				
11-	-0.2		1				
13-	2.2		1.9				
15-	2.0		8.6				
17-	2.0		9.3				
19-	1.8		10				
21-	0.9		10.6				
23-	-0.6		11				
1-	-0.6		11				
3-	-0.6		10.2				
5-	-1.6		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	주상고	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		9		○		
9-	-0.1		9				
11-	1.9		9.5				
13-	4.4		10.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	측산교	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		4.9				
9-	4.0		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.1		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	측벽	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		4.1				
9-	0.1		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확인자 : 감리원 :						
	Tested by Checked by Supervised						


50℃
40
30
20
10
0
10
20
(Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
측정일자: 2012. 12. 17
측정장비: 고온항온 챔버
시험조건: 85℃/85%
시험시간: 504hr
측정결과: 양호

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 6기K1145~6기K955(BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	신작교 6NK145~6NK955(8L)	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	6.0		7				
19-	3.0		6.4				
21-	1.6		5.5				
23-	0.1		5.0				
1-	-1.1		4.9				
3-	-4.2		5.0				
5-	-6.1		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영하 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		7		0		
9-	-4.4		8				
11-	0.2		9.5				
13-	1.6		10.2				
15-	2.1		10.4				
17-	6.0		10				
19-	4.9		8.8				
21-	1.8		7.8				
23-	-0.3		8				
1-	1.9		5.6				
3-	0		5.0				
5-	0.9		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		5.0		9		
9-	-3.7		5.0				
11-	1.9		5.4				
13-	3.1		6.0				
15-	3.8		7.0				
17-	2.8		7.8				
19-	-0.1		8.0				
21-	-2.3		8.8				
23-	-1.2		9.0				
1-	-2.9		8.8				
3-	-2.2		7.0				
5-	3.7		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.7		6.4		9		
9-	3.7		6.8				
11-	1.9		7.0				
13-	3.5		7.9				
15-	4.1		8.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		4.8				
9-	0		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.9		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		3.8				
9-	-2.0		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양TF (Tested by)		확 인 자 : (Checked by)		감 리 원 : (Supervised)		



건축주소재지 : 2013. 12. 17

건축물종류 = 노유자 주거

외피재료 = 외피주요

시공자 : 김민성

감리자 : 김민성

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지마 6k695~6k910 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	정대마 6k695~6k910(좌)	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-0.4		8.1				
21-	-0.9		7.3				
23-	-2.7		6.4				
1-	-3.0		6				
3-	-3.7		6				
5-	-4.0		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	저리가	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		7.2		0		
9-	-2.8		8.4				
11-	0.8		9.6				
13-	2.2		10.1				
15-	3.1		11.4				
17-	1.6		11.3				
19-	-1.7		10.3				
21-	-2.8		9.2				
23-	-4.2		8.3				
1-	-5.1		7.1				
3-	-4.4		6				
5-	-4.1		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	저치2기	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		5		0		
9-	-7.1		5.3				
11-	-1.8		5.8				
13-	0.2		6.4				
15-	1.3		7				
17-	0.6		7.9				
19-	-0.1		8.3				
21-	-1.0		8.9				
23-	-2.0		9.2				
1-	-4.5		9.3				
3-	-4.6		9				
5-	-4.8		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	지지대가	측 정 일	2013.12.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		7.1		O		
9-	-4.4		7				
11-	-2.1		7.2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	정거장	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		5.0				
9-	-3.8		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.0		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오 ○ ○ Tested by		확 인 자 : ○ ○ ○ Checked by		감 리 원 : ○ ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	정지대가	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		4.1				
9-	-2.1		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이동석 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 김재원 Supervised		


6 9 12 15 18 21 24 3
50℃
40
30
20
10
0
10
20
H (Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공3. 40k646 ~ 40k683 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.11
타설부위	2-1 단3	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-	0.6		11.5				
15-	2.0		10.9				
17-	1.5		9.9				
19-	-0.5		9				
21-	-1.2		8.4				
23-	-1.9		8				
1-	-3.0		8.1				
3-	-5.6		8.8				
5-	-6.8		9.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.17
타설부위	2-1 교각3	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.9		10.1		0		
9-	-6.8		10.8				
11-	0.2		11.4				
13-	1.6		12.3				
15-	2.2		13				
17-	0.7		13.2				
19-	-3.4		12.9				
21-	-4.8		11.5				
23-	-6.0		10.2				
1-	-6.6		9				
3-	-6.7		8.6				
5-	-6.9		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	2-1 터널 3	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		4.1		9		
9-	-5.5		8.3				
11-	-1.3		8.9				
13-	0.4		9.1				
15-	0.9		9.9				
17-	0.3		10.4				
19-	-1.2		10.9				
21-	-2.4		11				
23-	-3.4		11				
1-	-3.7		10.1				
3-	-4.7		9.3				
5-	-6.3		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by		확 인 자 : 김재근 Checked by		감 리 원 : 김재근 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1 횡갱 3	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		9.2		9		
9-	-8.0		10				
11-	-2.4		11				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-1 측구	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		5.0				
9-	-8.0		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.8		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1 횡공 3	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		4.1				
9-	-5.8		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


50℃
40
30
20
10
0
10
20
H
H (Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
측정시작 = 2012년 2월 1일
측정시간 = 2주씩 끊어서
40k54b ~ 40k68b (각)

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙채움, TCL	점검기간	2013. 12. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 중앙 채움, TCL (하) 21K624 ~ 21K651, 22K014 ~ 22K342 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?				
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?				
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃			
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?				
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?				
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?				
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서			
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서			
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?				
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서			
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상			
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서			
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서			
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by	확 인 자 : 김광근 Checked by	감 리 원 : 김남기 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙재료, TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	1-3공구 공3 바신2가 21K025~21K037 / 22K014+22K042	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.1		9				
21-	-0.1		8.1				
23-	-1.5		7.1				
1-	-2.2		7				
3-	-3.5		7.8				
5-	-5.3		8.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	1-3공구 관제, 박산교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		9.1		0		
9-	-4.8		10				
11-	0.0		10.9				
13-	1.5		11.8				
15-	2.9		12.1				
17-	1.6		12.1				
19-	-1.3		11.3				
21-	-3.2		10				
23-	-4.1		9				
1-	-5.2		8.1				
3-	-6.1		7.9				
5-	-6.2		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	새울 TCL	타 설 일	2017. 12. 17
타설부위	1-3공구 터널갱, 방산고가	측 정 일	2017. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		7.8		0		
9-	-4.6		8.2				
11-	-2.9		8.8				
13-	-0.6		9.1				
15-	0.2		10				
17-	0.1		10.6				
19-	-0.5		11				
21-	-1.0		11				
23-	-2.1		10.1				
1-	-2.5		10				
3-	-4.4		9.4				
5-	-5.5		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍련 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	싸움, TCL	타 설 일	2017. 12. 17
타설부위	1-3공구 터널3, 반사판과	측 정 일	2017. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		8.9		9		
9-	-2.2		9.1				
11-	0.8		9.9				
13-	2.5		10.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	4세륜. TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	1-1 광폭확장, 반단고가	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		5.0				
9-	-3.5		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	시종. TC	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	1-3공구 광기 · 박산교가	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		4.1				
9-	-3.6		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


50°C
100%
(Day)
K_2O_2
TCL

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 30K943~31K233 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	계동터널 3+094.3~3+223.3(상)	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-3.4		7.7				
19-	-3.6		7.1				
21-	-4.3		7				
23-	-5.2		7				
1-	-6.1		6.9				
3-	-7.4		6.9				
5-	-8.6		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	계량허브	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.6		6.9		O		
9-	-7.8		7				
11-	-5.7		7.1				
13-	-5.6		7.8				
15-	-5.6		8				
17-	-5.6		8.3				
19-	-6.3		9				
21-	-5.6		8.8				
23-	-4.8		8.5				
1-	-4.3		8.2				
3-	-2.3		9				
5-	-1.4		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 17
타설부위	계좌터널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		9.9		0		
9-	-1.8		9.9				
11-	-1.2		9.9				
13-	-0.4		9.9				
15-	-0.7		9.8				
17-	-0.8		10				
19-	-1.7		9.9				
21-	-0.3		9.2				
23-	0		8.1				
1-	-5.3		7.9				
3-	-1.0		8				
5-	-8.2		7.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.8		8.2		O		
9-	-9.4		8.3				
11-	-6.9		8.3				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	계좌허넌	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		4.9				
9-	-2.1		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.4		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.17
타설부위	계동터널	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		3.6				
9-	-1.8		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


50℃
40
30
20
10
0
10
20
(Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
설치일자: 2013.12.11
온습도위치: 거실
시작온도: 24.2℃
종료온도: 23.7℃

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 16일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013. 12. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48k497 ~ 49k307		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장구교 4BK4AN ~ 4AK3에(하)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	1.5		8.1				
15-	2.5		9.5				
17-	1.0		10.3				
19-	-3.6		10.1				
21-	-4.8		10.2				
23-	-5.8		10.8				
1-	-6.1		11.1				
3-	-6.4		11.1				
5-	-7.0		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 박감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장구교 48k490 ~ 49k307 (하)	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		11.3				
9-	-5.5		12.7				
11-	-2.6		14.8				
13-	-1.2		14.9				
15-	-0.3		15.1				
17-	-0.4		16.1				
19-	-1.7		15.8				
21-	-2.8		16.1				
23-	-3.7		15.2				
1-	-3.5		14.8				
3-	-4.2		14.1				
5-	-4.3		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장전교 48k497m49k307(하)	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		13.3				
9-	-3.0		13.1				
11-	-0.8		12.8				
13-	1.6		14.4				
15-	3.5		14.9				
17-	3.5		14.6				
19-	2.5		14.3				
21-	2.8		14.0				
23-	3.9		13.8				
1-	2.6		14.5				
3-	1.0		13.9				
5-	2.3		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장구교 48k499m49k307(하)	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		15.1				
9-	-0.1		17.1				
11-	6.1		18.3				
13-	17.9		19.3				
15-	8.9		18.9				
17-	7.1		18.1				
19-	4.1		17.3				
21-	3.1		16.8				
23-	2.7		16.0				
1-	1.2		16.2				
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최인재 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김광진 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장구교 48k497m49k300(하)	측 정 일	2013. 12. 20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		13.1				
9-	-0.2		13.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.9		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	장교 4공k 4an u 4ak3an (하)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		8.4				
9-	-5.2		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태정일자: 2013. 12. 16

태정위치: 장구교 CAM

48K 497 ~ 4PK 301 (하)

시공사 = 그린건설

감리원: 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 터널2 (39k926 ~ 40k011 상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		)
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1용구굉2 (39K~26K~4K이기생)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-4.0		12				
21-	-5.5		10.8				
23-	-6.5		10				
1-	-6.4		10				
3-	-5.6		10				
5-	-4.6		11				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1공구 측공2(39K926~40K017상)	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		12.1		0		
9-	-3.0		13.4				
11-	-1.6		15				
13-	0.5		16.6				
15-	3.4		17.9				
17-	3.0		19				
19-	0.1		11.9				
21-	-0.1		16				
23-	-1.5		8.9				
1-	-2.2		12				
3-	-3.5		8.9				
5-	-5.3		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정인태 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1 할공2	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		8.8		O		
9-	-4.8		9.0				
11-	0		11.2				
13-	1.5		13.5				
15-	2.1		13.8				
17-	1.6		13.0				
19-	-1.3		11.8				
21-	-3.2		9.9				
23-	-4.1		8.2				
1-	-5.2		7.6				
3-	-5.6		7				
5-	-4.6		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1 출입고	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		7.3				
9-	-3.0		9				
11-	-2.4		10.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1 슬옹2	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		5.0				
9-	-3.3		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-1 교량 2	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		3.7				
9-	-2.0		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍진기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						


2012 년 12 월 16 일 (Day)
12 월 17 일 (Day)
12 월 18 일 (Day)
12 월 19 일 (Day)
12 월 20 일 (Day)
12 월 21 일 (Day)
12 월 22 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일시 : 2012년 12월 16
측정장비 : HSB
측정위치 : 1층 전실
측정조건 : 26℃ 40% 이상
측정방법 : 건구온도
결과도출 : 측정후 30분

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널 30k553~30k943 상		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 가 현 석 Tested by	확 인 자 : 김 [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계룡터널 3OK553~3OK943(상)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-2.9		9.9				
19-	-6.2		9.1				
21-	-7.9		8.3				
23-	-9.1		7.8				
1-	-8.2		7.9				
3-	-5.8		8.1				
5-	-4.8		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계폭처리	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		10		O		
9-	-3.7		11.1				
11-	0.5		12.5				
13-	0.1		13.1				
15-	2.9		13				
17-	2.1		12				
19-	1.7		11				
21-	1.6		10.1				
23-	0.7		9.0				
1-	-1.7		8.1				
3-	-4.2		7.2				
5-	-6.7		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계곡터널	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		7		0		
9-	-4.4		7.4				
11-	0.2		8				
13-	1.6		8.8				
15-	2.1		9.4				
17-	0.5		10.1				
19-	-4.5		10.5				
21-	-6.0		11				
23-	-8.2		11.1				
1-	-9.7		10.8				
3-	-7.0		10				
5-	-5.2		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 태 수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계폐터널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		8.1		O		
9-	-6.0		8.9				
11-	-0.8		9.3				
13-	2.4		10				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6		6.6				
9-	8.2		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.0		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	계풍터널	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		4.8				
9-	5.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


2013 12 月 16 日 (Day)
12 月 17 日 (Day)
12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
℃
%
측정일자 : 2013. 12. 16
측정위치 : TCL 거실중앙
30K 높이 30K 옆 4개소
시험자 : 2 jaeun
측정장비 : 카트 20

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 62k485~62k695(84)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강중원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	정지교가 6k485~6k495(하)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-1.6		13				
19-	-3.2		11				
21-	-4.1		10				
23-	-4.1		9.6				
1-	-4.6		9.5				
3-	-4.3		10				
5-	-3.9		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	자지교	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		12.4		O		
9-	-4.0		14				
11-	-0.7		15.7				
13-	1.7		17				
15-	3.8		18.6				
17-	3.4		18.8				
19-	-0.4		16.8				
21-	-0.9		9.4				
23-	-2.3		12.2				
1-	-2.3		10.8				
3-	-3.0		9.1				
5-	-3.3		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	지하2층	측 정 일	2013. 12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		9		9		
9-	-2.8		10				
11-	0.8		11				
13-	2.2		12.2				
15-	3.1		13.3				
17-	1.6		13				
19-	-1.7		11				
21-	-2.8		9.2				
23-	-4.2		8.2				
1-	-5.1		7.8				
3-	-4.4		7.1				
5-	-4.1		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍렬 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	전지역	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		9		O		
9-	-1.1		10.3				
11-	-1.8		12				
13-	0.2		13				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		5.0				
9-	-2.3		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.1		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		3.8				
9-	-2.0		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍태	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





조사일자 : 2013. 12. 16

조사방법 : 지하관개

62K 48K ~ 62K 69K 대상

시료수 : 2개

참고 : 정기조사

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 NAK400 ~ NAK630 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	국산교 74K400~74K630(BL)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-3.6		7				
21-	-2.3		5.8				
23-	-3.4		5.1				
1-	-2.9		5.1				
3-	-2.1		5.7				
5-	-2.0		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	측산교	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		8		o		
9-	-2.2		9.9				
11-	1.1		11				
13-	3.3		12.9				
15-	6.2		14.2				
17-	5.8		15.5				
19-	1.2		14.3				
21-	1.9		13.1				
23-	-0.1		11				
1-	-0.2		9.2				
3-	-1.6		7.9				
5-	-0.6		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	죽산교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		6		O		
9-	-1.1		7				
11-	1.2		8				
13-	3.5		9.2				
15-	4.5		10.9				
17-	1.4		10.9				
19-	-0.5		9.8				
21-	-0.7		8				
23-	-2.1		6.6				
1-	-2.9		6				
3-	-2.0		5.3				
5-	-1.9		5.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	중산교	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		6.1		9		
9-	-3.2		8				
11-	-0.2		10				
13-	2.2		11				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	중산교 NH<400~NH<630	측 정 일	2013.12.20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		4.9				
9-	-2.2		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.7		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	죽산고	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		3.9				
9-	-1.8		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.8		3.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍○○ 확 인 자 : ○○○ 감 리 원 : 김○○ Tested by Checked by Supervised						





태풍일자 : 2017. 12. 16
태풍위치 : 중심부.
N4K400 ~ N4K630 (3L)
사용사 : 2톤 1대
감리원 : 김OO

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 61K955~68K165(6L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기자 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교 61K955~68K165(BL)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-0.1		8				
19-	-3.4		6				
21-	-1.1		5.1				
23-	-3.2		6				
1-	-2.9		7				
3-	-2.0		8.5				
5-	-2.1		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한덕규		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		12		0		
9-	-1.3		13.2				
11-	2.8		15.1				
13-	5.5		11.2				
15-	7.3		10.1				
17-	6.0		15				
19-	4.9		13				
21-	1.8		11				
23-	-0.3		8.8				
1-	1.9		8				
3-	0		7				
5-	0.9		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		7.7		9		
9-	-1.3		9				
11-	1.9		11				
13-	3.1		12.1				
15-	3.8		12.8				
17-	2.8		12.7				
19-	-0.1		11				
21-	-2.3		10				
23-	-1.2		9				
1-	-2.9		8.4				
3-	-2.2		8				
5-	-2.2		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		8		0		
9-	-4.7		10				
11-	1.9		11				
13-	3.5		11.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명희 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0		5.0				
9-	0.5		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.7		4.0				
9-	-1.7		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 21



태풍일자: 2013.12.16
태풍위치: 신작교 TCL
61K 왕복 68K 16t (편)
사용사: 고려개발
감독: 김씨

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영옥터널 2K033~2K114(상) 2K834~2K920(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	영옥터널 23K033~23K114(LH) 22K884~22K920(RH)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	-2.4		9				
15-	-1.4		8				
17-	-2.3		7.1				
19-	-3.7		6.3				
21-	-5.2		6.1				
23-	-6.7		6				
1-	-7.2		6.2				
3-	-5.7		6.2				
5-	-5.4		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강민석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		7.8		0		
9-	-4.0		8.4				
11-	-0.4		9				
13-	1.3		10				
15-	3.1		11				
17-	2.4		11.5				
19-	0.8		11.6				
21-	-0.7		11				
23-	-2.4		8.4				
1-	-2.8		8.2				
3-	-4.9		7.3				
5-	-6.0		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병수 확 인 자 : 김[illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		1		0		
9-	-4.6		6.9				
11-	0		1.4				
13-	1.5		1.8				
15-	2.5		8.2				
17-	1.0		9				
19-	-3.6		9.9				
21-	-4.8		10				
23-	-5.8		10.1				
1-	-6.1		10				
3-	-5.7		9				
5-	-5.4		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		8		0		
9-	-4.5		8				
11-	-1.4		8.1				
13-	1.0		8.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	여객터널	측 정 일	2013.12.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		7.8				
9-	7.5		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.5		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가배수 확 인 자 : 김성근 감 리 원 : 김성근 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.16
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.2		5.8				
9-	7.3		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


12 月 16 日 (Day)
12 月 17 日 (Day)
12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자: 2013. 12. 16
측정장소: 여천공단 TCL
23K0분~23K10분(5분)
22K8분~22K20분(8분)
시험자: 김 [illegible]
참관: 김 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	거푸집	점검기간	2013. 12. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 들공1 54K831 ~ 55K331		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 (서명) 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-2공구출입 54K873/4K331	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-2.7		9.2				
19-	-4.5		8.2				
21-	-6.2		8.3				
23-	-7.0		9				
1-	-6.3		8.8				
3-	-5.5		8.3				
5-	-4.9		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	날개벽	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-2 측구 1	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		10.6		e		
9-	-4.0		12.1				
11-	-0.4		14				
13-	1.3		16				
15-	3.1		17.8				
17-	2.4		15.2				
19-	0.8		13.				
21-	-0.1		10.8				
23-	-2.4		9.6				
1-	-2.8		9.3				
3-	-4.9		10.1				
5-	-6.0		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	새움	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-2공구 확공 1	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		14		0		
9-	-4.6		16.1				
11-	0		18.1				
13-	1.5		18.5				
15-	2.5		18				
17-	1.0		16.1				
19-	-3.6		9				
21-	-4.8		11.8				
23-	-5.8		9.9				
1-	-6.1		8.1				
3-	-5.1		8.2				
5-	-5.4		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측벽.	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	2-2 들공기	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		10		9		
9-	-4.5		11.8				
11-	-1.4		13.6				
13-	1.0		15				
15-	3.0		17				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정인걸 Tested by	확 인 자 : 2park Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	내옴	타 설 일	2013. 12. 16
타설부위	Z-2 측공 1	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		5.0				
9-	-1.0		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	나래교	타 설 일	2013.12.16
타설부위	2-2 교대 기	측 정 일	2013.12.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		4.1				
9-	-0.3		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						


50℃
40
30
20
10
0
10
20
H (Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
교정일시: 2012.12.16
교정위치: 제품 2-2층 중앙
측정시간: 24시간
교정자:

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 15일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013. 12. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 56k895 ~ 58k725 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : 권기호 Checked by / Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	정고과 56k895ㅅ 58k125 (하)	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	2.2		12.1				
15-	3.1		12.9				
17-	1.6		13.3				
19-	-1.7		13.8				
21-	-2.8		14.3				
23-	-4.2		14.0				
1-	-4.5		14.5				
3-	-4.5		14.3				
5-	-5.0		13.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	정(L)L 56k895 ~ 58k125(하)	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		13.1				
9-	-3.8		13.2				
11-	-1.4		13.5				
13-	0.4		14.7				
15-	1.7		15.3				
17-	0.6		15.7				
19-	-0.1		15.5				
21-	-1.0		14.8				
23-	-2.0		15.4				
1-	-1.7		16.5				
3-	-2.3		17.1				
5-	-2.7		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	정자교가 56K895ㅅ58K125 (하)	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		16.1				
9-	-1.3		15.5				
11-	0.9		16.2				
13-	3.2		16.3				
15-	4.2		16.8				
17-	3.2		17.1				
19-	2.3		17.4				
21-	2.3		17.2				
23-	2.6		17.0				
1-	0.9		16.9				
3-	0.6		16.8				
5-	0.4		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 조남호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	정거장 56K895~58K775(하)	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		15.6				
9-	-0.5		16.2				
11-	0.5		16.5				
13-	0.5		17.3				
15-	1.0		17.1				
17-	-1.8						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최기태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	장지3가 56k895~58k775	측 정 일	2013. 12. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		12.8				
9-	-2.5		12.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	경기고가 56k895~58k125(하)	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		7.5				
9-	-4.1		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						





제품명: 자지고기 CAM
56K 89도 ~ 58K 스도(외)
생산사: 오르가즘
강리도: 최고강

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 68K165 ~ 68K380 (좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		9		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		0		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		0		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	9		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		9		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		9		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		0		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	0		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	0		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		0		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	9		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	0		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	0		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	0		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		0		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by	감 리 원 : 김○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	신작교 68K665~68K738(6D)	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	2.3		7				
19-	4.3		6				
21-	2.9		6				
23-	1.3		6.2				
1-	-0.1		6				
3-	-3.3		6				
5-	-5.0		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		8		O		
9-	-4.5		9.8				
11-	-2.5		11.4				
13-	-2.9		13				
15-	-1.5		14.1				
17-	-2.9		12.9				
19-	-6.2		10.5				
21-	-1.9		8.3				
23-	-9.1		6.9				
1-	-8.2		6.8				
3-	-5.8		7.5				
5-	-4.8		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.15
타설부위	신작교	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		11.4		O		
9-	-3.2		13.1				
11-	0.5		15.4				
13-	0.1		15.9				
15-	2.9		15.2				
17-	2.1		13.1				
19-	1.1		11.3				
21-	1.6		9				
23-	0.1		7				
1-	-1.1		5.8				
3-	-4.2		5.4				
5-	-6.1		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		8.2		9		
9-	-4.4		8.9				
11-	0.2		11				
13-	1.6		12				
15-	2.1		14				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		5.0				
9-	-3.3		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.1		3.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by		확 인 자 : 감리원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 15
타설부위	신작IP	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		3.4				
9-	3.1		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 년 12 월 14 일 (Day)
12 월 16 일 (Day)
12 월 18 일 (Day)
12 월 18 일 (Day)
12 월 19 일 (Day)
12 월 20 일 (Day)
12 월 21 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
CH2 이상 : 2013. 12. 15
CH2보다 TCL 설정값
68K/65V/68K 380(BL)
사용시간 : 2일 8h
검사량 : 약 2,400 ea

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 14일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙채움	점검기간	2013.12.14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 3공1 (5+K 519 ~ 5+K 831)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙체육	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-2블럭 트랙	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	-2.3		10.0				
23-	-3.1		9.9				
1-	-2.1		9.1				
3-	-2.4		10.0				
5-	0.4		11.1				
비 고							
서 명	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김광호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-2 공구 토공기	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		13.0		O		
9-	0.8		15.0				
11-	0.5		17.3				
13-	0.9		20.0				
15-	0.2		22.0				
17-	-0.9		21.9				
19-	-1.6		19.9				
21-	-1.3		17.8				
23-	-2.8		16.0				
1-	-2.1		14.0				
3-	-2.4		13.0				
5-	-0.8		11.7				
비 고							
서 명	시 험 자 : 황인기 (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙차로	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-2공구 중앙7	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		11.0		9		
9-	0.0		11.0				
11-	0.8		11.9				
13-	1.0		13.0				
15-	0.5		15.0				
17-	0.0		17.0				
19-	0.9		17.8				
21-	0.7		16.0				
23-	0.2		14.2				
1-	-0.4		12.1				
3-	-0.9		12.0				
5-	-1.4		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-2용크로기	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.7		11.0		9		
9-	-5.3		10.2				
11-	-0.4		12.0				
13-	1.5		14.0				
15-	2.0		16.0				
17-	2.2		17.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		1.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-2공구 터널	측 정 일	2013. 12. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		1.0				
9-	-3.9		0.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.8		0.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013.12.4
타설부위	2-2 공구 로울7	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		1.7				
9-	-5.0		1.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.9		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정인기 (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20



타설일자: 2023. 12. 14
타설위치: 2-2 공구 트랙 중앙부
(54K519 ~ 54K693)
시공사: 신성건설
감리원: 조 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계용터널 (30k 173 ~ 30k 553)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 이 ○ ○ (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계단하부	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	10.9		9.5				
19-	9.9		8.5				
21-	9.1		7.8				
23-	7.8		7.5				
1-	8.5		8.0				
3-	9.2		8.5				
5-	10.3		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계동하네	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12.0		10.9		9		
9-	12.0		12.0				
11-	13.4		13.0				
13-	13.7		13.0				
15-	12.5		12.2				
17-	12.0		11.0				
19-	10.0		10.0				
21-	9.4		9.0				
23-	8.8		8.0				
1-	8.0		7.0				
3-	7.2		6.8				
5-	7.5		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by	확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계룡리노	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		7.1		0		
9-	9.0		7.8				
11-	8.5		8.5				
13-	10.0		9.0				
15-	9.3		9.9				
17-	10.0		10.1				
19-	10.2		10.5				
21-	9.3		11.0				
23-	9.0		10.5				
1-	8.8		10.0				
3-	8.4		9.0				
5-	7.9		8.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계통라멘	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		8.4		9		
9-	9.5		9.0				
11-	9.9		9.4				
13-	11.0		10.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.5		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계통라댄	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.4		6.2				
9-	7.7		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.8		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by		확 인 자 : 김광현 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	계곡터널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		5.5				
9-	7.3		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


12 H 13 H (Day)
12 H 14 H (Day)
12 H 15 H (Day)
12 H 16 H (Day)
12 H 17 H (Day)
12 H 18 H (Day)
12 H 19 H (Day)
12 H 20 H (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
측정일자: 2023. 12. 14
측정위치: 계측데이터 TCU
(30K173 ~ 30K553)
시공사 : 코오롱
감리사: 포스코

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널(23K114 ~ 23K 624)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	영국허널	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	11.4		10.9				
17-	10.5		10.0				
19-	10.0		9.0				
21-	9.0		9.0				
23-	10.4		9.5				
1-	10.8		10.3				
3-	11.7		11.0				
5-	12.5		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	영국허니	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.8		13.0		O		
9-	14.5		14.0				
11-	15.2		14.5				
13-	15.0		14.2				
15-	13.3		13.2				
17-	12.3		12.0				
19-	11.4		11.3				
21-	10.8		10.2				
23-	10.2		9.1				
1-	9.5		8.9				
3-	9.2		9.0				
5-	9.8		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	영국허남	측 정 일	2013.12.16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.0		10.0		O		
9-	10.8		10.5				
11-	12.0		11.1				
13-	12.4		11.8				
15-	12.0		12.0				
17-	12.2		12.6				
19-	13.3		13.0				
21-	13.3		13.0				
23-	13.0		12.5				
1-	12.0		11.9				
3-	12.0		11.0				
5-	11.4		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	영숙하녀	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12.0		11.0		9		
9-	12.3		11.8				
11-	13.1		11.8				
13-	14.0		14				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.5		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 생략 감 리 원 : 생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	영하대	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		1.0				
9-	1.2		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		5.0				
9-	5.2		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


12 월 12 일 14 시 (Day)
12 일 15 시 (Day)
12 일 16 시 (Day)
12 일 17 시 (Day)
12 일 18 시 (Day)
12 일 19 시 (Day)
12 일 20 시 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3 6 9 12 15 18 21 24
제품명: 에어컨
제품위치: 안방
시험기간: 2016. 12. 14
제품위치: 안방의자, TCL
(23K/24 ~ 23K624
시험자: 2 person
결과: 고장없음

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013-12-14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (6k 348 ~ 6k 484)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	0.2		9.1				
17-	0.2		10.0				
19-	-0.1		11.3				
21-	-0.9		13.4				
23-	-1.3		15.5				
1-	-3.1		17.5				
3-	-4.5		20.0				
5-	-5.3		21.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경환 Tested by		확 인 자 : 김성국 Checked by		감 리 원 : 고기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		20.0		0		
9-	-5.7		18.1				
11-	0.8		16.2				
13-	2.1		15.0				
15-	3.9		13.0				
17-	4.9		11.3				
19-	5.5		10.0				
21-	4.1		9.5				
23-	2.6		9.8				
1-	1.3		10.4				
3-	-1.1		12.0				
5-	-2.0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기흥건 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 김남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		16.0		O		
9-	-2.4		16.9				
11-	-2.3		16.8				
13-	-1.6		15.0				
15-	-3.2		13.0				
17-	-4.1		10.2				
19-	-4.7		9.0				
21-	-4.1		8.0				
23-	-4.7		8.3				
1-	-4.6		10.0				
3-	-4.4		12.2				
5-	-4.1		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김종원		확 인 자 : Checked by 김성수		감 리 원 : Supervised 김태경		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정지소가	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		14.1		O		
9-	-4.0		14.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		2.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍원	확 인 자 : Checked by 김성준		감 리 원 : Supervised 김재경			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		2.7				
9-	-3.7		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.7		1.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	정거장	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		1.6				
9-	0.9		1.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동원	확 인 자 : Checked by 김OO	감 리 원 : Supervised 김OO				





타설일자: 2013. 12. 14
타설위치: 정시고가 TCL
(6K 34t ~ 6K 48t)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3 (68K720 ~ 68K870)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-4경기 3공구	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	-1.0		10.1				
19-	-1.8		9.0				
21-	-2.8		9.1				
23-	-3.1		9.5				
1-	-3.0		9.2				
3-	-2.1		9.0				
5-	-1.5		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-4 열 ㅌ열3	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		11.0		9		
9-	-1.8		13.0				
11-	3.4		14.8				
13-	5.0		16.5				
15-	6.7		17.2				
17-	5.4		16.0				
19-	4.3		13.5				
21-	1.3		11.0				
23-	0.6		10.0				
1-	-0.8		10.0				
3-	0.2		10.9				
5-	-0.6		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TC	타 설 일	2013. 12. 14
타설부위	2-4공구 3공구	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		15.0		9		
9-	-1.8		17.1				
11-	2.0		18.9				
13-	3.2		18.9				
15-	3.8		18.0				
17-	2.6		16.4				
19-	-0.1		14.0				
21-	-2.4		12.0				
23-	-1.1		10.0				
1-	-2.3		8.9				
3-	-3.9		8.7				
5-	-3.2		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	2-4공구 크로3	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		10.2		9		
9-	-3.6		12.0				
11-	0.1		14.0				
13-	1.1		15.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오 ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	2-4경간 교좌3	측 정 일	2013.12.18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		4.0				
9-	-0.3		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.3		2.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.14
타설부위	2-4공구 환승1	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.6		2.2				
9-	5.0		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						





타설일자 : 2013. 12. 14
타설위치 : 2-4층 트윈3 TCL
(68K720 ~ 68K810)
시공사 : 고려개발
감리원 : 고려개발

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 13일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 (28K663 ~ 28K750) (23K64 ~ 23K907)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	영국터널	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	10.4		8.1				
21-	9.7		7.0				
23-	6.6		5.8				
1-	6.3		5.5				
3-	5.8		6.1				
5-	7.2		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.3		9.0		9		
9-	11.1		10.5				
11-	12.4		11.9				
13-	12.5		12.3				
15-	13.0		12.5				
17-	12.8		12.0				
19-	11.7		11.0				
21-	10.9		9.8				
23-	10.2		9.3				
1-	8.5		7.0				
3-	8.0		6.0				
5-	6.2		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한OO Tested by	확 인 자 : OOO Checked by		감 리 원 : OOO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	영축터널	측 정 일	2013.12.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.6		5.1		9		
9-	7.6		6.0				
11-	7.7		7.0				
13-	7.3		7.6				
15-	9.5		8.5				
17-	10.0		9.5				
19-	10.5		10.3				
21-	12.4		11.4				
23-	12.1		12.3				
1-	12.9		12.8				
3-	12.4		12.4				
5-	12.0		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	영속터널	측 정 일	2013.12.16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.5		9.4		9		
9-	8.9		8.3				
11-	8.7		7.2				
13-	7.9		7.2				
15-	8.5		8.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	11		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	영속 터널	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.6		6.6				
9-	8.4		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.5		5.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	여곡터널	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		5.3				
9-	0.1		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


13 년 12 월 13 일 (Day)
12 월 14 일 (Day)
12 월 15 일 (Day)
12 월 16 일 (Day)
12 월 17 일 (Day)
12 월 18 일 (Day)
12 월 19 일 (Day)
50℃
100%
실험일자: 2013. 12. 13
실험위치: 평촌하이텍 Tel
(281K663번 28K가56)
(23K644번 23K0971)
시험수: 2대
결과: 주간20개

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (29K790 ~ 30K173)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 김 ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	9.8		9.5				
15-	9.0		8.5				
17-	7.7		8.0				
19-	7.0		7.5				
21-	7.0		8.0				
23-	6.9		8.3				
1-	6.9		9.2				
3-	7.0		10.5				
5-	8.2		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.2		12.5		O		
9-	13.8		13.0				
11-	14.5		12.5				
13-	14.7		11.3				
15-	12.1		10.1				
17-	9.5		9.2				
19-	8.0		8.2				
21-	8.0		7.0				
23-	6.7		6.5				
1-	6.3		6.1				
3-	7.3		7.0				
5-	7.6		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		8.0		0		
9-	9.2		9.0				
11-	10.0		9.8				
13-	10.5		10.0				
15-	10.8		10.4				
17-	11.5		11.0				
19-	11.0		10.8				
21-	10.8		10.0				
23-	9.5		9.0				
1-	9.0		8.3				
3-	8.8		8.4				
5-	9.8		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계좋허넌	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5		9.3		9		
9-	11.0		10.0				
11-	11.3		11.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.8		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감리원 : 김재홍 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계측터널	측 정 일	2013. 12. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.8		7.0				
9-	7.2		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.4		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	계측터널	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		5.8				
9-	7.4		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정병근 확 인 자 : 김광호 감 리 원 : 김재정 Tested by Checked by Supervised						


12 월 12 일 (Day)
12 월 14 일 (Day)
12 월 15 일 (Day)
12 월 16 일 (Day)
12 월 17 일 (Day)
12 월 18 일 (Day)
12 월 19 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
타설일자 : 2013. 12. 13
타설위치 : 계룡리넥 TCC
C9K990~C10K1135
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3 (68K992~ 69K282)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 이 ○ ○ 확 인 자 : 김 ○ ○ 감 리 원 : 조 ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	4.3		9.9				
15-	4.7		9.5				
17-	5.4		9.0				
19-	6.5		8.9				
21-	4.2		8.1				
23-	3.9		7.2				
1-	2.8		9.0				
3-	0.4		10.0				
5-	0.1		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	2-4경간 도상3	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		13.0		9		
9-	-1.3		15.0				
11-	0.1		16.0				
13-	-1.2		16.8				
15-	-0.6		17.0				
17-	-0.9		16.3				
19-	-1.8		15.2				
21-	-2.8		14.0				
23-	-3.0		13.3				
1-	-2.4		11.0				
3-	-2.3		9.2				
5-	-1.7		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	2-4경간 3경간	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		8.5		9		
9-	-1.5		9.5				
11-	3.4		11.0				
13-	4.9		12.9				
15-	6.9		13.8				
17-	5.6		14.0				
19-	4.5		13.0				
21-	1.5		12.0				
23-	0.9		11.0				
1-	-0.6		10.0				
3-	0.3		9.2				
5-	-0.6		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	2-4 공구 중3	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		9.0		○		
9-	-0.6		9.5				
11-	2.2		11.0				
13-	3.1		11.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2012. 12. 13
타설부위	2-4실3 조3	측 정 일	2013. 12. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		1.9				
9-	-2.1		1.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		1.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 (Tested by)		확 인 자 : 박 (Checked by)		감 리 원 : 김 (Supervised)		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	2-4공구 터널3	측 정 일	2013. 12. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		1.5				
9-	1.9		1.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19



타설일자: ~~2013~~ 2013. 12. 1:
타설위치: 2-4층 크롱 TCL
(68K992~69K220
시공사: 크롱건
감리원: 주니고

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산고(74K 630 ~ 74K 805)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	측신고	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	5.6		6.5				
19-	5.5		5.7				
21-	5.5		5.1				
23-	4.0		5.9				
1-	0.9		5.5				
3-	0.0		5.1				
5-	-0.8		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김동원 Tested by		확 인 자 : 김재곤 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	측신호	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		7.0		9		
9-	-1.1		9.0				
11-	0.2		10.9				
13-	-1.4		12.0				
15-	-0.4		13.4				
17-	-1.1		12.1				
19-	-1.9		10.1				
21-	-2.9		7.4				
23-	-3.2		6.0				
1-	-3.1		6.0				
3-	-2.6		7.0				
5-	-1.6		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경원 Tested by		확 인 자 : 서로 Checked by		감 리 원 : 전기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	죽산고	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		10.0		9		
9-	-1.8		13.0				
11-	3.5		14.5				
13-	5.0		15.0				
15-	6.6		14.8				
17-	5.6		13.0				
19-	4.4		11.0				
21-	1.2		8.3				
23-	0.5		6.0				
1-	-0.9		6.0				
3-	0.2		5.9				
5-	-0.1		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기정권 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	측신호	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		6.5		0		
9-	-0.6		8.0				
11-	2.2		10.0				
13-	3.2		11.0				
15-	3.7		13.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.1		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	Tel	타 설 일	2013. 12. 13
타설부위	측신고	측 정 일	2013. 12. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		2.0				
9-	-2.2		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		1.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경희 Tested by		확 인 자 : 김남수 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.13
타설부위	국산교	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		1.7				
9-	3.1		1.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍덕 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 구 Supervised			

13 12 13 12 14 12 15 12 16 12 19 12 18 12 19



타설일자: 2013. 12. 13
타설위치: 죽산IC TCL
(74K630 ~ 74K805)
시공사:
감리원:

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 12일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013. 12. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 49K307 ~ 50K217 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동	확 인 자 : 김철수	감 리 원 : 김기정
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	장구교 49K307m 50K217(하)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	1.7		10.9				
15-	1.8		9.9				
17-	4.6		9.8				
19-	4.7		9.9				
21-	3.6		10.1				
23-	2.2		10.3				
1-	-0.3		10.1				
3-	-3.7		9.3				
5-	-4.5		8.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	장교 49K300 ~ 50K217 (하)	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		9.6				
9-	-6.2		10.4				
11-	-4.6		13.7				
13-	-3.5		14.6				
15-	-1.4		16.1				
17-	-2.3		17.1				
19-	-4.5		16.8				
21-	-6.2		16.3				
23-	-1.0		15.1				
1-	-6.3		15.2				
3-	-5.5		13.9				
5-	-4.9		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 정태기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	49K307 ~ 50K219 (하)	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		13.1				
9-	-4.0		14.2				
11-	-0.4		14.7				
13-	1.2		14.5				
15-	3.1		14.2				
17-	2.4		13.8				
19-	0.8		13.2				
21-	-0.1		13.2				
23-	-2.4		14.5				
1-	-6.4		15.6				
3-	-6.4		16.5				
5-	-6.9		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	장구교 49K300 ~ 50K217 (하)	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		18.5				
9-	-5.5		19.7				
11-	-2.6		20.3				
13-	-1.2		20.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by	확 인 자 : 김기정 Checked by		감 리 원 : 구남권 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	장고 49K301 n50K21n(하)	측 정 일	2013. 12. 16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		13.1				
9-	-3.0		12.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.3		1.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	장구교 4gK30fm50k210 (1차)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		1.0				
9-	-0.1		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						





투자일자 : 2013. 12. 12

투자종목 : 장구애 cAM

49K 30개 ~ 50K 2개 (SL)

사용사 : 라온라

강의료 : 조기경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 초곡2 (40K 017 ~ 40K 118)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1 원주공2	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	5.6		9.8				
15-	6.1		9.1				
17-	5.1		9.4				
19-	3.1		9.0				
21-	3.3		8.3				
23-	2.0		8.0				
1-	1.1		7.5				
3-	1.3		9.0				
5-	1.0		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1 일구로공2	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		12.0		9		
9-	-0.1		14.0				
11-	1.3		16.0				
13-	3.0		18.5				
15-	2.8		19.9				
17-	-0.7		19.0				
19-	-2.2		16.5				
21-	-3.2		14.5				
23-	-2.4		12.8				
1-	-2.0		10.7				
3-	-0.6		9.0				
5-	0.0		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1 공구 로공2	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		7.9		9		
9-	0.3		7.9				
11-	0.4		8.8				
13-	0.0		10.4				
15-	-0.6		11.0				
17-	-2.3		13.0				
19-	-2.6		14.0				
21-	-3.9		11.0				
23-	-3.7		9.8				
1-	-4.0		8.2				
3-	-2.2		7.5				
5-	-1.3		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1공구 3철2	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		6.0		O		
9-	-0.1		6.1				
11-	-0.4		8.0				
13-	0.3		10.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.8		2.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성갑 Tested by　확 인 자 : 김 Checked by　감 리 원 : 조기장 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1공구 오공2	측 정 일	2013. 12. 16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		2.6				
9-	-0.1		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.2		1.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영삼 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-1공구 측구	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		1.6				
9-	2.7		1.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						





타설일자: 2023. 12. 12
타설위치: 2-1공구 조공2 HSB
<40K 0M ~ 40K118
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 (28K203 ~ 28K663)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	영구허브	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	11.0		9.9				
15-	10.2		8.5				
17-	9.4		7.2				
19-	8.0		7.0				
21-	8.9		7.5				
23-	9.2		8.9				
1-	11.2		10.0				
3-	11.9		11.5				
5-	14.0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영구 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 감리단 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	14.2		13.8		○		
9-	14.4		13.9				
11-	15.0		13.0				
13-	13.0		12.2				
15-	12.4		11.0				
17-	11.2		9.8				
19-	10.8		8.5				
21-	9.7		7.4				
23-	8.8		6.8				
1-	7.6		6.2				
3-	7.0		7.0				
5-	9.0		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		8.1		9		
9-	10.4		9.8				
11-	11.2		10.7				
13-	11.5		11.1				
15-	12.2		12.2				
17-	13.5		13.3				
19-	13.9		13.8				
21-	14.0		13.5				
23-	13.0		12.0				
1-	11.4		10.4				
3-	10.2		9.2				
5-	9.5		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	엄곡터널	측 정 일	2013.12.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		8.5		0		
9-	9.2		9.0				
11-	11.0		10.0				
13-	12.4		11.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.4		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영국 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	영작허넬	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		6.4				
9-	7.9		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.4		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 정영주		확 인 자 : Checked by 김성곤		감 리 원 : Supervised 김기원		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	영욕터널	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.7		5.5				
9-	8.1		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



테스트일자 : 2013. 12. 12

테스트위치 : 엔코테일 TCL

(28도105 ~ 28R66

시험자 :

검사원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계동터널 (29K440 ~ 29K790)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	계울하부	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	8.5		8.1				
15-	7.5		7.0				
17-	6.3		6.0				
19-	6.0		5.5				
21-	6.5		6.0				
23-	7.7		7.3				
1-	10.0		9.0				
3-	11.2		10.5				
5-	12.0		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현호 Tested by		확 인 자 : 김태근 Checked by		감 리 원 : 조기권 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	계단실 1F	측 정 일	2013 12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12.9		12.2		O		
9-	13.3		12.8				
11-	12.5		12.0				
13-	11.5		11.1				
15-	10.5		10.0				
17-	8.8		8.9				
19-	8.3		7.5				
21-	6.5		6.5				
23-	6.0		6.0				
1-	5.5		5.3				
3-	6.4		6.0				
5-	7.7		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 준 Tested by		확 인 자 : 김 상 희 Checked by		감 리 원 : 김 재 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	계울하4	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.9		8.0		O		
9-	9.0		9.0				
11-	10.5		9.9				
13-	12.0		10.7				
15-	13.2		11.9				
17-	13.9		12.8				
19-	12.8		13.0				
21-	13.2		12.9				
23-	12.4		11.9				
1-	11.0		10.0				
3-	9.5		9.0				
5-	8.8		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by		확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013.12.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		8.0		O		
9-	9.2		8.3				
11-	10.2		9.6				
13-	12.0		10.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.5		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by		확 인 자 : 김용걸 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		6.5				
9-	7.2		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.4		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by	확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	계좌터널	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		5.3				
9-	7.4		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 철 ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○ Tested by Checked by Supervised						


12 月 13 日 (Day)
12 月 14 日 (Day)
12 月 15 日 (Day)
12 月 16 日 (Day)
12 月 17 日 (Day)
12 月 18 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
타설일자: 2013. 12. 12
타설위치: 계룡리슨 TCL
(29K440~29K790)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (6K 170 ~ 6K 345)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	4.6		6.0				
23-	4.1		5.2				
1-	3.7		5.2				
3-	3.1		6.0				
5-	2.6		1.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김동석 Tested by		확 인 자 : 김동석 Checked by		감 리 원 : 김동석 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	정지2가	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		8.8		O		
9-	2.3		10.2				
11-	3.1		12.0				
13-	4.4		13.0				
15-	5.9		13.9				
17-	4.3		14.2				
19-	0.5		13.9				
21-	1.0		12.5				
23-	0.4		11.3				
1-	-0.4		10.0				
3-	-0.1		9.2				
5-	0.2		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경희 Tested by		확 인 자 : 김남석 Checked by		감 리 원 : 김남석 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		5.5		9		
9-	1.0		6.0				
11-	1.6		7.0				
13-	2.1		8.5				
15-	0.2		10.1				
17-	0.2		11.0				
19-	-0.1		11.9				
21-	-0.9		10.8				
23-	-1.3		9.8				
1-	-0.6		8.3				
3-	-0.1		8.0				
5-	0.2		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by		확 인 자 : 감리원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		6.9		9		
9-	0.4		7.0				
11-	0.3		7.4				
13-	2.1		9.0				
15-	1.0		9.1				
17-	0.2		10.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가창현	확 인 자 : Checked by 김광원		감 리 원 : Supervised 김재경			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		2.0				
9-	0.9		1.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.1		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강창선 Tested by		확 인 자 : 김재국 Checked by		감 리 원 : 조남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017. 12. 12
타설부위	정지교가	측 정 일	2017. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		1.2				
9-	3.2		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-			1.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by		확 인 자 : 김광섭 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

13 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18



타설일자: 2013. 12. 12

타설위치: ~~[illegible]~~
정자교 TCL
<62K770~62K345

시공사: 고려개발

감리원: [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 좌 ㅋ (69K 282~ 69K 542)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김○○ 확 인 자 : 박○○ 감 리 원 : 홍○○
	Tested by Checked by Supervised

한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY

KUEDO RAILWAY CONSTRUCTION

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	2-4공구 횡3	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-0.3		7.0				
21-	-0.5		6.1				
23-	-0.7		6.0				
1-	-2.0		6.0				
3-	-2.3		7.0				
5-	-2.2		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 양영철 Tested by		확 인 자 : 김경 Checked by		감 리 원 : 김남준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		10.0		9		
9-	-0.4		12.3				
11-	3.2		14.5				
13-	4.4		17.0				
15-	4.7		18.0				
17-	5.4		17.8				
19-	6.6		15.0				
21-	4.2		13.0				
23-	3.9		11.0				
1-	2.4		9.5				
3-	0.5		8.0				
5-	0.0		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김명석 확 인 자 : 김재근 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	2-4공구 교량3	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		10.2		9		
9-	-1.3		13.0				
11-	0.1		14.8				
13-	-1.2		15.5				
15-	-0.5		15.0				
17-	-0.9		14.0				
19-	-1.8		13.0				
21-	-2.8		10.5				
23-	-3.1		9.0				
1-	-2.5		8.0				
3-	-2.4		7.3				
5-	-1.6		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영태 Tested by		확 인 자 : 김종국 Checked by		감 리 원 : 한기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 12
타설부위	24일 로울3	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		6.4		0		
9-	-1.5		8.1				
11-	3.4		10.0				
13-	4.9		12.0				
15-	6.8		13.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태성 Tested by	확 인 자 : 김태성 Checked by		감 리 원 : 김태성 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	2-4열구 도로3	측 정 일	2013.12.16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		2.1				
9-	-0.4		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		1.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오현석 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 김내경 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.12
타설부위	2-4공구함체	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		1.3				
9-	1.5		1.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18



타설일자: 2013. 12. 12

타설위치: 2-4공구 도암3 TCL
< 69K 28ea ~ 69K 54.

시공사:

감리원:

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 11일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙체움	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 종6 (53K201~53K568)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황인태 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중·신 체육	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-2공구 호공 6	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-0.1		12.9				
21-	-1.4		12.1				
23-	-1.6		12.0				
1-	-2.1		11.0				
3-	-3.8		11.0				
5-	-4.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-2공구 공6	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		11.8		O		
9-	-4.1		13.0				
11-	1.6		14.0				
13-	3.8		16.0				
15-	1.8		17.1				
17-	2.8		18.0				
19-	4.0		18.4				
21-	3.5		18.0				
23-	2.0		17.0				
1-	1.0		16.0				
3-	1.3		14.5				
5-	1.2		13.0				
비 고			10.9				
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김감독 Checked by		감 리 원 : 고감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙체육	타 설 일	2013.12.11
타설부위	2-2공구 B3층	측 정 일	2013.12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		9.0		0		
9-	1.0		8.8				
11-	1.7		9.2				
13-	2.4		10.7				
15-	1.5		12.0				
17-	1.3		13.1				
19-	1.1		13.9				
21-	2.8		13.2				
23-	0.8		12.0				
1-	-0.1		10.9				
3-	-0.1		9.5				
5-	-0.4		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 고기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	고강도 콘크	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1		8.0		0		
9-	-1.0		8.0				
11-	4.1		8.2				
13-	5.4		8.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		2.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-2공구공6	측 정 일	2013. 12. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		2.5				
9-	-4.3		2.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.4		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-2공구 E공6	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		2.0				
9-	0.4		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						





타설일자: 2013. 12. 11

타설위치: 2-2공구 E동 중앙체널
(53k201 ~ 53k586)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013-12-11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 교량 2 (40K218 ~ 40K300)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 오원석 (서명) 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-1옹벽2	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	2.5		13.0				
23-	3.1		11.5				
1-	4.3		10.6				
3-	4.8		11.0				
5-	4.9		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태균 확 인 자 : 김용식 감 리 원 : 김태우 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-1공구 도로2	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		13.0		9		
9-	5.1		14.0				
11-	6.3		16.0				
13-	6.5		17.0				
15-	6.7		18.5				
17-	6.6		19.0				
19-	6.3		17.3				
21-	4.6		15.2				
23-	4.1		13.0				
1-	3.7		11.0				
3-	3.1		9.0				
5-	2.6		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 양현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-1공구 3층	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		8.0		9		
9-	2.3		8.4				
11-	3.1		9.9				
13-	4.4		11.0				
15-	5.9		12.0				
17-	4.3		12.8				
19-	0.5		12.0				
21-	1.0		10.0				
23-	1.0		8.3				
1-	0.4		7.2				
3-	0.2		7.0				
5-	0.7		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 양병석 (서명) 확 인 자 : 김광호 (서명) 감 리 원 : 김재경 (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-1공구3공구	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		9.0		9		
9-	1.0		8.3				
11-	2.3		10.0				
13-	1.6		12.0				
15-	0.2		12.2				
17-	0.6		12.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		3.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용태 (서명) 확 인 자 : 김남국 (서명) 감 리 원 : 김재경 (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.11
타설부위	2-1공구로알	측 정 일	2013.12.15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		2.8				
9-	0.6		2.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.7		2.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 11.
타설부위	2-1공구 교2	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.7		2.7				
9-	3.7		2.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

13 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17



타설일자: 2013.12-11

타설위치: 2-1공구 조합1 HSB
(40K218 ~ 40K300)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가(62K 065~62K 110)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강종원 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	5.6		8.1				
21-	5.6		7.0				
23-	4.9		6.0				
1-	3.6		6.0				
3-	0.8		6.5				
5-	-0.5		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		8.7		9		
9-	1.6		10.0				
11-	8.2		11.7				
13-	11.0		13.0				
15-	11.8		15.0				
17-	9.5		16.0				
19-	5.5		15.0				
21-	4.0		8.0				
23-	2.6		10.9				
1-	4.2		9.0				
3-	4.9		7.2				
5-	4.8		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	정지소가	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.9		6.3		O		
9-	5.1		7.0				
11-	6.3		8.0				
13-	6.5		9.3				
15-	6.7		11.0				
17-	6.3		11.0				
19-	6.1		10.0				
21-	4.6		8.0				
23-	4.1		7.0				
1-	3.6		6.0				
3-	1.6		5.5				
5-	0.8		5.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강종원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		6.1		9		
9-	-1.7		8.0				
11-	8.6		10.0				
13-	11.0		11.0				
15-	10.1		11.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		3.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by		확 인 자 : 김재호 Checked by		감 리 원 : 김재기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		3.2				
9-	1.6		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by		확 인 자 : 김성근 Checked by		감 리 원 : 조내경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		2.1				
9-	2.1		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





타설일자: 2013. 12. 11

타설위치: 정지고가 TCL
<62K 065 ~ 62K 170

시공사: 대림

감리원: 조내경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (29K 060 ~ 29K 440)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강 현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	계룡허널	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	10.2		9.8				
17-	10.0		9.0				
19-	8.4		7.8				
21-	7.5		7.0				
23-	7.5		7.0				
1-	8.7		8.0				
3-	10.2		9.3				
5-	11.1		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 병 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	계룡허널	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.1		12.0		9		
9-	13.3		13.0				
11-	13.5		13.4				
13-	13.0		13.0				
15-	12.8		12.0				
17-	10.8		11.0				
19-	10.3		9.7				
21-	9.4		8.3				
23-	8.0		7.0				
1-	6.0		6.2				
3-	5.0		5.5				
5-	5.4		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	계통허널	측 정 일	2013.12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		6.8		9		
9-	7.3		7.3				
11-	8.2		8.1				
13-	8.4		9.0				
15-	10.3		10.0				
17-	11.2		11.0				
19-	12.4		12.0				
21-	12.4		12.4				
23-	13.0		12.8				
1-	11.5		11.8				
3-	10.5		10.0				
5-	9.0		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : 김성 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.5		7.2				
9-	9.2		7.0				
11-	10.0		7.1				
13-	10.5		8.0				
15-	10.0		9.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.5		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현준 Tested by		확 인 자 : 조재욱 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	계룡허브	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.9		6.4				
9-	8.2		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.5		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	계룡리더	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8		5.3				
9-	8.0		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현길 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


13 年 12 月 11 日 (Day)
12 月 12 日 (Day)
12 月 13 日 (Day)
12 月 14 日 (Day)
12 月 15 日 (Day)
12 月 16 日 (Day)
12 月 17 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3 6 9 12 15 18 21 24
다일알라: 2013.12.11
타설위치: 계룡터널 TCL
(29K이동 ~ 29K440)
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	성곡터널 (2NK753~2NK203)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	7.9		7.0				
17-	7.3		6.5				
19-	7.7		7.2				
21-	10.0		9.0				
23-	11.2		10.8				
1-	11.4		10.8				
3-	11.2		10.2				
5-	9.5		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	영속터널	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.4		7.0		9		
9-	7.5		6.8				
11-	7.7		7.0				
13-	8.5		8.1				
15-	10.8		9.5				
17-	12.4		11.0				
19-	13.1		12.0				
21-	12.4		11.9				
23-	12.0		11.0				
1-	10.9		9.5				
3-	8.9		8.0				
5-	7.4		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.7		6.8		O		
9-	8.1		7.3				
11-	10.0		9.0				
13-	10.9		10.0				
15-	12.0		11.5				
17-	12.5		11.0				
19-	12.5		12.0				
21-	11.9		11.0				
23-	10.4		9.5				
1-	9.8		8.0				
3-	9.7		7.5				
5-	8.8		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		9.0		9		
9-	11.0		11.0				
11-	12.0		12.0				
13-	12.5		12.3				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.9		7.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	영속 터널	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.2		6.8				
9-	6.9		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.3		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		5.5				
9-	7.4		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ (인) Tested by	확 인 자 : ○○○ (인) Checked by		감 리 원 : ○○○ Supervised			


측정일자 : 2013. 12. 11
측정장소 : 여주 고석
라온 센서 : TCL (고석 1층 ~ 3층)
시험자 : 홍길동 (고석 관리자)

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산오(24K 6이 ~ 24K 8이)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤철고 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	주신고	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.9		9.2				
21-	3.8		8.7				
23-	4.0		8.3				
1-	3.3		8.5				
3-	3.2		9.0				
5-	3.3		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철 (서명) Tested by		확 인 자 : 2012.12 Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	측신호	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		12.0		9		
9-	2.9		13.0				
11-	4.0		15.0				
13-	2.0		16.5				
15-	1.9		18.0				
17-	2.1		17.9				
19-	1.6		16.0				
21-	-0.1		13.2				
23-	-0.7		11.5				
1-	-0.7		10.0				
3-	-2.0		8.6				
5-	-2.5		8.5				
비 고							

확 인	시 험 자 : 육적2 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명)
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	주산소	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		9.0		8		
9-	-0.4		10.0				
11-	3.6		11.3				
13-	4.4		12.4				
15-	4.6		13.0				
17-	5.3		12.5				
19-	6.8		10.4				
21-	4.2		9.0				
23-	3.6		8.0				
1-	2.5		7.8				
3-	0.8		7.1				
5-	-0.4		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤철 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	주신고	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		9.0				
9-	-1.2		11.0				
11-	0.2		12.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		2.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	주탑	측 정 일	2013.12.15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		2.6				
9-	-1.9		2.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.7		1.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철그룹 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 강내경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	죽산교	측 정 일	2013. 12. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		1.8				
9-	1.8		1.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육ㅇㅇ 확 인 자 : 서ㅇㅇ 감 리 원 : 김ㅇㅇ Tested by Checked by Supervised						





타설일자: 2013. 12. 11

타설위치: 죽산 TCL

(74K 8층 ~ 74K 3층)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3 (69K 542 ~ 69K 718)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 이용택 Tested by	확 인 자 : 김태경 Checked by	감 리 원 : 김재경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-4 옹벽	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	3.9		11.0				
23-	3.8		10.5				
1-	3.6		10.5				
3-	3.4		11.0				
5-	4.5		12.5				
비 고							
인	시 험 자 : 양태석 확 인 자 : 김경식 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-4공구3공구	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		13.5		9		
9-	3.0		15.0				
11-	4.1		17.0				
13-	2.1		16.0				
15-	2.2		16.8				
17-	1.6		18.9				
19-	-0.3		18.0				
21-	-0.7		17.0				
23-	-0.7		15.5				
1-	-2.0		14.0				
3-	-2.5		12.0				
5-	-2.5		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오형석 Tested by		확 인 자 : 김종호 Checked by		감 리 원 : 홍길동 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-4실 코어3	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		9.5		9		
9-	-0.3		10.0				
11-	3.7		11.0				
13-	4.4		12.3				
15-	4.5		14.0				
17-	5.2		15.0				
19-	6.7		15.0				
21-	4.3		14.0				
23-	3.7		12.8				
1-	2.4		11.4				
3-	0.9		11.0				
5-	-0.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김명수 Tested by		확 인 자 : 김동욱 Checked by		감 리 원 : 홍길동 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-4공구 교량3	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		9.9		O		
9-	-1.2		9.9				
11-	0.2		10.8				
13-	-1.0		12.0				
15-	0.1		12.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.4		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 11
타설부위	2-4경구공3	측 정 일	2013. 12. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		3.2				
9-	-1.5		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.4		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	2-4공구 터널	측 정 일	2013.12.16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		2.1				
9-	3.1		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17



타설일자: 2013. 12. 11

타설위치: 2-4공구 트롤크 TCL
(69K 64 ~ 69K 기점)

시공사:

감리원:

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 10일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	C A M	점검기간	20B. 12. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 63k 034 ~ 64k 284		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	장진가 63k024 ~ 64k284	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	2.1		12.0				
15-	0.2		12.3				
17-	0.2		12.8				
19-	-0.1		12.1				
21-	-0.9		12.1				
23-	-1.3		11.8				
1-	-3.1		10.1				
3-	-4.5		10.1				
5-	-5.3		10.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	정고가 B2k034+n64k284	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		11.7				
9-	-3.5		13.2				
11-	0.8		14.1				
13-	2.1		14.2				
15-	3.9		14.2				
17-	4.9		15.1				
19-	5.5		14.5				
21-	4.1		14.3				
23-	2.6		13.5				
1-	0.6		12.8				
3-	-1.1		12.5				
5-	-2.7		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	장지교 63k034 ~ 64k284	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		12.7				
9-	-2.4		14.1				
11-	-2.7		16.1				
13-	-1.6		16.8				
15-	3.8		17.0				
17-	3.4		18.0				
19-	-0.4		18.1				
21-	-0.9		17.8				
23-	-2.3		17.1				
1-	-3.0		16.4				
3-	-3.3		15.8				
5-	-4.0		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타설일	2013. 12. 10
타설부위	정지PL 62k034m 64k284	측정일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양생기기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		16.1				
9-	-2.8		16.7				
11-	0.8		17.7				
13-	2.2		18.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시험자 : 홍성재 (Tested by) 확인자 : (Checked by) 감리원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	장대2가 63k 034 m64k 284	측 정 일	2013. 12. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		9.5				
9-	-3.8		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CA M	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	접속2 63k034 W64k284	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		6.0				
9-	-4.0		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





탐사일자: 2013. 12. 10.

탐사위치: 지리근가 CAIM

63K034 ~ 64K284(상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013.12.10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1턴널 40K118~40K218(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-1 슬공2 40K118N 40K 218 (상)	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	11.0		9.8				
15-	11.8		10.9				
17-	9.5		10				
19-	4.8		10.9				
21-	2.5		12.1				
23-	3.1		12.5				
1-	3.3		13				
3-	4.8		13				
5-	4.9		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인채 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-1 터널2 40K118~40K218 (상)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.6		14		O		
9-	5.1		14.9				
11-	6.3		15				
13-	6.5		15.1				
15-	6.7		15				
17-	6.3		13.8				
19-	6.5		12				
21-	6.7		10.8				
23-	6.3		10.1				
1-	6.1		9.6				
3-	4.6		9				
5-	4.1		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황민기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.10
타설부위	고가교2 110K118~110K218 (상)	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		11.1		○		
9-	2.3		13.8				
11-	3.1		14.9				
13-	4.4		15.2				
15-	5.9		14				
17-	4.3		12.8				
19-	0.5		11.9				
21-	1.0		10.4				
23-	0.4		12				
1-	-0.6		12				
3-	0.2		12.5				
5-	0.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-1 측벽 2	측 정 일	2013.12.17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8		13		9		
9-	3.7		17				
11-	4.6		13.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-1토공 L40K118+40K218 (상)	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.7		3.5				
9-	2.8		3.8				
11-	3.1		3.9				
13-	4.0		4.3				
15-	5.9		4.2				
17-	5.9		4.0				
19-	4.3		3.7				
21-	2.5		3.5				
23-	0.5		3.3				
1-	0.7		3.0				
3-	1.0		3.0				
5-	1.2		2.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-1 콘크2	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		2.4				
9-	2.6		2.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



태스크1상태 : 2013.12.16 ○

태스크1내용 : 2-1로그 2

40K 1시간 40K 2시간 (여분)

시료수 2개/Rack

그외참고 : 공백 3개

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙배수	점검기간	2013. 12. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리터널 54K217~54K212 2-2트롤리(54K014~54K217) 2-2트롤리(54K212~54K419)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 고○○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙차량	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-2토공 6.1 중대 54K014~54K217 54K219~54K242 54K242~54K519	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	1.5		9				
15-	1.3		10				
17-	1.1		10				
19-	2.8		11				
21-	0.8		9.8				
23-	-0.1		10.1				
1-	-0.1		11.1				
3-	-0.4		12				
5-	-0.7		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙차량	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-2트공 6.1	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		13		9		
9-	1.0		14.3				
11-	1.7		14.8				
13-	2.4		15				
15-	1.5		14.9				
17-	1.3		15				
19-	-0.7		13.5				
21-	-1.0		12.5				
23-	-1.4		11.4				
1-	-1.6		8.9				
3-	-1.6		9.0				
5-	-1.8		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-2 트롱 6. 1	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		11		0		
9-	-4.1		12.9				
11-	-0.8		14.1				
13-	-0.2		16				
15-	1.8		16				
17-	2.4		15.6				
19-	2.8		14				
21-	3.9		13.6				
23-	4.0		13				
1-	3.3		14				
3-	3.2		14.1				
5-	3.0		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2017. 12. 10
타설부위	2-2 블록 6.1	측 정 일	2017. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		14.1		O		
9-	3.8		13.5				
11-	4.8		13.4				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	중앙차량	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-2호공 6.7	측 정 일	2013.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		4°C				
9-	2.2		4°C				
11-	2.0		4°C				
13-	1.8		4°C				
15-	1.9		4°C				
17-	2.2		3.9°C				
19-	2.9		4°C				
21-	3.4		3.7°C				
23-	3.6		3.7°C				
1-	5.4		3.7°C				
3-	5.8		3.5°C				
5-	5.2		3.4°C				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황[illegible] 확 인 자 : 김[illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-2들공 6. 7	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		3.1				
9-	5.8		2.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 12 10 (Day)
12 10 (Day)
12 12 (Day)
12 13 (Day)
12 14 (Day)
12 15 (Day)
12 16 (Day)
30℃
100%
태그일자 : 2013. 12. 10
태그위치 : 2-2 층 6.1 ~ 종료
(54K이내 태그개수)(54K리더 ~ 54K단말)(54K리더
시료수 : 2 (측정 54K개수)
감염률 : 3/6

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	내산교가 21K651~22K014 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 가현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	밀산고가 21K651~22K014 (HL)	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	6.4		10.6				
15-	6.8		10.4				
17-	6.2		11				
19-	5.5		12.5				
21-	4.5		12				
23-	3.7		12.4				
1-	5.3		13.8				
3-	5.3		14.2				
5-	5.3		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현준 Tested by		확 인 자 : 김동철 Checked by		감 리 원 : 정기영 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	남산과 리K661a 22k014(상)	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		11		9		
9-	3.5		10				
11-	8.0		12.6				
13-	10.0		15				
15-	11.4		14.1				
17-	10.3		12.9				
19-	7.1		12.6				
21-	5.0		14.3				
23-	4.7		13				
1-	5.3		13.9				
3-	5.3		13.3				
5-	5.0		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	반산교가.교대A.교대B.교각1(하)	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		15		9		
9-	4.9		14.4				
11-	5.9		13				
13-	6.4		11.8				
15-	6.8		11.1				
17-	5.5		10.3				
19-	5.2		12.2				
21-	4.1		13.2				
23-	3.5		13.9				
1-	3.2		14.5				
3-	2.7		13.9				
5-	2.5		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	남산고가	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		8		0		
9-	1.9		8.1				
11-	2.9		8.3				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	발산고가리K651~22K014(6L)	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		3.2				
9-	1.7		3.8				
11-	1.5		4.0				
13-	1.1		4.2				
15-	0.8		4.0				
17-	-0.1		3.9				
19-	-0.7		3.6				
21-	-1.4		3.4				
23-	-1.6		3.1				
1-	1.1		3.0				
3-	1.0		2.8				
5-	1.6		2.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 근 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017. 12. 10
타설부위	반산고가	측 정 일	2017. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		2.4				
9-	3.0		2.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○ Tested by Checked by Supervised						


2013년 12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
12월 12일 (Day)
12월 13일 (Day)
12월 14일 (Day)
12월 15일 (Day)
12월 16일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
온도계 설치일자 : 2013. 12. 10
온도계 설치처 : 발산교차로
21K651 ~ 22K014 (좌)
시공사 : 고려
감리단 : 고려

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 27K390~27K153(BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 박 경 남 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	영곡터널, 2개K39+0~2개K1+53(하)	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-	12.2		11.8				
11-	12.0		11.2				
13-	12.1		12.3				
15-	16.2		15.5				
17-	15.3		14.9				
19-	14.1		13.5				
21-	13.9		13				
23-	12.2		11.8				
1-	11.1		10.1				
3-	11.5		11				
5-	12.5		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박경A Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	영곡터널 2NK38+2NK153 (하)	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	14.4		13.8		O		
9-	14.2		13.4				
11-	13.5		13.1				
13-	16.0		16				
15-	16.0		15.8				
17-	14.5		14				
19-	12.8		12.6				
21-	13.3		13				
23-	12.5		12.1				
1-	13.1		13.1				
3-	14.5		14.2				
5-	14.0		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종선 Tested by		확 인 자 : 김태훈 Checked by		감 리 원 : 조시경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	영곡터널 2개공 ~2개공 (BL)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12.4		11.4		9		
9-	11.5		11.1				
11-	13.8		13.1				
13-	16.2		15.9				
15-	16.1		15.9				
17-	14.2		13.8				
19-	12.9		12.8				
21-	12.5		12.2				
23-	12.5		12.2				
1-	13.2		12.9				
3-	14.4		14.1				
5-	15.2		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종A Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	영곡터널 2NK3P0n 2NK153(BH)	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		14.8		0		
9-	5.9		14.8				
11-	5.8		14.8				
13-	6.2		14.9				
15-	5.9		14.8				
17-	5.9		14.5				
19-	5.5		14.4				
21-	5.3		4.1				
23-	5.3		4.1				
1-	5.1		4.0				
3-	4.8		3.7				
5-	4.0		3.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종A Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	영곡터널 21K390~21K453(BL)	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		3.4				
9-	4.0		3.7				
11-	4.1		3.9				
13-	4.3		4.2				
15-	4.2		4				
17-	4.0		3.9				
19-	4.0		3.7				
21-	3.8		3.5				
23-	3.8		3.5				
1-	3.6		3.2				
3-	3.6		3.2				
5-	3.2		3.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박경소 Tested by		확 인 자 : 김[illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		3.0				
9-	4.2		2.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종선 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013년 12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
12월 12일 (Day)
12월 13일 (Day)
12월 14일 (Day)
12월 15일 (Day)
12월 16일 (Day)
50℃
100%
데이터일자 : 2013. 12. 10
데이터설명 : 영문리눅스
CPU Temp
CPU Usage
시스템
2개
CPU
Sum
2개

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 61K885~62K065 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by	감 리 원 : 구○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	정지교가61K88k+6k065(GL)	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	4.4		14				
15-	5.9		15				
17-	4.3		15				
19-	0.6		13.9				
21-	1.3		13.1				
23-	0.8		13.1				
1-	-0.4		13.8				
3-	0.2		13				
5-	0.3		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	정지고가 61K885~62K065(좌)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		12.9		○		
9-	1.0		13.1				
11-	1.6		14.2				
13-	2.9		15.3				
15-	0.3		15.6				
17-	0.2		15				
19-	-0.7		13.8				
21-	-0.9		12.2				
23-	-1.3		12				
1-	-3.7		11.1				
3-	-4.5		12				
5-	-5.3		12.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 조○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	정지교가 61K885~62K065(LH)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		12.8		O		
9-	-3.5		14				
11-	0.9		15				
13-	2.2		14.1				
15-	3.9		13.5				
17-	4.8		11.3				
19-	5.5		9.9				
21-	4.1		9.8				
23-	2.6		10.3				
1-	0.6		11.5				
3-	-1.1		12.2				
5-	-2.7		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정경원 Tested by		확 인 자 : 김성식 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017. 12. 10
타설부위	정지교가 61K884~62K065(84)	측 정 일	2017. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		11.1		0		
9-	-2.4		12.8				
11-	-2.3		11.3				
13-	-1.6		8.9				
15-	-0.9		4.9				
17-	-1.6		4.1				
19-	-3.2		4.5				
21-	-4.1		4.2				
23-	-4.7		4.1				
1-	-4.6		4.0				
3-	-4.3		3.7				
5-	-3.9		3.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경원 Tested by		확 인 자 : 김재철 Checked by		감 리 원 : 김재철 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	정지교가 61K88t~6+k065(상)	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		3.2				
9-	-4.0		3.4				
11-	-0.3		3.6				
13-	1.1		3.7				
15-	3.8		3.5				
17-	3.4		3.3				
19-	-0.4		3.2				
21-	-0.9		3.0				
23-	-2.3		3.0				
1-	-3.0		2.6				
3-	-3.3		2.5				
5-	-4.0		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		2.1				
9-	-0.3		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

2013 년 12 월 10 일 (Day) / 12 월 11 일 (Day) / 12 월 12 일 (Day) / 12 월 13 일 (Day) / 12 월 14 일 (Day) / 12 월 15 일 (Day) / 12 월 16 일 (Day)

3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24

50℃ 40 30 20 10 0 10 20



테스트일자 : 2013. 12. 10


테스트장비 : 항지항기

61K 884 [illegible] (kL)

시험자 : [illegible]

기준 : [illegible]

100%rh 90 80 70 60 50 40 30 20 10



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구토공3 69K 118~69K 936 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-4공구 토공3 69K 118 ~ 69K 936 (상)	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	10.5		11				
15-	10.4		11				
17-	9.3		11.3				
19-	6.4		11.1				
21-	5.3		9.9				
23-	4.5		9.1				
1-	4.2		12				
3-	4.1		13.9				
5-	3.9		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오창석 / Tested by		확 인 자 : 김상기 / Checked by		감 리 원 : 김태기 / Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-4공구 본선 3 69KM82~69KM936 (상)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		15		9		
9-	2.8		15				
11-	3.6		13.8				
13-	4.9		13				
15-	5.6		12.8				
17-	4.9		13				
19-	4.2		14				
21-	4.1		15.2				
23-	4.1		14.8				
1-	3.7		14.8				
3-	3.5		14.5				
5-	3.4		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김형민 (Tested by) 확 인 자 : 김성욱 (Checked by) 감 리 원 : 김태경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-4공구 출공3 69K 778~69K 936 (상)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		12.8		9		
9-	2.9		11.4				
11-	4.0		11.3				
13-	2.0		12.2				
15-	2.1		12.2				
17-	1.7		13				
19-	-0.4		14.5				
21-	-0.6		15				
23-	-0.7		15.4				
1-	-2.0		16				
3-	-2.4		15				
5-	-2.1		14.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오명석 Tested by		확 인 자 : 김종호 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	2-4공구 토공3 69K008~69K936(상)	측 정 일	2013.12.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		14.9		9		
9-	-0.4		15				
11-	3.2		16				
13-	4.4		12				
15-	4.6		9.2				
17-	5.3		5.0				
19-	6.6		4.5				
21-	4.0		4.4				
23-	3.8		4.1				
1-	2.6		3.5				
3-	0.9		3.3				
5-	-0.1		2.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용락 (Tested by) 확 인 자 : 김재경 (Checked by) 감 리 원 : 김재경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-4공구 토공3 69K 778~69K 936(상)	측 정 일	2013. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		2.9				
9-	-1.2		2.9				
11-	0.2		3.0				
13-	-1.1		3.0				
15-	-0.5		3.0				
17-	-1.1		2.8				
19-	-1.9		2.7				
21-	-2.9		2.5				
23-	-3.1		2.4				
1-	-3.1		2.3				
3-	-2.6		2.0				
5-	-2.7		1.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오정택 / Tested by	확 인 자 : 김광희 / Checked by		감 리 원 : 김재호 / Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	2-4공구 터널	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		1.8				
9-	1.5		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 년 12 월 10 일 (Day)
12 월 11 일 (Day)
12 월 12 일 (Day)
12 월 13 일 (Day)
12 월 14 일 (Day)
12 월 15 일 (Day)
12 월 16 일 (Day)
3 6 9 12 15 18 21 24
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
CHART NO 2M12-7

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	주산교 14K815~15K085 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	죽산교 14K815~14K085(BL)	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	10.7		11.8				
15-	10.6		11.4				
17-	7.2		8.1				
19-	6.5		10.5				
21-	5.8		9.8				
23-	4.7		9				
1-	4.4		8.7				
3-	4.1		11				
5-	3.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017. 12. 10
타설부위	죽산고 NK815~NK085(60)	측 정 일	2017. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		13		O		
9-	2.9		14				
11-	3.1		15				
13-	4.9		15				
15-	5.5		14				
17-	4.9		12.1				
19-	4.1		10				
21-	4.0		10				
23-	4.0		11.9				
1-	3.4		11.1				
3-	3.2		11.2				
5-	3.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	국산교 .1/4K815~15K085(외)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		13		0		
9-	2.9		14				
11-	4.1		15.5				
13-	2.1		15.8				
15-	2.1		14.8				
17-	2.2		13.7				
19-	1.6		11				
21-	-0.2		10.5				
23-	-0.8		10.8				
1-	-0.7		10.1				
3-	-2.0		10				
5-	-2.5		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	죽산교 1K815~1K085(하)	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		10.5		O		
9-	-0.3		10.3				
11-	3.6		10.9				
13-	4.4		8.8				
15-	4.6		8.0				
17-	5.3		7.0				
19-	6.7		6.9				
21-	4.3		6				
23-	3.6		6				
1-	2.5		5				
3-	0.9		5				
5-	-0.5		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2017.12.10
타설부위	주산고 14K875~15K085(6L)	측 정 일	2017.12.14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		4.0				
9-	-1.2		4.0				
11-	0.2		3.5				
13-	-1.3		2.3				
15-	-0.4		3.1				
17-	-1.1		3.0				
19-	-1.9		2.1				
21-	-2.9		2.0				
23-	-3.2		2.0				
1-	-3.1		1.6				
3-	-2.6		1.4				
5-	-1.6		1.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 10
타설부위	죽산교	측 정 일	2013. 12. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		1.0				
9-	1.0		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013年 12月 10日 (Day)
12月 11日 (Day)
12月 12日 (Day)
12月 13日 (Day)
12月 14日 (Day)
12月 15日 (Day)
12月 16日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
H (Day)
측정일자 : 2013. 12. 10
측정위치 : 측산교
시료명 : 2-1-2013
감리원 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 09일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영목터널 21K040 ~ 21K390		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 9
타설부위	영목터널 2K440~2K390 (BL)	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	12.3		11.8				
15-	10.5		10				
17-	11.2		10.9				
19-	11.2		10.9				
21-	11.0		11				
23-	12.2		11.8				
1-	12.5		12.1				
3-	12.0		11.2				
5-	12.4		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.9
타설부위	영곡터널 2NK04+027NK3+910(LH)	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.8		11.3		0		
9-	12.5		11.8				
11-	14.0		13.8				
13-	14.5		14.2				
15-	13.9		13.2				
17-	13.9		13.3				
19-	13.5		12.9				
21-	13.8		12.4				
23-	12.5		12.1				
1-	12.5		12.2				
3-	13.9		13				
5-	13.0		12.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017.12.9
타설부위	영풍터널 2K040~2K090 (BL)	측 정 일	2017.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.5		13.2		O		
9-	14.9		14.4				
11-	15.0		14.6				
13-	15.5		14.9				
15-	14.8		14.2				
17-	13.5		13				
19-	12.5		12.1				
21-	12.2		11.9				
23-	11.2		10.8				
1-	10.9		10.5				
3-	10.8		10.2				
5-	11.0		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영구 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 9
타설부위	영곡터널 궤K0+40~궤K3+90 (8L)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.5		11.1		0		
9-	11.4		11				
11-	11.3		11.2				
13-	10.2		9.3				
15-	9.2		8.8				
17-	8.9		8.5				
19-	9.0		8.3				
21-	9.7		5.3				
23-	5.5		4.9				
1-	5.2		4.5				
3-	5.1		4.1				
5-	4.6		4.0				
비 고							

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 권기장 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.9
타설부위	영곡터널 21K040~21K310 (좌)	측 정 일	2013.12.17.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		3.8				
9-	3.9		3.5				
11-	3.2		3.1				
13-	3.1		2.1				
15-	3.0		2.5				
17-	2.8		2.0				
19-	2.1		2.0				
21-	2.4		1.6				
23-	2.1		1.3				
1-	2.0		1.0				
3-	1.8		0.8				
5-	1.0		0.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017. 12. 9
타설부위	영곡터널	측 정 일	2017. 12. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		0.5				
9-	2.9		0.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.0		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		



테스트일자: 2013. 12. 9

테스트위치: 여의도내

시험자: 고길동

감독관: 고길동

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 08일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2017. 12. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 60K 590 ~ 60K 795 (BH)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	정지면 60k590~60k795(좌)	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	11.0		11.9				
15-	12.0		12.2				
17-	9.5		11.1				
19-	4.6		9.6				
21-	2.5		9.5				
23-	3.3		11.3				
1-	4.3		12.8				
3-	4.7		13.9				
5-	4.9		13				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.8
타설부위	정재마 60K590~60K795(좌)	측 정 일	2013.12.9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		13				
9-	5.1		13.2				
11-	6.3		14				
13-	6.7		14.5				
15-	6.9		14.6				
17-	6.3		14.1				
19-	6.1		13.2				
21-	4.6		12.3				
23-	4.1		11.9				
1-	3.7		11.9				
3-	3.2		10.5				
5-	2.6		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	정지대가 60K590~60K785(4열)	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		9.8				
9-	2.3		10.9				
11-	3.1		13				
13-	4.4		14.8				
15-	5.9		14.5				
17-	4.3		13.2				
19-	0.6		13.5				
21-	1.2		12.8				
23-	0.6		12.4				
1-	-0.6		12.5				
3-	0.2		11.9				
5-	0.3		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.8
타설부위	정거장 60k5P~60k798(6L)	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		12.8				
9-	1.0		12.6				
11-	1.6		13.5				
13-	2.7		12				
15-	0.2		10				
17-	0.2		9				
19-	-0.7		6.3				
21-	-0.7		4.6				
23-	-1.3		4.0				
1-	-3.7		2.9				
3-	-4.5		3.2				
5-	-5.3		2.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	정지고가 60K590~60K795(좌)	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		2.5				
9-	-3.5		2.1				
11-	0.8		3.0				
13-	2.1		3.3				
15-	3.9		3.0				
17-	4.9		2.8				
19-	5.5		2.6				
21-	4.1		2.3				
23-	2.6		2.0				
1-	0.6		1.8				
3-	-1.1		1.5				
5-	-2.7		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1		1.1				
9-	1.9		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0		0.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영규	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2012년 12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
12월 12일 (Day)
12월 13일 (Day)
12월 14일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
태양일자 2012. 12. 8
태양위치 : 지상관측
60K 590 ~ 60K 개방 (하나)
시정거 : 3/2 정도
강수 : 강수 없음

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 26K680~27K040(BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 박종A (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 최내경 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.8
타설부위	영곡터널 26K690~27K040(하)	측 정 일	2013.12.8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-	11.7		11				
15-	12.4		12				
17-	12.3		12.3				
19-	12.8		12.5				
21-	14.0		13.5				
23-	14.0		13.8				
1-	13.6		12.8				
3-	12.5		12				
5-	12.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종서 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	영곡터널 2bk6+012K040(하)	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12.3		12.1		0		
9-	13.3		13.1				
11-	15.8		15				
13-	15.2		14.8				
15-	15.1		14.5				
17-	14.0		14				
19-	13.8		13				
21-	13.2		12.8				
23-	11.8		11.2				
1-	10.8		10.8				
3-	10.7		10.1				
5-	10.0		10.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박경선 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.8
타설부위	영흥터널 2BKBP 2레이K 04P (좌)	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12		11		0		
9-	12.4		11.8				
11-	12.5		12				
13-	14.0		13.1				
15-	14.5		13.2				
17-	14.8		13.9				
19-	14.0		13.1				
21-	13.5		13.1				
23-	13.0		12.5				
1-	13.0		12				
3-	12.8		13				
5-	12.5		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 방경선 Tested by		확 인 자 : 조광래 Checked by		감 리 원 : 김남기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	영곡터널 2BK8+411~2BK8+440 (北)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	14		13.2		9		
9-	15.1		14.9				
11-	13.3		13.1				
13-	14.0		13				
15-	13.7		12.7				
17-	8.8		9				
19-	6.9		6				
21-	5.8		5.2				
23-	5.6		5.0				
1-	4.2		4.3				
3-	4.5		4.3				
5-	3.8		2.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종선 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	영곡터널 2BK69+021~K04+014	측 정 일	2013. 12. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.7		2.0				
9-	3.0		2.0				
11-	2.8		2.2				
13-	2.6		2.3				
15-	2.5		2.2				
17-	2.0		2.0				
19-	2.3		1.9				
21-	1.9		1.4				
23-	1.5		1.3				
1-	1.8		1.0				
3-	1.5		0.8				
5-	1.0		0.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박 경 A Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 8
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		0.5				
9-	2.5		0.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.3		0.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박종신 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		


2013년 12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
12월 12일 (Day)
12월 13일 (Day)
12월 14일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
태그인자는 2013. 12. 8
태그위치는 이곳입니다
26k690n2nK04(이하)
사용자는 2명입니다
결론은 동네주민

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 07일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013.12.7
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 60K055~60K590(6L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정거장 60K055~60K590(좌)	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	9.4		12.9				
15-	9.0		11.3				
17-	8.3		11.2				
19-	6.4		9.7				
21-	5.6		8.1				
23-	4.9		8.4				
1-	2.3		8.1				
3-	0.4		7.1				
5-	-0.9		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 조현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	정재대	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		8.5				
9-	1.6		11				
11-	8.2		13.5				
13-	11.0		14				
15-	12.0		13.4				
17-	9.5		11.2				
19-	4.8		9.8				
21-	2.5		8				
23-	3.3		7.3				
1-	4.3		7				
3-	4.7		7.8				
5-	4.9		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	정거장	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		8.2				
9-	5.1		11.8				
11-	6.3		13				
13-	6.7		13.2				
15-	6.9		12.3				
17-	6.7		12.1				
19-	6.1		12.8				
21-	4.6		12.7				
23-	4.1		12.2				
1-	3.7		10.3				
3-	3.2		10				
5-	2.6		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		7.7				
9-	2.3		8.8				
11-	3.1		11.5				
13-	4.4		13.8				
15-	5.9		12.6				
17-	4.3		11.9				
19-	0.5		11				
21-	1.0		7.2				
23-	0.4		6.7				
1-	-0.6		6.8				
3-	0.2		6				
5-	0.3		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍진		확 인 자 : Checked by 감리원		감 리 원 : Supervised 최기준		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	정지파가	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		6.4				
9-	1.0		8				
11-	1.6		9.8				
13-	2.9		11.8				
15-	0.2		10.2				
17-	0.2		9.8				
19-	-0.7		8				
21-	-0.9		7.1				
23-	-1.3		7				
1-	-3.7		5				
3-	-4.5		4				
5-	-5.3		3.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동래	확 인 자 : Checked by 김대욱		감 리 원 : Supervised 한대경			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.7
타설부위	정지파가	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		3.0				
9-	-1.2		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.8		1.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 권기강			


2013 12 7 (Day)
12 8 (Day)
12 9 (Day)
12 10 (Day)
12 11 (Day)
12 12 (Day)
12 13 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
타설일자: 2013.12.7
타설장비: 지상리가트
60K065m~60K590(좌)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 7
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 26K190~26K690 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	T<L	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	영곡터널 26K190~26K690 (BL)	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	14.0		13				
15-	13.0		12				
17-	12.2		11.4				
19-	9.9		9.9				
21-	9.3		8.9				
23-	9.0		7.8				
1-	7.4		6.8				
3-	7.0		6				
5-	5.8		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 고○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		7.0		9		
9-	9.9		9.4				
11-	11.8		11.5				
13-	13.0		12.8				
15-	12.0		12.2				
17-	10.8		10.9				
19-	9.1		9.5				
21-	7.7		7				
23-	7.9		7.8				
1-	8.3		9				
3-	7.4		7.2				
5-	9.0		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5		9.3		9		
9-	11.0		11				
11-	13.0		12.8				
13-	13.2		14.1				
15-	12.4		12.4				
17-	11.0		11				
19-	8.9		8.6				
21-	7.2		6.5				
23-	6.7		6				
1-	6.2		5.6				
3-	7.0		6.9				
5-	7.9		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.4		9		9		
9-	8.9		10.5				
11-	9.8		12.4				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 확인	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.7
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		4.6				
9-	4.8		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.5		2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.9		9				
9-	11.2		10.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.8		5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013 12 11 (Day)
12 8 (Day)
12 9 (Day)
12 10 (Day)
12 11 (Day)
12 12 (Day)
12 13 (Day)
50℃
100%
데이터 입력 : 2013. 12. 11
데이터 위치 : 안양권역
26K 1P ~ 26K 6P 인근
시공사 : 고려개발
감리단 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 1
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4호공3 69K936~70K391(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	2-4공구 토공3 69K936~70K391(상)	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	8.0		12.2				
15-	8.3		11.3				
17-	7.1		10.2				
19-	4.0		9.2				
21-	1.6		7.8				
23-	0.1		7.3				
1-	-0.1		6				
3-	-1.0		8.3				
5-	-1.3		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	2-4공구 옹가	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		12.8		○		
9-	1.4		13.1				
11-	8.2		13.7				
13-	9.7		14				
15-	10.4		13.7				
17-	8.7		12.1				
19-	5.4		1.9				
21-	3.8		6				
23-	2.3		5.8				
1-	1.4		6.1				
3-	0.8		8.6				
5-	0.7		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오토텍 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	2-4공구 터널3	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		8.3		9		
9-	2.3		11.1				
11-	10.4		13.4				
13-	12.7		13				
15-	13.6		12				
17-	10.4		10				
19-	7.3		8				
21-	6.9		7.2				
23-	8.5		6				
1-	9.6		7.4				
3-	9.6		6.9				
5-	9.3		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오형석 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	2-4분할3	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.1		9.1		0		
9-	11.6		10.2				
11-	11.7		12.8				
13-	10.6		13				
15-	10.4		11.6				
17-	7.2		11.4				
19-	6.4		8				
21-	5.3		6.1				
23-	4.5		4.8				
1-	4.2		4.5				
3-	4.2		4.1				
5-	3.8		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오○○ 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 최○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 9
타설부위	2-4 trough 3	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		3.7				
9-	2.9		3.2				
11-	3.8		2.9				
13-	4.9		2.9				
15-	5.6		2.8				
17-	4.9		2.4				
19-	4.1		2.1				
21-	4.0		1.5				
23-	4.1		1.2				
1-	3.6		1				
3-	3.4		0.8				
5-	3.5		0.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오병석 Tested by	확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 고남정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.1
타설부위	2-4 트랙 1	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		0.5				
9-	4.1		0.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		0.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 홍○○ Checked by		감 리 원 : 김기○ Supervised		


12 1 (Day)
12 8 (Day)
12 9 (Day)
12 10 (Day)
12 11 (Day)
12 12 (Day)
12 13 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
태양일자 : 2013. 12. 9
태양위치 : 2-4항 출력
69K 936w 10k 321 (예정)
시공사 :
감리도 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 7
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 05k085~05k335(상L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		9		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		0		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		0		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	0		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		0		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		0		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		0		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	0		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	0		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		0		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	0		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	0		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	0		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	0		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		0		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	국산교 175K085~175K335(BL)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	1.6		13.8				
15-	8.5		11.9				
17-	7.4		10				
19-	4.0		8.7				
21-	2.0		8.2				
23-	-1.3		7.9				
1-	-0.4		8				
3-	-1.2		7.2				
5-	-1.5		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	측산교	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		8		O		
9-	1.3		11.2				
11-	8.6		12.8				
13-	9.9		13.1				
15-	10.8		12.2				
17-	8.9		11.6				
19-	5.6		10.1				
21-	3.9		10				
23-	2.3		8.8				
1-	1.4		8				
3-	0.9		6.8				
5-	0.4		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인서명 확인 자 : 감 리 원 : 확인서명 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 7
타설부위	죽산교	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		9		○		
9-	2.3		10.5				
11-	10.6		13				
13-	12.9		13				
15-	13.7		12.2				
17-	10.9		10.3				
19-	7.0		9				
21-	6.7		9.1				
23-	8.8		8.9				
1-	9.6		8.3				
3-	9.9		7				
5-	9.0		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.7
타설부위	죽산교	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.2		8.5		O		
9-	11.4		9.8				
11-	11.7		13				
13-	10.6		12				
15-	10.6		11				
17-	7.2		8				
19-	6.5		7.2				
21-	5.7		6.9				
23-	4.7		6.8				
1-	4.9		6.5				
3-	4.2		6.1				
5-	3.7		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.10
타설부위	죽산교	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		5.5				
9-	2.9		5.3				
11-	3.8		5.1				
13-	4.9		4.8				
15-	5.5		4.6				
17-	5.0		4.1				
19-	4.0		3.8				
21-	4.0		3.5				
23-	4.1		3.1				
1-	3.5		2.8				
3-	3.4		2.5				
5-	3.5		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.11
타설부위	숙산교	측 정 일	2013.12.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		2.0				
9-	4.0		1.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.4		1.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 / Tested by 확 인 자 : / Checked by 감 리 원 : 고기준 / Supervised						


2013 12 1 (Day) 12 8 (Day) 12 9 (Day) 12 10 (Day) 12 11 (Day) 12 12 (Day) 12 13 (Day)
측정일자 : 2013. 12. 1
측정위치 : 주산교
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 06일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	C A M	점검기간	2013. 12. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48k595m~50k295(상), 50k217m~321(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장구고 48k575m~50k245(상) 50k217m~50k321(하)	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	7.7		9.1				
15-	8.1		11.1				
17-	6.1		12.7				
19-	0.3		12.8				
21-	-2.1		12.1				
23-	-3.3		12.0				
1-	-0.8		11.2				
3-	0.0		12.1				
5-	0.3		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍진기/대리 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised					

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장구교 48k975~50k295 (상) 50k217~50k321 (하)	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		12.8				
9-	1.0		12.9				
11-	6.5		15.3				
13-	9.5		17.5				
15-	8.7		18.2				
17-	6.7		18.1				
19-	3.8		18.5				
21-	1.7		19.1				
23-	3.4		18.7				
1-	3.3		18.2				
3-	3.5		18.1				
5-	3.1		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최원재 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 강기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장군 48k515 ~ 50k295(상) 50k217 ~ 50k321(하)	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		18.3				
9-	1.7		18.4				
11-	7.3		17.5				
13-	12.0		17.1				
15-	12.9		16.7				
17-	10.1		19.2				
19-	2.3		19.5				
21-	3.1		19.2				
23-	3.7		19.0				
1-	3.0		18.9				
3-	2.8		17.9				
5-	2.3		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기철 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장구교 48K575 ~ 50K245(상) 50K217 ~ 50K327(하)	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		17.7				
9-	2.1		18.1				
11-	2.3		17.8				
13-	4.3		17.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장구조 48K515 ~ 50K245 (상) 50K211 ~ 50K327 (하)	측 정 일	2013. 12. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		11.3				
9-	1.3		10.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.3		8.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	장구교 (48k575~50k295(상) 50k217~50k327(하))	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		6.3				
9-	-6.0		5.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





타당일자: 2013. 12. 6

타당등급: 정규직 CAM

4대보험 ~ 50만원 (식비)

50만원 ~ 50만원 (회식)

사용사: 스파크

강의동: 컴퓨터

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 25k690 m 26k190		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영석 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영곡터널 25k690 ~ 26k190	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	0.9		8.9				
13-	1.1		9.7				
15-	0.4		10.1				
17-	0.7		10.9				
19-	0.6		12.9				
21-	1.8		14.3				
23-	1.1		14.9				
1-	1.4		14.3				
3-	0.9		14.1				
5-	0.6		14.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영곡터널 25K690m 26K190	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		15.9				
9-	0.8		16.9				
11-	1.5		17.9				
13-	-1.0		18.3				
15-	1.3		18.3				
17-	0.9		18.1				
19-	-1.6		17.9				
21-	-2.2		16.9				
23-	-2.0		17.0				
1-	-1.6		16.0				
3-	-1.9		16.9				
5-	-1.6		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영곡터널 25k690 m26k190	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		11.8				
9-	-1.5		18.0				
11-	5.2		18.8				
13-	4.5		11.9				
15-	6.9		11.6				
17-	5.4		11.2				
19-	5.0		16.8				
21-	5.2		11.0				
23-	5.6		11.2				
1-	4.1		11.2				
3-	2.1		16.3				
5-	3.3		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영곡터널 25k690m 26k190	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		16.8				
9-	2.1		18.0				
11-	2.9		18.8				
13-	2.5		19.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영포터널 25k690m 26k190	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		13.7				
9-	4.2		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.3		8.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	영곡터널 2514690m26K190	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		1.9				
9-	2.7		1.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영아 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 A 6 12 9 12 8 12 9 12 10 12 11 12 12

태정일자: 2013. 12. 6.

태정내역: 여름휴가 기간

25K690~26K190 (5일)

시행사: 한국

감리단 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2013. 12. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공2 40K296 ~ 40K338		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H 5B	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-1공구 토공2 40k296m40k333	측 정 일	2013, 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	5.4		8.0				
13-	7.4		10.5				
15-	8.3		11.8				
17-	6.2		12.1				
19-	2.6		12.2				
21-	0.7		11.8				
23-	-0.9		12.2				
1-	-0.4		12.0				
3-	-0.2		12.8				
5-	-1.1		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2공구 도공2 40k296m40k333	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		14.7		~		
9-	-0.6		14.8				
11-	5.6		15.4				
13-	8.9		17.2				
15-	8.3		17.2				
17-	7.9		17.0				
19-	6.0		16.7				
21-	5.2		16.0				
23-	4.8		15.8				
1-	4.7		14.9				
3-	4.2		14.9				
5-	3.5		15.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-1공구 도암 40K296m40K338	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		16.2				
9-	2.7		18.1				
11-	6.1		18.8				
13-	9.7		19.2				
15-	11.6		19.2				
17-	10.2		19.0				
19-	6.0		18.2				
21-	3.8		17.8				
23-	4.2		17.6				
1-	4.2		16.8				
3-	4.6		16.4				
5-	4.4		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H 5 B	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-1공구 도공2 40K296m 40K333	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		16.8		~		
9-	4.8		17.8				
11-	5.4		18.7				
13-	6.0		19.0				
15-	7.1						
17-	5.7						
19-	5.4						
21-	4.2						
23-	3.8						
1-	3.2						
3-	2.8						
5-	2.4						
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H 5B	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-1공구 토공2 40k246 ~40k333	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		12.0				
9-	1.8		11.7				
11-	2.3						
13-	4.1						
15-	5.4						
17-	4.2						
19-	1.5						
21-	0.0						
23-	-0.8						
1-	-0.6						
3-	-0.4						
5-	1.1		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-1공구 토공2 40k296 ~ 40k333	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		6.5				
9-	1.8		6.2				
11-	0.3						
13-	1.0						
15-	0.8						
17-	-0.6						
19-	-1.1						
21-	-2.2						
23-	-2.1						
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



태깅일자: 2012. 12. 6.

태깅위치: 2-1공구광2 HSB.
40k 296 ~ 40k 333 (RL).

시공사: 한국

감리: 교통

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.06
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 토공2 (18k122~18k219 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	1-3공구 터널2 (18K122~18K119 상선)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.4		11.1				
21-	0.1		9.7				
23-	2.0		8				
1-	2.7		7.1				
3-	3.0		7.9				
5-	1.7		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 조○○ 확 인 자 : 감○○ 감 리 원 : 김○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	1-3공구 터널2 (18K122~18K219 상선)	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		11		○		
9-	1.1		12.5				
11-	-1.2		13.8				
13-	-2.2		13.3				
15-	-2.5		14				
17-	-2.3		11.8				
19-	-1.9		10.6				
21-	-2.3		9.8				
23-	-0.7		9.3				
1-	2.0		10.1				
3-	6.9		9.1				
5-	0.0		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	1-3공구 터널 (18K122~18K219 상선)	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		11.5		O		
9-	0.2		13.8				
11-	4.9		14.9				
13-	8.6		14.9				
15-	8.9		14.4				
17-	8.2		13.2				
19-	8.8		11.8				
21-	8.1		10.4				
23-	7.3		8.2				
1-	5.3		7.9				
3-	-2.5		6.8				
5-	-2.3		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	1-3공구 측구 (18K122~18K219 상지)	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		6		0		
9-	-2.3		7				
11-	-0.7		7.2				
13-	2.0		7.8				
15-	1.8		7.9				
17-	1.6		8				
19-	1.4		8.8				
21-	1.1		8.9				
23-	1.0		10.2				
1-	0.5		11				
3-	0.2		11.5				
5-	0.0		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 확인생략 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.6
타설부위	1-3공구 터널2	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		10				
9-	1.8		11				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2017.12.6
타설부위	1-3공구 터널2	측 정 일	2017.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		4.2				
9-	2.4		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0		2.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013 12 6 H (Day) 12 7 H (Day) 12 8 H (Day) 12 9 H (Day) 12 10 H (Day) 12 11 H (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
시험일자 : 2013. 12. 06
온습도 : 1-3공구 중앙
18K122a 18K219 상판
시험자 :
감리자 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.06
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정치고가 (61K590~61K685 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 기중원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	지대가 61K590 ~ 61K885 하선	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.9		10.2				
21-	-0.5		9.2				
23-	-2.1		8.3				
1-	-2.8		7.9				
3-	-3.2		8.1				
5-	-3.7		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강 [illegible]		확 인 자 : Checked by [illegible]		감 리 원 : Supervised [illegible]		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	정리대구 61k590 ~ 61k885 하행	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		12.3		O		
9-	-1.0		12.7				
11-	4.9		14				
13-	9.4		15.1				
15-	9.0		14				
17-	8.2		11.8				
19-	6.4		11.5				
21-	5.2		10.8				
23-	4.9		10.2				
1-	2.3		9.9				
3-	0.4		10.5				
5-	-0.9		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가동현		확 인 자 : Checked by 김광식		감 리 원 : Supervised 김광식		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	정지고가 61k590m 61k885 하L	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		12		○		
9-	1.6		12.1				
11-	8.2		13				
13-	11.0		12				
15-	11.8		11.2				
17-	9.5		10.8				
19-	4.8		11.2				
21-	2.5		11.8				
23-	3.1		8.5				
1-	4.3		8.5				
3-	4.8		9				
5-	4.9		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동원	확 인 자 : Checked by 김동규		감 리 원 : Supervised 김동규			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	기장지모가 61K590~61K585 하행	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.6		12.1		○		
9-	5.1		12.9				
11-	6.3		13.6				
13-	6.5		13.2				
15-	6.9		11.8				
17-	6.3		10				
19-	6.1		8.8				
21-	4.6		7.7				
23-	4.1		7.1				
1-	3.7		7.5				
3-	3.1		8.8				
5-	2.6		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍근 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	정재마	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		9				
9-	2.3		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.3		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동관	확 인 자 : Checked by 김광수		감 리 원 : Supervised 김재마			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.6
타설부위	정지교가	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		3.7				
9-	1.7		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍련 Tested by		확 인 자 : 조규호 Checked by		감 리 원 : 권기호 Supervised		


2019 12 6 H (Day)
12 7 H (Day)
12 8 H (Day)
12 9 H (Day)
12 10 H (Day)
12 11 H (Day)
12 12 H (Day)
50°C
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.06
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3 (1OK391 ~ 1OK444 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 오명석	확 인 자 : 김성호	감 리 원 : 김재호
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 토공3 NOK391 ~ NOK441 상선	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.3		7.0				
21-	9.3		8.0				
23-	9.6		10.0				
1-	7.7		9.0				
3-	5.4		9.0				
5-	4.7		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오현석 / 확 인 자 : 김진호 감 리 원 : 김태호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 토공3 NOK391 ~ NOK411 상선	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.0		9		
9-	3.6		12.0				
11-	6.1		12.0				
13-	7.9		12.5				
15-	8.4		10.0				
17-	7.3		8.0				
19-	4.2		9.0				
21-	1.5		10.0				
23-	0.0		9.5				
1-	-1.0		9.5				
3-	-1.1		10.0				
5-	-1.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노동택 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 본공구 1OK391~1OK444 상선	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		7.0		9		
9-	1.5		12.5				
11-	8.4		14.0				
13-	9.6		14.0				
15-	10.4		13.0				
17-	8.1		10.0				
19-	5.5		8.0				
21-	3.9		7.0				
23-	2.3		7.0				
1-	1.3		7.0				
3-	0.1		9.0				
5-	0.5		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오명석 (Tested by) 확 인 자 : 김광섭 (Checked by) 감 리 원 : 김기자 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 토공3 10K391 ~ 10K 441 상선	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		12.°		O		
9-	2.4		11.°				
11-	10.4		11.°				
13-	12.9		11.°				
15-	13.1		8.°				
17-	10.5		10.°				
19-	7.2		11.°				
21-	7.0		8.°				
23-	8.5		8.°				
1-	9.7						
3-	9.6						
5-	9.2		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오형석 / 확 인 자 : / 감 리 원 :						
	Tested by	Checked by		Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-4공구 토공3.	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.2		5				
9-	11.5		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.4		2.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 (Tested by) 확 인 자 : 김광근 (Checked by) 감 리 원 : 김 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-4공구 터광기	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		2.1				
9-	4.4		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.8		1.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013년 12월 6 日 (Day)
12월 7 日 (Day)
12월 8 日 (Day)
12월 9 日 (Day)
12월 10 日 (Day)
12월 11 日 (Day)
12월 12 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
데이터 일자 : 2013년 12월 6일
데이터 형식 : 2-내림차순
max 온도 : max 온도 상태
시작시 : 3시
종료시 : 3시

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.06
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 측공 4.5 (20k161~20k836 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 토공 4.5	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9.5		11				
21-	9.3		8.1				
23-	9.7		7.8				
1-	7.8		7.8				
3-	5.3		7.4				
5-	4.9		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오태경 확 인 자 : 김 감 리 원 : 김						
	Tested by		Checked by		Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.06
타설부위	2-4공구 터널 4.5	측 정 일	2013.12.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		10.2		9		
9-	3.7		11				
11-	6.1		13				
13-	7.8		14.1				
15-	8.6		14				
17-	7.4		11.9				
19-	4.9		10.2				
21-	1.9		9				
23-	0.1		9				
1-	-0.9		8.9				
3-	-1.3		11.8				
5-	-1.5		11.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노욱현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 EB 4.5	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		11.5		O		
9-	1.4		10				
11-	8.4		7.5				
13-	9.7		12.7				
15-	10.5		11				
17-	8.7		10.3				
19-	5.6		8.9				
21-	3.9		7.9				
23-	2.4		9				
1-	1.3		8.2				
3-	0.7		7.8				
5-	0.5		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노동택 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 정기경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 06
타설부위	2-4공구 측공 4.5	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		8.5		O		
9-	2.5		10.8				
11-	10.4		12.8				
13-	12.7		14.2				
15-	13.7		13.8				
17-	10.8		11.2				
19-	7.1		10.8				
21-	6.9		9.8				
23-	8.8		9.3				
1-	9.6		9.7				
3-	9.6		10.5				
5-	9.0		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 (서명) 확 인 자 : 감 리 원 : 김씨라 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 6
타설부위	2-4공구 교량 4.5	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.2		9				
9-	11.4		1.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.8		3.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용제 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.6
타설부위	2-4공구 터공 4.5	측 정 일	2013.12.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		3.5				
9-	4.1		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		1.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 용 (Tested by) 확 인 자 : 김 (Checked by) 감 리 원 : 김 (Supervised)						


2013 년 12 월 6 일 (Day)
12 월 1 일 (Day)
12 월 8 일 (Day)
12 월 9 일 (Day)
12 월 10 일 (Day)
12 월 11 일 (Day)
12 월 12 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
가습일자 : 2013. 12. 06
데시케이터 : 2-4번 혼용 4.5
10kt61 ~ 10k836 (상층)
시험자 :
검토자 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 05일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	C A M	점검기간	2013. 12. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산교 55K 938 ~ 56K 633		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍민표 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by	감 리 원 : 서명 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12.5
타설부위	갈산교 55k938 ~ 56k63	측 정 일	2013. 12.5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	6.8		11.2				
13-	9.1		11.0				
15-	10.0		10.9				
17-	11.3		10.1				
19-	1.0		9.8				
21-	-1.3		9.0				
23-	-2.3		9.9				
1-	-1.1		11.1				
3-	-2.0		12.4				
5-	-2.2		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 전기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	갈산고 55k938 ~ 56k633	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		14.8				
9-	0.2		16.2				
11-	4.9		17.2				
13-	8.6		19.3				
15-	8.9		20.0				
17-	8.2		20.0				
19-	8.8		19.9				
21-	8.1		19.9				
23-	7.3		20.5				
1-	3.3		20.9				
3-	-0.2		20.5				
5-	-3.3		20.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	갈산교 55k938n56k633	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		20.0				
9-	0.1		19.0				
11-	4.1		19.3				
13-	7.3		18.9				
15-	8.1		19.0				
17-	5.1		18.7				
19-	-2.6		18.0				
21-	-3.9		17.0				
23-	-4.1		16.6				
1-	-2.1		16.1				
3-	-2.1		16.3				
5-	-4.2		17.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	갈산교 '55k938 ~ 56k633	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		18.4				
9-	-1.0		18.0				
11-	8.5		18.2				
13-	11.1		18.7				
15-	12.0		17.4				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	C A M	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	갈산교 55k938~56k633	측 정 일	2013. 12. 9


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		11.7				
9-	4.2		11.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.6		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	갈산교 STA938 ~ STA639	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		6.8				
9-	1.0		6.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 Tested by 홍성기/대		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11



태정일자 : 2013. 12. 5

태정장치 : 갈선반 CAM

SK 3종 SK 6종.

시공사 : 신우

감리 : 김철

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	T C L	점검기간	2013. 12. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 25k432 ~ 25k690 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	T CL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	영덕터널 25k432 ~ 25k690	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	1.4		8.0				
13-	0.8		8.0				
15-	0.8		9.3				
17-	0.6		9.9				
19-	0.9		10.0				
21-	1.4		9.9				
23-	1.1		10.0				
1-	1.3		11.3				
3-	3.0		12.1				
5-	1.4		13.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김광일 Checked by		감 리 원 : 구남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5.
타설부위	영곡터널 25k432 ~ 25k690	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		14.0				
9-	0.7		13.7				
11-	0.9		13.2				
13-	1.1		12.6				
15-	0.4		11.7				
17-	0.7		11.4				
19-	0.6		12.1				
21-	1.8		12.0				
23-	1.1		12.1				
1-	1.4		12.9				
3-	0.9		13.9				
5-	0.6		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	영곡터널 25k432 ~ 25k690	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		12.9				
9-	0.8		11.1				
11-	1.4		9.2				
13-	-0.8		9.0				
15-	1.3		9.2				
17-	0.8		10.9				
19-	-1.6		11.8				
21-	-2.2		13.0				
23-	-2.0		14.2				
1-	-1.6		15.1				
3-	-1.9		14.6				
5-	-1.6		14.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	영목터널 25k432 ~25k690	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		15.0				
9-	-1.6		15.2				
11-	5.2		15.2				
13-	4.5		15.6				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	T CL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	영곡터널 25K432 ~25K690	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		13.0				
9-	2.1		12.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.5		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영개 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타설일	2013. 12. 5
타설부위	영덕터널 25K432 ~25K690	측정일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.8		7.8				
9-	4.2		7.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11



태성일자: 2013. 12. 5

태성위치: 영곡리로 TCL

25K432~25K690(BL)

시공사:

감리도:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H'S B	점검기간	2013. 12. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 도공3 40k838 ~ 40k898 (하), 40k901 ~ 41k019 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : 홍 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-1공구 B공구 40k838~40k878	측 정 일	2013. 12. 5

40k901 ~41k009

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	3.5		11.7				
13-	6.3		12.0				
15-	7.8		12.3				
17-	7.7		12.8				
19-	6.8		12.2				
21-	6.1		11.7				
23-	5.6		10.6				
1-	4.2		12.1				
3-	3.7		12.4				
5-	0.5		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-1공구 토공3 40k638 ~ 40k878	측 정 일	2013. 12. 6

40k901 ~ 41k019

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		14.5		-		
9-	-0.4		15.2				
11-	5.4		15.8				
13-	7.4		15.4				
15-	8.3		14.9				
17-	6.2		14.7				
19-	2.6		14.0				
21-	0.7		12.9				
23-	-0.9		11.8				
1-	-0.4		11.0				
3-	-0.2		11.5				
5-	-1.1		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-1공구 5공구 40K888 ~ 40K878	측 정 일	2013. 12. 7

40K 901 ~ 41K019

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		10.9				
9-	-0.6		10.3				
11-	5.1		11.1				
13-	8.9		10.7				
15-	8.3		8.9				
17-	7.9		11.0				
19-	6.0		12.4				
21-	5.2		14>				
23-	4.8		16.0				
1-	4.7		16.2				
3-	4.2		16.8				
5-	3.5		17.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 / 14 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-1공구 도공3 40k838 ~ 40k878	측 정 일	2013. 12. 8

40k901 ~ 41k019

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		11.3		-		
9-	2.7		11.1				
11-	6.1		11.8				
13-	9.7		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2기공구 ~~S83~~ 40k838~40k878	측 정 일	2013. 12. 9

40k901 ~ 41k019


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		11.4				
9-	4.8		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-			7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-1공구 토공3 40k838m~40k878 40k901 m~41k019	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8		6.8				
9-	1.9		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최인태 Tested by		확 인 자 : 2pa-2, Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

12 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11



테스트일자 : 2013 12. 5

테스트내역 : 2-1용기 충격 HSB.
WOK838 ~ WOK878(5L)
WOK901 ~ WOK919(5L)

시험사 : 김광호

감리원 : 홍길동

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013.12.05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 59K565 ~ 60K055 3nd		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김홍원 Tested by	확 인 자 : 김성철 Checked by	감 리 원 : 김남기 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	정지고가 (59K565~60K055 하행)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.2		12.0				
21-	5.1		9.0				
23-	3.3		9.0				
1-	1.2		10.5				
3-	2.1		12.0				
5-	-0.8		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍원		확 인 자 : Checked by 김남철		감 리 원 : Supervised 김재경		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	지지고가 59k 565 ~ 60k 055 하선	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		11.°				
9-	0.6		10.°				
11-	5.8		12.°				
13-	7.9		13.°				
15-	8.6		13.°				
17-	6.9		11.1				
19-	1.9		10.°				
21-	-0.5		9.°				
23-	-2.1		9.°				
1-	-2.8		10.°				
3-	-3.2		9.°				
5-	-3.7		13.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동원 Tested by		확 인 자 : 김성식 Checked by		감 리 원 : 김재홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정거고가 59K565~60K055 하부	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		13.0				
9-	-1.0		8.0				
11-	4.9		9.0				
13-	9.4		12.5				
15-	9.0		12.5				
17-	8.2		12.0				
19-	6.4		9.0				
21-	5.2		9.5				
23-	4.9		8.0				
1-	2.3		6.5				
3-	0.4		8.0				
5-	-0.9		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 7b홍현 Tested by	확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	정지고가 59K565~60K055 해체	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		10.0°				
9-	1.6		11.0°				
11-	8.2		12.0°				
13-	11.0		12.0°				
15-	11.8		12.0°				
17-	9.5		12.1°				
19-	4.8		9.0°				
21-	2.5		9.5°				
23-	2.1		11.1°				
1-	4.3		12.0°				
3-	4.8		8.0°				
5-	4.9		9.5°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동권 Tested by		확 인 자 : 김성권 Checked by		감 리 원 : 김성권 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		11.6				
9-	5.1		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.6		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 기술원	확 인 자 : Checked by 김OO		감 리 원 : Supervised 김OO			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	정지파가	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.4		5.8				
9-	4.8		5.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.1		0.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍현	확 인 자 : Checked by 김홍현		감 리 원 : Supervised 김태경			


12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
12월 7일 (Day)
12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화물선가(11KP02~11KP22 상선) 1-공구통로(11KP22~18K122 상선, 18K156~18K258 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	호남고가 1-광주방향 (11K902~11K922상) (18K956~18K976하)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3.5		12				
21-	3.2		12.1				
23-	2.8		10.6				
1-	2.1		8.1				
3-	2.1		11.1				
5-	2.5		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	횡혈과나(11K902~11K922 상) 1-정9교2(11K922~18K122 상 ~~18K149, 18K243 하~~)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		12.8		○		
9-	2.6		13.2				
11-	7.8		14.8				
13-	9.1		14				
15-	8.5		13.2				
17-	6.5		11.8				
19-	2.0		10.2				
21-	0.4		10				
23-	-0.1		8.5				
1-	-1.5		8				
3-	-1.3		8.2				
5-	-1.9		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	횡룡교가(11K902~11K952 상) 1-경기횡교(11K952~18K122 상) (18K156~18K253하)	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		9.9		9		
9-	-0.9		10.6				
11-	4.2		12				
13-	9.1		13.2				
15-	9.5		13				
17-	6.3		11.9				
19-	1.7		10.2				
21-	-0.2		9.9				
23-	-0.9		8.9				
1-	-0.7		8				
3-	-0.9		6.7				
5-	-0.5		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	환승고가 (11K902 ~ 11K922 상) 1-3공구 터널 (11K922 ~ 18K122 상, 18K156 ~ 18K253 하)	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		9		9		
9-	0.7		10.8				
11-	3.6		13				
13-	1.8		12.7				
15-	8.2		12				
17-	1.1		11.2				
19-	0.6		8.8				
21-	0.6		8.5				
23-	6.7		1				
1-	4.7		1				
3-	2.1		1				
5-	0.5		8.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.5
타설부위	화물고가 1-3공구 램2	측 정 일	2013.12.9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		9.4				
9-	-0.3		10.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.5		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	함흥고가. 1-경간 교량 2	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		8.5				
9-	2.1		11.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.3		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013 년 12 월 5 일 (Day)
12 월 6 일 (Day)
12 월 7 일 (Day)
12 월 8 일 (Day)
12 월 9 일 (Day)
12 월 10 일 (Day)
12 월 11 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화봉교 (NK163 ~ NK413 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 육철 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.05
타설부위	화베교(11K763~11K773상X2)	측 정 일	2013. 12.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	2.3		14				
21-	1.3		12				
23-	1.1		9				
1-	1.0		7				
3-	1.2		7.1				
5-	1.4		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	화내교(11K163~11K413 상선)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		7.6		○		
9-	2.4		11.9				
11-	1.5		14.1				
13-	1.1		13.8				
15-	0.8		13.7				
17-	-0.1		12.8				
19-	-0.7		10.6				
21-	-1.4		8				
23-	-1.6		6.5				
1-	3.2		6.9				
3-	3.0		8.7				
5-	1.7		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	화배대(기K163+기K413 상L)	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		11.2		9		
9-	1.8		12.7				
11-	2.9		13.8				
13-	3.4		13.7				
15-	5.4		12.9				
17-	5.2		11				
19-	3.1		9				
21-	1.7		7				
23-	1.3		6.9				
1-	1.1		6.9				
3-	1.3		11				
5-	1.2		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	화해교(기사163~기사413상선)	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		9.1		○		
9-	1.0		9.9				
11-	1.5		12				
13-	1.3		13.8				
15-	1.1		13				
17-	0.8		12.8				
19-	0.7		12				
21-	-1.4		11.5				
23-	-1.6		9				
1-	-1.8		7				
3-	-2.0		6.4				
5-	-2.2		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철호 (H) 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.5
타설부위	횡배교	측 정 일	2013.12.9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		8				
9-	2.2		9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철호 (서명) 확 인 자 : 12.12 (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.5
타설부위	하BH교	측 정 일	2013.12.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		6.0				
9-	5.1		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013년 12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
12월 7일 (Day)
12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
(Day)
(HRS)

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 콘공 4.5 (11k383~11k495상선, 11k595~11k683 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 오동택 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	2-4공구 터널 4.5.	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.0		11				
21-	-3		10.2				
23-	3.1		6				
1-	2.0		5.3				
3-	1.5		5.4				
5-	1.3		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오덕택 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	2-4공구 BOX 4.5	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		1		9		
9-	3.4		9.3				
11-	8.5		12				
13-	11.6		12.5				
15-	11.9		12.1				
17-	10.9		11.2				
19-	9.5		9				
21-	9.3		8				
23-	9.1		1				
1-	7.7		6				
3-	5.4		6				
5-	4.9		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-4BT 교량 4.5	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		8.1		O		
9-	3.6		10				
11-	6.2		8.1				
13-	7.9		14.8				
15-	8.1		13				
17-	7.5		13.8				
19-	4.7		11.3				
21-	1.8		8.5				
23-	0.1		9				
1-	-0.9		7.1				
3-	-1.2		7				
5-	-1.6		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 태우 Tested by		확 인 자 : 김태근 Checked by		감 리 원 : 조기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	2-4공구 E공4.5	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		9		9		
9-	1.5		12				
11-	8.6		13.4				
13-	9.8		13.6				
15-	10.8		13.1				
17-	8.8		12				
19-	5.6		10				
21-	3.9		9.2				
23-	2.3		9.8				
1-	1.4		9.8				
3-	0.7		10				
5-	0.5		10.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-4공구 교공 4.5	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		9.1				
9-	2.4		7.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.3		3.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	2-4공구 램4.5	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.6		2.9				
9-	5.3		2.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.4		2.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013년 12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
12월 7일 (Day)
12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
12월 11일 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
측정일자 = 2013. 12. 05
측정위치 = 2-4항 측정 ~
시K363 ~ 시K363 ~
시K 동가 ~ 시K 63 ~
시험 ~
감리원 ~

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산IC (15K 335~15K 425 하행)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 김 ○ ○ 감 리 원 : 김 ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	죽산교(05K335~05K435상Hz)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	5.0		8.0				
21-	4.4		7.0				
23-	2.2		7.0				
1-	1.3		6.0				
3-	1.0		6.2				
5-	0.6		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김** Tested by		확 인 자 : 김** Checked by		감 리 원 : 김** Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	중산교(15K335~15K435 하선)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		8.0		9		
9-	3.1		9.0				
11-	8.2		10.5				
13-	11.2		12.0				
15-	11.3		11.5				
17-	10.8		11.0				
19-	9.4		11.0				
21-	9.0		10.0				
23-	9.5		10.0				
1-	7.1		10.0				
3-	5.3		8.5				
5-	4.7		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	죽산교(05K335~05K435 하선)	측 정 일	2013. 12. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		6°		O		
9-	3.7		11°				
11-	6.0		9°				
13-	7.8		11°				
15-	8.6		12°				
17-	7.5		10°				
19-	4.8		10°				
21-	1.8		9°				
23-	0.1		8°				
1-	-0.8		8°				
3-	-1.2		8°				
5-	-1.6		8°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	죽상교(15K335~15K435하선)	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		9.0		O		
9-	1.4		10.0				
11-	8.1		13.0				
13-	9.8		12.0				
15-	10.8		10.0				
17-	8.8		10.0				
19-	5.1		10.0				
21-	3.9		9.5				
23-	2.2		9.0				
1-	1.3		9.0				
3-	0.6		9.0				
5-	0.3		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 양승규 Tested by		확 인 자 : 김교성 Checked by		감 리 원 : 김홍석 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	죽산고	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		8				
9-	2.5		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.1		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	주산교	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		1.5				
9-	6.2		1.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.8		0.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


12 H 5 D (Day)
12 H 6 D (Day)
12 H 7 D (Day)
12 H 8 D (Day)
12 H 9 D (Day)
12 H 10 D (Day)
12 H 11 D (Day)
측정일자: 2013. 12. 05
측정장비:
측정조건:
측정결과:
특이사항:

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 04일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013. 12. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	어령교 No.403 ~ No.593		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍원기 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기갑 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	어량교 No.403 ~ No.593	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	9.9		12.6				
13-	11.0		12.6				
15-	10.6		13.1				
17-	9.4		13.0				
19-	3.1		14.1				
21-	4.4		14.6				
23-	5.8		14.8				
1-	4.0		16.1				
3-	1.4		15.9				
5-	0.1		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CA M	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	하행선 NOK 403 in NOK 593	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		15.3				
9-	2.5		15.1				
11-	4.4		15.1				
13-	8.9		16.9				
15-	10.6		18.3				
17-	9.1		17.9				
19-	7.0		17.7				
21-	2.5		17.0				
23-	0.7		16.8				
1-	0.9		18.0				
3-	0.4		18.1				
5-	-0.1		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	하행선 70k473 ~ 70k593	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		15.5				
9-	2.9		14.5				
11-	6.9		15.0				
13-	10.4		14.9				
15-	11.4		14.9				
17-	10.6		16.9				
19-	9.2		18.2				
21-	9.6		17.1				
23-	8.9		16.8				
1-	7.0		16.1				
3-	3.4		15.2				
5-	3.5		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	20B. 12. 4
타설부위	어량교 No.4N3 ~ No.5N3	측 정 일	20B. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		16.5				
9-	4.7		17.8				
11-	6.6		17.8				
13-	8.0		17.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	어댑교 10k413 ~ 10k593	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		12.0				
9-	1.8		11.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.1		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김광기 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	어랑고	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		7.0				
9-	2.9		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10

촬영일자: 2012. 12. 4

촬영위치: 여자화장실 CAM.
110k403~110k593.

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2013. 12. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 공구 토공3 40k661 ~ 40k838 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		o		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		o		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		o		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	o		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		o		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		o		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		o		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	o		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	o		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		o		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	o		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	o		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	o		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	o		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		o		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 토공3 40k661 ~ 40k838	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	10.2		11.4				
15-	11.5		11.9				
17-	9.6		11.8				
19-	7.0		11.3				
21-	5.6		12.7				
23-	3.8		13.0				
1-	2.2		13.0				
3-	1.1		13.1				
5-	0.0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 토공3 40k661 ~ 40k838	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		15.0		^		
9-	-0.1		16.2				
11-	3.5		16.8				
13-	6.3		16.4				
15-	7.1		16.2				
17-	7.5		15.3				
19-	6.8		14.1				
21-	6.0		14.4				
23-	5.5		15.1				
1-	4.2		15.0				
3-	3.1		15.0				
5-	0.5		15.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 BR3 40k661 ~ 40k838	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		16.6				
9-	-0.4		16.2				
11-	5.4		15.3				
13-	7.4		15.0				
15-	8.3		15.0				
17-	6.2		14.0				
19-	2.6		13.3				
21-	0.7		13.5				
23-	-0.9		13.6				
1-	-0.4		14.0				
3-	-0.2		14.7				
5-	-1.1		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 토공3 4CK661 ~ 4CK838	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		16.0		(		
9-	-0.4		16.0				
11-	5.6		15.2				
13-	9.0		15.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타설일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 토공3 4dk661 ~ 4dk838	측정일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		10.0				
9-	2.7		9.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.3		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1공구 B83 40K661 ~ B6K838	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		5.8				
9-	4.8		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10.



태풍일자 : 2012. 12. 4.

태풍위치 : 2시경 통영 3. HSB.

40k 661 ~ 40k 838 (6c)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013. 12. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장지교가 (59K250~59K565 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지교가(59k250~59k550)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.5		12.°				
21-	1.6		11.°				
23-	-0.3		11.°				
1-	0.1		9.°				
3-	0.1		10.°				
5-	0.5		11.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정리고가(5PK2+20~5PK5+65 하행)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		13.°				
9-	0.8		12.°				
11-	2.2		12.°				
13-	5.5		14.°				
15-	7.8		12.°				
17-	7.3		11.°				
19-	7.2		10.°				
21-	5.7		11.°				
23-	3.3		12.°				
1-	1.2		13.°				
3-	2.1		12.°				
5-	-0.8		12.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.04
타설부위	정자교(5PK450~5PK565상행)	측 정 일	2013.12.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		14.0				
9-	0.8		15.0				
11-	5.8		15.0				
13-	7.9		15.5				
15-	8.8		15.0				
17-	6.9		14.0				
19-	1.9		12.0				
21-	-0.5		11.0				
23-	-2.1		9.0				
1-	-2.8		7.0				
3-	-3.2		6.5				
5-	-3.7		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지대가(59K250~59K565 하행)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		7.5				
9-	-1.0		8.0				
11-	4.9		9.5				
13-	9.4		11.0				
15-	9.0		12.0				
17-	8.2		10.0				
19-	6.4		10.0				
21-	5.2		10.0				
23-	4.9		9.5				
1-	2.3		10.0				
3-	1.4		10.0				
5-	-0.9		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		9.8				
9-	0.1		11.2				
11-	0.9		13				
13-	2.0		14.1				
15-	1.8		13				
17-	1.5		11.4				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김광석	확 인 자 : Checked by 김광석		감 리 원 : Supervised 김광석			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013.12.04
타설부위	정지교가	측 정 일	2013.12.09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		5.0				
9-	-1.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.5		3.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 기정문	확 인 자 : Checked by 조[illegible]	감 리 원 : Supervised [illegible]				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		3.5				
9-	-3.0		3.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.7		1.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강창원	확 인 자 : Checked by 김재근		감 리 원 : Supervised 정재근			


2013 년 12 월 4 일 (Day)
12 월 5 일 (Day)
12 월 6 일 (Day)
12 월 7 일 (Day)
12 월 8 일 (Day)
12 월 9 일 (Day)
12 월 10 일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
테스트일자 : 2013. 12. 04
테스트장치 : 항온항습기
항온항습기 : 3 ㎥
가습기수 : 3 개

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정거고가 (61K480~61K590 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	장지대(61K480~61K590 하Hz)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.5		11.0				
21-	1.6		9.0				
23-	-0.3		8.0				
1-	0.1		8.0				
3-	0.1		8.5				
5-	0.5		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김경선		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지대가(61K480~61K490 하선)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		9.°		0		
9-	0.8		10.5				
11-	2.2		12.5				
13-	5.5		13.°				
15-	7.8		12.°				
17-	7.3		12.°				
19-	7.2		11.°				
21-	5.7		10.°				
23-	3.3		9.°				
1-	1.2		8.°				
3-	2.1		9.°				
5-	-0.8		10.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지대(61K480~61K490해당)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		11.0		○		
9-	0.8		12.0				
11-	5.8		12.2				
13-	7.9		13.0				
15-	8.8		13.0				
17-	6.7		12.5				
19-	1.9		11.0				
21-	-0.5		10.0				
23-	-2.1		6.5				
1-	-2.8		5.0				
3-	-3.2		5.0				
5-	-3.7		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	장치2가 (61K480~61K590 하행)	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		5.5		9		
9-	-1.0		8.5				
11-	4.9		9.0				
13-	9.4		12.0				
15-	9.0		12.0				
17-	8.2		11.5				
19-	8.4		10.0				
21-	5.2		9.0				
23-	4.9		8.0				
1-	2.3		8.0				
3-	0.4		9.0				
5-	-0.9		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경진 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지대가	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-2.2		4.6				
21-	-2.5		4.5				
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		3.9				
비 고							
인	시 험 자 : Tested by 김광민		확 인 자 : Checked by 조상욱		감 리 원 : Supervised 김재호		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.7		3.1				
9-	-2.8		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.6		1.4				
비 고							
인	시 험 자 : Tested by 강철원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013 12 4 H (Day)
12 5 H (Day)
12 6 H (Day)
12 7 H (Day)
12 8 H (Day)
12 9 H (Day)
12 10 H (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 E공6 (53K169~53K357 상Kl)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-2공구 토공 6 53K169~53K351 상선	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.8		10.6				
21-	1.9		10.2				
23-	-0.1		8.1				
1-	0.9		6.2				
3-	0.9		8.1				
5-	0.7		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영수 확 인 자 : 김광석 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-2공구 토공 6 53k169~53k351 1,42	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		11.2		9		
9-	1.4		13.2				
11-	2.5		14.2				
13-	5.8		15.3				
15-	8.1		15				
17-	7.6		12				
19-	6.9		10				
21-	5.4		6.5				
23-	3.1		4.9				
1-	1.9		5.8				
3-	1.7		7.9				
5-	-0.5		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-2공구 토공 6 53K169~53K351 상선	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		11		O		
9-	1.1		12.5				
11-	0.1		13.2				
13-	0.2		14				
15-	9.1		13				
17-	7.3		12				
19-	2.4		8				
21-	0.4		7.0				
23-	-1.6		6.5				
1-	-2.5		6.5				
3-	-2.9		8				
5-	-3.4		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 / Tested by		확 인 자 : / Checked by		감 리 원 : / Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.04
타설부위	2-2공구 토공6 53K169~53K257 상k2	측 정 일	2013.12.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		11.3		○		
9-	-0.6		13.5				
11-	5.3		14.1				
13-	9.1		14.8				
15-	9.3		14				
17-	8.5		13				
19-	6.1		11.9				
21-	5.5		8				
23-	5.2		6.9				
1-	2.1		1				
3-	0.8		8				
5-	-0.1		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-2공구 토공6	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-2.7		4.6				
21-	-2.5		4.4				
23-							
1-							
3-							
5-	-2.7		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	2-2공구 토공6	측 정 일	2013. 12. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		3.5				
9-	-2.6		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.4		1.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 년 12 월 4 일 (Day)
12 월 5 일 (Day)
12 월 6 일 (Day)
12 월 7 일 (Day)
12 월 8 일 (Day)
12 월 9 일 (Day)
12 월 10 일 (Day)
30℃
100%
실험명칭: 2013.12.04
실험장치: 2-2고가 로봇 6
(53K/6P, 53K 3단 냉각)
시험 = 2주째부터
결과는 = 3번째부터

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	횡용고가 (11K644~ 11K902 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영주	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	합용교가(11K644~11K802상선)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.0		8.2				
21-	5.6		8.9				
23-	4.4		7.9				
1-	2.2		7				
3-	1.1		5.2				
5-	0		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	터널2개(1NK644~1NKP02 상)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		6		9		
9-	-0.1		8				
11-	3.9		10.3				
13-	9.4		12				
15-	9.1		11.2				
17-	9.3		11.2				
19-	9.1		8.5				
21-	7.9		8.2				
23-	6.8		8				
1-	5.2		7.3				
3-	3.4		7.3				
5-	1.2		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 04
타설부위	화물측가(11K644~11K702 상)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0		7.6		0		
9-	1.6		9				
11-	5.4		13				
13-	7.8		14				
15-	8.7		13				
17-	6.2		11.8				
19-	3.5		10.8				
21-	1.4		8.3				
23-	0.4		8.2				
1-	0.2		10				
3-	1.0		13.8				
5-	1.1		14				
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.04
타설부위	함용교가(11K644~11K702상)	측 정 일	2013.12.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		14		0		
9-	1.7		14.6				
11-	7.7		15.1				
13-	9.6		14.9				
15-	10.1		13.4				
17-	7.9		11.8				
19-	6.9		9.6				
21-	5.5		8.1				
23-	5.0		8.0				
1-	5.3		7.2				
3-	5.3		7.2				
5-	4.3		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	화룡고가	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-2.5		4.5				
21-	-2.8		4.4				
23-							
1-							
3-							
5-	-3.3		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영국 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	황룡고가	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		3.5				
9-	-2.1		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		1.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013년 12월 4일 (Day)
12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
12월 7일 (Day)
12월 8일 (Day)
12월 9일 (Day)
12월 10일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
대상일자 : 2013년 12월 4일
검사시간 : 전체
채널 : 채널 PO2 선택
시료수 : 2개 선택
검사자 : 홍길동

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 03일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	체 움	점검기간	2013. 12. 3
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 공구 토공 6 53k642 ~ 54k014		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍민기 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	개 울	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-2공구 도공6	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	1.0		11.0				
13-	8.5		12.9				
15-	9.3		13.0				
17-	1.0		11.9				
19-	0.4		11.6				
21-	-0.3		12.3				
23-	-1.0		12.8				
1-	-0.7		12.0				
3-	1.3		9.8				
5-	1.0		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013. 12. 3.
타설부위	2-2공구 토공6 53k642~54k014	측 정 일	2013. 12. 4.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.7		9.8		~		
9-	8.6		9.9				
11-	7.1		12.0				
13-	7.9		13.4				
15-	8.6		14.8				
17-	6.8		15.6				
19-	-1.5		15.2				
21-	-2.9		14.9				
23-	-4.2		14.1				
1-	1.3		14.9				
3-	-1.2		14.2				
5-	-2.5		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-2 공구 토공6 53k642 ~ 54k014	측 정 일	2013. 12. 5.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		15.9		-		
9-	-0.7		18.2				
11-	6.9		20.2				
13-	9.4		21.9				
15-	10.2		22.0				
17-	7.3		21.3				
19-	0.1		20.5				
21-	-1.5		19.4				
23-	-2.3		18.1				
1-	-1.8		18.2				
3-	-1.9		18.3				
5-	-2.2		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-2 공구 토공6 53k642 n54k014	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		10.1		~		
9-	0.2		15.2				
11-	4.9		16.3				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김감리 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채 움	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-2공구 도공6 53k682m54k0714	측 정 일	2013. 12. 7


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		11.7				
9-	0.7		11.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.3		1.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-2공 E28 53k642 ~ 54k014	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		6.8				
9-	-1.0		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





타설일자 : 2013. 12. 3

타설위치 : 2-2공구 B6 1개층

53K642~54K014

시공사 : 삼부

감리소 : 고려

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2012. 12. 7.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 U0K 509~U0K 661 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍민기 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명)
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-1공구 40K 674 ~ 40K 661 (BO)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	8.5		13.2				
15-	8.0		14.0				
17-	7.8		14.2				
19-	6.9		13.4				
21-	6.4		13.8				
23-	5.8		14.2				
1-	5.3		15.2				
3-	4.3		15.8				
5-	3.7		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1호공 40K579~40K661(6L)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		17.1		O		
9-	3.7		17.8				
11-	8.9		17.7				
13-	10.2		17.0				
15-	11.7		16.1				
17-	9.5		16.0				
19-	7.0		16.0				
21-	5.5		15.4				
23-	3.8		15.0				
1-	2.2		15.0				
3-	1.0		15.9				
5-	0.1		16.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1층 110K577+~110K661(84)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		17.2		0		
9-	-0.3		20.0				
11-	3.4		20.8				
13-	6.3		22.0				
15-	7.7		21.8				
17-	7.5		22.3				
19-	6.9		22.1				
21-	6.2		21.3				
23-	5.5		20.4				
1-	4.0		19.0				
3-	3.8		19.0				
5-	0.5		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍진기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1들공구 U0K5079~U0K6611(상)	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		19.2		0		
9-	-0.4		19.0				
11-	5.4		19.0				
13-	7.4		20.4				
15-	8.3		21.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1공구 HOK5공구HOK661(6L)	측 정 일	2013. 12. 4


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		11.2				
9-	-0.4		10.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.1		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2012. 12. 7
타설부위	2-1 측벽 40K540P~40K661 (BL)	측 정 일	2012. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		8.4				
9-	2.1		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						





제작일자: 2017. 12. 7

제작장비: 2-1공작물축. HSB.
40K517 ~ 40K661(145)

사용사: 스피로

감리원: 조남경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 3.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 40K251~40K296 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 차○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1공구 40K357~40K396(BL)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	9.4		13.0				
15-	9.6		13.1				
17-	9.0		13.2				
19-	5.6		13.4				
21-	3.4		13.1				
23-	1.9		12.3				
1-	0.7		11.6				
3-	-1.1		11.8				
5-	-1.4		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성기/대리 Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1동2 40K257~40K296(BL)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		11.2		9		
9-	-1.2		12.0				
11-	0.6		12.9				
13-	6.8		13.6				
15-	10.8		13.0				
17-	9.1		14.2				
19-	5.0		15.0				
21-	3.6		16.8				
23-	1.6		16.9				
1-	0.3		17.0				
3-	0.0		17.0				
5-	0.5		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1중2 40k257+a 40k+96(3L)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		18.2		0		
9-	2.9		18.2				
11-	3.5		18.1				
13-	6.3		18.3				
15-	7.8		18.3				
17-	7.1		18.1				
19-	6.8		18.8				
21-	6.1		19.2				
23-	5.6		19.2				
1-	4.2		19.2				
3-	3.7		19.0				
5-	0.5		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 3.
타설부위	2-1층2 40K+57~40K+96 (BL)	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		18.6		0		
9-	-0.4		18.2				
11-	5.4		18.2				
13-	7.4		18.2				
15-	8.3						
17-	6.2						
19-	2.6						
21-	0.7						
23-	-0.8						
1-	-0.4						
3-	-0.2						
5-	-1.1						
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민재 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 3.
타설부위	2-1 출구2 40K 257 ~ 40K 296(BL)	측 정 일	2013. 12. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		13.7				
9-	-0.6		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.5		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성재 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	2-1함고. 40k257~40k296(8L)	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		1.4				
9-	2.1		6.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			



타설일자: 2013. 12. 3.

타설위치: 2-1공구 2 HSB.

40N-247 ~ 40N-296 (ea)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 (15K100 ~ 15K225 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 차영규 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	중리2(15K700~15KP539)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.5		14.8				
21-	6.3		14.2				
23-	5.4		13.5				
1-	2.9		14.5				
3-	1.7		17				
5-	1.2		18.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12.03
타설부위	궁리2 (15K700~15K725 LH)	측 정 일	2013. 12.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		18.8		O		
9-	1.6		19.1				
11-	7.2		19.8				
13-	10.2		19.7				
15-	9.7		17.8				
17-	8.1		18.2				
19-	6.3		16				
21-	5.8		13				
23-	5.1		9				
1-	2.7		7.5				
3-	-0.3		6				
5-	0.1		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	중리IC(35K700~35K850외)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		9.9		9		
9-	0.7		12				
11-	4.6		14.8				
13-	7.7		15.8				
15-	9.2		15				
17-	9.4		14				
19-	8.9		12.1				
21-	8.9		10.3				
23-	7.2		8.1				
1-	5.0		8				
3-	3.7		11.2				
5-	3.1		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	궁내교(15K700~15K900 BL)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		7.9		9		
9-	1.5		8.3				
11-	5.1		12				
13-	7.1		13.9				
15-	7.5		14.5				
17-	6.8		13.3				
19-	4.5		13.1				
21-	2.5		13.6				
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	궁리교	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0		5.0				
21-	-0.5		4.8				
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	중리교	측 정 일	2013. 12. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		2.8				
9-	-2.0		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		1.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013 12 3 (Day) 12 4 (Day) 12 5 (Day) 12 6 (Day) 12 7 (Day) 12 8 (Day) 12 9 (Day)
측정일자: 2013.12.03
측정위치: 구로1
(가산디지털1단지 가산우체국 앞)
시험자:
참관:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화물대(기K473~기K663 상선) 2-4용구콘옹6 (기K663~기K681 (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 육철호 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	화내배관(시K473~시K663 상) 2내광케이블6(시K663~시K681 상)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.2		8.5				
21-	6.1		8.3				
23-	5.4		8.3				
1-	2.9		9.5				
3-	1.9		11.8				
5-	1.2		11.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 옥철호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	본선터널 (기K644+00~기K663+00) 2-대구궁방 (기K663+00~기K681+00)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		12		O		
9-	1.6		13.3				
11-	1.2		14.1				
13-	10.2		14.6				
15-	9.7		14.6				
17-	8.1		12.3				
19-	6.3		9.7				
21-	5.8		7.7				
23-	5.1		6.1				
1-	2.7		6				
3-	-0.3		7				
5-	0.1		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철호 (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	화내배수 (11K403~11K663 상) 2-4공구 횡6 (11K663~11K681(상)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		7.9		O		
9-	0.1		8.8				
11-	4.6		11.5				
13-	7.7		13.2				
15-	9.2		13.2				
17-	9.4		11				
19-	8.9		9				
21-	8.9		7.4				
23-	7.2		6.8				
1-	5.1		7.2				
3-	3.7		7.5				
5-	3.1		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철보 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : Checked by　Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	화물배고 (기K411~기K663상) 2-4공구 중6 (기K663~기K681상)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		9.1		9		
9-	1.2		8.5				
11-	4.8		11.3				
13-	1.3		12.2				
15-	7.1		11.6				
17-	6.4		11				
19-	4.5		10.6				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확정호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	화내교, 2-4공구등6	측 정 일	2013. 12. 11.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-1.0		4.1				
21-	-1.1		4.5				
23-							
1-							
3-							
5-	-2.2		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철보 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	화배교, 2-4공구 B3 6	측 정 일	2013. 12. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		3.5				
9-	-2.0		3.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철교 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 12 H 3 H (Day)
12 H 4 H (Day)
12 H 5 H (Day)
12 H 6 H (Day)
12 H 7 H (Day)
12 H 8 H (Day)
12 H 9 H (Day)
태풍이름 : 2013 (12호) 3
태풍위치 : 초대태풍, 2등급
(시K 비가~시K 66가 상)
(시K 66가~시K 681 (상)
시간스텝 : 3시간
강우도 : 강한 비

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (61K260 ~ 61K480 해당)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강○○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	정지대가 (61K260~61K 480 좌)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.6		11.9				
21-	1.9		10.5				
23-	0.6		12.9				
1-	-0.3		10				
3-	-1.4		8.5				
5-	-1.7		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강찬산 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	정지면가 (61K260~61K 480 하)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		10		O		
9-	-1.1		12				
11-	1.2		13.9				
13-	8.8		14.9				
15-	10.4		14				
17-	8.9		11.5				
19-	4.5		8.9				
21-	1.6		7.5				
23-	-0.3		7.3				
1-	0.1		8.8				
3-	0.1		8.5				
5-	0.5		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	정지면가 (61K260~61K480 ht.)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		11.9		O		
9-	0.8		13				
11-	2.2		14				
13-	5.5		14.8				
15-	7.8		13				
17-	7.3		10				
19-	7.2		9				
21-	5.7		7.2				
23-	3.3		6.2				
1-	1.2		6				
3-	2.1		8.2				
5-	-0.8		10.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 05
타설부위	정지대 (61K760~61K480 하)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		12		O		
9-	0.8		12				
11-	5.8		13.2				
13-	7.9		13.8				
15-	8.8		13.1				
17-	6.9		11.9				
19-	1.9		11				
21-	-0.5		9				
23-	-2.1		8.8				
1-	-2.8		9				
3-	-3.2		8.9				
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경선 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	정지관가	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.5		4.9				
21-	-0.1		4.7				
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 3
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		3.8				
9-	-1.9		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		1.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강 [illegible] 확 인 자 : Checked by [illegible] 감 리 원 : Supervised [illegible]						



교정일자: 2012.12.03

교정업체: 정진교역

61K-60 ~ 61K480 (6개로)

사용자:

감리:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공 6 (53K 351m 53K 551 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	2-2 공구 철공 6 (53K357 ~ 53K557 상선)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	5.0		10.6				
21-	2.2		10.1				
23-	0.3		9.8				
1-	-0.1		7.6				
3-	-1.2		7				
5-	-1.4		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	2-2공구 토공6 (53k 357~53k 557 상선)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		8		9		
9-	-0.8		8.4				
11-	1.5		11.1				
13-	9.1		12.4				
15-	10.8		14.2				
17-	9.2		12				
19-	4.8		11				
21-	1.9		9				
23-	-0.1		8				
1-	0.9		6.8				
3-	0.9		8				
5-	0.7		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	2-2공구 2공6 (53K357~53K557 상선)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		11.8		9		
9-	1.4		13				
11-	2.5		15				
13-	5.8		15				
15-	8.1		14				
17-	7.6		12				
19-	6.9		10				
21-	5.4		8				
23-	3.1		6.8				
1-	1.9		7.8				
3-	1.7		10				
5-	-0.5		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	2-2공구 ㅎ공6 (53k351~53k551 상선)	측 정 일	2013. 12. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		13.6		9		
9-	1.1		14.8				
11-	6.1		14.9				
13-	8.2		15.8				
15-	9.1		15				
17-	7.3		13				
19-	2.4		8.8				
21-	0.4		8.1				
23-	-1.6		8				
1-	-2.5		6.2				
3-	-2.9		5.5				
5-	-3.4		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.3.
타설부위	2-2공구 B3 6	측 정 일	2013.12.4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0		4.8				
21-	-0.1		4.6				
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.03
타설부위	2-2공구 출공 6	측 정 일	2013.12.08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		3.7				
9-	-2.0		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		1.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


태정일자: 2013. 12. 03
태정시간: 오전/오후 6
5시 35분 ~ 5시 55분 사망선
시험사: 2 [illegible]
감리원: 홍[illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화평IC (11K388~11K644 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	횡풍교사(1/K388~1/K644상선)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.8		8				
21-	5.5		7.2				
23-	4.0		5.1				
1-	2.7		1.1				
3-	1.8		1 1				
5-	0.7		1 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 03
타설부위	황룡교가(11K388~11K644 상선)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		13		9		
9-	3.2		14.1				
11-	6.9		15				
13-	10.2		15				
15-	11.5		13.8				
17-	9.6		12.1				
19-	7.0		10.2				
21-	5.6		10				
23-	4.4		9.2				
1-	2.2		8.1				
3-	1.1		9.2				
5-	0		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.03
타설부위	황룡교가(1N1K388~1N1K644상선)	측 정 일	2013.12.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		12		9		
9-	-0.1		13.4				
11-	3.9		15				
13-	9.4		14.8				
15-	9.7		13.9				
17-	9.3		11.8				
19-	9.1		10.9				
21-	7.9		9.2				
23-	6.8		7.8				
1-	5.2		6.1				
3-	3.4		6.1				
5-	1.2		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (인) 확 인 자 : (인) 감 리 원 : (인) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.03
타설부위	횡풍교가(11K388~11K644상선)	측 정 일	2013.12.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0		7.9		9		
9-	1.6		8.5				
11-	5.4		9.5				
13-	7.8		11				
15-	8.7		12				
17-	6.2		12.7				
19-	3.5		11.8				
21-	1.4		9.8				
23-	0.4		8				
1-	0.2		7.1				
3-	1.0		6.8				
5-	1.1		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이삼 확 인 자 : 김 감 리 원 : 김 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.3
타설부위	확폭고가	측 정 일	2013.12.4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.1		5.0				
21-	-0.5		4.6				
23-							
1-							
3-							
5-	-1.9		4.0				
비 고							
인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.3
타설부위	화룡고가	측 정 일	2013.12.8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		3.1				
9-	-2.0		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.8		1.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


12 3 (Day)
12 4 (Day)
12 5 (Day)
12 6 (Day)
12 7 (Day)
12 8 (Day)
12 9 (Day)
온도 (℃)
습도 (%)
태풍이름 : 2013. 12. 03
태풍등급 : 초강풍급
MK-388n MK-644 (남서)
시작시 : 초강풍
강화 : 초강풍

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 02일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM.	점검기간	2013. 12. 3
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48K 465 ~ 48K 515 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기관 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장구교 48k465~48k515(상)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	9.3		10.1				
15-	8.6		9.9				
17-	7.5		10.9				
19-	5.3		10.8				
21-	4.5		10.7				
23-	4.9		10.4				
1-	4.3		10.8				
3-	2.4		10.9				
5-	1.8		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장구교 48K446~48K505(상)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		11.8				
9-	1.8		11.5				
11-	7.4		12.9				
13-	10.9		12.4				
15-	10.6		12.7				
17-	8.1		12.4				
19-	1.9		12.2				
21-	1.0		12.7				
23-	-0.4		15.4				
1-	-1.4		17.0				
3-	-2.3		17.8				
5-	-1.3		18.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장구고 48k465~48k515(상)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		19.0				
9-	-0.5		19.0				
11-	1.5		19.1				
13-	6.6		18.9				
15-	10.7		18.8				
17-	6.4		18.8				
19-	1.6		19.0				
21-	0.0		19.0				
23-	-1.1		19.6				
1-	-2.0		18.2				
3-	0.5		17.5				
5-	-1.7		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장구교 4BK465~4BK515(상)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		11.1				
9-	-0.3		16.0				
11-	4.5		15.8				
13-	2.7		15.6				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAN	타 설 일	2017. 12. 2
타설부위	장구교 48K465~48K515(상)	측 정 일	2017. 12. 6


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		8.6				
9-	1.0		8.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.1		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장수교 4P~4A~4P~5A~5P (상)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		5.6				
9-	1.7		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태그일자: 2013. 12. 2

태그위치: 장구교 CAM.
48K 466+ ~ 48K 615 (상).

시공사: 2part

감리원: 김기20

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	M편교 UMK982 ~ UMK991		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by	감 리 원 : 박기원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	서해선 LNK882 ~LNK997	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	2.2		13.0				
15-	2.1		13.1				
17-	2.1		12.8				
19-	-1.1		12.5				
21-	-3.1		13.2				
23-	-4.6		14.0				
1-	-5.3		15.8				
3-	-6.1		16.8				
5-	-6.3		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	서편2 4NK882~4NK991	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		11.4				
9-	-1.5		11.3				
11-	11.0		11.9				
13-	8.6		18.0				
15-	8.3		18.1				
17-	1.2		18.0				
19-	0.4		11.8				
21-	-0.3		18.3				
23-	-1.0		19.3				
1-	-0.1		20.1				
3-	1.3		20.1				
5-	1.3		20.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	지하도 LINK882~LINK991	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		21.0				
9-	8.6		21.2				
11-	1.3		22.0				
13-	1.9		22.6				
15-	8.6		22.2				
17-	6.8		22.0				
19-	-1.5		22.0				
21-	-2.9		21.8				
23-	-4.2		21.1				
1-	1.7		20.4				
3-	-1.2		20.0				
5-	-2.5		19.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2.
타설부위	서편고 UNK882~UNK991	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		19.8				
9-	-0.1		19.9				
11-	6.9		20.8				
13-	9.4		21.4				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최원석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	시편ID UNK882~UNK997	측 정 일	2013. 12. 6


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		12.4				
9-	0.2		11.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.7		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	서편교 4+K882~4+K997	측 정 일	2013. 12. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		6.2				
9-	0.1		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





촬영일자: 2013. 12. 2

촬영위치: MBC CAM.

서울 882 - 서울 991

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	지붕.	점검기간	2017. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4호기. 68K380~68K695		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4공구 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-	8.2		7.4				
13-	8.5		9.2				
15-	6.9		11.0				
17-	6.9		12.2				
19-	5.3		12.9				
21-	3.1		12.5				
23-	2.4		12.8				
1-	1.9		11.9				
3-	2.1		12.1				
5-	2.9		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측벽B	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4공구 3. 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 3.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		13.8		O		
9-	4.2		15.4				
11-	8.1		15.9				
13-	10.5		15.8				
15-	9.6		16.5				
17-	6.1		17.0				
19-	3.9		17.1				
21-	4.2		17.0				
23-	4.0		17.0				
1-	2.8		18.2				
3-	1.9		18.8				
5-	0.2		18.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4 출장 3 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		20.1		O		
9-	1.0		20.9				
11-	3.1		22.2				
13-	8.2		21.9				
15-	10.4		21.0				
17-	6.2		21.2				
19-	4.8		21.9				
21-	2.8		23.2				
23-	1.3		24.4				
1-	1.4		25.7				
3-	0.7		25.1				
5-	0.1		24.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노래동	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4 출풍기 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		24.0		0		
9-	2.0		22.2				
11-	4.1		21.0				
13-	8.0		19.8				
15-	8.2		19.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노체부	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4공구 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		14.4				
9-	-1.4		13.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.1		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노체	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4층3. 68K380~68K695	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		8.9				
9-	0.4		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8



타설일자: 2013. 12. 2 채묘

타설위치: 2-4공구 측구 3.

68k380 ~ 68k695

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 40K030ㅅ 40K257 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by	감 리 원 : (서명) Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-1공구 40K030~40K+5m(BL)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	8.2		13.8				
15-	7.9		13.4				
17-	7.7		13.9				
19-	6.2		14.8				
21-	4.3		14.9				
23-	3.4		14.8				
1-	2.2		15.1				
3-	1.1		15.9				
5-	-0.4		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	2-1철항2 40K030~40K+57 (BL)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		17.4		O		
9-	-0.7		18.0				
11-	5.4		19.0				
13-	9.4		19.0				
15-	9.6		19.1				
17-	9.0		19.1				
19-	5.6		18.1				
21-	3.4		17.9				
23-	1.9		17.4				
1-	0.7		17.3				
3-	-1.1		18.0				
5-	-1.4		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-1출구2 40K080m/40K-57(84)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		18.2		0		
9-	-1.2		19.0				
11-	0.6		19.5				
13-	3.3		19.9				
15-	7.9		20.0				
17-	8.4		20.1				
19-	5.0		19.8				
21-	3.6		19.2				
23-	1.6		18.8				
1-	0.3		18.0				
3-	0.0		17.5				
5-	0.5		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSD	타 설 일	2013. 12. 4
타설부위	2-1할로 40K020~40K057(BL)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		16.5		0		
9-	1.7		16.5				
11-	3.6		17.7				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSD	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-1공2 4K020~4K25기(4K)	측 정 일	2013. 12. 6


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		9.9				
9-	-0.4		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.1		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2017. 12. 2
타설부위	2-1열량2 40K 0200 40K 254(좌)	측 정 일	2017. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		6.3				
9-	-0.6		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김감독 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised		





태정일자: 2013. 12. 2

태정시간: 2-1공구 총 2개소

40K030~40K031 (좌)

시공사: 고려개발

감리단: 한국건

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSD	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공2 18K149~18K162 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by	감 리 원 : 최기원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	1-3호공2 18K1149~18K1163(14)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	1.2		12.1				
15-	1.3		13.0				
17-	5.2		13.9				
19-	2.8		14.5				
21-	1.0		14.5				
23-	1.3		15.2				
1-	0.9		16.3				
3-	-0.5		16.8				
5-	-0.1		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	1-3공구 18K149~18K163 (LH)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		16.8		O		
9-	2.4		16.8				
11-	11.9		16.2				
13-	9.3		16.0				
15-	9.2		16.6				
17-	11.6		17.1				
19-	1.4		16.8				
21-	2.0		19.2				
23-	3.0		19.0				
1-	1.3		19.3				
3-	-1.2		19.4				
5-	-2.5		19.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최[illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	1-3공구 18K114~18K162(상)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		19.8		9		
9-	-0.7		20.1				
11-	6.9		20.3				
13-	9.4		20.3				
15-	10.2		20.5				
17-	7.3		20.4				
19-	0.7		20.0				
21-	-1.5		19.2				
23-	-2.3		19.0				
1-	3.3		18.8				
3-	-0.2		18.0				
5-	-3.3		16.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기/대표 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	1-3 콘크리트 18K149~18K160 (상)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.2		16.8		O		
9-	0.1		16.9				
11-	4.1		16.8				
13-	0.3		17.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 5
타설부위	1-3 공구 18K144+18K162 (LC)	측 정 일	2013. 12. 6


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		12.1				
9-	-1.0		11.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.3		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기/대 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR.	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	1-2공구 2. 18K148~18K162.(4S)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		5.1				
9-	0.1		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태침일자: 2013. 12. 2.

태침위치: 1-3항구협곡 HSB.

18K 14P ~ 18K 16P (수)

시공사: 고려

감리소: 고려

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구공6,화원교,2-4공구공7 (12K052~12K070상, 12K070~12K360상, 12K360~12K38		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	화물고 (1K010~1K060 상) 2-내공터광6 (1K052~1K070 상 " 1 (1K360~1K383 상)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.5		8.2				
21-	6.2		7				
23-	4.0		6.2				
1-	4.7		4.8				
3-	3.3		3.8				
5-	3.7		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	화내교 (1+K010~1+K360 상) 2-4공구 횡6 (1+K052~1+K010 상) 기(1+K360~1+K388 상)	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13		0		
9-	3.1		10				
11-	0.4		12				
13-	8.1		14				
15-	9.9		14.2				
17-	8.2		13				
19-	6.5		11				
21-	6.3		11.5				
23-	5.4		6.8				
1-	2.9		11				
3-	1.1		11.5				
5-	1.2		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	화성교 (1+K010~1+K360 상) 2-4공구공통 (1+K052~1+K010 상, 1+K360~1+K383 상)	측 정 일	2013. 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		9		O		
9-	1.6		12.3				
11-	1.2		13				
13-	10.2		14.5				
15-	9.1		13.5				
17-	8.1		13				
19-	6.3		12				
21-	5.8		10.5				
23-	5.1		9.3				
1-	2.1		8.3				
3-	-0.3		8				
5-	0.1		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 (Tested by)	확 인 자 : 박 (Checked by)		감 리 원 : 김 (Supervised)			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	화내배(12K010~12K380상) 2-4공구중6(12K052~12K010상) 1(12K360~12K383상)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		11		O		
9-	0.1		11.5				
11-	4.6		14				
13-	7.1		14				
15-	9.2		13.3				
17-	9.4		11.2				
19-	8.9		8.9				
21-	8.9		8.9				
23-	7.2		8.1				
1-	5.0		7.1				
3-	3.1		7.5				
5-	3.1		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 (Tested by)	확 인 자 : 박 (Checked by)		감 리 원 : 정 (Supervised)			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4공구 6.교량 1 、 화심교	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		3.5				
9-	-0.6		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	2-4공구 3공6, 2공1, 화실교	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		4.8				
9-	1.7		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		3.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2017 12 02 (Day)
2017 12 03 (Day)
12 04 (Day)
12 05 (Day)
12 06 (Day)
12 07 (Day)
12 08 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
태그일자 : 2017.12.02
태그시간 : 2~4시간 동안 측정
시작이고 기준K 이하 상
시작이하~기준K 360 상
기준K 360~기준K 383 상
사용자 :
결과보고 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 (61K040 ~ 61K260 하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	정자대가 (61K040~61K260 하)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	4.3		11				
21-	1.7		9				
23-	1.9		8.3				
1-	1.7		6				
3-	1.5		6.8				
5-	0.6		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김경진		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장지교 (61K040~61K260)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		9		O		
9-	0.7		12				
11-	6.5		13				
13-	9.9		13.8				
15-	10.0		13.3				
17-	8.4		11.5				
19-	4.8		8.5				
21-	1.9		8				
23-	0.6		7.8				
1-	-0.3		7.6				
3-	-1.4		9.5				
5-	-1.7		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장대하(61K040~61K260 하선)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		9.2		O		
9-	-1.1		11				
11-	1.2		12.9				
13-	8.8		13.9				
15-	10.4		14				
17-	8.9		13				
19-	4.5		10				
21-	1.6		8.2				
23-	-0.3		6				
1-	0.9		5.5				
3-	0.7		7				
5-	0.5		7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	장치고(61k040~61k260 좌C)	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		8.3		9		
9-	0.8		9.8				
11-	2.2		12				
13-	5.5		13				
15-	7.6		11.1				
17-	7.3		11.8				
19-	7.2		11.2				
21-	5.7		9				
23-	3.3		8.8				
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	정지고가.	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		4.9				
9-	1.5		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김광태	확 인 자 : Checked by 김재규		감 리 원 : Supervised 조남규			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		3.6				
9-	-0.2		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		2.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동대 Tested by	확 인 자 : 김동규 Checked by		감 리 원 : 김동규 Supervised			


2012 12 月 2 日 (Day)
12 月 3 日 (Day)
12 月 4 日 (Day)
12 月 5 日 (Day)
12 月 6 日 (Day)
12 月 7 日 (Day)
12 月 8 日 (Day)
태풍이름 : 2012. 12. 02
태풍위치 : 제주근처
(위도 34° ~ 36° 경도 126° 경)
시작시 : 오후부터
끝날때 : 3시까지

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	화룡교가 (11K138~11K388 상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황이성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 김○○ (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	횡풍교가(11K138~11K388 상선)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.9		10.1				
21-	6.4		8.2				
23-	5.8		7.9				
1-	5.3		8.8				
3-	4.3		10.7				
5-	3.7		11.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	확폭2가(11K138~11K386(상행))	측 정 일	2013. 12. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		12.9		O		
9-	3.1		13.6				
11-	8.9		12.3				
13-	10.7		12.8				
15-	10.4		10.8				
17-	8.4		9.8				
19-	6.6		7.9				
21-	5.5		6.5				
23-	4.0		4.9				
1-	2.1		4.2				
3-	1.8		4.8				
5-	0.1		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	황룡교가(11K138~11K388 상선)	측 정 일	2013 12. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		8		O		
9-	3.2		10				
11-	5.9		13.9				
13-	10.2		15.5				
15-	11.5		15.5				
17-	9.6		12.6				
19-	7.0		12.7				
21-	5.6		10.1				
23-	4.4		9				
1-	2.2		9.7				
3-	1.1		9				
5-	0		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이ㅁㅁ Tested by 확인자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 02
타설부위	횡풍교가(117K138~117K388상선)	측 정 일	2013. 12. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		12		O		
9-	-0.1		14.2				
11-	3.9		15.5				
13-	9.4		15.4				
15-	9.7		14				
17-	9.3		11.2				
19-	9.1		9				
21-	7.9		8.3				
23-	6.8		7.9				
1-	5.2		7.8				
3-	3.4		7				
5-	1.2		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황의석 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 2
타설부위	횡꽁고가	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-1.9		5.0				
21-	-2.0		4.1				
23-							
1-							
3-							
5-	-2.5		4.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.2
타설부위	화풍고가	측 정 일	2013. 12. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		4.1				
9-	-1.4		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.4		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성욱 Tested by		확 인 자 : 김성욱 Checked by		감 리 원 : 김성욱 Supervised		


12 2 H (Day)
12 3 H (Day)
12 4 H (Day)
12 5 H (Day)
12 6 H (Day)
12 7 H (Day)
12 8 H (Day)
12 9 H (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
태양일자: 2012년 12월 4일
태양상태: 황반고다
(사진촬영시각: 388 nm)
시정사: 2km정도
습기량: 중간정도

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 01일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM.	점검기간	2013. 12. 1
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	자재야. 64k284 ~ 66k184 (K6).		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 김감리 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	7921마. 644B84~66K184(상)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	8.2		11.8				
15-	9.8		12.0				
17-	9.2		13.9				
19-	4.5		15.0				
21-	2.0		11.1				
23-	-0.1		11.4				
1-	-1.5		18.1				
3-	-2.1		11.8				
5-	-2.9		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by		확 인 자 : 김광기 Checked by		감 리 원 : 김남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정지아가 64K284~66K184(상)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		17.5				
9-	-0.6		18.0				
11-	2.6		19.0				
13-	7.1		18.9				
15-	8.2		17.8				
17-	5.6		17.9				
19-	3.0		17.2				
21-	1.7		17.3				
23-	0.7		19.0				
1-	1.4		19.6				
3-	1.1		18.2				
5-	0.7		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	지장물 64K284~66K184(4열)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		17.0				
9-	4.8		17.9				
11-	8.3		17.9				
13-	9.1		17.3				
15-	9.1		17.2				
17-	5.8		18.5				
19-	3.5		18.0				
21-	4.0		17.0				
23-	2.4		15.9				
1-	-1.3		15.9				
3-	-1.5		15.8				
5-	-0.4		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 고희경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	자재고 (64K284 ~ 66K184 (내))	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		15.3				
9-	0.2		16.4				
11-	1.7		16.2				
13-	5.1		15.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인태 Tested by		확 인 자 : 이[illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAIM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정지마가 644<284~664<184(내)	측 정 일	2013. 12. 5


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		12.0				
9-	0.9		11.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정거장 64K284~66K184(양)	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		6.7				
9-	-1.0		1.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 송인재 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						





판매일자: 2013. 12. 1

판매상사: 지2127ㅏ CAM
64k25Q ~ 66k18Q (상)

시공사: 2/2공구

강리장: 조00

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM.	점검기간	2013. 12. 1
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	지장가 65K890~66K215 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by	감 리 원 : 김감리 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	지하1층 65K290~66K215(좌)	측 정 일	2013. 12. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	9.2		13.2				
15-	9.8		13.3				
17-	9.2		14.0				
19-	4.5		14.5				
21-	2.0		15.0				
23-	-0.1		16.0				
1-	-1.5		15.4				
3-	-2.1		15.2				
5-	-2.7		15.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	계기기초 65K890 ~ 66K215(6C)	측 정 일	2013. 12. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		16.2				
9-	-0.6		18.1				
11-	2.5		19.2				
13-	1.0		19.8				
15-	8.2		19.0				
17-	5.6		18.8				
19-	3.0		18.1				
21-	1.4		18.0				
23-	0.5		18.8				
1-	1.4		19.0				
3-	1.0		19.1				
5-	0.1		19.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 박감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정리도가 65K850~66K+15(6L)	측 정 일	2013. 12. 2.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		18.3				
9-	4.8		18.8				
11-	8.3		18.5				
13-	9.1		18.4				
15-	9.1		19.0				
17-	5.8		19.2				
19-	3.5		20.0				
21-	4.0		20.1				
23-	2.4		19.0				
1-	-1.3		18.0				
3-	-1.6		17.2				
5-	-0.5		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 고 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	정리가. 6Tk 880~6Tk 914(L=34)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		17.4				
9-	0.2		17.0				
11-	1.7		16.8				
13-	5.1		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : 김광국 Checked by		감 리 원 : 김남기 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CA1-7	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	거제방향 6K+890~6K+915 (L=25M)	측 정 일	2013. 12. 5


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		11.7				
9-	0.9		11.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		8.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	가지교 6k880~6k915(하)	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		8.0				
9-	-1.0		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황기태 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			





타당일자: 2013. 12. 1

타당범위: 자2112가 CBM.
65k890 ~ 66k215 (8L)

시점: 2

강의: 3

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2013.12.01
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	가로안로 (STA 938~STA 633 하행)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 01
타설부위	갈전교(55k938~56k033 외)	측 정 일	2013. 12. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	1.4		14.0				
23-	-0.8		14.5				
1-	-1.4		14.0				
3-	-2.5		14.0				
5-	-3.3		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 김광진 감 리 원 : 김재호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 01
타설부위	갈산교(65kP38~56k 633 해2)	측 정 일	2013. 12. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		12.°				
9-	-1.8		12.°				
11-	1.4		12.°				
13-	7.5		11.°				
15-	8.3		14.°				
17-	7.4		13.°				
19-	2.0		12.°				
21-	2.1		11.°				
23-	2.0		10.°				
1-	1.8		10.°				
3-	1.7		12.°				
5-	0.9		13.°				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김희 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	갈산교(65K938~66K633 외)	측 정 일	2013. 12. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		11.5				
9-	0.9		11.0				
11-	6.8		11.0				
13-	10.2		11.0				
15-	10.4		11.2				
17-	8.7		12.5				
19-	5.2		14.0				
21-	2.2		14.0				
23-	0.9		14.0				
1-	-0.1		12.0				
3-	-1.1		11.0				
5-	-1.5		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	갈산교(55K938~56K033남)	측 정 일	2013. 12. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		11.0				
9-	-0.7		14.0				
11-	1.6		14.6				
13-	9.1		14.6				
15-	10.7		12.0				
17-	9.1		11.0				
19-	4.2		10.2				
21-	1.3		10.0				
23-	-0.1		10.0				
1-	0.9		10.5				
3-	0.9		12.0				
5-	0.7		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	갈산교	측 정 일	2013. 12. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	-2.1		5.0				
23-	-2.4		4.8				
1-	-2.7		4.5				
3-	-2.6		4.2				
5-	-3.0		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2013. 12. 1
타설부위	갈산교	측 정 일	2013. 12. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		3.5				
9-	-1.7		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		1.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013년 12월 1일 (Day)
12월 2일 (Day)
12월 3일 (Day)
12월 4일 (Day)
12월 5일 (Day)
12월 6일 (Day)
12월 7일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
온도측정은 2013. 12. 1
온도측정시 간격은
55K정온항온챔버(크)
시험시간은 24시간
간격은 1시간

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 안중콘크리트 점검표 2013년12월-(2)

호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 31일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 31
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡리넥 32K355 ~ 32K155 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 감기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.31
타설부위	계룡터널 3K755~3K755(상)	측 정 일	2013.12.31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0				9		
9-	10.1						
11-	10.1						
13-	10.2		10.8				
15-	10.1		9.6				
17-	10.0		9.5				
19-	9.9		8.9				
21-	10.0		10.2				
23-	10.1		11.1				
1-	9.8		12.1				
3-	9.8		14.4				
5-	9.7		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	계룡터널(32k355~32k1755)(상)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8,5		16.2		9		
9-	9,5		16.9				
11-	9,8		17.3				
13-	7,0		17.4				
15-	10,5		17.3				
17-	7,5		17.2				
19-	5,8		16.8				
21-	5,5		16.4				
23-	5,0		16.0				
1-	4,8		15.8				
3-	4,6		15.5				
5-	3,8		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	계룡터널(32k355~32k755)(상)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		15.1		9		
9-	3.5		15.4				
11-	4.8		16.3				
13-	5.0		16.2				
15-	7.8		15.9				
17-	10.1		15.5				
19-	8.5		15.2				
21-	6.1		16.0				
23-	5.8		16.4				
1-	3.9		16.1				
3-	3.5		15.8				
5-	3.4		16.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	계룡터널(32k355~32k755)(4)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		11.0		O		
9-	4.8		11.1				
11-	5.2		11.3				
13-	5.5		11.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤떠민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	계룡터널(32K355~32K954)(상)	측 정 일	2014. 01. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		8.8				
9-	5.0		8.0				
11-	5.4						
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.8		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	계룡터널(32k335~32k755)(4)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,5		6,5				
9-	4,8		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여반 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 1 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

[redacted]



타설일자 : 2013. 12. 31.

타설위치 : 자지교가 TCL
65K435~65K490 (하)

시공사 :

감리원 :

13 14 15 16 17 18 19



타설일자: 2013.12

타설위치: 정리고가 TCL

65K435~65K790(하)

시공사: 라온건설

감리원: 조기자

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 31
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 65K435~65K490 (좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감 리 원 : 권기준
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정거2가 (65k435~65k490) (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 6				O		
9-	2, 4						
11-	3, 6						
13-	5, 5		9.7				
15-	5, 6		10.6				
17-	4, 8		10.7				
19-	2, 9		10.7				
21-	1, 8		10.6				
23-	1, 6		10.6				
1-	0, 7		10.5				
3-	1, 1		10.4				
5-	-2, 8		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : Checked by　Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정리고가(65k435~65k790)(하)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,9		11.1		9		
9-	-2,9		11.3				
11-	4,2		12.2				
13-	7,7		12.4				
15-	8,8		12.3				
17-	6,6		12.2				
19-	4,0		12.2				
21-	2,6		12.2				
23-	3,2		12.2				
1-	1,7		12.2				
3-	1,6		12.2				
5-	0,5		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정리고가 65K435 ~ 65K440 (하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		12.2		O		
9-	-0.8		12.2				
11-	6.4		12.4				
13-	8.5		13.0				
15-	9.1		13.8				
17-	6.6		14.0				
19-	3.2		14.0				
21-	2.9		14.0				
23-	2.9		14.0				
1-	1.4		14.0				
3-	-1.1		14.0				
5-	-3.3		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정리고가(65k435~65k490)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,1		14.1		O		
9-	-2,3		14.1				
11-	4,2		14.6				
13-	7,3		14.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정리고가(65k435~65k490)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.6		5.0				
9-	-3.2		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.6		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : 김기정 Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	정리고개 (65k435~65k490)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		4.2				
9-	-1.2		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 남 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

'13 12 31 '14 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

12/31 1/1 1/2 1/3



테일위치: 2013. 12. 31
테일위치: 자외교가 TCL
65K 435 ~ 65K 1P 0182)

시공사: 리스크

감리: 코니건

2013 12 31



타설 일자: 2013, 12, 31
타설 위치: 정리고가 TCL
65k 435 ~ 65k 790 (하)
시 공 사:
감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 31
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산교 56K063~56K363 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by	확 인 자 : 김상락 Checked by	감 리 원 : 김기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	갈산교 L56K063~56K363 (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8				9		
9-	2.6						
11-	3.8						
13-	5.7		12.5				
15-	5.9		13.8				
17-	5.0		14.0				
19-	2.6		14.4				
21-	1.5		15.5				
23-	1.4		18.0				
1-	1.0		15.4				
3-	1.5		16.3				
5-	-2.5		15.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013,12,31
타설부위	갈산교(56K063~56K363)(하)	측 정 일	2014,01,01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		16.3		9		
9-	-2.0		15.9				
11-	3.8		17.8				
13-	8.2		19.8				
15-	9.1		18.1				
17-	7.0		17.1				
19-	5.1		17.7				
21-	3.2		17.1				
23-	1.7		17.0				
1-	1.6		18.0				
3-	0.5		16.9				
5-	-0.5		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	갈산고 (56k063 ~ 56k363)(하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17		16.3		O		
9-	-0.9		17.0				
11-	6.3		17.2				
13-	11.0		18.0				
15-	8.5		17.8				
17-	9.1		17.0				
19-	6.6		16.1				
21-	3.2		16.3				
23-	2.9		16.0				
1-	1.8		15.0				
3-	-1.1		14.6				
5-	-3.3		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	갈산고L56K063~56K363)(하)	측 정 일	2014, 01 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8		16.6		O		
9-	-2, 1		11.5				
11-	3, 8		18.3				
13-	7, 0		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	갈산고(56K063~56K363)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.8		4.9				
9-	-3.4		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.8		3.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 서 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 고 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	갈산교(5GK063~5GK363)(하)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		3.6				
9-	-1.5		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 31 / / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6



타설일자 : 2013. 12. 31

타설위치 : 갈산고 TCL

56K063 ~ 56K363 (하)

시공사 :

감리원 :

2013 12 31 11 12 13 14 15 16



타설일자: 2013, 12, 31
타설위치: 갈산교 TCL
56K063 ~ 56K363 (하)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2등공3 48K021~48K241(64)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강현석 확 인 자 : 고[illegible] 감 리 원 : 권기정
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2 토공3(48k027~48k240)(하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8				9		
9-	-0.4						
11-	1.5						
13-	5.7		16.0				
15-	6.3		15.0				
17-	5.8		14.2				
19-	3.2		14.8				
21-	3.0		14.8				
23-	1.9		16.0				
1-	-1.5		16.3				
3-	-3.4		16.1				
5-	-3.9		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현식 Tested by	확 인 자 : 김경환 Checked by		감 리 원 : 조기26 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2 토공3(48K027~48K247)(하)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		18.0		O		
9-	-4.1		17.2				
11-	1.2		15.6				
13-	7.6		16.0				
15-	8.6		18.1				
17-	7.0		18.1				
19-	5.0		18.0				
21-	2.3		17.3				
23-	2.4		17.5				
1-	-1.0		18.0				
3-	-1.1		15.2				
5-	-2.9		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현규 확 인 자 : 감 리 원 : 고기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2 토공3 (48k027~48k244)(하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,6		15.8		9		
9-	-2,8		15.0				
11-	4,6		16.5				
13-	7,3		17.0				
15-	8,8		16.0				
17-	7,1		13.3				
19-	4,3		14.6				
21-	2,1		15.5				
23-	0,1		16.0				
1-	-1,8		15.8				
3-	-2,4		15.8				
5-	-3,3		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건설 확인자 : 감리원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2토공3(48K027~48K241)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		16.2		9		
9-	-2.2		16.8				
11-	3.5		18.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2 토공3(48K021~48K247)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		4.8				
9-	-2.6		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.17		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현식 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-2토공3(48K027~48K247)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		3.6				
9-	-2.6		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2013 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6



테스트일자: 2013. 12. 31


테스트위치: Z-2공구 B공구 TCL

4BK021 ~ 4BK247 (54)

시공사: 한양

감리단: 한국건

12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6



타설 일자: 2013.12.31

타설 위치: 2-2 공구 토공3 TCL
48k027 ~ 48k247 (하)

시공사: 2[illegible]

감리원: 김 기 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2012.12.21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-1광주광9 46K018~46K200 (상) 46K109~46K233 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-1 토공 9 (46K078~46K200) (상) (46K109~46K233) (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,9				0		
9-	-2,6						
11-	2,3						
13-	5,8		16.1				
15-	6,9		15.1				
17-	5,9		15.8				
19-	3,1		14.9				
21-	0,8		16.1				
23-	-0,9		11.6				
1-	-1,8		11.0				
3-	-3,6		16.8				
5-	-4,5		16.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-1 토공9 (46K098~46K200) (상) (46K109~46K233) (하)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		11.3		O		
9-	-3.8		11.9				
11-	2.8		18.9				
13-	8.1		18.0				
15-	8.2		11.8				
17-	6.8		11.9				
19-	3.8		16.2				
21-	-0.5		14.8				
23-	-0.7		15.1				
1-	3.4		14.8				
3-	0.5		14.1				
5-	-1.1		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 31
타설부위	2-1 토공 (L46K078~46K200) (상) (L46K109~46K233) (하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,7		11.0		O		
9-	-0,8		18.2				
11-	6.3		18.8				
13-	7,9		11.9				
15-	8,8		15.0				
17-	7,1		11.0				
19-	4,1		15.9				
21-	3,0		16.0				
23-	0,7		14.1				
1-	-0,2		14.5				
3-	-2,6		15.0				
5-	-4,0		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 31
타설부위	2-1공구 46K018~46K200 (상) 46K109~46K233 (하)	측 정 일	2014. 1. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,9		17.8		0		
9-	-2,4		18.1				
11-	5,5		18.9				
13-	8,2		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 31
타설부위	2-1공구 46K018~46K200 (상) 46K109~46K233 (하)	측 정 일	2014. 1. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		4.9				
9-	-3.4		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.1		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 최기준 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 31
타설부위	2-토공P (46K018~46K300(상) 46K109~46K238(하))	측 정 일	2014. 1. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		3.6				
9-	-2.4		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2013 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

타설일자: 2013. 12. 31

타설위치: 2-1공구들공 9 HSB.


L46K018~L46K200 (상)

L46K109~L46K233 (하)

시공사:

감리원:

12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6



타설일자 : 2013,12,31

타설위치 : 2-1 공구 토공9 HSB

46K078 ~ 46K200(상)

46K109 ~ 46K233(하)

시 공 사 : [illegible]

감 리 원 : [illegible]

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 30일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 40k813~40k941(상) 2-1공구 46k200~46k290(상) 46k233~46k321(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김범산 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토공3 (40K893 ~ 40K941) (상) 2-1 토공9 (46K200 ~ 46K290) (상) 토공9 (46K233 ~ 46K321) (하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,2				9		
9-	-6,2						
11-	-0,8						
13-	1,17		12.9				
15-	2,4		12.3				
17-	1,0		12.2				
19-	-0,3		13.2				
21-	-1,17		12.8				
23-	-2,9		15.0				
1-	-1,8		14.2				
3-	-1,7		13.1				
5-	-2,1		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병산 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토공3 (40k873~40k941) (상) 2-1 토공9 (46k200~46k290) (상) (46k233~46k321) (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 9		15.8		O		
9-	-2, 6		17.8				
11-	2, 3		18.9				
13-	5, 8		17.3				
15-	6, 9		16.9				
17-	5, 9		16.3				
19-	3, 1		16.1				
21-	0, 8		14.1				
23-	-0, 9		14.9				
1-	-1, 8		14.8				
3-	-3, 6		15.2				
5-	-4, 5		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병남 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토공3 (40K 813 ~40K941) (상) 2-1 토공9 (46K200 ~46K290) (상) (46K233 ~46K321) (하)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		16.2		9		
9-	-3.8		17.0				
11-	2.8		17.8				
13-	8.1		17.1				
15-	8.2		16.4				
17-	6.8		16.3				
19-	3.8		15.0				
21-	-0.5		14.2				
23-	-0.17		13.6				
1-	3.4		13.1				
3-	0.5		13.0				
5-	-1.1		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	115B	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토공3 (40k873 ~ 40k941) (상) 2-1 토공9 (46k200 ~ 46k290) (상) (46k233 ~ 46k321) (하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,7		15.2		O		
9-	-0,8		16.8				
11-	6,3		11.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토링3 (40k873 ~40k941) (상) 2-1 토링4 (46k200~46k291) (상) (46k233 ~46k321) (하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		4.1				
9-	-2.5		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.8		3.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병수 Tested by	확 인 자 : 최재락 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-1 토공3 (40K873~40K941) (상) 2-1 토공9 (46K200~46K291) (상) (46K233~46K321) (하)	측 정 일	2014, 12, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		3.6				
9-	-1.8		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

2013 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



타설일자: 2013. 12. 30

타설위치: HSB. Z-1층과, Z-2층의
40K 8기~40K 941(상)
46K 200~46K 290(상)
46K 233~46K 321(하)

시공사 =

감리사 =

12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

타설일자 : 2013, 12, 30
타설위치 : HSB 2-1 토공3, 2-1 토공9
40k 873 ~ 40k 941 (상)
46k 200 ~ 46k 290 (상)
46k 233 ~ 46k 321 (하)
시공사:
감리원

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장지대가 65K190~65K435(hL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강경석	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정리고가 (65K140~65K435)(하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,5				O		
9-	-5,2						
11-	-1,5						
13-	1,4						
15-	2,3		7.7				
17-	0,5		10.1				
19-	-1,6		9.2				
21-	-0,17		11.1				
23-	-0,5		11.4				
1-	-0,2		11.3				
3-	0,9		12,0				
5-	1,2		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 기흥건		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정거고가 (65k190 ~ 65k435) (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		13.1		O		
9-	2.4		16.1				
11-	3.6		18.1				
13-	5.5		19.0				
15-	5.6		17.0				
17-	4.8		18.1				
19-	2.9		18.0				
21-	1.8		18.0				
23-	1.6		18.1				
1-	0.7		18.0				
3-	1.1		17.5				
5-	-2.8		17.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김광현 Tested by		확 인 자 : 김광현 Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정리고가(65k190~65k435)(하)	측 정 일	2014. 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 9		17.2		O		
9-	-2, 9		20.3				
11-	4, 2		17.3				
13-	7, 7		16.7				
15-	8. 8		16.1				
17-	6, 6		16.4				
19-	4.0		16.3				
21-	2, 6		16.1				
23-	3, 2		15.9				
1-	1, 7		15.3				
3-	1, 6		14.8				
5-	0, 5		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정치고가(65K190~65K435)(하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,5		13.8		O		
9-	-0,8		13.8				
11-	6,4		15,2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정거고가 (65k190~65k435)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		4.1				
9-	2.1		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍대 Tested by		확 인 자 : 김홍근 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	정리고가 (65k190~65k435)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		3.6				
9-	-1.0		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김형권 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			


13 年 12 月 30 日 (Day)
12 月 31 日 (Day)
1 月 1 日 (Day)
1 月 2 日 (Day)
1 月 3 日 (Day)
1 月 4 日 (Day)
1 月 5 日 (Day)
50℃
100%
2013.12.25
65K190~65K435 (右)

2013 12 30 12 31 2014 1 1 2 1 3 1 4 1 5



파선 일자: 2013. 12. 30
파선 위치: 정리고가 TCL
65K190~65K435(하)
시공사: 고려개발
감리원: 건설기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	내부	점검기간	2013. 12. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 31K415~32K018		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널 (3K415~3K418	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8				0		
9-	6.6						
11-	7.7						
13-	8.4		17.3				
15-	8.8		17.3				
17-	9.0		17.5				
19-	8.5		18.1				
21-	7.9		18.5				
23-	7.0		18.0				
1-	6.8		17.5				
3-	6.7		17.5				
5-	5.4		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(31K415~32K018)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		18.2		O		
9-	5.1		18.8				
11-	4.9		19.0				
13-	4.8		19.2				
15-	5.1		18.5				
17-	5.4		18.9				
19-	5.6		18.2				
21-	5.5		18.0				
23-	11.5		11.1				
1-	5.8		18.0				
3-	5.0		18.8				
5-	3.5		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013.12.30
타설부위	계룡터널 (3)K415~32K018	측 정 일	2014.01.01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		11.9		O		
9-	4.8		17.9				
11-	5.0		19.0				
13-	5.1		19.3				
15-	5.3		18.3				
17-	5.2		18.5				
19-	5.5		18.0				
21-	5.1		16.7				
23-	4.8		16.6				
1-	3.9		16.3				
3-	3.8		17.1				
5-	3.0		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(3/4415~3244이8)	측 정 일	2014 , 12 , 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,1		11.9		9		
9-	3,5		18.3				
11-	4,8		19.7				
13-	5,0		19.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤세만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널 (3K415~3K018)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			1.5				
9-			1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-			6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡 터널(3K415~3K0I8)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			5.9				
9-			5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



타설일자: 2013. 12. 30

타설위치: 계풍레닉스 채움

3K 내5 ~ 32K 이18

시공사: 고려개발

감리: 전기공

2013 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



타설 일자: 2013. 12. 30
타설 위치: 계룡터널 래몸
31k415~32k018
시 공 사:
감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 32k 1755 ~ 33k 055 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 감기자 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 30
타설부위	계룡터널 32K155~32K085(상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0				9		
9-	10.1						
11-	10.2						
13-	10.2		11.9				
15-	10.3		11.1				
17-	10.4		11.0				
19-	10.1		16.9				
21-	10.0		16.9				
23-	10.1		18.0				
1-	9.9		11.9				
3-	10.0		11.6				
5-	10.1		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(321K755~331K055)(상)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		17.0		9		
9-	5.1		17.0				
11-	4.9		18.0				
13-	4.8		18.3				
15-	5.1		18.1				
17-	5.4		17.8				
19-	5.6		17.3				
21-	5.5		17.9				
23-	17.5		18.9				
1-	5.8		18.6				
3-	5.0		18.8				
5-	3.5		17.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(32k755~33k055)(상)	측 정 일	2014. 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,0		17.4		0		
9-	4,8		17.9				
11-	5,0		19.0				
13-	5,1		19.2				
15-	5,3		19.0				
17-	5,2		19.0				
19-	5,5		19.0				
21-	5,1		18.9				
23-	4,8		18.5				
1-	3,9		17.8				
3-	3,8		16.6				
5-	3,0		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(32K755~33K055)(상)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,1		16.3		O		
9-	3,5		17.2				
11-	4,8		18.2				
13-	5,0		18.2				
15-	7,8						
17-	10,1						
19-	8,5						
21-	6,1						
23-	5,8						
1-	3,9						
3-	3,5						
5-	3,4						
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(32K755~33K055)(상)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,8		7.5				
9-	4,8		7.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3,9		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	계룡터널(32K755~33K055)(상)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		6.6				
9-	5.0		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

타설일자: 2013. 12. 30

타설위치: 커뮤니티 TCL.
3층 1755 ~ 3층 0575 (상)

시공사: 고려개발

감리원: 홍길동

12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

타설일자: 2013. 12. 30

타설 위치: 계룡터널 TCL
32K 755 ~ 33K 055 (상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4trackg 10K448+110K413(하) 여량교		10K441 ~ 10K561 (상) 10K413 ~ 10K497 (하)

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : 김상철 Checked by	감 리 원 : 강기강 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-4 토공3 (1ok448~1ok493)(하) 어양고 (1ok441~1ok561)(상) (1ok473~1ok593)(하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,7				O		
9-	-2,8						
11-	0,8						
13-	3,0						
15-	2,3						
17-	1,9		9.4				
19-	-2,1		8.9				
21-	-2,9		9.1				
23-	-3,0		11.1				
1-	-1,1		11.3				
3-	0,0		12.0				
5-	0,4		13.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-4 토공3 (n0k448 ~ n0k493) (하) 어량교 (n0k441 ~ n0k561) (상) (n0k493 ~ n0k593) (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		14		0		
9-	3.0		15.5				
11-	5.6		20.0				
13-	6.8		21.8				
15-	7.8		21.1				
17-	7.0		20.8				
19-	2.2		19.7				
21-	1.4		19.8				
23-	0.7		19.3				
1-	-0.5		18.0				
3-	-2.2		18.2				
5-	-1.6		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 30
타설부위	2-4 토공3 (ㄱ0K448~ㄱ0K493)(우) 어랑교(ㄱ0K441~ㄱ0K461)(상) (ㄱ0K473~ㄱ0K493)(하)	측 정 일	2014. 01. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		17.6		0		
9-	-0.2		17.3				
11-	5.8		18.0				
13-	9.6		19.8				
15-	10.0		19.9				
17-	8.6		19.9				
19-	2.7		19.6				
21-	6.0		19.2				
23-	3.4		19.1				
1-	0.17		19.0				
3-	-0.1		18.0				
5-	-1.9		18.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-4 토릉3 (70K448~70K473) (하) 어량고 (70K441~70K541) (상) (70K473~70K493) (하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		16.8		O		
9-	0.8		17.8				
11-	5.5		18.2				
13-	9.6		18.2				
15-	10.0		18.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-4 토공3 (7ok448~7ok473)(하) 어량고 (7ok441~7ok561)(상) (7ok473~7ok493)(하)	측 정 일	2014, 01, 03


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		4.9				
9-	-2.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-4 토공3 (n0k448~n0k473)(하) 이랑고(n0k441~n0k561)(상) (n0k473~n0k593)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		2.8				
9-	-0.5		2.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

13 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



이강모

타설일자 : 2013년 12월 30일

타설위치 : 2-내용과 같음. 이강교.


NO4내용~NO4내3(하) NO4내4~NO461(상)

NO4내3~NO459(하)

시공사 : 고려개발

감리원 : 정재영

12 30　　12 31　　1 1　　1 2　　1 3　　1 4　　1 5



타설일자: 2013. 12. 30

타설위치: 2-4공구 토공3 어랑고

가OK448~가OK473(하) 가OK441~가OK561(상)

가OK473~가OK593(하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산교 56K363~56K633 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김광 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명)
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산교(56K363~56K633)(하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3				O		
9-	-5.0						
11-	-1.3						
13-	1.0						
15-	2.0		8.7				
17-	0.0		8.1				
19-	-1.3		10.2				
21-	-0.4		10.9				
23-	-0.3		10.8				
1-	0.0		12.2				
3-	0.9		13.4				
5-	1.5		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오병근 (Tested by) 확 인 자 : 김광호 (Checked by) 감 리 원 : 김기홍 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산교 L56K363~56K633(하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,8		14.0		0		
9-	2,6		14.2				
11-	3,8		16.1				
13-	5,7		15.0				
15-	5,9		13.9				
17-	5,0		15.6				
19-	2,6		15.5				
21-	1,5		14.0				
23-	1,4		14.1				
1-	1,0		14.0				
3-	1,5		12,2				
5-	-2,5		12,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산교 L56K363~56K633)(하)	측 정 일	2014, 01, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,5		14.0		O		
9-	-2,0		14.9				
11-	3,8		16.8				
13-	8,2		16.5				
15-	9,1		16.3				
17-	7,0		15.0				
19-	5,1		13.2				
21-	3,2		12.1				
23-	1,7		12.6				
1-	1,6		13.0				
3-	0,5		14.3				
5-	-0,5		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산교(56K363~56K633)(하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		14.0		O		
9-	-0.9		12.8				
11-	6.3		13.9				
13-	7.0		13.6				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 손○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산교(56k363~56k633)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		4.8				
9-	-3.0		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.0		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용배 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	갈산고(56K363~56K633)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		3.5				
9-	-2.0		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 30 12 31 1 1 2 3 4 5



타설일자 : 2013년 12월 30일
타설위치 : 갈산교 TCL
56K363 ~ 56K633 (좌)
시공사 : 고려개발
감리원 : 홍길동

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

2013 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



타설일자 : 2013, 12, 30

타설위치 : 갈산교 TCL
56K363 ~ 56K633 (하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 30
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2trip 3 48K211~48K491(좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 정현수 확 인 자 : 감 리 원 : 김기정
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 30

(48K247 ~ 48K497) (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,4				0		
9-	-4,6						
11-	-2,0						
13-	1,8		9.4				
15-	2,0		9.4				
17-	1,0		9.8				
19-	-0,9		10.5				
21-	-2,8		11.4				
23-	-3,3		12,2				
1-	-3,6		13.1				
3-	-2,0		14.1				
5-	-1,1		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현석 확 인 자 : 김광현 감 리 원 : 김동일 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3 (48K249~48K499)(하선)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,8		14.0		O		
9-	-0,4		15.0				
11-	1,5		14.9				
13-	5,7		15.0				
15-	6,3		15.1				
17-	5,8		15.2				
19-	3,2		15.3				
21-	3,0		15.2				
23-	1,9		15.2				
1-	-1,5		12.0				
3-	-3,4		8.3				
5-	-3,9		8.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이현석 Tested by	확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3	측 정 일	2014, 01, 01

(48K247~48K497)(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		8.1		O		
9-	-4.1		8.4				
11-	1.2		8.9				
13-	7.6		8.9				
15-	8.6		8.9				
17-	7.0		8.8				
19-	5.0		8.9				
21-	2.3		8.9				
23-	2.4		8.0				
1-	-1.0		8.1				
3-	-1.1		7.5				
5-	-2.9		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현석 Tested by	확 인 자 : 김명호 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3 (48K247 ~48K497) (하)	측 정 일	2014,01,02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		6.2		O		
9-	-2.8		6.2				
11-	4.6		7.5				
13-	7.3		7.1				
15-	8.8		7.8				
17-	7.1						
19-	4.3						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현식 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3 (48K247~48K497)(하)	측 정 일	2014, 01, 03


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		4.9				
9-	-2.1		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 30
타설부위	2-2공구 토공3 (48K240~48K497)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		2.8				
9-	0.5		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 30 12 31 2014年 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



태성일자: 2013. 12. 30

태성위치: 2-2공구 홍3 TCL
48K241 ~ 48K449 (하)

시공사: 홍3공구

감리원: 홍3공구

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 30 12 31 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5



타설일자 : 2013. 12. 30

타설위치 : 2-2공구 토공3 TCL

48k247 ~ 48k497(하)

시공사 : 롯데건설

감리원 : 조기준

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 29일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM.	점검기간	2013. 12. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	지장교사 58K659 ~ 60K169 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍원기 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	지장물 58K 659a 60K 169 (Up)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	-1.1		13.0				
15-	-0.9		13.9				
17-	-1.3		14.1				
19-	-3.1		15.0				
21-	-6.0		15.0				
23-	-1.2		14.9				
1-	-5.9		15.0				
3-	-5.4		15.2				
5-	-5.3		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CA14	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	자이리가. 58K669~60K769 (상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		16.2				
9-	-3.9		17.2				
11-	-0.1		18.0				
13-	1.4		18.9				
15-	1.9		18.5				
17-	0.0		19.0				
19-	-1.2		19.0				
21-	-3.2		19.1				
23-	-3.2		19.2				
1-	-2.4		19.2				
3-	-1.6		19.7				
5-	-0.9		19.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황원기 (서명) Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	지지라고. 58K659~60K769 (상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		18.8				
9-	-0.4		18.2				
11-	1.5		18.8				
13-	5.7		18.9				
15-	6.6		18.9				
17-	4.3		19.0				
19-	3.3		18.9				
21-	1.9		18.2				
23-	0.1		17.1				
1-	-1.0		17.2				
3-	-1.1		16.6				
5-	-2.9		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	가지교 58K659a60K769(상)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		16.8				
9-	-2.8		16.2				
11-	4.6		16.8				
13-	1.3.		16.4.				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	지하가. 58K655~60K176 (상)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		6.0				
9-	-2.2		7.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		5.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최기태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM.	타 설 일	2013. 12. 29
타설부위	자기이가. 58K659~60K769(상)	측 정 일	2014. 1. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		5.5				
9-	-2.6		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 29 12 30 12 31 2014 1 1 1 2 1 3 1 4

태국입자: 2013. 12. 29

태국의사: 정지교가 CAM.
58K65P~60K76P(상)

시공사: 신우건

감리소: 금강

17 12 29 12 30 12 31 2014. 1 1 1 2 1 3 1 4

태풍일자 : 2013. 12. 29 ☆

태풍특징 : 저기압과 CAM

중심 65P ~ 60K 165P (예보)

시정사 :

감리단 :

한중콘크리트
점검표

2013년 12월 28일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대 64K895~65K190(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	정거장 64K895~65K180(64)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4				O		
9-	-3,17						
11-	-2,4						
13-	-0,4						
15-	0,5						
17-	-1,5		6,0				
19-	-3,4		5,8				
21-	-4,17		6,5				
23-	-5,1		6,0				
1-	-7,1		7,0				
3-	-7,17		8,0				
5-	-8,2		9,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	정지마 64K895~65K190(6L)	측 정 일	2013.12.29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.7		10.5		O		
9-	-6.1		11.2				
11-	-2.9		13.0				
13-	-0.5		13.7				
15-	-1.0		13.5				
17-	-1.5		11.8				
19-	-4.3		12.2				
21-	-5.0		12.5				
23-	-17.2		12.0				
1-	-5.9		12.5				
3-	-5.5		10.1				
5-	-6.1		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기흥건 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	제1마 64K895~65K180(L)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,5		10,5		O		
9-	-5,2		12,0				
11-	-1,5		15,5				
13-	1,4		15,0				
15-	2,3		14,0				
17-	0,5		13,9				
19-	-1,6		13,1				
21-	-0,17		12,5				
23-	-0,5		13,5				
1-	-0,2		12,8				
3-	0,9		12,17				
5-	1,2		10,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경진 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	64K895~65K190(좌)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		9.2		0		
9-	2.4		10.5				
11-	3.6		12.4				
13-	5.5		11.7				
15-	5.6		10.9				
17-	4.8		10.0				
19-	2.9		9.1				
21-	1.8		9.3				
23-	1.6		9.8				
1-	0.7		9.1				
3-	1.1		7.8				
5-	-2.8						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	정시마 64K895∧65K190 (남)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		6.4				
9-	-2.9		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.5		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	지하가 64K895~65K190(좌)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		4.6				
9-	-0.8		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가플러스 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 1



태풍일자: 2013. 12. 28

태풍위치: 자외고가 TCL
64K895~65K190(좌)

시공사:

감리단:

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



타설일자 : 2013. 12. 28

타설위치 : 정지고가 TCL

64K 895 ~ 65K 190(좌)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TL	점검기간	2012.12.28.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 33K055~33K525 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	계룡터널 33K055~33K529(좌)	측정 일	2013.12.28.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	6.9		10.0				
15-	7.3		13.0				
17-	7.0		12.3				
19-	6.6		14.1				
21-	6.4		15.5				
23-	6.0		16.9				
1-	5.6		15.4				
3-	5.5		15.2				
5-	5.1		15.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계룡터널 33K045~33K525(상)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		16.8		O		
9-	6.6		16.8				
11-	7.7		17.3				
13-	8.4		17.2				
15-	8.8		16.6				
17-	9.0		17.2				
19-	8.5		18.1				
21-	7.9		19.2				
23-	7.0		19.9				
1-	6.8		19.4				
3-	6.7		18.6				
5-	5.4		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계룡터널 33k055~33k525(상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		17.4		0		
9-	5.1		16.9				
11-	4.9		16.1				
13-	4.8		14.5				
15-	5.1		15.7				
17-	5.4		16.1				
19-	5.6		16.4				
21-	5.5		17.6				
23-	5.3		17.8				
1-	5.2		16.0				
3-	4.8		15.5				
5-	4.8		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	계룡터널 33K055~33K525(상)	측 정 일	2013.12.31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		15.2		0		
9-	5.3		16.5				
11-	4.9		18.0				
13-	4.8		18.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계룡리크 3K056~3K525(상)	측 정 일	2014. 1. 1


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		4.7				
9-	5.1		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.8		3.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	거풍터널 33k055~33k525(상)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		7.6				
9-	7.5		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태전일자: 2013. 12. 28
태전위치: 케폴리움 TCL
33K055~33K525 (상)
시공사:
감리단:

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태설일자 = 2013. 12. 28

태설위치 = 거문리북 TCL
33K055 ~ 33K525 (상)

시공사 = 한라

감리단 = 건기개

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차량.	점검기간	2013. 12. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널. 30K 915M 31K 415		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계량레벨 30K915~31K415	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5				0		
9-	7.8						
11-	6.4		7.8				
13-	6.9		10.5				
15-	11.3		13.2				
17-	11.0		13.7				
19-	6.6		13.2				
21-	6.4		13.8				
23-	6.0		16.0				
1-	5.6		17.0				
3-	5.5		14.8				
5-	5.1		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계룡터널 30K915~31K115	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		15.2		O		
9-	6.1		16.3				
11-	7.7		17.1				
13-	8.4		17.0				
15-	8.8		17.1				
17-	9.0		17.0				
19-	8.5		17.3				
21-	7.9		18.2				
23-	7.0		18.9				
1-	6.8		18.4				
3-	6.7		17.3				
5-	5.4		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	거통터널 30k915~31k415	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		14.8		O		
9-	6.6		15.2				
11-	7.7		15.4				
13-	8.4		14.6				
15-	8.8		15.2				
17-	9.0		14.9				
19-	8.5		15.3				
21-	7.9		16.9				
23-	7.0		17.8				
1-	6.8		15.9				
3-	6.7		15.0				
5-	5.4		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013.12.28
타설부위	계룡터널 30k915~31k415	측 정 일	2013.12.31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		13.1		O		
9-	5.1		14.9				
11-	6.9		15.0				
13-	6.8		15.5				
15-	5.1						
17-	5.4						
19-	5.6						
21-	5.5						
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지 계기동터널	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	30K915~31K415	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		5.0				
9-	5.4		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.5		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	날개옹	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	계동터널 30k915~31k415	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		3.6				
9-	5.3		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



타설일자 : 2013. 12. 28

타설위치 : 계풍터널 (채움)

30k915 ~ 31k415

시공사 : 고려개발

감리단 : 경남기술

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태설일자 : 2013. 12. 28

태설의심 : 계룡리넥 (채움)

30K 915 ~ 31K 415

시공사 : 고려개발

감리단 : 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2호봉4 50K371~50K656 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	2-2공구 50k371~50k656(상)	측 정 일	2013.12.28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4				O		
9-	-3,1						
11-	-2,3		11,5				
13-	-0,1		9,5				
15-	0,5		6,5				
17-	-0,8		7,0				
19-	-2,2		6,5				
21-	-4,0		6,8				
23-	-5,7		7,8				
1-	-17,0		8,6				
3-	-7,2		9,2				
5-	-8,0		10,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2 공구 4 50K311 ~ 50K656 (상)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,5		11,5		0		
9-	-6,5		13,5				
11-	-1,0		15,1				
13-	-0,5		17,6				
15-	-1,5		14.0				
17-	-3,2		13,5				
19-	-6,2		13.0				
21-	-17,0		12,5				
23-	-5,1		12,5				
1-	-5,0		12,5				
3-	-4,8		12,5				
5-	-4,5		13,0				
비 고							
확 인	시 험 자 Tested by 양영국		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	50K311~50K656 (좌) 2-2 ~~좌~~ 4	측 정 일	2013.12.30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,0		13,5		O		
9-	-4,7		15,1				
11-	-2,0		17,5				
13-	1,8		17,5				
15-	2,0		15,5				
17-	2,2		13,0				
19-	0,5		13,5				
21-	-1,8		14,9				
23-	-0,7		12,7				
1-	-0,5		11,5				
3-	-0,2		11,0				
5-	0,9		12,4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2 터널 4 50K311~50K656 (상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		13.5		0		
9-	1.6		13.5				
11-	2.4		15.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김홍수 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2 터널 L 50K311~50K656 (상)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		9.1				
9-	-0.8		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2공구 50K311~50K656 (상)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		4.9				
9-	-4.3		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 28 12 29 12 30 12 31 새벽 1 1 2 1 2

2-2 도공 4



타설일자 : 2013. 12. 28


타설위치 : 2-2공구 출입구 T단

50K371 ~ 50K656 (상)

시공사 : 고려개발

감리요 : 한국감

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태교일자 : 2013. 12. 28

태교시간 : 2-2분 30초 TCL

50K 3시 ~ 50K 6분 (1.4)

시술사 : 김은정

감리원 : 김나경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 4NK836+417K882(하) 서편교 4NK882~4NK991(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2-2 4NK836~4NK882(좌) 서편교 4NK882~4NK997(좌)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,6				O		
9-	-3,2						
11-	-2,3						
13-	-0,3						
15-	0,5						
17-	-0,9						
19-	-2,4		17,0				
21-	-4,2		11,6				
23-	-5,9		11,6				
1-	-6,8		11,5				
3-	-17,5		8,2				
5-	-8,1		9,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	2-2-2 UNK836~UNK882(좌) 서편교 UNK882~UNK899(좌)	측 정 일	2013.12.29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,17		10,2		9		
9-	-6,9		11,3				
11-	-2,9		11,5				
13-	-1,1		14,1				
15-	-0,9		14,4				
17-	-1,3		14,2				
19-	-3,17		13,9				
21-	-6,0		14,6				
23-	-17,2		15,4				
1-	-5,9		14,3				
3-	-5,4		15,2				
5-	-5,17		16,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현규 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.28
타설부위	2-2-5 4NK836~4NK882(상) 처짐교 4NK882~4NK991(하)	측 정 일	2013.12.30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		16.5		0		
9-	-4.6		17.7				
11-	-2.0		18.2				
13-	1.8		17.2				
15-	2.3		17.9				
17-	0.5		17.8				
19-	-1.6		16.8				
21-	-0.7		16.5				
23-	-0.5		17.6				
1-	-0.2		17.9				
3-	0.9		14.2				
5-	1.2		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 (Tested by) 확 인 자 : 김광식 (Checked by) 감 리 원 : 조현우 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	고가교 LINK 836~LINK 882(상) 지하교 LINK 882~LINK 997(상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		16.2		O		
9-	2.4		17.0				
11-	3.6		18.0				
13-	5.5		18.0				
15-	5.6		16.8				
17-	4.8						
19-	2.9						
21-	1.8						
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2-2 4NK836~4NK882 (상) 서편교 4NK882~4NK990 (상)	측 정 일	2014. 1. 1


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		10.9				
9-	-0.8		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.8		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 김동욱 감 리 원 : 김동욱 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-2-2 LINK836~LINK882(BL) 서편교 LINK882~LINK991(BL)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		5.0				
9-	-4.3		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원식 확 인 자 : 김용환 감 리 원 : 김용환 Tested by Checked by Supervised						

2013 12 28 29 30 31 1 1 2 3




태풍일자: 2013. 12. 28
2-2등2
태풍위치: 서편리 TC
4기K836 ~ 4기K882 (동)
4기K882 ~ 4기K981 (동)

시공사: 강남건
감리자: 김태강

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태풍일자: 2013. 12. 28

태풍위치: Z-2골공Z, 서편과 TL

4NK836~4NK882 (하)

4NK882~4NK991 (하)

시공사 [illegible]

감리단 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013.12.28.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공 9K845+944~9K874+944(상) 45K900~45K943(하) 40K900~40K986(옹)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-1공구 토공 9.7 45K880m~45K912 (상) 45K905~45K943(하) 40K911~40K986(상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0				9		
9-	-4.17						
11-	-3.5						
13-	-1.4		8.1				
15-	-0.1		10.8				
17-	-2.2		10.1				
19-	-3.9		9.8				
21-	-4.1		11.8				
23-	-5.1		10.8				
1-	-6.4		10.9				
3-	-17.2		10.2				
5-	-9.4		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 대 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-1공구 등용우.가 45K814~45K912 (상) 45K905~45K943 (하) 40K941~40K986 (1상)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12.3		10.8		O		
9-	-11.4		13.4				
11-	-3.3		15.0				
13-	-2.1		15.2				
15-	-1.5		16.1				
17-	-2.17		14.1				
19-	-5.6		14.8				
21-	-9.0		13.0				
23-	-10.7		12.6				
1-	-9.4		13.4				
3-	-6.4		13.8				
5-	-5.8		11.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기/24 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	고내공구 등상 P.7 4+5K814~4+5K912 (상) 4+5K905~4+5K941(하) 4+0K941~4+0K986(상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		12.4		9		
9-	-4.6		13.5				
11-	-1.1		16.3				
13-	0.17		16.8				
15-	0.4		16				
17-	-0.2		14.0				
19-	-0.2		13.0				
21-	-2.2		13.3				
23-	-4.17		14.0				
1-	-5.0		12.8				
3-	-2.9		10.2				
5-	-1.9		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기/대보 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	교1공구공통 9.11 45K814~45K912 (상) 45K905~45K911(하) 40K911~40K986(상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		9.3		O		
9-	-1.9		11.4				
11-	3.6		13.6				
13-	4.17		13.5				
15-	5.2						
17-	5.1						
19-	4.4						
21-	-0.9						
23-	-2.6						
1-	-4.2						
3-	-5.2						
5-	-5.17						
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 대리 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-1공구 토공우측 45K811~45K912 (상) 45K905~45K943(하) 40K911~40K986(상)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.2		4.8				
9-	-3.6		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.5		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-1BT. 교량 9.7 45k 874 ~ 45k 912 (상) 45k 905 ~ 45k 943 (하) 40k 941 ~ 40k 986 (상)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		3.7				
9-	-2.6		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 →



타설일자 : 2013. 12. 28

타설위치 : 2-1공구 B1층 옥외 HSB


45K874 ~ 45K912(상) 40K941 ~ 40K986(하)

45K905 ~ 45K944(하)

시공사 :

감리단 :

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태풍일자: 2013. 12. 28

태풍영향: 2-1등급풍 및 HS3

45K814 ~ 45K912 (상·하선)

시공사: 2공구

감리원: 김 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013.12.28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공 우 16k883~16k895(상) 16k915~16k927 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김○○ 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 김○○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-4공구 터널9(16K883~16K893(상), 16K915~16K921(하))	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9				O		
9-	1.8						
11-	3.0						
13-	5.3		8.0				
15-	4.3		8.7				
17-	2.8		8.1				
19-	2.8		8.0				
21-	1.6		8.6				
23-	0.7		9.2				
1-	-0.2		9.8				
3-	-1.0		8.7				
5-	-1.0		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병당 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-4공구함양 16K883~16K895, 16K915~16K921	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		11.6		0		
9-	-2.0		12.8				
11-	-0.6		13.1				
13-	1.4		13.1				
15-	1.5		13.0				
17-	0.3		11.8				
19-	-1.1		12.1				
21-	-4.0		12.4				
23-	-3.8		12.8				
1-	-4.2		9.9				
3-	-7.0		11.5				
5-	-7.8		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병용 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-4공구공구 9 16K883~16K895.(상) 16K915~16K921(하)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.17		12.6		O		
9-	-4.2		14.5				
11-	-6.2		16.2				
13-	-0.4		16.1				
15-	1.4		14.9				
17-	0.0		14.2				
19-	-2.6		13.4				
21-	-4.2		12.8				
23-	-5.2		12.3				
1-	-4.2		11.8				
3-	-4.1		11.9				
5-	-4.0		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28.
타설부위	2-4공구 토공 9 16K883~16K895(상) 16K915~16K947(하)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.17		14.6		O		
9-	-2.8		16.2				
11-	0.8		16.0				
13-	3.0						
15-	2.3						
17-	1.9						
19-	-2.1						
21-	-2.9						
23-	-3.0						
1-	-1.1						
3-	0.0						
5-	0.4						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범산 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-4공구 HSB 16K883~16K895 (상) 16K915~16K901 (하)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		4.8				
9-	3.0		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 28
타설부위	2-4공구 ~~2B~~ 9 96K883~96K895(상) 96K915~96K931(하)	측 정 일	2014. 1. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		3.1				
9-	-0.2		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



타설일자: 2013.12.28


타설위치: 2-4공구 들공 P HSB.

106K883~106K894(상) 106K915~106K926(하)

시공사: 고려개발

감리도: 코나건

2013 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2 1 3



태설일자 : 2013. 12. 28

태설위치 : 2-4공구 교량 9 HSB

45K805 ~ 45K943 (하)

시공사 : 포스코

감리원 : 권 기 정

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 27일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공4 50K656~50K986 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 터널 4 50K656~50K986 (상)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,2				0		
9-	0,4						
11-	2,2						
13-	4,1						
15-	3,8		9,5				
17-	1,8		9,0				
19-	1,1		6,0				
21-	0,2		6,0				
23-	-1,0		5,5				
1-	-2,2		5,3				
3-	-1,7		5,1				
5-	-1,8		5,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 방영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2 공구 50k656 ~ 50k986 (상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		5,5		9		
9-	-3,1		6,0				
11-	-2,5		11,0				
13-	-0,1		12,1				
15-	0,5		12,5				
17-	-0,8		11,8				
19-	-2,2		11,6				
21-	-4,0		10,2				
23-	-5,7		9,5				
1-	-7,0		9,5				
3-	-7,2		9,3				
5-	-8,0		9,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최영규 Tested by		확 인 자 : 김종철 Checked by		감 리 원 : 구본기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2공구 50K656~50K986 (상)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,5		9,9		9		
9-	-6,5		10,0				
11-	-1,0		10,0				
13-	-0,5		9,9				
15-	-1,5		8,8				
17-	-3,2		11,2				
19-	-6,2		8,2				
21-	-11,0		9,0				
23-	-5,1		10,5				
1-	-5,0		9,5				
3-	-4,8		11,5				
5-	-4,5		12,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 토공4 50K656~50K986(상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		13.0		0		
9-	-4.1		13.0				
11-	-2.0		13.5				
13-	1.8		13.1				
15-	2.0		12.1				
17-	2.2		10.1				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 박영규 Tested by		확 인 자 : 김태호 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2공구 토공4 50K656~50K986(상)	측 정 일	2013. 12. 31


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		7.5				
9-	-0.4		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2공구 50K656~50K986(양방)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		4.2				
9-	-4.1		3.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 14년 1 / 1 / 2



테스트일자: 2013. 12. 27


테스트위치: TCL Z-공주출입구

50K656 ~ 50K986 (양)

시공사: 고려개발

감리단: 한국건설

12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2



타설 일자 : 2013, 12, 27

타설 위치 : TCL 2-2공구 표층4

50K656 ~ 50K986 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2012. 12. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2등2 4NK486 ~ 4NK836 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		9		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		9		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		9		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	9		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		9		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		9		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		9		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	9		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	9		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		9		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	9		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	9		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	9		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	9		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2터광2 4N K486~4N K836(상)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3				9		
9-	0,5						
11-	2,3						
13-	4,3						
15-	3,17						
17-	1,17						
19-	1,2						
21-	0,2		6.0				
23-	-1,1		7,2				
1-	-2,3		8,5				
3-	-1,8		9,0				
5-	-1,9		9,17				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2 공구 2 40K486~40K836 (상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,6		9,0		0		
9-	-3,2		5,9				
11-	-2,3		11,5				
13-	-0,3		13,8				
15-	0,5		13,0				
17-	-0,9		11,5				
19-	-2,4		10,0				
21-	-4,2		9,2				
23-	-5,9		8,2				
1-	-6,8		9,2				
3-	-7,5		9,7				
5-	-8,1		10,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2공구 4NK486~4NK836 (내)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.17		10.2		9		
9-	-6.9		10.5				
11-	-2.9		14.5				
13-	-1.1		17.2				
15-	-0.9		15.2				
17-	-1.3		12.0				
19-	-3.17		10.0				
21-	-6.6		9.0				
23-	-7.2		7.5				
1-	-5.9		7.7				
3-	-5.4		8.6				
5-	-5.17		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-2 현장 4NK486~4NK836 (1열)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		8.9		O		
9-	-4.6		8.8				
11-	-2.0		10.5				
13-	1.8		12.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2할2 4NK486~4NK836(좌)	측 정 일	2013. 12. 31


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		6.8				
9-	-0.4		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 Tested by		확 인 자 : 김동규 Checked by		감 리 원 : 김희준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2출공2 40K486~40K836(상)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4		3.8				
9-	-4.1		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용태 Tested by	확 인 자 : 조[illegible] Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

12 27 12 28 12 29 12 30



2-2공구 토공내간

태설일자 : 2013. 12. 27

태설위치 : 2-2공구 출입로 TCL


내K486 ~ 내K836 (양)

시공사 : 고려개발

감리단 : 한국감리

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 29 12 28 12 24 12 30 12 31 1 1 1 2



타설일자: 2013.12.27

타설위치: 2-2공구토공2 TCL
47k486~47k836(상)

시공사: 2공구

감리원: 고기강

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 64K630~64K895 (6L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강홍원	확 인 자 : Checked by 고상규	감 리 원 : Supervised 김태경

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	정지교가 64K630~64K895(좌)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3				O		
9-	0.0						
11-	2.7						
13-	4.3						
15-	4.1		6.0				
17-	0.6		5.2				
19-	0.6		5.2				
21-	-0.4		7.2				
23-	-1.7		8.7				
1-	-2.4		9.3				
3-	-2.5		10.2				
5-	-2.5		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	정거장 64K630~64K895(BL)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		11,0		○		
9-	-3,17		14,0				
11-	-2,4		16,1				
13-	-0,4		13,2				
15-	0,5		10,0				
17-	-1,5		12,2				
19-	-3,4		12,0				
21-	-4,17		12,5				
23-	-5,1		12,9				
1-	-7,1		11,1				
3-	-7,17		13,5				
5-	-8,2		13,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	장지교가 6K630~6K680구간(하)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,17		15,0		9		
9-	-6,1		20,2				
11-	-2,9		20,0				
13-	-0,5		13,8				
15-	-1,0		11,5				
17-	-1,5		10,0				
19-	-4,3		11,0				
21-	-5,0		11,3				
23-	-7,2		11,2				
1-	-5,9		11,0				
3-	-5,5		11,1				
5-	-6,1		10,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	개리가 64K630~64K895(84)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7		10		0		
9-	-5.2		10				
11-	-1.5		14.0				
13-	1.4		11.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	정리대 64K620~64K895 (BL)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		6.8				
9-	2.4		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.8		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 구기정 Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	지하가 64k630~64k845(8L)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		3.8				
9-	-2.9		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


13 年 12 月 27 日 (Day)
12 月 28 日 (Day)
12 月 29 日 (Day)
12 月 30 日 (Day)
12 月 31 日 (Day)
1 月 1 日 (Day)
1 月 2 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
エンジン始動 2012年12月27日
エンジン停止 TCL 不具合
64K630～64K895 (8H)
メンテナンス
30万km

13 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 14이 1 1 2



타설일자: 2013.12.27
타설위치: TCL 정리고가
64K630~64K895(하)
시공자: 조광건설
감리원: 조기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 8.9 45K611~45K661(상) 45K648~45K692(하) 45K760~45K814(상) 45K791~45K905(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-1들용접 45K611~45K661(상) 45K648~45K682(하) 45K760~45K814(상) 45K791~45K845(하)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,8				0		
9-	-0,2						
11-	3,1						
13-	4,4		13,8				
15-	2,4		14,5				
17-	1,2		15,8				
19-	0,5		14,2				
21-	-0,5		14,5				
23-	-1,3		14,5				
1-	-2,9		12,8				
3-	-3,2		13,1				
5-	-3,3		14,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-1호용 B.9 4L5K611~4L5K661(상) 4L5K648~4L5K694(하) 4L5K760~4L5K814(상) 4L5K791~4L5K905(하)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		11.2		O		
9-	-4.1		18.1				
11-	-3.5		18.3				
13-	-1.4		19.0				
15-	-0.1		18.5				
17-	-2.2		16.0				
19-	-3.9		15.2				
21-	-4.1		14.2				
23-	-5.1		14.5				
1-	-6.4		15.5				
3-	-7.2		15.8				
5-	-9.4		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-1공구 8.9 4K611~4K661(상) 4K618~4K668(하) 4K1160~4K1214(상) 4K1191~4K1205(하)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12,3		16,2		O		
9-	-7,4		16,8				
11-	-3,3		17,3				
13-	-2,1		16,0				
15-	-1,5		15,5				
17-	-2,7		14,3				
19-	-5,6		12,5				
21-	-9,0		11,0				
23-	-10,7		13,3				
1-	-9,4		14,5				
3-	-6,4		15,2				
5-	-5,8		14,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-1토공 8.9 4SK661~4SK661(상) 4SK648~4SK681(하) 4SK760~4SK811(상) 4SK791~4SK905(하)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		13.5		0		
9-	-4.6		12.2				
11-	-1.1		11.3				
13-	0.7						
15-	0.4						
17-	-0.2						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-1공용.9 45K611~45K661(상) 45K648~45K692(하) 45K760~45K811(상) 45K791~45K805(하)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		0.7				
9-	-1.9		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.17		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	2-1 trough 8.9 4SK611~4SK661(상) 4SK648~4SK691(하) 4SK760~4SK814(상) 4SK791~4SK805(하)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.2		3.7				
9-	-3.1		2.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2013 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 2



태풍일자 : 2013. 12. 27
태풍위치 : HSB 2-1층용 8
2-1층용 9
45K617 ~ 45K661 (남) 45K648 ~ 45K692 (여)
45K716 ~ 45K814 (남) 45K791 ~ 45K890 (여)
OK000 ~ OK000 (상, 하지)
시공사 :
감리단 :

12 27　　12 28　　12 29　　12 30　　12 31　　1 1　　1 2



타설일자: 2013. 12. 27
타설위치: HSB 2-1토공B
2-1토공C
45K617~29K915(상)
45K648~9K012(하)

시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 33K525~33K805(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계곡터널 3K405~3K805(남)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.17				O		
9-	6.2						
11-	6.6						
13-	11.9		13.5				
15-	8.2		12.3				
17-	8.0		12.5				
19-	11.5		13.1				
21-	11.2		13.3				
23-	11.0		13.0				
1-	6.17		13.0				
3-	6.3		12.8				
5-	5.9		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계룡터널 깨나다-깨K805(상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		13.1		O		
9-	5.8		14.0				
11-	6.4		14.4				
13-	6.9		13.5				
15-	7.3		13.8				
17-	7.0		13.5				
19-	6.6		12.9				
21-	6.4		13.8				
23-	6.0		13.5				
1-	5.6		13.2				
3-	5.5		13.1				
5-	5.1		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태수 Tested by		확 인 자 : 고재성 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	계룡터널 33K525~33K805(상)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		12.1		O		
9-	6.6		11.9				
11-	7.7		11.9				
13-	8.4		11.2				
15-	8.8		11.5				
17-	9.0		11.0				
19-	8.5		10.7				
21-	7.9		10.3				
23-	7.0		10.2				
1-	6.8		10.7				
3-	6.7		10.7				
5-	5.4		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강민수 Tested by		확 인 자 : 김성수 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계풍터널 33k525~33k805(상)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		12.0		○		
9-	5.1		12.5				
11-	4.9		12.8				
13-	4.8						
15-	5.1						
17-	5.4						
19-	5.6						
21-	5.5						
23-	5.3						
1-	5.2						
3-	4.8						
5-	4.8						
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	계풍터널 33K525~33K805(상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5,5		11,5				
9-	5,3		11,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4,8		11,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	계룡터널 3공구 3BK 80~(상)	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,3		10,8				
9-	5,17		8,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태 / 확 인 자 : / 감 리 원 :						
	Tested by		Checked by		Supervised		

12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013. 12. 27

타설위치: TCL 제1통터널

33k525~33k805 (상)

시공사: 라온건

감리원: 권기정

2013 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1 1 2

태질일자 : 2013. 12. 27

태질위치 : TCL 계룡리틀.

33K 525 ~ 33K 805 (상)

사공사 : [illegible]

감독관 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차량기지	점검기간	2013.12.27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널 30k415~30k915		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 감독관 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2013, 12, 17
타설부위	계룡터널 3아415~3아915	측 정 일	2013, 12, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.7						
9-	6.2						
11-	6.6		8.8				
13-	7.9		8.2				
15-	8.2		8.3				
17-	8.0		8.0				
19-	7.5		8.0				
21-	7.2		6.5				
23-	7.0		6.5				
1-	6.7		6.5				
3-	6.3		6.0				
5-	5.9		5.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	3A공	타 설 일	2013, 12, 27
타설부위	계룡터널 3아4I5-3아9I5	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		5.5				
9-	5.8		6.7				
11-	6.4		7.9				
13-	6.9		8.1				
15-	7.3		8.1				
17-	7.0		8.0				
19-	6.6		7.2				
21-	6.4		6.5				
23-	6.0		6.7				
1-	5.6		6.1				
3-	5.5		8.4				
5-	5.1		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김OO Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2013. 12. 20
타설부위	제물천교 30K415~30K915	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		8.1		O		
9-	6.6		8.3				
11-	7.7		8.5				
13-	8.4		9.2				
15-	8.8		10.5				
17-	9.0		10.0				
19-	8.5		9.8				
21-	7.4		9.0				
23-	7.0		10.1				
1-	6.8		10.5				
3-	6.7		10.0				
5-	5.4		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	궤도정비고 30K415~30K915	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		9.3		O		
9-	5.1		10.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	계룡터널 30K415~30K915	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		7.8				
9-	5.3		6.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.8		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움.	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	계룡테넌 30K415~30K915	측 정 일	2014. 1. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.7		5.0				
9-	5.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013年 12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
12月 30日 (Day)
12月 31日 (Day)
1月 1日 (Day)
1月 2日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

12 24 28 29 30 31 1 1 2

타설일자: 2013.12.21
타설위치: 대곡 계룡터널
30k415 ~ 30k915
시공사: 고려개발
감리원 [illegible]

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 26일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (33k805 ~ 34k129) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 원예만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡터널(334805~344144)(상)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	10.8		12.3				
15-	11.0		12.8				
17-	10.2		12.8				
19-	10.0		13.0				
21-	9.8		13.5				
23-	9.0		13.5				
1-	8.1		13.0				
3-	7.8		11.5				
5-	6.2		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013,12,26
타설부위	계룡터널 까8마3441<129(상)	측 정 일	2013,12,27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.7		13,2		O		
9-	6.2		16,0				
11-	6.6		16,9				
13-	7.9		18,1				
15-	8.2		17,0				
17-	8.0		14,9				
19-	7.5		11,5				
21-	7.2		11,9				
23-	7.0		13.5				
1-	6.7		13,8				
3-	6.3		13,0				
5-	5.9		13,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡 터널 까치안~개사리(1공구)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		12.0		O		
9-	5.8		14.8				
11-	6.4		18.0				
13-	6.9		17.2				
15-	7.3		17.0				
17-	7.0		17.0				
19-	6.6		14.5				
21-	6.4		12.2				
23-	6.0		9.9				
1-	5.6		11.0				
3-	5.5		11.7				
5-	5.1		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡터널 3공구 4지간(상)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		14.8		0		
9-	6.6		15.1				
11-	7.7		16.4				
13-	8.4		16.3				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡터널 3개K805~3개K729(상)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.1		13.8				
9-	7.6		12.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.1		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡 터널 3차K805~3차K829(상)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		11,8				
9-	6.4		11,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타겟일자: 2013.12.26


타겟위치: 게임러너. TCL

33K805~34K189 (상)

사용사:

감리원:

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자: 2013. 12. 26

타설위치: 제롱터널 TCL
33k 805 ~ 34k 129 (상)

시공사: 롯데건설

감리원: 김태경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공7 (45K250 ~ 45K291) (상선) HBK28I ~ HBK32I (L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2013,12,26
타설부위	2-1공구 토량17 (45K250~45K241)(상) (45K281~45K322(하))	측 정 일	2013,12,26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	5.6		8.5				
17-	3.9		8.2				
19-	-0.2		8.0				
21-	-2.7		9.0				
23-	-3.9		9.3				
1-	-4.2		10.2				
3-	-4.9		10.1				
5-	-5.9		10.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공 ~~45K350~ 45K281 (4L)~~ 45K281 ~ 45K322 (6L)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		11, 9		O		
9-	-4.4		12, 17				
11-	-0.1		14, 2				
13-	4, 2		13, 5				
15-	5.0		12, 3				
17-	3.8		11, 0				
19-	3.5		10, 2				
21-	2-1		10, 2				
23-	1, 1		10, 0				
1-	0.8		9, 9				
3-	0.4		9, 11				
5-	0.1		9, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공간 ~~4SK240~4SK291 (상)~~ 4SK281~4SK322 (하)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		9.2		O		
9-	0.5		9.8				
11-	2.3		10.5				
13-	4.3		12.5				
15-	3.7		13.5				
17-	1.7		11.5				
19-	1.2		11.5				
21-	0.2		10.0				
23-	-1.1		8.0				
1-	-2.3		7.5				
3-	-1.8		7.1				
5-	-1.9		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1 공구 토공 ~~45K260~45K291 (상)~~ 45K281~45K322 (하)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		7.1		O		
9-	-2.2		10.5				
11-	-3.7		13.2				
13-	-3.0		14.0				
15-	-1.2		12.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공 7 ~~45K240~45K291(상)~~ 45K281~45K322(하)	측 정 일	2013, 12, 30


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		10.5				
9-	-4.6		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.1		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4S13	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공간 ~~4SK450~4SK291 (상)~~ 4SK281~4SK222 (하)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		4.9				
9-	-0.4		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

13 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



테일일자: 2013. 12. 26

테일위치: 2-1공구 들꽃아 H8B

45K250~45K291 (상)

45K281~45K322 (하)

시공사:

감리단:

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자: 2013.12.26

타설위치: 2-1공구 포공기 H5B

45K250 ~ 45K291 (상)

45K281 ~ 45K322 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙 채움	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널(29K915 ~ 30K415)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 채움	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡터널(29k915~30k415)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	10.0		9.0				
21-	9.8		8.0				
23-	9.0		8.2				
1-	8.0		8.5				
3-	7.9		8.7				
5-	6.3		10.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 해움	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡터널 2에이915~3에이415	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.7		11.0		○		
9-	6.2		12.5				
11-	6.6		12.5				
13-	7.9		12.1				
15-	8.3		13.0				
17-	8.1		13.9				
19-	7.6		13.4				
21-	7.0		13.0				
23-	7.0		11.2				
1-	6.7		11.5				
3-	6.2		12.3				
5-	6.0		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오봉석 Tested by		확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 해운	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	계룡 터널 29K915~30K415	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		12,5		○		
9-	5.8		12,5				
11-	6.4		12,2				
13-	6,9		12,0				
15-	7.3		13,2				
17-	7.0		14,3				
19-	6.6		11,5				
21-	6.5		11,0				
23-	6,0		10,5				
1-	5.5		10,1				
3-	5.5		9,9				
5-	5.2		9,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김기○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 터널	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계룡 터널 29K915~30K415	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		9.5		9		
9-	6.1		9.8				
11-	7.7		9.5				
13-	8.4		9.3				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 래윤	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡 터널 29K915~30K415	측 정 일	2013, 12, 30


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.2		7.5				
9-	7.6		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.1		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 래웅	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	계룡 터널 29K915~30K415	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		5.0				
9-	6.4		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013. 12. 26

타설위치: 계룡리모 체육


29K915 ~ 30K415

시공사:

감리도:

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 26　　12 27　　12 28　　12 29　　12 30　　12 31



타설일자 : 2013. 12. 26

타설위치 : 계룡터널 래웅

29k915~30k415

시공사 : 고려개발

감리원 : 최재광

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 토공4 (22k307~22k349) (상선) 22K342~22K384 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-3공구 토공4 (22k307~22k349) (상) 22k342~22k384 (하)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	4.2		16,3				
17-	1.1		15,1				
19-	-1.1		15,2				
21-	-3.8		16,2				
23-	-5.1		15,0				
1-	-6.4		13,8				
3-	-7.0		12,8				
5-	-8.1		12,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영규 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1~3공구 토공4 ~~22K309~22K349 (상)~~ 22K342~22K384 (하)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.7		11,5		9		
9-	-7.1		14,5				
11-	-1.8		16,9				
13-	2.1		17,8				
15-	3.8		17,3				
17-	2.3		16,6				
19-	-2.1		14,0				
21-	-4.2		13,0				
23-	-5.6		13,2				
1-	-6.1		13,0				
3-	-7.2		12,2				
5-	-7.9		12,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-3공구 토공 4 22K307~22K349 (상) 22K342~22K384 (하)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		12,1		9		
9-	-6.9		12,8				
11-	-1.3		15,5				
13-	2.6		15,8				
15-	4.4		15,5				
17-	2.9		14,0				
19-	1.1		13,4				
21-	0.8		11,8				
23-	0.2		12,5				
1-	-0.5		12,9				
3-	-1.1		12,5				
5-	-0.9		13,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-3공구 토공 4 ~~22K300~22K349 (NL)~~ 22K342~22K384 (SL)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		12,3		O		
9-	-0.5		11,1				
11-	2.6		11,8				
13-	5.5		11,8				
15-	2.2		11,1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-3공구 토공4 ~~22K307~22K319 (상)~~ 22K342~22K384 (하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		8,5				
9-	-4.3		6,17				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.9		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-3공구 토공4 ~~22K309~22K342우(상)~~ 22K342~22K384 (하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		3.0				
9-	-1.4		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
12月 30日 (Day)
12月 31日 (Day)
50°C
100%
22K360m 22K449
22K360m 22K384

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설 일자 : 2013, 12, 26

타설 위치 : 1~3공구 토공 4

22k 307 ~ 22k 349 (상)

22k 342 ~ 22k 384 (하)

시공 사 :

감리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공4 (41K 212 ~ 41K 289) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범수 Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by	감 리 원 : 권기상 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공4C(4/K212~4/K289)(상)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-0.2		8.2				
21-	-2.6		8.1				
23-	-3.9		11.5				
1-	-4.0		11.0				
3-	-4.9		11.1				
5-	-5.9		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공4 4K212~4K239(상)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		8.2				
9-	-4.3		8.9				
11-	-0.0		8.8				
13-	4.2		8.7				
15-	5.0		8.1				
17-	3.6		8.5				
19-	3.5		17.8				
21-	2.1		17.0				
23-	1.1		8.0				
1-	0.7		17.0				
3-	0.5		6.8				
5-	0.1		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병산 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1 공구 토공 4 4IK312~4IK289(상)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		6.3		O		
9-	0.5		11.0				
11-	2.3		11.8				
13-	4.3		8.0				
15-	3.1		8.5				
17-	1.1		11.8				
19-	1.2		11.2				
21-	0.2		11.0				
23-	-1.1		11.1				
1-	-2.3		8.0				
3-	-1.8		8.2				
5-	-1.9		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 영 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공 4 41K212~41K289(상)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		8.6		O		
9-	-2.0		8.2				
11-	-3.5		8.2				
13-	-2.9						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범수 Tested by 확 인 자 : 김 Checked by 감 리 원 : 김 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1공구 토공4 4IK212~4IK289(시)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		5.4				
9-	-4.8		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		2.17				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병남 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-1 공구 토공4 41K212~41K289(상)	측 정 일	2013, 12, 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		2.5				
9-	-0.5		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 확 인 자 : 감 리 원 : 강태경 Tested by Checked by Supervised						

2013 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 2014年 1 1





1-3공구 토공 4구간

태설일자: 2013. 12. 26

태설위치: 1-3공구 토공 4 HSB


411K212 ~ 411K289 (상)

사용사:

감리도:

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자 : 2013, 12, 26

타설위치 : 2-1 공구 토공4 HSB

4lK212 ~ 4lK289 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 (64K340 ~ 64K630) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	장지교 6LK340~6LK630(좌)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	4.2		11.8				
15-	5.0		11.5				
17-	3.8		11.0				
19-	3.5		10.2				
21-	2.1		11.5				
23-	1.1		12.3				
1-	0.8		11.5				
3-	0.4		10.8				
5-	0.1		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	정거장 64K340~64K630 (BH)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		10,2		O		
9-	0,5		11,5				
11-	2,3		15,3				
13-	4,3		15,0				
15-	3,17		13,3				
17-	1,17		13,5				
19-	1,2		12,8				
21-	0,2		13,5				
23-	-1,1		12,5				
1-	-2,3		14,5				
3-	-1,8		12,7				
5-	-1,9		12,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	정지교사 64K340~64K630(하)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		13.8		0		
9-	-3.2		14.2				
11-	-2.3		16.8				
13-	-0.3		16.0				
15-	0.5		12.5				
17-	-0.9		10.5				
19-	-2.4		8.5				
21-	-4.2		8.8				
23-	-5.9		7.3				
1-	-6.9		10.4				
3-	-7.5		11.3				
5-	-8.1		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	정재대 64K340~64K620(하)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		13.5		O		
9-	-6.9		14.0				
11-	-2.9		15.0				
13-			15.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	저지대가 64K340~64K630(BC)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		10.1				
9-	-4.6		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.1		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	정리가 64K340~64K630 (좌)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		8.0				
9-	-0.4		1.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자: 2013. 12. 26.

타설위치: 정지대가 TCL
64K340~64K630 (8L)

시공사: 코오롱

감리원: 코오롱

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자: 2013.12.26
타설위치: 정리고가 TCL
64K340~64K630(하)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-2공구 들용4 50K986 ~ 51K336(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명구 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 정기권 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	2-2공구 토공 9(SK198~SK336)	(55)측정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-	-4,2						
11-	1,9						
13-	4,0		10,3				
15-	5,5		11,0				
17-	3,0		9,8				
19-	0,0		10,5				
21-	-2,3		10,8				
23-	-3,9		11,7				
1-	-5,17		10,3				
3-	-6,3		10,2				
5-	-6,6		11,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26.
타설부위	2-2공구 좌측 L 50k986 ~ 51k336 (상)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,4		9,0		O		
9-	-4,8		10,5				
11-	-1,1		12,0				
13-	4,2		11,3				
15-	4,4		10,8				
17-	3,3		10,9				
19-	2,6		10,8				
21-	1,3		10,0				
23-	0,9		9,3				
1-	-0,2		8.5				
3-	-0,4		8,3				
5-	-0,1		8,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 강기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	2-2용수 들망 4 50k986 ~ 51K 336' (상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,3		9,5		9		
9-	0,0		10,5				
11-	2,17		13,0				
13-	4,3		13,5				
15-	4,1		12,0				
17-	0,6		11,0				
19-	0,6		9,9				
21-	-0,4		8,9				
23-	-1,17		9,9				
1-	-2,4		11,2				
3-	-2,5		9,9				
5-	-2,5		9,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	2-2공구 등4 (50k986 ~ 51k336 좌)	측 정 일	2013. 12. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		9,5		O		
9-	-3,7		11,5				
11-	-2,4		12,5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	2-2공구 공용 4 50k986 ~ 51k336 (NB)	측 정 일	2013. 12. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		8.0				
9-	-6.1		5.0				
11-	-2.9						
13-	-0.5						
15-	-1.0						
17-	-1.5						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.1		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김씨 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	50k986 ~ 51k336 (좌) 2-2공구 측구4	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		3.1				
9-	-5.2		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



테스트일자: 2013. 12. 26


테스트위치 = 2-2공구 출입 4 TCH

50k986 ~ 51k336 (상)

시공사:

감리단:

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자 : 2013.12.26

타설위치 : 2-2공구 E공4 TCL

5/K 730 ~ 5/K 730 (상)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2015, 12, 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-2공구 토공2(9K012 ~ 9K056) (상선), 갈산터널 9K056~9K168(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-2공구 토공(9k012~9k056)(상) 경산터널 9k056~9k169(상)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-2.2		6.5				
21-	-3.3		7.5				
23-	-5.4		7.8				
1-	-6.1		8.1				
3-	-7.0		8.5				
5-	-7.9		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현수 확 인 자 : 김광일 감 리 원 : 김경호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-2공구 토공2, 강상터널 9K012~9K056 (상) 9K056~9K169 (상)	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.4		10,5		O		
9-	-6,0		11,0				
11-	-0,8		13,5				
13-	3,6		13,8				
15-	5.4		10,3				
17-	3,2		8,5				
19-	-3,0		9,5				
21-	-4.5		10,5				
23-	-5.6		11,0				
1-	-5,9		11,2				
3-	-7.5		10,9				
5-	-7.8		10,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현수 Tested by	확 인 자 : 김동호 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-2공구 토공2 9K012~9K056 (상) 갈산터널 9K056~9K169 (상)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		10.5		O		
9-	-6.2		13.5				
11-	-0.8		16.5				
13-	3.7		13.8				
15-	5.7		9.2				
17-	3.3		9.8				
19-	1.9		10.2				
21-	0.8		9.2				
23-	0.3		9.5				
1-	-3.0		9.5				
3-	-3.6		9.1				
5-	-5.2		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-2공구 토공2 9K012~9K056 (상) 갈산터널 9K056~9K169 (상)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		9.1		0		
9-	-4.9		10.3				
11-	-3.2		14.2				
13-	-1.0		15.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현L 확 인 자 : 김OO 감 리 원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 26
타설부위	1-2공구 도공 2 ~~9K012~9K056 (상)~~ 감삼터널 9K056~9K169(상)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.0		9.8				
9-	-8.3		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.0		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현대 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 26
타설부위	1-2공구 토공2 9K010~9K016(상) 갓산터널 9K056~9K169(상)	측 정 일	2013. 12. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		4.8				
9-	-8.9		3.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정현승 확인자 : 감리원 : Tested by Checked by Supervised						

13 12 26 ~~12 27 12 28~~ 12 28 12 29 12 30 12 31 2014 1 1



타설일자: 2013. 12. 26

타설위치: 1-2공구 콜옹, 갈방터널


9K012 ~ 9K056 (상)

9K056 ~ 9K169 (상)

시공사: 2공구

감리단: 크니공

12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 1 1



타설일자 : 2013.12.26

타설위치 : 1-2공구 토공2. 갈산터널

9k012 ~ 9k056 (상)

9k056 ~ 9k169 (상)

시공사 : 고려개발

감리원 : 구본정

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 25일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2013, 12, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공7 (45K092 ~ 45K250) (상선) 45K123 ~ 45K281 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-1공구 토공기(45K092~45K250)(상)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,8				O		
9-	0,1						
11-	3,0						
13-	3,17						
15-	4,2						
17-	2,2		7.3				
19-	-1,0		6.4				
21-	-2,4		5.9				
23-	-3,4		5.9				
1-	-5,3		6.8				
3-	-6,0		8.6				
5-	-17,0		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-1공구 토공7 ~~4BK250~4BK291(상)~~ 4BK281~4BK322(하)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.6		12.5		O		
9-	-4.2		14.8				
11-	1.4		16.8				
13-	4.0		18.1				
15-	5.5		17.3				
17-	3.0		15.3				
19-	0.0		13.1				
21-	-2.3		11.2				
23-	-3.9		9.6				
1-	-5.7		8.1				
3-	-6.3		7.1				
5-	-6.6		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-1공구 도공 7 ~~45K250 ~ 45K291 (상)~~ 45K281 ~ 45K322 (하)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.4		6.8		9		
9-	-4.8		7.9				
11-	-1.1		9.6				
13-	4.2		11.0				
15-	4.2		13.0				
17-	3.0		12.5				
19-	2.4		10.8				
21-	1.2		9.1				
23-	0.7		7.8				
1-	-0.1		7.0				
3-	-0.2		6.4				
5-	-1.2		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS 13	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-1 공구 토공 7 ~~4K250 ~ 4K281 (상)~~ 4K281 ~ 4K322 (상) 4K281 ~ 4K322 (하)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,2		5.8		O		
9-	0,0		7.4				
11-	2,5		10				
13-	4,1		11				
15-	4,0		11.9				
17-	0,4						
19-	0,5						
21-	-0,3						
23-	-1,5						
1-	-2,2						
3-	-2,3						
5-	-2,3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-1공구 도공7 ~~46K250~45K291 (상)~~ 45K281~46K322 (하)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		5.5				
9-	-3.5		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이나 확인 자 : 김동일 감 리 원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 29
타설부위	2-1공구 토공7 45K250~45K291 (상) 45K281~45K322 (하)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.5		4.1				
9-	-6.0		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013年 12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
12月 30日 (Day)
12月 31日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013. 12. 25

타설위치: 2-1토공기 H5B

45K250 ~ 45K291 (상)

45K281 ~ 45K322 (하)

시공사:

감리원

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	중앙채움	점검기간	2013. 12. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 29K615 ~ 29K915		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙채움	타 설 일	2013. 12. 25
타설부위	계룡테크 29K615~29K915	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9,0		15,5				
21-	10,2		15,5				
23-	10,1		15,5				
1-	9,5		15,0				
3-	11,17		13,17				
5-	11,2		14,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노체공	타 설 일	2013. 12. 25
타설부위	계통취로 29K615~29K915	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,5		13,5		9		
9-	6,8		13,11				
11-	11,3		14,5				
13-	11,0		15,0				
15-	9,9		16,2				
17-	9,5		16,8				
19-	10,1		16,0				
21-	9,1		14,3				
23-	10		13,8				
1-	9,3		12,9				
3-	10,4		13,0				
5-	10,3		12,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2013. 12. 25
타설부위	계좌터널 29K615~29K915	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,5		12,5		O		
9-	8,0		12,7				
11-	9,0		14,3				
13-	9,3		15,0				
15-	10,8		14,8				
17-	13,0		13,7				
19-	12,8		15,3				
21-	11,3		15,8				
23-	10,8		15,6				
1-	10,8		17,7				
3-	9,9		17,3				
5-	9,5		16,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 차량	타 설 일	2013.12.25
타설부위	계룡 터널 29K615~29K915	측 정 일	2013.12.28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,7		15,3		○		
9-	9,5		14,5				
11-	8,8		14,9				
13-	8,9		15,7				
15-	9,3		17,0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 1내륜	타 설 일	2013. 12. 25
타설부위	계곡횡터널	측 정 일	2013. 12. 29

24K615~24K915

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.4		15.0				
9-	11.3		13.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	11.4		12.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	중앙 고속	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	제3공터널	측 정 일	2013, 12, 30

29K615 ~ 29K915

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		10.8				
9-	9.7		10.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



계통레벨

타설일자: 2013. 12. 25

타설위치: 계룡리넥 중앙체육

29K615 ~ 29K915

시공사:

감리원:

SUZUKI SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013,12,25

타설위치: 계룡터널 중앙해운

29k615~29k915

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 (64k060 ~ 64k340) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?				

확 인	시 험 자 : Tested by 강○○	확 인 자 : Checked by 김○○	감 리 원 : Supervised 정○○

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정리고가(64k060~64k340)(하)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,3				9		
9-	-0,2						
11-	1,4						
13-	3,5						
15-	5,5						
17-	3,8		5,2				
19-	-0,2		5,17				
21-	-2,5		6,4				
23-	-3,8		6,5				
1-	-4,1		6,9				
3-	-4,8		8,0				
5-	-5,5		11,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강경민	확 인 자 : Checked by 김[illegible]		감 리 원 : Supervised 김[illegible]			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정리고가	측 정 일	2013, 12, 26

64K060 ~ 64K340 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11,1		12,17		O		
9-	-4,3		9,0				
11-	-2,0		0,8				
13-	4,1		6,2				
15-	5,0		9,3				
17-	3,11		11,5				
19-	3,5		7,8				
21-	2,0		11,3				
23-	1,0		5,8				
1-	-4,1		5,5				
3-	-4,8		5,5				
5-	-5,8		11,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경진 Tested by		확 인 자 : 김재욱 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정리고가	측 정 일	2013, 12, 27

64K060~64K340(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,0		10,3		O		
9-	-4,1		6,5				
11-	0		5,8				
13-	4,0		6,7				
15-	4,1		5,6				
17-	0,6		5,0				
19-	0,6		5,3				
21-	-0,4		5,0				
23-	-1,7		5,2				
1-	-2,4		5,5				
3-	-2,5		5,0				
5-	-2,5		5,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철원 Tested by	확 인 자 : 김[illegible] Checked by		감 리 원 : 김[illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정지고가 6PK060~6PK340(터)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		11,8		9		
9-	-3,7		11,7				
11-	-2,4		8,5				
13-	-0,4		11,6				
15-	0,5		9,2				
17-	-1,5		9,9				
19-	-2,6		9,8				
21-	-4,1						
23-	-5,1						
1-	-11,1						
3-	-11,7						
5-	-8,2						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정리 고가 64K060~64K340(BL)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.7		7.5				
9-	-6.1		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.4		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	정거고가 64K060~64K340(B4)	측 정 일	2013, 12, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		4,17				
9-	-3,17		3,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



테스트일자: 2013. 12. 25

테스트위치: TCL 제2공장

64K060 ~ 64K340 (5C)

시공사: 코오롱

감리단: 코오롱

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013. 12. 25
타설위치: TCL 정지고가
64K 060 ~ 64K 340 (하)
시 공 자: 라온건
감 리 원: 김태경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (34K129 ~ 34K579) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.25
타설부위	계룡터널(34K129~34K509)(상)	측 정 일	2013.12.25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2						
9-	8.3						
11-	8.4		6.5				
13-	8.3		11.0				
15-	8.3		8.0				
17-	8.2		9.8				
19-	8.4		10.1				
21-	8.4		9.2				
23-	8.3		10.3				
1-	8.1		10.0				
3-	8.0		9.3				
5-	8.8		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 26

34K129~34K519 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,8		11,0				
9-	9,7		11,1				
11-	9,8		10,9				
13-	10		9,3				
15-	10,2		10,1				
17-	10,3		10,0				
19-	10,2		9,3				
21-	9,9		9,1				
23-	9,8		8,7				
1-	10		8,8				
3-	9,5		8,5				
5-	9,4		8,6				
비 고							

확 인

시 험 자 : 윤여만 (Tested by)　　확 인 자 : (Checked by)　　감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	계룡터널 (34K129~34K579 대상)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10,8		8,5				김병
9-	11		8,6				김병
11-	11		9,3				김
13-	11,0		9,2				
15-	12,0		9,1				
17-	12,2		10,0				
19-	12,1		10,6				
21-	11,0		10,3				
23-	9,0		9,8				
1-	9		9,0				
3-	8,5		9,5				
5-	8,0		10,6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감시자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	계룡 터널	측 정 일	2013, 12, 28

34K129 – 34K579 C/L

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,8		10,1				
9-	8,9		10,7				
11-	8,7		10,0				
13-	8,8						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	계룡터널 (34K129 ~ 34K579)(LH)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		9.7				
9-	9.2		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.3		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	계룡 터널	측 정 일	2013, 12, 30

34K129~34K579(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8,1		8,9				
9-	8,5		8,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



계통터널

타설일자 : 2013. 12. 25

타설위치 : TCL 계통터널.
34K129 ~ 34K519 (상)

시공사 : 라온건설

감리원 : 홍길동

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31

타설일자 : 2013.12.25
타설위치 : TCL 계룡터널
34K129 ~ 34K579 (상)
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공5 (51km30 ~ 51k969) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 박영규 Tested by	확 인 자 : 고문석 Checked by	감 리 원 : 김재관 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공5(5/KM30~5/KM969)(4)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,8				2		
9-	0,0						
11-	2,8						
13-	3,5						
15-	4,0						
17-	2,2						
19-	-1,0		8,5				
21-	-2,4		7,2				
23-	-3,2		8,0				
1-	-5,5		8,0				
3-	-6,0		8.1				
5-	-8,5		7,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공5 51K730~51K969(좌)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17,6		8,0		0		
9-	-4,0		8,5				
11-	3,8		10,5				
13-	5,2		13,2				
15-	2,8		12,1				
17-	0,0		11,7				
19-	-2,0		11,2				
21-	-3,4		11,4				
23-	-5,2		10,2				
1-	-6,1		10,2				
3-	-6,3		10,2				
5-	-4,5		10,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공5 51k730~51k769(상)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11,0		9,3		O		
9-	-4,1		10,5				
11-	-0,6		12,0				
13-	3,8		13,5				
15-	3,7		13,0				
17-	3,0		12,7				
19-	2,1		11,0				
21-	0,8		14,2				
23-	0,17		14,1				
1-	-0,0		15,5				
3-	-0,2		14,0				
5-	-0,5		12,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한태현 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공 5	측 정 일	2013, 12, 28

51K730~51K969(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,1		12,5		0		
9-	0,0		15,0				
11-	2,2		16,0				
13-	4,0		15,4				
15-	3,8		19,7				
17-	0,3						
19-	0,3						
21-	-0,2						
23-	-0,9						
1-	-1,7						
3-	-2,4						
5-	-2,5						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영태 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공5	측 정 일	2013, 12, 29

511K130~511K969 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		12,5				
9-	-3,0		10,7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7,0		7,17				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황병규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	2-2공구 토공 5	측 정 일	2013, 12, 30

51K930~51K969(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,2		11,5				
9-	-4,9		5,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영구		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 김기정		

13 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31

2-2 도면



태정일자: 2013. 12. 25


태정위치: TCL 2-2공구 왕복 5

5K830~5K969 (상)

사용사: 크레인

감리원: 강남경

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자: 2013.12.25

타설위치: TCL 2-2공구 토공5

51K730~51K969 (상)

시 공사: 서광

감리원: 김남경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013, 12, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산터널 (9k169 ~ 9k419) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산터널(9k169~9k419)(상)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,2				0		
9-	2,2						
11-	3,8						
13-	4,0						
15-	5,0		10,7				
17-	5,0		9,8				
19-	4,5		9,9				
21-	4,2		10,1				
23-	3,8		10,9				
1-	3,8		9,9				
3-	3,5		8,2				
5-	3,4		8,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산터널 9K169~9K419(상)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5		9.0		O		
9-	4.2		14.0				
11-	4.8		17.0				
13-	5.5		18.4				
15-	5.9		17.5				
17-	5.17		17.0				
19-	5.5		17.0				
21-	5.4		16.8				
23-	5.2		16.5				
1-	5.1		16.0				
3-	5.0		15.9				
5-	4.8		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산 터널 9K168~9K418(상)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5,3		15,0		O		
9-	5,6		14,6				
11-	5,9		14,2				
13-	6,5		14,0				
15-	7,2		14,0				
17-	6,3		14,0				
19-	5,4		13,9				
21-	5,3		13,5				
23-	4,8		12,8				
1-	3,4		12,3				
3-	2,0		12,1				
5-	2,5		11,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박현수 확 인 자 : 감리원 : 김재홍 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산 터널 9K169~9K419(상)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,0		11,3		0		
9-	3,7						
11-	4,0						
13-	4,3						
15-	4,4						
17-	4,2						
19-	4,0						
21-	3,8						
23-	3,5						
1-	2,8						
3-	2,9						
5-	2,8						
비 고							
확 인	시 험 자 : 장원호 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산터널 9K169~9K419(상)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,7		8,5				
9-	4,0		4,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2,9		4,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정선길 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기강 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 25
타설부위	갈산터널	측 정 일	2013, 12, 30

9K169~9K419(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3, 0		3, 9				
9-	3, 2		3, 6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강한 / 확 인 자 : / 감 리 원 :						
	Tested by		Checked by		Supervised		

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설일자 : 2013. 12. 25

타설위치 : 갈산터널 TCL

9K169~9K419 (상)

시공자 : 고려개발

감리원 : 고려개발

12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31



타설 일자 : 2013.12.25
타설 위치 : 갈산 터널 TCL
9k169 ~ 9k419 (상)
시 공 자 :
감 리 원 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 24일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2013.12.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 58K125~60K165(BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정리고가 58K 725~60K 725(하)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	-3, 3						
13-	-0, 1						
15-	3, 4						
17-	1, 1		12, 8				
19-	0, 8		13, 3				
21-	0, 3		13, 1				
23-	0, 4		12, 9				
1-	-4, 9		12, 8				
3-	-6		13, 1				
5-	0, 0		13, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기홍원 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CHM	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정리고가 58K 925~60K 765 (BL)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,4		13,2		-		
9-	-0,2		13,8				
11-	1,5		19,5				
13-	3,5		18,7				
15-	5,6		17,2				
17-	3,9		16,3				
19-	-0,2		17,2				
21-	-2,7		17,5				
23-	-3,9		17,8				
1-	-4,2		18,0				
3-	-4,9		16,8				
5-	-5,9		16,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정거2가 58K125N 60K166(BL)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,2		16,5				
9-	-4.4		17,9				
11-	-2,0		18,5				
13-	4,2		14,5				
15-	5,0		13,5				
17-	9,8		11,3				
19-	3,5		11,7				
21-	2,1		10,5				
23-	1,1		11,1				
1-	-4,2		10,1				
3-	-4,9		8.0				
5-	-5,9		8,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동권 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013,12,24
타설부위	정시고가 58K125~60K165(좌)	측 정 일	2013,12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,2		8,0				
9-	-4,4		8,0				
11-	-0,1		11,0				
13-	4,2		9,5				
15-	5,0		9,5				
17-	3,8		9,5				
19-	3,5		16,6				
21-	2,1		10				
23-	1,1						
1-	0,8						
3-	0,4						
5-	0,1						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중권	확 인 자 : Checked by 김경호		감 리 원 : Supervised 권기강			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정리 고가 58K725~60K765(BL)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		11,5				
9-	0,5		6,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0,1		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정거 고가 58K145~60K765(BL)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		5,0				
9-	0,5		3,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


13年12月24日 (Day)
12月25日 (Day)
12月26日 (Day)
12月27日 (Day)
12月28日 (Day)
12月29日 (Day)
12月30日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자 : 2013. 12. 24

태풍위치 : 자외선 CAM
48K 기준 ~ 60K 기준 (참고)

시공사 : 고려개발

강우량 : 측정 기준

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	국산교 73K115~73K415 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	죽산교 113K115~113K405(하)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,4				0		
9-	-2,4						
11-	1,4						
13-	3,9						
15-	3,9						
17-	3,0						
19-	2,5		6,8				
21-	2,0		6,2				
23-	1,6		5,8				
1-	1,9		6,5				
3-	1,8		8,0				
5-	1,4		10,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	축산교 13K115~13K415(LH)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,9		11,9		O		
9-	2,0		14,0				
11-	4,6		15,3				
13-	5,4		18,1				
15-	6,0		18,0				
17-	3,5		15,7				
19-	2,2		13,8				
21-	-1,0		11,8				
23-	-3,2		10,5				
1-	-4,2		8,7				
3-	-5,2		7,5				
5-	-5,6		7,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	죽 산 JC 13K115~13K147.5(BL)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		6, 9		○		
9-	-1, 6		7, 5				
11-	3, 1		9, 0				
13-	5, 4		10, 8				
15-	5, 8		12. 8				
17-	4, 7		13, 0				
19-	2, 3		11, 1				
21-	-2, 1		9, 8				
23-	-3, 3		8, 2				
1-	-4, 2		7, 4				
3-	-5, 2		7, 0				
5-	-5, 1		6, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손 용 (Tested by) 확 인 자 : 김 (Checked by) 감 리 원 : 김 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	죽산고 13K115~13K475(좌)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		5.9		0		
9-	-1.6		11.3				
11-	3.1		9.5				
13-	5.4						
15-	5.8						
17-	4.7						
19-	2.3						
21-	-1.1						
23-	-3.3						
1-	-2.8						
3-	-4.7						
5-	-5.0						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	죽산고 73K115~73K405(좌)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,1		6,8				
9-	-5,8		5,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0,8		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	죽산교 73K115~73K478(좌)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		4.0				
9-	-2.0		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자 : 2013. 12. 24.
태풍위치 = 주산고 TCH
173K115 ~ 173K405 (왕복)
시험시 : 2명씩
감독 : 조희경

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자 : 2013. 12. 24

태풍위치 : 독산리 TCL

13K115 ~ 13K415 (8)

사용수 : 2개소

감리원 : 권 기 자

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 66K 479~66K 785(양)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신각교 66k479~66k735(하)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,2				O		
9-	-2,4						
11-	1,3						
13-	3,8						
15-	3,8		6,17				
17-	3,0		6,3				
19-	2,5		6,9				
21-	2,0		8,17				
23-	1,6		10,4				
1-	1,9		10,8				
3-	1,8		10,1				
5-	1,4		8,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양건 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신각고 66K479~66K785	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,8		6,8		O		
9-	1,9		6,3				
11-	4,5		6,17				
13-	5,3		8,0				
15-	8,0		9,3				
17-	3,4		10,5				
19-	2,0		11,7				
21-	-1,0		11,5				
23-	-3,0		10,8				
1-	-4,0		9,2				
3-	-5,1		7,5				
5-	-5,5		6,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신각고 66K419~66K785(좌)	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		6.5		O		
9-	-1.6		11.3				
11-	3.0		8.5				
13-	5.2		10.0				
15-	5.6		10.3				
17-	4.5		11.8				
19-	2.3		11.8				
21-	-2.0		10.5				
23-	-3.1		8.5				
1-	-4.0		11.3				
3-	-5.1		6.9				
5-	-5.3		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신각고 66K408~66K485(좌)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		8,17		○		
9-	-1,5		10,5				
11-	3,0		11,17				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised					

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신작교	측 정 일	2013, 12, 28

66K479~66K785(BL)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,5		7,5				
9-	-5,5		6,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0,6		6,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	신각고	측 정 일	2013, 12, 29

66k479~66k785(BL)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,0		5,8				
9-	-2,5		5,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김영국	확 인 자 : Checked by 김성근		감 리 원 : Supervised 김성근			

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자: 2013. 12. 24

태풍위치: TCL. 신장교.
66K419 ~ 66K785 (8L)

사용사: 김민정

감리원: 강희경

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태설일자 : 2013. 12. 24

태설위치 = TL 신장교.
66K 419 ~ 66K 785 (양)

시공사 : 고려

감리단 : 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	거푸집 34K519~34K939 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	제룡터널 34K519~34K939(4)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	9,5		6,8				
21-	10,5		6,2				
23-	10,0		5,9				
1-	9,8		6,3				
3-	11,8		11,5				
5-	11,0		9,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널 34K579~34K939 (NB)	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6, 8		11, 5		○		
9-	11, 0		13, 5				
11-	11, 5		16 0				
13-	11, 0		18, 0				
15-	8, 0		18, 5				
17-	9, 11		17, 0				
19-	10, 1		14, 9				
21-	9, 1		12, 17				
23-	10, 3		11, 0				
1-	10		9, 5				
3-	9, 3		8, 2				
5-	10, 4		11, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 26

34K519~34K939(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10, 1		11, 2		○		
9-	11, 0		11, 11				
11-	11, 0		9, 0				
13-	10, 9		11, 0				
15-	9, 0		12, 5				
17-	10, 2		13, 8				
19-	10, 0		12, 5				
21-	9, 3		10, 5				
23-	9, 0		9, 5				
1-	8, 9		8, 3				
3-	8, 8		11, 9				
5-	8, 5		11, 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김규진 Checked by		감 리 원 : 김재진 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 27

34K519 ~ 34K939 (LH)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8,5		6,7		○		
9-	8,5		11,2				
11-	9,3		8,6				
13-	9,3		11,5				
15-	9,0		12,8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 28

34K 579 ~ 34K 939 (LH)


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10		10,8				
9-	10,5		9,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9,5		9,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 24

341<579~341<939(bp)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,5		9,5				
9-	9,8		9,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
12月 30日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자: 2013. 12. 24.

태풍위치 = 제주해역 TCL

34K 노트 ~ 34K 노트 (서)

시작시: 2pm

감리원: 김씨

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산터널 9K419~9K619 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 24
타설부위	갈사 터널 9K414~9K619(L5)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3				○		
9-	3						
11-	4						
13-	5						
15-	5						
17-	5						
19-	4						
21-	3			8.5			
23-	2.8			7.6			
1-	1.0			7.1			
3-	0.3			7.5			
5-	-0.1			8.1			
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원식 확 인 자 : 감리원 :						

Tested by Checked by Supervis

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 24
타설부위	갈산터널	측 정 일	2013. 12. 24

9K419~9K619 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		10.5		9		
9-	2.2		12.3				
11-	3.8		14.4				
13-	4.8		15.5				
15-	5.0		18.5				
17-	5.0		18.9				
19-	4.5		17.5				
21-	4.2		15.8				
23-	3.8		13.0				
1-	3.8		11.1				
3-	3.5		9.5				
5-	3.4		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by	확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 국명철 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 24
타설부위	갈산터널	측 정 일	2013. 12. 26

9K419 ~ 9K619 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		11.3		O		
9-	4.2		11.1				
11-	4.8		11.5				
13-	5.5		8.8				
15-	5.9		11.1				
17-	5.7		12.0				
19-	5.5		13.0				
21-	5.4		11.8				
23-	5.2		9.9				
1-	5.1		8.3				
3-	5.0		17.1				
5-	4.8		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 장현수 Tested by	확 인 자 : 김동국 Checked by		감 리 원 : 김동환 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	갈산터널 9K418~9K618(상)	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		11.9		O		
9-	5.6		5.1				
11-	5.9		6.0				
13-	6.5		8.0				
15-			10.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정현수 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	갈산터널 9K419~9K619 (상)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		6.8				
9-	5.4		5.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.0		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 장현수 확 인 자 : 김 감 리 원 : 김 Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 29
타설부위	갈산터널 9K419~9K619(상)	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		5.0				
9-	6.1		3.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


2013年 12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
12月 30日 (Day)
3 6 9 12 15 18 21 24
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



타설일자: 2013. 12. 24

타설위치: TCL 갈산리터널

9K419 ~ 9K619 (상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2013. 12. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 29K 115~29K 615		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡 터널 29K115~29K615	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	11.0		11.5				
13-	11.0		8.8				
15-	10.9		8.8				
17-	9.0		9.7				
19-	10.2		8.8				
21-	10.0		8.2				
23-	9.3		7.7				
1-	9.0		7.2				
3-	8.9		7.1				
5-	8.0		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤 움	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	궤움터널 29K115~29K615	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8,0		6,9		~		
9-	9,2		6,9				
11-	10,3		11,4				
13-	10,0		8,3				
15-	10,2		9,3				
17-	10,8		9,9				
19-	9,0		9,1				
21-	10,2		9,3				
23-	10,1		8,7				
1-	9,5		8,5				
3-	7,7		8,6				
5-	7,2		8,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 용	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널 29K115~29K616	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,5		8,8		—		
9-	6,8		9,0				
11-	7,3		9,9				
13-	7,0		9,7				
15-	7,9		10,3				
17-	9,5		9,5				
19-	10,1		10,2				
21-	9,1		9,8				
23-	10		10,2				
1-	9,3		9,8				
3-	10,4		9,3				
5-	10,3		9,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 량	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널 29K115~29K615	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,5		9,5				
9-	0,0		9,5				
11-	9,0		9,7				
13-	9,3						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래웅	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	계룡터널 29K115L 29K615	측 정 일	2013, 12, 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10		4.0				
9-	10.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.5		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	케이블 터널 29K115~~29K670~~	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		3.8				
9-	0.0		3.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ 확 인 자 : 감 리 원 : 감○○ Tested by Checked by Supervised						





균열폭

태양일자: 2013. 12. 24

태양위치: 고양체육관 기점입니다.

29K115 ~ 29K615

시공사: 고려개발

감리원: 구희강

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



타설일자: 2013. 12. 24.

타설위치: 중앙체육 계풍터널

29K115 ~ 29K615

시공사: 라온건

감리원: 한지정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HS13	점검기간	2013. 12. 24.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 공구 현장 4 4K158~4K212 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황○○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1공구 동공4 4K158~4K212(48)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-	-1,8						
13-	3,1						
15-	3,0						
17-	2,0						
19-	1,4		5,0				
21-	0,9		6,5				
23-	0,3		6,8				
1-	-0,1		6,9				
3-	-0,5		7,0				
5-	-0,5		7,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기/서명 Tested by		확 인 자 : 조[illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1 공구 토공 4	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1,2		0,5		0		
9-	-1,2		0,2				
11-	2,9		10,0				
13-	4,4		11,8				
15-	3,8		12,5				
17-	2,6		13,2				
19-	-0,7		13,6				
21-	-2,7		13,9				
23-	-4,4		14,3				
1-	-5,6		14,8				
3-	-6,7		14,9				
5-	-7,4		15,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황OO 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1공구 토공 9	측 정 일	2013, 12, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,1		15,0		○		
9-	-5,3		15,3				
11-	0,0		13,7				
13-	4,6		14,5				
15-	5,1		14,9				
17-	4,2		14,0				
19-	-1,5		12,1				
21-	-3,5		12,5				
23-	-4,9		14,0				
1-	-5,9		15,7				
3-	-6,9		15,5				
5-	-7,5		14,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기/서명 Tested by		확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 서명 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1 공구 토공4	측 정 일	2013, 12, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,8		12,1		○		
9-	-5,8		11,5				
11-	0,1		10,3				
13-	4,2		10,0				
15-	5,8		13,0				
17-	4,3		14,6				
19-	3,2		13,9				
21-	0,4		12,8				
23-	0,5		12,17				
1-	-0,3		14,2				
3-	-0,8						
5-	-0,2						
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1 공구 도급 9	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,1		10,9				
9-	0,3		10,7				
11-	3,1						
13-	6,0						
15-	2,8						
17-	0,9						
19-	1,0						
21-	0,4						
23-	-1,2						
1-	-1,8						
3-	-3,2						
5-	-2,7		8,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	2-1공구 토공4	측 정 일	2013, 12, 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,2		8,5				
9-	-4,2		8,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태풍일자: 2013. 12. 24

태풍위치: 2-1관측결과 HSB.

WK158 ~ WK212 (54)

지명사: 김포~강

강릉은 카지노

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 24.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 6K180 ~ 6K060 (좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강충현 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기정 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정리고개 63K1130~64K060(하)	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					⓪		
9-							
11-	-3,2						
13-	0						
15-	3,3						
17-	1,0						
19-	0,17		13.0				
21-	0,3		13,5				
23-	0,3		12,8				
1-	-4,5		13,17				
3-	-5,8		15,0				
5-	0,0		14,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충권 Tested by		확 인 자 : 김교식 Checked by		감 리 원 : 구본기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정거고가	측 정 일	2013, 12, 25

63K180m 64K060 (3L)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,3		13,9		①		
9-	-0,2		12,9				
11-	1,4		16,6				
13-	3,5		18,8				
15-	5,5		17,6				
17-	3,8		16,2				
19-	-0,2		16,1				
21-	-2,5		16,5				
23-	-3,8		15,7				
1-	-4,1		15,1				
3-	-4,8		15,6				
5-	-5,5		15,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 정동현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013. 12. 24
타설부위	정거장 63K180~64K060(좌)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.1		16.4		O		
9-	-4.3		16.0				
11-	-2.0		16.0				
13-	4.1		15.4				
15-	5.0		14.6				
17-	3.7		12.1				
19-	3.5		12.5				
21-	2.0		9.8				
23-	1.0		10.7				
1-	-4.1		9.7				
3-	-4.8		10.2				
5-	-5.0		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정거장	측 정 일	2013, 12, 27

63K780~64K060(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,0		10		9		
9-	-4,1		10				
11-	0		8,9				
13-	4,0		9,5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍권 Tested by	확 인 자 : 김홍권 Checked by		감 리 원 : 김홍권 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 24
타설부위	정거고가 63K180~64K060(BL)	측 정 일	2013, 12, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		11,2				
9-	0,4		6,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0,0		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍권	확 인 자 : Checked by 김○○		감 리 원 : Supervised 김○○			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.24
타설부위	경리고가	측 정 일	2013. 12. 29

63K780~64K060(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		5.4				
9-	0.5		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강종원	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



태양일자: 2013. 12. 24.
태양위치: TCL 정지고가
63K780~64K060 (SL)
시공사: 고려개발
감리단: 고려개발

2013 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30



타설일자 : 2013. 12. 24
타설위치 : TCL 접지고가
63K 180~64K 060 (하)
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 23일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	봉명터널 38K004~38K281 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 23
타설부위	봉명터널 38K004~38K287(좌)	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-	6.0						
11-	6.4						
13-	6.9						
15-	7.4						
17-	7.2		9.0				
19-	6.9		8.5				
21-	6.7		8.2				
23-	6.6		8.6				
1-	6.3		8.2				
3-	6.2		7.9				
5-	6.0		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	보호터널	측 정 일	2013. 12. 24

38K004n 38K287(6L)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.2		7.9		0		
9-	6.8		7.9				
11-	7.2		8.2				
13-	7.5		8.8				
15-	8.0		9.5				
17-	7.8		10.0				
19-	7.1		10.9				
21-	7.5		9.0				
23-	7.0		8.5				
1-	6.8		8.2				
3-	6.7		8.0				
5-	6.5		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	냉명터널. 38K004~38K281(LH)	측 정 일	2013. 12. 24.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		11.6		a		
9-	11.0		11.6				
11-	11.1		11.3				
13-	11.7		11.17				
15-	8.4		8.9				
17-	8.0		9.3				
19-	11.5		9.17				
21-	11.3		9.9				
23-	11.1		8.8				
1-	6.8		8.6				
3-	6.6		8.6				
5-	6.3		8.17				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23.
타설부위	봉명터널.	측 정 일	2013. 12. 26.

38K004+N ~ 38K287 (BL)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		8.8		9		
9-	6.8		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23.
타설부위	본터널. 38K004~38K287 (BL)	측 정 일	2013. 12. 27.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.1		7.8				
9-	7.2		6.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.3		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 27
타설부위	봉명터널. 38K004~38K281(BL)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		5.2				
9-	6.9		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29



타설일자 : 2013. 12. 23

타설위치 : 보일러실 TCL

38K004 ~ 38K281 (BL)

시공사 : 고려개발

감리원 : 한기정

12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29



타설일자 : 2013. 12. 23

타설위치 : 봉명터널 TCL

38K004~38K287(하)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	주산교 73K405~73K685(8L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 확인 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 23
타설부위	죽산고 73K405~73K685(하)	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,17				9		
9-	-2,17						
11-	0,4						
13-	2,0						
15-	2,5						
17-	2,1		7				
19-	-1,4		7,1				
21-	-2,6		7,2				
23-	-3,7		7,3				
1-	-5,1		7,0				
3-	-5,3		6,3				
5-	-4,5		6,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ 확인자 : 고○○ 감 리 원 : 김○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	중산교 73K411.5~73K685(상)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		7.3		○		
9-	-2.0		11.5				
11-	4.0		15.0				
13-	3.9		15.3				
15-	3.9		13.3				
17-	3.0		11.5				
19-	2.5		12.8				
21-	2.0		13.2				
23-	1.6		13.6				
1-	1.9		13				
3-	1.8		12.8				
5-	1.4		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	중산교 73K405~73K684(84)	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		12.7		O		
9-	2.0		15.5				
11-	4.6		18.2				
13-	5.4		16.0				
15-	6.0		12.5				
17-	3.5		8.5				
19-	2.2		9.0				
21-	-1.0		17.8				
23-	-3.2		17.9				
1-	-4.2		6.3				
3-	-5.2		6.8				
5-	-5.6		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23.
타설부위	죽산IC 73K445~73K685(BL)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		12.5		0		
9-	-1.6		12.3				
11-	3.1		12.0				
13-	5.4		12.5				
15-	5.0		11.5				
17-	4.7		11.6				
19-	2.3		13.2				
21-	-2.1						
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.23
타설부위	중산2 73K 445~ 73K 685 (외)	측 정 일	2013.12.27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		7.8				
9-	-1.6		6.7				
11-	3.1						
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.8		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ (확인) 확 인 자 : ○○○ 감 리 원 : ○○○ Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	중산교 13KL175~13K685(BL)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		4.8				
9-	-5.8		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


13 年 12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
12 月 25 日 (Day)
12 月 26 日 (Day)
12 月 27 日 (Day)
12 月 28 日 (Day)
12 月 29 日 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29



타설일자: 2013. 12. 23
타설위치: 죽산교 TCL
73K475 ~ 73K685(하)
시공사 : 2공구
감리원: 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 63K535~63K180(남)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강중원 확 인 자 : 감리원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	정자교가 63K535~63K180(BL)	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	1.8		11.0				
17-	0.17		11.1				
19-	-1.3		8.8				
21-	-3.1		8.9				
23-	-4.3		9.0				
1-	-4.9		9.8				
3-	-6.0		9.1				
5-	-5.1		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	지지고가 63K535~63K780(BL)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		11.0		O		
9-	-5.8		17.5				
11-	-3.2		19.7				
13-	6		17.7				
15-	3.3		14.7				
17-	1.0		14.1				
19-	0.7		13.7				
21-	0.3		13.3				
23-	0.3		13.0				
1-	-4.5		12.8				
3-	-5.8		12.3				
5-	0.0		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	가지교가 63K535~63K780(좌)	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,3		12,6		0		
9-	-0,2		11,0				
11-	1,4		20,2				
13-	3,5		15,8				
15-	5,5		14,4				
17-	3,8		13,17				
19-	-0,2		13,8				
21-	-2,5		13,1				
23-	-3,8		12,9				
1-	-4,1		12,3				
3-	-4,8		12,5				
5-	-5,5		12,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	저치고가 63K535~63K780(BL)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.1		11.9		9		
9-	-4.3		16.5				
11-	-2.0		15.6				
13-	4.1		15.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍원 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.23
타설부위	7B지그가 63K535~63K480(좌)	측 정 일	2013.12.27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		1.7				
9-	-4.1		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-			4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김동현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	지하고가 63K535~63K480(BL)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		4,5				
9-	0,4		3,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김종현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


13年12月23日 (Day)
12月24日 (Day)
12月25日 (Day)
12月26日 (Day)
12月27日 (Day)
12月28日 (Day)
12月29日 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
-10
-20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

13 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29



정지라

타설일자 : 2013. 12. 23

타설위치 : 정지2가 TCL

63k535 ~ 63k780 (하)

시공사 =

감리원 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 23.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 66K785~61K065 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 권영기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 김 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 23
타설부위	신락교 66K785~67K065(하)	측 정 일	2013. 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 6				∅		
9-	-2, 0						
11-	0, 5						
13-	2, 3						
15-	3, 0						
17-	2, 8		8,0				
19-	-1, 0		7,0				
21-	-2, 8		6, 1				
23-	-3, 2		5, 5				
1-	-5, 0		5,0				
3-	-5, 3		5, 2				
5-	-4, 6		5, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한OO (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	신작교 66K185~67K065(상)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,2		6,3		O		
9-	-2,4		7,0				
11-	1,3		7,7				
13-	3,8		8,2				
15-	3,8		9,0				
17-	3,0		10,0				
19-	2,5		10,2				
21-	2,0		10,2				
23-	1,6		9,0				
1-	1,9		7,8				
3-	1,8		6,5				
5-	1,9		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	신작교 66K185~67K065(상)	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		5.6		O		
9-	1.9		5.3				
11-	4.5		5.4				
13-	5.3		6.0				
15-	8.0		6.2				
17-	3.4		7.0				
19-	2.0		7.6				
21-	-1.0		8.0				
23-	-3.0		8.4				
1-	-4.0		8.3				
3-	-5.1		8.0				
5-	-5.5		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	신 작 교 66K186m 67K064m(3L)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		6.5		O		
9-	-1.6		6.0				
11-	3.0		6.1				
13-	5.2						
15-	5.6						
17-	4.5						
19-	2.3						
21-	-2.0						
23-	-3.1						
1-	-4.0						
3-	-5.1						
5-	-5.3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	신작교 66K178~N 60K065(상)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		5.8				
9-	-1,5		4,0				
11-	3,0						
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6,5		3,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최영규 Tested by		확 인 자 : 김남수 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.23
타설부위	신작교 66K185~64K065(60)	측 정 일	2013.12.28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		3.0				
9-	-5.5		2.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013年 12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29

타설 일자 : 2013. 12. 23

타설 위치 : 신각교 TCL

66K785~67K065 (하)

시공사 : 고려

감리원 : 권기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 34K939~35K339 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	계룡터널 394+939~395+339 (상선)	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	10, 5		9, 8				
21-	11, 8		9				
23-	10, 8		8, 2				
1-	9, 5		8, 1				
3-	8, 1		9				
5-			11				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	계좌터널. 34K939~35K339(상)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,8		12,8		9		
9-	10,5		14,7				
11-	11,0		17				
13-	11,2		19				
15-	11,1		20				
17-	9,5		19				
19-	9,8		17				
21-	10,4		15				
23-	10,0		13				
1-	9,8		11,3				
3-	11,8		9,9				
5-	11,0		8,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현승 확 인 자 : 감리원 : 김기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	겨울터널 34K939~34K999(상)	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,8		8,2		0		
9-	7,0		8,3				
11-	7,5		9,5				
13-	7,0		11				
15-	8,0		12,8				
17-	9,7		14,7				
19-	10,1		13,8				
21-	9,1		11,5				
23-	10,3		16				
1-	10		9				
3-	9,3		8				
5-	10,9		7,6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : 김광일 Checked by		감 리 원 : 김남일 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23.
타설부위	7계통 레닐 34K939~35K339(상)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.1		6.6		9		
9-	11.0		7				
11-	11.0		8.9				
13-	10.9						
15-	9.0						
17-	10.2						
19-	10.0						
21-	9.3						
23-	9.10						
1-	8.9						
3-	8.8						
5-	8.5						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원A 확 인 자 : 감 리 원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	계동터널 34K939~ 34K939(상)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5		5.7				
9-	8.5		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	10.		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.23
타설부위	계룡터널 34K939~35K339(400)	측 정 일	2013.12.28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10		4.0				
9-	10.5		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
50℃
100%
3 6 9 12 15 18 21 24
この日は2013.12.23
この日は1年で一番寒い日でした
34K ヲヲヲ～35K ヲヲヲ(10ヶ)
人通り＝ 2ﾘｯﾄﾙ
ｶﾞｿﾘﾝ＝ 3ﾘｯﾄﾙ

12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29



타설일자: 2013. 12. 23

타설위치: 계룡터널 TCL

34k939~35k339 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 4K289~4K310(상) 4K116~4K158(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 토공 4 4K289~4K370(상) 4K116~4K158(상)	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	1.5		8.2				
19-	-0.9		7.9				
21-	-3.5		7				
23-	-5.0		6.4				
1-	-6.2		6.3				
3-	-6.9		6.8				
5-	-7.4		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 토공4 4K289~4K300(상) 4K116~4K158(상)	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17,2		8,5		0		
9-	-5,9		10				
11-	-1,8		11,1				
13-	8,1		11,9				
15-	3,0		12				
17-	2,0		11,2				
19-	1,4		10,2				
21-	0,9		9,5				
23-	0,3		8,5				
1-	-0,1		17,2				
3-	-0,5		6,3				
5-	-0,5		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영성 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 들용 4 (41K289~41K310(좌) 41K116~41K158(좌))	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1,2		6,5		O		
9-	-1,2		6,8				
11-	2,9		7,2				
13-	4,4		8				
15-	3,0		8,8				
17-	2,6		9,5				
19-	-0,7		10				
21-	-2,0		10,5				
23-	-4,4		10,9				
1-	-5,6		10,5				
3-	-6,17		10				
5-	-7,4		8,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 측공 4 4IK289~4IK310 (상) 4IK116~4IK158 (하)	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		8.2		9		
9-	-1.2		8.8				
11-	2.9		9.2				
13-	4.4		9.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 김광호 감 리 원 : 김남기 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 종4 4IK289~4IK310 (상) 4IK116~4IK158 (상)	측 정 일	2013. 12. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		5.8				
9-	-5.8		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		5.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 23
타설부위	2-1 횡갱 41K289~41K310(상) 41K116~41K158(상)	측 정 일	2013. 12. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1		4.8				
9-	0.3		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 (Tested by) 확인자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						


2013年 12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
12月 28日 (Day)
12月 29日 (Day)
50℃
100%
EHK1 Off: 2013. 12. 27
EHK89 1: 21 ≒ 44 HS13
EHK89 ~ EHK 90 (4h)
EHK116 ~ EHK158 (42)
AIR ON: 3 pm
ON 2時間 = 7 pm

12 23 12 24 12 25 12 26 12 27 12 28 12 29

타설 일자: 2013, 12, 23

타설 위치: 2-1 토공4 HSB

41K289 ~ 41K370 (상)

41K116 ~ 41K158 (상)

시공사: 2부2

감리원: 조기강

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 21일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 63K360~63K535(BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강경선 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	8.0		10.3				
19-	4.0		9.1				
21-	-2.8		1.5				
23-	2.6		1.9				
1-	0.1		1.4				
3-	0.1		1.5				
5-	-0.1		1.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		8.1		O		
9-	-1.4		9.3				
11-	-0.4		10.0				
13-	0.1		10.8				
15-	0.1		11.8				
17-	-2.4		12.6				
19-	-2.8		13.0				
21-	-3.0		12.9				
23-	-2.8		11.9				
1-	-2.1		10.4				
3-	-3.2		9.4				
5-	-3.3		8.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김동원		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.21
타설부위	지하구간	측 정 일	2013.12.23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		8.4		9		
9-	-2.2		8.1				
11-	-0.4		8.2				
13-	0.1		8.9				
15-	-1.0		9.2				
17-	-1.1		10.0				
19-	-0.9		10.5				
21-	-1.0		11.0				
23-	-1.1		11.2				
1-	-1.6		11.2				
3-	-1.3		10.0				
5-	-2.1		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	정지대기.	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		9.6		O		
9-	-4.8		9.0				
11-	-1.9		9.0				
13-	-0.1		9.4				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 정씨강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 25.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		4.5				
9-	-4.8		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.21
타설부위	정지교가	측 정 일	2013.12.26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		3.1				
9-	-4.8		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

13 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27

9

타설일자 : 2013. 12. 21
타설위치 : TCL 정지고가
63K 360 ~ 63K 534(하)
시공사 :
감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	구체물	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-2공구 본공1 55K331 ~ 55K939		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2013, 12, 21
타설부위	2-2 토공 7 55K331~55K999	측 정 일	10/3, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					Q		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	3,8		8,5				
21-	3,2		17,4				
23-	2,8		6,3				
1-	0,9		5,17				
3-	0,6		5				
5-	0,4		5,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 용인기업 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	제6B	타 설 일	2013.12.21
타설부위	2-2측벽1	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		5.5		O		
9-	-0.5		6.2				
11-	0.5		17				
13-	0.5		11.6				
15-	1.0		8.3				
17-	-1.8		9				
19-	-2.2		10				
21-	-2.4		10.3				
23-	-2.8		10.2				
1-	-3.0		9.3				
3-	-2.9		13				
5-	-3.2		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 확 인 자 : 감 리 원 : 김재홍 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 단층 기초	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		5.8		9		
9-	-2.5		5.3				
11-	-0.6		5.2				
13-	-0.2		5.2				
15-	-0.9		5.8				
17-	-0.9		6				
19-	-0.8		6.7				
21-	-0.7		7.3				
23-	-1.2		8				
1-	0.9		8				
3-	0.6		8				
5-	0.8		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 터광기	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		6.9		9		
9-	-0.3		6				
11-	0.5		5.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	체육관	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 토공 1	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		4.8				
9-	-3.4		4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측벽	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	2-2 들판기	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		3.5				
9-	-2.1		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised			


2013年 12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
50℃
100%
3 6 9 12 15 18 21 24
2013年12月21日
2013年12月27日

2013 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



태일일자: 2013. 12. 21

태일의시: 2-2호공사 차량

55k331 ~ 55k939

시공사: 코리아

감독: 조기자

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교. 73K685~73K930 (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	금산고 73K685~113K930 (하선)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1				0		
9-	1.4						
11-	5.0						
13-	11.6						
15-	5.4						
17-	1.3		8				
19-	0.0		6.5				
21-	-1.5		5.8				
23-	-1.6		5.2				
1-	-2.0		5.4				
3-	-2.9		6				
5-	-3.3		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 21
타설부위	측산교	측 정 일	2013, 12, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		9				
9-	-1.6		10.3				
11-	1.0		12				
13-	4.3		13.5				
15-	6.1		15.2				
17-	3.3		15.3				
19-	1.0		13.5				
21-	-0.6		11.5				
23-	-0.0		9.5				
1-	1.3		7.9				
3-	1.3		6.5				
5-	1.3		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 21
타설부위	죽산고	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,8		6,4				
9-	1,5		7,5				
11-	3,9		8,8				
13-	4,3		9,9				
15-	5,0		11				
17-	5,4		10,9				
19-	3,3		9,9				
21-	1,9		8				
23-	-0,8		6,5				
1-	-0,8		5,9				
3-	-1,5		5,4				
5-	-1,4		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	측신호	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		6.9		9		
9-	-4.5		8.17				
11-	3.9		10.5				
13-	5.0		11				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	측선2	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		4.5				
9-	-4.1		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	죽산IC	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		3.8				
9-	-2.0		3.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


2013年 12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24

2013 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



태설일자: 2013. 12. 21

태설위치: 죽산교 TCL

13K685~13K930 (8C)

시공사: 고려개발

감리원: 조기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3호공4 22K301~22K349(상) 22K342~22K384(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-3공4 22K301~22K349(상) 22K342~22K384(하)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	3.0		9.5				
17-	1.8		8.5				
19-	-1.0		7.5				
21-	-0.4		6.8				
23-	-0.4		6.3				
1-	-0.5		6.2				
3-	-0.8		6.5				
5-	-0.8		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2013.12.21
타설부위	1-3 콜옹 4	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		8		O		
9-	-0.8		9.8				
11-	2.9		9.2				
13-	4.3		10				
15-	4.8		11				
17-	2.0		11.5				
19-	0.3		11.5				
21-	-2.8		10.5				
23-	-4.6		9				
1-	-5.3		8				
3-	-6.7		7				
5-	-7.2		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성수 Tested by		확 인 자 : 강남준 Checked by		감 리 원 : 김남수 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-3 출입 4	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		6.1		O		
9-	-5.4		6.6				
11-	-1.5		7.0				
13-	3.7		7.3				
15-	4.2		7.8				
17-	2.5		8.8				
19-	-1.1		9.2				
21-	-3.1		9.6				
23-	-5.2		9.8				
1-	-0.5		9.3				
3-	-0.8		8.6				
5-	-1.3		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경신 Tested by 김경신 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-3 출공 4	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		1.2		9		
9-	-0.8		1.1				
11-	2.9		1.3				
13-	4.3		8.0				
15-	4.5		8.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-3 출입구	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		5.0				
9-	-1.7		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.0		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범식 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 21.
타설부위	1-3 현장.	측 정 일	2013. 12. 26.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		4.1				
9-	0.9		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2013 年 12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
12 月 25 日 (Day)
12 月 26 日 (Day)
12 月 27 日 (Day)
50°C
100%
3 6 9 12 15 18 21 24
10 20 30 40
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2013 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



태풍일자 : 2013. 12. 21

태풍위치 : 1구릉 내 HSB.

22k301 ~ 22k349 (서측)

22k342 ~ 22k384 (동측)

사용시는 크레인

장비로 끌 끼우

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	산작교 61K065~61K275(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	12.21
타설부위	신축교	측 정 일	12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-	-1.0						
11-	4.1						
13-	7.8						
15-	11.0						
17-	5.5		5.1				
19-	-1.8		5.0				
21-	-3.9		6.6				
23-	-4.6		6.1				
1-	-5.5		7.6				
3-	-6.1		6.3				
5-	-6.5		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		8.0		0		
9-	-2.0		10.8				
11-	-1.1		18.3				
13-	-1.0		19.0				
15-	0.1		11.1				
17-	-3.0		11.6				
19-	-3.4		18.0				
21-	-2.5		19.8				
23-	-3.5		19.9				
1-	-3.0		20.0				
3-	-3.8		19.0				
5-	-4.0		18.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	12.23
타설부위	신작로	측 정 일	12.23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		16.3		9		
9-	3.0	천영기	17.0				
11-	5.3	천영기	15.8				
13-	7.5	천영기	15.5				
15-	10.2	천영기	15.2				
17-	4.0	천영기	15.0				
19-	2.2		14.8				
21-	-2.1		15.3				
23-	-2.7		15.2				
1-	-3.8		13.9				
3-	-5.9		11.6				
5-	-6.4		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	13.12.24
타설부위	신작로	측 정 일	13.12.24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		12		0		
9-	-4.5		12.5				
11-	-1.2		13.0				
13-	9.0		12.8				
15-	11.3		11.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		4.8				
9-	-2.0		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.6		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	선작교	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		3.6				
9-	-3.8		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

13 12 21 12 22 - 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27

신장로



대상일자: 2013. 12. 21


대상장비 = TCL. 신장로

67K065 ~ 67K075 (8C)

시공사: 코리아

감리: 코리아

2013 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



태풍일자 : 2013. 12. 21

태풍위치 : TCL 서귀포

6시K065 ~ 6시K215 (+4)

시설사 : 2개소

감리원 : 고 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널. 35K339~35K664 (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 21
타설부위	기흥 터널	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8				O		
9-	8						
11-	8						
13-	9						
15-	9						
17-	10		10				
19-	10		10.8				
21-	10.2		10.9				
23-	9.8		11.0				
1-	9.0		11.3				
3-	8.3		12.0				
5-	7.8		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		14.0		9		
9-	1.7		15.1				
11-	8.1		15.4				
13-	8.5		15.9				
15-	8.7		16.1				
17-	8.4		16.3				
19-	8.2		16.1				
21-	8.1		16				
23-	8.0		16				
1-	1.8		15.9				
3-	1.6		15.8				
5-	1.6		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차범근 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계량허브	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.3		15.3		O		
9-	7.5		16.2				
11-	7.5		16.2				
13-	7.7		17.2				
15-	7.6		16.1				
17-	7.2		15.8				
19-	6.9		15.8				
21-	6.8		16.6				
23-	6.9		17.8				
1-	6.7		17.2				
3-	6.6		15.5				
5-	6.3		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계량허덥.	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		13.4		O		
9-	6.7		12.8				
11-	6.9		12.5				
13-	7.0		12.6				
15-	7.0		12				
17-	6.6		11.3				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현승 확 인 자 : 감리원 : 감리원						
	Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계량허대	측 정 일	2013. 12. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		4.9				
9-	7.0		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.7		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	계량허브	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		3.8				
9-	6.3		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

2013 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



거제철터널

조사일자 : 2013. 12. 21

조사장소 : 거제철터널 TCL

35K339 ~ 35K664 (양)

사용소 : 고려지질

감리단 : 구노건

12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27



타설일자: 2013. 12. 21

타설위치: 계룡터널 TCL

35K339~35K664(상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4공구 37K738~37K947(상) 2-1공구 37K947~38K004(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-4 블록 5 구획 개소 (좌) 2-1 블록 1 구획 1 개소 (좌)	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	6.1		9.5				
19-	4.4		8.8				
21-	2.5		7.5				
23-	1.7		6.8				
1-	0.4		6.2				
3-	0.2		5.9				
5-	-0.5		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권예만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-4-5 / 2-1-1	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		6.9		0		
9-	-1.5		7.3				
11-	-1.2		8.0				
13-	-0.6		8.6				
15-	0.1		9.3				
17-	-2.6		10.1				
19-	-3.7		10.9				
21-	-3.6		10.9				
23-	-4.0		10.1				
1-	-3.6		8.7				
3-	-4.4		7.2				
5-	-4.1		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-4-5 / 2-1-1	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		5.9		0		
9-	-3.7		5.6				
11-	-2.3		5.3				
13-	-0.1		6.0				
15-	-1.4		6.1				
17-	-1.6		6.1				
19-	-1.6		7.4				
21-	-1.1		7.9				
23-	-1.1		8.0				
1-	-1.0		8.1				
3-	0.2		8.0				
5-	0.0		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권예만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-4-5 / 2-1-1	측 정 일	2013. 12. 24.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		6.2		○		
9-	-1.1		5.5				
11-	-1.5		5.3				
13-	-1.2		5.6				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원어만 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.21
타설부위	1-4-5 / 2-1-1	측 정 일	2013.12.25.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		4.9				
9-	-0.5		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.4		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 21
타설부위	1-4-5 2-1-1	측 정 일	2013. 12. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		4.0				
9-	-1.3		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
12月 26日 (Day)
12月 27日 (Day)
50℃
100%
EM02N: 2013. 12. 21
EM05N: TCL 1-4 12/25 / 2-1 12/26
31K033N 31K021N (3L)
31K021N 38K004 (6L)

12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 27

타설일자 : 2013. 12. 21

타설위치 : TCL 1-4 토공5/2-1토공1

37k 739 ~ 37k 921.7 (하)

37k 921.7 ~ 38k 004 (하)

시공사 : 3[illegible]

감리원 : [illegible]

한중콘크리트
점검표

2013년 12월 20일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.20.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	원동터널 3NK402~3NK139 하선		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	원동 터널(37K502 ~ 37K039) 하선	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-	2.4		10				
13-	2.5		11				
15-	2.1		8.8				
17-	1.4		10				
19-	0.2		10.5				
21-	-0.6		11				
23-	-0.8		11.5				
1-	-1.5		12				
3-	-1.6		13				
5-	-1.5		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	원등 터널	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		15		0		
9-	-0.4		16.5				
11-	5.6		17.4				
13-	6.8		17.8				
15-	8.2		17.5				
17-	6.1		17.8				
19-	2.9		18				
21-	2.5		18				
23-	1.3		18				
1-	0.0		18				
3-	-0.4		17.9				
5-	-0.9		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	원통터널	측 정 일	2013, 12, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		17.1		9		
9-	-1.4		17				
11-	-0.5		17.2				
13-	-0.8		17.4				
15-	-1.2		17.5				
17-	-2.1		17.4				
19-	-3.4		15				
21-	-4.1		11				
23-	-4.0		11				
1-	-1.4		11				
3-	-1.6		11				
5-	-1.6		11				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	20/3, 12, 20
타설부위	원동 터널	측 정 일	20/3, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		11		O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	원동터널	측 정 일	2013, 12, 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		5				
9-	4.2		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 조○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	원동터널	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		5				
9-	-1.4		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2015 12 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26



타설일자 : 12. 20

타설위치 : 원동터널

3가502 ~ 3가739 (하선)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.30.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	거통터널 35K664 36K014 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 가현식 Tested by	확 인 자 : 김용국 Checked by	감 리 원 : 김재관 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 20
타설부위	계룡허브 3BK66M06K014(상)	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			↓		O		
9-							
11-							
13-	4.8		8				
15-	5.5		9				
17-	2.1		12.5				
19-	2.1		14				
21-	4.8		12				
23-	4.1		12				
1-	3.9		12				
3-	3.8		11.2				
5-	3.7		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원건설 Tested by		확 인 자 : 고려개발 Checked by		감 리 원 : 코나이 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	계량터널.	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.7		12		9		
9-	4.0		13				
11-	6.1		12, 8				
13-	8.1		12, 8				
15-	8.6		13				
17-	6.1		14, 5				
19-	4.4		15				
21-	2.5		15				
23-	1.1		16				
1-	0.4		15				
3-	0.2		16, 5				
5-	-0.5		11, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	계룡터널.	측 정 일	2013, 12 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		15,8		O		
9-	-1.5		15				
11-	-0.7		15				
13-	-0.6		14,5				
15-	0.1		15				
17-	-2.6		15				
19-	-3.7		15				
21-	-3.6		15,5				
23-	-4.0		16				
1-	0.4		16				
3-	0.2		16				
5-	-0.5		16				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원근 확 인 자 : 2/2.22 감 리 원 : 강원근 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013 , 12 , 20
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013 , 12 , 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		15		9		
9-	-1.5		14,9				
11-	-1.2		14,5				
13-	-0.6		14				
15-	0.1		14				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 확 인 자 : 김규장 감 리 원 : 김기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		10				
9-	-1.5		5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 20
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		4				
9-	-3.3		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

12 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26



태풍명칭 = 2013.12.20

태풍등급 = TCL. 제8호태풍

35k664 ~ 36k014 (양)

시속 = 2km정

강도 = 초속2m

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 19일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 63K185~ 63K360		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCC	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	장지교가 63K185~63K360	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2				9		
9-	0						
11-	3.6						
13-	5.5						
15-	C						
17-	5.0						
19-	4.8		6				
21-	4.0		5.5				
23-	4.3		5				
1-	4.0		5.5				
3-	7.0		6.5				
5-	8.5		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김종철		확 인 자 : Checked by 김광수		감 리 원 : Supervised 강남수		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	정거장	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.7		10.5		0		
9-	5.4		12.5				
11-	9.0		15				
13-	9.7		17				
15-	9.4		17.5				
17-	5.0		16.4				
19-	7.8		13.8				
21-	8.9		11.8				
23-	9.1		10				
1-	9.5		8.5				
3-	9.8		7.3				
5-	9.9		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	정지교가	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.7		6		O		
9-	13.2		6.3				
11-	13.0		8				
13-	13.4		9.7				
15-	12.8		11.5				
17-	12.5		12.8				
19-	12.0		11.5				
21-	11.9		9.8				
23-	12.1		8.3				
1-	11.7		7				
3-	11.5		6.5				
5-	11.7		6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍원		확 인 자 : Checked by 김태규		감 리 원 : Supervised 김태규		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	정지고가	측 정 일	13.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.1		5.2		0		
9-	12.8		5.8				
11-	9.9		8				
13-	9.8		10				
15-	8.9		11.2				
17-	9.5		11.5				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	정지고가	측 정 일	2013.12.23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		8.5				
9-	9.4		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.0		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	정지고가	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5		4.5				
9-	8.5		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍련 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


2013年 12月 19日 (Day)
12月 20日 (Day)
12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 6 9 12 15 18 21 24
EM20시작: 2013. 12. 19
EM종료시점: TCL 저장시점
63K185 ~ 63K360
시험시간: 2h 20m
측정결과: 정상

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널. 3lK103~3lK983 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	레용리널	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	5.2	원데만					
11-	5.5	원데만	5.8				
13-	6.1	원데만	6.8				
15-	5.9	원데만	8.4				
17-	5.1	원데만	8.4				
19-	5.0	원데만	9.9				
21-	4.2		9.9				
23-	4.1		10				
1-	4.0		11				
3-	7.5		11.5				
5-	8.8		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원데만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013.12.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.2		12.9		O		
9-	9.1		13.1				
11-	6.5		13.5				
13-	9.7		14.1				
15-	9.4		13.8				
17-	5.1		14.3				
19-	9.5		13.2				
21-	9.5		14				
23-	9.6		14				
1-	9.7		14				
3-	9.8		13.4				
5-	9.9		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원데만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	슬래브터닝	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	14.2		13.8		O		
9-	14.1		13.1				
11-	13.8		14.3				
13-	14.3		13.5				
15-	13.2		12.2				
17-	13.0		13.4				
19-	12.8		14.9				
21-	12.3		14.1				
23-	12.4		14.5				
1-	12.1		14				
3-	11.8		15.5				
5-	11.9		15.8				
비 고							

확 인	시 험 자 : 최OO (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.5		15.6		O		
9-	10.1		16.6				
11-	9.8		15.6				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계량터널	측 정 일	2013. 12. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.2		11.0				
9-	10.2		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.9		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계좡터널	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.7		8.0				
9-	8.1		7.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2013 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25



계획단계

태그일자: 2013. 12. 19

태그위치: 구레풀러브 TCL

3K103~3K983 (상)

사용사: 조[illegible]

감리: 조기장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	거풍터널. 36K014 ~ 36K364 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 원예만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	계룡터널	타설일	2018. 12. 19
타설부위	T.C.L 36k014~36k364(BR)	측정일	2018. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양생기기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9				0		
9-	9						
11-	7						
13-	7						
15-	7						
17-	7		6				
19-	5.2		5				
21-	4.5		5.4				
23-	4.3		5.6				
1-	3.9		5.5				
3-	1.8		5.2				
5-	3.0		6.4				
비 고							
확 인	시험자 : 강현기 Tested by		확인자 : Checked by		감리원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	레일라벨	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8		11.5		O		
9-	8		9.5				
11-	9		11				
13-	8		12.8				
15-	8		13.6				
17-	5.5		12				
19-	7.4		10				
21-	9.8		7				
23-	9.1		6.4				
1-	9.5		6.3				
3-	9.6		7.2				
5-	9.8		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계폭터널	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.2		11,3		O		
9-	13.8		13,5				
11-	12.9		15				
13-	13.4		15,4				
15-	12.1		14,8				
17-	13.0		13,9				
19-	12.1		10,8				
21-	12.0		8,3				
23-	12.3		6,4				
1-	11.9		5				
3-	11.6		5				
5-	11.9		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	계폭터널	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5		7		9		
9-	9.2		8,5				
11-	9.0		10,5				
13-	8.8		12				
15-	9,0		13,7				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대희 Tested by	확 인 자 : 김성수 Checked by		감 리 원 : 조남26 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계량터널	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.6		8.9				
9-	9.0		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.1		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	계풍터널	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		5.5				
9-	9.0		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여만 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				


2013年 12月 19日 (Day)
12月 20日 (Day)
12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EH로그1 = 2013.12.19
EH로그1 = TCL 계통도
36k014 a 36k364 (x5)
시험지1 =
결과지2 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H2B	점검기간	2013.12.19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 BOX 4 41K310~41K510 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여로 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1-4	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9				O		
9-							
11-	0						
13-							
15-	2.0						
17-							
19-	-0.5		11				
21-	-0.9		10				
23-	-1.6		10				
1-	-1.4		10.1				
3-	-1.8		10.5				
5-	-1.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정세현 확 인 자 : 감 리 원 :						

Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	45F	타 설 일	2013.12.19
타설부위	2-1-4	측 정 일	2013.12.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		13,2		9		
9-	-0.8		15				
11-	-1.0		16,7				
13-	1.9		18,2				
15-	-0.9		20				
17-	-1.5		20				
19-	3,1		18				
21-	2.9		16				
23-	3,2		13,8				
1-	2.9		12,4				
3-	3,0		11				
5-	2.4		10,6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정세현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013.12.19
타설부위	2-1 교량4	측 정 일	2013.12.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		11		9		
9-	3.0		12				
11-	6.1		13.2				
13-	9.8		14.5				
15-	7.2		15.7				
17-	6.9		15.4				
19-	4.1		13.5				
21-	3.2		12				
23-	2.7		11				
1-	1.6		10.5				
3-	1.1		10				
5-	0.7		10.5				
비 고	1						
확 인	시 험 자 : 원예건 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : Supervised					

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1 횡공 4	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		11.4		0		
9-	-0.7		13.2				
11-	0.3		15				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원예대 Tested by	확 인 자 : 김용근 Checked by		감 리 원 : 구재정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1 출공 4	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		10.7				
9-	-3.8		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	2-1 호공 4	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		7.2				
9-	-1.8		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김예빈 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 강제강 Supervised			


2013年 12月 19日 (Day)
12月 20日 (Day)
12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
측정일자 : 2013. 12. 19
측정장비 : TCL 2-1087 32bit
사용 390 ~ 411K 10
사용시간 : 2시간
온도 : 실내 27

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작로 61K215~61K450 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : 감 리 원 : 권기철 Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-	0.5		17				
11-	0.5		13.5				
13-	1.6		16				
15-	1.1		17.8				
17-	-0.5		18.5				
19-	0.0		17				
21-	-1.4		15.7				
23-	-0.9		14				
1-	-0.8		15				
3-	-3.8		14.6				
5-	-1.4		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		15		O		
9-	-1.4		15.1				
11-	-0.5		17				
13-	0.0		17				
15-	-0.1		13.9				
17-	0.1		11.3				
19-	0.2		9.5				
21-	0.1		8.8				
23-	-1.6		9				
1-	2.5		9.9				
3-	2.3		10.3				
5-	1.6		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김진곤 Checked by		감 리 원 : 조기장 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		13.7		0		
9-	0.5		15.9				
11-	9.1		16.3				
13-	9.8		17				
15-	9.7		16				
17-	7.8		14				
19-	5.2		14.2				
21-	4.3		14.3				
23-	3.0		14.9				
1-	2.5		14.7				
3-	2.3		13.6				
5-	1.6		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		13		9		
9-	-1.4		13.4				
11-	-0.5		13.9				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교,	측 정 일	2013. 12. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		7.8				
9-	-1.5		6.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.4		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 감 리 원 : Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	신작교	측 정 일	2013. 12. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		5.8				
9-	-3.5		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영귀 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

12 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25



주식회사 = 2013. 12. 19

주식종목 = TCL, 상장폐

61K 275 ~ 61K 480 (8건)

시총사 = 코스닥

거래소 = 코스닥

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 A3k 930n A4k 190		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	측 산교 1BK P30~1/4K1P0	측 정 일	2013. 12. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	1.6		8.5				
19-	1.1		7.8				
21-	0.6		7				
23-	-0.5		6.8				
1-	-0.2		7				
3-	-0.5		7.7				
5-	-0.9		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	죽산교	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		10		O		
9-	0.4		11.3				
11-	2.7		12.2				
13-	4.3		12.5				
15-	5.7		12				
17-	5.1		10.9				
19-	4.4		10				
21-	5.0		9				
23-	4.8		7.8				
1-	5.5		7				
3-	5.3		6.3				
5-	7.7		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	죽산ID	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		6.9		9		
9-	5.3		7.2				
11-	7.3		8.1				
13-	9.8		9				
15-	9.7		9.8				
17-	7.8		10				
19-	5.2		10.8				
21-	4.3		11				
23-	3.0		10.8				
1-	2.5		10				
3-	2.3		9.5				
5-	1.6		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용태 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	중산교	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		9		0		
9-	0.5		9.3				
11-	0.5		9.9				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013. 12. 19
타설부위	중산교	측 정 일	2013. 12. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		7.8				
9-	-1.4		5.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.8		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이병석 Tested by		확 인 자 : 김동욱 Checked by		감 리 원 : 김동기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.19
타설부위	중산교	측 정 일	2013.12.24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		5				
9-	1.2		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 Tested by		확 인 자 : 김재철 Checked by		감 리 원 : 고기정 Supervised		


2013年 12月 19日 (Day)
12月 20日 (Day)
12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
12月 25日 (Day)
50°C
100%
실험일자 : 2013. 12. 19
실험장소 : 기계공학과 220
실험온도 : 영하 3도
실험습도 : 영하 3도

한중콘크리트

점검표

2013년 12월 18일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공3 68K514~68K527 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	24공구 토공3 (68K514~68K540)(상선)	측 정 일	2013, 12, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	4.5		15				
17-	1.4		13				
19-	-0.5		11				
21-	-0.7		11.3				
23-	-2.1		12				
1-	-2.1		13.8				
3-	-2.1		14				
5-	-2.3		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		10		○		
9-	-1.4		9				
11-	-0.1		12.6				
13-	1.4		14				
15-	2.0		13.5				
17-	1.6		13				
19-	1.1		11.5				
21-	0.6		10				
23-	-0.5		9				
1-	-0.2		8				
3-	-0.5		11.9				
5-	-0.9		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현석 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김재호 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-4 공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		9,5		0		
9-	0.4		12				
11-	2.1		14				
13-	4.3		13,5				
15-	5.1		12,8				
17-	5.1		12,2				
19-	4.4		11,6				
21-	5.0		12				
23-	4.8		12,8				
1-	5.5		12				
3-	5.3		11,8				
5-	4.1		12				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		13		O		
9-	5.3		12,5				
11-	7.3		13, 2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		10				
9-	0.5		6,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.6		5,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 / 확 인 자 : / 감 리 원 :						
	Tested by		Checked by		Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-4공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		4				
9-	-1.5		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


2013年 12月 18日 (Day)
12月 18日 (Day)
12月 20日 (Day)
12月 21日 (Day)
12月 22日 (Day)
12月 23日 (Day)
12月 24日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EMS 2013.12.18
EMS 2-40
HSB 68K 74 68K 44 (64)
시간 2시간
온도 3cm 이상

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2013. 12. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 출공3 40K683~40K841 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍○○ 대 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-1공구 토공3(40K133~40K311)(좌선)	측 정 일	2013, 12, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	3.0		5				
15-	4.0		6, 8				
17-	1.6		7, 3				
19-	-2.0		8				
21-	-2.0		8				
23-	-3.2		8, 5				
1-	-4.8		9				
3-	-5.4		9, 4				
5-	-4.0		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍신기술 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-1공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		11.3		O		
9-	-2.1		13				
11-	0.1		16				
13-	1.1		17				
15-	1.9		17				
17-	0.9		16.2				
19-	-0.7		11				
21-	-0.9		6				
23-	-1.6		6				
1-	-1.4		8				
3-	-1.8		9.5				
5-	-1.4		10				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기/서명 확 인 자 : 감 리 원 : 감리원 서명						
	Tested by		Checked by		Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-1공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		11		O		
9-	-0.8		13				
11-	1.2		15				
13-	4.0		15.5				
15-	4.6		14				
17-	3.4		6.1				
19-	3.1		5.8				
21-	2.9		6.8				
23-	3.2		9				
1-	2.9		10				
3-	3.0		10.5				
5-	2.4		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2기둥 도급 3	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		8		○		
9-	3.0		10				
11-	6.1		11.8				
13-	9.8		8				
15-	9.9		17				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	2-1공구 토공3	측 정 일	2013, 12, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		4,8				
9-	-0.2		3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.1		3,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	우기공각 토공3	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		3				
9-	-5.9		2.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍진기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


B 年 12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
50℃
100%

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차폭도 TCL	점검기간	2013.12.18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영곡터널 22K665~22K765, 22K384~22K554(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	13, 12, 18
타설부위	옹곡	측 정 일	12, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-	4.5	한영향					
11-	5.3	한영향					
13-	11.7	한영향					
15-	8.3	한영향					
17-	5.8	한영향					
19-	-1.6		9				
21-	-1.5		8.4				
23-	-1.2		7.9				
1-	-1.7		8.3				
3-	-4.0		9.7				
5-	-5.2		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영향 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차BG, TCL	타 설 일	2013.12.18
타설부위	영곡터널	측 정 일	2013.12.19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		13.5		9		
9-	-5.5		15.8				
11-	-1.4		18				
13-	0.1		20				
15-	2.5		20.4				
17-	-0.5		18.8				
19-	-2.8		16.8				
21-	-4.9		15				
23-	-6.0		13.2				
1-	-7.2		11.8				
3-	-8.1		10.4				
5-	-8.9		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움 TCL	타 설 일	2013. 12. 18
타설부위	영목터널	측 정 일	2013. 12. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.9		9.3		9		
9-	-7.0		10				
11-	-4.8		11.2				
13-	-0.8		13				
15-	2.3		15				
17-	0.8		16				
19-	-0.1		14.8				
21-	-0.3		12.8				
23-	-0.6		11.6				
1-	-0.7		10.4				
3-	-0.7		10				
5-	-1.3		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량. TCL	타 설 일	2013. 12. 18
타설부위	영속허브	측 정 일	2013. 12. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		8.9		O		
9-	-0.9		9.5				
11-	6.1		11.9				
13-	8.2		13.9				
15-	9.0		15				
17-	5.1		15				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	차량기지 TCL	타 설 일	2013. 12. 18
타설부위	영국궤도	측 정 일	2013. 12. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		5.0				
9-	-0.7		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.7		4.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움, TCL	타 설 일	2013.12.18.
타설부위	여목터널	측 정 일	2013.12.27.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		4.3				
9-	-1.0		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		


2013 年 12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널 3K233 ~ 3K203 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.18
타설부위	계룡터널(3K233-3K1103)(상선)	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.1	윤여만			○		
9-	7.5	윤여만					
11-	7.8	윤여만					
13-	7.9	윤여만					
15-	7.9	윤여만					
17-	7.2	윤여만					
19-	7.1	윤여만	10.8				
21-	7.0		11.4				
23-	6.7		7				
1-	6.7		7				
3-	6.7		7				
5-	6.5		8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.1		8,3		O		
9-	7.0		9				
11-	7.5		8,8				
13-	7.9		8.2				
15-	8.6		9				
17-	8.5		9,2				
19-	8.3		8,8				
21-	8.1		7,3				
23-	8.1		6.4				
1-	8.0		6				
3-	8.0		6				
5-	7.8		5,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013,12,18
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013,12,20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2		6		○		
9-	8.5		8				
11-	8.8		8,5				
13-	9.2		9				
15-	9.6		8,4				
17-	9.5		8,9				
19-	9.2		8				
21-	9.0		9				
23-	8.9		9,5				
1-	8.7		9,9				
3-	8.6		9,4				
5-	8.4		9,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	계룡터널	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		6		0		
9-	8.5		8				
11-	8.9		8,5				
13-	9.1		9				
15-	9.6		8,5				
17-	9.5		8,9				
19-	9.4		8				
21-	9.1		9				
23-	8.1		9,5				
1-	8.5		9,9				
3-	8.4		9,5				
5-	8.1		9,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	계폭터널	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5		9.9				
9-	8.1		10				
11-							
13-			10				
15-							
17-			9				
19-							
21-			8.9				
23-			7				
1-			7.1				
3-							
5-	8.0		9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대연 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.18
타설부위	계풍터널	측 정 일	2013.12.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.6		10				
9-	8.0		10				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


12 年 12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
50°C
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013. 12. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 6k910 ~ 6k185 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍 ○ ○ Tested by	확 인 자 : ○ ○ ○ Checked by	감 리 원 : ○ ○ ○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.12.18
타설부위	정지교가 6K910A04K185(남)	측 정 일	2013.12.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	-1.7		10				
21-	-2.8		9.3				
23-	-4.2		10				
1-	-4.5		10				
3-	-4.5		11				
5-	-5.0		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용재 Tested by		확 인 자 : 김광곤 Checked by		감 리 원 : 김남수 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	정리2가	측 정 일	2013, 12, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2		12		O		
9-	0		13,5				
11-	3,6		15,8				
13-	5,4		19				
15-	5.5		20,0				
17-	0.6		20,5				
19-	-0.1		21,8				
21-	-1.0		20				
23-	-2.0		17				
1-	-1.7		16				
3-	-2,3		16,3				
5-	-2.7		16				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	정리고가	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		16		O		
9-	-1.3		14				
11-	0.9		15				
13-	3.2		19				
15-	4.2		17				
17-	3.2		16				
19-	2.3		15,7				
21-	2.3		15,3				
23-	2.6		15				
1-	2.3		15				
3-	2.3		15				
5-	2.2		13,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013,12,18
타설부위	정리고가	측 정 일	2013,12,21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		12.5		0		
9-	2.1		12				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 10
타설부위	경계경	측 정 일	2013, 12, 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2		8,9				
9-	-0.5		8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.4		6,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	정거2가	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.4		6.5				
9-	-4.1		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2013 12 18 12 19 12 20 12 21 12 22



조사일자: 2013. 12월 18일

조사장비 = TCL, 지지고무

62K910 ~ 63K185 (하)

시험자: 김[illegible]

기타사항: 크랙없음

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2013.12.18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 67K450~67K745(좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY

KUEDO RAILWAY CONSTRUCTION

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신각고(60K450~60K445)(좌선)	측 정 일	2013, 12, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-	2.3		10				
13-	3.5		12.2				
15-	4.5		12				
17-	1.4		10.3				
19-	-0.5		9.4				
21-	-0.7		9.5				
23-	-2.1		10.4				
1-	-2.1		12.1				
3-	-2.3		10.2				
5-	-2.7		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신각교	측 정 일	2013, 12, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		9		0		
9-	-1.4		10,8				
11-	-0.1		12,5				
13-	1,4		13,4				
15-	2.0		14				
17-	1.6		13,5				
19-	1.1		12,5				
21-	0,6		10,8				
23-	-0.5		10				
1-	-0,2		10,7				
3-	-0.5		10				
5-	-0.9		9,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신각호	측 정 일	2013, 12, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		10		9		
9-	0.4		12				
11-	2.1		14,5				
13-	4.3		15,8				
15-	5.1		15,1				
17-	5.1		15,9				
19-	4.4		13,2				
21-	5.0		13,5				
23-	4.8		14				
1-	5.5		12,5				
3-	5.3		12,2				
5-	4.1		11,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 수 확 인 자 : 김 광 진 감 리 원 : 김 광 진 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신락교	측 정 일	2013, 12, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		10.2		-9		
9-	5.3		12.2				
11-	7.3		12				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원L/A 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신락교	측 정 일	2013, 12, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		10.8				
9-	0.5		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.6		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013, 12, 18
타설부위	신각교	측 정 일	2013, 12, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		4.5				
9-	-1.5		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						


2013 年 12 月 18 日 (Day)
12 月 19 日 (Day)
12 月 20 日 (Day)
12 月 21 日 (Day)
12 月 22 日 (Day)
12 月 23 日 (Day)
12 月 24 日 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
10
20
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EHP012=2013.12.18
TCL(℃)
湿度(%)
風速(m/s)

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 안중콘크리트 점검표 2014년1월-(1)

호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 14일

양생구간 (양생온도관리)		,2-1공구 토공5 HSB 43k121~43k221(상), 43k152~43k252(하) , 계통터널 채움 32k399~32k899 , 1-3공구 토공5 TCL 28k715~28k735(상), 28k750~28k770(하) 채움 28k750~28k770 , 1-4공구 토공1 TCL 28k735~28k751(상), 28k770~28k786(하) 채움 28k770~28k786 , 2-1공구 토공9 TCL 45k760~46k040(하) , 오 강교 TCL 51k335~51k530(상) , 정지고가 TCL 57k955~58k235(하) , 정지고가 TCL 57k900~58k075(하) , 2-4공구 토공9 TCL 76k783~76k895(상) 채움 76k815~76k927		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구 토공9	터널부	교량부 정지고가
	3일	5.7		5.6
	7일	25.3		25.9
	판정	적 합		적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 도급5 43K121 ~ 43K221 (상), 43K152 ~ 43K252 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 천기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1 토공5 43K121~43K221 (상) 43K152~43K252 (하)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12.6				O		
9-	-9.8						
11-	-2.3		8.5				
13-	1.2		10.5				
15-	2.3		12.0				
17-	1.0		11.8				
19-	-2.0		13.2				
21-	-5.5		11.8				
23-	-7.5		10.5				
1-	-8.5		11.2				
3-	-9.6		13.2				
5-	-10.4		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1토공 43K121~43K221 (상) 43K152~43K252 (하)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.1		13.5		○		
9-	-8.5		13.9				
11-	-0.9		14.5				
13-	2.8		14.0				
15-	3.3		15.5				
17-	1.8		16.5				
19-	-2.7		14.5				
21-	-5.0		12.5				
23-	-6.2		11.8				
1-	-7.8		12.5				
3-	-8.7		11.6				
5-	-8.9		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김법상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : 권기준 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1토공5 43k121~43k221 (상) 43k152~43k252 (하)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.3		15.0		0		
9-	-5.7		16.2				
11-	-2.5		16.1				
13-	2.1		15.2				
15-	3.8		15.4				
17-	3.1		13.5				
19-	0.4		13.17				
21-	-2.9		13.0				
23-	-4.3		12.9				
1-	-4.9		12.5				
3-	-5.9		11.0				
5-	-6.8		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1도중 43K121~43K221 (상) 43K152~43K252 (하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		11.0		0		
9-	-6.4		13.0				
11-	-0.8		14.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1 도급5 43K121~43K221 (상) 43K152~43K252 (하)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		9.7				
9-	-0.8		7.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9.2		4.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 (Tested by) 확 인 자 : 2/22/ (Checked by) 감 리 원 : 권기자 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	2-1공구 43K121~43K221(상) 43K152~43K252(하)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,1		3,8				
9-	-3,8		2,5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김빙상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



태토일자 : 2014. 1. 14


태토명칭 : 2-1 혼합5 HSB


443K121 ~ 443K221 (백)

443K152 ~ 443K252 (청)

사용사 : 김[illegible]

감리원 : 최[illegible]





태풍일자: 2014. 1. 14

태풍위치: 2-1호관 5 HSB

43K121 ~ 43K221 (상)

43K152 ~ 43K252 (하)

시공사:

감리:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	래 움	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (32K399 ~ 32K899)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	계룡터널 (32k399~32k899)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	7.3		12.3				
15-	7.5		11.5				
17-	7.8		11.8				
19-	7.5		11.5				
21-	6.5		12.5				
23-	6.5		13.0				
1-	6.1		12.2				
3-	6.2		13.0				
5-	7.5		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손 ○ ○ Tested by	확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 최 ○ ○ Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	계룡터널(32K399~32K899)	측 정 일	2014, 01, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	17.5		14.5				
9-	17.8		15.2				
11-	8.5		16.5				
13-	8.5		15.5				
15-	6.9		14.0				
17-	6.9		14.0				
19-	6.2		14.1				
21-	6.5		13.0				
23-	6.5		12.2				
1-	6.1		13.1				
3-	6.2		13.0				
5-	6.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	계룡터널 (32k399 ~ 32k899	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.4		12.0				
9-	6.8		12.8				
11-	6.6		15.4				
13-	6.6		14.5				
15-	7.0		13.9				
17-	6.8		14.0				
19-	6.7		13.2				
21-	6.5		13.0				
23-	6.0		13.1				
1-	5.8		13.5				
3-	5.8		12.0				
5-	5.4		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	계룡터널(32K399~32K899	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		11.1				
9-	5.8		11.5				
11-	6.0		12.5				
13-	6.3		11.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	계룡터널(32k399~32k899)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		7.3				
9-	6.8		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.5		3.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : 확인 Checked by		감 리 원 : 확인 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	계룡터널 (32k399~32k899)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		2.8				
9-	6.0		2.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 손○○ Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 권○○ Supervised			





태설일자 2014. 1. 14


태설위치 계룡리넬 채동

32k399~32k899

시공사 [illegible]

감리원 [illegible]





태풍일자 2014. 1. 14

태풍명칭 계용리듬 레루

32k 399 ~ 32k 899

시공사 [illegible]

감리원 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL 채움	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-3공구 토공, 1-4공구 토공 28k715 ~ 28k751(상), 28k750 ~ 28k786(하), 28k750 ~ 28k786(3선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	1-3도중5 28K0115 ~ 28K0751 (4)) TCL 28K0750 ~ 28K0786 (3)	측 정 일	2014. 01. 14

28K0750~28K0786 채움

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.6				0		
9-	-8.6						
11-	-7.1						
13-	-5.0						
15-	-4.9						
17-	-4.8						
19-	-7.2		6.7				
21-	-7.2		7.9				
23-	-7.3		8.0				
1-	-7.9		7.9				
3-	-8.4		7.7				
5-	-8.5		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍○○ 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 최○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 교육	타 설 일	2014.01.14
타설부위	1-3 토공 28K715~28K751 (상) 28K750~28K786 (하) 28K750~28K786 교육	측 정 일	2014.01.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		7.7		○		
9-	-8.0		8.2				
11-	-5.5		12.5				
13-	-3.4		18.5				
15-	-3.6		19.4				
17-	-3.5		14.0				
19-	-6.1		13.2				
21-	-6.2		13.0				
23-	-6.5		12.6				
1-	-6.7		12.5				
3-	-6.1		12.5				
5-	-6.6		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 교육 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 교량	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	1-3공구 토공5 28K0715~28K0751 (상) 28K0750~28K0786 (하) 28K1750~28K1786 (교량)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 17		12, 8		O		
9-	-4. 8		13, 8				
11-	-3, 3		12, 5				
13-	-1, 7		13, 5				
15-	-2, 2		13, 5				
17-	-3, 0		12, 9				
19-	-3, 8		11, 9				
21-	-4, 6		11, 0				
23-	-4, 5		10, 2				
1-	-4, 2		10. 1				
3-	-4, 3		9. 9				
5-	-4, 7		9, 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL 궤道	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	1-3 토공5 28K715~28K751 (상) 28K750~28K786 (하) 28K750~28K786 궤道	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		9.0		O		
9-	-4.3		9.0				
11-	-2.5		10.1				
13-	-0.8		10.1				
15-	-0.4		10.5				
17-	-1.6		11.8				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL 재움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	1-3 토공 5 28K715~28K751(상) 28K750~28K786(하) 28K750~28K796 재움	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		8.1				
9-	-6.5		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.9		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	1-3공구 토공5 28K715~28K751(상) 28K750~28K786(하) 28K750~28K786 채움	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,2		3,0				
9-	-6,8		1,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 정○○ Supervised			

2014 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20

1-3535



탐상일자: 2014. 1. 14

탐상위치: 1-3535


28K 115 ~ 28K 135 (상)


28K 150 ~ 28K 170 (하)

28K 150 ~ 28K 170

시험사: 김OO

입회원: 김OO





타설일자 : 2014. 1. 14

타설위치 : 1-3공구 출입 5 TCL, 채움.

28K 0/5 ~ 28K 1/35 (상) } TCL

28K 1/50 ~ 28K 2/10 (하) }

28K 1/50 ~ 28K 1/10 — 채움.

시공사 : [illegible]

감리 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공9(45K760~46K040)(하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 감리원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1공구 토공9(45k760~46k040)(하)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9				O		
9-	-5.4						
11-	-1.1						
13-	2.4		10.5				
15-	2.9		11.5				
17-	-0.9		11.9				
19-	-4.2		11.5				
21-	-6.2		11.0				
23-	-6.0		10.5				
1-	-7.6		10.2				
3-	-8.9		10.1				
5-	-9.3		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 강 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1 토공9 (45k760~46k040)(하)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.8		11.5		○		
9-	-4.3		12.0				
11-	0.5		12.5				
13-	3.2		12.6				
15-	3.5		13.1				
17-	0.5		14.3				
19-	-2.9		15.0				
21-	-4.17		14.8				
23-	-6.4		14.0				
1-	-8.0		13.5				
3-	-7.9		13.1				
5-	-8.0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	2-1토공9(45k760~46k040)(하)	측 정 일	2014, 01, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 3		13, 0		○		
9-	-3, 5		13, 17				
11-	0, 5		14, 0				
13-	3, 6		14, 2				
15-	3, 9		14. 5				
17-	2, 5		14. 5				
19-	-0, 6		13, 5				
21-	-3, 4		12, 4				
23-	-3, 7		11, 5				
1-	-5, 0		10, 9				
3-	-6. 0		9, 9				
5-	-6, 3		9, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : 조재철 Checked by		감 리 원 : 최기홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1토공(45k760~46k040)(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.17		9.1		O		
9-	-2.5		9.5				
11-	2.2		10.5				
13-	4.8						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	2-1 토공(45K1760~46K040)(하)	측 정 일	2014, 01, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,2		8,3				
9-	-2,5		8,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8,9		4,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-1토공9(45k760~46k040)(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,2		4,0				
9-	-6,9		3,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		




조회일자 2014. 1. 14

조회종목 2-1종목

45K760~46K040 (하)

시공사 2gunsa

감리원 조기준



타설일자 2014. 1. 14

타설위치 2-1공구

45K760 ~ 46K040 (하)

시멘트: 쌍용

감리원: 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	오강교 (S1K335 ~ S1K530) (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	오강교 (5/K335 ~ 5/K530) (상)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-	-1.8						
13-	0.6		12.8				
15-	2.4		12.9				
17-	1.1		14.0				
19-	-1.8		14.9				
21-	-4.8		12.5				
23-	-5.8		14.0				
1-	-7.4		15.0				
3-	-8.3		13.9				
5-	-8.7		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 감리원 : 고기자 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	오강교(51K335~51K530)(상)	측 정 일	2014, 01, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,2		13.9		O		
9-	-17,2		12.3				
11-	-1.6		11.8				
13-	1.7		13.0				
15-	3.6		13.5				
17-	2.4		12.5				
19-	-1.5		11.9				
21-	-5.0		11.2				
23-	-5,7		12.0				
1-	-6,7		13.0				
3-	-7,1		13.0				
5-	-8.3		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	오강교 (51K335~51K530)(상)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		14.0		O		
9-	-4.8		12.8				
11-	-1.8		13.5				
13-	2.4		14.5				
15-	3.8		12.8				
17-	3.4		12.0				
19-	1.5		12.2				
21-	-1.9		13.2				
23-	-3.1		15.5				
1-	-4.2		16.5				
3-	-5.5		16.2				
5-	-5.8		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	오강교 (5)K335~5)K530)(상)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		15.5		O		
9-	-4.8		15.6				
11-	0.6		16.0				
13-	3.3						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	오강교 (5/K335~5/K530)(상)	측 정 일	2014, 01, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 5		8, 3				
9-	-3, 0		6, 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9, 4		4, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	오강교 (51K335~51K530)(상)	측 정 일	2014. 01. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10, 6		2, 6				
9-	-17, 0		1, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강민호 확 인 자 : 2park 감 리 원 : 김기태 Tested by Checked by Supervised						



태풍일자: 2014. 1. 14.
태풍위치: 일가파
나K335 ~ 나K530 (남)

새벽녘 크게
감지된 것이라





태설일자: 2014. 1. 14

태설위치: 오창고

5시 33분 ~ 5시 50분 (약)

시포스타 2cm

강설량: 3.2 mm

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TL	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 57k955 ~ 58k060 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	정리고가 57k955~58k060(하)	측 정 일	2014, 01, 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-	-2.0						
13-	0.8						
15-	2.6						
17-	1.3		7.9				
19-	-2.0		8.0				
21-	-5.0		7.5				
23-	-6.0		7.2				
1-	-7.6		6.9				
3-	-8.5		6.8				
5-	-8.9		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍현	확 인 자 : Checked by 김성수		감 리 원 : Supervised 권기			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정리고가 57K955~58K060(하)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.4		7.0		○		
9-	-7.4		6.1				
11-	-1.8		12.0				
13-	1.9		13.5				
15-	3.8		14.5				
17-	2.6		12.8				
19-	-1.7		12.1				
21-	-5.2		12.1				
23-	-5.9		11.8				
1-	-6.9		11.5				
3-	-7.3		11.0				
5-	-8.5		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by 김[illegible]		감 리 원 : Supervised [illegible]			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정시교가 57K955 ~ 58K060(하)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.2		10.2		○		
9-	-5.0		11.0				
11-	-2.0		13.0				
13-	2.6		13.8				
15-	4.0		13.1				
17-	3.6		13.5				
19-	1.7		14.5				
21-	-2.1		14.2				
23-	-3.3		13.1				
1-	-4.4		12.1				
3-	-5.7		12.0				
5-	-6.0		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경현 Tested by		확 인 자 : 2 park Checked by		감 리 원 : 최기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정리고가 57K955~58K060(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		11.0		○		
9-	-5.0		10.5				
11-	0.4		11.5				
13-	3.5		11.2				
15-	5.4		11.0				
17-	3.8		11.1				
19-	1.3		10.5				
21-	0.4						
23-	-0.8						
1-	-1.6						
3-	-3.7						
5-	-4.1						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강경현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정리과 STA955~58k060 (하)	측 정 일	2014. 01. 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		6.9				
9-	-3.2		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9.6		3.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	정치2가 57k955~58k060(하)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		2.4				
9-	-7.2		1.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강종현	확 인 자 : Checked by 김		감 리 원 : Supervised 고기진			

1/14 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20





태성일자: 2014. 1. 14


태성위치: 지하 1층 FCL

5개×5개×5개 (125개)

시공사: 신우건설

감리사: 건기공

2014 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20



태풍명칭 : 제22호 TCL

태풍일자 : 2014. 1. 14

상태 955 ~ 980 hPa 060 · (SL)

지명칭 : 2/Rusa

강도 : 중간강

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 58K060~58K235 (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 김출현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정거장 5BK 06 ~ 5BK 23(하)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-	-2.0						
13-	0.8						
15-	2.6		11.0				
17-	1.3		10.5				
19-	-2.0		11.0				
21-	-5.0		11.0				
23-	-6.0		11.1				
1-	-17.6		11.0				
3-	-8.5		13.0				
5-	-8.9		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	정거고가 58K060~58K235(하선)	측 정 일	2014, 01, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,4		117,5				
9-	-17,4		16,17				
11-	-1,8		15.8				
13-	1,9		13,5				
15-	3,8		13,2				
17-	2,6		12,5				
19-	-1,17		12,0				
21-	-5,2		12.0				
23-	-5,9		12,0				
1-	-6,9		12,0				
3-	-7,3		12,5				
5-	-8,5		12.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	정리고가 58k 060 ~58k235(하)	측 정 일	2014, 01, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.2		13.2				
9-	-5.0		13.5				
11-	-2.0		13.2				
13-	2.6		13.2				
15-	4.0		13.3				
17-	3.6		13.3				
19-	1.7		13.2				
21-	-2.1		12.8				
23-	-3.3		12.5				
1-	-4.4		14.0				
3-	-5.7		14.9				
5-	-6.0		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : 김상덕 Checked by		감 리 원 : 김대경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	정거고가 SGK060~SGK230(하)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		15.4		○		
9-	-5.0		17.0				
11-	0.4		18.0				
13-	3.5		17.5				
15-	5.4		15.0				
17-	3.8		14.9				
19-	1.3		14.5				
21-	0.4						
23-	-0.8						
1-	-1.6						
3-	-3.0						
5-	-4.1						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정거고가 58K060~58K295 (하)	측 정 일	2014. 01. 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		8.4				
9-	-3.2		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9.6		3.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	정지고가 58K060~58K023(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		2.8				
9-	-7.2		1.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강동원	확 인 자 : Checked by 김광진		감 리 원 : Supervised			

2014 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20





태정일자: 2014. 1. 14

태정회사: 지리고가 TEL

5명106은 ~ 5명2275 (하얀)

사용사: 2park

감리원: 곽기정

2014 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20



태성일자: 2014. 1. 14.

태성위치: 정리과 TCL

58k.00° -58k.235, 8C)

시공사: 2part

감리단: 코기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL 래웅	점검기간	2014. 01. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4 공구 토공 9 (NL K783 ~ NL K845) (상) TCL 2-4 공구 토공 9 (NL K815 ~ NL K920) 래웅		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL . 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-4 토공 7 (176K783 ~ 176K895) (상) TCL 채움 2-4 토공 7 (176K815 ~ 176K927)	측 정 일	2014. 01. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.17				O		
9-	-4.0						
11-	-1.4						
13-	1.5						
15-	2.17						
17-	1.6		6.5				
19-	-2.5		6.5				
21-	-3.3		6.0				
23-	-4.4		5.9				
1-	-5.2		5.8				
3-	-5.2		5.8				
5-	-6.6		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-4 토공 (06K083 ~ 06K895) (상) TCL 2-4 토공 (06K815 ~ 06K901) 채움	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		6.5		○		
9-	-5.8		7.0				
11-	-1.0		11.5				
13-	1.4		14.5				
15-	3.6		15.5				
17-	0.9		14.2				
19-	-1.3		13.5				
21-	-2.4		13.5				
23-	-2.7		13.3				
1-	-4.1		13.1				
3-	-5.5		13.5				
5-	-5.0		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명국 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-4 트롤 (76K783~76K895) (상) 2-4 트롤 (76K815~76K927)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		13.5		○		
9-	-3.4		13.2				
11-	0.0		13.3				
13-	3.6		13.9				
15-	3.9		14.2				
17-	3.0		13.5				
19-	-0.5		13.0				
21-	-0.7		13.5				
23-	-0.9		13.8				
1-	-2.8		13.1				
3-	-2.3		13.2				
5-	-2.6		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영개 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014, 01, 14
타설부위	2-4 트롤리 (76K783~76K895) (상) 2-4 트롤리 (76K915~76K929)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8		13, 8		○		
9-	-2, 6		14, 5				
11-	1, 1		15, 2				
13-	3, 17		15, 5				
15-	5, 2		14, 5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 래웅	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-4 도중9(06K983~06K895)(상) 2-4 도중9(06K815~06K929)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,4		9,3				
9-	-0,2		11,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5,8		4,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김광 Checked by		감 리 원 : 김재광 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL 채움	타 설 일	2014. 01. 14
타설부위	2-4 토공9 (176k 783 ~176k 895) (상) 2-4 토공9 (176k 815 ~176k 895)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.4		3.2				
9-	-5.3		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

'14 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20

2-4 도공 45





타설일자 : 2014. 1. 14

타설위치 : 2-4공구 출입구 TCL 전면
16K 183 ~ 16K 895 (상)
16K 815 ~ 16K 901 (하)

시공사 : 고려개발

감리원 : 최 ○ 근





작성일자: 2014. 1. 14.

작성위치: 2-4공구 [illegible] TCL 지점

ㅅ06K783 ~ ㅅ06K895 (상)

ㅅ06K815 ~ ㅅ06K921

시공사: [illegible]

감리단: [illegible]

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 17 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공9 (하) 45K760 ~ 46K040 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4670	5.8	5.7		C
S-2	30	4490	5.6			C
S-3	30	4580	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천그 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공9 (하) 45K760 ~ 46K040 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20630	25.8	25.3		C
S-2	30	20500	25.6			C
S-3	30	19720	24.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
	이 하 여 백					
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 17 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정시고가 (하) 5K955~5K235 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4520	5.7	5.6		C
S-2	30	4480	5.6			C
S-3	30	4560	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	이하여백					
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 (하) 5TK955~5BK235 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21600	27.0	25.9		C
S-2	30	20620	25.17			C
S-3	30	19950	24.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1			이하여백			
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 13일

양생구간 (양생온도관리)	· 2-1 공구 토공5 · 계통터널 · 2-1 공구 토공9 · 2-2 공구 토공1 · 오장교 · 정지고가 · 2-4공구 토공4.5	HSB 재움 TCL TCL TCL TCL TCL	43K221 ~ 43K354 (상) 43K252 ~ 43K385 (하) 적정 32K899 ~ 33K399 적정 46K040 ~ 46K247 (하) 적정 46K247 ~ 46K290 (상) 적정 51K530 ~ 51K730 (상) 적정 50K675 ~ 50K955 (하) 적정 46K247 ~ 46K274 (상) 46K247 ~ 46K274 (하)	
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4 토공 4.5	터널부	교량부 정지고가
	3일	5.8		5.8
	7일	24.8		25.0
	판정	적 합		적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 1. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공 5 43K221~43K354(상) 43K252~43K385(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 토공 5 U3K221~U3K354 (상) U3K252~U3K385 (하)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.0				O		
9-	-9.7						
11-	-3.9						
13-	-1.4						
15-	-0.1						
17-	-1.1						
19-	-3.7		6.0				
21-	-6.2		5.5				
23-	-8.1		5.0				
1-	-10.3		5.0				
3-	-1.5		5.0				
5-	-12.3		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병당 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 본공5 43K224 ~ 43K354 (상) 43K252 ~ 43K385 (하)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12.6		5.0		O		
9-	-9.8		5.0				
11-	-2.3		5.2				
13-	1.2		6.3				
15-	2.3		7.0				
17-	1.0		7.5				
19-	-2.0		7.5				
21-	-5.5		6.9				
23-	-7.5		6.2				
1-	-8.5		6.1				
3-	-9.6		6.0				
5-	-10.4		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 토공5 43K221 ~ 43K374 (상) 43K252 ~ 43K385 (하)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.1		5.17		O		
9-	-8.5		5.5				
11-	-0.9		5.5				
13-	2.8		6.5				
15-	3.3		7.5				
17-	1.8		7.0				
19-	-2.7		7.0				
21-	-5.0		6.17				
23-	-6.2		6.3				
1-	-7.8		6.1				
3-	-8.7		6.0				
5-	-8.9		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범성 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	MSB.	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1BT 토공 5 43K221 ~ 43K354 (상) 43K252 ~ 43K385 (하)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7, 3		5, 3		0		
9-	-5, 7		5, 9				
11-	-2, 5		6, 0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 산 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : 확인 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 토공 5 43K 221~43K 354 (상) 43K 252~43K 385 (하)	측 정 일	2014. 1. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.3		4.8				
9-	-6.4		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.6		2.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1 공구 교량 5 43K 271~43K 354 (상) 43K 252~43K 385 (하)	측 정 일	2014. 1. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		1.8				
9-	-2.7		1.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

2014 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19



타설일자 : 2014. 1. 13.


타설위치 : 2-1공구 출입5 HSB.

43K221 ~ 43K354 (상)

43K252 ~ 43K385 (하)

시공사 =

감리원 =





태풍일자 : 2014. 1. 13

태풍위치 : 2-1광주 홍농 HSB

43K221 ~ 43K254 (상)

시공사 : 삼구건설

감리원 : 전기공

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2014. 1. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 7K+899~7K+799		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤태만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	계룡터널 32K899~33K399	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5						
9-	8.9						
11-	8.3						
13-	7.9		9.0				
15-	7.8		11.0				
17-	8.0		12.0				
19-	7.2		11.7				
21-	7.5		12.7				
23-	7.4		14.7				
1-	7.2		14.9				
3-	7.3		14.0				
5-	6.8		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　　확 인 자 : Checked by　　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움.	타 설 일	2014. 1. 13.
타설부위	거제용터널 3.2K899~3.3K799	측 정 일	2014. 1. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		13.5				
9-	7.5		13.0				
11-	7.0		13.7				
13-	7.0		14.3				
15-	8.0		15.2				
17-	7.0		15.2				
19-	6.9		14.9				
21-	6.3		14.2				
23-	6.0		15.0				
1-	5.9		14.5				
3-	5.8		14.5				
5-	5.5		14.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	거푸집내부 32K899+33K399	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		15.2				
9-	6.0		16.0				
11-	6.5		17.0				
13-	6.8		17.5				
15-	7.4		16.2				
17-	7.2		14.5				
19-	7.3		13.7				
21-	7.5		12.8				
23-	7.8		13.1				
1-	7.9		13.1				
3-	5.5		12.5				
5-	5.2		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤희만 Tested by　　확 인 자 : Checked by　　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	계폭터널 33K899~33K799	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		11.6				
9-	7.5		10.5				
11-	6.5		9.8				
13-	7.0		9.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤혜만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채움D	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	개폼터널 32K899~33K399	측 정 일	2014. 1. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.5		8.5				
9-	11.9		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.8		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김기용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차B	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	거푸집 223K899~223K999	측 정 일	2014. 1. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.5		6.8				
9-	7.2		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤미만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태그일자: 2014. 1. 13.


태그위치: 계룡리넬 채움

32K899 ~ 33K399

시공사:

감리단:





태깅일자: 2014. 1. 13

태깅위치: 계룡리넥 채동
32K 899 ~ 33K 399

시공사: 고려개발

감리단: 고려개발

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공 9 46k040~46k241 (하) 2-2공구 토공 1 46k247~46k290 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 46K010~46K241(하) 2-2공구 46K247~46K290(상)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.3				O		
9-	-10.8						
11-	-4.9						
13-	-2.6		9.5				
15-	-0.4		11.8				
17-	1.0		11.8				
19-	-2.6		12.3				
21-	-6.5		13.0				
23-	-6.8		13.2				
1-	-9.1		14.5				
3-	-9.8		13.7				
5-	-10.4		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1공구 46K040~46K211(좌)	측 정 일	2014. 1. 14
	2-2공구도공1 46K247~46K290(우)		

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,9		14.3		○		
9-	-10,9		15,5				
11-	-5,4		17,0				
13-	-1,1		15,5				
15-	2,4		14,8				
17-	2,9		15,7				
19-	-0,9		14,0				
21-	-4,2		15,5				
23-	-6,2		17,0				
1-	-7,0		18.0				
3-	-8,2		16,3				
5-	-9,9		15,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성 Tested by		확 인 자 : 김성 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1본선 P 46K040~46K241(하)	측 정 일	2014. 1. 15
	2-2도류1 46K241~46K290(상)		

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.3		15.8		O		
9-	-9.8		14.5				
11-	-4.3		15.2				
13-	0.5		16.2				
15-	3.2		17.5				
17-	3.5		15.5				
19-	0.5		13.8				
21-	-2.9		12.0				
23-	-4.17		13.0				
1-	-6.4		14.3				
3-	-8.0		15.0				
5-	-7.9		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1터널 46k040~46k241(하) 2-2터널 46k247~46k290(상)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		14.0		0		
9-	-6.3		14.5				
11-	-3.5		14.5				
13-	0.5						
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13.
타설부위	2-1토공 / 46K040~46K211(상) 2-2토공 / 46K247~46K290(상)	측 정 일	2014. 1. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		10.0				
9-	-2.5		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-1토공 46K040~46K241 (하)	측 정 일	2014. 1. 14

2-2토공 46K247~46K290(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 7		5, 3				
9-	-3, 2		4, 5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		






태풍일자: 2014. 1. 13

태풍위치: 그림주름용 TCL
46K040~46K244(TCL)

시뮬사: 그림주름

감리도: 최 기 정

2014 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19



태풍일자: 2014. 1. 13

태풍위치: 2-1공주읍 TCL

46K 0410 ~ 46K 2417 (좌)

시공사: 경남

감리단: 코이구

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	오창교 51K530~51K730 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	오강교 STA.0+130(상)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.17				O		
9-	-6.1						
11-	-2.9		9.0				
13-	-0.4		10.0				
15-	0.8		10.5				
17-	0.4		11.5				
19-	-2.4		10.5				
21-	-3.3		10.8				
23-	-4.0		10.9				
1-	-6.0		13.5				
3-	-8.1		13.0				
5-	-8.6		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	오강교 51k530m 51k730(상)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		11.0		0		
9-	-6.1		12.2				
11-	-1.3		11.8				
13-	0.8		13.3				
15-	3.6		13.1				
17-	2.6		15.2				
19-	-3.0		17.0				
21-	-4.0		16.8				
23-	-5.0		14.3				
1-	-6.0		13.5				
3-	-7.6		14.5				
5-	-8.5		15.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	우강교 STK530~STK730(상)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,9		15,0		0		
9-	-6,4		13,5				
11-	-1,3		16,1				
13-	2,3		15,5				
15-	4,5		16,7				
17-	3,6		16,0				
19-	-1,2		15,1				
21-	-5,4		15,8				
23-	-6,3		14,2				
1-	-7,3		13,0				
3-	-8,3		11,5				
5-	-8,5		13,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	은강교 51K530~51K730(상)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		15.5		O		
9-	-4.9		16.5				
11-	-2.3		16.7				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	우강교 S1K530~S1K730(상)	측 정 일	2014. 1. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,0		12,5				
9-	-5,4		10,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4,1		8,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현석 확 인 자 : 김상욱 감 리 원 : 조기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13.
타설부위	오강교 51K530~51K730(상)	측 정 일	2014. 1. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		7.3				
9-	-4.0		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						






태풍일자 : 2014. 1. 13


태풍위치 : 오가고 TCL

5시 530 ~ 5시 730 (양)

시공사 : 2pack

감리원 : 김기정





태풍일자 : 2014. 1. 13

태풍위치 : 오산교 TCL

5K530 ~ 5K730 (상)

시공사 : 신흥

감리단 : 코이컨

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정거장 5NK615 ~ 5NK955 (LH)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강충현	확 인 자 :	감 리 원 : 권기호
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	정지대가 5NK615~5NK955(하)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.7				0		
9-	-8.1						
11-	-3.9						
13-	-1.4		9.5				
15-	0.4		10.1				
17-	0.2		10.9				
19-	-4.4		10.9				
21-	-5.3		11.5				
23-	-17.0		11.9				
1-	-9.0		12.0				
3-	-10.1		12.0				
5-	-10.6		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	정지대가 5개소(1K601+873.4~K959+(36)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		11.5		0		
9-	-8.1		11.8				
11-	-2.0		11.9				
13-	0.8		11.8				
15-	2.6		11.8				
17-	1.3		12.1				
19-	-2.0		12.5				
21-	-5.0		13.3				
23-	-6.0		13.5				
1-	-7.6		13.5				
3-	-8.5		13.2				
5-	-8.9		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 13
타설부위	정리고가 5K675~5K955(하)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.5		13.0				
9-	-7.4		12.7				
11-	-1.8		12.4				
13-	1.9		12.7				
15-	3.8		12.8				
17-	2.6		12.3				
19-	-1.7		11.5				
21-	-5.2		11.0				
23-	-5.9		10.8				
1-	-6.9		10.5				
3-	-7.3		10.3				
5-	-8.5		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by　확 인 자 : 감리원 Checked by　감 리 원 : 원기강 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	정리과 5NK615~5NK855(184)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.2		11.3		0		
9-	-5.0		11.5				
11-	-2.0		11.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised 한기정						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	정대까 5NK815~5NK955(8L)	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		8.3				
9-	-5.0		8.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 전기장			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	정리2가 57K875~57K955(좌)	측 정 일	2014. 1. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		6.3				
9-	-3.2		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19




태풍일자 : 2014. 1. 13

태풍위치 : 자외고가 TCL

5시K515 ~ 5시K기상청(현)

사용시 : 2Port

감지기 : 3선 기기형



측정일자: 2014. 6. 13

측정장비: 지진가속도계 TCL

5개소 (5개소 955 ~ 5개소 695)

시험사: 한국건설기술연구원

결과는 첨부파일 참조

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공 4·5 46K247~46K274 (상·하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 하영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 전기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4할4-5 46k411M 46k214 (상·하선)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7				O		
9-	-5.2						
11-	-2.6						
13-	-1.1						
15-	0.9						
17-	0.8						
19-	-2.1		9.5				
21-	-3.2		10.5				
23-	-4.7		11.5				
1-	-5.2		11.6				
3-	-6.8		11.0				
5-	-8.8		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4환경 4·5 46K211~46K214 (상·하선)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.3		12.2		0		
9-	-5.6		14.9				
11-	-1.0		18.1				
13-	2.0		17.9				
15-	2.9		15.5				
17-	2.5		14.5				
19-	-0.1		13.6				
21-	-1.1		12.2				
23-	-2.8		11.8				
1-	-4.2		11.0				
3-	-7.7		11.1				
5-	-8.7		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김경수 Checked by		감 리 원 : 조건기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4행 4-5 46K244~46K244 (상·하선)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.8		13.5		9		
9-	-5.3		16.0				
11-	1.2		18.5				
13-	2.9		16.5				
15-	4.1		13.0				
17-	3.0		11.1				
19-	-1.6		11.1				
21-	-4.5		11.2				
23-	-3.17		11.5				
1-	-6.7		11.2				
3-	-5.9		11.2				
5-	-7.3		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4항4-5 46K211~46K214 (상·하선)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7, 9		16, 5		O		
9-	-3, 2		18, 5				
11-	1, 8		18, 5				
13-	5, O		17, 5				
15-	5, 2		16, 9				
17-	4, 4		14, 2				
19-	3, 5						
21-	-1, 8						
23-	-4, 1						
1-	-3, 2						
3-	-3, 4						
5-	-4, 7						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4공4-5 4Gk2LM 4Gk2M4 (상행선)	측 정 일	2014. 1. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		12.5				
9-	-1.1		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.1		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 13
타설부위	2-4공4스 46k211M 46k217L (상·하선)	측 정 일	2014. 1. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		8.0				
9-	-1.4		7.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영수 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 서명 Supervised			



타설 일자 : 2014. 01. 13


타설 위치 : 2-4공구 도공 4.5

46K247~46K204 (상.하선)

시공사 : 라파크

감리원 : 조 기 정

13 14 15 16 17 18 19



타설 일자 : 2014. 01. 16

타설 위치 : 2-4공구 토공 4, 5

46K247~46K274 (상, 하선)

시공사 : 삼부토건

감리원 : 코이그룹

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 16 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공 4, 5 (상) 46K247 ~ 46K274 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4590	5.7	5.8		C
S-2	〃	4480	5.6			C
S-3	〃	4780	6.0			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육정노 (Tested by)
확 인 자 : 고2.2 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 20 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공 4,5 (4) 46K241 ~ 46K274 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19800	24.7	24.8		C
S-2	30	19630	24.5			C
S-3	30	20260	25.3			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 16 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가 (하) 57K515 ~ 57K795 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4580	5.17	5.8		C
S-2	30	4610	5.8			C
S-3	30	4760	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 20 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정리고가(하) 5K515 ~ 5K095 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20600	25,7	25,7		C
S-2	30	21230	26,5			C
S-3	30	19980	25,0			D

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 11일

양생구간 (양생온도관리)	·계룡터널 재움 33K399~33K899 적정 ·계룡터널 TCL 31K545~32K018(하) 적정 ·광구교 TCL 48K881~49K021(상) 적정 ·정지고가 TCL 57K195~57K230(하) 적정 57K390~57K675(하) 적정 12-4공구 토공3 TCL 68K504~68K517(상) 적정 68K660~68K703(상) 적정 68K870~68K930(상) 적정 68K949~68K961(상) 적정 68K976~68K990(하) 적정 68K812~68K820(하) 적정			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4 토공3	터널부 계룡 터널	교량부 정지 고가
	3일	5.8	5.8	5.9
	7일	26.0	25.9	25.9
	판정	적 합	적 합	적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	궤도	점검기간	2014. 1. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 33K799~33K899		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 천기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계룡터널 3차 399 ~ 3차 K3899	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5						
9-	8.6						
11-	8.6						
13-	9.0		12.3				
15-	8.5		12.3				
17-	7.9		12.2				
19-	8.5		13.2				
21-	8.9		15.0				
23-	9.3		16.5				
1-	9.3		15.8				
3-	9.5		15.0				
5-	10.0		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　　확 인 자 : Checked by　　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계풍터널 33K799~33K899	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.7		16.0				
9-	11.2		17.1				
11-	11.5		19.0				
13-	11.8		19.1				
15-	12.8		17.3				
17-	11.7		15.8				
19-	11.6		15.2				
21-	10.7		14.9				
23-	10.4		14.0				
1-	10.2		13.2				
3-	10.1		13.8				
5-	10.5		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계풍터널 224k799~224k899	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.8		16.0				
9-	11.7		11.8				
11-	11.4		18.2				
13-	11.3		18.3				
15-	10.2		17.3				
17-	10.1		17.0				
19-	9.17		16.6				
21-	9.1		14.7				
23-	9.1		13.4				
1-	9.8		13.0				
3-	10.4		11.3				
5-	10.2		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : 감리원 Checked by　감 리 원 : 권기정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	지하도	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	거동궤도 331K399~331K899	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.5		10.0				
9-	10.3		10.1				
11-	10.0		10.5				
13-	10.5		11.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	차량	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	궤동제1 3K799~3K899	측 정 일	2014. 1. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		6.0				
9-	9.1		5.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.5		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	제동터널 33K799~33K899	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		4.1				
9-	8.5		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 유대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





√


타겟일자 : 2014. 1 . 11


타겟위치 : 계좌레벨 체결

33K399 ~ 33K499

시초가 :

감리가 :





타설일자 : 2014. 1. 11

타설위치 : 제2공리동 채움

33K399~33K899

시멘사 : 쌍용

감리원 : 한기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 3K545 ~ 3K618 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계룡터널 31K545~32K018 (상)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3						
9-	8.4						
11-	8.4						
13-	8.8		9.0				
15-	8.3		8.4				
17-	7.5		7.8				
19-	7.3		7.4				
21-	8.1		8.6				
23-	8.9		9.1				
1-	8.9		9.9				
3-	9.0		10.0				
5-	10.0		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	거통터널 3K545~3K018(하)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.7		12.7				
9-	11.2		13.2				
11-	11.5		14.8				
13-	11.8		16.5				
15-	12.8		16.8				
17-	11.7		16.7				
19-	11.6		16.6				
21-	10.7		14.7				
23-	10.4		14.4				
1-	10.2		14.2				
3-	10.1		14.1				
5-	10.5		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계풍터널 기K5115~32K018(하)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.8		15.4				
9-	11.7		16.1				
11-	11.4		16.4				
13-	11.3		15.3				
15-	10.2		14.2				
17-	10.1		13.3				
19-	9.7		12.1				
21-	9.1		12.1				
23-	9.1		12.0				
1-	9.8		12.8				
3-	10.4		13.4				
5-	10.2		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계룡리브 기K58+5~32K01+8 (상)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.5		12.5				
9-	10.3		12.3				
11-	10.0		12.8				
13-	10.5		12.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : 조 기 [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계룡터널 기K146~기K0188(하)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		8.0				
9-	9.1		11.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.5		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	계룡터널 3K414~3K018(하)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		6.5				
9-	8.5		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		




태풍일자: 2014 / 11

태풍위치 계통태풍 TCL

키K545~키2K018(하노)

사용자 김태훈

감리원: 최기강



태풍일자 : 2014. 1. 11

태풍위치 : 제주남동 TCL

31K545 ~ 32K018 (하)

시공사 : 삼부토건

감리원 : 전기공

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48K881~49K021 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장구교 48K881~49K021 (상)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.1				O		
9-	-7.4						
11-	-6.4		12.1				
13-	-3.0		13.6				
15-	-0.1		10.0				
17-	-0.2		10.4				
19-	-1.2		10.9				
21-	-3.8		11.1				
23-	-2.6		11.8				
1-	-4.4		13.3				
3-	-5.4		14.0				
5-	-5.1		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장구교 48K881~49K021 (상)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		14.5		9		
9-	-3.4		17.1				
11-	-0.1		18.3				
13-	3.0		19.3				
15-	3.2		17.1				
17-	2.8		14.9				
19-	-0.8		14.9				
21-	-3.0		14.2				
23-	-4.5		14.0				
1-	-4.5		13.3				
3-	-3.6		11.1				
5-	-5.8		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 병 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장구교 48K881~49K021 (상)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 7		11.6		O		
9-	-5, 0		13.8				
11-	-0, 8		12.0				
13-	4, 2		11.6				
15-	4, 8		12.4				
17-	2, 5		12.5				
19-	-1, 5		12.3				
21-	-3, 2		13.0				
23-	-4, 8		11.8				
1-	-6, 6		12.1				
3-	-9, 0		13.6				
5-	-9, 7		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : 권기[illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장우교 48K881~49K021 (상)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		14.9		9		
9-	-8.3		15.1				
11-	-3.5		16.0				
13-	-1.3		16.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장구교 48K888M49K021 (상)	측 정 일	2014. 1. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.0		4.8				
9-	-8.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.3		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확인자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	장구교 48K881~49K021(상)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		3.1				
9-	-7.5		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						






태깅일자 : 2014. 1. 11


태깅위치 : 장항교 TCL

48K885 ~ 49K021 (서)

사용스트 : 2pass

감쇠도 : 5dB/km





트레일일자 : 2014. 1. 11

트레일위치 : 장구교 TCL

48K881 ~ 49K021 (남)

사용사 : [illegible]

개요도 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 5NK195~5NK230 (하) 5NK390~6NK615 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	정지대 5NK195 ~ 5NK230(bL) 5NK390 ~ 5NK615(bL)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.1				O		
9-	-7.4						
11-	-6.4						
13-	-3.0		12.8				
15-	-0.1		13.8				
17-	-0.2		15.2				
19-	-1.2		13.1				
21-	-3.8		13.8				
23-	-2.6		15.0				
1-	-4.4		14.3				
3-	-5.4		15.0				
5-	-5.1		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2011. 1. 11
타설부위	정지교가 5NK19k~5NK230(하)	측 정 일	2011. 1. 12
	5NK390~5NK615(하)		

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		16.8		O		
9-	-3.4		17.2				
11-	-0.1		17.6				
13-	3.0		16.4				
15-	3.2		14.3				
17-	2.7		15.4				
19-	-0.6		16.0				
21-	-2.7		16.8				
23-	-4.3		16.2				
1-	-4.3		17.0				
3-	-3.4		16.2				
5-	-5.2		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기장 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	정지파 5K185~5K230(6L) 5K390~5K605(8L)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		16.2		O		
9-	-4.4		16.8				
11-	-0.3		12.8				
13-	3.8		15.7				
15-	4.5		16.1				
17-	2.2		11.0				
19-	-1.1		11.0				
21-	-3.0		11.2				
23-	-4.5		11.0				
1-	-6.4		11.0				
3-	-8.8		15.2				
5-	-9.5		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	정지편가 5nK195~5nK230(상) 5nK390~5nK615(상)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,7		18.0		O		
9-	-8.1		11.3				
11-	-3,9		11.1				
13-	-1,4		11.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	정치고가 STK195~STK230 (하) STK390~STK615 (하)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		6.0				
9-	-8.1		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.9		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 (Tested by)　확 인 자 : (Checked by)　감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	정지교가 5NK195~5NK220(하) 5NK390~5NK615(하)	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		3.8				
9-	-7.4		3.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						





투자일자 2014. 1. 11


투자의견: 저가매수 TCL

5만K 195 ~ 5만K 230 (8L)

5만K 390 ~ 5만K 615 (8L)

시동시 2pm

감사합니다





태풍일자: 2014. 1. 11

태풍위치: 자정기준 TCL

5기K 195 ~ 5기K 230 (최)
5기K 390 ~ 5기K 615 (최)

사용사: 2ft

감리원: 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구토공 3. 68K504~68K511 68K660~68K703 68K810~68K930 68K949~68K961 (상) 68K1116~68K1190 68K812~68K827 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최 ○ ○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-내방수로공 3. 68K611~68K711 68K660~68K1107 68K810~68K930 68K949~68K961 / 68K1116~68K1190, 68K812~68K821) 8개소.	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6				O		
9-	-1.0						
11-	3.5						
13-	3.9		15.				
15-	4.9		15.5				
17-	3.0		12.9				
19-	-1.1		12.3				
21-	-3.1		11.9				
23-	-3.2		12.1				
1-	-3.4		13.6				
3-	-1.2		15.0				
5-	-1.7		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-4공구함가 68K704~68K717, 68K660~68K703, 68K810~68K930, 68K949~68K961 / 68K1115~68K1190, 68K812~68K821 상하선	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		16.0		2		
9-	-2.6		11.6				
11-	2.9		20.8				
13-	5.0		19.1				
15-	6.7		18.3				
17-	3.5		11.6				
19-	0.4		16.8				
21-	-1.6		16.2				
23-	-3.2		16.0				
1-	-3.6		15.9				
3-	-5.1		15.1				
5-	-6.7		14.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-내공구등기 68K506~68K511, 68K660~68K703, 68K840~68K930 내외, 68K949~68K961 (68K776~68K790, 68K812~68K821 상해)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 17		14.5		0		
9-	-5, 2		15.6				
11-	-2, 6		14.9				
13-	-1, 1		15.9				
15-	0, 9		16.3				
17-	0, 8		17.6				
19-	-2, 1		18.3				
21-	-3, 2		16.0				
23-	-4, 17		15.9				
1-	-5, 2		14.8				
3-	-6, 8		16.0				
5-	-8, 8		16.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-4공구 토공구간 68K816~68K890, 68K812~68K827 하부 / 68K504~68K571, 68K660~68K703, 68K870~68K930, 68K949~68K961 상부	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.3		11.0		9		
9-	-5.6		16.3				
11-	-1.0		15.2				
13-	2.0		15.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-4공구 좌우측 68K700~68K710, 68K660~68K703, 68K810~68K930, 68K949~68K961 방지 ~~68K446~68K490~~ ~~68K812~68K827~~ 하나	측 정 일	2014. 1. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.8		5.0				
9-	-5.3		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-17.3		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 11
타설부위	2-4공구 터널공가 68K704~68K571 68K660~68K707 68K810~68K930 68K949~68K961 내외 / 68K886~68K990 68K812~68K821 하선	측 정 일	2014. 1. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		3.9				
9-	-3.2		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 31.1.28 Supervised			


14
11
12
13
14
15
24 토요일
태풍일자: 2011. 1. 11
태풍위치: Z-내광구글꼼기
68K5014~68K5171 68K8110~68K9230
68K6600~68K7023 68K9429~68K9961
68K1116~68K1190, 68K8120~68K8221 -하나2
사용시나:
감리원:



태그일자 = 2014. 1. 11

태그위치는 그냥 똑같음

68K504~68K511 68K870~68K930
68K660~68K703 68K949~68K961) 보고
68K1116~68K1190, 68K812~68K821 보고

시공사는 2군데

강리도는 좀 이상함

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 14 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공3 (상선) 68K 870 ~ 68K930 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4490	5.6	5.8		C
S-2	30	4670	5.8			C
S-3	30	4770	6.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 18 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 E공3 (상선) 68k870 ~ 68k930 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20950	26.2	26.0		C
S-2	30	20950	26.2			C
S-3	30	20620	25.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 14 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 31K545 ~ 32K018 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4630	5.8	5.8		C
S-2	30	4580	5.7			C
S-3	30	4730	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 18 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널(하) 31K545~32K018 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20490	25,6	25,9		C
S-2	30	21260	26,6			C
S-3	30	20420	25,5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 20[illegible]년 1 월 14 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 20[illegible]년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가(하) 57K195~57K515 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4660	5.8	5.9		C
S-2	30	4710	5.9			C
S-3	30	4790	6.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 18 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정리고가(하) 5K195 ~ 5K515 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21140	26.4	25.9		C
S-2	30	19780	24.7			D
S-3	30	21360	26.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : 김 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 10일

양생구간 (양생온도관리)		ㅣ계풍터널 채움 3+K899~3+K399 저장. ㅣ계풍터널 TL 3+K145~3+K545(H) 저장.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		없음	계풍터널.	없음
	3일	-	5.8	-
	7일	-	25.2	-
	판정	-	적합	-
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2014. 1. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	거풍터널 33K899~34K399		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤대원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계룡터널 ㅋㅋK899~ㅋㅋK799	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0						
9-	9.5						
11-	9.7						
13-	9.8						
15-	10.0		12.2				
17-	8.2		8.5				
19-	7.8		8.0				
21-	7.1		7.3				
23-	6.8		7.0				
1-	6.5		6.8				
3-	7.2		7.3				
5-	7.3		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차음	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	거통터널 331K899~331K799	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		7.1				
9-	6.9		7.5				
11-	7.3		8.5				
13-	7.3		8.5				
15-	8.0		9.0				
17-	7.8		8.0				
19-	7.0		7.3				
21-	7.2		7.6				
23-	8.0		8.0				
1-	8.3		8.6				
3-	8.5		9.0				
5-	8.5		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 권○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교대	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계풍터널 331K899~341K799	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		8.4				
9-	8.2		8.7				
11-	8.8		9.5				
13-	8.8		9.5				
15-	8.7		8.7				
17-	8.3		8.9				
19-	8.2		8.7				
21-	8.0		8.2				
23-	8.0		8.2				
1-	6.9		7.0				
3-	5.3		5.5				
5-	4.4		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by		확 인 자 : 김종성 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차B	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계동해넌 33K899~34K399	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		4.0				
9-	5.2		5.2				
11-	5.5		5.5				
13-	5.8		6.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	거푸집 3K899~3K799	측 정 일	2014. 1. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		5.6				
9-	5.5		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.0		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량동	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	기둥 33K699~34K399	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.6		4.5				
9-	4.9		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		






타설일자 : 2014. 1. 10


타설위치 : 계양레크 상부동

33k399~34k899

시공사 고려

감리원 [illegible]





타설일자: 2014. 1. 10

타설위치: 계획철보 채움

33K399~34K899

시공사: 삼부토건

감리원: 조 기 강

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계풍터널 기K114+ 기K545 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계풍터널 기K1H5~기K5H5(上)	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-	9.0		11.0				
17-	9.2		11.2				
19-	9.5		11.5				
21-	9.7		11.7				
23-	10.0		12.0				
1-	10.7		12.7				
3-	11.0		14.3				
5-	11.3		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계룡터널 3K144+3K144+5(하)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11,5		19.5				
9-	11,5		20.5				
11-	11,4		21,4				
13-	11,3		21,3				
15-	11,5		21.5				
17-	11,0		21,0				
19-	11,0		21,0				
21-	10,5		20,5				
23-	10,5		20,5				
1-	10,5		20,5				
3-	10,2		20,2				
5-	10,0		20,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계룡터널 지K144+973~지K145+045(하)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10,9		19,0				
9-	10,0		19,0				
11-	8,8		10.8				
13-	8,8		10,8				
15-	8,9		10,8				
17-	8,8		10.8				
19-	10,0		11,0				
21-	10,1		11.1				
23-	10,1		11.1				
1-	10,0		11,0				
3-	10,0		11,0				
5-	10,1		11,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계풍터널 기K114+~기K114+(하)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10,2		11,2				
9-	10,3		11,3				
11-	10,0		11,0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 박 Tested by	확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	계량호보 기K114+5 ~ 기K114+5(남)	측 정 일	2014. 1. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		8.8				
9-	9.3		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.3		11.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	거통터널 기K144+기K145(상)	측 정 일	2014. 1. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2		7.5				
9-	8.0		7.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16




계공


타설일자: 2014. 1. 10

타설위치: 계공리브 TCL
3K145 ~ 3K545 (좌)

시공사: 신우건설

감리: 한국기술





태설일자: 2014. 1. 10

태설원인: 기압골 TCL

31K1445 ~ 31K5745 (km)

시종시: 2cm 정도

강설량: 3cm 정도

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 13 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 10 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계동 터널 (하) 31K145 ~ 31K545 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4650	5.8	5.8		
S-2	30	4570	5.7			
S-3	30	4640	5.8			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
Tested by Checked by Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 17 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1월 10 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 C하기 31K145~31K545 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21340	26.7	25.2		C
S-2	30	19370	24.2			C
S-3	30	19880	24.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : 2/2.24 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 09일

양생구간 (양생온도관리)		1-3공구 들공 2 H빔 66K220~66K261(하) 저장 1-4공구 들공 1 H빔 66K261~66K305(하) 저장 계룡터널 채움 34K799~34K899 저장 1-4공구 들공 5 채움 37K902~37K951 저장 1-1공구 들공 1 채움 37K951~38K004 저장 봉대터널 채움 38K004~38K281 저장 계룡터널 TCL 30K685~31K145(하) 저장 장구교 TCL 48K141~48K881(상) 저장 죽난교 TCL 113K538~113K588(상) 저장		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		없음	계룡터널	장구교
	3일	-	5.8	5.9
	7일	-	26.2	26.2
	판정	-	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구토공2 66K220 ~ 66K261 (해) 2-4토공1 66K261~66K305 (육)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범상 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3 토공2 66K220 ~ 66K260(하) 2-4 토공1 66K260 ~ 66K305(하)	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,0				0		
9-	1,2						
11-	2,3						
13-	3,3						
15-	4,1						
17-	3,5		9,8				
19-	1,2		10,0				
21-	-0,1		15,8				
23-	-1,8		15,0				
1-	-2,2		11,1				
3-	-3,4		9,0				
5-	-4,4		8,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by)　확 인 자 : (Checked by)　감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3출입2 66K220~66K261(하) 2-4출입1 66K261~66K305(하)	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.8		10.5		○		
9-	-6.8		15.7				
11-	-5.7		16.0				
13-	-3.4		13.0				
15-	-2.0		12.5				
17-	-1.8		11.0				
19-	-3.6		9.9				
21-	-5.7		8.9				
23-	-7.8		8.1				
1-	-9.7		7.5				
3-	-10.0		9.5				
5-	-10.4		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3공2 66K220~66K261(상) 2-4공1 66K260~66K305(상)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.0		15.0		9		
9-	-9.6		14.5				
11-	-7.4		13.5				
13-	-5.0		13.0				
15-	-3.0		9.5				
17-	-0.1		6.5				
19-	-0.2		8.0				
21-	-1.2		8.7				
23-	-3.8		10.5				
1-	-2.6		12.5				
3-	-4.4		14.0				
5-	-5.4		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3등2 66K220~66K261 (하) 2-4등1 66K260~66K305 (하)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		12.3		9		
9-	-4.3		12.0				
11-	-3.4		13.9				
13-	-0.1		14.8				
15-	3.0		15.2				
17-	2.5		15.0				
19-	-0.1		14.5				
21-	-0.9		13.0				
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3공구 66K220~66K267 (상) 2-4공구 66K267~66K305 (상)	측 정 일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		8.3				
9-	-4.1		11.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.0		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : 서명 (Checked by) 감 리 원 : 서명 (Supervised)						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	2-3통2 66K220~66K261 (BL) 2-4통1 66K261~66K305 (BL)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.0		2.8				
9-	-9.0		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



[redacted]



태풍일자: 2014. 1. 9


태풍위치: 2-3통2, 2-4통1 HSB.

66K 220n 66K 260 (BL)

66K 260n 66K 305 (BL)

사용자: 2통2조

정리자: 3통3조



타설일자 : 2014. 01. 09

타설위치 : 2-3토공2, 2-4토공1 HSB
66K 220 ~ 66K 267 (하)
66K 267 ~ 66K 305 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	5내공	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계동터널 3HK799~3HK899		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : 김광일 Checked by	감 리 원 : 김광일 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노체몸	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	거푸집 거내K799~거내K899	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	5,3		7,3				
19-	4,9		6,9				
21-	4,5		6,5				
23-	4,3		6,3				
1-	4,3		6,3				
3-	4,2		6,2				
5-	4,2		6,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	기계동 레벨 +4K799~+4K899	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		6.1		0		
9-	4.5		6.5				
11-	5.0		7.0				
13-	5.5		7.5				
15-	5.9		7.9				
17-	5.3		7.3				
19-	5.0		7.0				
21-	4.5		6.5				
23-	4.3		6.3				
1-	4.3		6.3				
3-	5.0		7.0				
5-	5.3		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	기둥(P1) 기사K399~기사K899	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.9		6.9		0		
9-	5.0		7.0				
11-	5.5		7.5				
13-	5.2		7.2				
15-	5.2		7.2				
17-	5.0		7.0				
19-	4.5		6.5				
21-	4.8		6.8				
23-	5.1		7.1				
1-	5.5		7.5				
3-	5.5		7.5				
5-	5.0		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김기정 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량B	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	거푸집 교K399~교K899	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.5		11.5		O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채움B	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡터널 314k799~314k899	측 정 일	2014. 1. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		7.0				
9-	4.8		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.0		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 2/2-22 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	개폭교	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계폭허닉 3HK399~3HK399	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		5.8				
9-	4.3		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			






타설일자 : 2014. 01. 09


타설위치 : 계통터널 채움

34k 399 ~ 34k 899

시공사 :

감리원 :





타설일자 = 2014. 01. 09

타설위치 = 계풍터널 차량

34k399 ~ 34k899

시공사 :

감리단 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차수벽.	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4분공5 317K902n 317K943, 2-1분공1 317K943n38K004 봉명터널 38K004n38K081		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 원기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤도	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	1-4터널5 37K902~37K927 2-1터널1 37K927~38K004 불명터널 38K004~38K287	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3				0		
9-	0.4						
11-	1.8						
13-	3.6		12.5				
15-	4.8		13.0				
17-	2.5		13.5				
19-	0.5		14.3				
21-	-0.6		15.2				
23-	-2.0		15.8				
1-	-3.4		16.0				
3-	-4.17		15.8				
5-	-6.0		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : 2part Checked by 감 리 원 : 한시경 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량동	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	1-4출공5 37K902~37K921 2-1출공1 37K921~38K004 본명터널 38K004~38K281	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.4		15.8		O		
9-	-5.3		16.5				
11-	-3.1		17.2				
13-	-1.9		17.5				
15-	-2.9		16.9				
17-	-4.1		16.3				
19-	-6.0		15.5				
21-	-8.6		15.0				
23-	-9.6		14.8				
1-	-11.2		14.8				
3-	-10.9		14.8				
5-	-10.5		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤도	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	1-4출공5 3NK902~3NK921 2-1출공1 3NK921~38K004 남명터널 38K004~38K281	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,9		15,5		O		
9-	-8,2		16,4				
11-	-4,2		17,0				
13-	-3,1		17,7				
15-	-1,2		18,3				
17-	-1,1		18,3				
19-	-1,9		18,0				
21-	-4,3		17,0				
23-	-5,17		16,0				
1-	-7,2		15,5				
3-	-6,2		15,9				
5-	-5,4		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤도	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	1-4트공5 3NK902~3NK921 2-1트공1 3NK921~38K004 불명터널 38K004~38K281	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		16.8		O		
9-	-4.5		16.2				
11-	-1.6		16.8				
13-	2.4		17.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	차량기지	타설일	2014. 1. 9
타설부위	1-4분공5 31K902~31K921 2-1분공1 31K921~38K004 날명터널 38K004~38K287	측정일	2014. 1. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		10.2				
9-	-5.6		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10.5		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노새골	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	1-4호공 5 3+K902~3+K940 2-1호공 1 3+K940~38K004 횡방향통로 38K004~38K281	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12.1		3.8				
9-	-0.1		1.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : Checked by　Supervised						





태풍일자: 2014. 1. 9

태풍위치: 1-4공5, 2-1공1, 보령해보


<재움>

3기K902~3기K공기, 3기K공기~38K004

38K004~38K28기

사용자: 고○○

감리: 김○○





단대일자 : 2014. 1. 9

단대위치 : 1-4공구, 2-1공구, 남명리북

<차량>

3기K902 ~ 3기K921, 3기K921 ~ 38K004

38K004 ~ 38K281

사용자 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 30K685~31K145 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡터널 30K685m 31K145(하)	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5						
9-	9.0						
11-	8.2						
13-	8.3		8.5				
15-	8.0		7.9				
17-	6.3		6.8				
19-	6.0		6.1				
21-	6.9		8.0				
23-	8.2		9.1				
1-	9.1		10.1				
3-	10.5		11.5				
5-	11.5		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 Tested by	확 인 자 : 김규락 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡터널 30k685~31k145(좌)	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.8		13.8		-		
9-	10.1		15.1				
11-	11.8		15.8				
13-	11.5		15.5				
15-	12.8		16.8				
17-	12.8		16.8				
19-	12.7		16.7				
21-	12.8		16.8				
23-	12.3		16.3				
1-	12.0		16.0				
3-	12.1		16.1				
5-	12.5		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노용일 Tested by		확 인 자 : 김진권 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	거용터널 30K685~31K145(BL)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	12,3		18,2		ㄴ		
9-	12,9		19,9				
11-	13,7		20,7				
13-	13,8		20,8				
15-	13,0		20,0				
17-	12,5		18,5				
19-	11,3		17,3				
21-	10,8		16,8				
23-	10,8		16,8				
1-	10,3		16,3				
3-	12,0		17,0				
5-	10,0		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오원석 Tested by	확 인 자 : 김상호 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡리넥 30K685m 31K145(8L)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		13.9				
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오윤석 Tested by	확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김세호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡터널 30K685~31K145(3L)	측 정 일	2014. 1. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.5		10.3				
9-	9.3		10.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.5		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노OO (Tested by) 확 인 자 : 김OO (Checked by) 감 리 원 : 김OO (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	계룡터널 30K685~31K145(좌)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		9.5				
9-	9.0		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by	확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			






태정일자: 2014. 1. 9


태정위치: 경기광역시 TL

30K 685 ~ 31K 144 (남)

시공사: 현대건설

감리단: 한 기 종





태풍이름: 2014. 1. 9

태풍위치: 제주도의 남쪽

30K685~31K145 (8노)

시속: 24km

강도: 크기 작음

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48K141 ~ 48K881 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장유교 48K141~48K881 (상)	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8				0		
9-	1.0						
11-	2.0						
13-	3.1		12.0				
15-	4.5		12.3				
17-	2.9		12.1				
19-	0.7		13.0				
21-	-0.4		13.7				
23-	-2.0		14.8				
1-	-3.4		16.1				
3-	-4.4		15.3				
5-	-5.8		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현수 Tested by	확 인 자 : 김경호 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장구고 48K141~48K881 (상)	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		13.1		○		
9-	-5.7		13.2				
11-	-3.4		13.7				
13-	-2.0		13.3				
15-	-1.8		14.3				
17-	-3.6		15.0				
19-	-5.7		15.9				
21-	-7.8		16.0				
23-	-9.7		15.5				
1-	-10.0		15.3				
3-	-10.4		14.5				
5-	-10.0		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장구교 48K741~48K881 (상)	측 정 일	2014. 1. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9, 6		14, 0		0		
9-	-7, 4		13, 9				
11-	-5, 0		13, 0				
13-	-3, 0		13, 0				
15-	-0, 1		14, 7				
17-	-0, 2		15, 5				
19-	-1, 2		15, 6				
21-	-3, 8		15, 5				
23-	-2, 6		14, 3				
1-	-4, 4		14, 1				
3-	-5, 4		13, 5				
5-	-5, 1		12, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장구교 48k741~48k881(상)	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		11.0		0		
9-	-3.4		12.0				
11-	-0.1		12.3				
13-	3.0		12.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장유교 48K711~48K881 (상)	측 정 일	2014. 1. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,4		7,5				
9-	-4,4		6,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9,5		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 확 인 자 : 확인 감 리 원 : 확인 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	장구교 48K711~48K881 (상)	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,7		3,1				
9-	-8,1		2,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						







태블릿자 2014. 1. 9

태블릿: 장주원 TCL
48K141 ~ 48K881 (41)

시공사 신우종

감독 최기주





태풍일자: 2014. 1. 9

태풍위치: 자구로 TCL

48K011 ~ 48K881 (남)

시점시: 흐림

강도: 강풍

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 13K538~13K588 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : 홍인기 Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	죽산교 73K538~73K588	측 정 일	2014. 1. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8				0		
9-	1.8						
11-	3.1						
13-	3.8		13.5				
15-	4.8		14.7				
17-	3.4		14.0				
19-	0.8		14.5				
21-	-0.1		16.1				
23-	-2.8		16.0				
1-	-2.9		15.9				
3-	-4.7		16.0				
5-	-7.3		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : 홍인기 Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	죽산교 13k538~13k588	측 정 일	2014. 1. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		16.8		O		
9-	-5.2		17.6				
11-	-2.7		17.9				
13-	-1.3		17.5				
15-	-1.3		16.9				
17-	-3.1		16.1				
19-	-6.8		15.6				
21-	-7.7		15.9				
23-	-8.3		16.3				
1-	-8.2		17.1				
3-	-8.7		18.0				
5-	-7.4		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명희 Tested by		확 인 자 : 홍인기 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.1.9
타설부위	죽산교 13k538~13k588	측 정 일	2014.1.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		18.2		0		
9-	-6.3		17.5				
11-	-4.6		17.1				
13-	-2.0		17.7				
15-	0.5		16.5				
17-	-0.1		15.1				
19-	-0.8		14.5				
21-	-2.7		14.1				
23-	-1.4		14.9				
1-	-4.0		15.9				
3-	-2.7		17.0				
5-	-3.6		17.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한명규	확 인 자 : Checked by 홍민기		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	중산교 13K538~13K588	측 정 일	2014. 1. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		16.5		O		
9-	-1.3		15.5				
11-	0.6		14.2				
13-	2.3		13.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 홍인기 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	중산교 13k538~13k588	측 정 일	2014. 1. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,7		9,1				
9-	-1,7		7,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8,0		5,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by 홍인기		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 9
타설부위	국산교 1/K538~1/K588	측 정 일	2014. 1. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.3		4.8				
9-	-6.5		3.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : 홍인기 Checked by		감 리 원 : Supervised			






태풍일자: 2014. 1. 9

태풍위치: 중심권 TCL

기준538 ~ 기준588 (시동)

시동시: 경인기 2분

감리단: 김씨 외 6





타설일자 = 2014. 1. 9

타설위치 = 주산교 TCL

기점538 ~ 기점588 (상)

시공사 = 홍인기업

감리원 =

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 12 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널 (RH) 30k685 ~ 31k145 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4780	6.0	5.8		
S-2	30	4630	5.8			
S-3	30	4440	5.6			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 16 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤동터널(하) 30K685~31K145 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21460	26.8	26.2		C
S-2	〃	20680	25.9			C
S-3	〃	20920	25.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 12 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 장수2 (상) 48k 741 ~ 73k 588 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4730	5.9	5.9		
S-2	30	4800	6.0			
S-3	30	4760	5.9			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 16 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 장구교(상) 48K741 ~ 73K588 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21040	26.3	26.2		C
S-2	〃	20450	25.5			C
S-3	〃	21560	26.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 최철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 08일

양생구간 (양생온도관리)		·2-1공구 출입도로 H5B 42K459~42K473 (상) 적정 ·계통터널 채움 35K899~36K299 적정 ·우회통터널 채움 37K502~37K739 적정 1-4공구 출입도로 채움 37K739~37KP02 적정 ·계통터널 TCL 30K234~30K685 (BL) 적정 ·장구교 TCL 48K466~29K885 (상) 적정 ·2-2공구 출입기 TCL 55K621~55K938 (BL) 적정 ·정리교가 TCL 56K895~57K195 (BL) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-2공구 출입기	계통터널	정리교가
	3일	5.8	5.6	5.6
	7일	25.3	26.0	25.5
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2014, 01, 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 (42K459~42K531) (상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-1토공5(42K459~42K531)(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 2				○		
9-	0, 4						
11-	1, 8						
13-	3, 6						
15-	9, 8						
17-	2, 0						
19-	1, 6		11, 5				
21-	1, 4		12, 3				
23-	0, 5		10, 9				
1-	-2, 0		11, 0				
3-	-4, 7		10, 8				
5-	-6, 0		10, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확인 자 : 감 리 원 :						

Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2014.01.08
타설부위	2-1 도 5	측 정 일	2014.01.09

42k459~42k531 (상선)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.4		13.0		O		
9-	-5.3		15.5				
11-	-3.1		16.0				
13-	-1.9		13.0				
15-	-2.9		9.5				
17-	-4.1		8.2				
19-	-6.0		7.5				
21-	-8.6		7.0				
23-	-9.6		6.8				
1-	-11.2		6.8				
3-	-10.9		7.0				
5-	-10.5		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이냉 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-1궁5	측 정 일	2014, 01, 10

42K459 ~ 42K531 (상선)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,9		11,0		○		
9-	-8,2		8,5				
11-	-4,2		9,3				
13-	-3,1		8,3				
15-	-1,2		7,8				
17-	-1,1		8,3				
19-	-1,9		9,2				
21-	-4,3		9,0				
23-	-5,7		10,9				
1-	-7,2		10,5				
3-	-6,2		12,0				
5-	-5,4		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-1도 5 (42k459~42k531)(상선)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,1		10,5		○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이내 확인 Tested by		자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	2-1도상5	측 정 일	2014. 01. 12

~~지~~ 42K459~42K531(상선)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		8.3				
9-	-4.2		5.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10.5		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확인 자 : 감리원 감 리 원 : 김○○ Tested by ~~Checked~~ Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-1토공5 (42K459~42K531)(상)	측 정 일	2014, 01, 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-12.1		3.8				
9-	-9.1		2.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최성생 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						



타설 일자: 2014. 01. 08


타설 위치: 2-1공구 도공5 HSB

42k459~42k531 (상선)

시공자: 고려

감리원: 조기준

2014 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14



테스트일자 : 2014. 1. 8

테스트장소 : 2-1평가룸 HSB

4교4실 ~ 4교5기 (상)

시험시 : 2교시

감독관 : 권 기 경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (35k899 ~ 36k399)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 몸	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	계룡터널 (35k899~36k399)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.8						
9-	9.7						
11-	9.9						
13-	10.0						
15-	10.5		11.5				
17-	10.2		10.2				
19-	9.7		10.7				
21-	9.8		10.8				
23-	9.8		10.8				
1-	9.9		10.9				
3-	9.5		10.5				
5-	9.5		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : 김경근 Checked by		감 리 원 : 김경호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널 (35k899~36k399	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9, 5		10, 5				
9-	10, 5		11, 5				
11-	11, 5		12, 5				
13-	11, 2		12, 2				
15-	10, 9		11, 9				
17-	10, 5		11, 5				
19-	9, 0		11, 0				
21-	9, 7		10, 7				
23-	9, 5		10, 5				
1-	9, 3		10, 3				
3-	9, 3		10, 3				
5-	9, 3		10, 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 정재호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	제 움	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널(35K899~36K399)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.1		10.1		-		
9-	9.0		10.0				
11-	10.0		10.9				
13-	10.0		11.0				
15-	9.8		11.2				
17-	9.5		10.8				
19-	9.3		10.5				
21-	9.0		10.0				
23-	9.0		10.0				
1-	8.8		9.8				
3-	9.5		10.5				
5-	9.7		10.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널 (35k899~36k399)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,5		10,5				
9-	9,1		10,1				
11-	9,7		10,7				
13-	9,7		10,7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	래 움	타 설 일	2014. 01. 09
타설부위	계룡터널(35K899~36K397)	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.9		9.8				
9-	8.8		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.7		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : 김재근 Checked by		감 리 원 : 김재근 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 량	타 설 일	2014.01.08
타설부위	계룡터널 (35K899~36K399)	측 정 일	2014.01.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		8.8				
9-	8.2		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김규호 Checked by		감 리 원 : 한기정 Supervised		



타설일자 : 2014. 1. 8

타설위치 : 지중피복 내부

35K899 ~ 36K399

시공사 : 코오롱

감리단 : 원기술





터널일자 : 2014. 1. 8

터널위치 : 계룡터널 제품

공 k899 ~ 36k399

시공사 : 한라건설

감독 : 권 미 경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	궤 움	점검기간	2014, 01, 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	원동터널(37k502~37k739) 1-4 토공5 (37k739~37k902)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : 2/2 Checked by	감 리 원 : 정기원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	태 웅	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	원동터널 L37k502~37k739) t-4 보통5 L37k039~37k902)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0, 2				○		
9-	2, 4						
11-	3. 8						
13-	5, 6		12, 7				
15-	11, 8		13, 7				
17-	4, 0		14, 3				
19-	3, 6		15, 2				
21-	3, 4		14. 5				
23-	2, 5		14, 0				
1-	0, 0		14. 5				
3-	- 0, 17		14, 1				
5-	-1, 3		14, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여만 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래움	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	원동터널(37k502~37k739) 1-4 도중5(37k739~37k902	측 정 일	2014. 01. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,4		15,5		○		
9-	-1,3		17,0				
11-	-0,1		16,9				
13-	-0,0		16,0				
15-	-0,3		16,0				
17-	-0,5		15,2				
19-	-1,2		16,0				
21-	-1,9		16,3				
23-	-2,5		16,5				
1-	-3,0		17,5				
3-	-4,2		18,8				
5-	-3,9		19,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	원동터널(37k502~37k439) 1-4 트롤5(37k439~37k402)	측 정 일	2014. 01. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		19.0		○		
9-	-3.0		19.0				
11-	-2.7		19.0				
13-	-1.8		18.5				
15-	-0.0		17.8				
17-	0.3		17.1				
19-	0.1		16.2				
21-	-2.0		16.5				
23-	-1.8		17.5				
1-	-2.3		16.0				
3-	-1.9		14.5				
5-	-1.4		19.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대빈 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤 웅	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	원동터널 (37K502 ~ 37K439) 1-4 도공3 (37K439 ~ 37K962)	측 정 일	2014. 01. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 9		14, 2		0		
9-	0, 0		13, 9				
11-	1, 5		13, 2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김재권 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	24 윤	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	원동터널(37k502~37k739)	측 정 일	2014, 01, 12


1-4 토공5 (37k739~37k902)


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,0		9,8				
9-	-0,3		8,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,0		7,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : 2/22, Checked by		감 리 원 : 김재홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	24 유	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	원동터널 (37K502 ~ 37K739) 1-4 도공5 (37K739 ~ 37K902)	측 정 일	2014, 01, 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,1		6,8				
9-	-2,8		5,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 2/2차 Checked by		감 리 원 : Supervised			





태풍일자: 2014. 1. 8

태풍위치 위동력터빈 계획
(1-4호공두


크기누적 ~ 크기기준

크기기준 ~ 크기누적

시공사 = 고려건

감리회사 = 한국건





태업일자 : 2014. 1. 8

태업의사 : 원동레커 차량
1-4호공 5

3기K502 ~ 3기K739

3기K739 ~ 3기K902

시공사 : 고려개발

감리원 : 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (30k235 ~ 30k685) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 오용택 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널 (30k235 ~ 30k685)(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,5				ㄴ		
9-	8,0						
11-	9,2						
13-	9,1						
15-	9,2						
17-	10,3		12,0				
19-	9,5		11,5				
21-	9,6		11,6				
23-	9,17		11,7				
1-	9,9		11,9				
3-	10,3		12,3				
5-	10,8		12,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노동현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 전기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널 (30k235~30k685)(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.5		13.5				
9-	11.9		14.5				
11-	12.0		15.5				
13-	12.3		16.6				
15-	13.5		16.5				
17-	12.2		16.0				
19-	12.2		16.0				
21-	9.0		9.5				
23-	8.5		9.0				
1-	8.4		9.4				
3-	8.5		9.5				
5-	8.5		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노형석 Tested by		확 인 자 : 김광기 Checked by		감 리 원 : 최기철 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널(30k235~30k685)(하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		9.3				
9-	7.5		7.5				
11-	7.2		7.2				
13-	7.5		7.5				
15-	7.8		7.9				
17-	7.8		8.0				
19-	8.0		9.0				
21-	10.5		14.9				
23-	10.9		14.5				
1-	12.0		16.0				
3-	12.5		15.1				
5-	12.1		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오명희 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	계룡터널 (30k235~30k685) (하)	측 정 일	2014. 01. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.3		13.5		-		
9-	10.2		12.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by	확 인 자 : 김경기 Checked by		감 리 원 : 한기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널(30K235~30K685)(하)	측 정 일	2014, 01, 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10, 1		10, 3				
9-	9, 3		9, 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9, 3		9, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용락 Tested by		확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	계룡터널(30k235~30k685)(하)	측 정 일	2014, 01, 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.5		9.3				
9-	8.5		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		





태풍일자: 2014. 1. 8


태풍위치: 계룡터널 TCL

30k235 ~ 30k685 (양)

시공사: 삼부토건

감리단: 한 기 건





태블일자: 2014. 1. 8
태블시간: 계동래보 TCL
20K235 ~ 30K685 (8L)
시험자:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	강구교 (48K522 ~ 48K711) (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 8
타설부위	장구배 (48K411~48K441) (상)	측 정 일	2014. 1. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0				0		
9-	5.0						
11-	5.0						
13-	7.0		8.0				
15-	8.5		7.2				
17-	6.9		7.9				
19-	4.7		8.5				
21-	3.4		8.7				
23-	2.0		7.5				
1-	-0.6		9.5				
3-	-0.9		11.0				
5-	-2.8		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가대 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	강구교 (48k644~48k741 (상)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,8		13,0		○		
9-	-5,2		12,9				
11-	-4,0		13,9				
13-	-1,8		13,0				
15-	-2,0		12,3				
17-	-2,9		12,8				
19-	-4,8		12,0				
21-	-6,9		11,8				
23-	-9,2		11,8				
1-	-9,5		11,5				
3-	-9,8		11,5				
5-	-9,6		11,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	장구교 L48K544~48K741 (상)	측 정 일	2014, 01, 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 9		6, 8				
9-	-3, 8		4, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8, 9		3, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	장구교 L48K540~48K740 (상)	측 정 일	2014. 01. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.8		2.1				
9-	-7.9		1.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 장원식 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						






타설일자: 2014. 1. 8


타설위치: 자주교 TCL

48K514 ~ 48K741 (상)

시공사: 고려개발

감리단: 권기정





태풍일자: 2014. 1. 8

태풍위치: 장쑤성 TCL

48K466~29K885(상)

시공사: 삼호

감리원: 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 도공 (55k627~55k939) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-2 토공7 (55k627~55k939) (하)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 0				○		
9-	1, 2						
11-	2, 5						
13-	3, 6		9, 5				
15-	4, 8		10, 5				
17-	3, 2		10, 2				
19-	0, 9		9, 5				
21-	-0, 0		9, 9				
23-	-1, 5		9, 5				
1-	-3, 0		9, 0				
3-	-4, 1		9, 2				
5-	-5, 3		9, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-2 토공기 (55k627 ~ 55k939) (3차)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,2		9,0		○		
9-	-5,9		11,0				
11-	-4,3		14,1				
13-	-2,9		15,3				
15-	-2,3		11,8				
17-	-4,2		12,2				
19-	-6,3		11,5				
21-	-8,3		11,3				
23-	-10,2		11,0				
1-	-11,3		10,5				
3-	-11,6		10,3				
5-	-10,9		10,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-2토공(55k627~55k939)(하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10, 0		10, 2		O		
9-	-8, 2		11, 0				
11-	-6, 5		14, 3				
13-	-4, 1		14, 0				
15-	-1, 9		10, 8				
17-	-1, 0		9, 5				
19-	-1, 3		10, 5				
21-	-4, 0		10, 8				
23-	-3, 1		11, 2				
1-	-4, 2		10, 9				
3-	-6, 0		10, 5				
5-	-5, 8		11, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-2 토공(55K627~55K939)(좌)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 2		13, 5		○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 양명규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 조 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	2-2 토공(55K627~55K939)(교)	측 정 일	2014, 01, 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 3		6, 3				
9-	-4, 9		5, 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10, 1		3, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 08
타설부위	2-2 토공기(55k627~55k939)(하)	측 정 일	2014. 01. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.0		2.8				
9-	-9.0		1.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김광기 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		





태풍이라 : 2014. 1. 8

태풍위치 : 주로 중심 TCh

55K62N ~ 55K939 (해L)

시멘사 : 2pack

감리원 : 주 ㅇㅈ용



타설일자 : 2014. 1. 8

타설위치 : 2-2 토공사 TCL
55k 62사 ~ 55k 939 (8L)

시공사 : 2pile

감리원 : 김 기 영

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014,01,08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리2가 (56k895 ~ 57k195) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가즐전 (Tested by)	확 인 자 : 김ㅇㅇ (Checked by)	감 리 원 : 권기2ㅎ (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정리고가 L56k895~57k195)(Gir)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8				O		
9-	1.0						
11-	2.0						
13-	3.1		8.0				
15-	4.5		5.0				
17-	2.9		3.5				
19-	0.7		5.0				
21-	-0.4		5.5				
23-	-2.0		6.0				
1-	-3.4		6.0				
3-	-4.4		7.2				
5-	-5.8		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중권 Tested by	확 인 자 : 김길수 Checked by		감 리 원 : 최기창 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정거장 (56k895~57k195)(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		9.7		2		
9-	-5.7		11.0				
11-	-3.4		12.7				
13-	-2.0		14.5				
15-	-1.8		12.8				
17-	-3.6		12.9				
19-	-5.7		12.7				
21-	-7.8		12.9				
23-	-9.7		12.9				
1-	-10.0		13.0				
3-	-10.4		13.0				
5-	-10.0		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정지고가(56k895~57k195)(하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,6		13,6		○		
9-	-7,4		15,5				
11-	-5,0		16,5				
13-	-3,0		17,0				
15-	-0,1		16,2				
17-	-0,2		15,5				
19-	-1,2		14,5				
21-	-3,8		14,9				
23-	-2,6		14,0				
1-	-4,4		13,5				
3-	-5,4		13,7				
5-	-5,1		13,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정리고가 (56k895~57k195)(하)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 3		13, 5		○		
9-	-3, 4		14, 9				
11-	-0, 1		16, 8				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정리고가(56k895~57k195)(하)	측 정 일	2014. 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		8.1				
9-	-4.4		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9.5		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by 김교원	감 리 원 : Supervised 김남규				


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 08
타설부위	정리고가 (56k895~57k195)(하)	측 정 일	2014, 01, 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10, 7		3, 8				
9-	-8, 1		1, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 5 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

정기고객




태정일자: 2014. 1. 8

태정위치: 정지교차 TCL

56K895 ~ 57K195 (6L)

사용시간: 3분

감리원: 조기정



타설일자: 2014. 1. 8

타설위치: 정지고가 TCL

56k895 ~ 57k195 (하)

시공사:

감리원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공 7 (하) 55K627 ~ 55K939 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4800	6.0	5.8		
S-2	30	4590	5.7			
S-3	30	4530	5.7			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 15 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공7 (하) 55K627~55K939 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20ton	25.6	24.3		c
S-2	〃	19190	24.4			c
S-3	〃	20190	25.9			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 독촉1 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널(하) 30K235 ~ 30K685 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4690	5,9	5,6		
S-2	30	4450	5,6			
S-3	30	4410	5,5			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 15 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계동터널(하) 30K235 ~ 30K685 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21230	26.4	27.0		C
S-2	〃	20180	25.2			C
S-3	〃	21700	26.3			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 점리고가 (하) 56k895 ~ 57k195 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4480	5.6	5.6		
S-2	30	4440	5.5			
S-3	30	4490	5.6			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 15 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가(하) 56K895~57K195 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20190	25.2	25		C
S-2	〃	20320	25.4			C
S-3	〃	20190	25.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 07일

양생구간 (양생온도관리)	1. 2-1공구 토공 STA 42K309~42K459 (상) 저장 2. 2-1공구 토공 HSB 11K012~11K039 (하) 저장 3. 계룡터널 차량 37K799~37K899 저장 4. 계룡터널 TCL 29K885~30K235 (하) 저장 5. 신탄교 TCL 51K969~52K114 (상) 저장 6. 2-2공구 토공 1 55K212~55K621 TCL (하) 저장 7. 죽산교 TCL 13K328~13K538 (상) 저장

현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-2공구 토공 1	계룡터널	죽산교
	3일	5.5	5.8	5.9
	7일	24.7	25.4	25.4
	판정	적합	적합	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 42K309~42K459 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김병남 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.07
타설부위	2-1도중5 42k309~42k459(상)	측 정 일	2014.01.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.1				O		
9-	-6.2						
11-	-0.4						
13-	3.8		11.5				
15-	3.9		12.5				
17-	4.1		11.5				
19-	-1.8		12.0				
21-	-3.5		11.2				
23-	-4.8		11.0				
1-	-5.3		11.0				
3-	-6.2		11.1				
5-	-6.8		11.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-1 토공5 42k309~42k459(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,3		13,0		9		
9-	-5,7		13,0				
11-	0,1		16,5				
13-	4,8		17,9				
15-	6,2		18,0				
17-	4,2		18,0				
19-	-0,9		18,0				
21-	-2,9		17,8				
23-	-3,8		16,9				
1-	-5,5		14,9				
3-	-5,8		14,3				
5-	-6,9		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-1E공5 42k309~42k459(나)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,3		17,3		O		
9-	0,4		18,2				
11-	1,8		18,1				
13-	3,6		19,0				
15-	4,8		18,0				
17-	2,5		18,0				
19-	0,5		17,0				
21-	-0,6		15,2				
23-	-2,0		11,5				
1-	-3,4		13,8				
3-	-4,7		13,5				
5-	-6,0		14,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-1 토공5 42K309~42K459(상)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,4		13,5		9		
9-	-5,3		13,1				
11-	-3,1		14,2				
13-	-1,9		15,0				
15-	-2,9		15,1				
17-	-4,1		14,5				
19-	-6.0		13,5				
21-	-8,6		12,0				
23-	-9,6		10,8				
1-	-11,2		9,5				
3-							
5-	-10,5						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-1공구 토공5 42K309~42K459(LG)	측 정 일	2014. 01. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.9		6.9				
9-	-8.2		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.4		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : 최 기 정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-1토공5 42k307~42k459(KG)	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,1		3,5				
9-	-4,5		2,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 확 인 자 : 감리원 : 조기건 Tested by Checked by Supervised						






타설일자 : 2014. 1. 7

타설위치 : 2-1공구 5-1 MSB

42K309 ~ 42K459 (상)

시공사 : 포스코

감리원 : 조 기 주



타설일자 : 2014. 01. 07

타설위치 : 2-1 공구 토공5 HSB

42k 309 ~ 42k 459 (상)

시공사 : 코오롱

감리원 : 고 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 017
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 E공 4, 5 ㎥K 012 ~ ㎥K 039 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍길동 (Tested by)	확 인 자 : 김김김 (Checked by)	감 리 원 : 최 기 원 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-4공구 E공4,5 11K 012~11K 094 (하)	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2				O		
9-	-3.5						
11-	1.5		8.9				
13-	6.0		10.2				
15-	6.5		12.5				
17-	3.9		13.2				
19-	1.8		13.5				
21-	0.9		14.0				
23-	-9.0		13.9				
1-	-2.5		14.9				
3-	-2.8		17.0				
5-	-3.5		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by		확 인 자 : 2/2건 / Checked by		감 리 원 : 김 기 조 / Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-4토공4.5 11K012+11K039(좌)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		16.5		9		
9-	-1.8		15.9				
11-	2.8		17.6				
13-	6.5		19.3				
15-	7.1		19.0				
17-	6.3		18.5				
19-	5.9		18.9				
21-	4.8		17.5				
23-	5.1		16.8				
1-	2.8		15.1				
3-	2.5		14.5				
5-	2.8		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by		확 인 자 : 김재곤 Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-4 토공 4.5 0K002 ~ 0K039(하)	측 정 일	2014. 01. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		13.1		○		
9-	1.8		15.2				
11-	2.9		17.5				
13-	3.8		17.7				
15-	4.8		15.5				
17-	3.4		13.5				
19-	0.8		12.5				
21-	-0.1		11.7				
23-	-2.8		11.5				
1-	-2.9		12.2				
3-	-4.7		14.5				
5-	-7.3		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-4 토공4.5 11K012~11K039(하)	측 정 일	2014. 01. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		16.5		○		
9-	-6.0		18.0				
11-	-2.17		18.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 고기 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	2-4토공4.5 ㎥(12~1시039(화))	측 정 일	2014. 01. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		9.3				
9-	7.0		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.6		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인가 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-4 토공4.5 기사01-2~기사039(하)	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		5.9				
9-	-1.3		5.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 확 인 자 : 김철수 감 리 원 : 고기자 Tested by Checked by Supervised						






태풍일자 : 2014. 1. 7

태풍위치 : 2-4월 4.5 HSB

기K012 ~ 기K0?? (최)

시공사 = 크레프

감리원 = 조기기술



타설일자: 2014. 01. 017

타설위치: 2-4토층 45 HS13

기K012~기K039 (하)

시공사: 서광건

감리원: 권기영

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	해물	점검기간	2014. 01. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 35k399 ~ 35k899		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by	감 리 원 : (서명) Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	계룡터널 35k399~35k899	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.2						
9-	6.9		8.0				
11-	8.2		11.5				
13-	9.1		13.5				
15-	10.2		15.2				
17-	10.5		15.1				
19-	10.4		13.5				
21-	9.0		11.5				
23-	8.5		9.0				
1-	7.7		7.0				
3-	6.5		6.2				
5-	5.5		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	새 울	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	계룡터널 35k399~35k899	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		17.1				
9-	6.4		8.2				
11-	7.3		9.9				
13-	8.8		11.2				
15-	9.9		12.5				
17-	10.0		13.0				
19-	9.8		12.1				
21-	8.8		10.5				
23-	7.9		9.5				
1-	7.0		8.2				
3-	6.0		7.3				
5-	5.1		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014.01.07
타설부위	계룡터널 35k399~35k899	측 정 일	2014.01.09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		7.5				
9-	6.1		8.5				
11-	6.9		10.0				
13-	8.0		11.2				
15-	9.2		12.2				
17-	9.9		12.2				
19-	10.3		11.5				
21-	8.9		10.5				
23-	8.9		9.5				
1-	8.5		9.0				
3-	8.3		8.2				
5-	8.0		8.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 육	타 설 일	2014.01.07
타설부위	계룡터널 35k394~35k899	측 정 일	2014.01.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		8.5				
9-	6.2		8.4				
11-	8.8		10.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01, 017
타설부위	계룡터널 35k399~35k899	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		8.1				
9-	4.0		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.1		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 음	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	계룡터널 35K399~35K894	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		5.1				
9-	4.8		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


2014년 1월 7일 (Day)
1월 8일 (Day)
1월 9일 (Day)
1월 10일 (Day)
1월 11일 (Day)
1월 12일 (Day)
1월 13일 (Day)
50℃
100%
태정일자: 2014. 1. 7
태정위치: 계양테일 현장
35°39′ ~ 37°8′
시공사:
감리:



타설일자 : 2014. 01. 07

타설위치 : 계룡터널 래웅

35K399 ~ 35K899

시공사 : 라온건

감리원 : 고기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014,01,07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 29k 885 ~ 30k 235 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강홍관 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 홍기자 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.07
타설부위	계룡터널 29k 885~30k 235 (하)	측 정 일	2014.01.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	9,3		5,0				
15-	10,2		7,0				
17-	10,3		7,0				
19-	10,8		9,2				
21-	11,2		9,2				
23-	8,3		9,5				
1-	7,9		9,9				
3-	6,3		10,5				
5-	6,1		11,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by 김박사		감 리 원 : Supervised 권기자			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	계룡터널 29K885~30K235(하)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		12.4		○		
9-	6.7		13.0				
11-	7.0		14.5				
13-	8.1		14.5				
15-	8.3		14.7				
17-	9.4		15.0				
19-	9.0		16.0				
21-	8.3		16.0				
23-	8.0		16.0				
1-	7.3		16.0				
3-	6.9		16.0				
5-	6.6		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차홍권 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	계룡터널 29k885~30k235(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,6		15,5		○		
9-	7,1		14,0				
11-	7,3		14,0				
13-	7,5		14,9				
15-	7,4		13,0				
17-	7,5		13,0				
19-	9,2		13,0				
21-	4,3		5,3				
23-	5,0		6,0				
1-	5,2		7,0				
3-	5,4		6,9				
5-	5,5		6,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : 김성규 Checked by		감 리 원 : 권기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	계룡터널 29k885~30k235(하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		6.5		○		
9-	5.1		4.5				
11-	4.0		4.0				
13-	5.1		5.0				
15-	4.8		5.0				
17-	4.9		5.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 권기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	계룡터널 29k885~30k235(하)	측 정 일	2014, 01, 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		4.8				
9-	4.1		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.1		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 (Tested by) 확 인 자 : 김경환 (Checked by) 감 리 원 : 조기장 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	계룡터널 29k 885~30k 235 (하)	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4, 0		3, 5				
9-	4, 2		3, 2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기자 Supervised			






타설일자 : 2014.01.07

타설위치 : 계룡터널 TCL

29k885~30k235 (하)

시공사 : 라온건설

감리원 : 권기정



타설일자 : 2014. 01. 07
타설위치 : 계룡터널 TCL
29k 885 ~ 30k 235 (하)
시 공 자 : 대우건설
감 리 원 : 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당고 51K 969 ~ 52K 3/4 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영규	확 인 자 : Checked by 김	감 리 원 : Supervised 최기원

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	20/4, 01, 07
타설부위	신당교 5/K969~52K 314 (상)	측 정 일	20/4, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,3				0		
9-	-3,4						
11-	-0,1						
13-	3,0		13,5				
15-	3,2		14,5				
17-	2,17		15,0				
19-	-0,6		15,2				
21-	-2,17		15,1				
23-	-4,3		15,0				
1-	-4,0		15,1				
3-	-4,8		14,5				
5-	-5,4		14,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	신당교 5k969~52k314(4)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 3		15, 5		○		
9-	-3, 6		16. 8				
11-	0, 9		17, 5				
13-	5, 0		18. 2				
15-	17, 3		19, 0				
17-	5, 9		19, 0				
19-	2, 5		18. 8				
21-	2, 3		18. 5				
23-	0, 7		17, 5				
1-	0, 3		16, 5				
3-	-0, 2		16, 2				
5-	0, 9		16, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최 기 강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 017
타설부위	신당고 51K969~52K314(상)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 8		17, 1		0		
9-	0, 9		17, 8				
11-	1, 9		18, 8				
13-	3, 0		19, 8				
15-	4, 4		20, 0				
17-	2, 8		20, 0				
19-	0, 6		19, 8				
21-	-0, 3		18, 5				
23-	-1, 9		18, 0				
1-	-3, 3		17, 2				
3-	-4, 3		16, 5				
5-	-5, 6		15, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	신당교 51K969~52K314 (상)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,8		15,2		○		
9-	-5,17		16,2				
11-	-3,4		16,8				
13-	-2,0		16,3				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	신당고 51K 969~52K 314 (상)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,6		8,7				
9-	-7,4		6,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5,1		5,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.07
타설부위	신당교 5K969~52K 3/4 (상)	측 정 일	2014.01.12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		4.8				
9-	-3.4		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		




태풍일자 : 2014. 1. 7

태풍위치 : 상하이 TCL

51k969 ~ 52k314 (상)

시공사 : 코오롱

감리원 : 조 기 정



타설일자 : 2014. 01. 07

타설위치 : 신당교 TCL

51K969 ~ 52K314 (상)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.017
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 토공 7 55K 272 ~ 55K 672 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤대만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-2 토공기(55K272~55K672)(하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,9				O		
9-	-2,8						
11-	0,0						
13-	3,2		11,9				
15-	3,4		11,8				
17-	2,6		12,3				
19-	-0,8		13,0				
21-	-2,9		14,5				
23-	-4,5		14,1				
1-	-4,1		14,8				
3-	-4,9		14,9				
5-	-5,8		14,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김광근 Checked by		감 리 원 : 김기28 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-2 토공 1공구(55K 212~55K 612)(하)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,8		14,5		○		
9-	-3,9		15,8				
11-	0,8		17,2				
13-	5,3		18,5				
15-	7,2		17,5				
17-	6,3		16,5				
19-	2,9		16,0				
21-	2,1		17,0				
23-	0,9		16,9				
1-	0,5		16,0				
3-	-0,5		15,5				
5-	0,9		16,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 최기용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,07
타설부위	2-2토공7 55K 212~55K 672(좌)	측 정 일	2014,01,09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,9		15,5		0		
9-	1,2		15,5				
11-	2,3		16,5				
13-	3,3		14,9				
15-	4,2		14,0				
17-	3,1		14,1				
19-	0,8		12,8				
21-	-0,4		11,9				
23-	-2,0		11,0				
1-	-3,1		10,5				
3-	-4,3		10,5				
5-	-5,5		10,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 정기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019, 01, 07
타설부위	2-2토공7 55K212~55K672(하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 9		10, 5		○		
9-	-6, 1		10, 8				
11-	-4, 0		11, 5				
13-	-3, 2		11, 0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	2-2토공기 55k212~55k612(하)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,2		7,9				
9-	-8,3		6,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6,0		5,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 서여만 Tested by	확 인 자 : 김재권 Checked by		감 리 원 : 조기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 09
타설부위	2-2 토공1 (55k 202 ~ 55k 672)(하)측	정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,5		4,8				
9-	-4,1		3,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 고기장 Supervised			



태설일자: 2014. 1. 7

태설위치: 2-2화물기 주변
55K2m ~ 55K6m 범위

시공사: 대림

감리원: 권 기 정



타설일자 : 2014. 1. 07

타설위치 : 2-2공구도로7 TCL

55K272~55K627 (하)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산고 73k 328 ~73k 538 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	죽산고 173K 328 ~ 173K 538(48)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-	3.8		11,0				
13-	4.0		16,0				
15-	4.1		16,5				
17-	3.5		17,2				
19-	2.4		14,9				
21-	1.1		15,5				
23-	1.0		15,2				
1-	0.2		15,9				
3-	-1.1		16,1				
5-	-2.8		16,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	죽산고 교 328 ~ 교 538(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		16.0		0		
9-	-2.6		16.5				
11-	-1.0		17.0				
13-	1.9		15.9				
15-	3.3		10.8				
17-	2.0		10.2				
19-	1.0		12.2				
21-	-0.8		11.8				
23-	-2.0		11.0				
1-	-4.0		12.5				
3-	-4.8		13.7				
5-	-5.5		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가배근 확 인 자 : 김광석 감 리 원 : 김기현 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,017
타설부위	죽산교 73K328~73K538(상)	측 정 일	2014,01,09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,8		17,9		○		
9-	1,8		15,7				
11-	3,1		14,2				
13-	3,8		17,9				
15-	4,8		17,9				
17-	3,4		17,5				
19-	0,8		16,9				
21-	-0,1		16,0				
23-	-2,8		15,5				
1-	-2,9		15,2				
3-	-4,7		15,0				
5-	-7,3		15,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	죽산교 7K328~7K538(상)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		16.0		O		
9-	-5.2		16.0				
11-	2.7		17.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 07
타설부위	국산고 73K328~73K538 상	측 정 일	2014. 01. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		10.2				
9-	6.3		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.6		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 07
타설부위	죽산고73K328~73K538상	측 정 일	2014, 01, 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		5.3				
9-	-1.3		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현석 확 인 자 : 김성일 감 리 원 : 최기호 Tested by Checked by Supervised						





측산고


타설일자 : 2014.01.07


타설위치 : 측산고 TCL

73K328 ~ 73K538 (상)

시공자 : 한라

감리원 : 최기자





타설일자 : 2014.01.07

타설위치 : 죽산교 TCL

73K328 ~ 73K538 (상)

시공사 : 고려

감리원 : 조기정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 10 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고-2공구 호륜 7 (하) 55k272 ~ 55k627 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4450	5.6	5.5		
S-2	30	4420	5.5			
S-3	30	4420	5.5			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 / 월 14 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 도상7 (하) 55K272 ~ 55K627 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19170	24.9	24.7		C
S-2	〃	18490	24.3			C
S-3	〃	19180	24.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 20~~1~~년 1 월 10 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 20~~1~~년 / 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널(하) 29k885~30k235 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4560	5.1	5.8		
S-2	30	4730	5.9			
S-3	30	4340	5.1			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 14 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 제3터널(하) 29K885 ~ 30K235 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20710	25.1	25.4		C
S-2	〃	20460	25.5			b
S-3	〃	19840	24.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 10 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 죽산고(상) 73K328 ~ 73K538 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4780	6.0	5.9		
S-2	30	4480	5.6			
S-3	30	4800	6.0			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 14 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4 공구 죽산교 (상) 73K328 ~ 73K538 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20980	26.2	25.4		C
S-2	〃	19270	24.1			C
S-3	〃	20150	25.1			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 홍철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 06일

양생구간 (양생온도관리)		· 2-1공구들등 가 H5B 40K818 ~ 40K901 (하) 작작 2-1공구들등 4 H5B 41K149 ~ 41K216 (하) 작작 · 계룡터널 시점 35K899 ~ 36K399 작작 · 계룡터널 TCL 29K565 ~ 29K885 (하) 작정 · 신당교 TCL 52K314 ~ 52K624 (상) 작작 · 2-2공구들등 가 딱4K812 ~ 55K212 (하) 작작 · 2-4공구들등 가 TCL 68K349 ~ 68K504 (상) 작작 68K535 ~ 68K610 (상) 작작 · 중산교 TCL 13K083 ~ 13K328 (상) 작작.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-2공구들등 가	터널부 계룡터널	교량부 중산교
	3일	6.0	5.7	5.7
	7일	25.2	26.0	25.6
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구턴3 40K818~40K901(하) 2-1공구턴4 41K149~41K216(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		9		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		9		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		9		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	9		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		9		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		9		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		9		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	0		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	0		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		0		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	0		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	0		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	0		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	9		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		0		

확 인	시 험 자 : 홍길동 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 김기동 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.06
타설부위	2-1도공3 40k878~40k901 (하) 2-1도공4 41k149~41k216 (하)	측 정 일	2014.01.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.17				O		
9-	-5.5		7.5				
11-	0.4		11.4				
13-	4.1		13.8				
15-	4.6		16.1				
17-	4.1		16.2				
19-	-1.6		15.5				
21-	-3.3		13.5				
23-	-5.1		10.5				
1-	-5.8		8.4				
3-	-6.7		7.0				
5-	-7.1		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 권기호 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-1 토공 3 (40K878 ~ 40K901) (하) 2-1 토공 4 (41K149 ~ 41K216) (하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11,7		7.5		9		
9-	-5,5		8,3				
11-	0,9		9,5				
13-	5,4		10,8				
15-	6,2		12,3				
17-	4,7		13,2				
19-	-0,5		13,0				
21-	-2,7		11,5				
23-	-4,3		10,0				
1-	-5,3		8,5				
3-	-6,1		7,5				
5-	-6,6		7,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성기 / 김 (Tested by) 확 인 자 : 김 (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-1도공3 40K878~40K901 (하) 2-1도공4 41K149~41K216 (하)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		1.7.2		O		
9-	-4.9		8.2				
11-	1.4		9.5				
13-	4.17		10.5				
15-	6.5		11.7				
17-	5.17		12.0				
19-	1.6		11.5				
21-	1.3		10.5				
23-	0.5		9.5				
1-	0.0		8.7				
3-	-1.1		8.0				
5-	-0.2		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 한기자 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-1토공3 40k878~40k901(하) 2-1 토공4 41K149~41k246(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		7.5		O		
9-	0.4		8.2				
11-	1.8		9.0				
13-	3.6						
15-	4.8						
17-	2.5						
19-	0.5						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-1토공3 40K878~40K901 (하) 2-1토공4 41K149~41K146 (하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		5.8				
9-	-5.8		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-11.0		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김감독 Checked by		감 리 원 : 고기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-1 토공3 40K878 ~ 40K901 (하) 2-1 토공4 41K149 ~ 41K146 (하)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.5		2.5				
9-	-5.8		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

1/6 (Day) 1/7 (Day) 1/8 (Day) 1/9 (Day) 1/10 (Day) 1/11 (Day) 1/12 (Day)

50℃ 40 30 20 10 0 10 20

100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10

타설일자: 2014. 1. 6


타설위치: 2-1동 3층 H5B
2-1동 4층

W0K878~W0K901 (3L)

W1K149~W1K216 (8L)

시공사:

감리단:



타설일자: 2014. 01. 06

타설위치: 2-1토공3 HSB
2-1토공4

40K898 ~ 40K901 (하)

41K149 ~ 41K216 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계동터널 35K899~36K399		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		9		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		9		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		9		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	9		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		9		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		9		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		9		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	9		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	9		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		9		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	9		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	9		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	9		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	9		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		9		

확 인	시 험 자 : 김 병 남 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 전 기 자 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014,01,06
타설부위	계룡터널 35k899 ~36k399	측 정 일	2014,01,06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4,5		5,0				
9-	5,9		6,5				
11-	8,3		10,5				
13-	8,5		12,9				
15-	9,9		15,1				
17-	10,1		15,3				
19-	10,2		15,0				
21-	10,0		12,5				
23-	9,2		10,2				
1-	6,9		17,5				
3-	6,0		6,1				
5-	6,0		6,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병남 Tested by	확 인 자 : 김남 Checked by		감 리 원 : 정기조 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤 운	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	계룡터널 35K 899m-36K 399	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6, 2		6, 2				
9-	6, 9		7, 0				
11-	8, 2		8, 3				
13-	9, 1		9, 5				
15-	10, 2		11, 0				
17-	10, 5		12, 0				
19-	10, 9		11, 8				
21-	9, 0		10, 5				
23-	8, 5		8, 7				
1-	7, 7		7, 7				
3-	6, 5		6, 5				
5-	5, 5		5, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병수 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권 기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래움	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	계룡터널 35k899~36k399	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5,4		5,5				
9-	6,9		6,5				
11-	7,3		7,5				
13-	8,8		9,0				
15-	9,9		10,0				
17-	10,0		10,2				
19-	9,8		10,0				
21-	8,8		9,0				
23-	7,9		8,0				
1-	7,0		7,0				
3-	6,0		6,2				
5-	5,1		5,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	3-4공	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	계룡터널 35K899~36K399	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		5.8				
9-	6.1		6.2				
11-	6.9		7.0				
13-	8.0		8.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채움	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	계룡터널 35K899~36K399	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6, 9		6, 9				
9-	6, 2		6, 2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5, 2		5, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 상 확 인 자 : 감 리 원 : 권 기 [illegible] Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래곱	타 설 일	2014.01.06
타설부위	계룡터널 35k899~36k399	측 정 일	2014.01.11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.8		4.8				
9-	4.0		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : Checked by　Supervised						


24K
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
50°C
40
30
20
10
0
10
20
H (Day)
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
태설일자: 2014. 1. ~ 6
태설위치: 계룡리조 차량
35K899~36K399
사용시:
감리단:





조사일자 : 2014. 1. 6

조사장소 : 제물리 천변

36K899 ~ 36K399

사용KL :

참석자 : 천 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 29k565~29k885 (양)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강종현 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기정 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	계룡터널 29K565~29K885 (하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5, 6						
9-	8, 0		9, 0				
11-	11, 5		12, 5				
13-	12, 0		15, 2				
15-	11, 5		17, 5				
17-	14, 5		18, 0				
19-	12, 0		17, 5				
21-	10, 2		15, 5				
23-	10, 0		13, 2				
1-	8, 3		10, 7				
3-	8, 2		8, 8				
5-	9, 3		8, 4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강정현 Tested by	확 인 자 : 고남석 Checked by		감 리 원 : 전기건 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	계룡터널 29K565~29K885(하)	측 정 일	2014. 01. 017

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11, 5		8. 8				
9-	6, 3		9, 4				
11-	8, 2		10, 5				
13-	9, 3		12, 0				
15-	10, 2		13, 2				
17-	10, 3		14, 2				
19-	10, 8		14, 2				
21-	11, 2		13, 0				
23-	8, 3		11, 3				
1-	11, 9		9, 9				
3-	6, 3		8, 5				
5-	6, 1		8. 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	계룡터널 29k565~29k885(하)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		8.0				
9-	6.7		8.5				
11-	7.0		9.7				
13-	8.1		10.5				
15-	8.3		12.0				
17-	9.9		12.5				
19-	9.0		12.0				
21-	8.3		11.0				
23-	8.0		10.0				
1-	7.3		9.2				
3-	6.9		8.4				
5-	6.6		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 원 기용 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.06
타설부위	계룡터널 29k565~29k885 (하)	측 정 일	2014.01.09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.6		7.9				
9-	7.1		8.0				
11-	7.3		8.9				
13-	7.5		9.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강정현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 천기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	제1롱터널 29K565~29K885 (하)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6,3		6,9				
9-	5,1		5,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4,9		4,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차종현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	계룡터널 29K565~29K885(하)	측 정 일	2014. 01. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		4.5				
9-	4.1		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전 기 Supervised			

2014 1 6 (Day) 1 7 (Day) 1 8 (Day) 1 9 (Day) 1 10 (Day) 1 11 (Day) 1 12 (Day)

50°C 40 30 20 10 0 10 20

100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10


타설일자 : 2014. 1. 6


타설위치 : 계풍해변 7나

29K565 ~ 29K885 (5L)

시공사 :

감리단 :





태그일자: 2014. 1. 6

태그위치: 케이블 TC1

29K565 ~ 29K885 (6C)

사용사: 대림

감리: 크레오

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당교 52k314m 52k624 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 2014.1.26 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	1.6
타설부위	신5호	측 정 일	1.6

5K314~5K624 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6				9		
9-	3.6						
11-	1.2						
13-	8.9		11.5				
15-	9.1		11.7				
17-	5.8		10.5				
19-	3.2		12.0				
21-	-2.1		12.3				
23-	-3.7		13.7				
1-	-4.1		12.2				
3-	-5.2		13.6				
5-	-5.6		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	신당고 52k314 ~ 52k624 (상)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,3		11,5		9		
9-	-3,4		13,17				
11-	-0,1		16.7				
13-	3,0		17.0				
15-	3,2		16.5				
17-	2,17		18.0				
19-	-0,6		16,8				
21-	-2,7		15,5				
23-	-4,3		14,1				
1-	-4,0		12,1				
3-	-4,8		10,3				
5-	-5,4		9,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	신당고 52K314~52K624(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 4		11. 0		○		
9-	-3, 7		12, 5				
11-	1, 0		14. 5				
13-	5, 1		15, 2				
15-	7, 4		14, 3				
17-	6, 0		12, 3				
19-	2, 6		10. 4				
21-	2, 4		10. 9				
23-	0, 8		9, 9				
1-	0, 4		9, 3				
3-	-0, 2		9, 1				
5-	0, 9		9. 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	신당교 52k314~52k624 (상)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		10.0		O		
9-	1.0		12.0				
11-	2.0		13.0				
13-	3.1		14.9				
15-	4.5		15.5				
17-	2.9		15.0				
19-	0.17		13.2				
21-	-0.4		13.4				
23-	-2.0		13.5				
1-	-3.4						
3-	-4.4						
5-	-5.8						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	신당고 52k314 ~ 52k624 (상)	측 정 일	2014. 01. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		7.5				
9-	-5.7		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10.0		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	신당고 52K314~52K624 (상)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,6		3,9				
9-	-7,4		2,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		





터널일자: 2014. 1. 6


터널위치: 신당역 ~ 다산

누계314 ~ 누계624 (상)

시공사: 대림

감리원: 한 기 강





탐사일자: 2014. 1. 6

탐사위치 = 신당교 ~ CL

5-2K314 ~ 5-2K624 (상)

시험시트: 2개/2조

장비도: 첨부 끝

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014,01,06
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2트랙 54K 872 ~ 55K 272 (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	2-2S공구	측 정 일	2014. 01. 06

54K 872 ~ 55K 212 (하선)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0				9		운
9-	3.1						운
11-	5.5						운
13-	8.0		13.5				운
15-	8.5		14.9				운
17-	5.2		11.8				
19-	2.8		10.0				
21-	-1.8		9.3				
23-	-3.1		9.9				
1-	-3.8		11.0				
3-	-5.3		12.0				
5-	-5.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-2토공 754k872~755k272(하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,9		13,9		9		
9-	-2,8		14,9				
11-	0,0		15,5				
13-	3,2		16,2				
15-	3,4		14.5				
17-	2,6		12,5				
19-	-0,8		11,5				
21-	-2,9		11,5				
23-	-4,5		12,5				
1-	-4,1		13.5				
3-	-4,9		14.5				
5-	-5,8		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-2토공17 54k872~55k272(궤선)	측 정 일	2014. 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 8		16, 2		9		
9-	-3, 9		17, 0				
11-	0, 8		18, 0				
13-	5, 3		18, 5				
15-	7, 2		14, 3				
17-	6, 3		12, 0				
19-	2, 9		11, 3				
21-	2, 1		11, 5				
23-	0, 9		12, 0				
1-	0, 5		12, 3				
3-	-0, 5		12, 7				
5-	0, 9		12, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-2토공 54K872~55K272(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,9		12,01		0		
9-	1,2		13,0				
11-	2,3		13,0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-2 토공 54K 892~55K 212(좌)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 9		9, 8				
9-	-6, 1		7, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-11, 0		4, 6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-2 토공7 54k872~55k272(하)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.2		2.9				
9-	-8.3		1.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 최기정 Supervised						



타설 일자: 2014. 01. 06
타설 위치: 2-2공구 토공7
54k 872 ~ 55k 272 (하)
시공사:
감리원:





대상일자 : 2014. 1. 6

대상시간 : 2~2할 1

54K 8시2분 ~ 55K 2시2분(8시)

시험자 : 김 [illegible]

감리자 : 전 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구토공3 68K348~68K504(상) 68K517-68K592(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	2-4 E궁 68K349~68K504 (상) 68K517~68K542 (상)	측 정 일	2014. 01. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3				9		
9-	-2.5						
11-	0.8						
13-	3.2						
15-	4.3						
17-	2.5						
19-	-0.5		9.5				
21-	-1.0		8.5				
23-	-2.5		7.2				
1-	-2.6		7.0				
3-	-3.2		6.0				
5-	-4.8		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : 천 기 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-4토공3 68K349~68K504(상) 68K517~68K526(상)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,2		6,0		0		
9-	-3,5		6,5				
11-	1,3		11,5				
13-	6,0		14,0				
15-	6,5		12,5				
17-	3,9		11,3				
19-	1,0		10,5				
21-	0,9		11,5				
23-	-0,0		12,3				
1-	-2,5		12,2				
3-	-2,8		12,5				
5-	-3,5		12,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	2-4 토공3 68K349 ~ 68K504(상) 68K517 ~ 68K492(상)	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		12.2		O		
9-	-1.8		11.0				
11-	2.8		6.2				
13-	6.5		6.5				
15-	7.1		9.5				
17-	6.3		8.2				
19-	5.9		6.9				
21-	4.8		6.7				
23-	5.1		5.8				
1-	2.8		5.0				
3-	2.5		5.2				
5-	2.8		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : 김 [illegible] Checked by		감 리 원 : 최 기 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	2-4토공3(68K349~68K504)상 (68K517~68K598)상	측 정 일	2014. 01. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		8.5		O		
9-	1.8		11.2				
11-	2.9		10.8				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리기장 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-4 토공3 68K349~68K504(상) 68K517~68K695(상)	측 정 일	2014, 01, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,5		6,9				
9-	-5,5		4,6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7,1		3,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	2-4토공3 68K349~68K504(상) 68K517~68K570(상)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,5		1,9				
9-	6,5		1,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



타설일자 : 2014. 01. 06

타설위치 : 2-4공구 토공3 TCL


68K349 ~ 68K504 (상)

68K511 ~ 68K592 (상)

시공자 : 고려개발

감리원 : 건기공





트레이딩일자 : 2014. 1. 6

트레이딩시 : 2-내용구 종목 : TCL

68K 345 ~ 68K 504 (상)

68K 517 ~ 68K 592 (상)

시고저 =

거래량 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 173K083 ~ 173K328 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 하 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	죽산교(03K083~03K328)(상)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,9				O		
9-	-2,3						
11-	0,6		17,5				
13-	3,6		15,3				
15-	4,8		13,0				
17-	2,3		11,5				
19-	-0,2		11,2				
21-	-1,1		11,3				
23-	-2,3		12,0				
1-	-2,4		13,0				
3-	-3,0		14,2				
5-	-3,9		14,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 현 (Tested by) 확 인 자 : 김 (Checked by) 감 리 원 : 김 기 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	죽산교 73k083~73k328 (상)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 8		15, 8		O		
9-	-3, 0		17, 2				
11-	1, 3		20, 5				
13-	5, 4		22, 3				
15-	6, 4		21, 9				
17-	3, 9		21, 4				
19-	1, 4		10, 0				
21-	0, 4		14, 9				
23-	-0, 5		15, 5				
1-	-2, 3		15, 5				
3-	-2, 6		16, 5				
5-	-3, 2		16, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현나 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	죽산교 73K083~73K328(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,0		16.5		9		
9-	-1,4		16.7				
11-	2,8		17,0				
13-	6.3		14,0				
15-	7,4		14,0				
17-	6.5		14,0				
19-	5,8		13,7				
21-	4,6		13,5				
23-	4,8		12,5				
1-	2,6		11,5				
3-	2,4		11,0				
5-	2,17		10,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	추산교 73K083 ~ 73K328(상)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2, 8		00, 0		O		
9-	1, 8		5, 2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 06
타설부위	죽산고 73k083~73k328(상)	측 정 일	2014. 01. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		3.8				
9-	-5.2		2.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.4		2.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현수 확 인 자 : 김광진 감 리 원 : 권기자 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 06
타설부위	죽산교 73k083~73K328(45)	측 정 일	2014, 01, 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,0		1,5				
9-	6,3		1,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현수 확 인 자 : 김광식 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						





타설일자 : 2014. 01. 06


타설위치 : 죽산JC TCL

73K083 ~ 73K328 (상)

시공자 :

감리원 :

2014 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



탐방일자: 2014. 6.

탐방위치: 속산면 TCL

기차역 ~ 기차328 (상)

시공사:

감리:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 9 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공 7 (하선) 54k872 ~ 55k272 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4780	6.0	6.0		
S-2	30	4750	5.9			
S-3	30	4760	5.9			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공 7 (2) 5Kk 872 ~ 55K 272 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21450	26.8	25.2		
S-2	30	19600	24.5			
S-3	30	19400	24.2			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 9 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하선) 29K565 ~ 29K885 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4420	5.5	5.17		
S-2	30	4650	5.8			
S-3	30	4540	5.7			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 29K565 ~ 29K885 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21170	26.5	26.0		C
S-2	〃	20930	26.1			C
S-3	〃	20340	25.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 홍철호 (Tested by)
확 인 자 : 고광규 (Checked by)
감 리 원 : 조성욱 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 / 월 9 일

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 / 월 6 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 2-4공구 죽산교(상선) 73K083 ~ 73K328


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4690	5.9	5.17		
S-2	30	4400	5.5			
S-3	30	4640	5.8			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 201 년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by): 육철호
확 인 자 (Checked by):
감 리 원 (Supervisor):

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4 공구 죽산2 (상) 73K083 ~ 73K328 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20281	25,3	25,6		
S-2	30	21370	26,17			
S-3	30	19900	24,9			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 05일

양생구간 (양생온도관리)		·2-4공구 들공1 66k396~66k548 (상선) HSB 적재 66k327~66k419 (하선) HSB 적재 ·2-2공구 들공1 54k491~54k872 (하선) TCL 적재		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-2공구 토공1	터널부 없음	교량부 없음
	3일	5.8	-	-
	7일	25.2	-	-
	판정	적합	-	-
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4 토공 (66k396 ~ 66k548) (상) (66k327 ~ 66k479) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014.01.05
타설부위	2-나호기 1, 2 (66K396~66K548) (상) (66K320~66K409) (하)	측 정 일	2014.01.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8				O		
9-	-1.2						최고 14.2
11-	2.8						최고 14.2
13-	4.0						최고 14.2
15-	4,4						
17-	4,5		4.5				
19-	-1,1		1,0				
21-	-1,6		13.5				
23-	-3,17		14.0				
1-	-5,3		10,0				
3-	-6,1		10,0				
5-	-6,3		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014. 01. 05
타설부위	2-4 도3 1, 2 (66K396~66K548)(상) (66K324~66K479)(하)	측 정 일	2014. 01. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,1		10,0		O		
9-	-3,0		11,0				
11-	2,7		10,0				
13-	6,0		13,0				
15-	7,5		15,0				
17-	6,3		14,0				
19-	3,3		11,0				
21-	-2,0		9,0				
23-	-2,7		9,0				
1-	-3,5		9,0				
3-	-4,7		11,0				
5-	-5,5		13,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H4B	타 설 일	2014.01.15
타설부위	2-4 측 조1,2 (66K396~66K548) (4b) (66K324~66K474) (3b)	측 정 일	2014.01.09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,3		13.5		O		
9-	-1,1		10.0				
11-	4.5		8.5				
13-	8,5		10,4				
15-	8.1		12,5				
17-	7,5		13,5				
19-	6,5		13.2				
21-	5,8		12.3				
23-	4,4		10.8				
1-	4,0		10,0				
3-	3,9		10,0				
5-	3,4		11,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이[illegible] 확인자 : 김[illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 05
타설부위	2-4토공1 (66k396~66k548)(4공) (66k327~66k409)(3공)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4,0		10,5		9		
9-	2,6		11,0				
11-	3,5		10,5				
13-	4,8		11,5				
15-	5,8		12,5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황○○ 확인자 : 감리원 : 강○○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4공구 1, 2 (66K396~66K548)(상) (66K327~66K479)(하)	측 정 일	2014. 01. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		7.9				
9-	-2.0		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.8		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황의석 확인자 : 김교진 감 리 원 : 김기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5b	타 설 일	2014. 01. 05
타설부위	2-4 3) 1, 2 (66K396~66K548)(상) (66K321~66K409)(하)	측 정 일	2014. 01. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 8		3, 8				
9-	-2, 8		1, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최이상준 확인자 : 김성기 감 리 원 : 김기정 Tested by Checked by Supervised						



타설일자: 2014. 1. 5

타설위치: 2-4층 /
66K398 ~ 66K548 (상)
66K327 ~ 66K479 (하)

시공사:

감리원:





태풍일자 : 2014. 1. 5
태풍위치 : 24포인트
66k 396 ~ 66k 448 (남)
66k 327 ~ 66k 409 (북)
시공사 : 2공구
감리단 : 3공구

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 토공 7 (54K497 ~ 54K872) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기관 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 05
타설부위	2-2토공기(54k497~54k872)(하)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8				O		
9-	-4,3						
11-	3,2						
13-	3,8						
15-	4,0						
17-	4,3		10,0				
19-	2,7		8.2				
21-	1,3		7,8				
23-	-1,0		7,0				
1-	-2,5		7,0				
3-	-3,8		7,0				
5-	-4,3		7,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 05
타설부위	2-2 토공7 (54K497 ~ 54K872) (하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		0.0		O		
9-	-4.9		9,3				
11-	-0,8		13.0				
13-	2,8		16.0				
15-	4,5		16.0				
17-	3,3		13.2				
19-	-1.5		12.2				
21-	-3.5		12.0				
23-	-4,3		11.2				
1-	-4,5		11.0				
3-	-4,9		10.5				
5-	-5,3		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 05
타설부위	2-2 토공 7(54K497~54K872)(하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		9.8		O		
9-	-5.2		8.3				
11-	-0.2		5.3				
13-	3.4		8.3				
15-	4.0		8.0				
17-	2.8		8.5				
19-	-2.0		8.1				
21-	-4.0		8.1				
23-	-5.0		6.3				
1-	-5.8		6.2				
3-	-7.0		10.0				
5-	-6.8		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 05
타설부위	2-2 토공 (54K497 ~ 54K872) (하)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		12.8		O		
9-	-4.5		9.1				
11-	-1.5		1.0				
13-	0.5		6.0				
15-	0.9		5.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 05
타설부위	2-2토공기(54K497~54K872)(하)	측 정 일	2014, 01, 09


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,9		2,8				
9-	1,2		2,5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,0		1,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 05
타설부위	2-2 토공7(54k497~54k872)(하)	측 정 일	2014. 01. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		1.3				
9-	1.0		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기강 Supervised			





태풍일자 = 2014. 1. 5

태풍위치 = 2-2 좌표기 TCL

54K 49기 ~ 54K 87기 (하)

시방사 = 신일전기

감리원 = 김기정



EH제안자: 2011. 1. 5

EM결의자: 2-2공장 TEL.

54K49기 ~ 54K87기(3L)

사망시: 2phr2

감리자: 3hr28

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 8 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 5 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 호남7 (하) 54K497 ~ 54K872 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4650	5.8	5.8		C
S-2	30	4770	6.0			C
S-3	30	4600	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송정근 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 12 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 5 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공7(하) 54K 497 ~ 54K 872 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19770	24,17	25,2		C
S-2	30	20060	25,0			C
S-3	30	20740	25,9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 04일

양생구간 (양생온도관리)	・2-1공구 호공 4 HSB 41K216~41K361(하서) 저장 ・2-4공구 호공 4.5 HSB 10k980~11K001(상서) 저장 ・2-4공구 호공 7 TCL 12k660~12k693(하서) 저장 ・계룡리딩 TCL 29K115~29K515(하서) 저장 ・신당교 TCL 52k598~52k883(상서) 저장 ・2-2공구 교량6 54K057~54K217(하서) TCL 저장 ・계룡터널 54K217~54K212(하서) TCL 저장 ・2-2공구 호공 7 54K212~54K1(하서) TCL 저장			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-2공구 교량6	터널부 계룡터널	교량부 신당교
	3일	5.9	5.8	5.8
	7일	25.1	26.3	24.8
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공4C 4K216 ~ 4K361 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강종원 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-1 토공4 (41K216 ~ 41K361) C하	측 정 일	2014. 01. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				O		
9-	-2.4						
11-	5.5						
13-	8.2						
15-	8.1		14.2				
17-	6.6		9.5				
19-	0.5		9.0				
21-	-1.9		9.0				
23-	-2.8		9.9				
1-	-4.4		9.8				
3-	-5.3		9.8				
5-	-5.7		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	1-5B	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-1 공구 토공4 (41K216~41K361) (하)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		9.5		O		
9-	-3.4		15.0				
11-	1.1		19.0				
13-	5.2		17.5				
15-	8.3		14.8				
17-	7.3		11.3				
19-	1.1		10.5				
21-	1.0		9.8				
23-	-0.2		9.2				
1-	0.3		9.0				
3-	-2.1		8.8				
5-	-3.3		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.04
타설부위	2-1토공9(41K216~41K361)(하)	측 정 일	2014.01.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		8.2		O		
9-	-3.4		12.8				
11-	2.9		19.5				
13-	5.3		19.2				
15-	5.3		15.5				
17-	4.0		10.5				
19-	0.3		9.9				
21-	-3.1		9.5				
23-	-4.4		9.1				
1-	-5.7		8.8				
3-	-6.3		9.0				
5-	-7.1		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-1토공4 (41k216~41k361)(하)	측 정 일	2014.01.07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.7		9.2		0		
9-	-5.5		9.0				
11-	0.4		9.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-1 토공4 (41k216 ~ 41k361) 대안	측 정 일	2014. 01. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.17		6.2				
9-	-8.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.6		3.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014,01,04
타설부위	2-4토공4(41K216~41K361)(하)	측 정 일	2014,01,09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,9		2,8				
9-	-4,6		2,5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



2-1토공4


타설일자: 2014. 01. 04

타설위치: 2-1공구 토공4

(41K216 ~ 41K361) (하선)

시공자: 김OO

감리원: 김OO



타설일자 : 2014. 01. 04
타설위치 : 2-1공구 토공4
(41K216 ~ 41K361) (하선)
시공자 :
감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4 토공4.5 (10k980 ~ 11K007) (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-4 토공45 (170k980~171k000)(상)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 2				9		
9-	-0, 1						
11-	5, 0						
13-	10, 2		16, 0				
15-	11, 1		16, 5				
17-	9, 1		16, 9				
19-	6, 0		16. 2				
21-	0, 17		16, 5				
23-	-0, 17		17, 17				
1-	-0, 1		17, 0				
3-	2, 9		16, 9				
5-	0, 3		17, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4 토공 4.5 (170k480~171k000) (상)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17		17.2		O		
9-	1.4		18.0				
11-	3.4		19.5				
13-	5.4		20.5				
15-	6.0		20.0				
17-	4.4		19.0				
19-	2.5		18.1				
21-	-0.6		18.0				
23-	-3.2		18.5				
1-	-5.3		18.0				
3-	-5.2		16.9				
5-	-6.4		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4 토공 4.5 (no k980 ~ 11 k007) (상)	측 정 일	2014. 01. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		17.2		O		
9-	-2.2		19.4				
11-	2.3		21.2				
13-	4.4		22.3				
15-	5.2		21.7				
17-	4.5		21.0				
19-	-1.1		20.3				
21-	-1.6		20.2				
23-	-3.17		18.6				
1-	-5.3		18.0				
3-	-6.1		17.0				
5-	-6.3		15.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4 토공4.5(90K980 ~ 91K007(상)	측 정 일	2014. 01. 017

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,1		16,9		O		
9-	-3,0		17,0				
11-	2,17		16,2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4 토공 4.5(710K980~711K007)(상)측	정 일	2014. 01. 08


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		10.2				
9-	-1.1		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.4		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014,01,04
타설부위	2-4 도상4,5 (70K980~71K000)(4)	측 정 일	2014,01,09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,2		3,8				
9-	2,6		2,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태설일자: 2014. 1. 4


태설위치: 2-4 급곡 4.5T HSB.

기아 580~기K007 (상)

사용사: 2부대

감리관: 최기장





대설일자 = 2014. 1. 4

대설지속시간 = 24시간 ~ 45

적설량 90K980 ~ 91K00 이 (상)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (29K115 ~ 29K565) (하선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	계룡터널(29K115~29K565)(하)	측 정 일	2014. 01. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	13.0		14.5				
15-	13.1		14.5				
17-	12.2		14.4				
19-	10.1		13.7				
21-	9.4		14.2				
23-	9.1		16.5				
1-	8.8		16.8				
3-	8.6		15.8				
5-	8.4		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 / Tested by		확 인 자 : / Checked by		감 리 원 : / Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	계룡터널(29K115~29K565)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.1		16.1		9		
9-	12.7		17.5				
11-	16.1		18.8				
13-	13.8		18.0				
15-	13.3		17.0				
17-	12.0		16.8				
19-	11.7		16.2				
21-	11.1		16.6				
23-	11.5		15.2				
1-	11.3		14.1				
3-	11.4		14.7				
5-	10.1		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : Park 감 리 원 : 강태경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 09
타설부위	계룡터널 (29K115 ~ 29K565) 대하	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.7		16.1		0		
9-	11.0		17.3				
11-	11.5		18.7				
13-	12.0		19.0				
15-	12.1		18.3				
17-	10.0		17.7				
19-	8.0		17.0				
21-	6.9		17.1				
23-	1.4		17.0				
1-	6.3		17.0				
3-	5.6		17.8				
5-	4.8		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건설 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	계룡터널 (29K115 ~ 29K585)(하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		16.1		0		
9-	8.0		17.2				
11-	9.3		17.4				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	계룡터널 (29K115~29K585) (하)	측 정 일	2014, 01, 08


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		10.0				
9-	8.8		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.5		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : ○ ○ ○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	계룡터널(29K115~29K565)(하)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.0		6.7				
9-	8.4		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현석 확 인 자 : 김OO 감 리 원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						






태설일자: 2014. 1. 4


태설위치: 계룡리크 TCL

29K115~29K505 (6K)

시공사: 2pack

감리원: 천기정





태깅일자: 2014. 1. 4

태깅장비: 레볼레드 TCL

29K115 ~ 29K515 (5cm)

시료수: 2개

참고사항: 측기 고장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당고 (52K624 ~52K909)(상선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	14.01.04
타설부위	신대3	측 정 일	14.01.04

52K624 - 52K999(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4				9		
9-	-3.0						
11-	4.0						
13-	5.2						
15-	6.0						
17-	5.0		8.0				
19-	1.1		9.3				
21-	-0.6		11.1				
23-	-2.3		11.7				
1-	-3.0		12.6				
3-	-3.9		13.3				
5-	-5.0		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한OO 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	14.01.04
타설부위	신당교 (52K624 ~ 52K909(상))	측 정 일	14.01.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		15.1		9		
9-	-4.5		15.7				
11-	-3.4		18.0				
13-	4.1		21.0				
15-	4.9		22.2				
17-	2.9		20.7				
19-	1.5		18.7				
21-	-1.2		17.2				
23-	-2.3		16.2				
1-	-3.0		15.9				
3-	-4.2		15.2				
5-	-4.8		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	신당고 (52k624 ~ 52k909)(45)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 8		14, 2		0		
9-	-4, 7		13, 8				
11-	-0, 5		18. 0				
13-	2, 5		21, 5				
15-	4, 3		20, 8				
17-	3, 7		18. 0				
19-	-1, 2		16, 5				
21-	-3, 3		15, 0				
23-	-4, 1		14, 1				
1-	-4, 8		13, 5				
3-	-5, 3		13, 0				
5-	-5, 9		12, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	신당고 (52K644~52K909)(4)	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		12.0		O		
9-	-4.3		11.8				
11-	-2.0		13.7				
13-	0.3		14.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	신당고(52k624~52k,909(상)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,4		8,3				
9-	-5,8		11,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.9		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 조OO Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	십당고(52K604 ~52K909)(상)	측 정 일	2014, 01, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 8		3, 2				
9-	1, 0		2, 1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

신당역




측정일자: 2014. 1. 4

측정위치: 신당역 TCL

5차 6번 ~ 5차 9번 (상)

사용사: 2명

감리원: 최○○



제목없음 = 2014 / 4

제목없음1 = 삼항식 TCL

52k보석 - 52k pop (랑)

시트지 = 그림

참/논 = 크기 조정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 토공6 (54K057 ~ 54K217) (하) 2-2 토공7 (54K282 ~ 54K497) (하) 중리터널 (54K217 ~ 54K282) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공6(54K057~54K217)(하) 중리터널(54K217~54K292)(하) 2-2 토공7(54K292~54K499)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 6				0		
9-	-3, 1						
11-	3, 8						
13-	4, 9		13, 9				
15-	5, 8		13, 0				
17-	4, 2		13, 9				
19-	2, 3		13, 1				
21-	-0, 8		15, 9				
23-	-2, 5		17, 5				
1-	-3, 2		17, 9				
3-	-4, 2		16, 0				
5-	-6, 2		16, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 감리원 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공6 (54K057 ~ 54K217)(하) 중리터널 (54K217 ~ 54K292)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

2-2 토공7 (54K292 ~ 54K497)(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		18.1		O		
9-	-4.3		19.0				
11-	3.2		20.9				
13-	3.8		20.4				
15-	4.0		19.9				
17-	4.3		18.5				
19-	2.7		18.1				
21-	1.3		19.2				
23-	-1.0		18.8				
1-	-2.5		18.2				
3-	-3.8		17.9				
5-	-4.3		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공6 (54K057 ~ 54K217) (하) 터널 (54K217 ~ 54K282) (하)	측 정 일	2014, 01, 06

2-2 토공7 (54K282 ~ 54K497) (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		17,5		O		
9-	-4,9		19,5				
11-	-0,8		20,0				
13-	2,8		20,3				
15-	4,5		19,8				
17-	3,3		18.5				
19-	-1,5		17,5				
21-	-3,5		17,5				
23-	-4,3		16.5				
1-	-4,5		18.0				
3-	-4,9		18,5				
5-	-5,3		20,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공 (54K057 ~ 54K217) (하) 중리터널 (54K217 ~ 54K272) (하)	측 정 일	2014, 01, 017

2-2 토공 (54K272 ~ 54K499) (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,0		20,9		9		
9-	-4,5		22,1				
11-	3,2		13,5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공6 (54K057 ~ 54K217) (하) 터널 (54K217 ~ 54K272) (하)	측 정 일	2014, 01, 08

2-2 토공7 (54K272 ~ 54K497) (하)


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,0		7,2				
9-	-4,5		5,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7,3		3,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기정 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-2 토공 6 (54K057 ~ 54K217) (하) 중리터널 (54K217 ~ 54K272) (하)	측 정 일	2014, 01, 09

2-2 토공 7 (54K272 ~ 54K497) (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		1.8				
9-	1.2		0.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태만 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			






태풍일자: 2014. 1. 4

태풍특성: 2-2등급, 중력센터
2-2등급
54K057~54K217 (동)
54K217~54K272 (동)
54K272~54K497 (동)
시모서: 경상북도
강우량: 구미지역





테스트기간: 2014. 1. 4

테스트방식: 2-2종 6. 1 > TL

종리크

54K 05개 ~ 54K 21개 (3L)
54K 21개 ~ 54K 21개 (3L)
54K 21개 ~ 54K 45개 (3L)

시작시드: 2억

감리: 크니크

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 04
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4 토공7 (72K660 ~ 72K693) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by	감 리 원 : (서명) Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.04
타설부위	2-4공구 72K660 ~ 72K693 (하)	측 정 일	2014.01.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6				ON		
9-	-0.6						
11-	6℃				ON		
13-	10℃						
15-	14℃				ON		
17-	9.1						
19-	8.0		10.5				
21-	1.2		8.0				
23-	-0.0		7.2				
1-	1.5		7.0				
3-	0.5		6.5				
5-	-0.3		6.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : ○○○ Tested by		확 인 자 : ○○○ Checked by		감 리 원 : ○○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-4 토공기(72K660~72K693)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,17		6,17		4		
9-	1,5		6,9				
11-	3,6		7,9				
13-	5,1		12,2				
15-	5,8		15,9				
17-	4,6		15,8				
19-	2,8		14,0				
21-	-0,8		12,3				
23-	-3,0		11,5				
1-	-4,8		10,9				
3-	-5,1		10,5				
5-	-6,3		10,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-4 토공 7 (172K660~172K693) (하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		9,8		9		
9-	-2,5		9,0				
11-	2,5		9,5				
13-	4,8		13,0				
15-	5,3		16,8				
17-	4,9		16,5				
19-	-0,8		13,0				
21-	-1,8		10,7				
23-	-3,2		9,8				
1-	-4,9		9,1				
3-	-5,9		8,5				
5-	-6,1		8,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4토공7 (72K660~72K693)(하)	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		7.5		9		
9-	-3.9		7.0				
11-	2.9		7.5				
13-	3.8		11.2				
15-	6.2		14.5				
17-	4.5		14.5				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 04
타설부위	2-4 토공7(72k660~72k693)(하)	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		7.9				
9-	-1.1		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.4		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 04
타설부위	2-4 토공7(72K660~72K693)(하)	측 정 일	2014. 01. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		2.5				
9-	2.8		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



2-4 토공 7





촬영일자: 2014. 1. 4

촬영위치 : 2-4공구 TCL
구간 12K660~구간 12K693(B/L)

사용차: 2톤트럭

감리원: 조남경





태풍일자: 2014. 1. 4

태풍위치: 2-4등급 TCL

기준K660~기준K693 (8L)

시멘트: 2ton

참여자: 3인 기준

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 7 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공 6 (하선) 54k057 ~ 54k217 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4680	5.9	5.9		C
S-2	30	4720	5.9			C
S-3	30	4760	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 11 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공 6 (하) 54K057 ~ 54K217 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20230	25.3	25.7		C
S-2	30	20450	25.5			C
S-3	30	21160	26.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 7 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널(하) 29k115 ~ 29k565 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4450	5.6	5.8		C
S-2	30	41730	5.9			C
S-3	30	41780	6.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 1 월 11 일

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 1 월 4 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 1-4공구 계동터널(하) 29K115 ~ 29K565


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21420	26.7	26.3		C
S-2	30	20900	26.1			C
S-3	30	20790	26.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 201 년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by): 확 인 자 (Checked by): 감 리 원 (Supervisor):

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 7 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 신당고가 (상) 52k624 ~ 52k909 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4510	5,6	5,8		C
S-2	30	4610	5,8			C
S-3	30	4710	5,9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 11 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 신탕교 (상) 52K624 ~ 52K909 (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19490	24.3	24.8		C
S-2	30	19850	24.8			C
S-3	30	20310	25.4			D

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						


공 시 체 파 괴 형 상


(a) 원추형 파괴


(b) 원추할렬파괴


(c) 원추전단파괴


(d) 전단파괴


(e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 03일

양생구간 (양생온도관리)		·2-1공구토공 4 (41K361~41K496)하재 HM 현장 ·계룡터널. (32K030~32K355) 상재 TCL (저장) ·신당교 (52K883~53K143) 상재 TCL (저장) ·2-2공구토공6 (53K581~53K586) 하재 TCL (저장) (53K642~54K051) 하재 TCL (저장) ·정시2가 (66K110~66K210) 하재. TCL (저장) ·중래교 (N6K810~N6K815) 하재. TCL (저장) ·2-4공구토공9 (N6K815~N6K921) 하재 TCL (저장)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-2공구 토공6	터널부 계룡터널	교량부 정시2가
	3일	5.6	5.8	5.9
	7일	25.2	26.5	26.5
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 토공4 (4K361 ~ 4K496) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김병성 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.03
타설부위	2-1 토공 (41K361~41K496) (하)	측 정 일	2014.01.03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-	7.9		13.2				
15-	8.8		14.0				
17-	7.1		14.3				
19-	4.1		14.8				
21-	3.0		15.1				
23-	0.7		15.5				
1-	-0.2		16.0				
3-	-2.6		14.2				
5-	-4.0		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성산 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-1토공4 (41K361~41K496)(C하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		17.5		O		
9-	-2.4		19.0				
11-	5.5		19.2				
13-	8.2		19.0				
15-	8.1		17.1				
17-	6.6		18.5				
19-	0.5		16.5				
21-	-1.9		17.1				
23-	-2.8		14.5				
1-	-4.4		15.1				
3-	-5.3		17.5				
5-	-5.7		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성태 Tested by 확 인 자 : 박 Checked by 감 리 원 : 김 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-1토공4CH(#361~#496)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,5		16,6		9		
9-	-3,4		17,5				
11-	1,1		19,0				
13-	5,2		19,1				
15-	8,3		18,7				
17-	7,3		18,5				
19-	1,1		18,9				
21-	-1,0		17,8				
23-	-0,2		14,1				
1-	0,3		16,3				
3-	-2,1		17,17				
5-	-3,3		17,4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.03
타설부위	2-1 토공4 (41k361 ~ 41k496) (하)	측 정 일	2014.01.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,9		17,1				
9-	-3,4		17,3				
11-	2,9		18,9				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 확 인 자 : 감리원 : 김재26 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-1 토공4 (41K361 ~ 41K496) (하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.7		10.8				
9-	-5.5		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.1		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 수 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.03
타설부위	2-1 토공9(41k361~41k496)(하)	측 정 일	2014.01.08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.7		6.5				
9-	-5.5		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병수 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

성명: 김지수


시험일: 2nd day

서명: Jisu

생년월일: 941126-1******

휴대폰 번호: 010-4***-8***

E-mail: jisu1126@naver.com



타겟일자 : 2014. 1. 3

타겟장비 : 2-1공정 호윤 4 HSB

4K361 ~ 4K496 (8L)

제품사 : 2공정

감리원 : 전 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (32K030 ~ 32K355) (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	계룡터널 (32k030 ~ 32k355) (상)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-	15.0		15,5				
13-	15.0		16,5				
15-	15.0		16,7				
17-	15.0		17,8				
19-	14.0		18,9				
21-	14.0		18,3				
23-	14.0		18,5				
1-	14.0		18,5				
3-	14.0		18,8				
5-			18,5				
비 고	자기온도		자기온도계				
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	계룡터널(32K030~32K355)(4)	측 정 일	2014.01.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	13.3		19.0				
9-	13.8		20.5				
11-	14.2		21.5				
13-	15.5		22.3				
15-	15.8		22.1				
17-	14.6		21.0				
19-	14.0		20.8				
21-	12.3		20.1				
23-	12.0		19.8				
1-	11.0		19.1				
3-	11.0		19.1				
5-	10.5		19.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	계룡터널(32k030~32k355)(상)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		20,5				
9-	11.0		22,2				
11-	11.8		23,3				
13-	12.5		23,1				
15-	13.3		22,5				
17-	12.7		21.8				
19-	11.8		21,1				
21-	11.0		19,5				
23-	10.9		18.7				
1-	10.3		18.5				
3-	9.8		18.1				
5-	10.0		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	계룡터널 (32K030~32K355)(상)	측 정 일	2014.01.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.8		18.7				
9-	11.0		20.1				
11-	11.2		21.8				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	계룡터널(32K030~32K355)(상)	측 정 일	2014.01.07


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.6		13.2				
9-	10.0		10.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.8		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여만 Tested by		확 인 자 : 김길기 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	계동터널(32K030~32K355)(상)	측 정 일	2014.01.08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.8		8.5				
9-	10.2		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						






촬영일자: 2014. 1. 3.


촬영위치: 계동리덕 TCL

32K030 ~ 32K355 (상)

시공사:

감리단:





태풍일자 : 2014. 1. 3
태풍위치 : 계룡리조트 앞
32K030 ~ 32K375 (4.5)
시공사 : 우림
감독관 : 조성용

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TLL	점검기간	2014. 01. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당고 C52K909~53K169(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	14.01.3
타설부위	신당	측 정 일	14, 01, 3

(52K909 - 53K169)(4)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1				0		
9-	-1.8						
11-	4.2						
13-	10.0		12.3				
15-	10.2		13.3				
17-	5.6		15.0				
19-	3.8		16.0				
21-	0.4		17.0				
23-	0.5		17.3				
1-	0.1		18.1				
3-	0.9		18.1				
5-	-3.5		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	신당로(52K909~53K169(4)	측 정 일	2014.01.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		18.2		O		
9-	-3.0		17.1				
11-	4.0		18.7				
13-	5.2		19.3				
15-	6.0		20.0				
17-	3.0		18.9				
19-	1.7		19.3				
21-	-0.6		19.0				
23-	-2.3		18.8				
1-	-3.0		18.0				
3-	-3.9		17.8				
5-	-5.0		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,03
타설부위	신당고 (52K909~53K169(4상)	측 정 일	2014,01,06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,0		16.4		0		
9-	-4,5		17.0				
11-	3,4		18.1				
13-	4,1		19.0				
15-	4,9		20.1				
17-	2,9		20.4				
19-	1,5		20.0				
21-	-1,2		19.7				
23-	-2,3		20.1				
1-	-3,0		20.8				
3-	-4,2		21.2				
5-	-4,8		22.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	신당고(52K909-53K169(44)	측 정 일	2014.01.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		23.0		O		
9-	-4.7		23.0				
11-	-0.5		22.9				
13-	2.5		21.6				
15-	4.3						
17-	3.7						
19-	-1.2						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TLL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	신당고(52K909~53K169)(48)	측 정 일	2014, 01, 07


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		1.5				
9-	-4.3		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.4		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	신당고(52K909~53K169)(상)	측 정 일	2014.01.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		4.7				
9-	-5.8		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			






태풍일자: 2014. 1. 3.

태풍위치: 산당교 TCL

누적 909 ~ 누적 1689 (시간)

시방사:

감리단:



투자일자: 2014. 1. 3

투자종목: 신도기업 TCL

52K883 ~ 53K143 (4주)

시장가:

감상평:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 도공6 (53K581 ~ 53K586) (하) (53K642 ~ 54K057) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-2 토공 6 (53K581~53K586)(하) (53K642~54K054)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5				○		
9-	-1,9						
11-	3,9						
13-	10,0		14,5				
15-	9,8		16,5				
17-	6,2		15,8				
19-	3,5		17,3				
21-	0,8		18,1				
23-	0,4		18,1				
1-	0,5		19,1				
3-	0,9		20,7				
5-	-4,0		19,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-2 토공6 (53K581 ~53K586)(하) (53K642 ~54K057)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 6		19, 5		○		
9-	-3, 1		21, 1				
11-	3, 8		22, 6				
13-	4, 9		21, 7				
15-	5, 8		19, 4				
17-	4, 2		18. 7				
19-	2, 3		18. 8				
21-	-0, 8		18. 5				
23-	-2, 5		18. 8				
1-	-3, 2		19, 9				
3-	-4, 2		19, 0				
5-	-6, 2		19, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 / 확 인 자 : 김 / 감 리 원 : 김 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 03
타설부위	2-2 토공6 (53K581~53K586)(하) (53K642~54K057)(하)	측 정 일	2014. 01. 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		18.7		O		
9-	-4.3		19.9				
11-	3.2		11.1				
13-	3.8		20.8				
15-	4.0		19.3				
17-	4.3		17.5				
19-	2.7		16.8				
21-	1.3		16.9				
23-	-1.0		17.4				
1-	-2.5		17.2				
3-	-3.8		17.8				
5-	-4.3		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현기 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-2 토공 6 (53k581~53k586)(상하) (53k642~54k057)(하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		18.9		O		
9-	-4,9		19,7				
11-	-0,8		21,1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현수 Tested by	확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 김재홍 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	2-2 토공6 (53K581~53K586)(하) (53K642~54K057)(하)	측 정 일	2014.01.07


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		15.3				
9-	-4.5		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.3		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현A 확 인 자 : 감리원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-2 토공6 (53K581 ~ 53K586)(하) (53K642 ~ 54K057)(하)	측 정 일	2014, 01, 08


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		5.1				
9-	1.2		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						





태그일자: 2014. 1. 3
태그위치: 2-2공구 출입6 TCL
53K581 ~ 53K586 (하)
53K642 ~ 54K057 (하)
사용사:
감리단:





EH320년: 2014. 1. 3

EH2유/5l: 2-2통7 통2.6 TCL

53K581~53K586 (6L)

53K642~54K057 (5L)

시동ON: 2분2초

감압ON: 3분2초

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 (66K110 ~ 66K210) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 김출현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	정리고가(66K110~66K210)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6				O		
9-	-2.2						
11-	3.5						
13-	6.8						
15-	8.3						
17-	6.5		11.7				
19-	1.5		12.0				
21-	-0.6		11.3				
23-	-2.2		12.3				
1-	-2.8		12.4				
3-	-3.5		12.9				
5-	-4.7		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출원 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,03
타설부위	정리고가(66K110~66K210)(하)	측 정 일	2014,01,04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		16.2		O		
9-	-2.6		20.2				
11-	3.1		22.8				
13-	7.2		23.5				
15-	9.0		22.2				
17-	8.4		21.1				
19-	2.0		21.4				
21-	-1.1		21.5				
23-	-0.17		21.5				
1-	-0.9		21.3				
3-	-1.4		21.0				
5-	-3.2		20.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경래 Tested by	확 인 자 : 김[illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	정지고가 (66K110~66K210)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		20.4		O		
9-	-3.2		22.0				
11-	2.2		23.9				
13-	5.0		22.9				
15-	5.6		22.2				
17-	5.2		20.0				
19-	-1.4		19.4				
21-	-2.6		18.4				
23-	-4.0		18.0				
1-	-4.8		16.8				
3-	-6.3		16.0				
5-	-6.1		15.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by		확 인 자 : 김성근 Checked by		감 리 원 : 김재호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,03
타설부위	정리고가 (66K110~66K210) (하)	측 정 일	2014,01,06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,8		15.2		O		
9-	-4,7		15.0				
11-	-0,5		15,9				
13-	2,5		16.3				
15-	4,3		17.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	정거2가 (66K110~66K210)(하)	측 정 일	2014, 01, 07


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		5.0				
9-	-4.3		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.4		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.03
타설부위	정리2가(66K110~66K240)(하)	측 정 일	2014.01.08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		2.1				
9-	-3.9		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


12월 13일 (Day) 14일 (Day) 15일 (Day) 16일 (Day) 17일 (Day) 18일 (Day) 19일 (Day)
50℃
40
30
20
10
0
100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
타설온도: 20℃/21.2℃
타설위치: 지하1층
66K10~66K210 (하선)
시공사:
감리원:





타설일자: 2014. 1. 3

타설위치: 정자교가

66K 110 ~ 66K 210 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 03
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교(176K810~176K815)(하) 2-4 토공9(176K815~176K921)(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 9. 03
타설부위	2-4경간2열 (176K815~176K791m)(하)	측 정 일	2014. 01. 04

중리고 (176K810~176K815)(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4				○	○	
9-	-0,7						
11-	4,6						
13-	4,7		13,0		○	○	○
15-	8,9		14,5				
17-	6,8		14,1				
19-	1,9		13,3		○	○	
21-	0,5		13,5				
23-	-1,7		12,8				
1-	-1,1		12,5				
3-	-0,1		13,7				
5-	-3,6		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : ○○○ (Tested by) 확 인 자 : ○○○ (Checked by) 감 리 원 : ○○○ (Supervised)						

익일 9.04

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2013.01.03
타설부위	2-4공구 중리고(76K815~76K840)(상) 중리고(76K810~76K815)(하)	측 정 일	2013.01.04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		15.7		○		
9-	-0.3		16.7		○	○	
11-	5.0		18.1				
13-	10.2		18.5				
15-	11.1		17.5				
17-	9.1		17.3				
19-	6.0		17.2				
21-	0.7		16.3				
23-	-0.7		15.8				
1-	-0.1		16.3				
3-	2.9		17.5				
5-	0.3		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,03
타설부위	중리고 (176K810 ~ 176K815) (하) 2-4 토공 (176K815 ~ 176K944) (하)	측 정 일	2014,01,05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,7		17,9		○		
9-	1,4		19,1				
11-	3,4		20,7				
13-	5,4		21,1				
15-	6,0		19,9				
17-	4,4		17,8				
19-	2,5		17,2				
21-	-0,6		16,5				
23-	-3,2		16,8				
1-	-5,3		16,3				
3-	-5,2		15,5				
5-	-6,4		16,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김철수 Checked by		감 리 원 : 김감리 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	동리고 (NGK810 ~ NGK815) (하) 2-4 토공 (NGK815 ~ NGK940) (하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,8		17,2		O		
9-	-2,2		18,3				
11-	2,3		18,9				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	중리교 (D6K810~D6K815)(3차) 2-4 토공 9(D6K815~D6K900)(1차)	측 정 일	2014, 01, 07


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11,1		10,2				
9-	-3,0		11,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5,5		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	출리교 CH6K810~H6KB15) (하) 2-4 토공(CH6KB15~H6K910)(좌	측 정 일	2014, 01, 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,3		3,9				
9-	-1,1		2,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용 Tested by	확 인 자 : 김용 Checked by		감 리 원 : 김기용 Supervised			






태설일자: 2014. 1. 3

태설의시: 강원도, 2-4등급 통행 ? TCL
16K810~16K815 (하)
16K815~16K9기 (하)

시공사: 고려

감리원: 장기용





작업일자: 2014. 1. 3

작업장비: 용접 2-4분할 TCL

76k 810n 76k 815 (3C)

76k 815n 76k 821 (3C)

시험수: 2pcs

결과: 크랙 X

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 20[illegible]년 1 월 6 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 3 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 3공6 (하선) 53K581 ~ 54K001 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4650	5.8	5.8		C
S-2	〃	4600	5.7			C
S-3	〃	4570	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천[illegible] (Tested by)
확 인 자 : [illegible] (Checked by)
감 리 원 : [illegible] (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 1 월 10 일

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 1 월 3 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 2-2공구 호공6 (하) 53k581 ~ 54k001


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19630	24,5	25, 2		C
S-2	30	21280	26, 6			C
S-3	30	19550	24, 4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 201 년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by): 확 인 자 (Checked by): 감 리 원 (Supervisor):

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 6 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 3 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (상선) 2k 030 ~ 2k 345 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4140	5.9	5.8		C
S-2	30	4140	5.9			D
S-3	30	4690	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철조 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 10 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 3 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널(상) 32K030 ~ 32K355 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21260	26.5	26.5		C
S-2	30	21200	26.5			C
S-3	30	21150	26.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 6 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 3 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 접지아 (하선) 66K 110 ~ 66K 210 (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4150	5.9	5.9		C
S-2	"	4180	6.0			C
S-3	"	4690	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육정호 (Tested by)
확 인 자 : 고경욱 (Checked by)
감 리 원 : 윤명근 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 10 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 3 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정치고가(하) 66K110 ~ 66K210 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21520	26.9	26.5		C
S-2	30	20840	26.0			C
S-3	30	21190	26.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 02일

양생구간 (양생온도관리)	◦ 2-1공구 토공4구간 HSB (41K496 ~ 41K542) (하선) [적정] L=46m ◦ 2-1공구 토공9구간 HSB (45K912 ~ 46K078) (상선) [적정] L=166m (45K943 ~ 46K109) (하선) ◦ 2-2공구 토공6구간 TCL (53K201 ~ 53K581) (하선) [적정] L=380m ◦ 갈산교 TCL (55K938 ~ 56K063) (하선) [적정] L=125m ◦ 정지고가 TCL (65K190 ~ 66K110) (하선) [적정] L=320m ◦ 정지고가 CAM (56KB64 ~ 58K649) (상선) [적정] L=1,195m			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-2공구 토공6구간	없음	정지고가
	3일	5.8		5.5
	7일	24.6		26.1
	판정	적합		적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 1. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 토공4 41K496~41K542(H)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.02
타설부위	2-1 토공4 (에K496~4/K542)(하)	측 정 일	2014.01.02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1				O		
9-	-3.8						
11-	2.8						
13-	7.3						
15-	8.2		9.0				
17-	6.8		10.8				
19-	3.8		10.0				
21-	-0.5		9.9				
23-	-0.7		10.3				
1-	3.4		11.5				
3-	0.5		11.9				
5-	-1.1		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1도공4(4K496~4K542)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		13.8		0		
9-	-0.8		17.5				
11-	6.3		20.5				
13-	7.9		25.0				
15-	8.8		21.4				
17-	7.1		20.0				
19-	4.1		18.8				
21-	3.0		17.5				
23-	0.7		19.0				
1-	-0.2		18.0				
3-	-2.6		17.0				
5-	-4.0		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1 토공4 (41K496~41K544)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		16.0		9		
9-	-2,4		19.2				
11-	5.5		21.5				
13-	8.2		22.0				
15-	8.1		20.2				
17-	6,6		17.8				
19-	0.5		16,2				
21-	-1,9		15,0				
23-	-2,8		14.0				
1-	-4.4		13.2				
3-	-5,3		12.8				
5-	-5,7		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.02
타설부위	2-1 도공4 (4K496~4K542)(하)	측 정 일	2014.01.05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		11.8		9		
9-	-3.4		15.0				
11-	1.1		19.0				
13-	5.2		19.0				
15-	8.3						
17-	7.3						
19-	1.1						
21-	-1.0						
23-	-0.2						
1-	0.3						
3-	-2.1						
5-	-3.3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1토공4 (4K496~4K542)(하)	측 정 일	2014, 01, 06


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		6.0				
9-	-3.4		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.1		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	2-1토공4(4K496~4K542)(라)	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.7		4.1				
9-	-5.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명가 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


℃
%
(Day)





터널 일자 : 2014. 01. 02

터널 위치 : 2-1 토공 4

41k496 ~ 41k542 (하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 1. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 45k912~46k018 (상) 45k943~46k109 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	2-1토공(45K912~46K018)(상) (45K943~46K104)(하)	측 정 일	2014. 01. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7				○		
9-	-0.8						
11-	6.3						
13-	7.9		14.0				
15-	8.8		15.0				
17-	7.1		14.1				
19-	4.1		14.9				
21-	3.0		14.5				
23-	0.7		14.9				
1-	-0.2		14.3				
3-	-2.6		15.8				
5-	-4.0		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1 토공 (45k912 ~ 46k078) (상) (45k943 ~ 46k109) (하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		17.0		O		
9-	-2.4		18.0				
11-	5.5		18.9				
13-	8.2		19.2				
15-	8.8		18.8				
17-	11.1		17.8				
19-	4.3		17.8				
21-	2.1		16.9				
23-	0.1		17.5				
1-	-1.8		18.0				
3-	-2.4		16.9				
5-	-3.3		15.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1 토공9 (45k412~46k083)(상) (45k443~46k109)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 6		16.6		0		
9-	-2, 2		17.0				
11-	3, 5		18.0				
13-	6, 8		19.0				
15-	8, 3		17.1				
17-	6, 5		17.0				
19-	1, 5		17.5				
21-	-0, 6		18.4				
23-	-2, 2		17.0				
1-	-2, 8		17.0				
3-	-3, 5		16.3				
5-	-4, 17		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-1 토공 (45K912 ~ 46K000) (상) (45K943 ~ 46K109) (하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		16.2		0		
9-	-2.6		11.5				
11-	3.1		18.3				
13-	7.2		11.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-1토공9 (45k912~46k008)(상) (45k943~46k109)(하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,6		5.5				
9-	-3,2		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6,1		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 03
타설부위	2-1토공 9 (45k912 ~ 46k083)(상) (45k943 ~ 46k109) (하)	측 정 일	2014, 01, 017

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		3.8				
9-	-4.1		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



태양일자는 2014. 1. 2


태양위치는 2-태양 9 HSB

45K912~46K018

45K943~46K109(3L)

시료사: 고려산업

감리도: 현대건



타설일자 : 2014. 01. 02

타설위치 : 2-1도공9 HSB

45k912~46k078

45k943~46k109(하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2토공6 53K201~53K581(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가현건 (Tested by)	확 인 자 : 조 (Checked by)	감 리 원 : 윤 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2 도장6 (53K201253K581)(하)	측 정 일	2014, 01, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 6				9		
9-	-2, 8						
11-	4, 6		12.0				
13-	7, 3		12.0				
15-	8.8		14.1				
17-	7, 1		14.9				
19-	4, 3		16.2				
21-	2, 1		15.8				
23-	0, 1		15.8				
1-	-1, 8		15.2				
3-	-2, 4		16.0				
5-	-3, 3		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2도공6 (53k201~53k581)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,6		16.2		0		
9-	-2,2		17.5				
11-	3,5		18.2				
13-	6,8		18.9				
15-	7,4		18.2				
17-	6,5		17.8				
19-	1,5		17.6				
21-	-0,6		17.5				
23-	-2,2		17.6				
1-	-2,8		17.5				
3-	-3,5		17.2				
5-	-4,7		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2 도공 (53K201 ~ 53K581)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,4		18.0		9		
9-	-2,3		18.1				
11-	2,8		18.9				
13-	5,9		19.0				
15-	8,7		18.2				
17-	8,3		17.7				
19-	2,5		17.0				
21-	-1,5		16.5				
23-	-0,8		16.5				
1-	-0,9		16.7				
3-	-1,8		17.1				
5-	-3,5		17,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 확 인 자 : 김재원 감 리 원 : 최명규 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2 토량(53k201 ~53k581)(하)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		11.4		O		
9-	-3.0		18.0				
11-	2.5		18.3				
13-	5.8		18.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현A 확 인 자 : 감 리 원 : 서명 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2도공(53k201~53k581)(하)	측 정 일	2014, 01, 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		5.0				
9-	-4.17		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	2-2 토공6 (53k201~53k588)(하)	측 정 일	2014, 01, 017

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 0		3. 9				
9-	-4, 0		3. 7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						






태동일자: 2014. 1. 2

태동위치: 2-2클럽6

53K201~53K581 (BL) TCL

시멘사:

감리원:



타설일자 : 2014. 01. 02

타설위치 : 2-2토층 6

53K201 ~ 53K581(하) TCL

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.1.2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산교 55k938~56k063 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	갈산교(55k938~56k063)(하)	측 정 일	2014. 01. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,8				9		
9-	-2,0						
11-	4,5		11.0				
13-	7,0		12.9				
15-	8,2		14.9				
17-	6,9		15.0				
19-	4,8		15.3				
21-	2,1		15.5				
23-	2,6		14.8				
1-	-0,8		14.2				
3-	-1,5		14.0				
5-	-3,0		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	갈산교(55k938~56k063)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 2		15.6		O		
9-	-2, 3		16.8				
11-	4, 1		17.0				
13-	7, 0		18.1				
15-	8, 3		17.2				
17-	6, 8		16.4				
19-	4, 1		16.6				
21-	1, 9		16.8				
23-	0, 0		16.4				
1-	-1, 3		17.0				
3-	-2, 1		17.1				
5-	-3, 0		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	갈산고 L55K938~58K063)(하)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,2		11.4		O		
9-	-2,0		11.9				
11-	3,2		18.6				
13-	6,1		18.8				
15-	8,1		17.1				
17-	5,8		16.8				
19-	1,8		15.8				
21-	-0,3		15.0				
23-	-1,8		14.4				
1-	-2,3		14.0				
3-	-3,2		14.0				
5-	-4,2		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,02
타설부위	2-2공구 토공6 (53K200~53K580)(터)	측 정 일	2014,01,05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,2		15.0		O		
9-	-2,8		16.3				
11-	3,5		11.2				
13-	4,8		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.02
타설부위	갈산고 (55K938~56K063)(하)	측 정 일	2014.01.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		5.3				
9-	-3.1		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by 6	확 인 자 : 확인 Checked by		감 리 원 : 확인 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,02
타설부위	갈산고 (55k938~56k063)(하)	측 정 일	2014,01,07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		3.8				
9-	-5,1		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						






태풍일자 : 2014. 1. 2


태풍위치 : 강원도 고성

55K 38분 56K 00초 부근

제보자 : 김○○

기상대 : 김○○





타설일자 : 2014. 01. 02

타설위치 : 갈산교 TCL

55K 938 ~ 56K 063(하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정치마가 65K790~66K110 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.02
타설부위	정거장(65K1940~66K1110)(하)	측 정 일	2014.01.02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0				9		
9-	-2.5						
11-	4.8						
13-	7.6		14.2				
15-	8.6		15.6				
17-	7.0		14.3				
19-	5.0		15.8				
21-	2.3		16.6				
23-	2.4		16.0				
1-	-1.0		15.2				
3-	-1.1		16.0				
5-	-2.9		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	정리2가 (65kN90~66kN110)(하)	측 정 일	2014, 01, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 6		15.7		9		
9-	-2, 8		16.9				
11-	4, 6		18.2				
13-	7, 3		18.1				
15-	8, 8		18.1				
17-	7, 1		17.0				
19-	4, 3		17.3				
21-	2, 1		18.1				
23-	0, 1		17.6				
1-	-1, 8		17.0				
3-	-2, 4		16.8				
5-	-3, 3		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍래	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	정리고가 (65k1190~66k1110) (하)	측 정 일	2014. 01. 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		16.3		○		
9-	-2.2		17.0				
11-	3.5		18.0				
13-	6.8		18.8				
15-	8.3		18.8				
17-	6.5		18.2				
19-	1.5		17.1				
21-	-0.6		17.0				
23-	-2.2		16.4				
1-	-2.8		16.0				
3-	-3.5		16.0				
5-	-4.17		16.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014,01,02
타설부위	정라고가(65K1190~66K110)(하)	측 정 일	2014,01,05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		10.1		0		
9-	-2.6		10.1				
11-	3.1		10.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	정리고개 (65K090 ~66K110)(하)	측 정 일	2014. 01. 06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		4.8				
9-	-3.2		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.1		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 서OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	정리2가 (65k1190~66k1110) (하)	측 정 일	2014, 01, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		3.5				
9-	-4.7		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김종권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			






테스트일자 : 2014. 1. 2


테스트장비 : 지지고기 TCL

65K개 90 ~ 66K 110 (64)

시공사 : 고려건설

감리단 : 김민규





타설일자: 2024.01.02
타설위치: 정기고가 TCL
65k1790~66k1110(하)
시공사:
감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	CAM	점검기간	2014. 1. 2
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 56K864~58K659 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2014.01.02
타설부위	정거고가(56K364~58K659)(상)	측 정 일	2014.01.02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0						
9-	-2.5						
11-	4.8						
13-	7.6		13.0				
15-	8.6		13.5				
17-	7.0		13.9				
19-	5.0		15.0				
21-	2.3		15.0				
23-	2.4		15.9				
1-	-1.0		15.7				
3-	-1.1		15.0				
5-	-2.9		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강창권	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	정거2가(56k864~58k659(4)	측 정 일	2014. 01. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		16.0				
9-	-2.8		16.8				
11-	4.6		17.5				
13-	17.3		18.6				
15-	8.8		18.0				
17-	7.1		17.2				
19-	4.3		16.9				
21-	2.1		16.9				
23-	0.1		16.0				
1-	-1.8		16.3				
3-	-2.4		17.0				
5-	-3.3		16.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강창권 Tested by	확 인 자 : 고광석 Checked by		감 리 원 : 정재규 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	정기2가 (5BK864~5BK659)(4S)	측 정 일	2014, 01, 04

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		15.6				
9-	-2,2		15.0				
11-	3,5		17.0				
13-	6,8		18.1				
15-	8.3		19.0				
17-	6.5		18.0				
19-	1,5		16.4				
21-	-0,6		15.1				
23-	-2,2		14.0				
1-	-2.8		15.5				
3-	-3.5		15.5				
5-	-4,7		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍권	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2014, 01, 02
타설부위	정리기차(56K864~58K659)(4)	측 정 일	2014, 01, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		17.0				
9-	-2, 6		17.2				
11-	3, 1		17.3				
13-	6,5		17.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	CAM	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	정리고가(5k+864~5k+659)(상)	측 정 일	2014. 01. 06


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		4.9				
9-	-3.0		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.1		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김종현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	CAM	타 설 일	2014. 01. 02
타설부위	정거과(5647864~5847659)(상)	측 정 일	2014. 01. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		3.7				
9-	-4.7		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김경현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			






태풍일자: 2014. 1. 2

태풍위치: 자외리기상 <AM

46K864 ~ 58K659 (m)

시험사: 김재경

감리자: 김재경



타설일자 : 2014. 01. 02

타설위치 : 정거고가 CAM

56K 864 ~ 58K 659(상)

시공사 :

감리원 :

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 / 월 9 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 2 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 도상6 (하) 53K201 ~ 53K581 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20390	25.5	24.8		
S-2	30	19280	24.1			
S-3	30	19830	24.8			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 201 년 1 월 9 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201년 1 월 2 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정대교가 (하) 65K790 ~ 66K110 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19370	24.2	25.1		
S-2	30	20820	26.0			
S-3	30	20120	25.1			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 9 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (2공구)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 2 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 토공6 (하선) 53K201 ~ 53K581 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20460	25.5	24.6		
S-2	30	19400	24.2			
S-3	30	19330	24.1			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Tes No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 9 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 2 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가(하선) 65K790 ~ 66K110 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21340	26.6	26.1		
S-2	30	21140	26.4			
S-3	30	20330	25.4			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 201 년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 박철호 (Tested b)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 한중콘크리트 점검표 2014년01월-(2)

호남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	김영천	정호천		

: 2014년 / 월30일(목) 18시00분-05시:00분

장소	시간		이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	19:13				
토공9 (종점)	00:37	06:02	O	O	매우 같은 간격
토공7 (농장옆)	00:05	05:32	O	O	매우 같은 간격
토공4 (쌍용뒤)	23:40	05:08	O	O	매우 같은 간격
토공(변전실)	23:20	04:50	O	O	매우 같은 간격
신작교 (시점)	23:00	04:35	O	O	매우 같은 간격
정지고가(종점)			O	O	
정지고가(시점)	22:20	04:00	O	O	같은 간격
토공6	21:50	03:32	O	O	같은 간격
장구교 (종점)	21:31	03:15	O	O	같은 간격
장구교 (시점)	21:18	03:05	O	O	간격
호암교 (시점)	20:53	02:50	O	O	간격
특이사항					
사무실도착	07:00				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	김연철	최동진		

07시50분

: 2014년 / 월30일(목) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발				
토공9 (종점)	13:50	ㅇ	ㅇ	
토공7 (농장옆) 세림 촬산	13:20	ㅇ	ㅇ	
토공4 (쌍용뒤)	13:00	ㅇ	ㅇ	
토공(변전실) 사결	12:30	ㅇ	ㅇ	
신작교 (시점)	11:20	ㅇ	ㅇ	
정지고가(종점)	11:20	ㅇ	ㅇ	
정지고가(시점)	10:45	ㅇ	ㅇ	
토공6	09:15	ㅇ	ㅇ	
장구교 (종점)	10:30	ㅇ	ㅇ	
장구교 (시점)	10:10	ㅇ	ㅇ	
호암교 (시점)	09:45	ㅇ	ㅇ	
공주역	~~09:45~~ 08:45	ㅇ	ㅇ	
특이사항				
사무실도착	17:20			

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(~~야간~~ 주간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	이준석	최동진		

: 2014년 월 일( ) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	09:00			
토공9 (종점)	13:15	o	o	
토공7 (농장옆)	13:00	o	o	
토공4 (쌍용뒤)	12:46	o	o	
토공(변전실)	12:40	o	o	
신작교 (시점)	12:30	o	o	
정지고가(종점)	12:23	o	o	
정지고가(시점)	11:10	o	o	
토공6	10:49	o	o	
장구교 (종점)	10:34	o	o	
장구교 (시점)	10:27	o	o	
호암교 (시점)	10:22	o	o	
특이사항	2-1 토공2 19K~ 발전기 확인 09:23 2-1 토공5 18K~ 발전기 확인 09:30 2-1 토공6 19K~ 발전기 확인 09:49 2-1 토공9 19K~ 발전기 확인 10:19			
사무실도착	15:00			

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	김영철	정한철		

2014년 1 월 31일(금) 18시00분-05시:00분

장소	시간		이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	18:30				
토공9 (종점)	19:48	01:40	O	O	맑음
토공7 (농장옆)	20:30	02:15	O	O	맑음
토공4 (쌍용뒤)	21:02	02:40	O	O	맑음
토공(변전실)	21:30	03:05	O	O	맑음
신작교 (시점)	22:03	03:30	O	O	맑음
정지고가(종점)			O	O	
정지고가(시점)	22:46	04:05	O	O	맑음
토공6	23:24	04:35	O	O	맑음
장구교 (종점)	23:51	05:00	O	O	맑음
장구교 (시점)	00:25	05:25	O	O	맑음
호암교 (시점)	00:55	05:50	O	O	맑음
특이사항					
사무실도착	06:30				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장

: 2014년 2 월 / 일( ) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	08:00			
토공9 (종점)	12:40	0	0	
토공7 (농장옆)	12:23	0	0	
토공4 (쌍용뒤)	12:17	0	0	
토공(변전실)	12:10	0	0	
신작교 (시점)	12:00	0	0	
정지고가(종점)	11:00	0	0	
정지고가(시점)	11:07	0	0	
토공6	10:50	0	0	
장구교 (종점)	10:40	0	0	
장구교 (시점)	10:34	0	0	
호암교 (시점)				
특이사항	교통신호 타스크탑 작업중 기록 09:20 2-1토공2 09:50 2-1토공6 10:22 2-2토공 10:50 1토공			
사무실도착				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장

2014년 월 일( ) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	09:40			
토공9 (종점)	12:40	○	○	
토공7 (농장옆)	12:23	○	○	
토공4 (쌍용뒤)	12:17	○	○	
토공(변전실)	12:10	○	○	
신작교 (시점)	12:00	○	○	
정지고가(종점)	12:00	○	○	
정지고가(시점)	11:07	○	○	
토공6	10:50	○	○	
장구교 (종점)	10:40	○	○	
장구교 (시점)	10:34	○	○	
호암교 (시점)				
특이사항	제룡허널 사갱지점 타설1팀 1명 작업중(09:20) 2-1 토공2 09:50 2-2 토공6 } 10:50 2-1 토공6 10:22 토공7 }			
사무실도착				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	김영철	정훈철		

2014년 2월 / 일(토) 18시00분-05시:00분

장소	시간		이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	18:30				
토공9 (종점)	23:30	05:20	O	O	흐림 / 같은간격
토공7 (농장옆)	22:40	04:34	O	O	흐림 / 같은간격
토공4 (쌍용뒤)	22:20	04:12	O	O	흐림 / 같은간격
토공(변전실)	21:53	03:40	O	O	흐림 / 같은간격
신작교 (시점)	21:30	03:15	O	O	비 / 같은간격
정지고가(종점)			O	O	비 / 같은간격
정지고가(시점)	21:00	02:40	O	O	비 / 같은간격
토공6	20:33	02:05	O	O	비
장구교 (종점)	20:02	01:34	O	O	비
장구교 (시점)	19:30	01:02	O	O	비
호암교 (시점)	19:10	00:32	O	O	비
특이사항					
사무실도착	06:30				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장

일시 : 2014년 2월 2일(일) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	18시 20분			
2-4 토공9 (종점)	19시 35분	이상없음	O	24:43분
2-4 토공7 (농장옆)	20시 08분	〃	O	01:00분
2-4 토공4 (쌍용뒤)	20시 16분	〃	O	01:13분
-4 토공(변전실)	20시 28분	〃	O	01:20분
2-4 신작교 (시점)	20시 34분	〃	O	01:30분
2-4 정지고가(종점)	20시 34분	〃	O	01:30분
2-4 정지고가(시점)	21시 13분	〃	O	02:06분
2-2 토공6	21시 28분	〃	O	02:23분
2-2 장구교 (종점)	21시 56분	〃	O	03:00분
2-2 장구교 (시점)	22시 05분	〃	O	03:14분
2-2 호암교 (시점)	22시 16분	〃	O	03:26분
합치2	22시 31분	〃	O	04:07분
기타 특이사항	죽산2 반전기 이상무 19시 56분.			
사무실도착				

기타사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	이철수			

: 2014년 2월 2일(일) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	10 : 15			
토공9 (종점)	13 : 35	ㅇ	ㅇ	질은 안개(ㄱ
토공7 (농장옆)	13 : 21	ㅇ	ㅇ	흐림 안개
토공4 (쌍용뒤)	13 : 15	ㅇ	ㅇ	흐림 안개
토공(변전실)	13 : 10	ㅇ	ㅇ	흐림 안개
신작교 (시점)	13 : 01	ㅇ	ㅇ	흐림 안개
정지고가(종점)	13 : 01	ㅇ	ㅇ	안 개
정지고가(시점)	12 : 02	ㅇ	ㅇ	안 개
6	11 : 44	ㅇ	ㅇ	질은 안개 (레일정소 7명)
장구교 (종점)	11 : 30	ㅇ	ㅇ	질은 안개
장구교 (시점)	11 : 23	ㅇ	ㅇ	질은 안개
호암교 (시점)	11 : 11	ㅇ	ㅇ	질은 안개
특이사항	2-1 ㄴ토공 10:40 (궤도레체작업중3명) 2-1 ㄱ토공, 6토공 } 10:55 (궤도 레체 6명(태국))			
사무실도착				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883
최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	김영철	정호철		

: 2014년 2 월 2 일(일) 18시00분-05시:00분

장소	시간		이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	18:00				
토공9 (종점)	22:10	05:12	O	O	흐림
토공7 (농장옆)	21:35	04:45	O	O	흐림
토공4 (쌍용뒤)	21:10	04:25	O	O	흐림
토공(변전실)	20:54	04:10	O	O	흐림
신작교 (시점)	20:35	03:50	O	O	흐림
정지고가(종점)			O	O	흐림
정지고가(시점)	20:10	03:25	O	O	흐림
ㄷ공6	19:42	02:55	O	O	흐림
장구교 (종점)	19:15	02:25	O	O	흐림
장구교 (시점)	18:57	00:50	O	O	흐림
호암교 (시점)	18:40	00:15	O	O	흐림
특이사항					
사무실도착	06:00				

사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 29일

양생구간 (양생온도관리)	· 2-1공구 토공5 HSB 43K375~43K379 (상) 43K385~43K410 (하) 자자. · 2-1공구 토공6 HSB 44K334~44K389 (상) 44K365~44K420 (하) 자자. · 2-3공구 토공2 HSB 66K184~66K236 (상) 66K215~66K220 (하) 2-4공구 토공1 66K236~66K286 (상) 66K305~66K321 (하) 자자. · 계풍터널 TL 31K986~32K030 (상) 자자.

		토공부	터널부	교량부
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	·	계풍터널	·
	3일	·	5.6	·
	7일	·		·
	판정	·	자자.	·

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 (31k983~32k030) (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡터널	측 정 일	2014. 01. 29

3/k983~3/k030 (47)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.7				○		화인
9-	10.8						화인
11-	11.0						화인
13-	11.8		8.9				
15-	12.2		9.0				
17-	13.1		8.9				
19-	13.0		7.2				
21-	11.4		8.5				
23-	11.0		8.5				
1-	10.7		10.2				
3-	10.5		11.5				
5-	10.3		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡터널 3K983~3K990(상)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		15.2		0		
9-	10.3		15.5				
11-	10.5		16.0				
13-	10.7		15.5				
15-	11.2		16.0				
17-	11.8		16.3				
19-	12.0		16.3				
21-	11.9		16.4				
23-	11.7		16.2				
1-	11.4		16.3				
3-	10.8		16.5				
5-	10.7		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡터널 3공구 983~3공구 030(상)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.0		16.1		○		
9-	11.4		16.0				
11-	12.0		15.5				
13-	12.2		15.5				
15-	12.3		15.2				
17-	13.0		15.1				
19-	13.0		15.1				
21-	12.8		15.1				
23-	12.1		15.0				
1-	11.8		15.0				
3-	11.5		14.5				
5-	10.9		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡더샵 31K983L32K030(상)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.1		14.5		○		
9-	10.7		14.0				
11-	10.9		14.0				
13-	11.4		6.9				
15-	11.8		7.8				
17-	12.0		8.7				
19-	11.9		8.8				
21-	11.7		9.0				
23-	11.4		8.5				
1-	11.1						
3-	10.8						
5-	10.6						
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡터널 3IK983~32K030(48)	측 정 일	2014. 02. 02


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		8.2				
9-	9.4		8 2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.3		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡터널 3/K983~3/K030(LH)	측 정 일	2014. 02. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.1		9.4				
9-	9.4		9.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

14 1 29 1 30 1 31 2 1 2 2 2 3 2 4



타설 일자: 2014. 01. 29

타설 위치: 계룡터널 TCL

3/K983~32K030 (상)

시 공사: 고려개발

감리원: 고려개발

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H SB	점검기간	2014. 01. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 43K354~43K379 (상), 43K385~43K410 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-1토공S 43K354~43K379 (4S) 43K385~43K410 (4N)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	1.0		6.5				
15-	4.8		8.2				
17-	1.5		10.9				
19-	-1.1		11.5				
21-	-1.1		11.9				
23-	-4.6		11.0				
1-	-6.7		10.0				
3-	-6.9		9.5				
5-	-1.9		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB		타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	21토공S	43K354~43K309 (좌) 43K385~43K410 (우)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.2		12.0		O		
9-	-5.7		13.5				
11-	4.8		15.5				
13-	7.0		16.5				
15-	9.0		16.0				
17-	8.3		14.0				
19-	3.7		13.8				
21-	3.1		13.1				
23-	3.4		12.5				
1-	4.0		11.9				
3-	4.0		11.1				
5-	3.1		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	21도55 43K354~43K379 (상) 43K385~43K410 (하)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		12.0		○		
9-	3.4		13.2				
11-	3.1		15.0				
13-	1.5		15.5				
15-	1.2		15.5				
17-	6.5		15.1				
19-	4.6		13.5				
21-	0.0		12.4				
23-	-1.5		11.5				
1-	-3.8		11.3				
3-	-4.2		11.0				
5-	-5.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS 13	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2공구토공 43K354~43K379(상) 43K385~43K410(하)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		9.5		O		
9-	-3.2		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.29
타설부위	2터널 43K354~43K379(좌) 43K385~43K410(우)	측 정 일	2014.02.02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		7.0				
9-	4.6		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.0		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 29
타설부위	2터널 #3K354 ~ #3K379 (상) #3K385 ~ #3K410 (하)	측 정 일	2014, 02, 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		5.2				
9-	8.6		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

1 29 1 30 1 31 2 1 2 2 2 3



타설 일자: 2014. 01. 29

타설 위치: 2-1공구 토공5 HSB

43K354 ~ 43K379 (상)

43K385 ~ 43K410 (하)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H S B	점검기간	2014. 01. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 E공6 44K334 ~ 44K389(가), 44K365 ~ 44K420 (라)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤태만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-1토공 44K334 ~ 44K389 (상) 44K365 ~ 44K420 (3L)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	1.2		11.1				
17-	4.9		10.1				
19-	1.1		13.0				
21-	1.4		13.5				
23-	-0.9		15.0				
1-	-4.3		15.5				
3-	-6.0		15.7				
5-	-6.1		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2기초86	44K334~44K389(다) 44K365~44K420(라)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		17.0		○		
9-	-5.5		18.9				
11-	4.9		21.2				
13-	1.2		22.9				
15-	9.2		22.1				
17-	8.3		19.9				
19-	3.9		18.5				
21-	3.3		17.5				
23-	3.5		16.9				
1-	4.0		16.5				
3-	4.2		16.5				
5-	3.3		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	거토궁 44K334~44K389(상) 44K365~44K420C 하)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.3		17.9		O		
9-	3.5		18.5				
11-	3.8		20.2				
13-	1.4		21.9				
15-	1.4		22.0				
17-	6.6		20.5				
19-	4.8		18.5				
21-	0.2		17.8				
23-	-1.0		16.5				
1-	-3.2		16.0				
3-	-4.0		16.0				
5-	-5.0		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	러토공6 44K334~44K389(가) 44K365~44K420(라)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		14.0		○		
9-	-3.0		14.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	라도교 44K339~44K389(상) 44K365~44K420(하)	측 정 일	2014. 02. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		12.3				
9-	4.9		11.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.2		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-1토공 44K334 ~ 44K389(상) 44K345 ~ 44K420(하)	측 정 일	2014. 02. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.7		8.5				
9-	8.8		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



타설 일자 : 2014. 01. 29

타설 위치 : 2-1공구 토공6 서측

44K334 ~ 44K389 (상)

44K365 ~ 44K420 (하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2019. 01. 29
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-3공구 토공2, 2-4공구 토공1 66K184~66K296(상), 66K215~66K220(하), 66K305~66K317(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3토공2, 2-4토공1 66k184~66k296(나) 66k215~66k220(라) 66k305~66k320(라)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 1				○		
9-	-5, 5						
11-	1, 4						
13-	17, 2		12, 5				
15-	9, 3		11, 0				
17-	8, 1		8, 0				
19-	4, 0		6, 5				
21-	3, 2		6, 0				
23-	3, 6		6, 4				
1-	4, 2		6, 5				
3-	4, 3		8, 9				
5-	4, 0		10, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3도공2 66K184~66K296(상) 2-4도공1 66K215~66K220(하) 66K305~66K324(하)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		10.5		O		
9-	3.1		8.5				
11-	3.5		8.5				
13-	7.1		9.0				
15-	6.9		8.6				
17-	6.4		8.1				
19-	4.2		9.9				
21-	0.2		8.3				
23-	-1.4		8.0				
1-	-3.5		6.9				
3-	-4.0		7.0				
5-	-5.1		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3 토공2 66K184~66K246(상) 2-4 토공1 66K215~66K220(하) 66K305~66K324(하)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		5.0		○		
9-	-3.0		6.5				
11-	2.3		15.5				
13-	7.5		19.8				
15-	10.0		17.0				
17-	9.4		9.5				
19-	4.5		7.0				
21-	0.5		6.1				
23-	-0.1		6.5				
1-	0.2		7.0				
3-	2.2		7.1				
5-	3.2		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 (Tested by)　확 인 자 : (Checked by)　감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3토공2 66K184~66K296(상) 2-4토공1 66K215~66K220(하) 66K305~66K327(하)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.7		17.0		O		
9-	4.2		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	11SB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3공구 토공2 66K184~66K296(나) 2-4공구 토공1 66K215~66K220(라) 66K305~66K327(라)	측 정 일	2014. 02. 02


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.2		8.3				
9-	8.4		8.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	2-3 오공2 66K184~66K296(상) 24 도공1 66K215~66K220 (교) 66K305~66K327 (교)	측 정 일	2014. 02. 03

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		7.3				
9-	5.3		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

1+ 1 29 1 30 1 31 2 1 2 2 2 3



타설 일자 : 2014. 01. 29

타설 위치 : 2-3공구 토공2 66K184~66K236 (상)

2-3공구 토공2 66K215~66K220 (하)

2-4공구 토공1 66K236~66K296 (상)

2-4공구 토공1 66K305~66K327 (하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 1 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 29 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (상) 31K983 ~ 32K030 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4440	5.6	5.6		C
S-2	〃	4580	5.7			C
S-3	〃	4420	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

설연휴 현장순찰일지(야간A조)

결재	순찰자	순찰자	부장	소장
	정호철			

일시 : 2014년 1월 29일(수) 18시00분-05시:00분

장소	시간	이상유무	핸드폰촬영	비고
사무실출발	19:05	~~0~~		
2-4 토공9 (종점)	00:55	O	O	
2-4 토공7 (농장옆)	21:12	O	O	
2-4 토공4 (쌍용뒤)	02:20	O	O	
-4 토공(변전실)	02:28	O	O	
-4 신작교 (시점)	02:41	O	O	
-4 정지고가(종점)	05:10			
-4 정지고가(시점)	03:15	O	O	
2 토공6	03:38	O	O	
-2 장구교 (종점)	03:54	O	O	
-2 장구교 (시점)	04:03	O	O	
-2 호암교 (시점)	04:18	O	O	
공주역	19:20 06:00	O	O	
타 특이사항				
사무실도착	07:00			

기타사항 : 1. 이상징후발생시 즉시 사무실보고(사무실 041-881-2291.허건욱부장 010-5347-5883 최동진팀장 010-5575-5998)

2. 112신고 현장주소를 알려줄것

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 28일

양생구간 (양생온도관리)	・2-3공구토공1 HSB. 56k142~56k864(상) 56k113~56k895(하) 적정 ・계풍터널 TCL 32k018~32k549 (하) 적정 ・2-1공구함통2 TCL 40k046~40k213 (상) 적정. ・2-1공구토공9 TCL 45k163~46k040 (상) 적정. ・죽산교 TCL 15k008~15k245 (상) 적정.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구 함통2구간	터널부 계풍터널	교량부 죽산교
	3일	5.8	5.8	5.9
	7일	25.4	26.1	26.4
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산고 75K008~75K245(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	측선교 175K008 ~ 175K245 (상)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5				○		
9-	4.1						
11-	6.8						
13-	8.0		10.3				
15-	8.5		9.5				
17-	6.5		10.0				
19-	1.2		10.5				
21-	-2.1		11.5				
23-	-3.2		12.5				
1-	-4.4		13.0				
3-	-5.0		13.9				
5-	-6.1		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	측선고 75k008~75k145 (상)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		16.0		○		
9-	-2.3		18.0				
11-	2.1		21.5				
13-	7.2		24.5				
15-	9.6		26.1				
17-	7.8		26.3				
19-	4.4		25.5				
21-	4.9		25.2				
23-	5.7		25.0				
1-	6.5		24.8				
3-	7.2		24.5				
5-	4.8		22.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 28
타설부위	죽산고 175K008~175K245(45)	측 정 일	2014, 01, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,5		22,0		○		
9-	4,9		23,5				
11-	5,7		25,9				
13-	7,9		27,0				
15-	6,2		27,0				
17-	5,8		25,5				
19-	2,6		24,0				
21-	1,8		23,5				
23-	0,9		23,0				
1-	-0,7		22,0				
3-	-1,5		22,0				
5-	-3,2		22,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	죽산교 0Sk008~0Sk245 (상)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		23.0		○		
9-	-2.2		23.5				
11-	2.3		25.2				
13-	6.8		26.3				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	죽산교 7+K008 ~ 7+K245(좌)	측 정 일	2014. 02. 01


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		18.3				
9-	7.3		15.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.6		13.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	측선교 75K008~75K245 (4)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.7		13.0				
9-	8.4		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

1 28 1 29 1 30 1 31 2 1



타설일자 : 2014. 01. 28

타설위치 : 중산교 TCL

75K008 ~ 75K245 (상)

시공사 : 2park

감리원 : 구내용

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 32K018~32K549 (라)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	계룡터널 32k018~32k549(하)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-	9.8		9.5				
15-	9.1		9.0				
17-	9.9		9.8				
19-	10.0		9.9				
21-	9.9		10.2				
23-	9.1		10.8				
1-	8.1		11.5				
3-	8.8		12.5				
5-	8.8		13.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	계룡터널 3갱이B~3갱549(라)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.6		14.5				
9-	10.7		15.0				
11-	10.9		15.0				
13-	11.4		14.9				
15-	11.8		13.9				
17-	12.0		13.0				
19-	12.6		13.0				
21-	12.0		12.3				
23-	11.4		12.0				
1-	10.2		12.0				
3-	9.1		11.8				
5-	9.5		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 28
타설부위	계룡터널 324018~321549(라)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.6		12.5				
9-	9.0		13.1				
11-	10.0		14.5				
13-	10.1		14.6				
15-	10.8		13.7				
17-	11.0		12.5				
19-	9.4		12.5				
21-	8.3		12.3				
23-	7.1		12.0				
1-	7.3		11.8				
3-	7.1		11.4				
5-	6.8		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	계동터널 32K018~32K549(하)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.3		13.5				
9-	8.0		13.9				
11-	8.7		13.0				
13-	9.2		12.0				
15-	10.0		10.9				
17-	9.8		10.0				
19-	9.6		9.5				
21-	8.4		9.9				
23-	8.1		10.1				
1-	7.4		9.3				
3-	7.0		9.9				
5-	6.5		9.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 28
타설부위	계룡터널 3RK018 ~ 3RK549 (하)	측 정 일	2014, 02, 01


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		8.5				
9-	7.7		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.4		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영수 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 김태경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	· TCL	타 설 일	2014, 01, 28
타설부위	계룡터널 32K018~32K549 (라)	측 정 일	2014, 02, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.3		9.0				
9-	9.4		10.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2014 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3



태업일자: 2014. 1. 28

태업장소: 계룡리버 TCL

32K018 ~ 32K544 (하)

시공사: 삼부토건

감리단: 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공2 40k046~40k213 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-1토공2 40K046~40K243(48)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	6.9		9.5				
17-	6.5		9.5				
19-	0.0		8.0				
21-	-1.5		10.2				
23-	-5.0		10.8				
1-	-6.3		11.2				
3-	-7.1		11.9				
5-	-7.4		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 28
타설부위	2-1토공2 40K046~40K213(45)	측 정 일	2019. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		12.5		O		
9-	-6.4		14.0				
11-	2.0		18.0				
13-	6.8		23.0				
15-	8.3		18.5				
17-	8.4		16.1				
19-	3.3		14.9				
21-	2.7		14.2				
23-	3.0		14.0				
1-	2.0		13.9				
3-	2.1		14.0				
5-	2.5		13.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2터공2 40K046~40K043 (4)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.8		O		
9-	3.1		15.2				
11-	3.5		16.2				
13-	7.1		16.9				
15-	7.2		16.2				
17-	6.4		16.1				
19-	3.2		15.5				
21-	-0.4		12.1				
23-	-2.1		10.9				
1-	-4.0		10.0				
3-	-4.5		9.5				
5-	-5.7		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2터널 40K046~40K213	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		8.8		O		
9-	-4.1		9.5				
11-	2.0		13.5				
13-	1.9		14.5				
15-	10.0		13.2				
17-	9.5		12.0				
19-	4.0		10.0				
21-	0.3		9.2				
23-	-0.5		9.0				
1-	0.5		9.0				
3-	2.0		9.5				
5-	2.8		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	궤도공2 40k046~40k043(상)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		9.4				
9-	4.2		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.5		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤미란 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2터공2 40K046~40K213(48)	측 정 일	2014. 02. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		3.2				
9-	3.3		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 1 28 1 29 1 30 1 31 2 1 2 2 2 3



타설일자 : 2014. 01. 28

타설위치 : 2-1공구 토공2 TCL
40K046~40K213(상)

시공사 : 2pack

감리원 : 고나라

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-3공구 토공1 56k742~56k864 (상) 56k773~56k895 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 28
타설부위	2-3도괴 56k942~56kB64 (상) 56k993~56kB95 (하)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0, 2				O		
9-	0, 7						
11-	3, 9						
13-	7, 4		6, 0				
15-	7, 2		9, 5				
17-	7, 3		12, 0				
19-	3, 0		13, 1				
21-	0, 3		13, 5				
23-	-3		15, 1				
1-	-5, 3		15, 5				
3-	-6, 7		16, 0				
5-	-7, 4		15, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가홍연 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H S B	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-3도공 56K742~56K864(다) 56K773~56K895(라)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		16.2		○		
9-	-8.2		18.0				
11-	-2.7		20.5				
13-	4.8		21.8				
15-	8.6		21.7				
17-	9.2		20.0				
19-	6.7		18.1				
21-	4.0		16.5				
23-	3.8		15.7				
1-	3.9		15.5				
3-	3.8		15.7				
5-	4.6		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김세강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-3토공/ 56K742~56KB64(상) 56K773~56K895(하)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		15.5		O		
9-	3.1		16.9				
11-	3.4		19.2				
13-	4.8		21.1				
15-	7.7		21.1				
17-	7.1		20.0				
19-	4.9		17.5				
21-	3.1		15.7				
23-	.0		15.5				
1-	-2.3		15.7				
3-	-4.2		16.1				
5-	-5.2		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2019. 01. 28
타설부위	2-3도공	56K742 ~ 56K864 (상) 56K773 ~ 56K895 (하)	측 정 일	2019. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		15.0		○		
9-	-5.4		15.0				
11-	-2.0		15.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-3공구 56K742~56K864(나) 56K773~56K895(라)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		10.3				
9-	3.7		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.7		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 확 인 자 : 감리원 : 김기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-3 호기	56K742~56K864(상) 56K703~56K895(하)	측 정 일	2014. 02. 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		6.5				
9-	8.9		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

1 28 1 29 1 30 1 31 2 1 2 2



타설 일자: 2014. 01. 28

타설 위치: 2공구 토공1 HSB

56K742 ~ 56K864 (상)

56K773 ~ 56K895 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2공구 도공9 45K763 ~ 46K040 (CL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 병 근 Tested by	확 인 자 : 김 상 기 Checked by	감 리 원 : 김 태 경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-1 토공 (45K163~46K040(48))	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0				0		
9-	2.0						
11-	6.0						
13-	7.2						
15-	1.0		18.0				
17-	6.3		14.9				
19-	1.0		13.8				
21-	-1.0		13.0				
23-	-4.5		13.0				
1-	-6.4		13.5				
3-	-7.3		13.9				
5-	-2.5		14.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병훈 Tested by		확 인 자 : 김광원 Checked by		감 리 원 : 권대경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2-1공구 토공 945K763~46K040(상)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		14.5		0		
9-	2.4		18.5				
11-	5.3		23.2				
13-	6.0		22.1				
15-	7.1		21.0				
17-	5.4		19.5				
19-	0.9		18.9				
21-	-5.0		18.8				
23-	-5.5		19.0				
1-	-7.4		19.0				
3-	-8.0		19.0				
5-	-9.6		18.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기현 Tested by		확 인 자 : Park Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 28
타설부위	2-1 토공 9 45k 163~46k 040 (단)	측 정 일	2019. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		17.0		O		
9-	-2.0		16.2				
11-	3.1		16.5				
13-	1.0		16.2				
15-	1.1		16.0				
17-	6.3		14.9				
19-	4.0		14.0				
21-	-0.1		13.5				
23-	-2.4		12.5				
1-	-3.9		12.0				
3-	-4.9		11.5				
5-	-5.2		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	21B39 45k763~46k040(좌)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		11.0		0		
9-	-2.5		15.0				
11-	2.0		19.4				
13-	8.0		19.2				
15-	10.0		16.5				
17-	9.5		14.0				
19-	5.1		13.2				
21-	0.5		12.5				
23-	-0.1		12.9				
1-	0.7		13.0				
3-	1.3		13.0				
5-	3.0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 28
타설부위	러호장 45K763~46K040(45)	측 정 일	2014, 02, 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		8.1				
9-	4.0		14.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019, 01, 28
타설부위	21토공9 45K176~46K040(상)	측 정 일	2019, 02, 02

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.7		9.0				
9-	8.4		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

2014 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3



태풍일자: 2014. 1. 28

태풍위치: 2-1공구 들곰 9 TCL

45K163 ~ 46K040 (상)

시공사: 경남기업

감리단: 한국기술

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공2 (상) 40k046 ~ 40k213 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	41 00	5.9	5.8		C
S-2	30	4450	5.6			C
S-3	30	4610	5.8			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		미 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 4 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공2(상) 40k046 ~ 40k213 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20650	25.8	25.4		C
S-2	〃	19970	24.9			C
S-3	〃	20320	25.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	이하 여백					
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 32K018 ~ 32K549 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4910	6.0	5.8		C
S-2	〃	4640	5.8			C
S-3	〃	4600	5.7			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 4 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널(하) 32K018 ~ 32K549 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21170	26.4	26.1		c
S-2	〃	20560	25.7			c
S-3	〃	20980	26.2			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이	기			
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 죽산교 (상) 75K008 ~ 75K245 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4450	5-9	5-9		C
S-2	〃	4650	5-8			C
S-3	〃	4680	5-9			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 4 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 28 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 죽산교(상) 7SK008 ~ 7SK245 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21090	26.3	26.4		C
S-2	〃	20910	26.1			C
S-3	〃	21380	26.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 27일

양생구간 (양생온도관리)		·2-1토공6 HSB 111K389~111K515(상) 111K420~111K546(하) 적정. ·계풍터널 TCL 32K549~32K949(하) 적정 ·2-1공구토공2 TCL 39K926~40K046(상) 적정 ·2-1공구토공9 TCL 46K0110~46K2111(상) ·2-2공구토공1 TCL 46K2111~46K290(상) 적정 ·신작교 TCL 66K4118~66K4134(상) 적정 ·죽산교 TCL 114K828~115K008(상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구토공2구간	터널부 계풍터널.	교량부 신작교.
	3일	5.8	5.8	5.1
	7일	25.0	25.6	23.5
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
				감양m

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	금산교 74K828~75K008 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	죽산고 74K828~75K008 (상)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5				O		
9-	-3.5						
11-	0.5						
13-	6.4						
15-	6.6						
17-	4.8						
19-	1.4		8.2				
21-	0.0		9.5				
23-	-0.2		10.8				
1-	0.3		12.0				
3-	0.5		13.0				
5-	1.7		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 고상호 Checked by		감 리 원 : 김남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	죽산고 174K828~175K008(4공)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		16.8		○		
9-	4.1		18.0				
11-	6.8		20.4				
13-	8.0		22.5				
15-	8.5		23.0				
17-	6.5		22.8				
19-	1.2		21.5				
21-	-2.1		20.5				
23-	-3.2		19.8				
1-	-4.4		19.0				
3-	-5.0		18.0				
5-	-6.1		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	죽산고 11+828~11+008(상)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		17.0		○		
9-	-2.3		17.0				
11-	2.1		17.0				
13-	7.2		17.3				
15-	9.6		16.0				
17-	7.8		16.1				
19-	4.4		16.9				
21-	4.9		17.0				
23-	5.7		17.7				
1-	6.5		18.0				
3-	7.2		18.4				
5-	4.8		19.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	죽산고 74K828~75K008 (당)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		21.0		O		
9-	4.9		21.9				
11-	5.7		23.0				
13-	7.9		24.0				
15-	6.2		24.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	죽산고 174K828~175K008 (상)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		20.8				
9-	-2.2		19.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.4		14.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한당개 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	중산교 74KB28~75K008 (상)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		14.2				
9-	7.3		13.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 7 | 2 2

죽산교



타설 일자: 2014. 01. 21

타설 위치: 죽산교 TCL

74K828~75K008 (상)

시 공 사: 고려

감 리 원: 고려

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 32K549~32K949 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황인성 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명)
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	계룡터널	측 정 일	2014. 01. 27

32k549~32k949(라)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0						황인성
9-	6.1						황인성
11-	6.4						황인성
13-	7.0						황인성
15-	7.3		10.1				황인성
17-	7.0		10.5				
19-	7.2		9.5				
21-	6.5		9.1				
23-	6.1		11.0				
1-	6.0		11.5				
3-	4.8		11.7				
5-	3.7		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 김 감 리 원 : 김 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	계종터널	측 정 일	2014. 01. 28

32K549 ~ 32K949 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6		12.1				황인성
9-	6.5		13.0				황인성
11-	8.0		13.5				황인성
13-	8.5		12.5				황인성
15-	9.0		11.9				황인성
17-	9.5		11.9				
19-	10.1		12.0				
21-	9.8		11.8				
23-	9.1		12.0				
1-	8.3		11.5				
3-	7.1		12.0				
5-	7.0		12.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : 조내정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01 . 27
타설부위	계룡터널 3Lk549~3Lk949(라)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.9		13.0				
9-	6.8		14.0				
11-	7.3		16.2				
13-	7.7		16.3				
15-	10.2		14.2				
17-	11.0		13.4				
19-	11.4		13.5				
21-	8.4		12.5				
23-	7.5		12.1				
1-	7.0		11.8				
3-	6.8		11.7				
5-	6.6		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인호 확인 자 : 감리원 : 구내자 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	계통하부	측 정 일	2014. 01. 30

32K549~32K949 (타)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.4		11.5				
9-	6.3		11.5				
11-	6.5		11.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	계룡터널	측 정 일	2014. 01. 31

32K549~32K949(LH)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.6		10.3				
9-	6.0		10.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.2		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 29
타설부위	계룡하나	측 정 일	2014. 02. 01

32K549~32K949(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		8.5				
9-	5.3		8.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

27 28 29 30 31 32



타선 일자 : 2014. 01. 27

타선 위치 : 계룡터널 TCL

32k549 ~ 32k949 (타)

시 공 사 : 고려

감 리 원 : 고기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신락고 66K448 ~ 66K734 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	신락고 66k448~66k734 (4)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0				O		
9-	-6.5						
11-	-0.4						
13-	4.8						
15-	6.9		6.5				
17-	6.0		6.0				
19-	2.0		1.0				
21-	-0.9		1.8				
23-	-3.2		8.0				
1-	-3.9		8.1				
3-	-3.5		8.5				
5-	-0.5		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	신락고 66k448~66k734(48)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		9.8		O		
9-	1.7		10.9				
11-	6.2		12.0				
13-	7.1		13.0				
15-	7.3		13.5				
17-	6.5		13.9				
19-	1.1		14.0				
21-	-1.1		13.5				
23-	-4.6		6.8				
1-	-6.3		6.0				
3-	-6.9		5.5				
5-	-7.9		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	신갈고 66K448~66K734(4)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 2		5.2		O		
9-	-5, 7		7.0				
11-	1. 5		7.2				
13-	7. 0		7.4				
15-	9. 0		6.9				
17-	8. 3		8.1				
19-	3, 7		7.8				
21-	3, 1		10.0				
23-	3, 4		10, 3				
1-	4, 0		11.0				
3-	4, 0		12. 8				
5-	4, 0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 27
타설부위	신갈고 66K448~66K734(상)	측 정 일	2019. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		14.5		○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	신각고 66K448~66K784 (상)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		10.3				
9-	-3.2		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.0		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	신각교 66K448~66K734 (상)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		8.3				
9-	4.6		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



타설 일자: 2014. 01. 27

타설 위치: 신각교 TCL

66K448~66K734 (상)

시 공 사: 생략

감 리 원: 생략

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2019. 01. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공6 44K389~44K515(상), 44K420~44K546(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 김 ○ ○ 감 리 원 : 김 ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2-1토공6 44K389~44K515 (나) 44K420~44K546 (라)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					6		
9-							
11-							
13-							
15-	6.9		7.0				
17-	6.0		9.5				
19-	2.0		13.0				
21-	-0.9		14.0				
23-	-3.2		13.5				
1-	-3.9		13.9				
3-	-3.5		13.9				
5-	-0.5		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2터널 44K389~44K515(상) 44K420~44K546(하)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		15.1		○		
9-	1.1		16.5				
11-	6.2		17.7				
13-	1.1		18.1				
15-	1.3		18.5				
17-	6.5		17.1				
19-	1.1		16.0				
21-	-1.1		16.0				
23-	-4.6		15.1				
1-	-6.3		15.1				
3-	-6.9		13.9				
5-	-1.9		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	거더536 44K389~44K515(상) 44K420~44K546(하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		14.1		O		
9-	-5.1		16.1				
11-	1.5		18.0				
13-	1.0		19.5				
15-	8.0		18.5				
17-	8.3		18.5				
19-	3.1		16.5				
21-	3.1		16.0				
23-	3.4		15.1				
1-	4.0		15.0				
3-	4.0		14.1				
5-	4.0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	21호교 44K389~44K515(상) 44K420~44K546(하)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		14.0		O		
9-	3.4		13.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범생 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 김기준 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB		타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	21호륜	44K389~44K515(상) 44K420~44K546(하)	측 정 일	2014. 01. 31


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		12.5				
9-	-3.2		11.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.4		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범산 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2기초공6 44K389~44K515(상) 44K420~44K546(하)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		9.8				
9-	4.6		9.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 +



타설 일자 : 2014. 01. 27

타설 위치 : 21공구 도공6 HSB

44K389 ~ 44K515 (상)

44K420 ~ 44K546 (하)

시 공사 :

감 리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공9, 2-2공구 토공1 46K040~46K290 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2터널, 2-2도리 (46K040~46K290상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3				O		
9-	-2.9						
11-	1.0						
13-	4.2						
15-	4.9						
17-	3.3						
19-	-1.5		6.0				
21-	-4.6		6.3				
23-	-6.1		7.4				
1-	-8.2		8.5				
3-	-9.4		10.0				
5-	-10.0		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2터널9, 2-2토공1	측 정 일	2014. 01. 28

46k040~46k240 (45)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		11.4		○		
9-	-1.5		12.0				
11-	-0.9		19.0				
13-	5.0		20.3				
15-	6.8		18.0				
17-	6.4		16.0				
19-	2.0		14.4				
21-	-1.8		15.0				
23-	-2.1		18.0				
1-	-0.1		14.9				
3-	-2.0		14.5				
5-	0.0		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 김광 Checked by		감 리 원 : 김광 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 21
타설부위	2가토량9, 2-2토량1	측 정 일	2014, 01, 29

46k040-46k290 (45)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		14.0		○		
9-	2.4		19.0				
11-	5.5		24.5				
13-	6.3		22.9				
15-	7.0		21.8				
17-	5.2		22.0				
19-	1.0		18.0				
21-	-4.8		17.0				
23-	-5.6		16.0				
1-	-7.1		16.0				
3-	-8.4		15.0				
5-	-9.5		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현호 Tested by	확 인 자 : 김무성 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2-1토공 2-2토공	측 정 일	2014. 01. 30

46k040 ~ 46k290 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		15.8		O		
9-	-1.6		18.0				
11-	2.4		21.0				
13-	6.9		23.5				
15-	7.0		22.7				
17-	6.0						
19-	3.7						
21-	0.0						
23-	-2.0						
1-	-3.9						
3-	-4.8						
5-	-5.2						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 근 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2터널9,2-2터널1	측 정 일	2014. 01. 31

46K040~46K240 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		20,8				
9-	-2.1		20,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.1		17,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-1토공, 2-2토공	측 정 일	2014. 02. 01

46K040 ~ 46K290 대상

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		17.2				
9-	4.0		16.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현호 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31



타설 일자: 2014. 01. 27

타설 위치: 2공구 도공9, 2-2공구 도공1

TCL

46K040~46K240 (상)

시 공 사: 대림

감 리 원: 김내경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공2 39K926 ~ 40K046 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 가중현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 27
타설부위	2-1토공2 39K926~40K046(45)	측 정 일	2014, 01, 217

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	-1.0		17.5				
23-	-4.0		17.3				
1-	-4.3		17.2				
3-	-0.4		17.1				
5-	-0.1		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 27
타설부위	2-1토공2 39K926~40K046(상)	측 정 일	2019. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		18.0		0		
9-	1.0		21.0				
11-	6.0		21.9				
13-	1.0		18.8				
15-	1.1		19.0				
17-	6.4		18.5				
19-	1.0		18.0				
21-	-1.4		16.1				
23-	-4.1		15.0				
1-	-6.0		14.3				
3-	-7.0		14.0				
5-	-7.5		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 27
타설부위	2-1토공2 39K926~40K046 (4)	측 정 일	2019. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		15.1		0		
9-	-6.0		19.9				
11-	1.4		20.6				
13-	6.8		23.0				
15-	8.8		22.7				
17-	8.5		22.0				
19-	3.5		21.0				
21-	3.0		20.5				
23-	3.1		19.5				
1-	2.1		17.2				
3-	2.5		16.9				
5-	2.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	라도공2 39K926~40K046(상)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2-9		16.0		O		
9-	3.5		19.0				
11-	3.6		21.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	FCL	타 설 일	2014. 01. 27
타설부위	2-1토공 39K926~40K046(좌)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7		18.3				
9-	-4.0		17.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.0		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1호공2 39K926~40K046(4)	측 정 일	2014. 02. 01

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		14.3				
9-	4.2		14.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.2						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 | 27 | 28 | 24 | 30 | 31 | 32



타설 일자 : 2014. 01. 27

타설 위치 : 2-1공구 도공2

39K926 ~ 40K046 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 토공2 (상) 39k926 ~ 40k046 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4990	6.0	5.8		C
S-2	〃	4580	5.7			C
S-3	〃	4810	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		미 양 생				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 3 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장폴드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공 2 (상) (Location) 39K926~40K046


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19760	24.7	25.0		C
S-2	"	20110	25.1			C
S-3	"	20320	25.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 32k549 ~ 32k949 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	466o	5.8	5.8		C
S-2	〃	4960	5.9			C
S-3	〃	4840	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 3 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장믹스)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 제품터널(하) 32K549~32K949 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19980	24.9	25.6		C
S-2	"	20950	26.2			b
S-3	"	20510	25.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4 신작고 (상) 66K448 ~ 66K734 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	46..	5.1	5.1		C
S-2	〃	4680	5.1			b
S-3	〃	4440	4.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 3 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 27 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 신작로 66K448 ~ 66K734 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	18870	23.6	23.5		C
S-2	"	18560	23.2			C
S-3	"	19120	23.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 26일

양생구간 (양생온도관리)		·2-1공구토공6 H58 4HK515~4HK615(상) 4HK546~4HK706(하) 적정. ·2-2공구토공3 채움 4BK065~4BK091(하) 적정 ·2-2공구토공4 채움 5DK784~5DK908(상) 적정 ·계풍터널 TL 3ZK949~3ZK999(하) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		-	계풍터널	-
	3일	-	5.8	-
	7일	-	25.7	-
	판정	-	적합	-
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 32K949~33K499 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32k949~33k499(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0						
9-	6.4						
11-	6.2						
13-	6.5		11.9				
15-	6.8		11.5				
17-	7.3		12.0				
19-	7.3		13.0				
21-	7.0		13.1				
23-	6.8		13.2				
1-	5.0		12.9				
3-	4.0		12.0				
5-	4.8		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32K949~33K499(대)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		12.9				
9-	4.0		13.5				
11-	4.1		14.0				
13-	4.3		14.5				
15-	5.0		14.9				
17-	5.1		15.0				
19-	4.2		14.5				
21-	4.2		13.5				
23-	4.0		13.0				
1-	3.8		12.0				
3-	3.5		11.8				
5-	3.1		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32k949~33k499(좌)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.1		11.5				
9-	6.4		12.0				
11-	7.8		12.3				
13-	8.0		13.5				
15-	8.4		14.0				
17-	9.0		14.5				
19-	9.2		15.0				
21-	9.5		15.2				
23-	8.4		14.5				
1-	7.1		14.0				
3-	6.2		13.0				
5-	5.4		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤예빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32k949~33k499(하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.8		11.0				
9-	6.0		11.1				
11-	6.3		12.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여안 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32k949~33k499(하)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		10.0				
9-	7.2		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.4		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	계룡터널 32K949~33K099(타)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		8.8				
9-	1.9		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김예빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 2 1



태풍일자 : 2014. 01. 26

태풍위치 : 제롬터널 TCL
32K 949 ~ 33K 499 (좌)

시공사 [illegible]

감리단 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H513	점검기간	2014. 01. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1토공6 44k515~44k675(상) 44k546~44k706(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2거더6 44K515~44K675(상) 44K546~44K706(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	1.2		6.2				
17-	5.0		12.0				
19-	1.5		16.0				
21-	1.4		17.0				
23-	-0.9		17.2				
1-	-4.4		17.0				
3-	-6.1		15.9				
5-	-6.8		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-1교량	44K515~44K675 (상) 44K546~44K706 (하)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		19.0		○		
9-	-5.3		19.0				
11-	4.5		21.0				
13-	7.0		22.0				
15-	9.1		23.0				
17-	8.1		22.0				
19-	3.8		21.0				
21-	3.5		19.0				
23-	3.6		18.1				
1-	4.2		19.9				
3-	4.3		19.0				
5-	3.4		19.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2터널 44K515~44K605 (가) 44K546~44K706 (다)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		18.0		○		
9-	3.1		19.3				
11-	3.8		22.0				
13-	1.5		24.0				
15-	1.6		24.0				
17-	6.8		23.0				
19-	4.9		22.0				
21-	0.4		19.5				
23-	-1.2		19.0				
1-	-3.0		18.1				
3-	-4.2		18.5				
5-	-5.1		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 28
타설부위	2터널 6 44K515~44K605 (상) 44K546~44K706 (하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.6		18.0		O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한여옥 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-1토량6 44K515~44K675 C상) 44K546~44K706 C라)	측 정 일	2014. 01. 30


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		13.0				
9-	4.9		12.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.5		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-1오공6 44K515-44K675(상) 44K546-44K706(하)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.6		9.4				
9-	8.9		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 2 / 1



타설 일자: 2014. 01. 26

타설 위치: 2-1토공6 HSB

44K515~44K6175(상)

44K546~44K1706(하)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공4 50k354 ~ 50k908 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김범산 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도공4 50K354~50K908(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	0.4		11.0				
21-	-1.0		12.0				
23-	-3.4		13.5				
1-	-7.0		13.3				
3-	-8.0		14.2				
5-	-8.4		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범산 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 움	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2 토공 4 50k354~50k908(상)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		16.0		○		
9-	-4.0		17.9				
11-	-0.8		19.0				
13-	4.5		18.7				
15-	5.9		17.0				
17-	3.1		15.0				
19-	1.5		14.0				
21-	-0.5		13.5				
23-	-3.3		13.0				
1-	-4.3		12.5				
3-	-4.2		13.0				
5-	-1.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2토공4 50k354~50k408(상)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		13.5		O		
9-	1.4		15.5				
11-	5.3		18.1				
13-	6.5		20.5				
15-	7.0		20.3				
17-	6.0		20.0				
19-	0.4		16.5				
21-	0.0		13.5				
23-	-3.8		12.5				
1-	-7.6		11.0				
3-	-7.0		11.8				
5-	-7.2		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : 권기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2019. 01. 26
타설부위	2-2도공 50k359 ~50k908(상)	측 정 일	2019. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		11.0		○		
9-	-6.0		11.7				
11-	0.7		14.0				
13-	6.6		15.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김선상 Tested by 확 인 자 : 감 리 원 : 권기량 Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 량	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도공 50k354 ~ 50k908(상)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		9.8				
9-	3.0		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.0		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 상 확 인 자 : 감 리 원 : 고 시 경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도공 50k354~50k408(좌)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		6.2				
9-	-3.1		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



타설 일자 : 2014. 01. 26

타설 위치 : 2-2공구 토공4 래웅

50k354 ~ 50k908 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공3 48K065~48K497 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도롱3 48K065~48K4917(라)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	3.1		9.0				
17-	1.8		9.0				
19-	0.6		14.0				
21-	-1.3		15.0				
23-	-3.3		17.5				
1-	-6.9		21.0				
3-	-8.1		21.0				
5-	-8.5		20.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	해운	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도공3 48k065~48k497(좌)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		21.0		0		
9-	-3.8		21.9				
11-	-0.5		24.0				
13-	4.6		24.5				
15-	6.2		23.5				
17-	3.2		22.0				
19-	1.4		20.3				
21-	-0.1		18.4				
23-	-3.8		18.0				
1-	-4.2		17.5				
3-	-4.0		17.3				
5-	-1.0		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 웅	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도룡3 48k065~48k491(하)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		17.9		O		
9-	1.2		19.5				
11-	5.0		22.0				
13-	6.3		22.8				
15-	6.9		22.5				
17-	6.0		22.3				
19-	1.0		19.8				
21-	-1.0		18.0				
23-	-3.7		17.8				
1-	-7.7		17.0				
3-	-6.9		16.5				
5-	-7.3		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	해 운	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2도공3 48K065~48K497(하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		17.3		○		
9-	-6.0		18.5				
11-	0.5		19.6				
13-	6.9		19.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범산 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 웅	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2공구 토공3 48K065~48K497(좌)	측 정 일	2014. 01. 30


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		14.1				
9-	3.0		13.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.7		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 인 범 나 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 01. 26
타설부위	2-2토공3 48K065~48K497(좌)	측 정 일	2014. 01. 31

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		17.4				
9-	-3.0		17.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김연승 (Tested by) 확 인 자 : 서명 (Checked by) 감 리 원 : 서명 (Supervised)						

1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31



타설 일자: 2014.01.26

타설 위치: 2-2공구 도공3 래윙
48K065~48K497(하)

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 29 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 26 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도터널 (하) 32K949 ~ 33K499 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	48.0	6.0	5.8		C
S-2	〃	4420	5.5			C
S-3	〃	4410	5.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		시 하 여 궤				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 2 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 26 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도슬라브(하) 32K949~33K499 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	206∞	24.9	24.7		c
S-2	〃	20680	24.8			c
S-3	〃	20490	24.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		미 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 25일

양생구간 (양생온도관리)		1. 2-1공구현공6 HSB 44K615~44K816(상) 44K106~44K841(하) 적정. 2. 계풍터널 TCL 33K499~34K049(하) 적정 3. 봉명터널 TCL 39K752~39K926 (상) 적정 4. 정지고가 TCL 60K485~60K830(하) 66K210~66K215(하) 적정. 5. 신작교 TCL 66K134~67K044(상) 적정 6. 죽산교 TCL 114K681~114K828(상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		-	계풍터널	정지고가
	3일	-	5.1	5.9
	7일	-	25.1	26.5
	판정	-	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 74K601~74K828 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영구 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	죽산고 74K681~74K828(상)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4				○		
9-	10.8						
11-	8.5						
13-	9.7						
15-	8.1		12.0				
17-	7.3		12.7				
19-	5.8		13.5				
21-	2.8		14.0				
23-	0.1		15.0				
1-	-1.5		16.0				
3-	-2.5		17.7				
5-	-3.3		19.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	금산고 174K681~174K828(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.7		21.0		○		
9-	-2.1		22.7				
11-	-0.2		25.0				
13-	2.7		27.5				
15-	3.9		28.5				
17-	3.7		28.7				
19-	-0.8		28.0				
21-	-2.5		27.0				
23-	-3.4		26.2				
1-	-4.7		25.5				
3-	-4.4		24.5				
5-	-5.8		23.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	죽산고 74K681~74K828(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		23.1		O		
9-	-3.5		22.3				
11-	0.5		21.3				
13-	6.4		23.5				
15-	6.6		26.5				
17-	4.8		28.0				
19-	1.4		28.0				
21-	0		28.0				
23-	-0.2		27.1				
1-	0.3		26.0				
3-	0.5		24.8				
5-	1.7		23.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김성진 Checked by		감 리 원 : 김남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	충산교 74K681~74K828 (상)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		23.1		O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	죽산고 74K681~74K828 (상)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,5		20,3				
9-	-2,3		19,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4,8		13,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	죽산고 74K681~74K828(상)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		13.1				
9-	4.9		12.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



죽산교

타설 일자: 2014. 01. 25

타설 위치: 죽산교 TCL

74K681~74K828(상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 33K499~34K049 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기호 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	계룡터널 33K499~34K099(하)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.7				O		
9-	6.9						
11-	7.0						
13-	7.4		11.9				
15-	7.9		11.5				
17-	8.0		11.0				
19-	8.2		12.0				
21-	7.8		13.5				
23-	7.4		13.0				
1-	7.0		12.0				
3-	6.2		11.8				
5-	6.1		12.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최인재 확 인 자 : 김 감 리 원 : 권기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	계룡터널 33K499~34K099(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.2		13.0		O		
9-	6.3		10.0				
11-	6.5		7.8				
13-	7.4		11.0				
15-	8.0		13.0				
17-	8.5		13.0				
19-	8.4		12.0				
21-	8.0		12.5				
23-	7.3		13.5				
1-	7.0		13.1				
3-	6.6		11.5				
5-	6.2		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이세정 확 인 자 : 감 리 원 : 김세경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	계룡터널 33K499~34K049(하)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.6		12.5		O		
9-	4.4		11.5				
11-	4.5		12.0				
13-	5.2		12.0				
15-	5.5		11.5				
17-	6.0		11.5				
19-	5.9		11.0				
21-	5.7		13.0				
23-	5.8		13.0				
1-	5.0		11.2				
3-	4.7		10.3				
5-	4.2		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 25
타설부위	계동터널 33k499~34k049(대)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		10.5		O		
9-	6.0		11.0				
11-	6.4		9.6				
13-	7.0		8.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	계봉터널 331K499~334K049(하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		8.3				
9-	7.3		8.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.3		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최이성 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	계룡터널 33K499~34K049(라)	측 정 일	2014, 01, 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		6.7				
9-	5.1		6.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						



측정일자 2014. 01. 25

측정위치: 계룡터널 TCL
33k499 ~ 34k049 (하)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2019. 01. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신각교 66K734~67K044 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 25
타설부위	신각고	측 정 일	2014. 1. 25

66K734 ~ 67K044 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0				O		O
9-	8.8						O
11-	9.0						O
13-	10.0		11.5				
15-	8.7		11.0				
17-	7.4		10.5				
19-	5.9		11.9				
21-	4.3		12.0				
23-	0.7		12.5				
1-	-0.7		13.1				
3-	-2.8		14.0				
5-	-2.3		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권예민 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 조 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	신곡고 66K734~67K044(상)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8		16, 3		○		
9-	-2, 6		18, 2				
11-	-0, 5		21, 5				
13-	2, 0		24, 0				
15-	5, 3		22, 5				
17-	4, 2		20, 5				
19-	-0, 17		19, 5				
21-	-3, 4		18, 5				
23-	-5, 2		18, 5				
1-	-6, 8		17, 2				
3-	-7, 7		16, 5				
5-	-8, 1		15, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여찬 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	신락고 66K734~67K044(상)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.0		15.0		○		
9-	-6.5		15.1				
11-	-0.4		19.0				
13-	4.8		23.0				
15-	6.9		22.7				
17-	6.0		20.5				
19-	2.0		18.5				
21-	-0.9		17.0				
23-	-3.2		16.3				
1-	-3.9		16.0				
3-	-3.5		15.1				
5-	-0.5		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	신라고 6K1734~6K1744(상)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 2		16, 5		O		
9-	1, 7		17, 5				
11-	6, 2		19, 5				
13-	7, 1		22, 5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	신락교 66K934~67K044 (상)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,3		18,3				
9-	-5,7		17,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4,0		12,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	신왕교 66K734~67K044(상)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.1		11.8				
9-	3.4		11.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



타설 일자: 2014. 01. 25

타설 위치: 신각교 TCL

66k734 ~ 67k099 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공6 44K675~44K816 (상), 44K706~44K847 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김○○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	궤도공 44K675~44K816 (나) 44K706~44K847 (라)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	1.2		6.0				
15-	6.1		7.0				
17-	2.4		8.5				
19-	-0.1		10.5				
21-	-3.0		12.9				
23-	-4.0		15.0				
1-	-3.4		16.0				
3-	-0.8		16.3				
5-	-0.6		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	2-1토공6 44K675~44K816(다) 44K806~44K847(라)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		15.0		O		
9-	1.9		19.0				
11-	6.5		20.5				
13-	1.7		22.0				
15-	1.5		22.2				
17-	6.5		21.0				
19-	1.5		19.0				
21-	-1.4		18.0				
23-	-4.9		17.0				
1-	-6.1		16.8				
3-	-1.1		16.0				
5-	-8.0		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	2-1도공6 44K615~44K816(상) 44K706~44K847(하)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		16.5		0		
9-	-5.9		17.0				
11-	1.8		18.5				
13-	1.2		20.5				
15-	9.0		21.0				
17-	8.3		20.5				
19-	3.9		19.0				
21-	3.7		17.5				
23-	3.9		16.5				
1-	4.2		16.0				
3-	4.5		15.5				
5-	4.2		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	기초공 44K675~44K816(좌) 44K706~44K847(우)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.3		14.0		O		
9-	3.5		14.0				
11-	4.0		15.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	11S 13	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	2터널6 44K607+ ~44K816(상) 44K706~44K847(하)	측 정 일	2014. 01. 29


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		12.3				
9-	-3.5		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.0		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태성 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김태경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	2터널 44K675~44K816(다) 44K706~44K847(라)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.6		8.8				
9-	4.5		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범산 확 인 자 : 김용희 감 리 원 : 조기준 Tested by Checked by Supervised						

25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30



타설 일자: 2014. 01. 25

타설 위치: 2-1공구 도공6 HSB

44K675 ~ 44K816 (상)

44K706 ~ 44K847 (하)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정거고가 60k485~60k830 (라)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 기충현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	정리고가 60K485~60K830(하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5, 1				O		
9-	5, 8						
11-	10, 3						
13-	11, 3						
15-	9, 2		10.0				
17-	7, 8		14.5				
19-	6, 3		17.0				
21-	5, 3		18.0				
23-	0, 9		17.0				
1-	-0, 2		20.8				
3-	-1, 9		22.0				
5-	-2, 0		23.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 조홍현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정거장 60K485~60K830(라)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		29.0		O		
9-	-1.8		28.0				
11-	0.0		32.0				
13-	2.8		32.9				
15-	5.9		32.5				
17-	5.3		31.0				
19-	-0.2		29.0				
21-	-3.8		28.3				
23-	-4.9		27.0				
1-	-6.3		26.5				
3-	-7.1		26.0				
5-	-7.5		26.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정리고가 60K485~60K830(라)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.3		26.5		O		
9-	-5.3		27.0				
11-	0.1		28.0				
13-	5.3		28.5				
15-	7.2		29.0				
17-	6.5		28.0				
19-	3.0		26.5				
21-	-0.1		26.0				
23-	-2.8		25.5				
1-	-3.1		24.5				
3-	-2.9		24.5				
5-	-0.2		24.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019.01.25
타설부위	정거고가 60K485~60K830대	측 정 일	2019.01.28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,2		24.8		O		
9-	2,17		24.9				
11-	7,3		25.0				
13-	8,2		25.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.25
타설부위	정거장 60K485~60K830(2개)	측 정 일	2014.01.29


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,3		19,3				
9-	-4,9		18,0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5,3		17,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정리고가 60K485~60K830(라)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		16.9				
9-	4.6		16.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30



타설 일자 : 2019. 01. 25

타설 위치 : 정리고가 TCL
60K485~60K830 (C타)

시 공 사 : 고려개발

감 리 원 : 권 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2019. 01. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리2가 66k210~66k215(라)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정거장 66K210~66K245C타)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4, 9				O		
9-	5, 3						
11-	10, 0						
13-	10, 9						
15-	9, 3		11. 5				
17-	7, 9		13. 0				
19-	6. 5		14. 5				
21-	5. 8		14, 8				
23-	0, 9		16. 7				
1-	-0, 4		18. 3				
3-	-2, 1		19. 5				
5-	-2, 3		20. 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정거장 6BK 210+266BK245 (하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		21.5		0		
9-	-1.5		24.5				
11-	0.1		28.5				
13-	2.9		30.6				
15-	5.3		29.0				
17-	5.0		26.0				
19-	-0.5		25.0				
21-	-3.3		24.5				
23-	-4.6		23.8				
1-	-6.1		23.2				
3-	-6.9		22.5				
5-	-11.1		22.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정거고가 66K210~66K215 (하)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		21.5		O		
9-	-4.9		24.5				
11-	0.2		27.8				
13-	5.1		27.0				
15-	6.9		24.8				
17-	6.1		24.5				
19-	3.3		25.5				
21-	-0.4		25.7				
23-	-2.3		25.0				
1-	-3.3		23.0				
3-	-2.4		21.9				
5-	-0.1		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 25
타설부위	정거고가 66K210 ~66K245(하)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 5		21, 8		0		
9-	3, 0		19, 5				
11-	6, 9		17, 1				
13-	8, 2		17, 5				
15-	7, 8		17, 0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정리고가 66K1/0~66K2/5(다)	측 정 일	2014. 01. 29


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		12.0				
9-	-4.4		11.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.5		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by	확 인 자 : 서○○ Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	정리2가66K210~66K215(하)	측 정 일	2014. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		9.3				
9-	4.2		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 | 25 26 27 28 29



타설 일자: 2014. 01. 25

타설 위치: 정리조가 TCL
66K리0~66K리5 (하)

시 공 사: 고려

감 리 원: 김OO

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	봉명터널 39K752 ~ 39K926 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by	확 인 자 : 김재호 Checked by	감 리 원 : 김재호 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	봉명터널 39K752~39K926(LH)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	1.1		8.5				
21-	5.4		9.0				
23-	3.1		9.5				
1-	2.0		10.5				
3-	-0.4		11.2				
5-	-1.1		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 병 호 Tested by		확 인 자 : 고 [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	봉명터널 39K752~39K926(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		13.3		0		
9-	-0.5		15.0				
11-	1.0		16.0				
13-	2.4		17.3				
15-	4.3		20.0				
17-	4.0		19.5				
19-	2.7		19.5				
21-	1.0		19.0				
23-	-0.8		19.0				
1-	-1.4		19.0				
3-	-3.2		19.0				
5-	-3.1		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 25
타설부위	봉명터널 39K752~39K926(좌)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		18.0		O		
9-	-2.1		19.0				
11-	0.3		19.0				
13-	3.8		18.5				
15-	4.7		20.0				
17-	5.2		20.0				
19-	5.1		19.5				
21-	3.6		19.0				
23-	2.2		18.7				
1-	0.4		18.0				
3-	-0.1		19.0				
5-	-0.5		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 25
타설부위	봉명터널 39K752~39K926(상)	측 정 일	2014. 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		19.5		0		
9-	-3.8		19.5				
11-	0.0		20.0				
13-	3.1		22.1				
15-	5.8		21.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 25
타설부위	봉명터널 3PK052~3PK126(상)	측 정 일	2014. 01. 29


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.6		16.3				
9-	-6.0		15.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.1		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 25
타설부위	봉명터널 39K752~39K926 (상)	측 정 일	2019. 01. 30

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		11.3				
9-	3.1		10.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 4 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31



타설 일자: 2014. 04. 25

타설 위치: 봉명터널 Tel

- 39K752 ~ 39K926 (양)

시 공 사: 고려개발

감 리 원: 구노개발

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 28 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 33k499 ~ 34k049 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4780	6.0	5.7		C
S-2	〃	4460	5.6			C
S-3	〃	4420	5.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 1 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 궤도슬러브 (하) 33K499 ~ 34K049 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	36	20710	23.7	23.7		C
S-2	〃	20490	23.1			b
S-3	〃	20960	21.1			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		공 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 / 월 28 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가 (하) 60K485 ~ 60K830 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4640	5.8	5.9		C
S-2	〃	4790	6.0			C
S-3	〃	4660	5.8			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하 여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 1 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정리고개 (하) 60K485 ~ 60K830 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21400	26.7	26.4		C
S-2	〃	20920	26.1			C
S-3	〃	21210	26.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 24일

양생구간 (양생온도관리)		·계룡터널 TCL 34K011~34K599(하) 적정 ·2-1공구 토공 TCL 37K892~37K969(상) 적정 ·정지고가 TCL 60K055~60K485(하) 적정 ·산작교 TCL (61K219~61K359(상) 61K011~61K219(상) 적정 ·죽산교 TCL 114K111~114K681(상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구 토공 1구간	터널부 계룡터널	교량부 정지고가
	3일	5.1	5.1	5.1
	7일	25.5	24.8	24.9
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2019.01.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	추산교 74K471~74K681 (C상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 권기자 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	'14. 1. 24
타설부위	측선교	측 정 일	1. 24

(74K471 ~ 74K681 간)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0				O		
9-	0.2						
11-	2.0						
13-	9.0		13.2				
15-	10.3		12.7				
17-	9.5		12.0				
19-	7.3		13.2				
21-	5.8		13.0				
23-	4.8		12.6				
1-	7.4		10.5				
3-	7.5		10.0				
5-	7.8		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박영규 Tested by		확 인 자 : 김성식 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	중단교 14K477~14K681 (A상)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		12.1		O		
9-	10.8		14.5				
11-	8.5		16.2				
13-	9.17		16.5				
15-	8.1		16.5				
17-	7.3		15.5				
19-	5.8		14.5				
21-	2.8		12.17				
23-	0.1		11.8				
1-	-1.5		10.17				
3-	-2.5		10.3				
5-	-3.3		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	죽산고 74K471~74K681(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.7		12.9		0		
9-	-2.1		13.5				
11-	-0.2		13.7				
13-	2.7		13.6				
15-	3.9		13.3				
17-	3.7		12.5				
19-	-0.8		12.0				
21-	-2.5		11.5				
23-	-3.4		11.6				
1-	-4.7		11.5				
3-	-4.4		12.0				
5-	-5.8		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	죽산고 174K401~174K681 (상)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		13.9		O		
9-	-3.5		14.5				
11-	0.5		15.2				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	죽산고 174K471~174K681 (LH)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		13.0				
9-	9.1		12.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.1		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영하 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	죽산고 114K447~114K681 (상)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		9.8				
9-	-2.3		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29



타설일자: 2014. 01. 24

타설위치: 측산교 TCL

74K471 ~ 74K681 (상)

시공사: 고려

감리: 고려

ISUZU SHISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 3+049~3+599(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황인성 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명)
	Tested by Checked by Supervised

한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY

KUEDO RAILWAY CONSTRUCTION

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	계룡터널 34K049~34K599(하)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-	5.7		9.0				
17-	5.1		10.5				
19-	5.9		11.5				
21-	5.5		11.5				
23-	4.8		12.5				
1-	3.2		12.5				
3-	3.1		13.0				
5-	3.4		13.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	계룡터널 34K049~34K591(하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.6		15.5				
9-	6.8		16.0				
11-	7.1		15.5				
13-	7.3		16.0				
15-	7.9		16.0				
17-	8.1		15.5				
19-	8.1		14.8				
21-	7.7		14.1				
23-	7.3		14.0				
1-	6.9		13.9				
3-	6.1		13.2				
5-	6.1		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인서명 Tested by　확 인 자 : 확인서명 Checked by　감 리 원 : 확인서명 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014 . 01 , 24
타설부위	계룡터널 34K 049~34K599(하)	측 정 일	2014 . 01 , 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.3		13.8				
9-	6.5		13.0				
11-	7.0		13.5				
13-	7.6		14.0				
15-	8.3		14.0				
17-	8.6		14.9				
19-	9.0		14.5				
21-	8.2		14.5				
23-	7.6		15.1				
1-	7.2		15.2				
3-	6.9		15.2				
5-	6.7		15.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	계룡터널 34K049~34K599(라)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		16.5				
9-	4.1		16.5				
11-	4.2		16.5				
13-	4.3		17.0				
15-	5.0		17.5				
17-	5.2						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	계룡터널 3+K049~3+K599(대)	측 정 일	2014, 01, 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		12.3				
9-	4.9		11.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.1		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : 확인생략 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	계룡터널 34K049~34K599(좌)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.9		8.0				
9-	4.0		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

01 24 01 25 01 26 01 27 01 28 01 29



타설 일자: 2014. 01. 24

타설 위치: 계룡터널 TCL
34K049~34K599(하)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신락교 6TK219~6TK359 (상), 6TK044~6TK219 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 24
타설부위	신고교 (6K219~6K359상) (6K044~6K149상)	측 정 일	2014. 1. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1				O		O
9-	-1.0						O
11-	0.6						O
13-	2.1						O
15-	4.2		6.5				O
17-	5.0		7.5				O
19-	1.5		8.0				O
21-	3.1		9.0				
23-	1.4		10.0				
1-	2.1		11.0				
3-	4.0		11.5				
5-	3.9		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 24
타설부위	신락고 6NK219~6NK359(상) 6NK044~6NK219(상)	측 정 일	2019. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		15.0		0		
9-	5.3		18.2				
11-	9.6		19.4				
13-	10.0		19.5				
15-	8.7		18.5				
17-	7.4		16.5				
19-	5.9		15.1				
21-	4.3		14.0				
23-	0.7		13.1				
1-	-0.7		12.4				
3-	-2.0		12.5				
5-	-2.3		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대산 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	신락고 6TK249~6TK359 (상) 6TK044~6TK219 (상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		13.5		0		
9-	-2.6		15.0				
11-	-0.5		17.5				
13-	2.0		20.0				
15-	5.3		21.0				
17-	4.2		21.5				
19-	-0.7		21.0				
21-	-3.4		20.1				
23-	-5.2		18.5				
1-	-6.8		16.5				
3-	-7.7		15.5				
5-	-8.1		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤세찬 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 24
타설부위	신락고 6TK219~6TK359 (상) 6TK044~6TK219 (상)	측 정 일	2019. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		13.0		0		
9-	-6.5		12.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 24
타설부위	신작고 6ㄱK219~6ㄱK359 (상) 6ㄱK044~6ㄱK219 (상)	측 정 일	2014. 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 2		11, 0				
9-	1, 7		10, 7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7, 9		8, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 24
타설부위	신락교 6ΠK219~6ΠK359 (상) 6ΠK044~6ΠK219 (상)	측 정 일	2019. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		8.4				
9-	-5.17		7.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



타설 일자: 2014. 01. 24

타설 위치: 신각교 TCL

6K219~6K359 (상)

6K044~6K219 (상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공1 37K892 ~ 37K969 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	2-1토림 37K892~37K969(상)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	2.5		8.0				
17-	1.9		10.0				
19-	-2.1		10.5				
21-	-4.4		11.0				
23-	-5.3		12.1				
1-	-7.3		13.0				
3-	-8.2		13.5				
5-	-9.3		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가배근 Tested by	확 인 자 : 김남진 Checked by		감 리 원 : 김남진 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	2-1토공1 37k892~37k969(상)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.3		15, 1		○		
9-	-7.2		17, 0				
11-	-0.4		19, 0				
13-	4, 1		21, 3				
15-	4.9		21, 9				
17-	5.4		20, 9				
19-	-0.8		19, 0				
21-	-3.4		18, 3				
23-	-5.4		18, 5				
1-	-5.9		18, 0				
3-	-3.7		17. 3				
5-	-2.7		16, 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	2-1토공1 37K892~37K969(남)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		16.1		O		
9-	-0.5		17.5				
11-	2.7		19.5				
13-	5.2		21.5				
15-	8.7		21.5				
17-	8.1		19.8				
19-	6.7		18.5				
21-	4.1		18.0				
23-	2.9		16.5				
1-	0.1		16.0				
3-	-1.5		16.0				
5-	-2.1		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 24
타설부위	2-1토공 3+K892~3+K969(상)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		16.0		○		
9-	-2.1		16.5				
11-	0.6		19.0				
13-	4.0		20.5				
15-	4.9		21.3				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 기년 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	2-1토공 37K892~37K969(45)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.1		17.8				
9-	-11.7		17.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10.0		13.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현근 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 조 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	2-1토공/37K892~37K969(44)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		13.0				
9-	2.2		12.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이현호 Tested by	확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 조남경 Supervised			

24	25	26	27	28	24



타설 일자: 2014. 01. 24

타설 위치: 2-1공구 토공1 TCL
37K 892 ~ 37K 969 (상)

시 공 사: 고려개발

감 리 원: 조기건축

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 60K055~60K485(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.24
타설부위	정지고가 60K055~60K485(하)	측 정 일	2014.01.24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5				○		
9-	0.9						
11-	3.2						
13-	7.0						
15-	9.1		6.5				
17-	9.3		8.0				
19-	4.9		9.0				
21-	2.8		10.0				
23-	1.0		11.5				
1-	1.8		15.5				
3-	5.0		18.0				
5-	4.2		19.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	정서고가 60k055~60k485 (하)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5, 1		21, 0		0		
9-	5, 8		22, 2				
11-	10, 3		24, 0				
13-	11, 3		24, 5				
15-	9, 2		24, 7				
17-	7, 8		22, 5				
19-	6, 3		22, 0				
21-	5, 3		21, 0				
23-	0, 9		19, 1				
1-	-0, 2		18, 9				
3-	-1, 9		19, 0				
5-	-2, 0		21, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 조중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	정리고가 60K055~60K485(하)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 1		22.0		6		
9-	-1, 8		23, 9				
11-	0, 0		24, 5				
13-	2.8		25, 9				
15-	5, 9		26, 0				
17-	5, 3		25, 0				
19-	-0, 2		23, 5				
21-	-3, 8		23, 2				
23-	-4, 9		23, 0				
1-	-6, 3		22, 0				
3-	-7, 1		21, 0				
5-	-7, 5		20, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019. 01. 24
타설부위	정거고가 60K055~60K485(하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,3		20.5		0		
9-	-5,3		21,0				
11-	0,1		22,3				
13-	5,3		24,0				
15-	7,2						
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 24
타설부위	정리고가 60K055~60K485(라)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 2		18, 9				
9-	2, 7		18, 3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6, 9		15, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 24
타설부위	정리고가 60K 055 ~ 60K 485(하)	측 정 일	2014. 01. 29

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.3		14.3				
9-	-4.9		13.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강동현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

24 25 26 27 28 29



타설 일자: 2014. 01. 24

타설 위치: 정거장 TCL

60K055 ~ 60K485 (하)

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 27 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공 1 (상) (Location) 37K892 ~ 37K969


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4480	5.6	5.7		C
S-2	〃	4410	5.5			C
S-3	〃	4560	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장믹스)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공1 (상) 37K892 ~ 37K969 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	36	21016	26.2	24.4		C
S-2	〃	20600	25.7			b
S-3	〃	19140	24.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 27 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장폴드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널(하) 34k049 ~ 34k599 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4460	5.6	5.7		C
S-2	〃	4570	5.7			C
S-3	〃	4410	5.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 숙철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장콜드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 계룡터널 (하) 34K049 ~ 34K599 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19690	24.6	24.8		b
S-2	〃	20090	25.1			c
S-3	〃	19910	24.9			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤학노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 27 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가 (하) (Location) 60K055 ~ 60K485


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4620	5.8	5.7		C
S-2	〃	4340	5.7			C
S-3	〃	4450	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 31 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장믈르)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정치고가(하) 60k055 ~ 60k485 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19420	24.3	24.9		C
S-2	〃	19290	24.1			C
S-3	〃	21060	26.3			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육ㅊㅈ (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 23일

양생구간 (양생온도관리)		ㅇ계룡터널 TCL 34K599~35K099(하) 적재 ㅇ봉명터널 TCL 37K868~38K252(상) 적재 ㅇ정지고가 TCL 59K705~60K055(하) 적재 ㅇ2-4공구출공사 TCL 73K038~73K083(상) 적재 ㅇ죽산교 TCL 74K211~74K411(상) 적재.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4공구출공사간	터널부 봉명터널	교량부 정지고가.
	3일	5.8	5.7	5.7
	7일	26.1	26.0	25.5
	판정	적합	적합	적합.
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공7 73K038~73K083 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 조기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	2-4공구 토공7 73k038~73k083(4)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0				0		
9-	-4.1						
11-	0.4						
13-	3.3		12.1				
15-	4.8		11.6				
17-	3.17		12.2				
19-	-0.4		12.5				
21-	-1.4		14.0				
23-	-0.9		14.0				
1-	-0.2		13.2				
3-	0.5		12.5				
5-	1.4		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김용환 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	2-4 토공7 73K038~73K083(45)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 가 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,7		13.0		O		
9-	-2,1		13,6				
11-	-0,2		14.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	2-4토공기 73K038~73K083(좌)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		00.0				
9-	-3.5		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.7		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	2-4도공기 73K038~73K083(45)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,5		6,8				
9-	4,1		6,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29



타설일자 2014. 1. 23

타설위치 2-4평균동 TCL
기3k038~기3k083 (상)

시험자 [illegible]

감리원 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 34k599 ~ 35k099 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤대만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	계룡터널 34K599~35K099 (하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2						
9-	8.0						
11-	8.9						
13-	9.4		8.5				
15-	8.0		9.7				
17-	8.4		10.0				
19-	6.9		8.3				
21-	5.4		8.9				
23-	4.5		8.0				
1-	4.3		7.5				
3-	5.2		8.0				
5-	6.2		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	계룡터널 34K599~35K099(하)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		8.7				
9-	5.9		11.0				
11-	9.5		11.5				
13-	9.8		11.2				
15-	9.9		11.3				
17-	9.5		11.1				
19-	8.5		12.6				
21-	8.5		14.0				
23-	8.5		13.0				
1-	10.0		10.5				
3-	9.5		9.5				
5-	9.2		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	계룡터널 34K599~35K099(3개)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		11.0				
9-	10.5		13.2				
11-	8.9		16.4				
13-	8.4		15.3				
15-	8.5		14.5				
17-	6.9		15.5				
19-	6.0		15.2				
21-	5.0		14.5				
23-	4.3		12.7				
1-	4.2		12.5				
3-	3.0		12.5				
5-	4.5		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	계룡터널 34k599~35k099 (하)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.3		13.0				
9-	5.5		14.5				
11-	6.0		15.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.23
타설부위	계룡터널 3Pk599~3Pk099(하)	측 정 일	2014.01.27


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		10.7				
9-	4.5		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.5		9.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	계룡터널 34K599~35K099(하)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		8.9				
9-	9.0		8.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : 김남호 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

2014 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29



타설일자: 2014. 1. 23.

타설위치: 계명퀸덕 TCL
34K599~35K099 (하)

시공사: 신우건

감리원: 한기정

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산JC 14K271 ~ 14K471 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	14. 1. 23
타설부위	즉산교 74K271~74K411(L)	측 정 일	14. 1. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0				O		
9-	-6.1						
11-	2.0						
13-	4.8		8.1				
15-	6.2		8.9				
17-	2.2		9.1				
19-	1.4		8.5				
21-	-3.2		8.1				
23-	-4.0		7.3				
1-	-2.9		7.2				
3-	-1.1		8.5				
5-	-1.3		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	죽산교 74K271~74K471(상)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		10.0		O		
9-	3.7		9.5				
11-	5.4		10.9				
13-	9.0		11.0				
15-	10.3		11.3				
17-	9.5		11.8				
19-	7.3		12.2				
21-	5.8		11.8				
23-	4.8		12.0				
1-	7.4		12.0				
3-	7.5		11.0				
5-	7.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	죽산교 74K271~74K411 (45)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		12.5		○		
9-	10.8		11.3				
11-	8.5		11.0				
13-	9.7		11.2				
15-	8.1		11.2				
17-	7.3		12.0				
19-	5.8		11.5				
21-	2.8		12.9				
23-	0.1		13.5				
1-	-1.5		12.3				
3-	-2.5		11.9				
5-	-3.3		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	죽산교 74K271~74K447(48)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.7		12.5		O		
9-	-2.1		11.4				
11-	-0.2		11.3				
13-	2.7		12.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영희 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	추산교 74K271~74K471(LH)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11.5		8.7				
9-	-3.5		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.17		5.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	죽산고 74K211~74K471(L4)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		5.0				
9-	4.1		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29



태풍일자: 2014. 1. 23

태풍위치: 부산앞 TCL

시간: 14K21I ~ 14K41I (상)

시공자: 신동건

감리: 김남용

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 (59k705 ~ 60k055) (라)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강홍현	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 5K705~6K055 (하)	측 정 일	2014, 01, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 6				O		
9-	-5, 17						
11-	-0, 8						
13-	3, 6						
15-	5, 6						
17-	4, 17		9, 9				
19-	0, 0		9, 5				
21-	-2, 4		9, 8				
23-	-4, 17		10, 2				
1-	-3, 5		11, 17				
3-	-2, 0		14, 0				
5-	-1, 4		15, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 59K705~60K055 C하)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,7		17.2		0		
9-	0,7		19,0				
11-	3,4		21,9				
13-	7,7		24,0				
15-	9,9		23,0				
17-	9,5		22,2				
19-	5,4		21,9				
21-	3,1		21,8				
23-	1,4		21,1				
1-	2,1		21,5				
3-	4,0		21,9				
5-	3,9		21,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 5+K1705 ~ 6+K0555(하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4,7		21,0		Q		
9-	5,3		21,1				
11-	9,6		20,5				
13-	10,0		20,1				
15-	8,7		19,9				
17-	7,4		19,5				
19-	5,9		20,0				
21-	4,3		20,5				
23-	0,17		21,3				
1-	-0,17		20,9				
3-	-2,8		18,5				
5-	-2,3		18,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 5Gk705~6Gk055 (하)	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8		18, 0		O		
9-	-2, 6		17, 5				
11-	-0, 5		18, 8				
13-	2, 0		18, 2				
15-	5, 3		18, 0				
17-	4, 2		18, 5				
19-	-0, 17		18, 3				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 59k705~60k055(하)	측 정 일	2014, 01, 29


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,0		13,9				
9-	-6,5		13,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0,5		9,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	정리고가 5K+709 ~ 6K+055(하)	측 정 일	2014, 01, 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	01.2		9.0				
9-	1.7		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29



타설일자 : 2014. 1. 23.

타설위치 : 정지교 F

59K105 ~ 60K055 (하)

시공사 :

감리도 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.23
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	봉명터널 3TK96B ~3BK252 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible]
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.23
타설부위	봉명터널 37K968~38K252(상)	측 정 일	2014.01.23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-0.2						
11-	-0.4						
13-	4.1						
15-	4.9						
17-	5.4		6.5				
19-	-0.8		6.3				
21-	-3.4		7.5				
23-	-5.4		9.9				
1-	-5.9		10.9				
3-	-3.7		12.0				
5-	-2.7		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현철 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김재욱 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	봉명터널 3DK968~3BK252 (상)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		13.5		0		
9-	-0.5		13.2				
11-	2.3		14.9				
13-	5.2		14.5				
15-	8.3		14.9				
17-	8.7		14.8				
19-	6.3		15.2				
21-	4.1		15.5				
23-	2.9		15.7				
1-	1.4		15.7				
3-	2.8		15.5				
5-	3.5		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 23
타설부위	봉명터널 37k968~38k252(45)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3, 4		16, 0		O		
9-	3, 7		16, 0				
11-	8, 0		16, 0				
13-	9, 8		16, 0				
15-	8, 2		15, 7				
17-	6, 8		15, 8				
19-	6, 0		15, 5				
21-	4, 1		15, 8				
23-	1, 2		16, 4				
1-	0, 1		16, 5				
3-	-3, 5		16, 2				
5-	-2, 7		15, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강성길 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	봉명터널 37K968~38K252(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		15.2		O		
9-	-2.17		15.8				
11-	0.6		15.3				
13-	4.0		14.5				
15-	4.9		14.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	봉명터널 37K968~38K252(상)	측 정 일	2014. 01. 27


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.1		8.9				
9-	-7.3		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.1		5.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현근 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 23
타설부위	봉명터널 37K968~38K252 (상)	측 정 일	2014. 01. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.7		5.2				
9-	2.2		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 조 ○ ○ Supervised		

2014 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29



태풍일자: 2014. 1. 23

태풍위치: 울릉리도. TCL

기압 968~38kpa (상)

시공사: 고려

감리: 코스 기술

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 26 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공 7 (상) 73k038 ~ 73k083 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4710	6.0	5.8		C
S-2	〃	4490	5.6			C
S-3	〃	4710	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고A (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공7 (상) 73K038 ~ 73K083 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20950	26.2	26.1		C
S-2	〃	20860	26.0			C
S-3	〃	21020	26.2			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 26 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 봉명터널 (상) 37K968~38K252 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4490	6.0	5.7		C
S-2	〃	4440	5.9			C
S-3	〃	4400	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 봉명터널 (상) 37K968 ~ 38K252 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21510	26.9	26.0		C
S-2	〃	20890	26.1			C
S-3	〃	20950	26.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 26 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (현장몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정치고가 (하) (Location)
59K705 ~ 60K055


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4880	5.4	5.4		C
S-2	〃	4620	5.2			C
S-3	〃	4880	5.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 30 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장 몰드)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 23 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 정지고가(하) 59k705 ~ 60k055 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21100	26.3	24.7		C
S-2	〃	19290	24.1			C
S-3	〃	20190	25.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 22일

양생구간 (양생온도관리)		·신영터널 TCL 44K847~45K123 저저 ①계룡터널 TCL 35K099~35K599(남) 저저 우림터널 TCL 37K667~37K703(상) 저저 ④1-4공구 출공5 TCL 37K703~37K891(상) 저저 ⑤정지고가 TCL 59K450~59K705(남) 저저 ·신작교 TCL 67K369~67K584(상) 저저 ·죽산교 TCL 14K081~14K271(상) 저저.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 1-4공구출공5	터널부 계룡터널	교량부 정지고가
	3일	5.7	5.7	5.8
	7일	25.8	26.1	25.9
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	축산고 74K081 ~ 74K271 C상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기갑 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	충산고 74K081~74K241 (상)	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7, 6				9		
9-	-5, 1						
11-	-1, 8						
13-	1, 5		15, 5				
15-	1, 7		15, 5				
17-	2, 0		15, 2				
19-	-2, 2		15, 3				
21-	-2, 1		16, 3				
23-	-2, 8		16, 2				
1-	-4, 6		15, 5				
3-	-5, 4		15, 9				
5-	-6, 0		17, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	죽산고 174K081-174K271(상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,0		17, 5		9		
9-	-4, 1		18. 0				
11-	0. 4		17, 5				
13-	3. 3		17. 5				
15-	4. 8		18. 5				
17-	3. 7		17, 5				
19-	-0. 4		16. 5				
21-	-1, 4		15. 7				
23-	-0. 9		14. 8				
1-	-0. 2		14. 5				
3-	0. 5		15, 2				
5-	1, 4		16. 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	죽산교 114K081~114K141(상)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		16.5		O		
9-	3.7		16.0				
11-	5.4		14.9				
13-	9.0		13.8				
15-	10.3		13.1				
17-	9.5		13.2				
19-	7.3		12.5				
21-	5.8		10.5				
23-	4.8		11.2				
1-	7.4		12.1				
3-	7.5		12.9				
5-	7.8		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영규		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	죽산교 74K081~74K211(상)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.4		16.0		○		
9-	10.8		16.5				
11-	8.5		16.2				
13-	9.7		15.7				
15-	8.1						
17-	7.3						
19-	5.8						
21-	2.8						
23-	0.1						
1-	-1.5						
3-	-2.5						
5-	-3.3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	죽산고 74K088~74K088(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.17		10.17				
9-	-2.1		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.8		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	죽산고 11K081~11K211(상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		8.2				
9-	-3.5		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28



태풍일자 2014. 1. 22.

태풍위치 죽산교

ㅅ4K081ㅅ ㅅ4K2ㅅ1 (ㅅ노)

사무사 김재호

감리단 김ㅅㅎ

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신작교 6K359 ~ 6K514 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	신작교 617K359~617K514(상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1				O		
9-	-7.1						
11-	-2.2						
13-	0.2						
15-	2.8		7.1				
17-	2.1		8.3				
19-	-2.1		9.5				
21-	-4.4		9.5				
23-	-5.4		9.4				
1-	-6.5		8.5				
3-	-7.4		7.3				
5-	-7.8		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 이 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 홍 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	신작고 607K359~607K504 (상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		9.5		O		
9-	-5.7		10.5				
11-	-0.8		11.0				
13-	3.6		11.5				
15-	5.6		10.5				
17-	4.7		9.9				
19-	0.0		9.1				
21-	-2.4		8.7				
23-	-4.7		8.0				
1-	-3.5		7.7				
3-	-2		7.8				
5-	-1.4		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용태 Tested by		확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 22
타설부위	신락교 6TK359~6TK514(상)	측 정 일	2014. 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,7		6.3		0		
9-	0,7		7.5				
11-	3,4		9.0				
13-	7,7		12.0				
15-	9,9		13.5				
17-	9,5		13.0				
19-	5,4		12.5				
21-	3,1		11.1				
23-	1,4		9,5				
1-	2,1		8,0				
3-	4,0		7.3				
5-	3,9		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 조 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.22
타설부위	신락고 6DK359~6DK514(상)	측 정 일	2014.01.25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		6.1		O		
9-	5.3		6.3				
11-	9.6		7.4				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 고 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.22
타설부위	신락고 67K359~67K574(45)	측 정 일	2014.01.26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		6,5				
9-	-2,6		6,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.1		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	신락교 67K359~67K504(LH)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9, 0		4, 1				
9-	-6, 5		3, 3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28



타설일자 : 2014. 01. 22

타설위치 : 신각교 TCL

67K359~67K574(4)

시공사 : 대림

감리원 : 김경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 59K450~59K705 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강종현	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	정리과 59K950~59K705 (하)	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9, 1				○		
9-	-17, 1						
11-	-2, 2						
13-	0, 2		9, 5				
15-	2, 8		9. 0				
17-	2, 1		8. 9				
19-	-2, 1		9, 2				
21-	-4, 4		9, 5				
23-	-5, 4		10, 0				
1-	-6. 5		10, 5				
3-	-7, 4		11, 5				
5-	-7, 8		13, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	정리고가 59K450~59K705 (하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		16.0		0		
9-	-5.7		19.1				
11-	-0.8		22.0				
13-	3.6		21.5				
15-	5.6		20.2				
17-	4.7		19.2				
19-	0.0		19.0				
21-	-2.4		19.0				
23-	-4.7		19.0				
1-	-3.5		19.7				
3-	-2.0		19.8				
5-	-1.4		19.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	정리고가 5K450~5K705(하)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		20.7		O		
9-	0.7		23.0				
11-	3.4		20.9				
13-	7.7		22.5				
15-	9.9		22.6				
17-	9.5		21.5				
19-	5.4		20.3				
21-	3.1		20.5				
23-	1.4		20.2				
1-	2.1		20.5				
3-	4.0		20.1				
5-	3.9		20.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권태경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	정거2가 59K450~59K505 (하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4, 17		20.0		9		
9-	5, 3		19, 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	정리고가 59K450~59K705 (하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		11.3				
9-	-2.6		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.1		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : 김성 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	정리고가 59K450~59K705(하)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		5.3				
9-	-6.5		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

1 / 22

1 22 1 23 1 24 1 25


타설일자: 2014. 01. 22

타설위치: 정리고가 TCL

59K450 ~ 59K705 (하)

시공사: 라온건설

감리원: 김태경



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신영터널 44K847~45K123		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 윤	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	신영터널 44K847~45K123	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-6,3						
11-	-7,8						
13-	0,4		8.5				
15-	4,0		8.5				
17-	3,2		9,1				
19-	-1,3		8.8				
21-	-2,4		9,0				
23-	-3,4		9,2				
1-	-4.5		9.9				
3-	-5,4		11,0				
5-	-5.8		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 인병상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014.01.22
타설부위	신앵터널 44K847~45K123	측 정 일	2014.01.23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		14.5		O		
9-	-3.7		14.9				
11-	-0.3		15.0				
13-	4.6		15.9				
15-	6.6		16.0				
17-	5.7		16.1				
19-	1.0		16.0				
21-	-1.4		15.1				
23-	-2.7		14.5				
1-	-1.5		14.0				
3-	-1.0		14.2				
5-	-0.4		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김연상 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래윤	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	신영터널 44K847~45K123	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 0		14, 5		○		
9-	1, 7		9, 0				
11-	4, 4		9, 2				
13-	8, 7		9, 0				
15-	10, 3		10, 0				
17-	10, 0		9, 9				
19-	6, 4		10, 0				
21-	4, 1		9, 5				
23-	2, 4		9, 0				
1-	3, 2		9, 9				
3-	5, 0		10, 0				
5-	4, 9		10, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 움	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	신명터널 44K840~45K123	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.7		10.0		○		
9-	6.3		10.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤 웅	타 설 일	2014.01.22
타설부위	신영터널 44K849-45K123	측 정 일	2014.01.26


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		7.0				
9-	-1.6		6.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.1		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 산 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 콘크장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측 벽	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	신명터널 44K847~45K123	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		3.7				
9-	-5.5		2.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 산 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2014 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28



태풍일자: 2014. 1. 22

태풍위치: 신안해저 해양
44k844~45k123

시공사: 고려개발

감리단: 코나이엔

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 35k099~35k599 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 유세진 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	계룡터널 35K099~35K599(하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0						
9-	10.0						
11-	10.5						
13-	10.3						
15-	10.4						
17-	10.5		7.3				
19-	9.2		6.2				
21-	9.5		12.2				
23-	8.3		12.0				
1-	8.0		12.0				
3-	8.0		12.0				
5-	8.8		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 유태한 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기장 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	계룡터널 35k099~35k599(하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2		13.0				
9-	8.0		16.0				
11-	8.9		13.5				
13-	9.4		18.5				
15-	8.0		19.0				
17-	8.4		17.9				
19-	6.9		17.0				
21-	5.4		15.5				
23-	4.5		15.7				
1-	4.3		15.5				
3-	5.2		15.5				
5-	6.2		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	계룡터널 35k099 ~ 35k599(하)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		17.1				
9-	5.9		17.6				
11-	9.5		15.1				
13-	9.8		17.8				
15-	9.9		18.2				
17-	9.5		15.0				
19-	8.5		16.4				
21-	8.5		17.5				
23-	8.5		18.9				
1-	10.0		17.5				
3-	9.5		17.5				
5-	9.2		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대식 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	계룡터널 35k099~35k599(하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10,0		19,8				
9-	10,5		19,3				
11-	8,9		18,3				
13-	8,4		17,6				
15-	8,5		18,0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여환 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	계룡터널 3Sk099~3Sk599(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		12.3				
9-	9.5		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.5		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	계룡터널 35K099~35K599(하)	측 정 일	2014, 01, 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 0		8, 4				
9-	4, 5		8, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대한 Tested by	확 인 자 : 김남훈 Checked by		감 리 원 : 고나경 Supervised			



타설일자 : 2014. 1. 22

타설위치 : 제3공구 TCL

3+K099 ~ 3+K599 (좌)

시공사 : 2[illegible]

감리원 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	원동터널, 1-4공구 토공5 3개소(7) ~ 3개소(8)(장)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	원동터널 3개K667 ~ 3개K703 (상) 1-4 토공5 3개K703 ~ 3개K891 (상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-8, 3						
11-	-1, 8						
13-	0, 4						
15-	2, 5		8, 5				
17-	1, 9		9, 0				
19-	-2, 1		9, 5				
21-	-4, 4		10, 0				
23-	-5, 3		9, 1				
1-	-7, 3		8, 5				
3-	-8, 2		8, 5				
5-	-9, 3		8, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기자 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	현동터널 3개K667~3개K703 (상) 1-4 토량5 3개K703~3개K891 (상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9, 17		10. 5		O		
9-	-7, 2		11 . 5				
11-	-0, 4		13, 1				
13-	4, 1		15, 0				
15-	4, 9		14, 9				
17-	5, 4		13, 5				
19-	-0, 8		12, 0				
21-	-3, 4		10, 5				
23-	-5, 4		10, 5				
1-	-5, 9		10, 3				
3-	-3, 17		10, 4				
5-	-2, 17		11, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	원통터널 37K661~37K703(상) 1-4 토공 37K703~37K891(상)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		13.2		0		
9-	-0.5		14.5				
11-	2.3		15.9				
13-	5.2		16.0				
15-	8.3		14.5				
17-	8.7		13.0				
19-	6.3		13.0				
21-	4.1		11.8				
23-	2.9		13.0				
1-	1.4		12.8				
3-	2.8		12.1				
5-	3.5		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 김기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	원동터널 3개K667 ~ 3개K703 (상) 1-4 토공5 3개K703 ~ 3개K891 (상)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		12.0		0		
9-	3.7		13.0				
11-	8.0		13.7				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현L 확 인 자 : 감리원 : 조기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 22
타설부위	원동터널 3개K667 ~ 3개K703 (상) 1-4 토공5 3개K703 ~ 3개K891	측 정 일	2014, 01, 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		4.7				
9-	-2.7		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-10.0		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병수 확 인 자 : 김규식 감 리 원 : 조기강 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 22
타설부위	원동터널 1-4 토공5 37K667~37K689(상)	측 정 일	2014. 01. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.7		5.0				
9-	-7.3		3.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병은 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

22 23 24 25 26 27 28



타설일자: 2014. 01. 22

타설위치: 현동터널, 1~4공구토공5TCL

37K667 ~ 37K891 (상)

시공사: 리/2사

감리원: 조기정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 25 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 토공5 TCL 37K703 ~ 37K891(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4600	5.1	5.1		b
S-2	30	4700	5.2			b
S-3	30	4420	5.5			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 29 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 ~~현장양생~~

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 토공5 TCL 37k103~37k891 C상 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20930	26.1	25.8		C
S-2	30	20190	25.2			C
S-3	30	20820	26.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 25 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 ~~휨강도~~

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 계룡터널 TCL 35K099~35K599C하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4620	5.8	5.7		C
S-2	30	4670	5.8			C
S-3	30	4450	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철근 (Tested by)
확 인 자 : 김민수 (Checked by)
감 리 원 : 윤석호 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 29 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 (현장양생)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 계룡터널 TCL 35k099 ~ 35k599 (하) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20780	26.0	26.1		C
S-2	30	20430	25.5			C
S-3	30	21400	26.17			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철스 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 25 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL 5K450 ~ 5K705 (하) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4760	5.9	5.8		c
S-2	30	4610	5.8			b
S-3	30	4510	5.6			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 29 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 22일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL 54K450 ~ 54K705 (하) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19440	24.3	25.9		C
S-2	30	21310	26.6			C
S-3	30	21490	26.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 21일

양생구간 (양생온도관리)	·2-1공구토공1 새댐 45K123~45K322 저장. ·계룡터널 TCL 35K599~35K999(하) 저장. ·유현터널 TCL 31K561~31K661(상) 저장. ·2-3공구토공2 TCL 66K215~66K300(하) 저장. ·죽산교 TCL 13K921~14K081(상) 저장.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-3공구토공2	터널부 계룡터널	교량부 죽산교
	3일	5.8	5.8	5.1
	7일	25.4	26.0	24.9
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 73K931 ~ 74K081 (C상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강영하 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	중산교 73K931~74K081 (상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4				0		
9-	-3.9						
11-	-2.3						
13-	-1.17						
15-	-1		10.8				
17-	-1.6		7.5				
19-	-2.6		7.4				
21-	-4.7		7.2				
23-	-5.2		7.0				
1-	-6		7.0				
3-	-6.5		8.5				
5-	-6.9		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	죽산교 73K931~74K081 (상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.6		10.8		0		
9-	-5.1		11.3				
11-	-1.8		16.0				
13-	1.5		18.5				
15-	1.7		18.4				
17-	2		15.3				
19-	-2.2		13.7				
21-	-2.1		13.0				
23-	-2.8		12.3				
1-	-4.6		12.0				
3-	-5.4		11.5				
5-	-6.0		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	죽산고 073K931~074K081 (상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7		10,9		0		
9-	-4, 1		11. 3				
11-	0, 4		18. 0				
13-	3, 3		20. 0				
15-	4, 8		19. 0				
17-	3, 7		18, 5				
19-	-0, 4		15. 7				
21-	-1, 4		14. 4				
23-	-0, 9		12. 9				
1-	-0, 2		11. 2				
3-	0 5		12. 1				
5-	1, 4		14, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영기		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	금산고 73K931~74K081(상)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.1		16.2		O		
9-	3.7		16.8				
11-	5.4		17.8				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	죽산고 03K931~04K081 (상)	측 정 일	2014. 01. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.9		12.3				
9-	10.8		12.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.3		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	중산교 73K931~74K081(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.17		9.3				
9-	-2.1		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26



타설 일자 : 2014. 01. 21

타설 위치 : 죽산도 TCL

기초 9L ~ 14K 08L (상)

시공사 : 고려개발

감리원 : 김기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	궤 도	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공7 45K123 ~ 45K322		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김용태 Tested by	확 인 자 : 김남진 Checked by	감 리 원 : 김태경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1토공7 45K123~45K322	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-3, 0						
11-	-1, 9						
13-	-0, 2						
15-	-1, 6		6.0				
17-	-2, 3		7, 5				
19-	-3, 1		6.5				
21-	-3, 6		6.5				
23-	-4, 17		6.5				
1-	-6, 5		6.5				
3-	-7, 9		6.0				
5-	-8, 8		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용태 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김남용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1공구 토공7 45k123~45k322	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 17		7, 4		O		
9-	-6, 8		12. 0				
11-	-1, 9		16, 2				
13-	0, 0		18. 2				
15-	2, 3		16. 0				
17-	1, 8		14. 8				
19-	-1, 8		14, 2				
21-	-4, 2		14. 0				
23-	-5, 1		14, 0				
1-	-6, 0		13, 5				
3-	-7, 0		13. 0				
5-	-7, 3		13, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1토공 7 45K123 ~ 45K322	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 1		13. 0		9		
9-	-5, 7		16. 0				
11-	-0, 3		20. 0				
13-	4. 0		20. 1				
15-	5, 2		21. 0				
17-	4. 1		21, 1				
19-	0, 3		20. 1				
21-	-2, 0		19. 1				
23-	-4, 2		18. 0				
1-	-3, 2		17. 2				
3-	-1, 7		16. 9				
5-	-1, 6		16. 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01, 21
타설부위	기초공 45K123 ~ 45K322	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0, 9		17, 2		O		
9-	0, 5		18, 3				
11-	3, 0		20, 5				
13-	7, 2		21, 3				
15-	8, 3		19, 5				
17-	8, 1		18, 5				
19-	7, 1		18, 5				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1토공7 45K123~45K322	측 정 일	2014. 01. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.3		13.0				
9-	5.0		12.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.3		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-1토공기 45K123~45K322	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		8.0				
9-	-2.6		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27



태설일자 : 2014. 1. 21

태설위치 : 2-1공구 교각 1 ~ 교각 2 사이

45K123 ~ 45K322

시공사 : 고려개발

감리원 : 김태경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-3공구 토공2 66K215~66K300(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.21
타설부위	2-3 토공2 66K215~66K300(하)	측 정 일	2014.01.21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-3,5						
11-	-2,4						
13-	-1.0						
15-	-1.1						
17-	-2.0		5.8				
19-	-2,9		5.5				
21-	-3,1		6.2				
23-	-4.2		6.9				
1-	-6.0		17.6				
3-	-7.4		8.5				
5-	-8.2		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-3 토공 266k215~66k300(하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		15.0		0		
9-	-17.1		19.5				
11-	-2.2		21.3				
13-	0.2		20.5				
15-	2.8		18.8				
17-	2.1		19.0				
19-	-2.1		19.4				
21-	-4.4		19.9				
23-	-5.4		20.0				
1-	-6.5		19.9				
3-	-7.4		19.9				
5-	-17.8		19.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-3토공2 66K215~66K300(하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		19.8		O		
9-	-5.17		22.5				
11-	-0.8		17.5				
13-	3.6		15.0				
15-	5.6		14.9				
17-	4.7		12.3				
19-	0.0		14.9				
21-	-2.4		15.8				
23-	-4.7		16.0				
1-	-3.5		16.0				
3-	-2.0		16.0				
5-	-1.4		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-3토공2 66k215~66k300 (L하)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		15.5		O		
9-	0.7		15.5				
11-	3.4		16.4				
13-	7.7		16.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가종현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 21
타설부위	2-3토공2 66K215~66K300(하)	측 정 일	2014, 01, 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4,7		10,3				
9-	5,3		9,4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,3		6,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 고흥현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	2-3토공2 66K215~66K300(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		5.2				
9-	-2.6		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 29





태성일자: 2014. 1. 21

태성위치: 2-3공구 토공 2

66K215~66K300 (하)

시공사: 한라

감리원: 김ㅇㅇ

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	원동터널 3TK567~3TK6617 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 김 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	원동터널 37K567~37K667 (상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-4. 3						
11-	-3. 3						
13-	-1. 8		9. 2				
15-	-1. 7		9. 7				
17-	-2. 4		10. 0				
19-	-3. 3		10. 0				
21-	-3. 6		10. 0				
23-	-3. 9		10. 5				
1-	-4. 3		11. 0				
3-	-5. 17		12. 0				
5-	-7. 4		13. 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박현호 Tested by		확 인 자 : 김재욱 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	원동터널 37K560~37K667 (상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.9		15.2		○		
9-	-8.3		16.4				
11-	-1.8		17.0				
13-	0.4		17.4				
15-	2.5		17.5				
17-	1.9		17.5				
19-	-2.1		17.4				
21-	-4.4		17.0				
23-	-5.3		17.0				
1-	-7.3		16.5				
3-	-8.2		16.0				
5-	-9.3		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 고기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 21
타설부위	원동터널 3TK560~3TK667 (상)	측 정 일	2014, 01, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.7		16.0		○		
9-	-7.2		10.5				
11-	-0.4		10.5				
13-	4.1		9.9				
15-	4.9		9.3				
17-	5.4		9.5				
19-	-0.8		9.9				
21-	-3.4		10.0				
23-	-5.4		10.0				
1-	-5.9		8.5				
3-	-3.7		7.5				
5-	-2.7		9.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태호 Tested by		확 인 자 : 김광래 Checked by		감 리 원 : 전기기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	원동터널 317K567~317K667 (상)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		10.5				
9-	-0.5		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	원동터널 3Tk560~3Tk660(상)	측 정 일	2014. 01. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3, 4		7, 5				
9-	3, 7		6. 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2, 7		4, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	원동터널 3TK567 ~ 3TK667(상)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		3.1				
9-	-2.7		2.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

2014 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27



균열일자 : 2014. 1. 21

균열위치 : 우측통데크 TCL
3K56K ~ 3K66K (상)

시공사 : 고려

감리의견 : 조치요망

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 35k599~35k999(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 윤여만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기정 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	계룡터널 35k599~35k999(하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	10.9		12.0				
19-	11.1		12.0				
21-	10.3		13.2				
23-	10.0		14.0				
1-	10.1		14.9				
3-	10.1		15.0				
5-	10.1		15.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	계룡터널 35k599~35k999	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.6		19.5				
9-	10.0		19.4				
11-	10.5		22.0				
13-	10.3		22.5				
15-	10.4		20.5				
17-	10.5		18.5				
19-	9.2		17.8				
21-	9.5		17.9				
23-	8.3		16.0				
1-	8.0		14.9				
3-	8.0		15.0				
5-	8.8		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 21
타설부위	계룡터널 35k599~35k999	측 정 일	2014, 01, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.2		14.5				
9-	8.0		16.5				
11-	8.9		19.0				
13-	9.4		22.0				
15-	8.0		22.5				
17-	8.4		21.0				
19-	6.9		20.0				
21-	5.4		17.9				
23-	4.5		15.5				
1-	4.3		14.0				
3-	5.2		13.9				
5-	6.2		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.21
타설부위	계룡터널 35k599~35k999(하)	측 정 일	2014.01.24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		14.5				
9-	5.9		17.5				
11-	9.5		19.5				
13-	9.8		22.0				
15-	9.9		21.3				
17-	9.5						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 21
타설부위	계룡터널 35k599~35k999(하)	측 정 일	2014, 01, 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		15.3				
9-	10.5		14.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	8.4		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원에반 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 21
타설부위	계룡터널 35k595~35k999(하)	측 정 일	2014. 01. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.3		7.3				
9-	9.5		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여민 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

21 22 23 24 25 26 27



타설일자 : 2014. 01. 21

타설위치 : 계룡터널 TCL

35K599~35K999(좌)

시공사 :

감리원 :

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 24 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 토공2 TCL 66k215 ~66k300 대가 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4580	5.7	5.8		C
S-2	30	4570	5.7			C
S-3	30	4720	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 유철수 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 28 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 공현강몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-3공구 토공2 TCL 66K215~66K300(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19510	24.4	25.4		b
S-2	30	21590	27.0			c
S-3	30	20020	25.0			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 1 월 24 일

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 1 월 21 일
◎ 타 설 위 치 : Location — 계룡터널 TCL 35K599~35K999 (상하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4800	6.0	5.8		C
S-2	30	4680	5.9			C
S-3	30	4500	5.6			C


28일압축강도 시험


◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location —


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						


공 시 체 파 괴 형 상


(a) 원추형 파괴


(b) 원추할렬파괴


(c) 원추전단파괴


(d) 전단파괴


(e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 20 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 계룡터널 TCL 35k599~35k999 (하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21370	26.7	26.0		b
S-2	30	21200	26.5			c
S-3	30	19990	25.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 24 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 죽산교 TCL 173K931 ~ 174K081 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4570	5.7	5.7		C
S-2	30	4590	5.7			C
S-3	30	4500	5.6			L

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 28 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 양생모드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 죽산고 TCL 73K931~74K081(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20130	25,1	24,9		c
S-2	30	20010	25,0			c
S-3	30	19580	24,4			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 20일

양생구간 (양생온도관리)		ㅇ노티터널 채움 45K322~45K598 ㅇ계룡터널 TCL 35K999~36K399 (하) ㅇ원동터널 TCL 37K467~37K567 (상) ㅇ신각교 TCL 67K584~67K899 (상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부 계룡터널	교량부 신각교
	3일	-	5.9	5.8
	7일	-	25.0	25.4
	판정	-	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	노터널 45k322~45k598		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가종현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터터널 45K322~45K598	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-0.17						
11-	0.8						
13-	4.2						
15-	5.2		7.5				
17-	3.3		7.7				
19-	0.8		7.5				
21-	-0.8		7.5				
23-	-1.5		7.8				
1-	-2.5		7.1				
3-	-2.2		7.1				
5-	-1.8		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가동현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터널 45k322~45k598	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		7.0		O		
9-	-4.0		7.5				
11-	-3.0		8.0				
13-	-1.5		8.5				
15-	-1.17		8.2				
17-	-2.4		7.5				
19-	-3.3		7.3				
21-	-3.4		7.2				
23-	-4.3		7.1				
1-	-6.3		7.7				
3-	-7.6		7.3				
5-	-8.4		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 움	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터널 45K322~45K598	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.5		6.9		O		
9-	-17.2		7.7				
11-	-2.3		8.8				
13-	0.2		9.2				
15-	2.0		9.1				
17-	2.4		8.8				
19-	-2.3		8.0				
21-	-4.6		7.2				
23-	-5.7		7.0				
1-	-6.2		6.9				
3-	-7.1		7.1				
5-	-7.3		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충헌 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터널 45k322~45k598	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 6		8, 1		O		
9-	-5, 7		8, 3				
11-	-0, 9		8, 8				
13-	3, 8		8, 5				
15-	5, 8		8, 0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강종현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터터널 45K322 ~ 45K598	측 정 일	2014. 01. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		6.3				
9-	0.7		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.9		3.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	노터터널 45K322 ~45K598	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.7		2.4				
9-	5.3		1.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25



타설 일자 : 2014.01.20

타설 위치 : 노티터널 채움

45K322 ~ 45K598

시 공 사 : 2공구

감 리 원 : 권 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신각고 67K514 ~ 67K889 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤대원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	신락고 617k514~617k889 (상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,4				0		
9-	2,4						
11-	4,9						
13-	7,1						
15-	6,4		7.8				
17-	1,9		8,2				
19-	1,4		8.5				
21-	0,3		10.0				
23-	-0,6		11,0				
1-	-1,0		12,4				
3-	-1,6		13.0				
5-	-2,6		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대현 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	신각교 6TK574~6TK889 (상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 6		15, 7		O		
9-	-2, 6		16. 0				
11-	-1, 6		19, 5				
13-	0. 0		19. 0				
15-	0, 3		17, 2				
17-	-0, 6		17, 0				
19-	-1, 6		16, 0				
21-	-2, 7		15, 5				
23-	-4, 2		15, 2				
1-	-6, 2		14, 7				
3-	-7, 4		14. 2				
5-	-7, 2		13, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여준 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.20
타설부위	신락고 67K594 ~67K889 (상)	측 정 일	2014.01.22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,3		13,5		O		
9-	-5,0		16,1				
11-	0,8		20,8				
13-	2,8		21,8				
15-	3,5		18,8				
17-	2,6		16,8				
19-	-1,8		16,0				
21-	-3,6		15,5				
23-	-5,7		12,9				
1-	-5,17		12,0				
3-	-7,2		11,0				
5-	-7,3		10,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 20
타설부위	신곡고 67K514~67K899(상)	측 정 일	2014, 01, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7, 9		10. 2		O		
9-	-0, 9		11, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 20
타설부위	신각고 67k574~67k889(상)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7,9		7,3				
9-	-2,9		6,5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2,5		4,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김대찬 Tested by		확 인 자 : 김광기 Checked by		감 리 원 : 김광기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 20
타설부위	신락교 67k594 ~67k889 (상)	측 정 일	2014, 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3, 4		3, 2				
9-	5, 0		2, 5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26



타설 일자: 2014. 01. 20

타설 위치: 신작교 TCL

6m*5m*4~6m*8ea (상)

시 공 사: 2pm건

감 리 원: 고기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	원동터널 37K467~37K567 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가현호 Tested by	확 인 자 : 김광호 Checked by	감 리 원 : 김재광 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 37K467~37K567 (LS)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 9				0		
9-	-0, 4						
11-	4, 2						
13-	5, 2						
15-	4, 6		8, 1				
17-	0, 8		8. 5				
19-	0, 2		9, 5				
21-	-1, 2		9. 8				
23-	-1, 7		10, 1				
1-	-2, 9		11. 2				
3-	-3, 1		10. 9				
5-	-3, 8		10. 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 고 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 3TK46T~3TK56T(상)	측 정 일	2014. 01 .21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		10.9		○		
9-	-2.5		12.0				
11-	-2.6		14.2				
13-	-2.7		14.7				
15-	-2.2		14.5				
17-	-3.0		13.0				
19-	-3.5		11.9				
21-	-4.0		11.5				
23-	-4.2		11.0				
1-	-4.9		10.3				
3-	-6.9		9.0				
5-	-8.0		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 3TK467~3TK567(상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.8		8.5		O		
9-	-5.7		8.9				
11-	1.4		10.8				
13-	2.3		11.9				
15-	2.5		11.2				
17-	1.9		10.6				
19-	-3.0		10.0				
21-	-5.5		9.2				
23-	-6.7		9.0				
1-	-7.8		8.9				
3-	-8.7		8.5				
5-	-9.5		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 구기26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 37K067 ~ 37K567 (상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,17		8.0		O		
9-	-3.5		8.5				
11-	2,6		10.0				
13-	5,0		11.0				
15-	5,2						
17-	2,9						
19-	-3,4						
21-	-4,2						
23-	-5.6						
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 37K467~37K567(상)	측 정 일	2014. 01. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		7.3				
9-	-0.5		6.17				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.5		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	원동터널 37K460~37K560 (상)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,4		3,9				
9-	3,7		2,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

/ 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26



타설 일자: 2014. 01. 20

타설 위치: 원동터널

3TK467 ~ 3TK567 (상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.01.20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 35K999~36K399 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	계룡터널 35K999~36K399 (하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0						
9-	6.2						
11-	6.3						
13-	6.3						
15-	6.4		6.5				
17-	6.8		7.0				
19-	7.0		8.0				
21-	9.5		10.5				
23-	10.0		12.0				
1-	10.9		12.9				
3-	10.8		14.0				
5-	10.9		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	계룡터널 35K999~36K399 (하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	11.0		18.1				
9-	10.5		21.5				
11-	10.5		22.7				
13-	10.7		23.7				
15-	10.9		24.5				
17-	10.4		24.7				
19-	9.8		24.4				
21-	9.7		23.9				
23-	10.0		24.0				
1-	9.5		23.5				
3-	9.2		22.2				
5-	9.0		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한국철도시설공단 KOREA RAIL NETWORK AUTHORITY

KUEDO RAILWAY CONSTRUCTION

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 20
타설부위	계룡터널 35K999~36K399 (하)	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9,5		22.5				
9-	10,0		24.0				
11-	10,2		26.2				
13-	10,3		27.1				
15-	10,4		27.3				
17-	10,3		27.1				
19-	10,0		26.3				
21-	9,9		24.9				
23-	9,8		23,8				
1-	9,3		23,3				
3-	9,0		22,5				
5-	8,7		21,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이나 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	계룡터널 35K999~36K399(하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.2		22.2				
9-	10.4		24.4				
11-	10.9		25.4				
13-	11.1		26.1				
15-	11.0		26.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이승현 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	계룡터널 35k099~36k399(C하)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	10.0		18.0				
9-	10.2		16.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	9.5		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 20
타설부위	계룡터널 35K999~36K399(하)	측 정 일	2014. 01. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.0		9.8				
9-	9.2		9.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이사 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



타설 일자: 2014. 01. 20

타설 위치: 계룡터널 TCL
35k999~36k399

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 23 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 20일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신작 교 TCL 617k584 ~ 617k899 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4620	5.8	5.8		C
S-2	30	4550	5.7			C
S-3	30	4670	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 21일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 20일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신각고 6K584~6K899(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20170	25.9	25.4		C
S-2	30	20190	25.2			C
S-3	30	19990	25.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 23 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 20 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 계룡터널 TCL 35K999~36K399 (하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4770	6.0	5.9		C
S-2	30	4520	5.7			C
S-3	30	4780	6.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		시 험 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 27 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 고력강모르

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 20 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 계룡터널 TCL (Location) 35K999~36K399(하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20730	25.9	25.7		
S-2	30	20110	25.1			
S-3	30	20960	26.2			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하 여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 19일

양생구간 (양생온도관리)		ㆍ2-1 토공 5 HSB 42k499~42k561 (상) 42k859~42k964 42k508~45k692 42k890~42k995 (하) 적정 ㆍ장구교 TCL 50k136~50k296 (상) 적정 ㆍ정지교가 TCL 59k110~59k450 (하) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		ㆍ	ㆍ	정지교가
	3일	ㆍ	ㆍ	5.7
	7일	ㆍ	ㆍ	26.3
	판정	ㆍ	ㆍ	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 50k136~50k296 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구교 50K136~50K296 (상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-17.3						
11-	-0.4						
13-	1.6						
15-	3.2	15					
17-	2.2	13.6					
19-	-0.3	12.1					
21-	-2.2	12.2					
23-	-2.0	12.1					
1-	-1.8	11.2					
3-	-0.8	11.3					
5-	-1.9	14.0					
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by	확 인 자 : 김재경 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구교(50k136~50k296)(상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 5		14.1		9		
9-	-0, 8		17.0				
11-	1, 2		20.1				
13-	4, 8		25.0				
15-	5, 6		23.0				
17-	3, 2		20.8				
19-	1, 5		20.4				
21-	-0, 8		18.0				
23-	-1, 5		18.1				
1-	-2, 4		18.4				
3-	-2, 9		18, 2				
5-	-3, 4		18.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구교 50k136~50k296 (상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 6		18.8		O		
9-	-3, 9		19.8				
11-	-2, 6		19.9				
13-	-1, 5		19.0				
15-	-1, 7		19.0				
17-	-2, 3		18.1				
19-	-3, 3		20.0				
21-	-3, 4		19.0				
23-	-4, 3		16.0				
1-	-6, 4		14.0				
3-	-8, 0		15.0				
5-	-8, 5		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구교 50K136~50K296 (상)	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,4		14.0		O		
9-	-7,6		13.7				
11-	-2,8		13.0				
13-	0,9		10.5				
15-	3,2		10.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구교 50k136~50k296 (상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		4.8				
9-	-6.3		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		3.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	장구고 50k136 ~ 50k296 (상)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		7.6				
9-	0.5		7.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 (Tested by) 확 인 자 : 김광진 (Checked by) 감 리 원 : 고재경 (Supervised)						

2014 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



태정일자 = 2014. 1. 19

태정위치 : 장구교 TCL
50K136~50K296 (상)

시공사 = 고려

감리원 = 정기영

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정거고가 59K170 ~ 59K450 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 19
타설부위	정치고가 5gk170~5gk450(하)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-	-7, 2						
11-	-0, 1						
13-	1, 4						
15-	2, 9						
17-	2, 0						
19-	-0, 2		8.9				
21-	-1, 8		9.8				
23-	-2, 0		10.4				
1-	-1, 6		11.2				
3-	-0, 9		13.0				
5-	-1, 0		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기강 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	정리고가 59K170 ~59K450(하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		14.2		O		
9-	-0.5		11.8				
11-	0.9		17.0				
13-	4.6		18.1				
15-	5.4		18.4				
17-	3.17		18.3				
19-	1.0		20.0				
21-	-0.6		19.2				
23-	-1.0		20.1				
1-	-2.0		20.9				
3-	-2.5		18.8				
5-	-3.0		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	정리고 5+K170 ~ 5+K450(하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		18.1		O		
9-	-3.5		19.3				
11-	-2.4		18.3				
13-	-1.0		17.9				
15-	-1.1		17.1				
17-	-2.0		16.9				
19-	-2.9		16.2				
21-	-3.1		16.0				
23-	-4.2		16.2				
1-	-6.0		15.1				
3-	-7.4		15.3				
5-	-8.2		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가종현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	정리고가 59K170~59K450(하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		14.2		O		
9-	-7.2		15.0				
11-	-2.2		15.3				
13-	0.2		15.1				
15-	2.8		15.1				
17-	2.1		15.4				
19-	-2.1						
21-	-4.4						
23-	-5.4						
1-	-6.5						
3-	-7.4						
5-	-7.8						
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL.	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	정리고가 59k170~59k450 (하)	측 정 일	2014. 01. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		4.1				
9-	-5.17		4.6				
11-	-0.8						
13-	3.6						
15-	5.6						
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.4		3.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	정리고가 5+K170~5+K450(하)	측 정 일	2014. 01. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17		7.4				
9-	0.17		7.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25



태깅일자: 2014. 1.19

태깅위치: 정지교가 TCL

59K110~59K450 (하)

시공사=

감리단=

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 E공5 42K499~42K561(상) 42K859~42K964(상)	42K508~45K692 42K890~42K995 (하)	

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강영수 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	2-1토공 42k499~42k561(상) 42k859~42k964 42k508~45k692 42k890~42k995(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-2, 17						
11-	1, 1						
13-	3, 8						
15-	2, 2		21.0				
17-	0, 8		24.0				
19-	-0, 9		23.0				
21-	-2, 17		23.0				
23-	-5, 4		24.2				
1-	-7, 2		25.0				
3-	-8, 4		25.3				
5-	-9, 8		25.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 고기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	2-1토공5 42K499~42K561 42K859~42K964 (상) 42K508~45K692 42K890~42K995 (하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		25.9		O		
9-	-8.2		26.0				
11-	-0.4		28.6				
13-	1.8		31.5				
15-	3.5		30.2				
17-	3.0		28.9				
19-	1.0		27.0				
21-	-1.6		25.4				
23-	-1.3		25.2				
1-	-1.0		25.1				
3-	-2.1		24.9				
5-	-2.3		24.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영하 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	2터널 42K499~42K561 (상) 42K859~42K964 42K508~95K692 42K890~42K995 (하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		23.8		9		
9-	-1.17		23.3				
11-	2.2		23.2				
13-	5.4		24.5				
15-	5.2		24.3				
17-	3.8		21.9				
19-	0.1		18.4				
21-	-0.17		14.1				
23-	-1.6		24.1				
1-	-2.1		24.3				
3-	-2.9		24.1				
5-	-3.4		24.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 19
타설부위	2-1토공 42K499~42K561 42K859~42K964 (상) 42K508~45K192 42K890~42K995 (하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		24.9		9		
9-	-3.8		24.9				
11-	-3.3		24.8				
13-	-1.8		24.8				
15-	-1.7		21.0				
17-	1.9		19.1				
19-	-2.1		19.7				
21-	-4.4						
23-	-5.3						
1-	-7.3						
3-	-8.2						
5-	-9.3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영국 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 고기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 19
타설부위	2-1EB5 42k499~42k561 42k859~42k964 (상) 42k508~45k692 42k890~42k995 (하)	측 정 일	2014, 01, 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 8		4.8				
9-	-0,5		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3, 5		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014, 01, 19
타설부위	2-1토공 42K499~42K561 (상) 42K859~42K964 (상) 42K508~45K692 (하) 42K890~42K995 (하)	측 정 일	2014, 01, 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3, 4		2, 9				
9-	3, 7		2, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한명규	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25

2-1 토공5



조사일자 : 2014. 1. 1 P

조사방법 : 2-1 토공 5 HSB

42K489~42K561(상) 42K849~42K864(상)

42K508~45K092(하) 42K899~44K995(하)

배수 : 양호

감리의견 : 적정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 22 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가 TCL 5K170~5K450 (하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4680	5.8	5.7		C
S-2	30	4510	5.6			C
S-3	30	4530	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 26 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장덕트

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL 5+K170 ~5+K450(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20220	25.3	26.3		C
S-2	30	21600	27.0			C
S-3	30	21330	26.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 18일

양생구간 (양생온도관리)		,2-1공구 토공5 HSB 42k561~42k764(상), 42k592~42k795(하) ,노티터널, 2-1공구 토공8, 모가울 터널, 2-1공구 토공9, 2-2공구토공1 래웅 45k598~46k321 , 마암교 TCL 28k786~29k036(하) , 1-4공구 토공2 래웅, TCL 29k036~29k115(하) , 강구교 TCL 49k926~50k136(상) , 정리고가 TCL 58k925~59k170(하) , 신곡교 TCL 67k899~68k249(상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 1-4공구 토공2	터널부	교량부 정리고가
	3일	5,6	、	5,7
	7일	26,1	、	26,2
	판정	적 합	、	적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 42k561~42k764 (상) 42k592~42k795 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 오 ○○ Tested by	확 인 자 : 김 ○○ Checked by	감 리 원 : 권 기 ○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	2터널5 42K561~42K764 (상) 42K592~42K795 (하)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4				O		
9-	-2.7						
11-	1.1						
13-	3.8						
15-	2.2						
17-	0.8						
19-	-0.9		14.2				
21-	-2.7		14.0				
23-	-5.4		14.8				
1-	-7.2		13.5				
3-	-8.4		13.2				
5-	-9.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손용석 (Tested by) 확 인 자 : 김광수 (Checked by) 감 리 원 : 권기경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	2-1토공 42k561~42k764(상) 42k592~42k795(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,9		11, 5		O		
9-	-8, 2		15, 3				
11-	-0, 4		17, 2				
13-	1, 8		19, 3				
15-	3, 5		14.5				
17-	3, 0		12, 9				
19-	1, 0		12, 5				
21-	-1, 6		13, 5				
23-	-1, 3		13, 5				
1-	-1, 0		12, 0				
3-	-2, 1		12, 0				
5-	-2, 3		11, 5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용재 (Tested by) 확 인 자 : 김광식 (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.18
타설부위	2-1토공 42K561~42K764(상) 42K592~42K795(하)	측 정 일	2014.01.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		11.17		O		
9-	-1.17		15.1				
11-	2.2		16.8				
13-	5.4		17.2				
15-	5.2		15.0				
17-	3.8		14.2				
19-	0.1		10.5				
21-	-0.17		10.9				
23-	-1.6		10.2				
1-	-2.1		11.2				
3-	-2.9		12.0				
5-	-3.4		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용재 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 권기홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	2개공S 42k561~42k764 (상) 42k592~42k795 (하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		12.17		○		
9-	-3.8		16.0				
11-	-3.3		16.5				
13-	-1.8		16.5				
15-	-1.7		14.8				
17-	-2.4		12.2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	2-1토공5 42K561~42K764(상) 42K592~42K795(하)	측 정 일	2014. 01. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,9		7,3				
9-	-8,7		6,4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-9,3		5,1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용재 Tested by		확 인 자 : 조남호 Checked by		감 리 원 : 김기재 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	2-1토공5 42k561~42k764 (상) 42k592~42k795 (하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.7		3.9				
9-	-7.2		3.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised			

2014 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24



한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	래 움	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	노티터널, 2-1공구 토공8, 모가울터널, 2-1공구 토공9, 2-2공구 토공1 45k548 ~ 46k321		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래움	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	노터터널. 오가울터널 . 2-1호롱 8.9 2-2호링 45k 598 ~ 46k 321	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3				O		
9-	-2.9						
11-	1.6						
13-	3.4		13.2				
15-	3.2		13.5				
17-	1.2		12.5				
19-	-2.3		12.7				
21-	-2.6		14.0				
23-	-6.3		13.5				
1-	-7.1		13.5				
3-	-8.0		12.8				
5-	-9.2		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기자 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	3H율	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	노터터널, 오가우터널, 2-1호림8+9 2-2호림 45K598~46K321	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.3		11.2		○		
9-	-6.9		12.8				
11-	0.3		13.8				
13-	1.0		15.2				
15-	2.4		14.9				
17-	1.6		13.8				
19-	0.2		13.8				
21-	-1.3		13.6				
23-	-1.5		12.4				
1-	-1.1		13.4				
3-	-0.4		14.2				
5-	-1.4		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래움	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	노티터널, 모가울터널, 2공구8,9 2-2공구 45K598 ~ 46K321	측 정 일	2014, 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,17		14,2		O		
9-	-0,2		16,1				
11-	0,4		15,2				
13-	4,2		16,2				
15-	5,1		15,5				
17-	3,2		16,0				
19-	0,6		14,9				
21-	-0,2		15,0				
23-	-0,7		15,5				
1-	-1,6		15,5				
3-	-2,1		15,0				
5-	-2,5		14,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태성 확 인 자 : 감 리 원 : 정기장 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	노터터널, 모가울 터널, 고가도공용 및 건도횡 4SK598~46K321	측 정 일	2014, 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 9		15, 2		O		
9-	-3, 0		12, 5				
11-	-1, 9		12, 1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기상 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	노터터널, 모가울터널, 2-1도공 B.P 2-25회 45K598~46K321	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,7		8,7				
9-	-6,8		7,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7,8		4,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래웅	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	노터터널, 노가욱터널, 러호릉89 2-2호갱 45k598~46k321	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		3.0				
9-	-5.7		2.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 Tested by	확 인 자 : 김재국 Checked by		감 리 원 : 권기28 Supervised			

2014 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24



측정일자 : 2014. 01. 18

측정위치 : 노티터널, 2-1공구 토공B, 보강터널
2-2공구 토공1
45K598 ~ 46K321

기록자 : 김

감리원 : 김

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL, 재움	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	마암교, 1-4 공구토공2 28K786 ~ 29K115(하) 29K036 ~ 29K115(재움)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤태한 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	마암교 28K786~29K115 (하) 1-4도롱2 29K036~29K115 (채움)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6				○		
9-	-6.5						
11-	-5.8						
13-	-4.1						
15-	-4.4		6.8				
17-	-4.9		8.2				
19-	-8.0		10.0				
21-	-8.6		12.7				
23-	-9.4		17.5				
1-	-9.9		17.3				
3-	-9.7		17.2				
5-	-7.9		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 해운	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	아암교 28k786~29k115 (하) 1-4토공2 29k036~29k115 (교량	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.2		16.0		O		
9-	-6.8		17.5				
11-	-6.5		18.9				
13-	-2.4		22.5				
15-	-2.4		22.1				
17-	-2.9		20.4				
19-	-5.7		18.5				
21-	-5.8		18.2				
23-	-5.5		17.0				
1-	-5.5		15.8				
3-	-4.1		14.6				
5-	-4.0		14.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 채움	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	마암교 28K786~29K115(하) 1-4토공2 29K036~29K115(채움)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		15.2		○		
9-	-2.9		17.0				
11-	-2.8		17.7				
13-	-1.7		19.5				
15-	-2.0		19.5				
17-	-4.2		17.5				
19-	-5.6		15.8				
21-	-7.2		13.5				
23-	-7.9		13.2				
1-	-8.3		13.9				
3-	-8.6		13.5				
5-	-10.0		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 태봉	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	마암교 2BK186~29K115(하) 1-4토공2 29K096~29K115(태봉)	측 정 일	2014, 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10, 0		12, 0		0		
9-	-9, 8		12, 5				
11-	-9, 1		13, 5				
13-	-9, 3		14, 1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by 확 인 자 : 김길자 Checked by 감 리 원 : 김기자 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL, 채움	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	마암교 28K786 ~ 29K115(하) 1-4 토공 29K036 ~ 29K115(교량)	측 정 일	2014, 01, 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11, 3		9, 8				
9-	-9, 0		8, 1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6, 2		6, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL. 해운	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	마암교 28K786~29K115(하) 1-4토32 29K036~29K115(해운)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		5.9				
9-	-4.9		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

18 19 20 21 22 23



타설 일자: 2014. 01. 18

타설 위치: 마암교, 1-4공구 토공2

28K786 ~ 29K115 (하)

29K036 ~ 29K115 (상부)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	강구교 49k926 ~50k136 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	강구교 49K926~50K136 (상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7				O		
9-	-3.2						
11-	1.9						
13-	3.7						
15-	3.5						
17-	1.5		6.2				
19-	-2.5		7.5				
21-	-2.9		7.0				
23-	-6.6		8.2				
1-	-17.4		7.9				
3-	-8.4		7.9				
5-	-9.6		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현나 Tested by		확 인 자 : 김남 Checked by		감 리 원 : 김남 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	장구교 49k926~50k136(상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		9.3		O		
9-	-7.2		11.0				
11-	-0.1		13.2				
13-	1.4		14.0				
15-	2.9		12.2				
17-	2.0		7.5				
19-	-0.2		7.5				
21-	-1.8		6.9				
23-	-2.0		7.1				
1-	-1.6		7.8				
3-	-0.9		8.5				
5-	-1.8		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가배근 Tested by	확 인 자 : 김상진 Checked by		감 리 원 : 김재용 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	강구교 49K926 ~ 50K136 (상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1,1		9,5		O		
9-	-0,5		10,5				
11-	0,9		11,9				
13-	4,6		12,8				
15-	5,4		13,0				
17-	3,7		11,0				
19-	1,0		8,2				
21-	-0,6		8,0				
23-	-1,0		7,5				
1-	-2,0		7,2				
3-	-2,5		9,5				
5-	-3,0		9,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 18
타설부위	장구교 (49k926 ~ 50k136)(상)	측 정 일	2014. 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		8.5		O		
9-	-3.5		10.1				
11-	-2.4		11.5				
13-	-1.0		11.5				
15-	-1.1		8.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	강구교 49K926 ~ 50K136 (상)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		6.8				
9-	-7.1		5.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.8		3.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	장구교 49K926~50K136(상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		3.1				
9-	-5.7		2.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

18 19 20 21 22 23



타설 일자: 2014. 01. 18

타설 위치: 장구교

49k926 ~ 50k136 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 58K925 ~ 59K170 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 가종현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	정치고가 58k925~59k170	측 정 일	2014, 01, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 1				O		
9-	-0, 17						
11-	2, 9						
13-	3, 9						
15-	2, 7						
17-	-0, 3		9, 5				
19-	-2, 3		9, 9				
21-	-5, 6		8, 0				
23-	-6, 4		7, 2				
1-	-8, 17		6, 7				
3-	-9, 3		6, 2				
5-	-9, 7		6, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	정리고가 58K925~59K170(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.6		5.5		O		
9-	-3.1		6.7				
11-	0.1		10.0				
13-	2.2		12.5				
15-	2.6		11.2				
17-	0.9		9.1				
19-	-2.4		8.8				
21-	-2.0		8.0				
23-	-2.0		8.2				
1-	-1.1		7.3				
3-	-1.6		7.1				
5-	-1.5		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종원 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	정거고가 (50k925 ~ 59k170)(하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		7.0		O		
9-	0.3		9.0				
11-	2.3		11.5				
13-	5.8		13.0				
15-	4.7		12.9				
17-	1.4		11.9				
19-	0.7		9.0				
21-	-1.2		8.0				
23-	-2.0		8.0				
1-	-2.2		8.2				
3-	-2.9		8.0				
5-	-3.4		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍원 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	정리고가 58k925 ~ 59k170(하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		8.0		0		
9-	-3.5		9.17				
11-	-1.6		11.0				
13-	-1.3		12.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	정리고가 58k925 ~59k170 (하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.4		7.3				
9-	-4.6		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 조중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	정리고가 58K925~59K170(하)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.6		2.8				
9-	-2.17		1.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24



타설 일자: 2014. 01. 18

타설 위치: 정리고가 TCL

58K925~59K170 (하)

시공사: 고려

감리원: 최기호

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신각교 (67k889 ~68k239)(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 김기용 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	신작고 67k889~68k239 (상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 8				O		
9-	-1, 4						
11-	3, 3						
13-	4, 4						
15-	4, 5		8, 2				
17-	2, 17		9, 2				
19-	-0, 1		9, 1				
21-	-1, 2		9, 1				
23-	-4, 2		10, 0				
1-	-4, 2		10, 5				
3-	-5, 3		11, 8				
5-	-8, 4		12, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	신작고 67K889~68K279 (상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.7		14.5		0		
9-	-4.6		18.2				
11-	0.8		22.0				
13-	3.2		22.3				
15-	3.6		21.5				
17-	2.7		19.9				
19-	1.3		19.9				
21-	-1.2		20.0				
23-	-0.6		20.1				
1-	0.5		19.5				
3-	2.1		19.0				
5-	0.8		18.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 18
타설부위	신작고 67K889 ~ 68K239 (상)	측 정 일	2014, 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		17.5		0		
9-	2.4		19.0				
11-	4.9		15.5				
13-	6.5		11.0				
15-	6.4		11.0				
17-	5.0		12.0				
19-	1.4		12.1				
21-	0.3		12.4				
23-	-0.6		12.2				
1-	-1.0		12.0				
3-	-1.6		12.0				
5-	-2.6		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양개 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	신작교 67K889~68K239(상)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		13.5		○		
9-	-2.6		13.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	신락교 67K889~68K239 (상)	측 정 일	2014. 01. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.3		7.8				
9-	-5.0		6.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.3		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영아 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 18
타설부위	신작교 67k889~68k239(상)	측 정 일	2014. 01. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9		5.1				
9-	-2.9		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24



2014. 1. 18
신작교

타설일자: 2014. 01. 18
타설위치: 신락교 TCL
67K889~68K239 (상)
시공사:
감리원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장슬럼프

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 토공2 29K036~29K115(3t) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4580	5.17	5.6		C
S-2	30	4470	5.6			C
S-3	30	4480	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 25 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 1-4공구 토공 2 29k036~29k115 (하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20810	26.0	26.1		C
S-2	30	21050	26.3			D
S-3	30	20840	26.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 / 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 / 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정거고가 58K925~59K110C하 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4500	5.6	5.7		C
S-2	30	4480	5.6			C
S-3	30	4600	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 25 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 5BK925 ~ 5BK1170(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21400	26.7	26.2		C
S-2	30	20900	26.1			C
S-3	30	20590	25.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 17일

양생구간 (양생온도관리)		, 2-1공구 토공5 HSB 42K764 ~ 42K859(상) 42K795 ~ 42K890(하) , 2-2공구 토공2 채움 47K486 ~ 47K882(하) , 신영터널 TCL 44K847 ~ 45K191(하) , 2-1공구 토공7 TCL , 장구교 TCL 49K681 ~ 49K926(상) , 정지고가 TCL 57K230 ~ 57K390(하) 58K860 ~ 58K925(하) , 축산교 TCL 173K738 ~ 173K931(상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 신영터널, 2공구 토공7	터널부 /	교량부 정지고가
	3일	5, 17	/	5, 17
	7일	25, 17	/	25, 3
	판정	적 합	/	적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
		권기장		

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 42k764~42k859 (상), 42k795~42k890 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2터널공S 42k764 ~ 42k859 (상) 42k795 ~ 42k890 (하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8				○		
9-	-6.4						
11-	-0.8						
13-	4.9						
15-	5.9						
17-	4.3		22.0				
19-	0.9		22.5				
21-	-1.4		22.0				
23-	-1.5		22.0				
1-	-2.8		21.9				
3-	-4.7		22.0				
5-	-3.6		22.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 권기○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-1토공5 42K964~42K859 (상) 42K095~42K890 (하)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		24.17		O		
9-	-2.7		25.5				
11-	1.1		26.0				
13-	3.8		24.2				
15-	2.2		22.1				
17-	0.8		19.5				
19-	-0.9		18.5				
21-	-2.7		17.7				
23-	-5.4		17.1				
1-	-7.2		17.0				
3-	-8.4		16.7				
5-	-9.8		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	궤도공5 42K764~42K859 (상) 42K795~42K890 (하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		17.2		O		
9-	-8.2		17.1				
11-	-0.4		18.3				
13-	1.8		21.0				
15-	3.5		21.9				
17-	3.0		21.0				
19-	1.0		19.0				
21-	-1.6		18.5				
23-	-1.3		17.5				
1-	-1.0		17.6				
3-	-2.1		18.5				
5-	-2.3		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태형 Tested by		확 인 자 : 박상현 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-1E공5 42K064~42K859 (상) 42K795~42K890 (하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		18.9		○		
9-	-1.7		20.0				
11-	2.2		22.1				
13-	5.4		22.9				
15-	5.2		22.0				
17-	3.8		19.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-1토공S 42k764~42k859 (상) 42k795~42k890 (하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		12.8				
9-	-3.8		11.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-7.4		8.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김OO Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-1토공5 42K764~42K859(상) 42K795~42K890(하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.9		8.0				
9-	-8.3		7.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

17 18 19 20 21 22



타설 일자: 2014. 01. 17

타설 위치: 2-1토공5

42k764~42k859 (상)

42k795~42k890 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	체 육	점검기간	2014, 01, 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공2 47K486~47K882 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범수 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2토공2 417K486~417K882(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5				O		
9-	-4.9						
11-	0.3						
13-	3.4						
15-	5.3		7.0				
17-	3.17		7.0				
19-	1.2		7.0				
21-	0.3		6.1				
23-	-0.17		6.5				
1-	-1.5		7.1				
3-	-3.6		7.2				
5-	-4.0		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2 토공2 417K486 ~417K882(하)	측 정 일	2014, 01, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		9.0		0		
9-	-3.1		10.2				
11-	1.8		12.5				
13-	3.6		12.1				
15-	3.4		11.0				
17-	1.4		8.5				
19-	-2.4		7.4				
21-	-2.8		6.3				
23-	-6.5		6.0				
1-	-7.3		5.8				
3-	-8.3		5.5				
5-	-9.5		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김씬성 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	체 움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2 토공2 47K486~47K882(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.7		6.2		O		
9-	-7.1		6.9				
11-	0.0		10.4				
13-	1.3		12.1				
15-	2.8		11.7				
17-	1.8		11.3				
19-	-0.1		10.1				
21-	-1.7		9.1				
23-	-1.9		8.5				
1-	-1.5		7.5				
3-	-0.8		7.5				
5-	-1.7		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 수 Tested by		확 인 자 : 김 [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2토공2 47K486~47K882 (하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 0		6, 2		0		
9-	-0, 4		5, 8				
11-	0, 8		6, 0				
13-	4, 5		6, 7				
15-	5, 3						
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김번상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2토공2 47K486~47K882(하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		5.9				
9-	-3.4		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.2		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	2-2토공2 47K486~47K882(하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.0		2.9				
9-	-7.0		2.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

17 18 19 20 21 22 23



타설 일자 : 2014. 01. 17

타설 위치 : 2-2공구 토공2

47K486 ~ 47K882 (하)

시공사 : [illegible]

감리원 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신영터널, 2-1공구 토공7 44K847~45K191 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤OO (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권기ㅇ (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1토공기	측 정 일	2014. 01. 17

44K847 ~ 45K191 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6, 3				O		
9-	-4, 7						
11-	0, 1						
13-	3, 2						
15-	5, 1		7, 1				
17-	3, 5		7, 5				
19-	1, 0		7, 4				
21-	0, 1		7, 1				
23-	-0, 5		7, 3				
1-	-1, 3		7, 7				
3-	-3, 4		8, 0				
5-	-3, 8		8, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원예빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1공구 토공7	측 정 일	2014. 01. 18

44k847~45k191(C하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		7.6		O		
9-	-2.9		7.6				
11-	1.6		8.1				
13-	3.4		8.7				
15-	3.2		7.8				
17-	1.2		7.2				
19-	-2.3		6.5				
21-	-2.6		7.8				
23-	-6.3		9.0				
1-	-7.1		9.8				
3-	-8.0		8.9				
5-	-9.2		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1토공 7	측 정 일	2014. 01. 19

44k847~45k191(C하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10, 3		7, 9		○		
9-	-6, 9		7, 5				
11-	0, 3		7, 4				
13-	1, 0		9, 2				
15-	2, 4		9, 2				
17-	1, 6		10, 0				
19-	0, 2		9, 5				
21-	-1, 3		9, 3				
23-	-1, 5		7, 2				
1-	-1, 1		7, 9				
3-	-0, 4		9, 2				
5-	-1, 4		9, 17				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여빈 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1 토공	측 정 일	2014. 01. 20

44k847 ~45k191(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,7		9,0		O		
9-	-0,2		10,0				
11-	0,4		10,9				
13-	4,2		11,0				
15-	5,1		9,0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여안 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1토공	측 정 일	2014. 01. 21

14K 847 ~ 45K 191(C하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 9		7, 3				
9-	-3, 0		6, 5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8, 0		5, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여반 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	신영터널, 2-1 호공기	측 정 일	2014. 01. 22

44K847~45K191(C하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8, 7		4, 2				
9-	-6, 8		3, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22



타설 일자: 2014. 01. 17

타설 위치: 신영터널 2-1공구 토공 7

4+k947 ~ 4+k991 (하)

시 공 사: 고려

감 리 원: 한국건

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	강구교 49K681 ~ 49K926 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	강구교 49K681~49K926(상)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6				0		
9-	-5.0						
11-	0.4						
13-	3.5						
15-	5.4						
17-	3.8		6.8				
19-	1.3		7.0				
21-	0.4		8.9				
23-	-0.8		10.5				
1-	-1.6		11.0				
3-	-3.7		11.0				
5-	-4.1		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 권기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	장구교 (49k681~49k926(45)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,7		13, 7		○		
9-	-3,2		16. 5				
11-	1,9		19. 5				
13-	3,7		18. 8				
15-	3,5		16. 6				
17-	1,5		14, 2				
19-	-2,5		14, 0				
21-	-2,9		14, 0				
23-	-6, 6		14, 0				
1-	-7, 4		13, 9				
3-	-8, 4		13, 2				
5-	-9, 6		13, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	장구교 49K681~49K926 (상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		13.1		○		
9-	-7.2		14.2				
11-	-0.1		17.5				
13-	1.4		17.8				
15-	2.9		15.5				
17-	2.0		13.9				
19-	-0.2		12.9				
21-	-1.8		12.8				
23-	-2.0		13.2				
1-	-1.6		12.5				
3-	-0.9		11.9				
5-	-1.8		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 기 정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	강구교 49K681~49K926 (상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		11.8		O		
9-	-0.5		14.0				
11-	0.9		17.5				
13-	4.6		18.9				
15-	5.4		18.7				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	장구교 49K681~49K926(상)	측 정 일	2014. 01. 21


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		12.8				
9-	-3.5		11.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.3		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	강구교 49k681~49k926(48)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		1.1				
9-	-11.1		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리기술 Supervised		

17 18 19 20



21 22 23

타설 일자 : 2014. 01. 17

타설 위치 : 장구포 TCL

49K681 ~ 49K926 (상)

시 공 사 : 태영건

감 리 원 : 한기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 5가K230~5가K390(하), 5하K860~5하K925(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충헌	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정거고가 5기K230~5기K390(하) 5BK860~5BK925(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7				○		
9-	-2.5						
11-	2.2						
13-	4.8						
15-	5.2		9.0				
17-	1.4		9.0				
19-	0.5		10.0				
21-	-0.2		10.9				
23-	-2.0		10.2				
1-	-1.9		10.5				
3-	-4.0		11.3				
5-	-4.0		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정리고가 57K230~57K390(하) 58K860~58K925(하)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		12.5		○		
9-	-0.7		13.5				
11-	2.9		15.3				
13-	3.9		14.8				
15-	2.7		14.0				
17-	-0.3		13.4				
19-	-2.3		14.0				
21-	-5.6		15.0				
23-	-6.4		14.9				
1-	-8.7		15.0				
3-	-9.3		15.1				
5-	-9.7		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by　확 인 자 : 김 Checked by　감 리 원 : 김기정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정리고가 (57K230~57K390) (58K860~58K925) (하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.6		15.0		①		
9-	-3.1		15.2				
11-	0.1		17.0				
13-	2.2		19.5				
15-	2.6		19.9				
17-	0.4		18.2				
19-	-2.4		18.2				
21-	-2.0		17.5				
23-	-2.0		17.0				
1-	-1.1		16.8				
3-	-1.6		16.5				
5-	-1.5		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정리고가 517K230~517K390(라) 58K860~58K925(라)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		16.0		O		
9-	0.3		15.5				
11-	2.3		14.8				
13-	5.8		15.0				
15-	4.7		14.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정리고가 50K230~51K390 (하) 58K860~58K925 (하)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		10.3				
9-	-3.5		9.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-8.6		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기조 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	정리고가 5TK230~5TK390 (하) 5BK860~5BK925 (하)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,4		5,9				
9-	-4,6		5,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23



타설 일자 : 2014. 01. 17

타설 위치 : 정리고가 TCL

57K230 ~ 57K390 (하)

58K860 ~ 58K925 (하)

시공사 : [illegible]

감리원 : [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	금산교 73K738 ~ 73K931 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강명규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 고기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	춘산교 73K738~73K931 (상)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8				○		
9-	-2, 6						
11-	1, 1						
13-	3, 7		9, 5				
15-	5, 2		9, 8				
17-	3, 9		9, 0				
19-	1, 9		10, 0				
21-	1, 9		10, 8				
23-	0, 6		11, 7				
1-	-0, 2		12, 0				
3-	-2, 2		12, 8				
5-	-2, 7		13, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 17
타설부위	죽산교 73K738 ~ 73K931 (상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 4		15, 2		O		
9-	-0, 2		17, 3				
11-	2, 7		18, 0				
13-	3, 5		18, 1				
15-	3, 5		17, 0				
17-	1, 1		17, 2				
19-	-1, 8		17, 9				
21-	-4, 1		17, 8				
23-	-4, 9		17, 9				
1-	-5, 1		17, 9				
3-	-5, 5		17, 5				
5-	-5, 8		17, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 17
타설부위	금산교 73K738~73K931 (상)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.4		17.0		○		
9-	-5.3		18.2				
11-	-1.4		18.5				
13-	1.8		17.9				
15-	2.6		17.5				
17-	1.2		17.0				
19-	-0.4		17.7				
21-	-1.6		17.0				
23-	-1.4		15.1				
1-	-0.7		15.0				
3-	0.2		15.4				
5-	-0.5		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	궁산교 03K738~03K931(상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17		17.0		O		
9-	0.5		18.5				
11-	3.3		20.5				
13-	5.17		21.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	죽산교 73K738~73K931(상)	측 정 일	2014. 01. 21


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		15.9				
9-	-3.4		14.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.9		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 17
타설부위	죽산교 73K038~73K931(45)	측 정 일	2014. 01. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.6		9.8				
9-	-5.1		8.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23



타설일자 : 2014. 1. 17
타설위치 : 측산고 TCL
73K738 ~ 73K931 (상)
시공사 : 서[illegible]
감리원 : 구[illegible]

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 20 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (조강콘)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신영터널, 2-1공구 토공7 44k847 ~ 45k191(대가) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4610	5.8	5.7		C
S-2	30	4630	5.8			C
S-3	30	4540	5.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철호 (Tested by)
확 인 자 : 김OO (Checked by)
감 리 원 : 박OO (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 24 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 10 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신영터널, 2-1공구 토공구 449847~449191(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21530	26,9	25,17		C
S-2	30	20660	25,8			C
S-3	30	19640	24,5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 20 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 경화강도

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정치고가 5K230~5K390 (상)
5K860~5K925 (하) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4420	5.5	5.7		C
S-2	30	4540	5.7			D
S-3	30	4790	6.0			C


28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

이 하 여 백

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 24 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장타드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가 5K230~5K390(좌) 5K860~5K925(좌) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19900	24.9	25.3		C
S-2	30	19700	24.6			C
S-3	30	21280	26.6			D

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 16일

양생구간 (양생온도관리)		/ 2-1공구 토공5 HSB 42k309 ~ 42k508 (하) / 2-1공구 토공7 노티터널 TCL 45k191 ~ 45k491 (하) / 장구교 TCL 49k401 ~ 49k681 (상) / 정리고가 TCL 58k545 ~ 58k860 (하) / 2-4공구 토공1 TCL 66k288 ~ 66k448 (상) / 신작교 TCL 68k249 ~ 68k349 (상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4공구 토공1	터널부	교량부 정리고가
	3일	5.8	/	5.17
	7일	25.9	/	25.5
	판정	적 합	/	적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014, 01, 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 (42K309~42K508)(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1토공5 (42k309~42k508)(라)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-5,7						
11-	-2,5						
13-	2,1						
15-	3,8						
17-	3,1		12,2				
19-	0,4		11.5				
21-	-2,9		11,0				
23-	-4.3		11,4				
1-	-4,9		12,0				
3-	-5,9		14,0				
5-	-6,8		16,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공5 (42k309~42k508)(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		18.5		O		
9-	-6.4		21.2				
11-	-0.8		25.5				
13-	4.9		20.5				
15-	5.9		24.3				
17-	4.3		22.1				
19-	0.9		22.0				
21-	-1.4		19.5				
23-	-1.5		19.1				
1-	-2.8		19.3				
3-	-4.7		18.5				
5-	-3.6		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1토공5 42k309~42k508(좌)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,4		17.5		○		
9-	-2,7		17.5				
11-	1,1		19.0				
13-	3,8		21.5				
15-	2,2		21.6				
17-	0,8		19.0				
19-	-0,9		17.5				
21-	-2,7		16.0				
23-	-5,4		15,5				
1-	-7,2		15.0				
3-	-8,4		14.5				
5-	-9,8		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1토공5 42k309~42k508(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.9		15.9		○		
9-	-8.2		20.1				
11-	-0.4		21.9				
13-	1.8		22.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공5 42k309~42k508(좌)	측 정 일	2014. 01. 20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		15.3				
9-	-1.9		14.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.0		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	21토공5 42k309~42k508(하)	측 정 일	2014, 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 9		8, 0				
9-	-4, 8		6, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

16 17 18 19 20 21 22



타설 일자: 2014. 01. 16

타설 위치: 2-1공구 토공5 HSB

42K309~42K508 (하선)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공7 (45k191~45k322) (하), 노티터널 (45k322~45k491) (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공 7 45k191~45k322 (하) 노티터널 45k322~45k491 (하)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3				O		
9-	-3.5						
11-	0.5						
13-	3.6						
15-	3.9		6.5				
17-	2.5		7.5				
19-	-0.6		7.5				
21-	-3.4		7.9				
23-	-3.7		8.0				
1-	-5.0		6.0				
3-	-6.0		8.0				
5-	-6.3		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공 45k191~45k322(라) 노터널 45k322~45k491(라)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7		14.7		○		
9-	-2.5		12.1				
11-	2.2		12.0				
13-	4.8		15.0				
15-	5.2		16.5				
17-	1.4		17.0				
19-	0.5		16.9				
21-	-0.2		17.1				
23-	-2.0		16.1				
1-	-1.9		13.7				
3-	-4.0		12.5				
5-	-4.0		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	2-1토공7 45k191~45k322 (하) 노티터널 45k322~45k491 (하)	측 정 일	2014, 01, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 1		12, 5		○		
9-	0, 7		13, 2				
11-	2, 9		17, 5				
13-	3, 9		17, 5				
15-	2, 7		15, 5				
17-	-0, 3		12, 1				
19-	-2, 3		11, 9				
21-	-5, 6		12, 8				
23-	-6, 4		12. 0				
1-	-8, 7		12. 6				
3-	-9, 3		12. 5				
5-	-9, 7		11, 9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공 45K191~45K322(하) 노티터널 45K322~45K491(하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.6		11.0		○		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공 45k191~45k322 (하) 노티터널 45k322~45k491 (하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 9		0, 0				
9-	0, 3		5, 1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3, 4		2, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-1 토공7 45k191~45k322 (라) 노터널 45k322~45k491 (라)	측 정 일	2014. 01. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 4		2, 2				
9-	-3, 5		1, 6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22



타설 일자 : 2014. 01. 16

타설 위치 : 2-1공구 토공17, 노터허널 TCL

45k191 ~ 45k322 (하)

45k322 ~ 45k491 (하)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 (49K401~49K681)(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	장구교(49K401~49K681)(상)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0				○		
9-	-4.8						
11-	-1.8						
13-	2.4		12.7				
15-	3.8		10.0				
17-	3.4		8.1				
19-	1.5		6.5				
21-	-1.9		5.9				
23-	-3.1		6.5				
1-	-4.2		7.0				
3-	-5.5		7.5				
5-	-5.8		8.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 확인 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	장구교 49k401~49k681(상)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,4		9.0		O		
9-	-4,8		10,2				
11-	0,6		16.3				
13-	3,3		18.0				
15-	5,2		16.0				
17-	3,6		14,0				
19-	1,1		12,8				
21-	0,2		13.0				
23-	-0,5		13,1				
1-	-1,4		12,3				
3-	-3,2		12.0				
5-	-3,8		11,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	강구교 44k401~44k681(상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		11.5		○		
9-	-3.0		13.0				
11-	1.7		18.0				
13-	3.5		17.5				
15-	3.2		15.5				
17-	1.3		12.3				
19-	-2.3		11.0				
21-	-2.7		9.9				
23-	-6.4		9.3				
1-	-7.2		10.1				
3-	-8.2		11.2				
5-	-9.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	장구교 49k401~49k681 (상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.3		11.0		O		
9-	-7.0		12.0				
11-	0.0		15.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현수 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	장구교 (49K401 ~ 49K601) (상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 0		8, 3				
9-	-0, 3		7, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2, 8		4, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 장원태 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 16
타설부위	장구교 49k401~49k681(상)	측 정 일	2014, 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 2		3, 2				
9-	-3, 3		1, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 양 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

16 17 18 19 20 21



타설 일자: 2019. 01. 16

타설 위치: 장구포 TCL

49K401 ~ 49K681 (상)

시 공 사: 리앤씨

감 리 원: 권내경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 58K545 ~ 58K860 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	정거고가 58K545~58K860(하)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-5,2						
11-	-2,0						
13-	2,6						
15-	4,0						
17-	3,6		7,2				
19-	1,7		9,3				
21-	-2,1		10,6				
23-	-3,3		11,7				
1-	-4,4		11,9				
3-	-5,7		12,0				
5-	-6,0		12,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	정거고가 58k545~58k860(하)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,6		14,2		○		
9-	-5,0		17,2				
11-	0,4		22,0				
13-	3,5		23,0				
15-	5,4		22,5				
17-	3,8		22,7				
19-	1,3		23,5				
21-	0,4		23,0				
23-	-0,8		22,3				
1-	-1,6		23,5				
3-	-3,7		22,5				
5-	-4,1		23,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	정거고가 58k545~58k860(하)	측 정 일	2014. 01 . 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		23.5		○		
9-	-3.2		25.0				
11-	1.9		24.5				
13-	3.7		19.5				
15-	3.5		20.0				
17-	1.5		19.0				
19-	-2.5		19.0				
21-	-2.9		16.8				
23-	-6.6		17.0				
1-	-7.4		17.0				
3-	-8.4		17.0				
5-	-9.6		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강출현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	정거고가 58k545~58k860대)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		16.3		○		
9-	-7.2		19.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 고중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	정거장 58k545 ~ 58k860(하)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		12.5				
9-	-0.5		10.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	정리고가 58K545-58K860(하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		8.2				
9-	-0.5		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			


16 日 (Day)
17 日 (Day)
18 日 (Day)
19 日 (Day)
20 日 (Day)
21 日 (Day)
22 日 (Day)
50℃
100%

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 토공1 66K288 ~ 66K448 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-4 토공 / 66k288~66k448(상)측	정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-1.5						
11-	2.7						
13-	4.8						
15-	5.0						
17-	4.2		11.0				
19-	3.3		12.5				
21-	-1.5		13.0				
23-	-3.9		13.2				
1-	-3.0		12.2				
3-	-3.2		11.7				
5-	-4.5		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한방규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	2-4토공/66k288~66k448(4)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		11.5		O		
9-	-1.5		15.0				
11-	2.7		18.7				
13-	5.6		19.5				
15-	5.7		17.0				
17-	4.7		14.1				
19-	3.8		11.5				
21-	0.4		12.0				
23-	0.2		11.5				
1-	-1.5		10.5				
3-	-2.7		9.9				
5-	-3.5		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김길곤 Checked by		감 리 원 : 고내경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-4토공 66k288~66k448(45)측	정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		11.5		○		
9-	-1.2		13.0				
11-	3.1		17.5				
13-	4.2		18.0				
15-	4.3		16.0				
17-	2.5		13.8				
19-	-0.3		13.5				
21-	-1.0		13.8				
23-	-4.0		13.5				
1-	-4.0		13.5				
3-	-5.1		13.0				
5-	-8.2		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	2-4도공/ 66K288~66K448 (상)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9,5		18,0		○		
9-	-4,4		21, 8				
11-	0, 6		22.6				
13-	3, 0		22,4				
15-	3,4		20.0				
17-	2,7		16.4				
19-	1, 3		15.0				
21-	-1, 2		14, 5				
23-	-0,6		14, 8				
1-	0,5		14.0				
3-	2, 1		13, 2				
5-	0, 8		13,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.01.16
타설부위	2-4도장 166k288~66k448(4)	측 정 일	2014.01.20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,2		10,9				
9-	2,2		8,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,4		4,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019, 01, 16
타설부위	2-4도공 66k288~66k498(48)	측 정 일	2019, 01, 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 4		4, 5				
9-	-1, 6		4, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영규	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

16 17 18 19 20



타설 일자: 2014. 01. 16

타설 위치: 2-4공구 토공1
66k288~66k448 (상)

시 공 사: 고려개발

감 리 원: 권기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 16
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신각교 68K279~68K349 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	신곡교 68K279~68K349 (상)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.9				○		
9-	-3.2						
11-	1.8						
13-	5.0						
15-	5.2						
17-	4.4		8.8				
19-	3.5		10.5				
21-	-1.8		10.6				
23-	-4.1		8.5				
1-	-3.2		9.5				
3-	-3.4		9.5				
5-	-4.17		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 16
타설부위	신각교 68k239 ~68k349)	측 정 일	2014, 01, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		12.3		○		
9-	-1.7		14.5				
11-	2.9		19.9				
13-	5.8		22.9				
15-	5.9		23.0				
17-	4.9		21.0				
19-	4.0		21.5				
21-	0.6		20.0				
23-	0.0		19.5				
1-	-1.7		21.5				
3-	-2.9		19.0				
5-	-3.7		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	신각교 68k239~68k349 (상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		18.2		○		
9-	-1.4		19.0				
11-	3.3		20.0				
13-	4.4		18.2				
15-	4.5		16.9				
17-	2.7		17.6				
19-	-0.1		15.0				
21-	-1.2		12.5				
23-	-4.2		12.3				
1-	-4.2		12.3				
3-	-5.3		12.5				
5-	-8.4		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	신작고 68K239~68K349(48)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.7		18.2		○		
9-	-4.6		20.4				
11-	0.8		21.2				
13-	3.2		21.0				
15-	3.6		19.1				
17-	2.7						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 16
타설부위	신락교 68K239~68K349(상)	측 정 일	2014. 01. 20


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.4		12.3				
9-	2.4		10.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.6		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2019, 01, 16
타설부위	신각고 68K239~68K349(상)	측 정 일	2019, 01 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		4.9				
9-	-1.8		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22



신작교

타설 일자: 2014. 01. 16

타설 위치: 신작교 TCL

68K239 ~ 68K349 (상)

시 공 사: 대림

감 리 원: 최 기 정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 14 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 16 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공1 66K288~66K448(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4800	6.0	5.8		C
S-2	30	4480	5.6			C
S-3	30	4750	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철그 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 23 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 16 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공1 66K288~66K448 (상) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21480	26.8	25.9		C
S-2	30	20210	25.2			C
S-3	30	20570	25.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

이 하 여 백

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 홍천고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 19 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 16 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가 5K545~5K860 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4430	5.5	5.17		C
S-2	30	4630	5.8			C
S-3	30	4500	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 23 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 16 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가 5BK545 ~ 5BK860 (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20510	25,6	25,5		C
S-2	30	20410	25,5			C
S-3	30	20340	25,4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 01월 15일

양생구간 (양생온도관리)		/ 2-1공구 토공5 HSB 42k964 ~ 43k121 (상), 42k995 ~ 43k152 (하) / 2-2공구 토공8 2-3공구 토공1 HSB 56k602 ~ 56k742 (상), 56k633 ~ 56k773 (하) / 계룡터널 채움 32k018 ~ 32k399 / 모가울터널, 2-1공구토공8, 노티터널 TCL 45k491 ~ 45k701 (하) / 장구교 TCL 49k021 ~ 49k401 (상) / 정리고가 TCL 58k235 ~ 58k545 (하) / 죽산교 TCL 73k588 ~ 73k738 (상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 모가울터널, 2-1토공8 노티터널	터널부	교량부 정리고가
	3일	5.7		5.8
	7일	26.2		26.1
	판정	적 합		적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
		권기정		김상배

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014.01.15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공5 (42K964~43K121) (상), 42K995~43K152 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2-1토공5 42k964~43k121 (상) 42k995~43k152 (하)	측 정 일	2014, 01, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-11, 1				○		
9-	-8.5						
11-	-0, 9						
13-	2, 8						
15-	3, 3						
17-	1, 8		11, 1				
19-	-2, 7		11, 9				
21-	-5, 0		12, 2				
23-	-6, 2		12, 0				
1-	-7, 8		11, 3				
3-	-8, 7		11. 0				
5-	-8. 9		10, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 범 상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 기 준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2-1토공5 42K964~43K121 (상) 42K995~43K152 (하)	측 정 일	2014, 01, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.3		11.1		○		
9-	-5.17		12.8				
11-	-2.5		14.8				
13-	2.1		17.0				
15-	3.8		14.5				
17-	3.1		13.0				
19-	0.4		12.2				
21-	-2.9		11.8				
23-	-4.3		12.5				
1-	-4.9		12.0				
3-	-5.9		11.8				
5-	-6.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	2-1도공 5 42K964 ~ 43K121 (상) 42K995 ~ 43K152 (하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.8		11.9		○		
9-	-6.4		13.3				
11-	-0.8		17.5				
13-	4.9		17.0				
15-	5.9		15.1				
17-	4.3		12.8				
19-	0.9		12.9				
21-	-1.4		13.3				
23-	-1.5		11.9				
1-	-2.8		12.0				
3-	-4.7		12.5				
5-	-3.6		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014.01.15
타설부위	21도장5 42K964~43K121(다) 42K995~43K152(라)	측 정 일	2014.01.18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,4		13,4		O		
9-	-2,17		18,2				
11-	1,1		21,5				
13-	3,8		20,0				
15-	2,2		18,0				
17-	0,8		16,5				
19-	-0,9		14,2				
21-	-2,17		12,9				
23-	-5,4		12.0				
1-	-7,2		12.17				
3-	-8,4		12.2				
5-	-9,8		10,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2터널공통 42K964~43K121 (가) 42K995~43K152 (라)	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,9		10,3				
9-	-8,2		8,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,3		6,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2-1토공 42k964~43k121 (상) 42k995~43k152 (하)	측 정 일	2014, 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		5.4				
9-	-1.9		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

15 16 17 18 19 20



타설일자 : 2014. 01. 15

타설위치 : 2공구 도공5

42k964 ~ 43k121 (상)

42k995 ~ 43k152 (하)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 01. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 토공B, 2-3 토공1 56K602~56K742 (상), 56K633~56K773 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍○성 (인) 확 인 자 : (인) 감 리 원 : (인)
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	2-2토공 8, 2-3토공 1	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-				6		0	
9-	-7, 4						
11-	-1, 8						
13-	1, 9						
15-	3, 8						
17-	2, 6		8.0				
19-	-1, 17		8.0				
21-	-5, 2		8.5				
23-	-5.9		8.2				
1-	-6.9		8.5				
3-	-7, 3		10.0				
5-	-8.5		10,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 확인생략 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	2-2토공8, 2-3토공1	측 정 일	2014. 01. 16

56k602~56k742(상) 56k633~56k773(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.2		12.5		○		
9-	-2.0		16.7				
11-	2.6		17.9				
13-	4.0		17.0				
15-	3.6		13.5				
17-	1.7		13.5				
19-	-2.1		12.1				
21-	-3.3		12.8				
23-	-4.4		12.0				
1-	-5.7		11.5				
3-	-5.7		11.5				
5-	-6.0		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 (서명) 확 인 자 : (서명) 감 리 원 : (서명) Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	2-2토공 8, 2-3토공 1	측 정 일	2014. 01. 17

56K602~56K742(상), 56K633~56K773(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		15.3		O		
9-	-5.0		17.9				
11-	0.4		20.5				
13-	3.5		22.1				
15-	5.4		21.9				
17-	3.8		20.8				
19-	1.3		20.5				
21-	0.4		19.0				
23-	-0.8		16.7				
1-	-1.6		16.5				
3-	-3.17		16.0				
5-	-4.1		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확이성 (확) 확 인 자 : 감 리 원 : 김기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2-2토공, 2-3토공1	측 정 일	2014, 01, 18

56k602~56k742(상), 56k633~56k773(하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,17		16,0		○		
9-	-3,2		15,0				
11-	1,9		14,8				
13-	3,17		16,2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확이성결 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	2-2 토공B, 2-3 토공1 56K602~56K742 (상) 56K633~56K773 (하)	측 정 일	2014. 01. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		10.1				
9-	-7.2		8.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	2-2토공8, 2-3토공1 56K602~56K742 (상) 56K633~56K703 (하)	측 정 일	2014, 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 1		3, 9				
9-	-0, 5		3, 3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황이성 (확 인 자 : 김 ○ ○) 감 리 원 : 고기강 Tested by Checked by Supervised						

1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20



타설 일자: 2014. 01. 15

타설 위치: 2-2토공8, 2-3토공1
56k602~56k742(상)
56k633~56k773(하)

시 공 사: 2f2ㅎ

감 리 원: 구ㅅ지ㅇ

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 01. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	계룡터널 32k018 ~ 32k399		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	계룡터널 32k018~32k399	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-	6.2		7.2				
21-	6.5		7.5				
23-	6.5		7.5				
1-	6.1		7.1				
3-	6.2		7.2				
5-	6.8		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오 용 석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	계룡터널 32k018~32k399	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.4		6.5				
9-	6.8		7.2				
11-	6.6		7.0				
13-	6.6		7.0				
15-	7.0		8.0				
17-	6.8		7.0				
19-	6.7		6.9				
21-	6.5		6.2				
23-	6.0		6.0				
1-	5.8		5.8				
3-	5.8		5.8				
5-	5.4		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	계룡터널 32K018~32K399	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		5.5				
9-	5.8		6.0				
11-	6.0		6.5				
13-	6.3		6.8				
15-	6.9		7.4				
17-	6.7		7.0				
19-	6.9		7.2				
21-	6.9		7.5				
23-	7.2		7.9				
1-	7.5		8.0				
3-	5.5		5.5				
5-	5.0		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 김기26 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	재 움	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	계룡터널 32k018~32k399	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.8		7.0				
9-	6.8		7.5				
11-	6.5		6.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	채 움	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	계룡터널 32k018~32k399	측 정 일	2014, 01, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.5		6.5				
9-	6.0		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.4		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오동배 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	계룡터널 32k018~32k399	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.0		5.4				
9-	4.9		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 권 ○ ○ Supervised		



타설 일자 : 2014. 01. 15

타설 위치 : 계룡터널 래윰

32k 018 ~ 32k 399

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	노터터널, 2-1공구 토공B, 모가울터널 45k491 ~ 45k791 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여만 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	노터터널, 2-1토공8, 모가울터널 45K491~45K791 (하)	측 정 일	2014, 01, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9, 8				○		
9-	-4, 3						
11-	0, 5						
13-	3, 2						
15-	3, 5						
17-	0, 5		5, 5				
19-	-2, 9		5, 6				
21-	-4, 7		5, 7				
23-	-6, 4		5, 7				
1-	-8, 0		5, 7				
3-	-7, 9		6, 2				
5-	-8, 0		7, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	노티터널, 2-1통공 8. 모가울터널	측 정 일	2014. 01. 16

45k491 ~ 45k791 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		8.5		○		
9-	-3,5		11,1				
11-	0,5		12,9				
13-	3,6		14,5				
15-	3,9		15,3				
17-	2,5		15,8				
19-	-0,6		16,0				
21-	-3,4		16.2				
23-	-3,17		16,2				
1-	-5,0		16,2				
3-	-6.0		16.5				
5-	-6.3		16,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	노티터널, 2-1토공B, 보가울터널	측 정 일	2014. 01. 17

45k449+1 ~ 45k449+1 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,9		16.7		○		
9-	-2,5		17.0				
11-	2,2		17.5				
13-	4,8		18.3				
15-	5,2		18.0				
17-	1,4		17.5				
19-	0,5		16.5				
21-	-0,2		15.0				
23-	-2,0		14.0				
1-	-1,9		13.1				
3-	-4,0		13.2				
5-	-4,0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	노티터널, 2-1토공8, 모가울터널	측 정 일	2014, 01, 18

45K491~45K791 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,1		13,5		○		
9-	-0,17		15.0				
11-	2,9		16.0				
13-	3,9		16,2				
15-	2,17		16.5				
17-	-0,3		16.2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	노터터널, 2터공8, 보가운터널	측 정 일	2014. 01. 19

45k491~45k479 (C하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.6		10.8				
9-	-7.2		7.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	노터터널, 2-1도공0, 모가울터널	측 정 일	2014. 01. 20

45k491~45k791 (하)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 0		2, 0				
9-	0, 3		1, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21





타설 일자 : 2014. 01. 15

타설 위치 : 노티터널 45K491~45K648(라)
2-1토공8 45K648~45K692(라)
보가물터널 45K692~45K791(라)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 01, 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 49K021~49K401 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	장구교 49k021~49k401 (45)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-	-1.8						
13-	0.6						
15-	2.4						
17-	1.1		7.3				
19-	-1.8		10.5				
21-	-4.8		11.1				
23-	-5.8		11.5				
1-	-7.4		11.5				
3-	-8.3		12.0				
5-	-8.7		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	장구교 49K021~49K401 (상)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		13.1		0		
9-	-4.8		15.0				
11-	-1.8		18.5				
13-	2.4		17.5				
15-	3.8		17.0				
17-	3.4		16.8				
19-	1.5		16.3				
21-	-1.9		16.0				
23-	-3.1		15.5				
1-	-4.2		13.5				
3-	-5.5		14.0				
5-	-5.8		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	장구고 49k021~49k401(상)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.4		12.1		○		
9-	-4.8		11.8				
11-	0.6		11.3				
13-	3.3		10.9				
15-	5.2		10.9				
17-	3.6		12.2				
19-	1.1		13.6				
21-	0.2		14.9				
23-	-0.5		15.5				
1-	-1.4		16.5				
3-	-3.2		14.5				
5-	-3.8		13.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현규 확 인 자 : 감리원 : 조기경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	장구교 49K021~49K401 (상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		13.5		O		
9-	-3.0		13.9				
11-	1.7		15.5				
13-	3.5		15.9				
15-	3.2		14.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	장구교 49k021~49k401(상)	측 정 일	2014. 01. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10,3		8,3				
9-	-7,0		6,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1,8		3,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현수 Tested by 확 인 자 : 김OO Checked by 감 리 원 : 고OO Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	장구고 49k021~49k401(4)	측 정 일	2014. 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1,0		3,3				
9-	-0,7		2,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

2014 1/15 1/16 1/19 1/18 1/19 1/20 1/21



타설 일자: 2014.01.15
타설 위치: 강구교
49k021~49k401 (상)
시 공 사: 고려
감 리 원: 고려

ISUZU SEISAKUSHO CO.,LTD. TOKYO JAPAN

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01 , 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 58k235 ~ 58k545 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	정거고가 58K235~58K545(하)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-7.4						
11-	-1.8						
13-	1.9						
15-	3.8		9.5				
17-	2.6		8.0				
19-	-1.17		6.0				
21-	-5.2		5.0				
23-	-5.9		5.5				
1-	-6.9		5.5				
3-	-7.3		5.5				
5-	-8.5		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	정지고가 58K235~58K545(하)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.2		7.1		○		
9-	-2.0		9.8				
11-	2.6		15.5				
13-	4.0		16.5				
15-	3.6		15.5				
17-	1.7		14.9				
19-	-2.1		14.0				
21-	-3.3		14.0				
23-	-4.4		14.0				
1-	-5.7		14.0				
3-	-5.7		14.0				
5-	-6.0		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	정거고가 58k235~58k545 (하)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		13.1		○		
9-	-5.0		15.5				
11-	0.4		20.0				
13-	3.5		18.8				
15-	5.4		16.5				
17-	3.8		15.5				
19-	1.3		15.5				
21-	0.4		15.0				
23-	-0.8		14.2				
1-	-1.6		13.9				
3-	-3.7		13.0				
5-	-4.1		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	정리고가 58K235~58K545(하)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		13.0		O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	정리고가 58K235~58K545(하)	측 정 일	2014. 01. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-10.8		0.9				
9-	-7.2		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 01, 15
타설부위	정치고가 58k235~58k545 (하)	측 정 일	2014, 01, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1,1		2,4				
9-	-0,5		1,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21



타설 일자 : 2014. 01. 15

타설 위치 : 정거 고가

58K588 ~ 73K738 (상)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 01. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 73k588 ~ 73k738 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산고 73K588~73K798 (상)	측 정 일	2014. 01. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8				O		
9-	-5.8						
11-	-1.0						
13-	1.4						
15-	3.6						
17-	0.9		11.5				
19-	-1.3		17.8				
21-	-2.4		17.5				
23-	-2.17		7.0				
1-	-4.1		6.8				
3-	-5.5		6.8				
5-	-5.0		7.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영규		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산교 73k588~73k738(상)	측 정 일	2014. 01. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		7.5		0		
9-	-3.4		8.0				
11-	0.0		10.0				
13-	3.6		15.1				
15-	3.9		17.1				
17-	3.0		16.5				
19-	-0.5		14.0				
21-	-0.17		12.3				
23-	-0.9		11.9				
1-	-2.8		11.2				
3-	-2.3		10.9				
5-	-2.6		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산교 73K588 ~ 73K738 (상)	측 정 일	2014. 01. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		10.3		O		
9-	-2.6		10.0				
11-	1.1		11.9				
13-	3.17		16.0				
15-	5.2		17.5				
17-	3.9		17.5				
19-	1.9		14.5				
21-	1.9		12.3				
23-	0.6		11.5				
1-	-0.2		11.0				
3-	-2.2		10.9				
5-	-2.17		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산교 73K588~73K738(상)	측 정 일	2014. 01. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		9.9		①		
9-	-0.2		10.3				
11-	2.7		11.5				
13-	3.5		15.5				
15-	3.5		20.0				
17-	1.1		14.0				
19-	-1.8		10.5				
21-	-4.1						
23-	-4.9						
1-	-5.1						
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산고 73k588~73k738(상)	측 정 일	2014. 01. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.4		7.8				
9-	-5.3		6.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		5.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01. 15
타설부위	죽산교 73K588~73K738 (상)	측 정 일	2014. 01. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17		4.8				
9-	0.5		4.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

2014 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20



타설 일자: 2014. 01. 15

타설 위치: 죽산교 73k588~73k738 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 18 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 오가운터널, 2-1공구토공8, 노 터널 45k491~45k791 (하-) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4520	5.17	5.17		C
S-2	30	4560	5.17			C
S-3	30	4650	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철근 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 22일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장몰드

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 모가울터널, 2-1공구토공0, 노티터널 45k491~45k791(C하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21110	26,4	26,2		C
S-2	30	21510	26,9			C
S-3	30	20450	25,5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송찬호 (Tested by)
확 인 자 : 김광석 (Checked by)
감 리 원 : 박명근 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 1 월 18 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 1 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가 (Location) 58K235 ~58K545(하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4640	5.8	5.8		C
S-2	30	4620	5.8			C
S-3	30	4620	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 1 월 22 일

7일 압축강도 시험 현장타설

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 1 월 15 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 정지고가 5BK235 ~ 5BK545 (하)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20940	26.1	26.1		C
S-2	30	21400	26.7			C
S-3	30	20440	25.5			C


28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2013년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

이 하 여 백

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by):
확 인 자 (Checked by):
감 리 원 (Supervisor):

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 안중콘크리트 점검표 2014년02월-(1)

오남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 19일

양생구간 (양생온도관리)	·공주정거장 HSB.	0K605~0K834 (상부별선)	적정	
	·공주정거장 HSB	0K095~0K110 (상부별선)	적정	
	·2-2공구들공5 HSB	47K991~48K052 (하)	적정	
	·영천터널 TCL	41K745~41K795 (하)	적정	
	·영천터널 TCL 2-1공구들공5	42K295~42K538 (하)	적정	
	·학양교 TCL	46K791~46K816(하)	적정	
	·장구교 TCL	49K692~49K921 (하)	적정	
	·정지교가 TCL	64K214~64K494(상)	적정	

		토공부	터널부	교량부
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	2-1공구들공5	영천터널	정지교가
	3일	5.1	5.1	5.6
	7일	25.9	24.9	26.0
	판정	적합	적합	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주 정거장(토공) OK625~OK834 (상북날개)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 원대산 Tested by	확 인 자 : 김동원 Checked by	감 리 원 : 김재경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	광주정거장 OK625~OK834(상행본선)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2				0		
9-	0.3						
11-	4.1						
13-	7.3						
15-	6.9		18.1				
17-	7.2		16.6				
19-	3.1		16.0				
21-	-0.3		15.6				
23-	-1.4		15.1				
1-	-1.6		14.9				
3-	-2.3		14.5				
5-	-3.8		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한예란 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H4B	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주정거장 ok605~ok834 (상행본선)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		11.1		0		
9-	-1.0		18.3				
11-	6.0		18.3				
13-	4.8		12.0				
15-	5.9		16.0				
17-	4.8		15.1				
19-	2.2		15.5				
21-	-0.1		15.5				
23-	-1.2		15.6				
1-	-3.8		15.3				
3-	-4.8		13.8				
5-	-5.9		11.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍OO Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	풍수정거장 0k605~0k834(생부발4)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		18.6		0		
9-	-3.3		19.1				
11-	2.9		19.5				
13-	6.2		20.0				
15-	8.4		19.8				
17-	7.3		18.8				
19-	4.2		18.1				
21-	0.9		18.5				
23-	-2.1		18.2				
1-	-4.4		17.9				
3-	-5.4		18.0				
5-	-6.2		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태근 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2 . 19
타설부위	공주정거장 OK675~OK834 상부2.	측 정 일	2014 . 2 . 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,3		18.7		O		
9-	-3,3		19.8				
11-	4,2		20.5				
13-	7,8		19.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	H5B.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	광주정거장 0k625~0k834 상부본선.	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		12.4				
9-	-1.8		11.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.5		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대호 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	광주정거장 0K625~0K834 상부철근	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		6.2				
9-	-0.8		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원예진 Tested by	확 인 자 : 김남식 Checked by		감 리 원 : 김남식 Supervised			





제작일자: 2014. 2. 19

제작위치: 광주 정각각 (골목) H5B.
OK625 ~ OK834 (쌍봉봉로)

시공사: 고려개발

감리사: 고려개발

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주 정거장(토공) OK095 ~ OK110 (상부본선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍OO	확 인 자 : 김OO	감 리 원 : 김OO
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주정거장 OK095~OK110 상부슬선	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2				O		
9-	0.3						
11-	4.1						
13-	7.3						
15-	6.9						
17-	7.2						
19-	3.1		13.1				
21-	-0.3		13.9				
23-	-1.4		12.5				
1-	-1.6		12.2				
3-	-2.3		11.9				
5-	-3.8		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주 정거장 OK095~OK110 상부불선.	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		14.2		0		
9-	-1.0		14.9				
11-	6.0		14.4				
13-	4.8		14.0				
15-	5.9		13.2				
17-	4.8		15.0				
19-	2.2		15.0				
21-	-0.1		13.7				
23-	-1.2		13.3				
1-	-3.8		15.0				
3-	-4.8		15.1				
5-	-5.9		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍대만 Tested by		확 인 자 : 김광근 Checked by		감 리 원 : 김광호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주정거장 OK095~OK110 상부보.	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		16.0		C		
9-	-3.3		17.0				
11-	-4.2		17.2				
13-	7.8		16.5				
15-	8.4		15.0				
17-	7.3		14.0				
19-	4.2		13.8				
21-	0.9		14.0				
23-	-2.1		12.8				
1-	-4.4		14.0				
3-	-5.4		15.2				
5-	-6.2		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주정거장 OK095 ~ OK110 상부방지.	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		15.0		9		
9-	-1.8		15.4				
11-	4.2		16.8				
13-	7.8		17.3				
15-	9.3		17.0				
17-	8.1		17.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주정거장. OK095~OK110 생활시.	측 정 일	2014. 2. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		12.0				
9-	-1.8		11.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.5		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여진 Tested by 확 인 자 : 김 Checked by 감 리 원 : 김 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	공주 정기장. OK095~OK110 상부넓선.	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		5.9				
9-	-0.8		5.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍대근 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





테스트일자: 2014. 2. 19

테스트장비: 공주정지장(로봇) HSB.

OK095 ~ OK110 샘플링

제품사: 크라운

검사자: 크라운

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H5B	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2 측구 4NK991 ~ 4BK052 (외)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김명O (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	2-2공구 417k991~418k052 (하)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				0		
9-	0.8						
11-	4.9						
13-	6.3		11.0				
15-	8.2		11.1				
17-	17.3		12.0				
19-	4.2		11.6				
21-	1.2		11.0				
23-	-0.3		11.0				
1-	-1.9		9.8				
3-	-2.4		9.0				
5-	-4.6		9.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	2-2공구 47K997~48K052(하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		9.4		0		
9-	-1.0		11.0				
11-	5.17		13.1				
13-	17.17		13.0				
15-	17.5		11.9				
17-	6.8		11.5				
19-	1.17		10.9				
21-	-0.2		10.7				
23-	-1.4		11.0				
1-	-1.8		11.0				
3-	-3.8		12.2				
5-	-4.2		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김방상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2 、 19
타설부위	40k991 ~ 48K052(상) (2-2트윙크)	측 정 일	2014. 2 、 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		12.8		0		
9-	-1.9		13.9				
11-	3.2		15.4				
13-	5.6		15.0				
15-	7.9		13.8				
17-	7.9		14.8				
19-	2.3		14.0				
21-	0.8		14.1				
23-	-1.1		13.0				
1-	-3.2		13.2				
3-	-4.5		13.8				
5-	-4.6		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김범상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	고속철도 LINK991~LINK052(하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		16.9		0		
9-	-2.0		17.5				
11-	4.3		17.8				
13-	8.5		17.4				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised) 2/22						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	고가교 4M1K991~4M1K052(61)	측 정 일	2014. 2. 27


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		9.9				
9-	-1.0		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.0		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2 . 19
타설부위	2-2공3 411k991~411k048(하)	측 정 일	2014. 2 . 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		5.9				
9-	-0.1		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김방동 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태정일자 2014. 2. 19

태정시간 2-2분경 HSB.

4mK 991 ~ 48K 052 (hL)

사용사: 2pm

감리원: Jun 2/6

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널 4IK1+5 ~ 4IK1+95 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	염천터널 41K705~41K795(하)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2				0		
9-	0.0						
11-	3.9						
13-	6.1		13.4				
15-	6.6		13.1				
17-	6.8		12.7				
19-	2.6		12.3				
21-	-1.0		12.6				
23-	-2.4		12.0				
1-	-2.6		11.0				
3-	-3.3		11.2				
5-	-4.8		11.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	염천터널 41K125~41K195(61)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		11.0		0		
9-	-1.8		12.4				
11-	5.3		13.9				
13-	4.1		13.0				
15-	5.5		13.8				
17-	5.1		14.0				
19-	1.7		13.2				
21-	-0.3		12.0				
23-	-1.6		10.8				
1-	-4.2		10.5				
3-	-5.2		12.0				
5-	-6.4		12.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 1IK425~1IK195 (상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		14.2		0		
9-	-3.8		15.3				
11-	2.6		16.2				
13-	5.5		16.0				
15-	17.3		13.8				
17-	6.4		12.1				
19-	3.3		12.0				
21-	0.2		12.9				
23-	-3.6		12.5				
1-	-4.8		11.9				
3-	-5.7		12.5				
5-	-6.6		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 . 19
타설부위	옴천터널 41K145~41K195(BL)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		14.2		0		
9-	-3.3		15.1				
11-	-3.6		15.2				
13-	17.0		14.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	검천터널 4IK145~4IK195 (BL)	측 정 일	2014. 2. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		1.1				
9-	-2.2		1.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감독 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 4IK145~4IK195 (상)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		4.7				
9-	-1.2		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





대정일자: 2014. 2. 19.

대정위치: 영천터널 TCL

41K+125 ~ 41K+195 (하)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천하남 2-1공5 42k295~42k309(하) 42k309~42k538(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영기	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised 2014.2.19

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널, 2-1공구 42K295~42K538(BL)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2				9		
9-	0.0						
11-	3.9						
13-	6.1						
15-	6.6		12.1				
17-	6.8		12.8				
19-	2.6		12.8				
21-	-1.0		13.7				
23-	-2.4		14.1				
1-	-2.6		14.6				
3-	-3.3		14.2				
5-	-4.8		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양개 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 2-1공구 42K295~42K538(H)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		14.0		0		
9-	-1.8		15.2				
11-	5.3		16.6				
13-	4.1		16.8				
15-	5.5		16.3				
17-	5.1		16.0				
19-	1.7		15.9				
21-	-0.3		15.2				
23-	-1.6		14.0				
1-	-4.2		14.0				
3-	-5.2		14.2				
5-	-6.4		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 2/20 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널. 2-1단5 42k295~42k538(하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		14.0		9		
9-	-3.8		15.0				
11-	2.6		15.6				
13-	5.5		16.7				
15-	17.3		16.3				
17-	6.4		16.0				
19-	3.3		15.4				
21-	0.2		16.0				
23-	-3.6		15.8				
1-	-4.8		14.9				
3-	-5.17		14.0				
5-	-6.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 2-1출장 5 42K295~42K570(하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		15.0		0		
9-	-3.3		15.9				
11-	3.6		16.6				
13-	7.0		16.5				
15-	8.2						
17-	7.6						
19-	4.5						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : 2pm Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 2-1 토공5 4ZK295 ~ 4ZK538(하)	측 정 일	2014. 2. 27


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		11.0				
9-	-2.2		10.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양기 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	영천터널 2-1 본공 5 4K295 ~ 4K538 (BL)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		6.0				
9-	-1.2		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 2/24 Supervised		





탐침일자: 2014. 2. 19

탐침위치: 여천레넥 TCL 2-1공5
442k295~442k538 (8L)

시공사: 한국

감리단: 코나건

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 1 P
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 L46K 591.v L46K 816 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	천암교 46K571~46K816(하)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8				O		
9-	4.2						
11-	6.2						
13-	6.6						
15-	6.4						
17-	5.2		14.0				
19-	2.6		14.0				
21-	1.1		14.8				
23-	0.2		14.4				
1-	-0.7		12.8				
3-	-1.8		12.2				
5-	-2.3		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병산 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	호암② 46k571~46k816(남)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		12.8		0		
9-	1.9		13.6				
11-	5.0		16.0				
13-	5.4		16.3				
15-	5.1		16.2				
17-	3.1		14.3				
19-	-0.1		15.2				
21-	-1.7		14.8				
23-	-2.5		13.8				
1-	-3.7		13.9				
3-	-6.5		15.0				
5-	-7.4		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김방남 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	한양교 4bK5기~4b1<816(상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		16.0		o		
9-	0.4		16.8				
11-	3.5		17.3				
13-	5.9		16.9				
15-	7.4		16.0				
17-	4.7		16.7				
19-	1.2		17.2				
21-	-1.6		16.8				
23-	-2.9		15.6				
1-	-4.2		15.0				
3-	-6.1		14.9				
5-	-6.3		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병승 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	환암교 446k511~446k816(하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		16.0		0		
9-	-0.1		11.3				
11-	5.6		18.8				
13-	8.2		18.0				
15-	8.6		16.6				
17-	6.4		16.5				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL.	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	호암2. 46K171~46K816(5L)	측 정 일	2014. 2. 23


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		10.0				
9-	1.2		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.5		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병산 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	호암교 46K171 ~ 46K816(BL)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		6.5				
9-	3.3		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김방남 확 인 자 : 감리원 : 감리원						
	Tested by		Checked by		Supervised		





태정일자: 2014. 2. 19.

태정위치: 늘양교 TCL

46K521 ~ 46K816 (양)

사용자: 한국전력

감리원: 주식회사

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 L9K692 ~ L9K937 (6L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장구교 49K692~49K937(BL)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5				O		
9-	0,3						
11-	4,1						
13-	5,9						
15-	7,8						
17-	6,8		13,3				
19-	3,4		13,2				
21-	0,8		12,5				
23-	-0,8		13,5				
1-	-2,9		14,2				
3-	-3,4		15,0				
5-	-5,6		15,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장구교 L9K692~L9K937(BL)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		14.0		○		
9-	-1.4		14.5				
11-	4.1		16.2				
13-	5.7		16.5				
15-	5.5		15.9				
17-	4.8		15.5				
19-	0.7		14.4				
21-	-0.7		13.0				
23-	-2.4		14.1				
1-	-3.3		14.9				
3-	-5.8		16.0				
5-	-6.9		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장구교 49K692~49K931 (하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		16.1		9		
9-	-2.9		16.3				
11-	2.2		16.5				
13-	4.6		15.0				
15-	6.9		13.9				
17-	6.9		13.0				
19-	2.3		13.2				
21-	0.0		13.3				
23-	-2.1		13.1				
1-	-4.2		15.0				
3-	-5.5		15.0				
5-	-5.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장계교 49k692~49k937(BA)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,9		12,9		0		
9-	-2.9		13,5				
11-	3,3		13.0				
13-	7,5		13.0				
15-	8,7		14.0				
17-	8,2		14.0				
19-	3,8		14,0				
21-	1,9		14,8				
23-	-0,6						
1-	-3,0						
3-	-4,4						
5-	-4,8						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장구교 49K692~49K937(BL)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		10.1				
9-	-1.9		10.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.0		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	장교 49K692~49K937(BL)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		7.0				
9-	-0.5		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			





터널일자 - 2014. 2. 19

터널위치 : 장주교 TCL

49K692 ~ 49K973 (하)

시공사 : 대림

감리단 : 코이그룹

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 19
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 64K214 ~ 64K494 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 가충현 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정거장 6+K214~6+K494 (상)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9				○		
9-	1.1						
11-	4.0						
13-	5.9						
15-	7.9						
17-	7.6		10.5				
19-	2.8		13.5				
21-	0.1		14.5				
23-	-1.5		14.5				
1-	-2.5		14.5				
3-	-3.1		15.2				
5-	-4.9		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 정중현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지파가 64K214~64K494(상)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		15.5		○		
9-	-2.1		17.0				
11-	3.1		19.0				
13-	5.1		19.8				
15-	5.1		19.5				
17-	4.9		19.0				
19-	2.3		18.8				
21-	-0.4		18.2				
23-	-2.6		19.2				
1-	-4.4		19.9				
3-	-5.5		20.0				
5-	-6.7		19.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지대가 64K214~64K494 (상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		19.5		9		
9-	-3.7		19.0				
11-	1.2		19.2				
13-	5.1		20.1				
15-	7.0		20.1				
17-	7.3		22.0				
19-	2.3		22.5				
21-	-0.8		22.0				
23-	-2.4		21.5				
1-	-4.3		21.1				
3-	-5.2		21.1				
5-	-5.9		20.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지파가 64K214~64K494 (상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		19.9		0		
9-	-2.9		18.3				
11-	2.8		17.5				
13-	7.8		17.0				
15-	9.1		16.2				
17-	8.6		15.0				
19-	4.3		13.5				
21-	0.6						
23-	-1.2						
1-	-2.7						
3-	-4.1						
5-	-4.9						
비 고							
확 인	시 험 자 : 가중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지교가 64K214~64K494(상)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,3		10,7				
9-	-2,4		10,2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3,4		11,6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지교 64k214~64k494(상)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		7.0				
9-	-1.1		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



태풍일자: 2014. 2. 19.

태풍명칭: 제주지역 TCL
64K214~64K494 (끝)

시공사:

감리자:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 22 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 농co

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 trough 5 TCL (Location) 42K309~42K538(BC)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	45700	5.6	5.7		b
S-2	"	44450	5.6			c
S-3	"	46300	5.8			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 곽찬규 (Tested by)
확 인 자 : 나진원 (Checked by)
감 리 원 : 윤명근 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 22 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 (양생)

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 4IK 075 ~ 4IK 095 (BL)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4460	5.6	5.7		b
S-2	〃	4530	5.7			c
S-3	〃	4620	5.8			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철H (Tested by)
확 인 자 : 고상원 (Checked by)
감 리 원 : 박명규 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 22일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장양생

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 19일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 지지가 TCL (Location) 64K214 ~ 64K494(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4490	5.6	5.6		C
S-2	〃	4560	5.7			C
S-3	〃	4500	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철건설 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 26 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 본선

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1호봉5 TCL 4k309~4k538 (좌) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21160	26.4	25.9		b
S-2	〃	21350	26.7			c
S-3	〃	19660	24.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 26 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 19 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 4IK 7+25 ~ 4IK 7+95 (6L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20360	25.4	24.9		C
S-2	"	19360	24.2			C
S-3	"	20030	25.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 26일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 18일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지근가 TCL (Location) 64K214~64K494(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20400	25.5	26.0		b
S-2	"	21020	26.2			c
S-3	"	20960	26.2			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 18일

양생구간 (양생온도관리)	· Z-2공구 토공 8 채움 56K633~56K661 저장. Z-3공구 토공 1 채움 56K661~56K895 · Z-1공구 토공 4 TCL 41K430~41K542 (8L) 저장. 염천터널 TCL 41K542~41K725 (8L) · 호암교 TCL 46K321~46K571 (8L) 저장 · 장구교 TCL 49K412~49K692 (8L) 저장 · 정지교가 TCL 64K494~64K714 (8L) 저장.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		·	염천터널	정지교가
	3일	·	5.1	5.8
	7일	·	25.9	24.8
	판정	·	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	교량	점검기간	2014. 2. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 56k633~56k667 2-3공구 56k667~56k895		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김대* Tested by	확 인 자 : 김** Checked by	감 리 원 : 김** Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측벽	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-2블록 8 / 2-3블록 1 56K603~56K895	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4				9		
9-	3.2						
11-	5.3						
13-	6.3		12.8				
15-	7.0		12.5				
17-	6.9		12.0				
19-	5.1		12.1				
21-	3.9		11.4				
23-	1.3		10.0				
1-	0.0		10.0				
3-	-0.2		10.5				
5-	-0.3		10.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-2출공용, 2-3출공1 56K633~56K895	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,3		9,5		o		
9-	1,5		10.5				
11-	4,8		12,3				
13-	6,3		13.0				
15-	8.2		13.0				
17-	8,8		12.0				
19-	3,2		11.5				
21-	0,9		11.9				
23-	-0,8		10.5				
1-	-2,0		10.5				
3-	-2,8		11,3				
5-	-4,2		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김대건 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타설일	2014. 2. 18
타설부위	2-2본선 우 2-3측구	56K633~56K895	측정일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		11.0		0		
9-	-1.8		12.5				
11-	3.2		13.8				
13-	5.4		14.0				
15-	6.3		13.0				
17-	5.2		13.0				
19-	3.1		13.0				
21-	-0.0		13.2				
23-	-1.8		12.5				
1-	-3.8		12.0				
3-	-4.8		12.3				
5-	-5.8		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김OO Tested by		확 인 자 : 2pm Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교대	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-2층용B 2-3층용1 56K633+564885	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		13.5		O		
9-	-3.0		15.0				
11-	1.2		16.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태호 Tested by 확 인 자 : 김태호 Checked by 감 리 원 : 최기호 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노래봄	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-2토공용. 56K622~56K685 2-3토공1	측 정 일	2014. 2. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.8		9.8				
9-	-2.1		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.9		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김예은 Tested by	확 인 자 : 김홍기 Checked by		감 리 원 : 김기홍 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	날개옹	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-2등8. 2-3등8	측 정 일	2014. 2. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.7		6.0				
9-	-1.8		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김OO Tested by		확 인 자 : 박OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		





타겟일자: 2014. 2. 18

타겟위성: 2-2호광학, 2-3호광학 채널

56k633 ~ 56k895

시작시: 2시간

감리는: 3시간

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 41K430~41K542(하) 염천터널 41K542~41K725 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 신영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014 . 2 . 18
타설부위	2-1 trough 4 U1K430~U1K425(상) 엔지러너	측 정 일	2014 . 2 . 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3				9		
9-	1.9						
11-	4.7						
13-	5.9		12.1				
15-	6.5		11.8				
17-	6.0		10.5				
19-	3.1		9.0				
21-	-0.1		9.9				
23-	-1.0		10.9				
1-	-0.5		13.0				
3-	-3.3		14.1				
5-	-3.2		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김명기		확 인 자 : Checked by 김태근		감 리 원 : Supervised 김남규		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-1공구 영상교대	111K430~111K425(6L)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		16.0		9		
9-	0.0		14.8				
11-	3.9		14.5				
13-	6.1		15.5				
15-	6.6		15.5				
17-	6.8		16.9				
19-	2.6		17.0				
21-	-1.0		15.3				
23-	-2.4		13.5				
1-	-2.6		13.5				
3-	-3.3		14.0				
5-	-4.3		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	고가교 41K430~41K475(좌) 영천터널	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		12.5		0		
9-	-1.8		12.3				
11-	5.3		13.0				
13-	4.1		14.5				
15-	5.5		14.9				
17-	5.1		14.8				
19-	1.7		12.6				
21-	-0.3		12.0				
23-	-1.6		12.6				
1-	-4.2		13.1				
3-	-5.0		14.0				
5-	-5.4		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-1출입구 영천터널	4K430~4K425(하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		12.8		○		
9-	-3.8		12.2				
11-	2.6		14.5				
13-	5.5		15.0				
15-	7.3		16.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 라 Checked by		감 리 원 : 크 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	구조	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-1호공 4 411K430~411K425(상) 열전희목	측 정 일	2014. 2. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		12.3				
9-	-3.3		11.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.4		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	2-1공구 염천터널 411k430~411k725(좌)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		11.9				
9-	-2.2		11.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정○○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 2 18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24



태풍일자: 2014. 2. 18

태풍위치: 그림4. 영천리눈. 내K내0 ~ 내K내5(3H)

사무소: 경북지청

작업자: 조내경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 L6K321 ~ L6K511 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	호암교 4bk321~4bk511 (상)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.8				0		
9-	4.2						
11-	6.2						
13-	6.6						
15-	6.4						
17-	5.2						
19-	2.6						
21-	1.1		8.0				
23-	0.2		9.3				
1-	-0.1		10.3				
3-	-1.8		11.2				
5-	-2.3		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	호암교 46K721~46K741(LH)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		13.1		0		
9-	2.1		14.0				
11-	4.9		15.4				
13-	7.1		11.6				
15-	7.6		20.0				
17-	5.4		20.8				
19-	-0.3		20.3				
21-	-1.6		20.0				
23-	-3.3		19.8				
1-	-3.3		19.2				
3-	-3.3		19.0				
5-	-5.1		18.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 . 18
타설부위	호양교 4bk321~4bk511.60	측 정 일	2014. 2 . 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		18.3		0		
9-	1.9		18.0				
11-	5.0		19.3				
13-	5.4		18.5				
15-	5.1		18.2				
17-	3.1		18.0				
19-	-0.1		18.7				
21-	-1.7		19.6				
23-	-2.5		20.3				
1-	-3.7		21.0				
3-	-6.5		20.8				
5-	-7.4		20.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	본앙교 46K721~46K571 (하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		20.2		0		
9-	0.4		20.6				
11-	3.5		20.8				
13-	5.9		18.8				
15-	7.4		18.2				
17-	4.17		18.6				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	호암교 46K321~46K571(5L)	측 정 일	2014. 2. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		11.8				
9-	-0.1		11.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.3		7.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	호암교 46K721~46K701(하)	측 정 일	2014. 2. 22.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		7.1				
9-	1.2		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자: 2014. 2. 18

태풍위치: 황해도 TCL

46K기지 ~ 46K두기(해상)

시운사: 김OO

감리원: 김OO

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장국교 49K412~49K682(60)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	장구교 49K412~49K692 (61)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9				O		
9-	3.1						
11-	5.0						
13-	6.4						
15-	6.3						
17-	6.1		11.7				
19-	3.8		9.3				
21-	1.5		12.0				
23-	0.8		15.5				
1-	-0.6		16.5				
3-	-1.3		16.5				
5-	-1.4		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	장구교 48K412~48K692(외)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5		18,2		9		
9-	0,3		18,5				
11-	4,1		18.9				
13-	5,9		19,5				
15-	7,8		20,2				
17-	6,8		21.3				
19-	3,4		22,0				
21-	0,8		21,8				
23-	-0,8		21.0				
1-	-2,9		21,0				
3-	-3,4		21,0				
5-	-5,6		21,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19.
타설부위	장구교 L49K412~L49K692(하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,3		20,2		0		
9-	-1,4		19,5				
11-	4,1		18.5				
13-	5,17		18,5				
15-	5,5		18,7				
17-	4,8		19,0				
19-	0,7		20,2				
21-	-0,17		20.8				
23-	-2,4		20.9				
1-	-3,3		22.5				
3-	-5,8		22.8				
5-	-6,9		22,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	장구교 L9K142~L9K149+(외)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17,5		21.0		0		
9-	-2,9		20.0				
11-	2,2		18.8				
13-	4.6		18,5				
15-	6,9		18,17				
17-	6,9		19,2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	장귀2 49K412~49K692(BL)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6,9		13,2				
9-	-2,9		12,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4,8		10,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병길 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18.
타설부위	장대	측 정 일	2014. 2. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		9.7				
9-	-1.9		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by	확 인 자 : ○○○ Checked by		감 리 원 : ○○○ Supervised			





테스트일자: 2014. 2. 18

테스트장소: 장수점 TCL
49K412 ~ 49K69 (34)

시작시: 2pm

끝나는시: 5pm 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 18
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 64K 494 ~ 64K 114 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 김중현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	지지대가 64K494~64K714 (상)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,4				0		
9-	3,2						
11-	5,3						
13-	6,3						
15-	6,8						
17-	6,7		13,0				
19-	4,2		8.9				
21-	2,4		10,5				
23-	0,0		11,5				
1-	-0,2		11,0				
3-	-0,7		12,2				
5-	-1,1		14,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 차중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	정리간 64k494~64k514(상)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		15.5		0		
9-	1.1		16.8				
11-	4.0		20.0				
13-	5.9		23.5				
15-	7.9		25.3				
17-	7.6		25.0				
19-	2.8		23.5				
21-	0.1		22.0				
23-	-1.5		21.5				
1-	-2.5		21.6				
3-	-3.1		20.9				
5-	-4.9		20.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	정리야드 64K494~64K774 (상)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		19.2		9		
9-	-2.1		18.5				
11-	3.1		20.0				
13-	5.1		21.5				
15-	5.1		21.8				
17-	4.9		21.2				
19-	2.3		20.3				
21-	-0.4		19.5				
23-	-2.6		18.5				
1-	-4.4		18.3				
3-	-5.5		18.2				
5-	-6.7		19.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 16
타설부위	정지리기 64K149+64K171.4(상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		20.1		0		
9-	-3.7		20.5				
11-	1.2		18.5				
13-	5.1		18.5				
15-	17.0		16.0				
17-	7.3		14.5				
19-	2.3		13.8				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TLL	타 설 일	2014. 2. 18
타설부위	정리2가 64K484~64K777(48)	측 정 일	2014. 2. 22


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		7.9				
9-	-2.9		7.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.9		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가동현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 16.
타설부위	정지교가 64K489~64K711(4연)	측 정 일	2014. 2. 23.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 3		4, 0				
9-	-2, 4		3, 7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





제출일자: 2014. 2. 1

제출의사: 자기검사 키트

64K 494a 64K 기기4 (여)

시험사: 김미정

검토: 김미정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 홍진상

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 4K542 ~ 4K525(8L)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4420	5.5	5.17		C
S-2	30	4410	5.5			C
S-3	30	4800	6.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		미 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철규 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 12 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12월 18일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정거장 궤도 (Location) 64K494 ~ 64K774 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4750	5.9	5.9		c
S-2	30	4660	5.8			b
S-3	30	4410	5.5			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 25일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 18일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TU (Location) UK542 ~ UK545 (8L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	20	19880	24.8	25.9		c
S-2	"	21050	26.3			b
S-3	"	21180	26.5			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 24일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 18 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리고가TCL (Location) 64K495 ~ 64K514 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19300	24.1	24.8		c
S-2	"	20740	25.9			c
S-3	"	19530	24.4			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 17일

양생구간 (양생온도관리)	· 공주정거장 HSB 0k814~0k914 (상부보선) 적정. · 1-4공구출공4 TCL 36k801~36k865 (상) 적정. 36k856~36k900 (하) · 2-1공구출공4 TCL 41k149~41k430 (하) 적정. · 장구교 TCL 49k091~49k112 (하) 적정 · 정지고가 TCL 64k114~65k019 (상) 적정.

현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구출공4	터널부 ·	교량부 정지고가
	3일	5.8	·	5.8
	7일	25.5	·	25.8
	판정	적합	·	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H 513.	점검기간	2014. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주 정거장(토공) OK834~OK914 (상부보강)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤여보 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	광주정거장 OK814~OK914(상부말단)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,2				o		
9-	1,6						
11-	6,4						
13-	8,0		12.1				
15-	9,3		12.5				
17-	8,5		12.1				
19-	6,3		12.4				
21-	3,6		12.0				
23-	5,0		12.8				
1-	4,9		14.3				
3-	3,5		15.4				
5-	2,2		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김예찬 Tested by		확 인 자 : 김준식 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	공구정거장 OK814~OK914(상부보강)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,5		13.8		0		
9-	2,2		12.1				
11-	5,2		13.8				
13-	6,2		14.8				
15-	6,9		14.1				
17-	6,1		13.2				
19-	3,6		14.8				
21-	-0,3		15.3				
23-	-0,8		16.0				
1-	-0,1		17.2				
3-	-2,8		15.8				
5-	-2,5		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정태준 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	광주제2장 OK834~OK914 (상부넓힘)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		13.0		9		
9-	0.3		12.8				
11-	4.1		12.1				
13-	7.3		13.1				
15-	6.9		12.2				
17-	7.2		13.0				
19-	3.1		12.1				
21-	-0.3		11.0				
23-	-1.4		12.0				
1-	-1.6		13.0				
3-	-2.3		13.8				
5-	-3.8		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍예진 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	공주정거장 OK834~OK914 상부철선	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		15.0		9		
9-	-1.0		16.3				
11-	6.0		16.0				
13-	4.8		15.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H413	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	공주정거장 0K834~0K914(상부벌)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.8		9.2				
9-	-3.3		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.2		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여진 Tested by	확 인 자 : 김성호 Checked by		감 리 원 : 김재호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	공주정거장 OK8H~OK9H (상부별도)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		5.5				
9-	-3.3		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍OO Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태설일자: 2014. 2. 17

태설위치: 공주 정안장 (흥농) H4M

OK8314 ~ OK9114 (상부불선)

시공사:

감리사:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4 톤공4 36K801~36K865(상) 36K856~36K900(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	1-4공구 36K801~36K865(상) 36K856~36KP00161(하)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1				O		
9-	1.9						
11-	7.0						
13-	8.0		11.0				
15-	8.5		11.0				
17-	8.8		12.0				
19-	11.4		13.2				
21-	4.4		14.0				
23-	2.8		15.0				
1-	4.5		16.5				
3-	4.2		17.4				
5-	2.6		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	1-4공구 36k801~36k865(상) 36k856~36k900(하)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.1		18.0		0		
9-	-1.0		18.0				
11-	4.0		19.9				
13-	5.3		20.5				
15-	6.1		20.9				
17-	5.5		20.1				
19-	1.4		19.0				
21-	-0.7		17.8				
23-	-1.1		17.0				
1-	-2.4		16.8				
3-	-3.3		16.5				
5-	-4.5		16.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	1-4공구	36K801~36K865(상) 36K856~36K900(하)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		16.2		0		
9-	2.2		16.5				
11-	5.3		19.8				
13-	6.9		20.9				
15-	7.0		21.7				
17-	5.9		20.2				
19-	2.6		17.8				
21-	-1.5		16.2				
23-	-2.7		15.3				
1-	-2.6		15.0				
3-	-4.1		14.6				
5-	-5.4		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영규		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	1-4공구	36K801~36K865(상) 36K856~36K900(하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		13.2		0		
9-	1.3		13.6				
11-	5.1		14.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	1-4공구 36K801~36K865(상) 36K856~36K900(하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.6		10.9				
9-	-0.3		10.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.9		5.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명기 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	1-4공4	36K801~36K855 (상) 36K856~36K900 (하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		5.4				
9-	-0.1		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



시험수



조사일자: 2014. 2. 17

조사장소: 1-4호광4 TCL
36K801~36K865 (상)
36K856~36K900 (하)

시공사: 그린건설

감리원: 최 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.2.11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-1동4 41K149~41K430(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	2-1 횡갱 L 41K149~41K430(6L)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6				0		
9-	1.4						
11-	6.1						
13-	7.8						
15-	9.0						
17-	8.2						
19-	6.0		9.7				
21-	3.1		10.5				
23-	4.7		11.0				
1-	4.6		12.2				
3-	3.4		14.1				
5-	1.8		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김감리 Checked by		감 리 원 : 최시공 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	7-1공4 411k149~411k430(84)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		18.3		0		
9-	1.9		20.0				
11-	4.7		21.0				
13-	5.9		23.0				
15-	6.5		23.9				
17-	6.0		23.2				
19-	3.1		23.0				
21-	-0.1		22.2				
23-	-1.0		22.0				
1-	-0.5		21.3				
3-	-3.3		21.1				
5-	-3.2		20.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	2-1공구 ㅁK149~ㅁK430(좌)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		20.2		0		
9-	0.0		21.0				
11-	3.9		25.0				
13-	6.1		26.8				
15-	6.6		25.2				
17-	6.8		22.8				
19-	2.6		20.8				
21-	-1.0		19.8				
23-	-2.4		19.0				
1-	-2.6		18.4				
3-	-3.3		17.9				
5-	-4.2		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	2-1합4 41k149~41k430(84)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		16.9		O		
9-	-1.8		19.0				
11-	5.3		22.2				
13-	4.1		20.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍용 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	2-1함체 41K149~41K430(좌)	측 정 일	2014. 2. 21


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1		11.1				
9-	-3.8		10.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-6.6		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	2-1공구 4K148~4K143(5L)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		6.0				
9-	-3.3		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 2 17 2 18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23



태정일자: 2014. 2. 17

태정위치: 2-1층 4 TCL

4IK149 ~ 4IK430 (82)

시공사: 2[illegible]

감리: [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 49K091 ~ 49K412(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 기 [illegible]	확 인 자 : [illegible]	감 리 원 : [illegible]
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	장구교 49k091~49k412(64)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5				O		
9-	4.4						
11-	7.6						
13-	8.8						
15-	9.6		23.0				
17-	7.5		20.0				
19-	6.0		19.1				
21-	4.3		18.5				
23-	3.7		18.0				
1-	4.4		11.6				
3-	3.7		11.2				
5-	2.3		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 김서명 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	장구교 L9K091~L9K112(상L)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		19.8		0		
9-	3.1		22.0				
11-	5.0		22.0				
13-	6.4		20.8				
15-	6.3		18.8				
17-	6.1		18.2				
19-	3.8		17.8				
21-	1.5		18.0				
23-	0.8		18.1				
1-	-0.6		18.1				
3-	-1.3		18.0				
5-	-1.4		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	장계 49K091~49K112(64)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5		21.9		0		
9-	0,3		22.3				
11-	4,1		23.0				
13-	5,9		23.2				
15-	7,8		23.5				
17-	6,8		23.0				
19-	3,4		22.0				
21-	0,8		22.0				
23-	-0,8		21.9				
1-	-2,9		21.5				
3-	-3,4		21.1				
5-	-5,6		21.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	장구교 49K 097~49K 412(하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5,3		22.9		○		
9-	-1,4		23.2				
11-	4,1		23.7				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	장대 48K091 ~ 48K412(하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		13.3				
9-	-2.9		12.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.6		7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	장취고 49K091~49K442(6)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		5.5				
9-	-2.9		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

2014 2 17 2 18 2 19 2 20 2 21 2 22 2 23



태풍일자: 2014. 2. 17

태풍위치: 장기간 TCL

내용이기ㄴ 내용내12(3L)

사용수: 2개월

기간도

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 17
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정치고가 64K774 ~ 65K019 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised 권기자

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	정치리가 64K114~65K019 (상)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0				0		
9-	3.2						
11-	8.2						
13-	9.4		12.0				
15-	8.9		11.2				
17-	8.0		11.7				
19-	6.6		12.8				
21-	5.6		12.0				
23-	5.0		11.0				
1-	4.6		9.5				
3-	4.0		9.1				
5-	2.8		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	정치마 6UK004~65K019(상)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,4		10,0		o		
9-	3,2		11,8				
11-	5,3		12,5				
13-	6,3		14,1				
15-	6,8		13,8				
17-	6,7		13,6				
19-	4,2		12,5				
21-	2,4		11,8				
23-	0,8		12,5				
1-	-0,2		11,9				
3-	-0,7		12,1				
5-	-1,1		13,2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김종현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	정재대 64K714 ~ 65K019 (상)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		14.4		O		
9-	1.1		16.2				
11-	4.0		16.8				
13-	5.9		16.0				
15-	7.9		15.2				
17-	7.6		14.6				
19-	2.8		13.6				
21-	0.1		13.4				
23-	-1.5		14.3				
1-	-2.5		14.0				
3-	-3.1		12.8				
5-	-4.9		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 19
타설부위	정지교가 64K 1114~65K 019 (상)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		14.9		0		
9-	-2.1		16.0				
11-	3.1		16.8				
13-	5.1		16.3				
15-	5.1						
17-	4.9						
19-	2.3						
21-	-0.4						
23-	-2.6						
1-	-4.4						
3-	-5.5						
5-	-6.7						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	정재가 64K114~65K019 (상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		1.9				
9-	-3.1		1.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.9		4.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	정리과 64K714~65K018(상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		4.5				
9-	-2.9		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김중태	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태경일자: 2014. 2. 17

태경위치: 지지2가 TL

64K 이내 ~ 65K 이하 (상승)

시용너: 크림색

참고: 크기 작음

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 20 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 TCL (Location) 4K149~4K430(84)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4110	6.0	5.8		C
S-2	〃	4630	5.8			C
S-3	〃	4620	5.8			B

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 20 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 지지거A TCL (Location) 64K 714 ~ 65K 019 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4560	5.1	5.8		C
S-2	〃	4630	5.8			b
S-3	〃	4630	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천수 (Tested by)
확 인 자 : 서재원 (Checked by)
감 리 원 : 최명근 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 24 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 17일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 trip 4 TCL (Location) 41K149~41K430 (8L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20720	25.9	25.5		ㄴ
S-2	〃	19810	24.8			ㄴ
S-3	〃	20180	25.9			ㄴ

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 24 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 17 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 지지거가 TLL (Location) 64K 014 ~ 65K 019 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21350	26,7	25,8		b
S-2	30	19550	24,4			b
S-3	30	21150	26,4			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 15일

양생구간 (양생온도관리)		1. 공주저수장 (토공) HSB 0K914~0K954 상부보전 저장조 2-1토공6. HSB 43K854~43K989 (상) 저장조 43K885~44K020 (하) 저장조 2. 하지터널 TCL 40K565~40K580 (하) 저장조 2-1토공2 TCL 40K580~40K843 (하) 저장조. 3. 장구교 TCL 48K744~49K091 (하) 저장조. 4. 정지교가 TCL 65K019~65K309 (상) 저장조.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1토공2	터널부	교량부 정지교가
	3일	5.9		5.8
	7일	25.5		25.0
	판정	적합		적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H513	점검기간	2014, 02, 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	궁후정거장 0K414~0K954 (상,하본선) 2-1도장 43K854~43K989(상), 43K885~44K020(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	중부정거장 0k914~0k954 (상부본선 교량 토공6 43k854~43k989 (상) 43k885~44k020 (하)	측 정 일	2014, 02, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 4						
9-	-2, 2						
11-	5, 0						
13-	7, 0		13, 0				
15-	8, 2		12, 8				
17-	7, 6		13, 5				
19-	3, 0		13, 0				
21-	0, 2		13, 0				
23-	-2, 3		13, 5				
1-	-3, 6		14, 9				
3-	-4, 5		14, 0				
5-	-4, 7		13, 2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용기 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H SB	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	궁주정거장 0k914 ~ 0k954 (상북본선) 43k854 ~ 43k989 (상) 43k805 ~ 44k020 (하)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		12.9		O		
9-	-1.4		13.7				
11-	3.3		13.0				
13-	5.5		13.7				
15-	9.4		14.7				
17-	8.2		16.5				
19-	4.0		15.5				
21-	0.4		14.3				
23-	-1.0		12.5				
1-	-0.8		12.1				
3-	-0.7		11.3				
5-	-0.4		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 박 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	공주정거장 0K914~0K954 (상행본선) 2기둥6 43K854-43K989(45) 43K885-44K020(다)	측 정 일	2014, 02, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		11.5		0		
9-	1.3		13.0				
11-	6.0		14.0				
13-	11.7		14.9				
15-	8.9		14.3				
17-	8.1		13.5				
19-	5.9		14.0				
21-	3.0		14.1				
23-	4.6		15.1				
1-	4.5		14.0				
3-	3.3		14.0				
5-	1.7		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSR	타 설 일	2014,02,15
타설부위	공주정거장 0K914~0K954 (상,본선) 교량 36 43K854~43K989 (상) 43K885~44K020 (하)	측 정 일	2014,02,18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,2		14,0		O		
9-	1,8		15,1				
11-	4,6		16,5				
13-	5,8		16,5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	공주정거장 0K914~0K954(상행본선) 2-1호공6 43K854-43K989(상) 43K885~44K020(하)	측 정 일	2014. 02. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		10.1				
9-	0.1		9.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.6		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	공주정안간 0K914~0K954(상부본선) 2-1교 교6 43K858~43K989(상) 43K885~44K020(하)	측 정 일	2014, 02, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 9		5, 9				
9-	2, 2		5, 6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자: 2014. 02. 15

태풍명칭: 공주정지장, 경포항 HSB
0K914~0K954(상부본선)
43K885~44K020(상)
43K885~44K020(하)

작업사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 02, 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	향미터널, 2-1공구 토공2 40K565~40K843 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.02.15
타설부위	향리터널, 2-1토공240K585-400K843(하)	측 정 일	2014.02.15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8				○		
9-	-0.3						
11-	6.2						
13-	17.9						
15-	9.3		19.1				
17-	8.6		15.7				
19-	2.3		12.9				
21-	-0.1		12.3				
23-	-1.1		12.5				
1-	-2.2		13.0				
3-	-2.9		13.9				
5-	-3.0		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한덕희 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	향의터널 2-1 토공2 40k565~40k843(하)	측 정 일	2014, 02, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,9		15,0		○		
9-	-0,1		15,5				
11-	4,17		18,0				
13-	6,6		21,3				
15-	10,5		22,2				
17-	8,9		22.3				
19-	3,1		19,0				
21-	0,2		17,5				
23-	0,6		17,0				
1-	1,1		17,0				
3-	0,1		17,0				
5-	0,4		16,8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TLL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	향계터널 40K565~40K843(하) 2-1 토공2	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		16.3		○		
9-	2.8		16.2				
11-	7.8		17.7				
13-	9.3		18.9				
15-	10.1		19.3				
17-	9.1		18.5				
19-	4.9		17.3				
21-	3.6		16.2				
23-	3.8		15.7				
1-	3.6		15.5				
3-	1.3		15.0				
5-	0.2		14.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영대 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	향리터널 2-1 토공2 40k565~40k849(하)	측 정 일	2014, 02, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,4		13,6		0		
9-	1,0		14,5				
11-	4,8		16.2				
13-	6,8		18,0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	향리터널 거토공2 40K565~40K843(하)	측 정 일	2014. 02. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		10,3				
9-	-0,7		9,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3,7		5,4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	횡갱터널 4ok565-40k843(하) 2-1 도상	측 정 일	2014, 02, 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 4		5, 0				
9-	1, 0		4, 3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 15 16 17 18 19 20 21



향지터널

타설 일자: 2014. 02. 15 3-1단3

타설 위치: 향리터널, 2공구토공2 TCL
40K565~40K843 (하)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	강구교 48k174m~49k097m (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	강구교 48k 741~49k 097(하)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,7				○		
9-	2,3						
11-	5,2						
13-	8,5		9,8				
15-	10,0		10,9				
17-	10,3		11,0				
19-	4,9		10,5				
21-	0,2		8,8				
23-	-1,4		9,9				
1-	-2,8		11,0				
3-	-3,2		11,9				
5-	-4,1		13,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 ㅇㅇ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	강구교 48K1147 ~49K0977(타)	측 정 일	2014, 02, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5		14,5		○		
9-	0,0		16,2				
11-	5,8		17,7				
13-	9,6		20,2				
15-	10,6		23,9				
17-	9,9		24,2				
19-	4,9		24,0				
21-	3,1		22,5				
23-	1,17		21,6				
1-	2,3		20,5				
3-	2,4		20,5				
5-	1,0		20,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 내 Tested by		확 인 자 : 감독원 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	장구교 48K047~49K097 (하)	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		20.3		○		
9-	4.2		20.0				
11-	9.2		20.0				
13-	10.4		20.5				
15-	9.9		20.7				
17-	9.0		21.0				
19-	7.6		20.0				
21-	6.6		18.5				
23-	6.0		18.0				
1-	5.6		17.3				
3-	5.0		16.2				
5-	3.8		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 15
타설부위	장구고 48k747~49k090(하)	측 정 일	2014, 02, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		14.3		O		
9-	4,2		14,0				
11-	6,3		14,1				
13-	7,3		15,0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 기 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	강구교 48K047~49K097(하)	측 정 일	2014. 02. 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		9.8				
9-	2.1		9.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.0		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by		확 인 자 : 김용태 Checked by		감 리 원 : 김재성 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	강구교 48K174m~49K097m(하)	측 정 일	2014. 02. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 3		5, 7				
9-	2, 5		5, 1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





타설 일자: 2014. 02. 15
타설 위치: 강구교 TCL
48K1747 ~ 49K0977 (하)
시 공 사:
감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 02, 15
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리고가 65K019 ~ 65K309 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강승권	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	정리고가 65k019~65k309(45)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4, 17				○		
9-	1, 3						
11-	4, 2						
13-	7, 5						
15-	9, 0						
17-	9, 3		10, 5				
19-	3, 9		15, 0				
21-	-0, 2		15, 5				
23-	-2, 4		17, 0				
1-	-3, 8		20, 0				
3-	-4, 2		22, 5				
5-	-5, 1		24, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	정리고가 65K019~65K309(4)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		25.0		○		
9-	-1.0		27.0				
11-	4.8		31.3				
13-	8.6		31.7				
15-	10.6		30.9				
17-	9.9		29.3				
19-	4.9		28.7				
21-	2.1		28.5				
23-	0.7		28.0				
1-	1.3		28.0				
3-	1.4		27.5				
5-	1.0		27.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강종현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	정리2가 65k 019~65k 309(상)	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		26.3		0		
9-	3.2		26.9				
11-	8.2		27.3				
13-	9.4		26.5				
15-	8.9		23.7				
17-	8.0		23.5				
19-	6.6		23.6				
21-	5.6		23.5				
23-	5.0		23.0				
1-	4.6		22.2				
3-	4.0		21.5				
5-	2.8		21.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정거고가 65K019+65K309(상)	측 정 일	2014. 02. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		20.9		○		
9-	3.2		19.5				
11-	5.3		20.7				
13-	6.3		21.8				
15-	6.8		25.1				
17-	6.7		23.8				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 18
타설부위	정리고가 65K019~65K309(4)	측 정 일	2014, 02, 19


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		15.3				
9-	1.1		14.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.8		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강종현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 15
타설부위	정리고가 65k019~65k309(상)	측 정 일	2014. 02. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,1		12,3				
9-	2,4		11,9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20



타설 일자: 2014.02.15

타설 위치: 정리고가 TCL

65K이9~65K309 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 18 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 중현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 15일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고-1들공2 TCL (Location) 40K580~40K847 (6L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		4610	5.8	5.9		b
S-2		4650	5.8			c
S-3		4710	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 18 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리2가 TCL (Location) 65K019~65K309(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		4600	5.1	5.8		b
S-2		4530	5.1			c
S-3		4180	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 22 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 ~~공시체~~

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1블럭2 TCL (Location) 40K580 ~ 40K843 (6L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19830	24.8	25.5		b
S-2	〃	20860	26.0			b
S-3	〃	20630	25.8			a

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 22 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 중간

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 15 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL (Location) 65K019~65K209(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20080	25,1	25,0		b
S-2	30	19790	24,7			c
S-3	30	20240	25,3			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 14일

양생구간 (양생온도관리)	·2-1공구 토공5 구배 42K309~42K689 저장. ·2-1 공구토공2 TCL 40K000~40K333 (상) 저장 하상자리석 TCL 40K333~40K341 (상) 저장. ·장구2 TCL 48K512~48K744 (상) 저장. ·갈산교 TCL 56K481~56K602 (상) 저장. ·정지교가 TCL 65K309~65K609 (상) 저장.

		토공부	터널부	교량부
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	2-1 토공2	-	정지교가
	3일	5.8	-	5.8
	7일	25.5	-	26.4
	판정	적합	-	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채 움	점검기간	2014. 02. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 도공5 42K309~42K698		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2터널 42K309~42K698	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2				○		
9-	1.1						
11-	4.9						
13-	5.4		11.9				
15-	5.6		12.1				
17-	5.2		12.3				
19-	2.4		14.0				
21-	-1.5		13.8				
23-	-2.9		15.0				
1-	-4.5		14.0				
3-	-5.0		12.3				
5-	-4.6		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1토공5 42K309~42K698	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		13.0		○		
9-	-2.3		12.0				
11-	5.1		11.3				
13-	7.1		11.1				
15-	8.3		10.3				
17-	7.7		10.7				
19-	3.1		11.2				
21-	0.3		10.6				
23-	-2.4		12.2				
1-	-3.7		12.8				
3-	-4.6		12.3				
5-	-4.8		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	제물	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1토공5 42k309~42k698	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		11.5		○		
9-	-1.5		11.7				
11-	3.4		11.5				
13-	5.6		12.5				
15-	9.5		11.2				
17-	8.3		11.9				
19-	4.1		12.3				
21-	0.5		13.3				
23-	-1.1		11.3				
1-	-0.9		10.0				
3-	-0.7		11.2				
5-	-0.5		12.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병성 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1토공5 42K309~42K698	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		14.5		○		
9-	1.4		15.0				
11-	6.1		14.1				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	래음	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1도공5 42K309~42K698	측 정 일	2014. 02. 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		9.8				
9-	1.9		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.2		7.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래윤	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2토공5 42k309~42k698	측 정 일	2014. 02. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		7.1				
9-	0.0		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						





태풍일자 : 2014. 02. 14

태풍특성 : 2-1공구 토공 채움
42k309 ~ 42k698

시공사 : 대림건설

감리단 : 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-공구 토공2, 장띠터널, 40k000 ~ 40k347 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기용 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1토공2.향리터널 40k000~40k347(하)	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1				O		
9-	2.1						
11-	5.0						
13-	5.9		9.1				
15-	6.6		10.9				
17-	6.1		13.0				
19-	1.8		13.0				
21-	-0.3		13.0				
23-	-1.8		13.5				
1-	-2.7		14.5				
3-	-3.1		15.2				
5-	-2.5		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	2-1토공, 향리터널 40k000~40k347(하)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		16.5		○		
9-	-0.3		17.2				
11-	6.2		19.5				
13-	7.9		22.5				
15-	9.3		24.3				
17-	8.6		24.4				
19-	2.3		23.3				
21-	-0.1		22.0				
23-	-1.1		21.4				
1-	-2.2		20.1				
3-	-2.9		19.5				
5-	-3.8		18.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	2-1토공2, 향계터널 40k000~40k340(하)	측 정 일	2014, 02, 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,9		18.5		O		
9-	-0,1		18.2				
11-	4,7		19.5				
13-	6,6		21.0				
15-	10,5		22,0				
17-	8,9		22.1				
19-	3,1		21,0				
21-	0,2		19,8				
23-	0,6		18,8				
1-	1,1		18.2				
3-	0,1		18.8				
5-	0,4		17,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 항영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	2-1토공2 항리터널 40k000~40k347(하)	측 정 일	2014, 02, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		17.1		0		
9-	2.8		17.0				
11-	7.8		17.5				
13-	9.3		18.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명가 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	2-1토공2 40k000~40k347(하) 항외터널	측 정 일	2014, 02, 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,4		11,8				
9-	1,0		10,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,3		6,9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	2-1 토공2 향리터널 40k000~40k347 (하)	측 정 일	2014, 02, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,4		6,6				
9-	-0,7		6,1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

14 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20

창자벽



태설일자: 2014. 2. 14

태설양상: 2-1등급, 눈발리는 때 40K000 ~ 40K3447 (4L)

시공사: 경남

감리원: 조남규

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	강구교 48k572~48k747(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	장구고 48K512~48K747(하)	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3				○		
9-	3.7						
11-	6.6						
13-	7.3						
15-	7.4		6.2				
17-	6.7		7.2				
19-	4.3		6.1				
21-	1.5		6.8				
23-	1.2		7.7				
1-	-0.5		9.0				
3-	-1.7		8.8				
5-	-3.6		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여진 Tested by		확 인 자 : 서재원 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	강구교 48k572~48k747(하)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,17		8,1		○		
9-	2,3		9,8				
11-	5,2		11,5				
13-	8.5		12,5				
15-	10,0		12,1				
17-	10,3		12,3				
19-	4,9		13.4				
21-	0,2		13,9				
23-	-1,4		13,0				
1-	-2,8		12,1				
3-	-3,2		12,0				
5-	-4,1		12,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여진 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	강구교 48K502~48K744(하)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,5		13,1		O		
9-	0,0		14,0				
11-	5,8		15,5				
13-	9,6		15,2				
15-	10,6		14,5				
17-	9,9		13,5				
19-	4,9		13,5				
21-	3,1		13,8				
23-	1,7		13,0				
1-	2,3		11,5				
3-	2,4		11,3				
5-	1,0		11,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여준 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	강구교 48k512~48k744(하)	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		12.0		0		
9-	4.2		12.3				
11-	9.2		13.7				
13-	10.4		14.7				
15-	9.9		14.3				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여준 Tested by	확 인 자 : 김광곤 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	장구교 48K572~48K747(하)	측 정 일	2014, 02, 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		9.8				
9-	4.2		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.0		7.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대근 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	상구고 48K572~48K747(TH)	측 정 일	2014. 02. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		6.5				
9-	2.1		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤예진 Tested by　확 인 자 : 김광호 Checked by　감 리 원 : 김기용 Supervised						





투자일자: 2014.02.14

투자종목: 광주요 TCL
48K 572 ~ 48K 747 (3차)

시공사: 라피네

감리자: 최기영

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2019. 02. 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산고 5K487~5K602 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 가현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	갈산고 56K487~56K602 (상)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		19.0		○		
9-	2.8		19.9				
11-	6.0		19.9				
13-	6.5		17.5				
15-	6.9		16.0				
17-	6.0		15.5				
19-	4.3		15.5				
21-	-0.1		15.5				
23-	-2.2		15.7				
1-	-3.3		15.4				
3-	-4.0		17.3				
5-	-4.8		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태원 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	갈산고 5bk487+56k602(상)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		20.0		O		
9-	1.3		20.1				
11-	5.3		19.5				
13-	9.0		21.1				
15-	10.6		20.9				
17-	10.0		19.9				
19-	5.2		19.3				
21-	2.5		19.5				
23-	1.0		19.0				
1-	1.3		19.5				
3-	1.6		18.1				
5-	1.0		20.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기성 Tested by		확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	골잔고 56K487~56K602(상)	측 정 일	2014. 02. 18


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		13.3				
9-	3.2		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.1		9.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차대근 Tested by		확 인 자 : 김태근 Checked by		감 리 원 : 조남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	갈산고 56K487~56K602(상)	측 정 일	2014. 02. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		9.3				
9-	1.1		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가대리 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 한기자 Supervised			

2 14 2 15 2 16 2 19 2 18 2 19



타설 일자: 2014. 02. 19

타설 위치: 갈산교 TCL

56K487~56K602 (상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 02, 14
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정리2가 65K309~65K609(45)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정리고가 65k309~65k609 (상)	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3				○		
9-	2.7						
11-	5.6						
13-	6.3						
15-	6.4						
17-	5.7		10.8				
19-	3.3		11.5				
21-	0.5		12.7				
23-	0.2		14.7				
1-	-1.5		17.2				
3-	-4.0		18.5				
5-	-4.6		19.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정리2기 65K309~65K609(상)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		20.3		O		
9-	1.3		24.1				
11-	4.2		27.6				
13-	7.5		29.7				
15-	9.0		29.0				
17-	9.3		26.4				
19-	3.9		25.0				
21-	-0.2		23.9				
23-	-2.4		23.3				
1-	-3.8		22.5				
3-	-4.2		22.0				
5-	-5.1		20.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정리고가 65K309~65K609(상)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		21.0		O		
9-	-1.0		23.5				
11-	4.8		28.0				
13-	8.6		26.5				
15-	10.6		24.5				
17-	9.9		22.0				
19-	4.9		20.3				
21-	2.1		20.4				
23-	0.7		20.0				
1-	1.3		19.8				
3-	1.4		19.9				
5-	1.0		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by		확 인 자 : 김광태 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정리고가 65k309~65k609(상)	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		18.9		0		
9-	3.2		21.6				
11-	8.2		20.9				
13-	9.4		20.5				
15-	8.9		18.5				
17-	8.0		18.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 14
타설부위	정리고가 65K309~65K609(상)	측 정 일	2014. 02. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		12.3				
9-	3.2		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.1		9.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 14
타설부위	정리고가 65K309~65K609(상)	측 정 일	2014, 02, 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		8.3				
9-	1.1		7.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오 ㅂㅁ (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



타설 일자: 2014. 02. 14

타설 위치: 정리고가 TCL

65K309~65K609(상)

시 공 사:

감 리 원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 17 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 중간

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 14일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1궤광2 TL (Location) 40k000 ~ 40k333 (5L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4500	5.6	5.8		C
S-2	〃	4680	5.8			C
S-3	〃	4640	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 2 월 17 일

3일 압축강도 시험 경화

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 2 월 14 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 지지가 TCL 65K309~65K609 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4110	6.0	5.8		C
S-2	"	4140	5.9			C
S-3	"	4520	5.6			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2013년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by): 송정호
확 인 자 (Checked by):
감 리 원 (Supervisor):

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 흙공2 TCL (Location) 40K000~40K333(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20960	26.2	25.5		C
S-2	〃	20460	25.5			C
S-3	〃	19600	24.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 14 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 제지교가 TCL 65k309~65k609 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21400	26.7	26.4		C
S-2	〃	21000	26.2			C
S-3	〃	20990	26.2			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 13일

양생구간 (양생온도관리)	·공주자거장(흙) HSB 0K215~0K398 (해뜰때) 적정. 그외공주흙5 HSB 43K319~43K457 (상) 적정 43K410~43K488 (하) ·영천터널 재료 41K542~41K695 적정 42K195~42K309 적정 ·강구교 TCL 48K466~48K541 (상) 적정 ·불명터널 TCL 39K187~39K960 (하) 적정 그외공주흙2 TCL 39K960~40K000 (하) 적정 ·갈산교 TCL 56K237~56K487 (상) 적정 ·정지고가 TCL 65K609~65K889 (상) 적정

현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부 불명터널	교량부 정지고가
	3일		5.6	5.8
	7일		26.4	25.7
	판정		적합	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H513.	점검기간	2014. 2. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장(출입) 0k215~0k398 외부본선, 2-1출입구		43k219~43k451 (상) 43k410~43k488 (하)

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by	확 인 자 : 서○○ Checked by	감 리 원 : 김○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	~~공주정거장(출발)~~ OK215~OK398 하부보시. 2-1측벽 5 43K319~43K457 (상) 43K410~43K488 (하)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1				O		
9-	0.0						
11-	3.4						
13-	5.9						
15-	6.2						
17-	6.2		13.6				
19-	4.5		13.5				
21-	1.6		14.2				
23-	2.1		15.1				
1-	1.3		17.5				
3-	-0.3		19.6				
5-	-1.5		21.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤OO Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H413.	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	공주정거장(출입) 0K215~0K398 궁박분선 2-1콘5 40K319~43K457 (상) 43K410~43K488 (하)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		22.0		O		
9-	1.0		22.8				
11-	4.8		24.2				
13-	5.3		25.0				
15-	5.5		24.9				
17-	5.1		22.8				
19-	2.3		23.1				
21-	-1.4		23.5				
23-	-2.8		22.9				
1-	-4.4		22.4				
3-	-4.9		21.9				
5-	-4.5		21.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여란 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	공주정거장(본선) OK215~OK318 피부보선 2-B공구 43K309~43K457 (상) 43K410~43K488 (하)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9		21.1		○		
9-	-2.2		23.0				
11-	5.0		25.6				
13-	17.0		26.9				
15-	8.2		26.0				
17-	17.6		22.4				
19-	3.0		21.6				
21-	0.2		21.1				
23-	-2.3		20.1				
1-	-3.6		20.0				
3-	-4.5		18.2				
5-	-4.7		19.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤태만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H&B	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	공주정리장(공3) OK2+15~OK3+98 하부보강 그물망5 43K309~43K451 (상) 43K410~43K488 (하)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		19.3		O		
9-	-1.4		21.0				
11-	3.3		23.3				
13-	5.5		25.0				
15-	9.4		25.0				
17-	8.2						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여민 Tested by		확 인 자 : 김재권 Checked by		감 리 원 : 김남호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	공주정거장(철공) 0k215~0k398 하부탬석 2-1층용 5 43k319~43k457 (상) 43k410~43k488 (하)	측 정 일	2014. 2. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		11.8				
9-	1.4		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.8		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤OO Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	~~용주정거장(출입) OK215~CK398 하부날개~~ 2-1콘공5 43K319~43K457 (상) 43K410~43K488 (하)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		6.8				
9-	1.9		6.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





타설일자: 2014. 2. 13.

타설위치: 공주정거장(철) 2-1출구 내부

OK2+15~OK2+98 하부보호.

43K2+19~43K4+57 (상)

43K4+10~43K4+88 (하)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	구체	점검기간	2014. 2. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널 41k542~41k685		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 김광수 Checked by	감 리 원 : 김재홍 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노체부	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	염천터널 41K542~41K695	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8				0		
9-	0.3						
11-	3.3						
13-	5.6						
15-	6.3						
17-	6.1		13.0				
19-	2.2		13.1				
21-	1.1		14.0				
23-	0.3		13.2				
1-	-0.4		12.0				
3-	-1.2		11.8				
5-	-1.5		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노래동	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 LLK542~LLK695	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		11.1		0		
9-	1.6		11.8				
11-	3.9		12.0				
13-	4.8		11.8				
15-	5.5		12.3				
17-	5.0		13.0				
19-	0.7		13.2				
21-	-1.4		13.9				
23-	-2.9		14.0				
1-	-3.8		13.7				
3-	-4.8		12.4				
5-	-3.6		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차폭	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널. 41K542~41K695	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		10.9		0		
9-	-1.3		11.6				
11-	5.1		11.9				
13-	6.8		11.7				
15-	8.2		11.2				
17-	7.5		11.0				
19-	1.2		11.0				
21-	-1.3		11.2				
23-	-2.3		12.0				
1-	-3.3		12.2				
3-	-4.1		14.0				
5-	-4.9		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용희 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	영천터널 L11K542~L11K695	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		14.0		0		
9-	-1.2		13.6				
11-	3.8		13.7				
13-	5.7		13.9				
15-	9.6		13.7				
17-	8.1						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)		감 리 원 : (Supervised)			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	래움	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널. 41k542~41k685	측 정 일	2014. 2. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		8.5				
9-	1.8		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.3		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 41k542~41k695	측 정 일	2014. 2. 18.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		5.3				
9-	1.9		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





탄생일자 : 2014. 2. 13

탄생위치 : 영천터널 채움.

41K 542 ~ 41K 685

시공사 [illegible]

감리단 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2014. 2. 12.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널 L2K195~L2K209		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 손용 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 김 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	세륨	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 42k195~42k309	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8				○		
9-	0.3						
11-	3.3						
13-	5.6						
15-	6.3						
17-	6.1		13.3				
19-	2.2		13.9				
21-	1.1		13.1				
23-	0.3		12.1				
1-	-0.4		12.2				
3-	-1.2		12.6				
5-	-1.5		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이동하 (Tested by) 확 인 자 : 조준희 (Checked by) 감 리 원 : 김○○ (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4세종	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 4k195~4k209	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		14.0		0		
9-	1.6		14.1				
11-	3.9		15.1				
13-	4.8		15.2				
15-	5.5		15.1				
17-	5.0		14.4				
19-	0.7		14.0				
21-	-1.4		14.1				
23-	-2.9		14.0				
1-	-3.8		13.8				
3-	-4.8		12.8				
5-	-3.6		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 4k195~4k309	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		12.2		0		
9-	-1.3		13.0				
11-	5.1		14.0				
13-	6.8		14.4				
15-	8.2		14.6				
17-	7.5		14.2				
19-	1.2		13.8				
21-	-1.3		13.1				
23-	-2.3		13.0				
1-	-3.3		11.8				
3-	-4.1		11.3				
5-	-4.9		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이동하 (Tested by) 확 인 자 : 김재경 (Checked by) 감 리 원 : 김재경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4세륜	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 4-2K195~4-2K209	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		10.7		0		
9-	-1.2		10.5				
11-	3.8		11.0				
13-	5.7		11.2				
15-	9.6		11.0				
17-	8.1						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 손용석 확 인 자 : 김광진 감 리 원 : 김재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4WP동	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	영천터널 4작195~4작209	측 정 일	2014. 2. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		4.9				
9-	1.8		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.3		3.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	새목	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	명천터널 4K195~4K209	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		7.0				
9-	1.9		2.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19



타설일자: 2014. 2. 13

타설위치: 영천휴게소 ~ 청도

4k195~4k309

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 17.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 48K466~48K541 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이 ○ ○ Tested by	확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by	감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	장거교 48K466~48K541(1선)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4				O		
9-	0.3						
11-	5.9						
13-	11.8						
15-	8.5						
17-	8.2		13.0				
19-	7.0		13.0				
21-	4.5		12.2				
23-	3.6		12.3				
1-	2.11		12.9				
3-	2.6		12.2				
5-	2.3		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이동희 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	장구교 48K466~48K541 (상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3		12.5		0		
9-	3.17		13.2				
11-	6.6		14.2				
13-	7.3		15.0				
15-	17.4		14.9				
17-	6.17		14.5				
19-	4.3		14.0				
21-	1.5		13.9				
23-	1.2		14.5				
1-	-0.5		14.9				
3-	-1.7		14.0				
5-	-3.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김재홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	장구간 48K466~48K541(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,17		12,3		o		
9-	2,3		12,0				
11-	5,2		12,9				
13-	8,5		14,1				
15-	10,0		15,0				
17-	10,3		16,0				
19-	4,9		16,2				
21-	0,2		16,4				
23-	-1,4		16,0				
1-	-2,8		15,3				
3-	-3,2		14,1				
5-	-4,1		14,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영주 Tested by		확 인 자 : 박성기 Checked by		감 리 원 : 김태호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	장구교 48K466~48K541(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		14.5		O		
9-	0.0		15.5				
11-	5.8		16.2				
13-	9.6		15.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 (Tested by) 확 인 자 : 김준호 (Checked by) 감 리 원 : 김태호 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	장항2 48K466~48K541 (상)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		9.7				
9-	4.2		9.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.8		7.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김남진 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	장구교 48K466~48K544 (상)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		7.0				
9-	4.2		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 은영석 (Tested by) 확 인 자 : 김남진 (Checked by) 감 리 원 : 김남진 (Supervised)						





태양일자: 2014. 2. 13.

태양위치: 지구로 TCL
48K466~48K541 (75)

시공사: 삼성물산

감리자: 최기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 13.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	남영터널 2-1호공2 39K787~40K000 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	봉명터널 2-1호갱2 39K787~40K000(北)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 17				0		
9-	1, 4						
11-	4, 4						
13-	6, 17						
15-	7, 4		8. 3				
17-	17, 2		10, 0				
19-	3, 3		11, 5				
21-	2, 2		13, 0				
23-	1, 4		15. 0				
1-	0, 3		16. 5				
3-	-0, 1		18, 2				
5-	-0, 4		19, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명구 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	동명터널 39k787~40k000(bl) 거푸집2	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.7		20.1		0		
9-	2.7		21.1				
11-	5.0		22.0				
13-	5.9		22.5				
15-	6.6		23.0				
17-	6.1		23.3				
19-	1.8		23.5				
21-	-0.3		23.5				
23-	-1.8		23.5				
1-	-2.7		23.7				
3-	-3.7		24.0				
5-	-2.5		24.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by 강영기 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	남명터널 2-1호공2 39K187~40K000 (하)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		24.0		9		
9-	-0.3		24.0				
11-	6.2		24.0				
13-	7.9		24.0				
15-	9.3		24.0				
17-	8.6		24.2				
19-	2.3		23.6				
21-	-0.1		23.2				
23-	-1.1		22.0				
1-	-2.2		20.3				
3-	-2.9		20.2				
5-	-3.8		19.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	달여터널 39K787~40K000(하) 2-1측벽	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		18.0		O		
9-	-0.1		16.5				
11-	4.7		16.0				
13-	6.6		15.0				
15-	10.5		14.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	남영터널 3+K787~400K000(하) 2-1호갱	측 정 일	2014. 2. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		9.8				
9-	2.8		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	남영터널 2-1호갱2 39K787~40K000(하)	측 정 일	2014. 2. 18.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		6.1				
9-	1.0		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19



보명테크

태업일자: 2014. 2. 13.

태업의의: 보명테크 2-1공장 TCL
39K 18개 ~ 40K 000 (총)

사용사: 구미지청

감리: 최기영

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	갈산고 5GK237~5GK487 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김○○ Tested by	확 인 자 : 박○○ Checked by	감 리 원 : 홍○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	갈산교 56K237~56K487(상)	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				0		
9-	-0.1						
11-	5.2						
13-	7.1						
15-	17.6						
17-	17.3		15.9				
19-	6.2		17.2				
21-	3.8		16.5				
23-	3.3		16.5				
1-	3.1		17.8				
3-	2.0		17.0				
5-	1.9		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	갈산교 5Gk231~5Gk481(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		15.3		O		
9-	3.0		18.2				
11-	5.9		18.2				
13-	6.8		18.0				
15-	7.0		16.0				
17-	6.2		15.3				
19-	3.5		13.9				
21-	0.8		13.7				
23-	0.7		13.5				
1-	-1.0		13.7				
3-	-3.0		15.0				
5-	-4.1		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	갈산교 56K237~56K489 (상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,5		16,4		9		
9-	2,8		17,3				
11-	6,0		18,0				
13-	6,5		18,2				
15-	6,9		17,1				
17-	6,0		16,0				
19-	4,3		15,2				
21-	-0,1		15,7				
23-	-2,2		15,5				
1-	-3,3		14,5				
3-	-4,0		14,0				
5-	-4,8		15,0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	갈산교 56K237~56K487(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		15.0		0		
9-	1.3		15.0				
11-	5.3		16.1				
13-	9.0		16.4				
15-	10.6		15.0				
17-	10.0						
19-	5.2						
21-	2.5						
23-	1.0						
1-	1.3						
3-	1.6						
5-	1.0						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김기27 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	강산교 56K231~56K487 (상)	측 정 일	2014. 2. 17


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		10.7				
9-	-1.0		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.8		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13.
타설부위	갈산교 56K237~56K487	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		3.8				
9-	3.2		3.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by	확 인 자 : ○○○ Checked by		감 리 원 : ○○○ Supervised			

2014 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19



타설일자: 2014. 2. 17.

타설위치: 강산교 TCL

56K237~56K481 (상)

시공사:

감리:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 13
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지고가 65K609~65K889 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강충현	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	정지마. 65k609~65k889(상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,4				0		
9-	-0,3						
11-	4,9						
13-	6,8		13,0				
15-	7,5		13,3				
17-	7,2		13,4				
19-	6,0		13.4				
21-	3,5		12,5				
23-	3,6		13,9				
1-	2,7		14,1				
3-	1,6		14,8				
5-	1,3		13,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	정거장 6Sk609~6Sk889(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,3		12,5		9		
9-	2,7		14,1				
11-	5,6		13,9				
13-	6,3		13,0				
15-	6,4		13,8				
17-	5,7		13,2				
19-	3,3		12,5				
21-	0,5		12,8				
23-	0,2		12,1				
1-	-1,5		11,4				
3-	-4,0		11,1				
5-	-4,6		11,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	정지교가 65K609~65K880P(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		11.5		O		
9-	1.3		12.9				
11-	4.2		15.5				
13-	7.5		15.1				
15-	9.0		15.1				
17-	9.3		14.1				
19-	3.9		14.5				
21-	-0.2		14.1				
23-	-2.4		15.7				
1-	-3.8		15.0				
3-	-4.2		15.0				
5-	-5.1		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	장지교가 65k609~65k889	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		15.5		O		
9-	-1.0		17.3				
11-	4.8		18.0				
13-	8.6		16.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 13
타설부위	제1가 65K609~65K888(상)	측 정 일	2014. 2. 19

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,0		11,3				
9-	3,2		9,8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2,8		6,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 17
타설부위	정지고가 65k609~65k889(상)	측 정 일	2014. 2. 18

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		6.1				
9-	3.2		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강금현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		



태풍일자: 2014. 2. 13

태풍위치: 지정지역 TCL

65K60P ~ 65K88P (N)

시공사:

감리단:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 16 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 공진청

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지교가 TCL (Location)
65K609~65K889(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4620	5.8	5.8		b
S-2	"	4740	5.9			b
S-3	"	4480	5.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 16일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 가재용

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 13일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 남경터널 TCL (Location) 39K781~39K960 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4650	5.8	5.6		b
S-2	"	4420	5.5			c
S-3	"	4470	5.6			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤정근 (Tested by)
확 인 자 : 김재원 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 20 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 지지2가 TCL (Location) 65k609~65k889 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21340	26.6	25.7		b
S-2	"	19190	24.1			b
S-3	"	20530	25.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 20 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 13 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 남명터널 TCL (Location) 39K781~39K960(BL)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21070	26.3	26.4		c
S-2	〃	21320	26.6			c
S-3	〃	21110	26.4			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 12일

양생구간 (양생온도관리)	・공주정거장(호공) HSB 0k215~0k275(허부벌선) (저정) 2-1공구호공5 HSB 43k451~43k621 (상) 저정 43k488~43k658 (하) 저정. ・2-1공구호공3 채움 40k908~41k019 저정 ・2-1공구호공4 채움 41k149~41k542 저정. ・2-1공구호공5 TCL 42k211~42k361 (상) 저정 42k932~43k108 (하) 43k201~43k200 (하) ・2-2공구호공1 TCL 55k890~55k901 (상) 저정. 갈산교 TCL 55k901~56k231 (상) 저정. ・정지교가 TCL 65k889~66k184 (상) 저정.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구 호공5	터널부 、	교량부 정지교가
	3일	5.9	、	5.8
	7일	24.9	、	25.5
	판정	적합	、	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H5B	점검기간	2014. 2. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장 0K245~0K275(하부본선), 2-토공5 43K457~43K627(상), 43K488-43K558(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H/SB	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	공주정거장 0K215~0K275(하부본선) 2-1토공5 43K457~43K627(상) 43K488~43K658(하)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.17				0		
9-	0.4						
11-	4.4						
13-	4.17						
15-	5.8						
17-	5.17		6.9				
19-	3.6		8.2				
21-	2.2		8.8				
23-	-1.17		8.5				
1-	-2.2		9.1				
3-	-3.0		10.2				
5-	-2.7		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4513	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	공주 정거장 (0K215 ~0K215) (하부본선) 교 E55 43K457~43K621 (상) 43K488~43K658 (하)	측 정 일	2014. 02. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		12.9		O		
9-	0.0		14.9				
11-	3.4		17.9				
13-	5.9		21.0				
15-	6.2		21.2				
17-	6.2		20.9				
19-	4.5		19.7				
21-	1.6		19.1				
23-	2.1		19.0				
1-	1.3		18.1				
3-	-0.3		18.2				
5-	-1.5		18.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	공구정거장 0k215~0k275 (하부본선) 2-1 도중5 #3K457~#3K621 (상) #3K488~#3K658 (하)	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		18.0		○		
9-	1.0		18.4				
11-	4.8		19.0				
13-	5.3		20.0				
15-	5.5		22.0				
17-	5.1		16.8				
19-	2.3		11.8				
21-	-1.4		9.8				
23-	-2.8		8.1				
1-	-4.4		7.8				
3-	-4.9		7.3				
5-	-4.5		7.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여보 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	공주정거장 0K215~0K205 (하부본선) 2-1 표층 43K457~43K627 (상) 43K488~43K658 (하)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		6.1		○		
9-	-2.2		12.0				
11-	-5.0		21.0				
13-	7.0		22.5				
15-	8.2		21.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : 김광호 Checked by　감 리 원 : 김남용 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	H5B	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	공주정거장 0K215~0K275(하부본선) 2-1 토공5 41K951-43K627(상) 43K488-43K658(하)	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.6		10.0				
9-	3.0		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대근 Tested by	확 인 자 : 김경진 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H SB	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	경부정거장 OK215~OK275(하부본선) 2-1 토공 5 43K457~43K627(상) 43K488~43K658(하)	측 정 일	2014, 02, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		5.9				
9-	-1.4		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						



2-1도35

타설 일자 : 2014. 02. 12

타설 위치 : 금주정거장, 2공구 토공5 HSB

ok215~ok275(하부본선)

43k457~43k627(상)

43k488~43k658(하)

시 공 사 : 2공구

감 리 원 : 조기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	래 움	점검기간	2014. 02. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2공구 토공3 40K908~41K019		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by	감 리 원 : (서명) Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	해 움	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	리토링 40K900~41K019	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8				O		
9-	-2.0						
11-	-0.5						
13-	2.4						
15-	3.5		12.8				
17-	3.3		12.2				
19-	3.8		12.7				
21-	2.3		12.4				
23-	-1.0		12.5				
1-	-2.3		13.0				
3-	-2.1		12.6				
5-	-2.8		13.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용택 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	궤 몸	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2기도공3 40K908~41K019	측 정 일	2014. 02. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		15.0		6		
9-	-3.1		16.0				
11-	-0.6		17.2				
13-	5.17		17.0				
15-	6.4		15.2				
17-	6.2		13.1				
19-	2.3		12.5				
21-	1.2		12.4				
23-	0.4		11.6				
1-	-0.3		10.8				
3-	-1.1		11.2				
5-	-1.4		11.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오 용 석 (Tested by) 확 인 자 : 박 (Checked by) 감 리 원 : 김 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래 움	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1 토공3 40K900~41K019	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		13.0		0		
9-	1.7		14.0				
11-	4.0		14.9				
13-	4.9		14.5				
15-	5.6		13.0				
17-	5.1		12.1				
19-	0.8		11.7				
21-	-1.3		11.0				
23-	-2.8		9.9				
1-	-3.7		10.7				
3-	-4.7		11.0				
5-	-3.5		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이 용 ○○ 확 인 자 : 김 ○ ○ 감 리 원 : 김 ○ ○ Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래웅	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	어오3 40k908~41k019	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		12.6		0		
9-	-1.3		13.2				
11-	5.2		13.4				
13-	6.4		13.0				
15-	8.3		12.0				
17-	7.6		11.1				
19-	1.3		10.0				
21-	-1.1		10.8				
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	해운	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1토공3 9애908-4k019	측 정 일	2014. 02. 16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		8.5				
9-	-1.1		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.4		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용욱 (Tested by) 확 인 자 : 김남규 (Checked by) 감 리 원 : 김남규 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교 량	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1 토공3 40K908~41K019	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		4.8				
9-	1.8		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 손 용 석 Tested by		확 인 자 : 김 [illegible] Checked by		감 리 원 : 김 [illegible] Supervised		





태교일자: 2014. 02. 12

태교위치: 2개국 호공 체육
40K908~4/K019

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	궤 도	점검기간	2014. 02. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2공구 도공4 41K149 ~41K542		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 손 용 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1토공4 41K149~41K542	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8				O		
9-	-2.0						
11-	-0.5						
13-	2.5						
15-	3.5						
17-	3.3		19.3				
19-	3.8		18.1				
21-	2.3		17.2				
23-	-1.0		17.0				
1-	-2.3		16.3				
3-	-2.1		16.0				
5-	-2.8		15.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오봉석 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 서명 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	해 운	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1 토공4 4/K149-4/K542	측 정 일	2014.02.13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		16.0		0		
9-	-3.1		17.8				
11-	-0.6		18.8				
13-	5.7		19.1				
15-	6.4		18.2				
17-	6.2		17.2				
19-	2.3		17.0				
21-	1.2		16.6				
23-	0.4		16.6				
1-	-0.3		16.6				
3-	-1.1		16.6				
5-	-1.4		16.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채 움	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2터널4 41K149~41K142	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		17.3		0		
9-	1.7		19.1				
11-	4.0		19.3				
13-	4.9		20.1				
15-	5.6		21.0				
17-	5.1		20.9				
19-	0.8		20.1				
21-	-1.3		19.8				
23-	-2.8		19.3				
1-	-3.7		19.2				
3-	-4.7		19.0				
5-	-3.5		19.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손용석 (Tested by) 확 인 자 : 고길곤 (Checked by) 감 리 원 : 조남경 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	해운	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2-1도량4 41K149~41K542	측 정 일	2014, 02, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		19.1		0		
9-	-1.3		19.0				
11-	5.2		20.0				
13-	6.9		19.0				
15-	8.3		17.2				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 조용석 (Tested by) 확 인 자 : 김광진 (Checked by) 감 리 원 : 김홍기 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	해움	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1도공4 4K149~4K542	측 정 일	2014. 02. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		9.4				
9-	-1.1		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.4		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 확 인 자 : 김민규 감 리 원 : 김재홍 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래웅	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1공구 4K149~4K542	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		5.6				
9-	1.8		5.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 노용석 확 인 자 : 김○○ 감 리 원 : 조○○ Tested by Checked by Supervised						





타설 일자 : 2014. 02. 12

타설 위치 : 2-1 공구 토공4 4/K149~4/K542,지

시 공 사 : [illegible]

감 리 원 : 최 기 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 E85 42k277~42k367(상), 42k932~43k108(하), 43k201~43k300(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 한영학	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2호공5 42k207~42k367 C상) 42k932~43k100(하) 43k201~43k300(하)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8				0		
9-	0.5						
11-	4.5						
13-	4.8						
15-	5.9		12.9				
17-	5.8		13.0				
19-	3.7		13.4				
21-	2.3		14.0				
23-	-1.8		14.0				
1-	-2.3		14.4				
3-	-3.1		14.3				
5-	-2.8		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2.1E35 42k277~42k367(상) 42k932~43k108(하) 43k201~43k300(하)	측 정 일	2014, 02, 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		14.1		O		
9-	0.0		15.3				
11-	3.5		16.5				
13-	6.0		15.8				
15-	6.3		15.3				
17-	6.3		14.9				
19-	4.6		14.0				
21-	1.7		14.0				
23-	2.2		14.8				
1-	1.4		15.6				
3-	-0.4		16.4				
5-	-1.6		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명수 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	어프로5 42k277~42k367 (상) 42k932~43k108 (하) 43k201~43k300(하)	측 정 일	2014. 02. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		11.7		O		
9-	1.1		18.3				
11-	4.9		18.4				
13-	5.4		18.0				
15-	5.6		16.3				
17-	5.2		15.9				
19-	2.4		15.1				
21-	-1.5		14.3				
23-	-2.9		13.9				
1-	-4.5		16.0				
3-	-5.0		16.0				
5-	-4.6		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	궤도공	42K211 ~ 42K367(상) 42K932 ~ 43K108(하) 43K201 ~ 43K300(하)	측 정 일	2014. 02. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		18.6		O		
9-	-2.3		19.0				
11-	5.1		19.0				
13-	7.1		19.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2-1호공5 42K270~42K367(상) 42K932~43K108(라) 43K201~43K300(라)	측 정 일	2014, 02, 16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		9.4				
9-	-1.5		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-1도공 42k277~42k361(상) 42k932~43k008(하) 43k201~43k300(하)	측 정 일	2014. 02. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		5.7				
9-	1.4		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황방기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자: 2014. 2. 12.

태풍영향: 2-1공구 출수 TCL
42k211 ~ 42k361 (남)
42k932 ~ 43k108 (남)
43k201 ~ 43k300 (남).
시공사: 고려개발

감리단: 한미기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.02.12
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 도공7. 갈산고 55K890~56K237 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-2호공, 갈산고 55k890~56k237(상)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5				0		
9-	2.1						
11-	5.5						
13-	6.1						
15-	6.8						
17-	6.5		11.0				
19-	3.6		12.0				
21-	2.1		14.0				
23-	-0.3		17.0				
1-	-1.8		18.9				
3-	-2.8		20.0				
5-	-2.5		21.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현길 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 김재홍 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-2도공7, 갈산교 55kB90~58k237(상7)	측 정 일	2014. 02. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 0		23.9		6		
9-	-0, 1		25.8				
11-	5, 2		27.0				
13-	7, 1		26.9				
15-	7, 6		25.9				
17-	7, 3		24.2				
19-	6, 2		24.4				
21-	3, 8		24.1				
23-	3, 3		24.0				
1-	3, 1		23.0				
3-	2, 0		22.8				
5-	1, 9		22.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2-2토공, 갈산교 55k890~56k237(상)	측 정 일	2014, 02, 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		20.2		0		
9-	3.0		25.1				
11-	5.9		24.4				
13-	6.8		23.3				
15-	7.0		20.9				
17-	6.2		19.8				
19-	3.5		19.1				
21-	0.8		18.0				
23-	0.7		17.3				
1-	-1.0		16.9				
3-	-3.0		16.2				
5-	-4.1		15.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2-2토공7, 갈산고 55k890~56k237(48)	측 정 일	2014, 02, 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1,5		17.2		O		
9-	2,8		18.3				
11-	6,0		18.5				
13-	6,5		16.8				
15-	6,9		16.9				
17-	6,0		16.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 12
타설부위	2-2도공, 갈산고 55k890~56k230(4)	측 정 일	2014. 02. 16


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		9.1				
9-	1.3		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.0		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 12
타설부위	2-2토공7, 갈산고 55k890~56k230대상	측 정 일	2014, 02, 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 3		4.7				
9-	-1, 0		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by	확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

14 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18



탐사일자 : 2014. 2. 12

탐사위치 : 2-2공구. 장산교 ~ 대
55K890 ~ 56K230 (상)

시공사 : 부경건설

감리단 : 코리아엔

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TL	점검기간	2014. 2. 12.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	지리교 65K888~66K184 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충헌	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	정지대가 65K887~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1				0		
9-	1.8						
11-	5.3						
13-	5.8						
15-	6.5						
17-	6.3						
19-	3.1		20.2				
21-	1.17		21.2				
23-	-0.8		21.7				
1-	-2.2		22.0				
3-	-2.9		22.2				
5-	-2.6		24.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가춘현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	정지역가 65K889~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,4		26.0		0		
9-	-0,3		24.0				
11-	4,9		22.1				
13-	6,8		19.4				
15-	7,5		17.8				
17-	7,2		18.6				
19-	6,0		19.1				
21-	3,5		19.2				
23-	3,6		21.3				
1-	2,7		22.9				
3-	1,6		23.0				
5-	1,3		20.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강춘현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	정지교가 65K889~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		19.0		0		
9-	2.17		17.9				
11-	5.6		17.4				
13-	6.3		18.2				
15-	6.4		18.4				
17-	5.7		18.2				
19-	3.3		17.6				
21-	0.5		17.7				
23-	0.2		18.6				
1-	-1.5		19.1				
3-	-4.0		18.1				
5-	-4.6		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	정지리가 65K889~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.17		16.3		0		
9-	1.3		16.7				
11-	4.2		16.1				
13-	17.5		15.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	지지대가 65K889~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.5		7.9				
9-	-1.0		7.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.0		4.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 12
타설부위	정차고가 66K889~66K184(상)	측 정 일	2014. 2. 17

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		4.5				
9-	3.2		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		



태풍일자 : 2014. 2. 12

태풍위치 = 정지궤도 TCL.

65K889 ~ 66K184 (상)

시공사 : 한화건설

감리자 : 한국기술

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 (Project): 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 (Testing Description): 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 (Test No): A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 (Tested Date): 2014년 2 월 15 일

3일 압축강도 시험 중현장

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2014년 2월 12 일
◎ 타 설 위 치 (Location): 정지고가도교 65K889~66K184(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4530	5.1	5.8		b
S-2	〃	4790	6.0			b
S-3	〃	4410	5.9			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 (Testing Date): 2013년 월 일
◎ 타 설 위 치 (Location):

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 (Tested by): 확 인 자 (Checked by): 감 리 원 (Supervisor):

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 15 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 12 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고흥방 끄 (Location) 42k211~42k361(상)42kP32~43k108(하)43k201~43k200(하


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4610	5.8	5.9		b
S-2	"	4160	5.9			c
S-3	"	4110	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 19 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 12 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL (Location) 65K889~66K184(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	20	20520	25.6	25.5		b
S-2	〃	21030	26.2			b
S-3	〃	19610	24.5			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 19일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 12일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1trip 5 TCL (Location 42k211~42k361(상) 42k932~43k108(하) 43k201~43k300(하))


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20610	25.1	24.9		C
S-2	"	19750	24.1			C
S-3	"	19420	24.3			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 11일

양생구간 (양생온도관리)	· 공주자거장(호흥) HSB 0K625~0K715 > 상,부분시공 적정 HSB 0K095~0K215 2-1공구출입 HSB 44K989~44K089(상) HSB 44K020~44K120(하) > 적정. · 남명교 TCL 36K643~36K816(하) 1-4공구출입 TCL 36K816~36K856(하) > 적정. · 2-1출입 TCL 42K361~42K641(상) · 호암교 41K196~41K455(상) TCL 적정. · 2-3공구출입2 66K184~66K236(상) 2-4공구출입1,2 66K236~66K448(상) > 적정.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-1출입5		호암교
	3일	5.6		5.8
	7일	25.7		25.5
	판정	적합		적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장, 2-1공6, OK625~OK715 / OK095~OK215 하부보강 42K 98p 44K08P 44K020~44K120 (84,		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤○○ Tested by	확 인 자 : 2/20○ Checked by	감 리 원 : 권기○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	평주자거장. 2-1궤도6. OK625~OK1115 (43K989~44K089(상)) OK095~OK215 (회목원방 44K020~44K120(하))	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6				O		
9-	-1.0						
11-	2.3						
13-	4.4						
15-	4.5						
17-	4.6		8.8.				
19-	2.0		6.9				
21-	1.5		6.0				
23-	-0.7		5.7				
1-	0.5		6.1				
3-	0.7		6.0				
5-	-0.3		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	~~평수저장.~~ 2-1본당 6. OK62~OK115 144EA 1124K78통 1111K088P(상) OK0~OK215 108EA 44K020~44K120(하)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선.	스팀	열풍기
7-	-0.7		6.1		O		
9-	0.7		14.6				
11-	4.7		16.6				
13-	4.9		11.4				
15-	6.0		12.1				
17-	5.9		10.0				
19-	3.8		7.2				
21-	2.5		6.0				
23-	-1.5		5.2				
1-	-2.2		5.1				
3-	-3.0		5.1				
5-	-2.7		5.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기용 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	~~평구정거장~~ 2-1호중6 OK625~OK715 하선본선 4+K989~4+K088(상) OK095~OK215 하선본선 4+K020~4+K120(하)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.1		5.3		0		
9-	0.0		8.8				
11-	3.4		15.3				
13-	5.9		16.3				
15-	6.2		15.0				
17-	6.3		15.3				
19-	4.5		15.1				
21-	1.6		16.3				
23-	2.1		15.8				
1-	1.5		12.2				
3-	-0.5		12.3				
5-	-1.5		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍대근 Tested by		확 인 자 : 김상국 Checked by		감 리 원 : 조남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	공주정거장. 2-1층 6. OK625~OK715, OK989~OK1089(상) OK095~OK215, OK020~OK120(하)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		12.6		0		
9-	1.0		12.3				
11-	4.8		13.0				
13-	5.3		14.1				
15-	5.8		14.2				
17-	5.3						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤OO Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	공자정거장, 2-1토공 6K625~6K715 (상) 113K989~114K088 (상) 6K895~6K215 (하) 114K020~114K120 (하)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.4		7.8				
9-	-2.0		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.5		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : 김광일 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H413.	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	공주정거장. 2-1등공6. OK625~OK715 (상행본선) OK095~OK215 (하행본선) 4k089~4k089(본선) 4k020~4k120(본선)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		5.0				
9-	-1.4		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대근 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

2014 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17



태풍일자: 2014. 2. 11

태풍위치: 남쪽정계망 2-1줄의6 HSB

ok625~ok715 >희부연선.
ok695~ok745
43k989~44k089(상)44k020~44k120(하)

시공사: 경남기업

감리원: 구본기 외

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4E공 4블럭 36K643~ 36K856 (6L)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 가철현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised 최기강

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	1-4 토공구간, 배수로 36K643~36K856(84)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8				9		
9-	1.0						
11-	3.4						
13-	5.5						
15-	5.5		13.0				
17-	5.7		13.7				
19-	3.1		13.7				
21-	2.6		12.7				
23-	0.9		12.0				
1-	0.5		10.8				
3-	0.5		12.0				
5-	0.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	1-4춘공3 36K643~36K856(BL)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,8		16.0		O		
9-	0,5		16.1				
11-	5,5		16.1				
13-	5,8		16.1				
15-	6,9		16.2				
17-	6,8		15.2				
19-	4,7		14.0				
21-	3,3		13.8				
23-	-0,8		13.1				
1-	-1,3		14.1				
3-	-2,1		13.8				
5-	-1,8		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가춘권 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	본선교 1-4trough 36K643~36K856(BL)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.2		14.0		0		
9-	1.0		15.2				
11-	4.5		16.9				
13-	7.0		15.0				
15-	7.3		14.0				
17-	7.3		14.1				
19-	5.6		13.5				
21-	2.7		13.1				
23-	3.2		14.0				
1-	2.4		14.9				
3-	0.4		15.6				
5-	-0.6		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	1-4측승3 36K643~36K856(BL)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		11.1		O		
9-	2.1		11.3				
11-	5.9		18.0				
13-	6.4		11.8				
15-	6.6		15.1				
17-	6.2		14.2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김승현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	남선형교 1-4출3 36K643~36K886(BL)	측 정 일	2014. 2. 15


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.5		7.9				
9-	-1.3		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.8		5.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 나중현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	본선교 1-4분공3 36K643~36K856(64)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		5.0				
9-	-0.5		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍권 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

2014 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17



태풍일자: 2014. 2. 11

태풍위치: 남해안, 1-4등급 4척
36K643 ~ 36K816 (5L)
36K816 ~ 36K856 (5L)

제공사: 노르웨이

감리원: 조 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2011. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 4k360~4k647(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 기원 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by	감 리 원 : 김 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-1분공5 42k361~42k641(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6				9		
9-	-1.1						
11-	2.4						
13-	4.5						
15-	4.5						
17-	4.7						
19-	2.1		14.9				
21-	1.6		14.0				
23-	-0.9		14.2				
1-	0.5		14.0				
3-	0.5		13.8				
5-	-0.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 (Tested by)		확 인 자 : (Checked by)		감 리 원 : (Supervised)		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-1토공5 4K361~4K441(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		14.0		○		
9-	0.5		15.4				
11-	4.5		16.9				
13-	4.8		15.9				
15-	5.9		14.8				
17-	5.8		14.2				
19-	3.7		14.1				
21-	2.3		14.1				
23-	-1.8		15.3				
1-	-2.3		14.9				
3-	-3.1		14.0				
5-	-2.8		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태원 Tested by		확 인 자 : 2p.m Checked by		감 리 원 : 3m2b Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-1토공5 42K361~42K647(상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		15.2		○		
9-	0.0		15.8				
11-	3.5		16.8				
13-	6.0		17.1				
15-	6.3		16.2				
17-	6.3		15.7				
19-	4.6		14.9				
21-	1.7		14.2				
23-	2.2		14.2				
1-	1.4		14.9				
3-	-0.4		15.5				
5-	-1.6		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	리듬5 4k360m~4k640(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		16.9		9		
9-	1.1		16.4				
11-	4.9		17.4				
13-	5.4		17.2				
15-	5.6		16.6				
17-	5.2		17.3				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차현 Tested by		확 인 자 : 김광철 Checked by		감 리 원 : 조남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	러침5 4k261~4k644(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		8.6				
9-	-2.3		8.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.8		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	지하5 4k367~4k644(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		4.9				
9-	-1.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태호 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



촬영일자: 2014. 2. 11

촬영위치: 2-1골프 TCL

42K36'~42K64'N (상)

시공사: 태영건설

감리단: 코이컨

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 UNK 196~ UNK 455 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	호암교 UNK196~UNK455(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2				O		
9-	-0.9						
11-	2.5						
13-	4.8						
15-	5.9						
17-	6.1						
19-	3.2		12.8				
21-	1.4		13.2				
23-	1.6		14.0				
1-	0.6		13.0				
3-	0.9		12.8				
5-	0.0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	호암교 411K196~411K455(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		11.9		○		
9-	1.0		11.1				
11-	5.3		11.2				
13-	5.0		14.2				
15-	6.5		15.1				
17-	6.3		14.2				
19-	3.1		14.6				
21-	1.7		13.6				
23-	-0.8		14.1				
1-	-2.2		14.2				
3-	-2.9		13.8				
5-	-2.6		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	호암교 417K196~417K455 (상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		13.7		9		
9-	-0.3		15.4				
11-	4.9		16.0				
13-	6.8		17.5				
15-	7.5		17.4				
17-	7.2		16.6				
19-	6.0		17.0				
21-	3.5		16.1				
23-	3.6		16.2				
1-	2.17		16.4				
3-	1.6		16.4				
5-	1.3		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용○ Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 고○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	호암교 4Mk196~4Mk455(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		15.1		o		
9-	2.7		16.0				
11-	5.6		16.4				
13-	6.3		16.8				
15-	6.4		16.2				
17-	5.7		17.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	호암교 4Nk196~4Nk455(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.7		8.0				
9-	1.3		7.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-5.1		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	횡맘교 WK196~WK455(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		4.1				
9-	-1.0		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



태풍일자: 2014. 2. 11

태풍위치: 호앙꼰 TCL

4기K 196 ~ 4기K 4등 (상)

시료사: 2기K

감리원: 3L기K

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 11
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-3출광2, 2-4출1,2 66k184 ~ 66k448 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3함2, 2-4함1,2 66K184~66K144.8(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				O		
9-	-0.7						
11-	2.3						
13-	4.5		17.5				
15-	5.7		17.1				
17-	5.9		15.0				
19-	3.5		13.2				
21-	1.6		13.2				
23-	1.4		13.8				
1-	0.8		15.1				
3-	0.6		16.3				
5-	0.3		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3블럭, 2-4블럭 1, 2 66K184~66K448(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		17.8		0		
9-	1.6		19.0				
11-	5.2		23.2				
13-	6.2		24.4				
15-	6.7		24.0				
17-	6.5		21.2				
19-	3.8		19.6				
21-	2.1		18.4				
23-	-0.3		18.0				
1-	-1.8		17.9				
3-	-2.0		17.3				
5-	-2.5		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한당개 Tested by		확 인 자 : 김○○ Checked by		감 리 원 : 김○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3토공2, 2-4토공1.2 66K184~66K1118(상)	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 2		17.0		0		
9-	-0, 1		18.0				
11-	4, 6		21.0				
13-	6. 5		22. 1				
15-	7, 0		20. 5				
17-	7, 3		19.0				
19-	6, 8		18.6				
21-	3, 7		19.2				
23-	4, 0		19.9				
1-	3, 2		17.3				
3-	2, 1		16.9				
5-	1, 8		16.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3호갱 2-4호갱 1, 2 6K184 ~ 6K448(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 6		16.9		9		
9-	3, 2		17.9				
11-	6, 2		20.2				
13-	7, 0		21.0				
15-	6, 4		22, 1				
17-	6, 0		21,8				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3층2, 2-4층1, 2 66K184~66K444(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		9.2				
9-	1.7		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.1		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-3층2, 2-4층1, 2 66K184~66K448(상)	측 정 일	2014. 2. 16

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		6.0				
9-	-0.9		5.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



2-35공, 2-45공



태풍일자 : 2014. 2. 11

태풍위치 : 2-3출장소, 2-4출장소 구간

66K 184m ~ 66K 236 (상)

66K 236 ~ 66K 448 (상)

시용사 : 2pumps

감리원 : 최 기 정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 12월 18일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 양생장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12월 11일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 효암교 TCL (Location) 4174196 ~ 4174455 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19960	24.9	25.5		C
S-2	〃	20100	25.1			C
S-3	〃	21160	26.4			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 18일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 5 TCL (Location) 42K307~42K648(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19240	24.0	25.3		b
S-2	"	21150	26.4			b
S-3	"	20390	25.5			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 14 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 경과강

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 11 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 호안교 (Location) 4NK 196 ~ 4NK 455 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4690	5.9	5.8		C
S-2	〃	4420	5.9			C
S-3	〃	4540	5.7			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육창수 (Tested by)
확 인 자 : 김규동 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 14일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 11일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 터널 5 (Location) 42K361~42K641(남)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	44100	5.5	5.6		c
S-2	"	44900	5.6			b
S-3	"	44700	5.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 10일

양생구간 (양생온도관리)		1공구정거장(흙) H4B 0K115~0K915 하부벌지 적정. 1-4공구토공기 TCL 36k349~36k556(외) 적정 박정교 TCL 36k556~36k611(외) 적정. 2-1공구토공5 TCL 42k611~42k841(상) 적정 호암교 TCL 46k881~47k196(상) 적정. 2-2공구토공용 TCL 56k633~56k661 (외) 적정. 2-3공구토공이 TCL 56k661~56k895 (외) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-2공구토공용	-	호암교.
	3일	6.0	-	5.1
	7일	25.0	-	25.8
	판정	적합	-	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
		천기정		김상배

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	OK 115 ~ OK 915 (하부보강) 공주정거장		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	공주정거장(토공) OK715~OK915 (비확보시)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				9		
9-	-1.0						
11-	3.0						
13-	4.0						
15-	1.0		12.0				
17-	2.8		12.9				
19-	0.5		10.2				
21-	-1.3		13.0				
23-	-1.2		12.9				
1-	-0.8		14.0				
3-	-1.7		13.4				
5-	-2.8		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타설일	2014. 2. 10
타설부위	공동지하차장(출입) OK115~OK915 (하부보강)	측정일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.0		14.1		○		
9-	2.0		15.8				
11-	11.0		17.2				
13-	14.0		15.1				
15-	14.5		15.0				
17-	17.7		13.6				
19-	2.1		13.3				
21-	1.6		13.0				
23-	-0.9		12.1				
1-	0.5		12.0				
3-	0.5		12.2				
5-	-0.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	공주정거장. (출공)	측 정 일	2014. 2. 12

OK715~OK915(하부절선)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		13.7		0		
9-	0.5		14.1				
11-	4.5		15.6				
13-	4.8		15.6				
15-	5.9		14.2				
17-	5.8		13.0				
19-	3.8		11.6				
21-	2.3		12.0				
23-	-1.8		12.3				
1-	-2.3		12.9				
3-	-3.1		12.4				
5-	-2.8		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HS13	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	공구제경(터광) OK715~OK815 (하목열2)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		12.2		O		
9-	0.0		13.0				
11-	3.5		13.1				
13-	6.0		12.3				
15-	6.3		12.4				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원혜만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	광주 제1공 (철도) 아치교 아치1S (하부보시),	측 정 일	2014. 2. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		1.7				
9-	1.1		1.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.6		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손태만 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 고OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	공주기점기준 OK715~OK915 하행본선	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		5.2				
9-	-2.3		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2014 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16



태풍일자: 2014. 2. 10

태풍위치: 광주 정거장(호평) 서남B

OK115 ~ OK215 (허부분석)

사용소: 노원구

감리원: 권 기 주

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	1-4들공3, 날개벽 36K399~36K556(좌) 36K556~36K643(좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4출입구, 4D연결. 36K399 ~ 36K556 (5L) 36K556 ~ 36K643 (5L)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,2				O		
9-	-1,2						
11-	0,3						
13-	1,8						
15-	3,1						
17-	2,7		5.8				
19-	0,9		1,3				
21-	-1,6		8.0				
23-	-2,2		6.1				
1-	-2,7		7.8				
3-	-3,5		8.0				
5-	-4,1		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 나충현 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4호공구 남영IC 36K399~36K556(8L) 36K556~36K643(8L)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		9.8		9		
9-	-1.2		12.0				
11-	1.1		13.0				
13-	3.9		17.2				
15-	5.5		14.5				
17-	4.6		12.2				
19-	-0.4		14.6				
21-	-1.3		14.9				
23-	-2.3		14.8				
1-	-2.2		15.4				
3-	-1.0		13.4				
5-	-2.6		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강철현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4분할3. 터널T. 36K399 ~ 36K556 (BL) 36K556 ~ 36K643 (BL)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		16.3		O		
9-	-0.1		18.6				
11-	4.4		19.7				
13-	5.2		20.2				
15-	6.7		19.1				
17-	5.5		17.8				
19-	3.5		14.4				
21-	2.8		13.4				
23-	-0.9		13.0				
1-	-2.4		13.0				
3-	-1.7		11.2				
5-	-1.9		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4들공3. 5명2. 36K399 ~ 36K556 (하) 36K556 ~ 36K643 (하)	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		13.2		O		
9-	0.4		13.8				
11-	3.4		15.8				
13-	5.7		16.9				
15-	6.4		16.4				
17-	6.2		14.2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 기승현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4출장, 4명교 TCL. 36K799~36K556 (BL) 36K556~36K643 (BL)	측 정 일	2014. 2. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.17		8.8				
9-	1.7		8.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.5		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출원 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL.	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	1-4공구. 터널부. 36K 399 ~ 36K 556(상L) 36K 556 ~ 36K 643(상L)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		5.8				
9-	-1.3		5.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 권기태 Supervised			

14 ~ 10 ~ 11 ~ 12 ~ 13 ~ 14 ~ 15 ~ 16



태정일자: 2014. 2. 10

태정위치: 1-4활주, 북편로 TCL

36K399 ~ 36K556 (좌)
36K556 ~ 36K643 (좌)
시공사: 고려개발

감리원: 최 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1토공5 42k641~42k841(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가세로	확 인 자 : 서준교	감 리 원 : 조남규
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-1공구	측 정 일	2014. 2. 10

4k644~4k844(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				O		
9-	-1.0						
11-	3.0						
13-	4.0						
15-	1.0						
17-	2.8						
19-	0.5		9.0				
21-	-1.3		9.1				
23-	-1.2		9.2				
1-	-0.8		9.1				
3-	-1.7		9.5				
5-	-2.8		10.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원건 확 인 자 : 감리원 : 감병내 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 11
타설부위	2-1공구 도상	측 정 일	2014. 2. 11

42K641 ~ 42K841 (상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.0		11.5		○		
9-	2.0		13.5		○		
11-	11.0		18.5		○		
13-	14.0		21.8		○		
15-	14.5		23.1				
17-	7.7		19.5				
19-	2.1		18.5				
21-	1.6		18.0				
23-	-0.9		17.5				
1-	0.5		17.5				
3-	0.5		17.5				
5-	-0.6		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 장원석 Tested by	확 인 자 : 김경식 Checked by		감 리 원 : 조시범 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	4K641 ~ 4K841 (상) 2-1 층 5	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		17.5		9		
9-	0.5		17.7				
11-	4.5		21.2				
13-	4.8		23.0				
15-	5.9		21.5				
17-	5.8		20.3				
19-	3.8		18.5				
21-	2.3		17.9				
23-	-1.8		17.5				
1-	-2.3		17.0				
3-	-3.1		17.0				
5-	-2.8		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 계태근 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-1호용5 42K641~42K841(상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,2		16,8		4		
9-	0,0		17,0				
11-	3,5		19,5				
13-	6,0		20,8				
15-	6,3		21,3				
17-	6,3		21,2				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 박 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-1출입5 42K644m 42K847 (상)	측 정 일	2014. 2. 14.


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		13.5				
9-	1.1		10.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.6		7.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태근 Tested by		확 인 자 : 김용진 Checked by		감 리 원 : 권대경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-1공구 42K647 ~ 42K847 (상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.5		7.0				
9-	-2.3		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태근 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 권기홍 Supervised		

2014 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16



태풍일자: 2014. 9. 20

태풍경로: 2-1호광주TCL
42k649~42k849(양)

시종사: 3pm전

강우량: 곳 기록

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 10
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 4Bk881~4Nk196 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	호암교 46K881~41K196(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3				O		
9-	-1.9						
11-	2.2						
13-	3.1						
15-	4.1						
17-	3.5		15.0				
19-	0.9		16.9				
21-	0.3		18.0				
23-	0.5		20.0				
1-	-0.3		23.2				
3-	-1.0		25.1				
5-	-1.5		26.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	호양교 4L6K881~4L7K196(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		26.3		O		
9-	-0.9		25.8				
11-	2.5		24.9				
13-	4.8		24.8				
15-	5.9		24.2				
17-	6.1		24.3				
19-	3.2		24.4				
21-	1.4		24.4				
23-	1.6		24.1				
1-	0.6		25.1				
3-	0.9		25.8				
5-	0.0		25.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이동엽 확 인 자 : 김남용 감 리 원 : 김남용 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	호암교 46K881~47K196(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		26.2		9		
9-	1.8		25.8				
11-	5.3		25.8				
13-	5.8		25.4				
15-	6.5		23.5				
17-	6.3		21.0				
19-	3.1		19.1				
21-	1.7		19.0				
23-	-0.8		18.0				
1-	-2.2		18.2				
3-	-2.9		18.0				
5-	-2.6		18.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 (Tested by) 확 인 자 : 서광원 (Checked by) 감 리 원 : 김재홍 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	화암교 4BK881~4TK196(상)	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		19.0		O		
9-	-0.3		18.2				
11-	4.9		17.0				
13-	6.8		16.9				
15-	7.5		17.5				
17-	7.2		18.1				
19-	6.0						
21-	3.5						
23-	3.6						
1-	2.7						
3-	1.6						
5-	1.3						
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	현암교 46K881~46K910(상)	측 정 일	2014. 2. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		7.7				
9-	2.7		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-4.6		5.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	남양교 46K881~47K196(상)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.1		5.0				
9-	-2.0		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





탐사일자: 2014. 3. 10

탐사위치: 논양교 TCL
46K881~47K196 (상)

시공사: 태양건설

감리원: 권기홍

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 10.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-2터널8, Z-3터널1 56K633~56K895(64)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한양개 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권00 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-2공8, 2-3공1 ~~56K633-56K895(bL)~~	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 0				0		
9-	-1, 5						
11-	2, 5						
13-	2, 9						
15-	3, 9		9.5				
17-	3, 6		7.2				
19-	0, 8		8.9				
21-	0, 5		8.9				
23-	0, 8		8.6				
1-	-0, 1		8.8				
3-	-0, 8		9.2				
5-	-1, 4		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-2공8. 2-3공1 ~~56k633m 56k895(좌)~~	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		12.0		0		
9-	-0.7		14.9				
11-	2.7		20.5				
13-	4.5		22.5				
15-	6.3		22.0				
17-	7.0		18.8				
19-	4.2		11.8				
21-	2.8		11.1				
23-	2.8		16.8				
1-	0.8		11.1				
3-	1.4		11.4				
5-	1.0		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김재준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-2탕용. 2-3탕용 1 ~~5K.633n 5K.895 (하)~~	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 9		17.5		0		
9-	1, 9		20.0				
11-	5, 5		23.4				
13-	6, 2		25.0				
15-	7, 3		22.8				
17-	6, 0		19.0				
19-	4, 8		18.0				
21-	2, 3		17.1				
23-	-0, 3		16.4				
1-	-2, 0		16.2				
3-	-2, 3		16.0				
5-	-2, 0		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명가 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-2공8, 2-3공1 5,6K633~5,6K895(84)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		15.9		0		
9-	0.0		20.1				
11-	5.1		20.1				
13-	7.3		20.7				
15-	7.9						
17-	7.5						
19-	7.0						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 10
타설부위	2-2공8. 2-3공1 ~~6K623~6K895(BL)~~	측 정 일	2014. 2. 14


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		8.6				
9-	2.8		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.9		5.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 1. 10
타설부위	2-2터널 8. 2-3터널 1 56K622~56K895(좌)	측 정 일	2014. 2. 15

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.2		5.2				
9-	-1.8		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2014 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16



2-2도광8

타겟일자: 2014. 2. 10

타겟위치: 2-2광8, 2-3광1 TCL

56K633~56K895 (8L)

시공사: 경남

감리원: 최 기 창

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 18일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 노반상

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 10일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 출입용 TCL 56k623~56k667(하) (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4150	5.9	6.0		b
S-2	"	4180	6.0			b
S-3	"	4190	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 12 월 13 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 노면상

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12월 10 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 호남고 TCL (Location) 46K881~47K196(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4510	5.6	5.7		c
S-2	"	4570	5.6			c
S-3	"	4690	5.9			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 17일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 10일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 현양교. TCL (Location) 46K881~47K196 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21380	26.1	25.8		b
S-2	"	20190	26.0			c
S-3	"	19860	24.8			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 17 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 10 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2측공옹벽 TL (Location) 56k633~56k667(3L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19960	24.9	25.0		c
S-2	〃	20810	26.0			c
S-3	〃	19410	24.2			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 09일

양생구간 (양생온도관리)		·2-1공구 측구 6 채움 44k417~44k841 저저 ·영천터널 TCL 41k620~41k763(상) 저저 ·영천터널 TCL 42k263~42k211(상) 저저		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부 영천터널.	교량부
	3일	·	6.1	·
	7일	·	26.5	·
	판정	·	적합	·
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	채움	점검기간	2014. 2. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공6	4+K121~4+K841	

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차도	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	2-1공구 336 LLLK121~LLLK847	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0				O		
9-	-1.8						
11-	0.0						
13-	3.17		12.9				
15-	3.0		12.3				
17-	2.17		12.0				
19-	0.9		10.2				
21-	-1.0		11.8				
23-	-0.9		12.0				
1-	-0.8		11.1				
3-	-1.2		10.0				
5-	-2.3		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 권기26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	2-1공구 LL4K121~LL4K847	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		11.5		O		
9-	-0.8		12.3				
11-	2.6		13.1				
13-	4.7		13.0				
15-	4.7		13.1				
17-	4.9		12.9				
19-	2.6		11.9				
21-	1.8		10.3				
23-	-0.5		11.9				
1-	0.4		11.8				
3-	0.7		12.1				
5-	-0.3		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교량	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	2-교좌6 ㎞K1+1n ㎞K841	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.3		13.0		0		
9-	0.7		11.1				
11-	4.7		9.2				
13-	5.2		10.4				
15-	6.0		12.1				
17-	5.7		13.2				
19-	3.5		14.0				
21-	2.0		13.0				
23-	-1.5		12.2				
1-	-2.0		11.2				
3-	-3.2		12.2				
5-	-2.6		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용 Tested by	확 인 자 : 서 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	교대	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	2-1토공6 LLLK121~LLLK141	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		10.0		9		
9-	0.5		11.1				
11-	4.0		12.8				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	교대	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	21공구 L44K127~L44K841	측 정 일	2014. 2. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		5.4				
9-	1.8		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.9		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 (Tested by) 확 인 자 : 김용석 (Checked by) 감 리 원 : 김기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	2-1들보 44K471~44K847	측 정 일	2014. 2. 14.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		3.7				
9-	1.0		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태교일자: 2014. 2. 9

태교장소: 2-1 홍O6 채O

44K 그리고 44K 보니

시작시: 2pm22

강의도: 김 기 O

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 9
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영전터널 4IK620 ~ 4IK163(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	영천터널 41k620~41k763(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3						
9-	-1.5						
11-	0.2						
13-	3.5						
15-	2.9						
17-	2.8						
19-	0.5						
21-	-1.3		10.8				
23-	-1.2		11.2				
1-	-0.8		12.3				
3-	-1.7		13.9				
5-	-2.8		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	염천터널 44k620~44k763(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		17.0				
9-	-1.1		18.3				
11-	2.4		20.0				
13-	4.5		20.1				
15-	4.5		20.6				
17-	4.17		21.0				
19-	2.1		21.3				
21-	1.6		21.1				
23-	-0.9		21.5				
1-	0.5		21.2				
3-	0.5		21.0				
5-	-0.6		21.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 조남26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	옴천터널 41K620~41K167(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		21.0				
9-	0.5		21.0				
11-	4.5		21.0				
13-	4.8		21.2				
15-	5.9		21.1				
17-	5.8		21.2				
19-	3.7		20.3				
21-	2.3		19.1				
23-	-1.8		18.9				
1-	-2.3		18.2				
3-	-3.1		17.9				
5-	-2.8		17.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by		확 인 자 : 서승원 Checked by		감 리 원 : 한기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	옹벽측벽 1K600~1K760(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		16.9				
9-	0.0		16.7				
11-	3.5		17.0				
13-	6.0		16.9				
15-	6.3		17.5				
17-	6.3		16.1				
19-	4.6		15.8				
21-	1.17		16.8				
23-	2.2		16.2				
1-	1.4						
3-	-0.4						
5-	-1.6						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김동규 Tested by		확 인 자 : 김경호 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	영천터널 4K620~4K763	측 정 일	2014. 2. 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		8.1				
9-	1.1		7.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 김서명 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	옴천터널 WK60+ WK102(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		4.1				
9-	1.5		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014. 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15



조사일자 : 2014. 2. 9.

조사위치 : 영천휴게소 ~ 대구

41K600 ~ 41K163 (상)

시공사 : 나라

감리단 : 한 기 건

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2011. 2. 9.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널 42k263 ~ 42k211 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	영천터널 4K260~4K2111(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 3						
9-	-1, 5						
11-	0, 2						
13-	3, 5						
15-	2, 9						
17-	2, 8						
19-	0, 5		11.0				
21-	-1. 3		11.5				
23-	-1, 2		11.3				
1-	-0, 8		11.0				
3-	-1, 17		10.8				
5-	-2, 8		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손용석 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 권기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	영천터널 4K263~4K2771(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		10.5				
9-	-1.1		10.5				
11-	2.4		12.1				
13-	4.5		12.5				
15-	4.4		11.8				
17-	4.1		11.1				
19-	2.1		10.8				
21-	1.6		11.0				
23-	-0.9		12.0				
1-	0.5		11.9				
3-	0.5		11.3				
5-	-0.6		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용환 Tested by		확 인 자 : 고광근 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	업천터널 4공구~4공구내(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		12.4				
9-	0.5		13.7				
11-	4.5		14.2				
13-	4.8		13.1				
15-	5.9		11.0				
17-	5.8		9.2				
19-	3.7		9.0				
21-	2.3		9.9				
23-	-1.8		10.6				
1-	-2.3		12.1				
3-	-3.1		12.8				
5-	-2.8		13.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용태 Tested by		확 인 자 : 김남규 Checked by		감 리 원 : 권기26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	업천터널 4k263~4k211(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		13.1				
9-	0.0		14.1				
11-	3.5		14.9				
13-	6.0		15.0				
15-	6.3		13.1				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 용석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 천기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 9
타설부위	엄천터널 42K263~42K311(상)	측 정 일	2014. 2 13


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		7.8				
9-	1.1		7.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.9		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오형석 Tested by 확 인 자 : 감 리 원 : 최기준 Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	영천터널 4공구 42K211(상)	측 정 일	2014. 2. 14

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		5.5				
9-	1.5		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 나윤	확 인 자 : Checked by 2park	감 리 원 : Supervised 김기26				

2014 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15



타설일자: 2014. 2. 9

타설위치: 엄천교 TCL.

42k 260m 4k 2개 (상)

시공사: 대림

감리: 한국건

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 12 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영선터널 TCL (Location) 4lK620 ~ 4lK763 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4430	5.5	5.1		C
S-2	"	4100	5.9			b
S-3	"	4100	5.6			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 16 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 9 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 41K620~41K763(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21150	26.4	26.5		C
S-2	〃	20990	26.2			b
S-3	〃	21540	26.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송진호 (Tested by)
확 인 자 : 박 (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 08일

양생구간 (양생온도관리)	・2-1공구 토공2 채움 40K 110~40K 333 저저 향지터널 채움 40K 333~40K 341 ・향지터널 채움 40K 565~40K 579 저저 2-1공구 토공3 채움 40K 579~40K 860 ・염천터널 TCL 41K 510~41K 620 (상) 저저 ・호암교 TCL 46K 596~46K 881 (상) 저저 ・2-4공구 토공 1 TCL 12K 632~12K 665 (상) 저저 ・중리교 TCL 15K 668~15K 843 (상) 저저 15K 843~16K 045 (상)			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4공구 토공 1	터널부 염천터널	교량부 호암교
	3일	5.8	5.9	5.1
	7일	26.0	26.0	25.4
	판정	적합	적합	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
		권기정		김상m

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	재료	점검기간	2014. 2. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구토공2 40K110N40K333 향치터널 40K333~40K341		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 원대한 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1공구 400K110~400K333 향지터널 400K333~400K347	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-1, 2						
11-	0, 8						
13-	1. 6						
15-	1, 9						
17-	0, 17						
19-	-0, 3		14.2				
21-	-1, 0		14.5				
23-	-1, 1		14.0				
1-	-1, 2		12.8				
3-	-1, 7		11.8				
5-	-2, 0		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차도	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1토공2 40K110~110K333 향지하도 40K333~40K344	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,0		14.0		0		
9-	-1,2		15.8				
11-	0,5		15.8				
13-	3,3		15.8				
15-	2,6		15.1				
17-	2,5		14.2				
19-	0,9		13.2				
21-	-1,0		13.3				
23-	-0,9		13.0				
1-	-0,6		14.6				
3-	-1,2		15.1				
5-	-2,5		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	제품	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1공구 본선 L0k110~L0k333 횡지하도 L0k333~L0k347	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		17.5		0		
9-	-1.0		17.7				
11-	2.2		18.1				
13-	4.2		18.0				
15-	4.5		17.1				
17-	4.5		15.3				
19-	2.4		15.2				
21-	1.9		15.3				
23-	-0.9		13.8				
1-	0.4		12.1				
3-	0.3		12.1				
5-	-0.2		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1공구 L10K110~L10K333. 항지하도 L10K333~L10K341	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		13.1		0		
9-	0.7		14.3				
11-	4.7		16.0				
13-	5.0		16.0				
15-	6.2		14.1				
17-	6.4		14.8				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	터널	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1본갱2 L10K110~L10K333 향지터널 L10K333~L10K347	측 정 일	2014. 2. 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		6.6				
9-	0.4		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	노채움	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-1 들공2 40K110~40K333 향전리넷 40K333~40K349	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1. 8		4. 8				
9-	1, 0		4. 5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기준 Supervised		





태정일자: 2014. 2. 8

태정위치: 2-1광륜2, 하지리넷 〈체육〉

40K 110~ 40K 333

40K 333~ 40K 341

시공사: 나우건설

감리단: 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차음	점검기간	2014. 2. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	향지터널. 40k565~40k579. 2-1도공구 40k579~40k860.		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 원여만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	제움	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	향계터널 40K565~40K519 2-1본갱 40K519~40K860	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-	-1, 2						
11-	0, 8						
13-	1, 6						
15-	1, 9						
17-	0, 7						
19-	-0, 3		12.5				
21-	-1, 0		12.3				
23-	1, 1		13.1				
1-	-1, 2		14.1				
3-	-1, 7		14.8				
5-	-2, 0		13.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 유대만 Tested by 확 인 자 : 김 Checked by 감 리 원 : 김 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	유지터널 40K565~40K579 2-1본선 40K579~40K860	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		12.8		9		
9-	-1.2		13.2				
11-	0.5		14.6				
13-	3.3		16.3				
15-	2.6		16.0				
17-	2.5		15.1				
19-	0.9		14.5				
21-	-1.0		13.3				
23-	-0.9		13.1				
1-	-0.6		13.7				
3-	-1.2		13.5				
5-	-2.5		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Park Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	래일	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	하행라인교 40K 565~40K 579 2-1톨옹3 40K 579~40K 860	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		15.0		9		
9-	-1.0		15.0				
11-	2.2		14.1				
13-	4.2		16.3				
15-	4.5		16.1				
17-	4.5		15.8				
19-	2.4		15.0				
21-	1.9		13.2				
23-	-0.9		12.0				
1-	0.4		13.2				
3-	0.3		14.0				
5-	-0.2		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	하도리터널 40K565~40K579 2-1도공3 40K579~40K860	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		13.9		O		
9-	0.17		14.8				
11-	4.7		14.1				
13-	5.0		13.7				
15-	6.2		13.0				
17-	6.4		13.9				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	하피리넥. 40K565~40K579 2-1측3 40K579~40K860	측 정 일	2014. 2. 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		6.3				
9-	0.4		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	창차터널. 40K565~40K579 2-1본공3 40K579~40K580	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		4.0				
9-	1.0		3.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2014 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



단선일자: 2014. 2. 8

단선위치: 하행최단. 2-1출입구 채취.

40K565 ~ 40K579

40K579 ~ 40K860

시료사: 고무끈

감리원: 고무끈

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	영천터널 41K510~41K620(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 강춘천 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	염천터널 4IK510~4IK620(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-	-1.4						
11-	0.5						
13-	1.2						
15-	1.4						
17-	0.9		9.0				
19-	-0.7		11.6				
21-	-1.3		12.2				
23-	-1.4		12.8				
1-	-1.6		14.0				
3-	-2.0		16.5				
5-	-2.3		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 조창현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	영천터널 4IK510~4IK620(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.3		21.1				
9-	-1.5		21.8				
11-	0.2		23.1				
13-	3.5		24.8				
15-	2.9		26.8				
17-	2.8		26.1				
19-	0.5		24.3				
21-	-1.3		24.9				
23-	-1.2		24.9				
1-	-0.8		24.6				
3-	-1.7		24.1				
5-	-2.8		24.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김태영 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	영천터널 411k510~411k620(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		23.1				
9-	-1.1		23.0				
11-	2.4		21.2				
13-	4.5		21.5				
15-	4.5		21.0				
17-	4.7		20.6				
19-	2.1		20.2				
21-	1.6		20.2				
23-	-0.9		20.6				
1-	0.5		21.5				
3-	0.5		21.4				
5-	-0.6		19.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	영천터널 4K570~4K620(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		20.8				
9-	0.5		21.8				
11-	4.5		24.0				
13-	4.8		26.4				
15-	5.9		26.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강승현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	염천터널 41k510~41k620(상)	측 정 일	2014. 2. 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		10.2				
9-	0.0		9.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.6		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	옹천터널 4Lk510~4Lk620(상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		5.9				
9-	1.1		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가동현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





타설 일자: 2014. 02. 08

타설 위치: 영천터널 TCL

4K510 ~ 4K620(상)

시공사 =

감리원 =

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 46k 596~ 46k 881 (상).		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 46k596~46k881(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5				0		
9-	-0.8						
11-	1.0						
13-	1.2						
15-	1.6						
17-	0.4		9.9				
19-	-0.5		9.5				
21-	-1.0		9.4				
23-	-1.4		9.2				
1-	-1.2		10.6				
3-	-2.1		10.9				
5-	-2.3		10.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 46K596~46K881 (상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		11.1		0		
9-	-1.9		11.8				
11-	2.2		11.8				
13-	3.1		11.0				
15-	4.1		10.0				
17-	3.5		8.8				
19-	0.9		9.2				
21-	0.3		10.2				
23-	0.5		11.1				
1-	-0.3		10.4				
3-	-1.0		10.9				
5-	-1.5		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 46K596~46K881(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		11.8		9		
9-	-0.9		12.9				
11-	2.5		15.0				
13-	4.8		13.7				
15-	5.9		12.2				
17-	6.1		11.4				
19-	4.8		12.0				
21-	1.4		11.6				
23-	1.6		11.2				
1-	0.6		11.9				
3-	0.9		12.1				
5-	0.0		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오동석 Tested by	확 인 자 : 김교식 Checked by		감 리 원 : 권기락 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 46K596 ~ 46K881 (상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		13.1		O		
9-	1.8		15.2				
11-	5.3		14.3				
13-	5.8		12.8				
15-	6.5		12.1				
17-	6.3		11.6				
19-	3.1						
21-	1.17						
23-	-0.8						
1-	-2.2						
3-	-2.9						
5-	-2.6						
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 (Tested by) 확 인 자 : 김남권 (Checked by) 감 리 원 : 김남권 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 4Lk596~4Lk881(상)	측 정 일	2014. 2. 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.4		5.2				
9-	-0.3		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.3		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용재 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	호암교 46k596~46k881(상)	측 정 일	2014. 2. 17.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.3		7.8				
9-	2.7		7.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14



태풍의 이름: 2014. 2. 8

태풍의 위치: 한반도 TCL

46K 596~ 46K 881 (N.)

세력: 강력

강도: 중 기 강

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 8
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4공구 12K632~12K665 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한명수 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-4단계 12K612 ~ 12K665(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3				0		
9-	0.5						
11-	1.2						
13-	2.3						
15-	2.0						
17-	1.5						
19-	1.0		14.0				
21-	-0.3		14.1				
23-	-0.4		12.9				
1-	-0.4		14.0				
3-	-0.6		15.8				
5-	-0.8		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-4공구 NTK612 ~ NTK665(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		15.7		0		
9-	-1.0		16.0				
11-	2.5		17.3				
13-	5.9		16.8				
15-	5.9		16.9				
17-	6.3		15.8				
19-	4.0		15.0				
21-	2.1		13.4				
23-	0.9		13.0				
1-	-0.3		13.0				
3-	-0.5		13.0				
5-	-1.0		12.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 한영기		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-4토공1 12K632~12K665(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		13.1		0		
9-	0.8		15.0				
11-	4.2		15.9				
13-	6.9		16.3				
15-	7.2		16.1				
17-	6.4		15.0				
19-	4.0		14.0				
21-	1.9		13.9				
23-	-1.0		14.8				
1-	-1.8		15.0				
3-	0.9		14.0				
5-	0.5		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 신영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL.	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	Z-4공구 7K622~7K665(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		14.5		O		
9-	3.2		14.9				
11-	6.0		16.5				
13-	7.9		15.2				
15-	8.3		14.0				
17-	7.0		13.9				
19-	5.4						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-4공구 1K632~1K665(상)	측 정 일	2014. 2. 12.


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		5.5				
9-	0.3		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		3.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 전영기 Tested by		확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 김남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	2-4공구 7K632~7K665(상)	측 정 일	2014. 2. 13.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		3.8				
9-	4.8		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

2014 2 8 | 2 9 | 2 10 | 2 11 | 2 12 | 2 13 | 2 14



태정일자: 2014. 2. 8

태정위치: 2-4 통신 TCL

ch 632 ~ ch 665 (시)

시공사:

감리:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 08
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 15K668~15K843(상) 15K843~16K045(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 네	확 인 자 : 김 [illegible]	감 리 원 : [illegible]
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	중리교 15K668~15K843 (상) 15K843~16K045 (상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4				◎		
9-	0.8						
11-	1.5		5.5				
13-	2.6		5.5				
15-	2.4		6.0				
17-	1.9		6.4				
19-	1.2		7.4				
21-	-0.4		9.0				
23-	-0.6		10.0				
1-	-0.6		10.9				
3-	-0.8		11.9				
5-	-1.6		12.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : ○ ○ ○ Checked by		감 리 원 : ○ ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	궁리교 15K668~15K843(상) 15K843~16K045(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		12.7		○		
9-	-1.1		14.0				
11-	2.1		16.3				
13-	5.5		17.2				
15-	5.9		16.1				
17-	5.9		14.9				
19-	3.4		14.0				
21-	1.6		13.9				
23-	0.5		13.0				
1-	-0.6		12.8				
3-	-0.7		12.3				
5-	-1.2		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가배 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	~~중앙~~ 15K668~15K843 (상) 15K843~16K045 (상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,1		8.8		○		
9-	1.0		6.5				
11-	4.6		9,4				
13-	7.3		10.0				
15-	17.0		13,3				
17-	6.6		13,2				
19-	4.3		13,0				
21-	1,5		12,2				
23-	-1,6		11,9				
1-	-2,0		11.8				
3-	0.8		10.5				
5-	0.3		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : 권 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	~~구조체~~ 15k668~15K843 (상) 15K843~16K045 (상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.6		11.0		○		
9-	3.4		11.5				
11-	6.5		14.0				
13-	8.3		15.5				
15-	8.5		16.0				
17-	17.1						
19-	5.3						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	중레교 15K668~15K843 (상) 15K843~16K045 (하)	측 정 일	2014. 2. 12


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		7.0				
9-	0.1		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.1		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 8
타설부위	궁리교 15K668~15K843 (상) 15K843~16K045 (상)	측 정 일	2014. 2. 13

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		4.5				
9-	4.5		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

14 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14



충리교

타설 일자: 2014. 01. 08

타설 위치: 충리교 TCL
175K668 ~ 175K843 (상)
175K843 ~ 176K045 (상)

시 공 사: 코오롱

감 리 원: 코오롱

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 노영상

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공 1 TCL (Location) 12K622 ~ 12K665 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4150	5.5	5.8		b
S-2	30	4670	5.8			b
S-3	30	4470	5.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육창수 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 4K510 ~ 4K620 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4600	5.1	5.9		
S-2	"	4740	5.9			
S-3	"	4780	6.0			

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 12월 11 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 호남교 TL (Location) 46K596~46K881 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4520	5.6	5.7		c
S-2	"	4520	5.6			b
S-3	"	4590	5.7			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 15 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 노연강

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 들기 TCL (Location) 2K 612 ~ 1+K 665 (상)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21060	26.3	26.0		C
S-2	"	21580	26.9			C
S-3	"	19880	24.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하 여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 15일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 양연장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 8일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 영천터널 TCL (Location) 4K510~4K620(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21600	27.0	26.0		C
S-2	〃	20440	25.6			C
S-3	〃	20380	25.5			B

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 15 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 8 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 함안군 TC (Location) 46K596~46K881 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21520	26.9	25.4		b
S-2	〃	20240	25.3			b
S-3	〃	19220	24.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 07일

양생구간 (양생온도관리)		· 2-1공구 토공 GHSB 44K089 ~ 44K193 (상) 적정 HSB 44K120 ~ 44K224 (하) · 본정터널 내부 39K181 ~ 39K960 적정 2-1공구토공2 차량 39K960 ~ 40K110 (상) · 2-1공구 토공4 TCL 41K116 ~ 41K510 (상) 적정 · 호암교 TCL 46K290 ~ 46K596 (상) 적정 · 2-4공구 토공8 TCL 15K647 ~ 15K668 (상) 적정 · 중리교 TCL 16K045 ~ 16K148 (상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-1공구 토공 4	、	호암교
	3일	5.9	、	5.9
	7일	24.9	、	25.2
	판정	적정	、	적정.
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H&B	점검기간	2014. 02. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공 6 44k089~44k193(상) 44k120~44k224(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 유태근 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-1공6	교1K089~교1K193(상) 교1K120~교1K224(하)	측 정 일	2014. 02. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7				O		
9-	-0.9						
11-	3.8						
13-	5.3						
15-	7.4						
17-	7.0		13.2				
19-	6.0		13.5				
21-	4.9		13.1				
23-	4.0		12.8				
1-	3.9		13.5				
3-	3.8		14.0				
5-	3.0		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대근 Tested by		확 인 자 : 김재정 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 7
타설부위	Z-1공구	교사K089~교사K193(상) 교사K120~교사K224(하)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		15.8		0		
9-	3.2		17.5				
11-	3.8		20.3				
13-	4.1		21.0				
15-	4.2		20.5				
17-	2.8		19.9				
19-	2.6		20.1				
21-	2.1		20.0				
23-	0.9		19.5				
1-	0.6		19.1				
3-	0.3		19.2				
5-	-0.1		19.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여진 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 구남진 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	2-1골6 44K089~44K193(상) 44K120~44K224(하)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.0		19.2		0		
9-	-1.2		19.8				
11-	0.8		21.3				
13-	1.3		21.9				
15-	1.6		22.4				
17-	1.2		20.2				
19-	-0.3		18.8				
21-	-1.0		18.2				
23-	-1.5		18.3				
1-	-1.7		18.0				
3-	-2.0		17.9				
5-	-2.2		17.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍OO Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	2-1공6 4Uk089~4Uk193(상) 4Uk120~4Uk224(하)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		11.0		O		
9-	-1.3		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍OO 확 인 자 : 박OO 감 리 원 : 김OO Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	H4B	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	Z-1trg6 LL4K 089~LL4K 193 (상) LL4K 120~44K 224 (하)	측 정 일	2014. 2. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		11.2				
9-	-0.9		9.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.4		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤예진 Tested by	확 인 자 : 김경기 Checked by		감 리 원 : 전기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	2-1공6 ㅣㅣk089~ㅣㅣk193(상) ㅣㅣk120~ㅣㅣk224(하)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		6.2				
9-	0.1		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍예진 Tested by	확 인 자 : 김광철 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			





타설 일자 : 2014. 01. 07

타설 위치 : 2-1층용6 HSB.
4K089~4K193 (상)
4K120~4K224 (하)

시 공 사 :

감 리 원 : 권 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	내용	점검기간	2014. 02. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	본명터널 39K787~39K960 고광구름굴2 39K960~40K110(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014, 02, 07
타설부위	본명터널 39K181~39K960 2-1등고 39K960~40K110(상)	측 정 일	2014, 02, 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7				○		
9-	-0.3						
11-	3.2						
13-	4.8						
15-	6.9						
17-	6.0						
19-	5.4		9.0				
21-	4.8		9.5				
23-	3.3		10.0				
1-	3.2		10.3				
3-	2.9		10.7				
5-	2.4		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	체움B	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	본선터널 39K181~39K960 ~~2-1본선 39K960~40K110(상)~~	측 정 일	2014. 02. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.5		12.0		O		
9-	2.9		13.1				
11-	3.5		14.5				
13-	4.2		14.9				
15-	3.5		15.9				
17-	2.8		16.1				
19-	2.5		16.5				
21-	2.7		16.9				
23-	1.2		16.9				
1-	0.8		17.2				
3-	0.5		17.5				
5-	-0.1		17.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차도	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	본명터널 39K181~39K960 2-1탕2 39K960~40K110(상)	측 정 일	2014. 02. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		17.3		○		
9-	-1.0		17.5				
11-	0.9		17.9				
13-	1.5		18.0				
15-	1.9		18.4				
17-	1.4		18.5				
19-	-0.5		18.7				
21-	-1.0		18.0				
23-	-1.1		17.9				
1-	-1.2		18.0				
3-	-1.8		17.5				
5-	-2.0		17.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 배 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권 기 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	본선터널 39k 181m 39k 960 2터널2 ~~39k 960 41.0k 110(좌)~~	측 정 일	2014. 02. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		17.5		0		
9-	-1.4		18.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 조 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	제품	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	본선터널 39K187~39K960 2차로공 39K960~40K110(상)	측 정 일	2014. 02. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.4		13.8				
9-	-1.0		13.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.2		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병호 Tested by		확 인 자 : 김용석 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차내1	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	본선터널 39K 118M ~ 39K 860 2-1공2 39K 960 ~ 40K 110(상)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.1		8.0				
9-	0.8		11.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차내1 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 콘기자 Supervised			



타설 일자 : 2014. 01. 07

타설 위치 : 남명리측 Z-1공Z (체당)

39K787 ~ 39K960

39K960 ~ 40K110 (N)

시 공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공4 41K116~41K510 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이충헌 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by	감 리 원 : 최기용 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	~~2공~~ TCL	타설일	2014. 02. 07
타설부위	2-1도공4 4K116~4K510(4)	측정일	2014. 02. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양생기기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9				6		
9-	-0.7						
11-	3.7						
13-	5.1		8.5				
15-	7.2		9.5				
17-	6.4		10.7				
19-	5.4		10.1				
21-	4.4		10.5				
23-	3.8		9.9				
1-	3.6		10.1				
3-	3.2		9.5				
5-	2.9		8.9				
비 고							
확 인	시험자 : 강충권 Tested by	확인자 : 김 Checked by		감리원 : 권 기 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2기도랑4 4K116~4K115/10(상)	측 정 일	2014. 02. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		9.0		0		
9-	3.1		10.5				
11-	3.9		12.5				
13-	4.6		12.0				
15-	3.9		12.0				
17-	2.5		11.0				
19-	2.1		11.6				
21-	2.2		10.5				
23-	0.7		12.6				
1-	0.4		12.0				
3-	0.1		11.9				
5-	-0.3		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 최기창			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 01
타설부위	2기 도램 4/K116~4/K510(상)	측 정 일	2014. 02. 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9		12.9		O		
9-	-1.4		14.3				
11-	0.5		16.1				
13-	1.2		16.9				
15-	1.4		16.5				
17-	0.9		16.0				
19-	-0.17		15.2				
21-	-1.3		15.2				
23-	-1.4		14.4				
1-	-1.6		13.0				
3-	-2.0		12.0				
5-	-2.3		10.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 권 기 준			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-1토공4 4K116~4K510(상)	측 정 일	2014. 02. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,3		10,5		O		
9-	-1,5		10,9				
11-	0,2		10,0				
13-	3,5						
15-	2,9						
17-	2,8						
19-	0,5						
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 기 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TLL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	궤도공4 4K116~4K150 (LS)	측 정 일	2014, 02, 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		11.8				
9-	-1.1		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.6		4.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised 권기강			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-1토공4 4/K116~4/K510(4)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		4.3				
9-	0.5		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충권	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태그일자 : 2014. 02. 07

태그내용 : 2-1공구 토공 TCL
4K116~4K510 (상)

시공사 [illegible]

감리단 [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암고 46K290 ~ 46K596 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 노용 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	호암교 46k290~46k596(상)	측 정 일	2014. 02. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9				○		
9-	2.6						
11-	5.4						
13-	7.4		11.9				
15-	8.2		11.3				
17-	7.3		10.0				
19-	5.7		10.8				
21-	4.6		12.9				
23-	3.8		12.0				
1-	3.7		14.5				
3-	3.4		13.0				
5-	2.8		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.02.07
타설부위	호암고 46K290~46K596 (상)	측 정 일	2014.02.08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		12.2		0		
9-	3.3		9.9				
11-	4.3		10.9				
13-	5.0		14.6				
15-	3.7		16.4				
17-	3.6		16.1				
19-	2.2		15.3				
21-	2.5		14.5				
23-	0.9		13.5				
1-	0.8		14.5				
3-	0.3		16.0				
5-	-0.1		15.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감 기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 07
타설부위	호암교 46k290~46k596 (상)	측 정 일	2014, 02, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.4		15.3		0		
9-	-0.8		16.0				
11-	1.1		14.0				
13-	1.3		12.9				
15-	1.7		11.7				
17-	0.5		12.0				
19-	-0.4		12.1				
21-	-0.9		14.5				
23-	-1.3		15.0				
1-	-1.1		15.8				
3-	-2.0		15.7				
5-	-2.2		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용규 Tested by	확 인 자 : 김성환 Checked by		감 리 원 : 김기26 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 01, 07
타설부위	호암교 46K240 ~46K596 (상)	측 정 일	2014 .02. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 2		15, 8		O		
9-	-1, 8		16, 2				
11-	2, 1		16, 8				
13-	3, 0		15, 5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용 (Tested by) 확 인 자 : 김 (Checked by) 감 리 원 : 김기 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	호암고 46K290~46K596(상)	측 정 일	2014. 02. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		8.3				
9-	-1.9		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.5		5.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용태 (Tested by) 확 인 자 : 이광근 (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2호암고 46K290~46K596(상)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		4.8				
9-	1.8		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 은용석 (Tested by) 확 인 자 : 김용진 (Checked by) 감 리 원 : 권기정 (Supervised)						





태깅일자: 2014. 02. 07

태깅위치: 호암교 TCL
46K290~46K596(상)

시공사: 한화건설

감리자: 한국건설

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 02. 07
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4토공B 15K644~15K668 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-4공구 15K641~15K668(상)	측 정 일	2014. 02. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4				0		
9-	1.4						
11-	6.5						
13-	9.2						
15-	9.8						
17-	8.7		10.4				
19-	6.9		11.5				
21-	6.0		13.0				
23-	4.9		14.5				
1-	4.2		16.5				
3-	3.9		18.0				
5-	4.3		19.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-4 토공8 75K647 ~ 75K668(상)	측 정 일	2014. 02. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		19.5		0		
9-	3.8		20.2				
11-	5.3		22.0				
13-	4.9		21.17				
15-	3.9		20.6				
17-	4.3		20.0				
19-	3.0		19.5				
21-	2.2		18.7				
23-	2.2		19.2				
1-	1.8		19.0				
3-	1.5		18.5				
5-	1.2		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김명기 Tested by		확 인 자 : 2park Checked by		감 리 원 : 최기용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-4 출용8 25K644a 25K668 (상)	측 정 일	2014 . 02 . 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		17.8		O		
9-	0.7		18.5				
11-	1.4		18.0				
13-	2.5		20.5				
15-	2.3		22.5				
17-	1.8		21.0				
19-	1.1		19.5				
21-	-0.3		19.2				
23-	-0.5		18.5				
1-	-0.5		18.5				
3-	-0.7		18.0				
5-	-1.5		17.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김 기 태 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-4단용8 15K647~15K668 (상)	측 정 일	2014 02. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.8		17.8		O		
9-	-1.0		20.0				
11-	2.0		21.2				
13-	5.4		23.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 07
타설부위	2-4공용 15K641~15K668(상)	측 정 일	2014. 02. 11


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		13.8				
9-	0.9		10.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.3		9.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 09
타설부위	2-4등광8 15K 641 ~ 15K 648(상)	측 정 일	2014. 02. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		7.4				
9-	3.3		7.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명규 Tested by　확 인 자 : 서명 Checked by　감 리 원 : 최기준 Supervised						

14 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13



2458

타설 일자: 2014. 02. 07

타설 위치: 2-4블록 B

TCL

75K647~75K668 (상)

시공사: 대우

감리원: 최기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 1
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 16K045~16K148 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	중리교 16K045~16K148(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4				0		
9-	1.4						
11-	6.4						
13-	9.1						
15-	9.7						
17-	8.6		12				
19-	7.0		12.0				
21-	6.1		12.1				
23-	5.0		12.9				
1-	4.3		13.1				
3-	4.0		13.9				
5-	4.4		12.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.2.1
타설부위	중리교 16K045~16K148(상)	측 정 일	2014.2.8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		12.9		0		
9-	3.9		12.1				
11-	5.4		14.0				
13-	5.0		15.3				
15-	4.0		15.0				
17-	4.4		15.3				
19-	3.1		14.1				
21-	2.3		14.8				
23-	2.3		15.0				
1-	1.9		15.3				
3-	1.6		14.2				
5-	1.3		12.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 기 용 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 1
타설부위	중리교 76K045~76K148(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		12.0		0		
9-	0.8		12.2				
11-	1.5		13.1				
13-	2.6		14.9				
15-	2.4		16.0				
17-	1.9		16.9				
19-	1.2		16.0				
21-	-0.4		15.0				
23-	-0.6		14.8				
1-	-0.6		12.8				
3-	-0.8		13.3				
5-	-1.6		14.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한OO Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 7
타설부위	중리교 16K045~16K148(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		15.1		O		
9-	-1.1		15.7				
11-	2.1		16.6				
13-	5.5		15.0				
15-	5.5		14.1				
17-	5.9		14.9				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 7
타설부위	중리교 16K045~16K148(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		1.5				
9-	1.0		6.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.3		4.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 7
타설부위	중리교 16K045~16K148(상)	측 정 일	2014. 2. 12

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		4.4				
9-	3.3		3.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



타설 일자: 2014. 02. 07

타설 위치: 중리교 TCL

76K045 ~ 76K148 (상)

시 공사: 나라건설

감 리원: 권 기 정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 10 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 하행선 교각 (Location) 416K290~416K596 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4600	5.1	5.9		b
S-2	30	4610	5.8			b
S-3	30	4180	6.0			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 10 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 응화장.

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 7일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 함4 TCL (Location) 4lK 116~4lK 510(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4110	6.0	5.9		b
S-2	30	4800	6.0			c
S-3	30	4700	5.9			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 12월 14일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12월 7일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 호암교 TCL (Location) 46K290~46K596 (상)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19910	24.9	25.2		C
S-2	"	20890	26.1			C
S-3	"	19830	24.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 14 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 7 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 trip 4 TCL (Location) 41K116~41K510 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19480	24.3	24.9		c
S-2	"	19230	24.0			b
S-3	"	21200	26.5			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 06일

양생구간 (양생온도관리)		· 2-1토공 6 HSB 111K193~111K334(상) 적정 111K224~111K365(하) 적정 0K954~0K990(상부보시) 적정 · 2-1토공 7 TCL 110K946~110K986(상) 적정 · 향지교 TCL 110K986~111K116(상) 적정 · 2-1토공 6 TCL 111K101~111K816(상) 적정 · 신영터널 TCL 111K816~115K029(상) 적정 · 2-4토공 8 TCL 115K503~115K641(상) 적정 · 중리교 TCL 115K148~116K463(상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4토공 8	터널부 신영터널.	교량부 중리교
	3일	5.8	5.8	5.7
	7일	25.4	26.5	26.1
	판정	적 정	적정	적 정
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장
		권기정		

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공6 44K193~44K324(68)44K224~44K365(61) 0K954~0K990 (1344M)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 원○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공6 4K193~4K334(상) 4K214~4K365(하) 0K954~0K990(상부보강)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2, 8				O		
9-	-2, 0						
11-	0, 3						
13-	3, 3						
15-	3, 8						
17-	3, 4						
19-	1, 3		12, 5				
21-	-1, 0		12, 11				
23-	-0, 3		13, 0				
1-	-0, 9		14, 0				
3-	0, 8		14, 2				
5-	0, 2		14, 0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1등6 4114K193~4114K221(상) 4114K221~4114K265(하) OK954~OK990(상부날개)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0,8		13,5		O		
9-	2,8		14,5				
11-	4,9		15,7				
13-	5,3		16,0				
15-	7,9		15,5				
17-	7,4		15,0				
19-	6,3		14,0				
21-	5,4		12,8				
23-	3,2		13,6				
1-	3,0		14,5				
3-	3,0		15,8				
5-	2,3		15,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기조 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2_6
타설부위	2-1공6 UUK193~UUK334(상) UK224~UUK365(하) OK954~OK990(상부보강)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,3		15.5		O		
9-	2,9		16.5				
11-	3,8		17.0				
13-	4,3		18.0				
15-	3,2		18.0				
17-	4,3		17.2				
19-	5,2		15.5				
21-	4,1		15.8				
23-	2,8		15.9				
1-	3,17		16.0				
3-	2,8		15.7				
5-	1,9		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1분할6 4K193~4K334(상) 4K224~4K265(하) 0K954~0K990(상부보강)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.3		16.5		O		
9-	2.9		17.5				
11-	3.7		18.5				
13-	4.2		17.5				
15-	4.9		17.0				
17-	4.4		17.1				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by 확 인 자 : 김 Checked by 감 리 원 : 권기정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공6 ㎞K192~㎞K234(상) ㎞K224~㎞K365(하) ok954~ok990(상부보선)	측 정 일	2014. 2. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		10.3				
9-	-0.5		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		5.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 권태만 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 권기준 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공6 LLLK193~LLLK334(상) LLLK224~LLLK365(하) 0k954~0k990(상부받침)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		4.7				
9-	0.0		4.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





타설 일자 : 2014. 2. 6

타설 위치 : 2-1층공6 HSB

444K193 ~ 444K214 (상)

444K224 ~ 444K265 (하)

OK954 ~ OK990 (상부철선)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 출입3 40K946~40K986(상) 하행지대 40K986~41K116(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ 확 인 자 : ○ ○ ○ 감 리 원 : 권 ○ ○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 40K946~40K986(상) 하행선 40K986~41K116(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-	-2, 3						
11-	0, 3						
13-	3, 9						
15-	4, 4		8. 8				
17-	4. 0		10, 2				
19-	1. 0		10, 0				
21-	-1. 5		9, 5				
23-	-1. 1		9, 7				
1-	-1, 2		9, 0				
3-	0, 1		9, 5				
5-	0, 0		9, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by		확 인 자 : 김재원 Checked by		감 리 원 : 천기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1 갈용3 40K946~40K986 (상) 하행지교 40K986~41K116 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		10.2		0		
9-	2.5		10.5				
11-	5.3		11.5				
13-	7.3		11.5				
15-	8.2		10.5				
17-	7.2		9.5				
19-	5.6		9.0				
21-	4.5		8.8				
23-	3.7		9.0				
1-	3.6		9.1				
3-	3.3		8.5				
5-	2.17		8.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 40K946~40K986(상) 하지대 40K986~41K116(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		8.5		0		
9-	3.2		8.5				
11-	4.2		8.1				
13-	4.9		9.0				
15-	3.6		9.9				
17-	4.8		9.5				
19-	5.6		9.1				
21-	4.5		8.9				
23-	3.3		9.0				
1-	3.6		9.0				
3-	3.3		9.3				
5-	2.17		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1들공3 40K946~40K986 (상) 하3리@ 40K986~41K116 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		11.0				
9-	3.2		11.5				
11-	4.2		11.0				
13-	4.9						
15-	3.6						
17-	3.5						
19-	2.1						
21-	2.4						
23-	0.8						
1-	0.7						
3-	0.2						
5-	-0.2						
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : 2pm Checked by		감 리 원 : 권기용 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1등공구 40K946~40K986(상) 하지대 40K986~41K116(상)	측 정 일	2014. 2. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		7.8				
9-	-0.8		6.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.2		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태근 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 110K 916~110K986(상) 하지대 40K 986~41K116(하)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 3		4, 1				
9-	-0, 8		3, 3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by	확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 권기2/6 Supervised			

2014 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12



타설 일자: 2014. 2. 6

타설 위치: 2-1공구 골조, 하치장 TCL
410K946~410K986 (상)
410K986~411K116 (상)

시 공 사:

감 리 원: 권 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공6 44K101~44K816 (상) 신영터널 44K816~45K029 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : (서명) Tested by	확 인 자 : (서명) Checked by	감 리 원 : (서명) Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 함양6 4Lk101~4Lk816(상) 신영휴게소 4Lk816~4Lk029(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8				0		
9-	-2.0						
11-	0.3						
13-	3.3						
15-	3.8						
17-	3.4						
19-	1.3		5.0				
21-	-1.0		5.0				
23-	-0.3		5.0				
1-	-0.9		5.2				
3-	0.8		5.8				
5-	0.2		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공6 LL4K101~LL4K816(상) 신영리4 LL4K816~L15K029(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		7.0		O		
9-	2.8		7.0				
11-	4.9		8.8				
13-	5.3		10.8				
15-	17.9		11.7				
17-	17.4		12.1				
19-	6.3		12.0				
21-	5.4		11.9				
23-	3.2		12.1				
1-	3.0		12.3				
3-	3.0		12.4				
5-	2.3		12.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by	확 인 자 : 김광철 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공6 4Lk701~4Lk816(상) 신영리다 4Lk816~4Lk029(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,3		12.4		Q		
9-	2,9		12.6				
11-	3,8		13.0				
13-	4,3		13.4				
15-	3,2		13.5				
17-	4,3		13.1				
19-	5,2		13.2				
21-	4,1		12.7				
23-	2,8		13.7				
1-	3,7		13.3				
3-	2,8		13.3				
5-	1,9		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 확 인 자 : 김성식 감 리 원 : 고기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 06
타설부위	2-1토공6 44K770~44K816(상) 신영터널 44K816~45K029(상)	측 정 일	2014, 02, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2, 3		13, 1		○		
9-	2, 9		13, 7				
11-	3, 7		13, 7				
13-	4, 2		15, 2				
15-	4, 9		15, 3				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기진 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 111K101~111K816(상) 시운전구간 111K816~45K029(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0,8		6.8				
9-	-0,5		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2,0		4.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 손 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-1공구 6 LL4K901~LL4K816(상) 신영터널 LL4K816~L5K028(하)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.6		4.0				
9-	0.0		3.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by 확 인 자 : 김남호 Checked by 감 리 원 : 권기호 Supervised						



조사일자 : 2014. 2. 6

조사위치 : 2-1공구 관로 6 ~ 7L

신영리4

44K701 ~ 44K816 (상)

44K816 ~ 45K029 (상)

제목 사 : 2 part

참여자 : 권 기 정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-4들공 8 15K503~15K641 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강현	확 인 자 :	감 리 원 : 권 기 준
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-4행용 15k407~15k441(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,2				0		
9-	-1, 1						
11-	3, 1						
13-	5, 5		6, 8				
15-	6, 5		11, 3				
17-	5, 4		13, 5				
19-	3, 4		13, 4				
21-	2, 0		13, 1				
23-	1, 0		13, 9				
1-	-0, 5		15, 0				
3-	-0, 3		14, 9				
5-	-0, 4		16, 1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-4량8 15K503~15K661(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		17.5		.0		
9-	1.4		18.9				
11-	6.4		20.1				
13-	9.1		22.3				
15-	9.7		21.5				
17-	8.6		21.0				
19-	7.0		19.2				
21-	6.1		18.3				
23-	5.0		18.0				
1-	4.3		17.5				
3-	4.0		17.0				
5-	4.4		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-4트공8 15k503~15k641(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		17.5		0		
9-	3.9		20.0				
11-	5.4		22.2				
13-	5.0		23.0				
15-	4.0		22.8				
17-	4.4		22.6				
19-	3.1		21.6				
21-	2.3		21.8				
23-	2.3		19.5				
1-	1.9		19.1				
3-	1.6		18.8				
5-	1.3		17.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍헌 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-4출공8 15K703~15K641(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		17.1		O		
9-	0.8		17.5				
11-	1.5		19.5				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최 기 창 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	2-4 trough 15K503~15K641(상)	측 정 일	2014. 2. 10


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		11.8				
9-	-1.0		8.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강경현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김 기 [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	Z-4문광8 15K503~15K641 (상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		5.5				
9-	1.6		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감기장 Supervised		

2014 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12



타설 일자 : 2014. 2. 6

타설 위치 : 2-4층 8 TCL

15K503 ~ 15K641 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 6
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 16K148~16K463 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기조 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	궁리교 NBK1148~NBK1463 (상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7				O		
9-	0.4						
11-	4.5						
13-	6.4		5.7				
15-	5.6		5.9				
17-	4.3		8.9				
19-	2.9		9.8				
21-	1.7		10.2				
23-	0.8		11.0				
1-	0.3		12.0				
3-	-0.6		13.8				
5-	0.3		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	중리교 16k148~16k166 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		17.9		0		
9-	5.6		21.6				
11-	8.4		20.5				
13-	9.6		21.0				
15-	9.0		22.0				
17-	7.7		22.8				
19-	6.5		23.2				
21-	5.9		23.0				
23-	4.4		23.0				
1-	4.4		23.0				
3-	3.9		23.0				
5-	4.0		22.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	중리교 16k148~16k463(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		22.2		0		
9-	4.1		6.3				
11-	5.0		6.8				
13-	5.2		9.0				
15-	5.0		11.1				
17-	3.0		11.5				
19-	2.5		12.3				
21-	2.2		13.0				
23-	0.8		14.0				
1-	-0.1		14.8				
3-	0		14.2				
5-	0.9		13.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	중리교 16k148~16k463 (상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		14.0		O		
9-	1.3		14.3				
11-	1.9		15.0				
13-	2.3		13.8				
15-	2.6		12.9				
17-	1.4		12.8				
19-	0.4		13.5				
21-	-0.6						
23-	-0.2						
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	중리교 16k448~16k463 (상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.9		6.1				
9-	-1.0		5.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.2		4.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리자 Supervised		


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 6
타설부위	중리IC 16K148~16K463(상)	측 정 일	2014. 2. 11

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.4		7.6				
9-	0.2		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 전기정 Supervised			

14 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12

중계방



태풍일자: 2014 2 6

태풍위치: 중계교 TCL

26K148 - 10K463(상)

시공사:

감리단:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 9 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 경산

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신영휴넷 TCL (Location) WK816~WK029(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4610	5.8	5.8		c
S-2	〃	4620	5.8			b
S-3	〃	4730	5.9			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2013년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤희석 (Tested by)
확 인 자 : 김재덕 (Checked by)
감 리 원 : 김명규 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 9 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 동절장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4 트랙8 TCL (Location) 75K503 ~ 75K647 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4630	5.8	5.8		b
S-2	30	4660	5.8			b
S-3	30	4650	5.8			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철교 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 9 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장.

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 중리교 TCL 75K148 ~ 76K463 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4530	5.1	5.1		b
S-2	30	4410	5.5			c
S-3	30	4180	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 선영터널 7CL (Location) 4k816~4k029 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21380	26.7	26.5		C
S-2	30	21020	26.2			C
S-3	30	21250	26.5			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		미	여 백			
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4토공8 TCL (Location) 75K503~75K647 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21090	26.7	25.4		C
S-2	〃	19610	24.6			C
S-3	〃	20190	25.2			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4토공8 TCL (Location) 75K503~75K463

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 목철수 (Tested by)
확 인 자 : 김남호 (Checked by)
감 리 원 : 김태곤 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 13 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 6 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 궁리프 TCL 75K148 ~ 76K463 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20750	25.9	26.1		b
S-2	〃	21000	26.2			b
S-3	〃	20920	26.1			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 05일

양생구간 (양생온도관리)		,2-2공구 토공7 래움 55K299~55K907(상) ,2-1 공구 토공3 TCL 40K631~40K946(상) , 신영터널 2-1공구 토공7 TCL 45K029~45K383(상) 노티터널 , 죽산교 TCL 75K364~75K403(상) , 2-4공구 토공8 TCL 75K403~75K503(상)		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-4공구 토공8	터널부 ,	교량부 죽산교
	3일	5, 8	,	5, 17
	7일	24, 9	,	24, 4
	판정	적 정	,	적 정
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	새움	점검기간	2014. 2. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 토공1 55k299~55k901 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		o		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		o		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		o		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	o		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		o		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		o		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		o		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	o		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	o		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		o		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	o		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	o		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	o		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	o		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		o		

확 인	시 험 자 : 윤대한 Tested by	확 인 자 : 김광희 Checked by	감 리 원 : 조기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차도	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2도용기 55K299~55K301 (상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 8				0		
9-	-4, 17						
11-	-3, 2						
13-	-1, 0						
15-	1, 3		8.0				
17-	1, 0		8.1				
19-	0, 2		7.9				
21-	-1, 2		7.3				
23-	-1, 8		7.4				
1-	-2, 9		8.0				
3-	-2, 3		9.0				
5-	-1, 8		10.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 조기경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	체움	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2공구 55K299~55K901 (상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		12.5		0		
9-	-0.8		14.0				
11-	2.8		13.0				
13-	5.7		12.1				
15-	7.2		12.8				
17-	6.2		13.5				
19-	4.0		13.3				
21-	1.8		12.9				
23-	1.2		12.5				
1-	-0.3		12.4				
3-	-0.5		12.2				
5-	-0.7		12.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	체움	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2현장 55K299+555K901(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		14.0		0		
9-	1.8		15.0				
11-	7.0		15.6				
13-	10.2		15.1				
15-	11.0		14.2				
17-	8.9		13.2				
19-	7.3		12.8				
21-	6.4		11.8				
23-	5.3		11.5				
1-	4.5		11.8				
3-	4.3		11.8				
5-	4.9		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤태진 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2trolley 55k299~55k901(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		11.9		0		
9-	4.0		12.1				
11-	5.9		13.0				
13-	5.3		13.7				
15-	4.5		12.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김대만 Tested by		확 인 자 : 김교원 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2공구 55k299~55k901(상)	측 정 일	2014. 2. 9


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		0.3				
9-	1.0		7.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.5		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤대만 Tested by　확 인 자 : 김광래 Checked by　감 리 원 : 권기정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-2공구 55k299~55k907(상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		4.8				
9-	1.2		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원대만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11



탐색일자: 2014. 2. 5

탐색위치: 2-2공구 굴착기 채집

55K299~55K901 (상)

사용사: 김[illegible]

참석: [illegible]

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공3 40K631~40K946 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 차원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기호 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-1공구 4K631~4K946(상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1				0		
9-	-6.9						
11-	-4.17						
13-	-2.3						
15-	0.1		8.1				
17-	0.7		7.8				
19-	-1.4		7.2				
21-	-2.6		6.5				
23-	-4.2		6.2				
1-	-4.3		6.2				
3-	-4.1		6.1				
5-	-3.3		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by		확 인 자 : 김길식 Checked by		감 리 원 : 최기장 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-1토공3 4아<631~4아<946(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3, 1		6.9		0		
9-	-2, 2		8.0				
11-	0, 2		11.0				
13-	3, 8		13.0				
15-	4. 3		13.1				
17-	3, 9		13.2				
19-	0, 9		12.1				
21-	-1, 4		12.3				
23-	-1, 0		12.0				
1-	-1, 1		12.0				
3-	0, 1		11.8				
5-	0, 0		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태호 Tested by	확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-1터널 4°k631~4°k946(상)	측 정 일	2014-2-9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.6		11.1		9		
9-	2.5		12.0				
11-	5.3		14.0				
13-	7.3		14.9				
15-	8.2		14.8				
17-	7.2		14.0				
19-	5.6		13.5				
21-	4.5		13.0				
23-	3.7		13.0				
1-	3.6		12.8				
3-	3.3		12.4				
5-	2.7		12.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-1호공 4+K6+1~4+K946(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		12.0		0		
9-	3.2		12.2				
11-	4.2		12.2				
13-	4.9		12.1				
15-	3.6		13.2				
17-	4.8		13.3				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 전기장 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	2-1공구 4·K6기~4·K9461방	측 정 일	2014. 2. 9


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,9		9,8				
9-	3,2		9,5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0,2		8,7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 병 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최 기 정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.2.5
타설부위	2-1합기 4+K631~4+K946(좌)	측 정 일	2014_2.10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		8.2				
9-	-0.8		7.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김태호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 최기준 (Supervised)						





타설일자: 2014. 2. 5

타설위치: 2-1골조 TCL

40K6차1 ~ 40K946(N)

시공사: 그린건설

감리원: 홍길동

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 5
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신영터널 45k029~45k092(상) 2-1갱기 45k092~45k029(상) 도리터널 45k290~45k383(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 노용석 Tested by	확 인 자 : 김○○ Checked by	감 리 원 : 권○○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	신영리넥 45K029~45K092(상) 2-1트랙 45K092~45K290(상) 노리레넥 45K290~45K383(상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8,8				○		
9-	-6,3						
11-	-4,0						
13-	-1,9						
15-	0,0						
17-	1,0		9,3				
19-	-0,17		11,5				
21-	-1,8		12,0				
23-	-3,9		12,0				
1-	-4,0		13,3				
3-	-3,4		13,0				
5-	-2,8		12,5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 노용태 Tested by		확 인 자 : 노용태 Checked by		감 리 원 : 권기준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	선영터널 U5K029~U5K092(상) 2-1호갱 U5K092~U5K290(상) 노리터널 U5K290~U5K383(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.8		13.5		○		
9-	-2.0		11.3				
11-	0.3		11.5				
13-	3.3		13.7				
15-	3.8		14.3				
17-	3.4		14.5				
19-	1.3		14.7				
21-	-1.0		14.9				
23-	-0.3		14.5				
1-	-0.9		14.0				
3-	0.8		13.5				
5-	0.2		14.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용태 (Tested by) 확 인 자 : 김광식 (Checked by) 감 리 원 : 한기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	신영터널 45K029~45K092 (상) 2-1호공 45K092~45K290 (상) 노치터널 45K290~45K383 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		13.2		0		
9-	2.8		14.0				
11-	4.9		15.0				
13-	5.3		14.5				
15-	7.9		14.2				
17-	7.4		14.5				
19-	6.3		14.7				
21-	5.4		15.2				
23-	3.2		16.0				
1-	3.0		17.0				
3-	3.0		16.5				
5-	2.3		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용태 확 인 자 : 김남호 감 리 원 : 권기정 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	선영터널 45K029~45K092 (상) 2-1트윙1 45K092~45K290 (상) 노터터널 45K290~45K383 (상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,3		15,1		0		
9-	2,9		15,0				
11-	3,8		15,8				
13-	4,3		16,5				
15-	3,2		16,5				
17-	4,3						
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 손용래 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 최기정 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	신영터널 L45K029~45K092 (상) 2-1공구 45K092~45K290 (상) 오리터널 45K290~45K383 (상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,3		11,8				
9-	2,9		9,3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0,1		7,3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 5
타설부위	신영터널 4L5K029~4L5K082 (상) 2-1공사 4L5K082~4L5K290 (상) 노리터널 4L5K290~4L5K383 (상)	측 정 일	2014. 2. 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.8		7.8				
9-	-0.5		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by 확 인 자 : 감리원 : 권기호 Checked by Supervised						



타설 일자 : 2014. 2. 5

타설 위치 : 선형터널 = L5K029~L5K092 (상)
Z-1출입1 = L5K092~L5K290 (상)
노타터널 = L5K290~L5K383 (상)

TL

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014, 02, 05
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	국산고 75K364~75K403(상) 2-4토공8 75K403~75K503(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 2014.2.6 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 05
타설부위	축산교, 2-45도공용 75K364~75K503(상)	측 정 일	2014, 02, 05

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3					0	
9-	-5.3						
11-	-3.17						
13-	-1.5						
15-	1.0		6.3				
17-	0.9		6.9				
19-	-0.5		7.3				
21-	-1.6		8.0				
23-	-2.3		8.8				
1-	-3.8		8.5				
3-	-2.8		8.5				
5-	-2.4		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 기 준 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.02.05
타설부위	축산교 2-4호공 8 75K364~75K503(상)	측 정 일	2014.02.06

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		10.5		0		
9-	-1.1		12.7				
11-	3.1		14.0				
13-	5.5		14.0				
15-	6.5		13.0				
17-	5.4		11.6				
19-	3.4		10.3				
21-	2.0		9.2				
23-	1.0		8.9				
1-	-0.5		8.5				
3-	-0.3		8.0				
5-	-0.4		8.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권 기 갑 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 05
타설부위	국산고 2-4토공B 75K364~75K503(상)	측 정 일	2014. 02. 07

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		8.2		O	O	
9-	1.4		9.2				
11-	6.4		10.7				
13-	9.1		13.0				
15-	9.7		13.2				
17-	8.6		11.5				
19-	7.0		10.1				
21-	6.1		10.0				
23-	5.0		9.2				
1-	4.3		9.0				
3-	4.0		8.3				
5-	4.4		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by		확 인 자 : 고○○ Checked by		감 리 원 : 현○○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 02. 05
타설부위	국산로 24호등8 75K364~75K503(상)	측 정 일	2014. 02. 08

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,5		7,9		O		
9-	3,9		8,0				
11-	5,4		8,2				
13-	5,0		9,9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영주 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 전기호 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 05
타설부위	죽산고 2-4 토공6 75K364~75K503(상)	측 정 일	2014, 02, 09

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 4		17, 9				
9-	0, 8		17, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1, 6		4, 8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : 김남규 Checked by		감 리 원 : 전 기 진 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014, 02, 05
타설부위	축산고 2-4토공 175K364~175K503(4S)	측 정 일	2014, 02, 10

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1, 4		4, 3				
9-	-1, 0		3, 4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 한기강 Supervised			



타설 일자: 2014. 2. 5
TCL
타설 위치: 중산교 2-4동용8
N5K364a N5K403 (상)
N5K403 ~N5K503 (상)
시 공사:
감 리원:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 8 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 5 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공B TCL 75K403~75K503 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4650	5.8	5.8		b
S-2	30	4580	5.7			c
S-3	30	4790	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 12 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 5 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-4공구 토공8 TCL 75k403~75k503(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	20	21050	26.7	24.9		b
S-2	"	19360	24.6			b
S-3	"	19310	24.1			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 2 월 8 일

3일 압축강도 시험 양장.

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 5 일
◎ 타 설 위 치 : Location — 죽산교 TCL 7SK364 ~ 7SK403(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4490	5.6	5.7		C
S-2	30	4630	5.8			C
S-3	30	4650	5.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location —

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 12 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 5 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 죽산고 TCL 75K364~75K403(상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19460	24.3	24.4		b
S-2	〃	19690	24.6			c
S-3	〃	19430	24.3			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 04일

양생구간 (양생온도관리)	2-2공구 들공1 거푸집		54k199~55k299 (상) 적정	
	2-1공구 들공2 TCL		L10k213~L10k299 (상) 적정	
	항지터널 TCL		L10k299~L10k314, L10k532~L10k546 (상) 적정	
	2-1공구 들공3 TCL		L10k546~L10k631 (상) 적정	
	노타터널 TCL		L15k383~L15k611 (상) 적정	
	2-1공구 들공8 TCL		L15k611~L15k661 (상) 적정	
	모이목터널 TCL		L15k661~L15k1160 (상) 적정	
	2-1공구 들공9 TCL		L15k1160~L15k1163 (상) 적정	
	죽산교 TCL		115k2115~115k3641 (상) 적정	
	중리교 TCL		116k1463~116k1783 (상) 적정.	
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-1공구 들공2.	-	죽산교.
	3일	5.1	-	5.8
	7일	24.4	-	25.2
	판정	적정	-	적정.
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	새뮴	점검기간	2014. 2. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	54K199~55K299 (상) 2-2공구 1.		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4세륜	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2광1터널 54K199~54K299(상)	측 정 일	2014. 2. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-4.8						
11-	-1.8						
13-	-1.0		7.0				
15-	-0.4		7.9				
17-	-0.8		8.8				
19-	-2.9		13.3				
21-	-4.9		16.5				
23-	-6.8		17.0				
1-	-7.8		17.0				
3-	-7.0		17.0				
5-	-7.0		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	세륜	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2공구 54K199~55K299 (상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5, 8		17, 1		9		
9-	-4, 7		18, 0				
11-	-3, 2		20, 5				
13-	-1, 0		22, 0				
15-	1, 3		21, 0				
17-	1, 0		19, 5				
19-	0, 2		19, 1				
21-	-1, 2		18, 1				
23-	-1, 8		18, 0				
1-	-2, 9		17, 8				
3-	-2, 3		17, 5				
5-	-1, 8		17, 6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	배수	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2 슬링 54K 799~55K 299 (상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		18.0		9		
9-	-0.8		18.7				
11-	2.8		20.8				
13-	5.7		22.5				
15-	7.2		22.1				
17-	6.2		20.8				
19-	4.0		20.0				
21-	1.8		18.9				
23-	1.2		18.2				
1-	-0.3		18.0				
3-	-0.5		18.0				
5-	-0.7		16.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by		확 인 자 : 김상호 Checked by		감 리 원 : 고재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	내부	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2행1 54K199~55K299(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		16.0		0		
9-	1.8		16.4				
11-	7.0		17.0				
13-	10.2						
15-	11.0						
17-	8.9						
19-	7.3						
21-	6.4						
23-	5.3						
1-	4.5						
3-	4.3						
5-	4.9						
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4세륜	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2 등경기 4세K199~4세K299 (상)	측 정 일	2014. 2. 8


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.2		12.3				
9-	4.0		11.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.5		8.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	4세륜	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-2들풍기 54k099~54k299 (상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 8		7, 5				
9-	1, 0		7, 0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 노용태 Tested by	확 인 자 : 감리원 Checked by		감 리 원 : 고재경 Supervised			

4 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10



타설 일자 : 2014. 2. 4

타설 위치 : 2-2공구 중앙 1. 5세대

54K799 ~ 55K299 (상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 1. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 토공2 하지리넥. 2-1토공→ 40K213~40K299(상) 40K299~40K314(상) 40K532~40K546(상) 40K546~40K631(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가현호 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기준 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1 본공2 40K213~40K299 (상) 향지터널 40K299~40K314 (상) 40K532~40K546 (상) 2-1 본공3 40K546~40K631 (상)	측 정 일	2014. 2. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-	-5.9						
11-	-3.9						
13-	-3.0		6.5				
15-	-2.3		10.0				
17-	-3.1		13.9				
19-	-5.2		15.8				
21-	-6.6		15.5				
23-	-7.5		15.0				
1-	-8.0		14.5				
3-	-8.2		14.5				
5-	-9.1		13.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1호공2 40K213~40K299(상) 향각리터널 40K299~40K314(상) 40K532~40K546(상) 2-1호공3 40K546~40K631(상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-9.1		13.2		O		
9-	-6.9		14.1				
11-	-4.7		16.1				
13-	-2.3		18.3				
15-	0.1		18.4				
17-	0.17		16.8				
19-	-1.4		15.8				
21-	-2.6		14.5				
23-	-4.2		13.5				
1-	-4.3		12.8				
3-	-4.1		11.8				
5-	-3.3		10.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1 토공2 40K213~40K299(상) 횡재터널 40K299~40K314(상) ~~40K532~40K546(상)~~ 2-1 토공3 40K546~40K631(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.1		11.5		0		
9-	-2.2		13.0				
11-	0.2		15.5				
13-	3.8		17.5				
15-	4.3		17.1				
17-	3.9		15.1				
19-	0.9		14.8				
21-	-1.4		13.7				
23-	-1.0		13.0				
1-	-1.1		12.1				
3-	0.1		11.5				
5-	0.0		11.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by	확 인 자 : 김광진 Checked by		감 리 원 : 조기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1 본공2 40k 213 ~ 40k 299 (상) 하행리터널 40k 299 ~ 40k 314 (상) 40k 532 ~ 40k 546 (상) 2-1 본공3 40k 546 ~ 40k 631 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.8		11.4		0		
9-	2.5		12.0				
11-	5.3		10.7				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1 토공2 110K213~110K299(하) 하저터널 110K299~110K314(상) ~~110K532~110K546(하)~~ 2-1 토공3 110K546~110K631(상)	측 정 일	2014. 2. 8

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2,9		8,2				
9-	3,2		7,7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2,7		5,4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가년 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김기자 Supervised			


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	2-1 본선 2 L10K213~L10K299(상) 하저터널 L10K299~L10K314(상)	측 정 일	2014. 2. 9

2-1 본선 2 L10K532~L10K546(상)
L10K546~L10K621(상)

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.9		4.8				
9-	3.2		4.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





타설 일자: 2014. 2. 4.

타설 위치: 2-1공구 하지리넥 40K299~40K314(상)
40K532~40K546(상)
2-2공구 40K243~40K299(상)
TCL. 2-1공구 40K546~40K631(상)

시 공 사:

감 리 원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	노티터널 45K783~45K617(상) 2-1공 출공 B 45K619~45K661(상) 또가터널 45K661~45K760(상) 2-1공 출공 9 45K760~45K763(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기호 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	도담터널 45K383~45K617(상) 2-1공구 45K617~45K661(상) 우기덕터널 45K661~45K960(상) 2-1공구 45K960~45K963(상)	측 정 일	2014. 2. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					o		
9-	-4.8						
11-	-2.9						
13-	-2.3						
15-	-2.0		6.8				
17-	-2.8		11.5				
19-	-4.0		14.5				
21-	-6.5		18.0				
23-	-7.1		19.5				
1-	-7.5		21.0				
3-	-7.8		21.9				
5-	-8.5		23.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	노티터널 45K383~45K611(상) 2-1출입용 45K611~45K661(상) 노가슴터널 45K661~45K1160(상) 2-1출입용 45K1160~45K1163(상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-8.0		23.0		0		
9-	-6.3		23.0				
11-	-4.6		23.5				
13-	-1.9		23.5				
15-	0.0		23.3				
17-	1.0		23.5				
19-	-0.17		22.9				
21-	-1.8		21.7				
23-	-3.9		20.9				
1-	-4.0		19.7				
3-	-3.4		19.2				
5-	-2.8		20.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	노리터널 4+K383~4+K611(상) 2-1트윈오 4+K611~4+K661(상) 모기쌀터널 4+K661~4+K960(상) 2-1트윈오 4+K960~4+K963(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2,8		20.8		O		
9-	-2,0		20.9				
11-	0,3		21.5				
13-	3,3		24.1				
15-	3,8		24.0				
17-	3,4		22.5				
19-	1,3		21.5				
21-	-1,0		19.5				
23-	-0,3		18.5				
1-	-0,9		17.5				
3-	0,8		17.6				
5-	0,2		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	노리트너 45K383~45K617(상) 2-1들용8 45K617~45K661(상) ~~2-1들용8 45K661~45K760(상)~~ 2-1들용9 45K760~45K763(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.9		17.9		9		
9-	2.8		18.8				
11-	4.9		20.3				
13-	5.3		19.4				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	노드터널 L15K383~L15K611(상) 2-1 토공8 L15K611~L15K661(상) 노드터널 L15K661~L15K760(상) 2-1 토공9 L15K760~L15K763(상)	측 정 일	2014. 2. 8


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2, 3		14, 5				
9-	2, 9		12, 8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2, 2		8, 3				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by 김성호		감 리 원 : Supervised 구태경			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	노리리넛 45K388~45K611(상) 2-1트공8 45K611~45K661(상) ~~우기속리넛 45K661~ 45K1160(상)~~ 2-1트공9 45K1160~45K1623(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2, 3		7, 3				
9-	2, 9		6, 9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강충현 확 인 자 : Checked by 김○○ 감 리 원 : Supervised 조○○						





타설 일자 : 2014. 02. 4

타설 위치 : 노리러널 45k783~45k617 (상) TCL
2-1공용B 45k617~45k661 (상) 2-1공용P 45k176~
노리러널 45k661~45k760 (상) 45k176(상)

시 공 사 :

감 리 원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 4
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	죽산교 15K245~15K364(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 황명가 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	죽산교 15K245~15K364 (상)	측 정 일	2014. 2. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-	-5.1						
11-	-2.6						
13-	-1.2						
15-	-0.6		8.4				
17-	-1.2		8.2				
19-	-3.7		8.1				
21-	-5.17		8.0				
23-	-7.2		8.1				
1-	-8.3		8.8				
3-	-7.9		8.5				
5-	-7.8		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영주 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 현기자 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	죽산교 15K245~15K364 (상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		11.1		○		
9-	-5.3		13.0				
11-	-3.7		16.0				
13-	-1.5		18.3				
15-	1.0		20.1				
17-	0.9		19.0				
19-	-0.5		17.8				
21-	-1.6		17.4				
23-	-2.3		17.1				
1-	-3.8		17.0				
3-	-2.8		17.0				
5-	-2.4		17.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영자 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리기재 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	죽산교 05K 245~05K 364(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		17.0		0		
9-	-1.1		17.6				
11-	3.1		17.3				
13-	5.5		16.1				
15-	6.5		15.1				
17-	5.4		15.2				
19-	3.4		14.9				
21-	2.0		17.0				
23-	1.0		17.3				
1-	-0.5		17.1				
3-	-0.3		16.0				
5-	-0.4		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Park Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	국4호 15K245~15K364(상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		15.5		9		
9-	1.4		15.0				
11-	6.4		15.2				
13-	9.1		16.1				
15-	9.7		16.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중산교 15K245 ~ 15K364(상)	측 정 일	2014. 2. 8


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.5		9.8				
9-	3.9		8.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.3		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	죽산교 05K245~05K364(상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0, 4		6, 5				
9-	0, 8		6, 1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

4 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10



태풍일자 : 2014. 2. 4

태풍위치 : 측선전체

N5K245a N5K364 (예상)

시공사 : 3개업체

감리회사 : 3개업체

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 4.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	중리교 16K463~16K783 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	공리교 16K463~16K483(상)	측 정 일	2014. 2. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.7				9		
9-	-3.6						
11-	-1.7						
13-	-0.8						
15-	-0.2						
17-	-2.6						
19-	-4.7		6.1				
21-	-6.7		8.4				
23-	-7.2		8.5				
1-	-8.2		9.9				
3-	-8.1		10.1				
5-	-6.3		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중리교 16K463 ~ 16K 183 (상)	측 정 일	2014. 2. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.1		14.8		0		
9-	-5.3		16.2				
11-	-1.17		18.4				
13-	-0.1		20.1				
15-	1.3		21.4				
17-	0.3		20.0				
19-	-0.17		18.6				
21-	-1.6		19.1				
23-	-3.2		19.0				
1-	-3.5		18.4				
3-	-2.6		18.3				
5-	-2.6		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ Tested by		확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by		감 리 원 : 김 ○ ○ Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중리IC 16K463~16K783(상)	측 정 일	2014. 2. 6

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.7		18.0		0		
9-	0.4		18.0				
11-	4.5		17.9				
13-	6.4		17.2				
15-	5.6		16.4				
17-	4.3		15.4				
19-	2.9		15.1				
21-	1.7		14.3				
23-	0.8		13.8				
1-	0.3		14.0				
3-	-0.6		16.2				
5-	0.3		20.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용태 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중리교 16K463~16K783 (상)	측 정 일	2014. 2. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.4		20.6		0		
9-	5.6		20.6				
11-	8.4		21.2				
13-	9.6		22.1				
15-	9.0		22.5				
17-	7.7		22.5				
19-	6.5		22.3				
21-	5.9		22.3				
23-	4.4		19.9				
1-	4.4		18.0				
3-	3.9						
5-	4.0						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중리교 16K463~16K783(상)	측 정 일	2014. 2. 8


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3,2		8.0				
9-	4,7		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0,9		4.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용배 Tested by		확 인 자 : 김광호 Checked by		감 리 원 : 조내강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 4
타설부위	중리교 16k463~16k783 (상)	측 정 일	2014. 2. 9

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		4.0				
9-	1.3		3.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : (서명) Tested by		확 인 자 : (서명) Checked by		감 리 원 : (서명) Supervised		

14 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10



그림

촬영일자: 2014. 2. 4

촬영위치: 충리교

16K463m 16K183(상)

시공사: 대림건

감리단: 한국건

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 7 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 궁현장 - 함통지하넘, 2-1공구 토공3

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 토공2 TCL (Location)
40k213~40k299 (상) 40k299~40k314 40k532~40k546 (하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4500	5.6	5.7		∠
S-2	30	4650	5.8			∠
S-3	30	4650	5.8			∠

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project 호남고속철도 궤도1공구
2. 시 험 번 호 : Test No A - 300 - 32 -
3. 시 험 내 용 : Testing Description 압축강도 시험
4. 시 험 일 자 : Tested Date 2014년 12 월 1 일


◎ 공시체 제작일 : Testing Date 2014년 11 월 4 일 — 3일 압축강도 시험 — ◎ 타 설 위 치 : Location 출산교 TL 15k245 ~ 15k364 (상) 양방.

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4540	5.1	5.8		C
S-2	30	4600	5.8			b
S-3	30	4740	5.9			C

◎ 공시체 제작일 : Testing Date 2014년 월 일 — 28일압축강도 시험 — ◎ 타 설 위 치 : Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비

시 험 자 : Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

F 2405

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 — 3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험
Project — Testing Description

2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - — 4. 시 험 일 자 : 2014년 12 월 7
Test No — Tested Date

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 12 월 4 일 — ◎ 타 설 위 치 : 송암 숙산교 1CL 15K245~15K260 (45)
Testing Date — Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정
S-1	30	4540	5.1	5.8	
S-2	30	4600	5.8		
S-3	30	4740	5.9		

28일압축강도 시험


◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 — ◎ 타 설 위 치 :
Testing Date — Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공 파 현
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 원추할렬파괴 원추전단파괴 전단파괴 주형파괴

시 험 자 : 독찬 — 확 인 자 : — 감 리 원 :
Tested by — Checked by — Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 11 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 4 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1토공2, 함체터널, 2-1토공3 40K299~40K314(상) 40K532~40K548(상) 40K546 ~ 40K611(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	193.30	24.1	24.4		ㄴ
S-2	〃	199.30	24.9			ㄴ
S-3	〃	194.50	24.3			ㄴ

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 박 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 2 월 11 일

7일 압축강도 시험 (현장)

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 4 일
◎ 타 설 위 치 : Location — 죽산교 TCL 15K245 ~ 15K364(1상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	19840	24.8	25.2		b
S-2	"	21160	26.4			c
S-3	"	19590	24.5			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추혈파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 2 월 7 일

3일 압축강도 시험 양함.

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 4 일
◎ 타 설 위 치 : Location — 중산교 7L 15K245~15K364 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4540	5.1	5.8		C
S-2	30	4600	5.8			b
S-3	30	4740	5.9			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

KUEDO
RAILWAY CONSTRUCTION

품 질 팀

C. 공 사 시 행 단 계

나. 품질관리

9	각종시험일지
	- 안중콘크리트 점검표 2014년02월-(2)

오남고속철도 오송~익산간(궤도1공구)
궤도부설 기타공사

담당자	

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 28일

양생구간 (양생온도관리)	·공주정거장(확장) HSB 0k110~0K398 (상부별선) 적재 ·2-1공구확장 TCL 43k096~43k268 (상) 적재. ·신당교 TCL 52k961~53k201 (하) 적재 ·정지과 TCL 61K399~61K599 (상) 적재. 61K194~61K399 (상)

현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-1공구 확장	\	신당교
	3일	6.5	\	6.1
	7일	27.4	\	28.0
	판정	적합	\	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주 정거장 OK110 ~ OK398 (상부본선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 이 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	공주정거장. 0K110~0K398(상부불)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	13.3		16.8				
17-	12.8		16.9				
19-	9.5		17.1				
21-	7.6		16.9				
23-	2.2		16.9				
1-	1.5		16.4				
3-	0.4		15.9				
5-	0.8		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	공주정거장 0K110~0K198(상부불선)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		15.2		0		
9-	3.4		15.2				
11-	12.6		15.3				
13-	14.7		16.0				
15-	15.2		16.5				
17-	14.4		16.0				
19-	10.5		14.9				
21-	9.3		14.1				
23-	6.5		13.0				
1-	5.5		13.5				
3-	3.0		14.6				
5-	3.0		15.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	광주저장 ok110~ok398 (상부분선)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		10.1		0		
9-	3.9		17.3				
11-	8.1		18.9				
13-	12.3		19.5				
15-	13.6		20.0				
17-	13.4		21.0				
19-	11.1		21.1				
21-	8.5		21.2				
23-	5.4		21.3				
1-	2.6		21.5				
3-	2.6		21.6				
5-	2.8		21.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	공주정거장 OK110+10~OK118(상부볼트)	측 정 일	2014. 3. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		21.3		0		
9-	3.8		20.9				
11-	8.9		20.6				
13-	11.1		20.2				
15-	11.8		19.4				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 28.
타설부위	광주정거장 0k110~0k378(상부본선)	측 정 일	2014. 3. 4


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		14.3				
9-	3.9		13.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.9		10.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 박 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	곡주정거장 0K110~0K398 (상부본선)	측 정 일	2014. 3. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.1		9.1				
9-	7.8		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 ○ ○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태풍일자: 2014. 2. 28

태풍의년: 공주 정거장 (활용) HSB

OK110~OK398 (상부분선)

시공사:

감리:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	지하차가 61K399~61K599(상) 61K194~61K399(상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by	확 인 자 : 김광호 Checked by	감 리 원 : 조남규 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	정거장 61K399~61K499(상) 61K194~61K299(하)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	12.3		13.1				
17-	11.2		13.8				
19-	9.2		14.0				
21-	6.4		15.1				
23-	5.5		15.0				
1-	0.8		16.2				
3-	-0.2		16.9				
5-	-1.0		17.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	정리가 61K399~61K599(상) 61K194~61K399(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		17.4		0		
9-	4.0		17.0				
11-	4.4		18.8				
13-	9.4		18.2				
15-	11.1		18.5				
17-	10.8		19.0				
19-	9.0		18.0				
21-	2.1		16.7				
23-	0.1		17.1				
1-	-1.0		16.8				
3-	-3.2		16.0				
5-	-4.0		15.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	저지대 61K399~61K599(상) 61K194~61K399(상)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		15.0		0		
9-	1.3		14.9				
11-	7.4		15.0				
13-	10.3		15.2				
15-	11.3		15.9				
17-	10.2		16.2				
19-	6.0		16.8				
21-	3.5		16.1				
23-	0.1		16.2				
1-	-1.8		14.2				
3-	-3.6		13.9				
5-	-4.5		14.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가승현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	정지면아 61K399~61K599(당) 61K194~61K399(상)	측 정 일	2014. 3. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.1		15.2		0		
9-	-0.2		16.3				
11-	8.5		17.0				
13-	10.8		17.4				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍련	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	정지고가 61K399~61K599(상) 61K194~61K399(상)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.4		10.0				
9-	5.3		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		6.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가충현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	61K399~61K599(상) 정리가 61K194~61K399(상)	측 정 일	2014. 3. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.4		6.5				
9-	4.4		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자 : 2014. 2. 28

태풍위치 : 정지궤가 7대

61K399 ~ 61K599 (상)

61K194 ~ 61K399 (상)

사용자 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2.28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당교 53k961 ~ 53k201 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 육철수 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	신당교 5K961~5K201 (LH)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	13.1		15.2				
17-	12.1		15.3				
19-	6.8		15.1				
21-	5.9		15.0				
23-	3.1		15.0				
1-	0.8		15.0				
3-	0.0		15.8				
5-	0.4		15.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천보 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	신당교 5가961~5가201(외)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		16.0		0		
9-	1.3		16.8				
11-	4.9		16.9				
13-	6.0		16.3				
15-	13.6		16.0				
17-	13.4		16.2				
19-	11.1		17.0				
21-	8.5		18.8				
23-	5.4		18.8				
1-	5.8		18.2				
3-	6.0		18.1				
5-	6.1		18.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 도천호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	신당교 5k961~5k201(61)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		19.0		0		
9-	1.3		19.2				
11-	9.7		19.1				
13-	11.0		18.9				
15-	11.5		18.0				
17-	10.5		17.8				
19-	12.3		17.0				
21-	10.1		16.3				
23-	7.2		15.7				
1-	4.1		14.9				
3-	3.0		14.8				
5-	2.6		14.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	신당교 교대(시점)교각2(상)	측 정 일	2014. 3. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		15.0		O		
9-	5.0		15.2				
11-	7.5		16.0				
13-	12.2		16.8				
15-	11.8		16.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	신당교 5k961~5k201(하)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		11.8				
9-	6.6		11.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.0		6.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤철고 Tested by　확 인 자 : Checked by　감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타설일	2014. 2.28
타설부위	신당교 52k961~53k201(BL)	측정일	2014. 3. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양생기기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.5		6.0				
9-	2.9		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





타설일자: 2014. 2. 28

타설위치: 신당교 TCL

52k961~53k201(하선)

시공사: 그룹건

감리: 한국건

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 28
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구현장 43K096~43K268 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김영수 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	2-한화 43k096~43k266(좌)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	15.2		13.0				
17-	14.4		13.0				
19-	10.5		12.8				
21-	9.3		12.8				
23-	6.5		13.5				
1-	5.5		13.5				
3-	3.0		14.3				
5-	6.1		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	2-1공5 4K096~4K268(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		15.1		O		
9-	7.1		16.1				
11-	8.1		17.4				
13-	12.7		17.6				
15-	13.6		17.5				
17-	14.4		15.9				
19-	10.5		16.0				
21-	9.3		15.5				
23-	6.5		14.8				
1-	5.5		14.5				
3-	3.0		14.3				
5-	3.0		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	2-1철5 4가K096+4가K268(상)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		15.8		0		
9-	3.9		16.1				
11-	8.1		16.8				
13-	12.3		16.8				
15-	8.1		15.8				
17-	7.8		15.0				
19-	8.1		14.0				
21-	7.9		13.8				
23-	6.2		13.5				
1-	5.0		13.1				
3-	4.9		13.2				
5-	4.6		14.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	고가교 4까08~4까26B(상)	측 정 일	2014. 3. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		15.2		○		
9-	3.9		16.2				
11-	8.6		16.9				
13-	11.3		18.0				
15-	12.7		18.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	2터널 5k340~5k260(상)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		12.1				
9-	7.1		12.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.0		8.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 28
타설부위	터널5 4+k096~4+k268(상)	측 정 일	2014. 3. 5

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.8		7.9				
9-	5.1		1.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자 : 2014. 2. 28

태풍영향 : 2-1공구 출장 TCL

43k096 ~ 43k268 (상)

사용수 : 2pax

감리원 : 김남균

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 3 월 3 일

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 28일
◎ 타 설 위 치 : Location — 신당교 TCL 52k961 ~ 53k201 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5380	6.1	6.1		C
S-2	〃	5350	6.1			C
S-3	〃	5410	6.8			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 3 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 28일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 공 5 / 43K 096~43K 268 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5310	6.6	6.5		c
S-2	"	5580	7.0			b
S-3	"	4820	6.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하	미			
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 독천호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 1 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 28일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 신당교 TCL (Location) 5k961~53k201 (하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21130	20.1	28.0		c
S-2	〃	22190	28.5			c
S-3	〃	22660	28.3			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3월 7 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 28일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고1공구 토공 5 TCL (Location) 43K096~43K268(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	22240	21.8	21.4		b
S-2	"	21210	26.5			c
S-3	"	22280	21.8			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철나 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 27일

양생구간 (양생온도관리)	·2-2공구 출입4 HSB 50k224~50k383(좌) 저장 ·2-1공구 출입5 TCL 43k314~43k658(좌) 저장 ·신당교 TCL 52k666~52k961 (좌) 저장 ·정치2가 TCL 61k599~62k018(상) 저장			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		2-1공구출입5	·	정치2가
	3일	6.5	·	6.5
	7일	26.5	·	27.7
	판정	적합	·	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1광등공5 4K314 ~ 4K648 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기원 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-1공구횡5 43k314~43k658(BL)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					a		
9-							
11-							
13-							
15-	13.3		12.0				
17-	12.8		11.9				
19-	9.5		11.4				
21-	2.2		11.3				
23-	1.4		11.8				
1-	1.5		12.9				
3-	0.4		14.3				
5-	0.8		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 전영수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	고1호등 43K314~43K658(6L)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		16.0		0		
9-	7.9		16.8				
11-	12.6		17.3				
13-	14.1		17.6				
15-	15.2		17.1				
17-	14.4		17.4				
19-	10.5		17.1				
21-	9.3		17.0				
23-	6.5		17.0				
1-	5.5		16.3				
3-	3.0		17.2				
5-	6.1		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	고가교장 43K311+43K658(6L)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		19.2		O		
9-	7.1		20.2				
11-	8.1		20.4				
13-	12.3		20.0				
15-	13.6		19.5				
17-	14.4		18.8				
19-	10.5		18.4				
21-	9.3		19.1				
23-	6.5		18.9				
1-	5.5		19.1				
3-	3.0		20.0				
5-	3.0		20.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 전영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-1공구 4K304~4K658(54)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		21.0		9		
9-	7.9		21.0				
11-	8.1		21.2				
13-	12.7		21.1				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-1단5 43k314~43k658(64)	측 정 일	2014. 3. 7


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		12.5				
9-	3.9		12.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.1		8.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-1등5 4K314~4K658(BL)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		8.6				
9-	11.1		8.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





테스트일자: 2014. 2. 27

테스트위치: 2-1광주홈플러스 TCL
43K3114 vs 43K6588(3L)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정치리 61K599 ~ 62K019 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 강충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	정거장 61K599~64K019(상)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		17.0		0		
9-	4.1		17.7				
11-	7.2		17.8				
13-	10.1		17.2				
15-	12.3		17.2				
17-	11.2		17.2				
19-	9.2		17.7				
21-	6.4		18.0				
23-	5.1		17.9				
1-	0.8		17.1				
3-	-0.2		16.6				
5-	-1.0		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강철현		확 인 자 : Checked by 김광식		감 리 원 : Supervised 김광식		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	정지교가 61k599~61k619(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		15.2		0		
9-	4.0		15.0				
11-	6.9		14.5				
13-	8.4		13.8				
15-	8.8		13.4				
17-	7.7		13.8				
19-	5.4		14.0				
21-	4.9		15.5				
23-	3.8		17.0				
1-	2.0		18.0				
3-	1.1		18.7				
5-	0.1		18.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	정재가 61K599~62K019 (상)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.7		19.0		O		
9-	5.6		19.3				
11-	6.9		19.3				
13-	8.1		19.2				
15-	8.9		18.8				
17-	8.6		18.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김중현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정지고가 61K599~62K019 (상)	측 정 일	2014. 3. 3


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		12.4				
9-	5.6		12.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.3		8.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강홍현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	정치교가 6K599~6K619(상)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		8.4				
9-	3.7		8.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





투자일자: 2014. 2. 27

투자위치: 정자교가 TCL

61K599~62K01P (↑)

시공사: 2pac

감리도: 크나라

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당교 52K666 ~ 52K961 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 육철고	확 인 자 :	감 리 원 :
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	산당교 52k666~52k961(하)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	12.9		12.0				
19-	6.9		14.3				
21-	6.6		15.8				
23-	4.8		16.2				
1-	3.2		16.1				
3-	3.5		16.0				
5-	3.6		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 곽철호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	산당교 5k666~5k961(하)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		14.0		9		
9-	4.4		14.0				
11-	7.1		15.9				
13-	10.5		16.0				
15-	13.1		15.8				
17-	12.7		16.8				
19-	6.8		18.0				
21-	5.9		19.2				
23-	3.7		17.8				
1-	0.8		16.9				
3-	0.0		16.1				
5-	0.4		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천노 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	신당2 52k666~52k961 (하)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		14.0		9		
9-	1.3		14.8				
11-	4.9		14.8				
13-	6.0		14.5				
15-	13.6		14.9				
17-	13.4		16.3				
19-	11.1		17.8				
21-	8.5		18.1				
23-	5.4		18.3				
1-	5.8		17.0				
3-	6.0		15.8				
5-	6.1		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	신당교 52K666~52K961 (하)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		14.3		O		
9-	1.3		14.5				
11-	8.7		15.1				
13-	11.0		15.1				
15-	11.5		15.1				
17-	10.5		17.0				
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 원 ○ ○ 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	신당교 52k666~52k961(하)	측 정 일	2014. 3. 7

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		13.0				
9-	5.0		12.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	3.0		9.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤철수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	산당교 52k666~52k961 (하)	측 정 일	2014. 3. 4

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		9.2				
9-	6.6		8.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤철호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						





태엽일자: 2014. 2. 27

태엽위치: 신당교 TCL
52k666~52k961 (하)

시공사: 한국철도

감리사: 코레일

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	H5B	점검기간	2014. 2. 27
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2공구 등4 5OK321~5OK383 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H513.	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	2-2공사 5MK211~5MK289(하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	14.1		12.0				
17-	12.3		14.0				
19-	9.5		15.3				
21-	7.3		15.9				
23-	5.1		16.1				
1-	1.7		16.8				
3-	1.0		16.9				
5-	1.7		16.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	Z-2등4 5DK374~5DK383(BL)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		17.2		○		
9-	4.7		18.5				
11-	9.9		20.2				
13-	13.4		20.5				
15-	14.1		20.4				
17-	12.4		20.1				
19-	6.6		19.8				
21-	5.6		19.1				
23-	4.0		18.1				
1-	4.6		17.2				
3-	2.1		16.7				
5-	2.6		15.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H4B.	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-2항4. 40K377~40K378(3L)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		14.9		o		
9-	4.1		14.4				
11-	7.2		13.9				
13-	10.1		14.8				
15-	11.7		15.2				
17-	12.7		14.9				
19-	12.7		15.1				
21-	7.9		15.8				
23-	4.8		15.9				
1-	4.4		15.9				
3-	4.9		14.7				
5-	4.6		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	2-2공구 SOK3241~SOK3283(좌)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.9		15.5		○		
9-	5.0		16.0				
11-	6.2		17.4				
13-	7.9		18.8				
15-	8.1		18.9				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성대 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 27
타설부위	고광터널 50K777~50K798(좌)	측 정 일	2014. 3. 3


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			12.7				
9-			12.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-			7.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	고광화나 5마지막~5마지막전(본선)	측 정 일	2014. 3. 4.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			1.5				
9-			1.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태풍일자 : 2014. 2. 21

태풍위치 : 2-2공구 들판 4 HSB.

50k321 ~ 50k383 (62)

시공사 :

감리원 :

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 6 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 합 5 거더 (Location) 43K314 ~ 43K658 (하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20410	25.6	26.5		b
S-2	"	22850	28.5			c
S-3	"	20420	25.5			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 박천호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 6 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 21일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 제1가TCL (Location) 61K599~62K019(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21920	21.4	21.1		c
S-2	〃	22830	28.5			b
S-3	〃	21700	21.1			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 3 월 2 일

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 21일
◎ 타 설 위 치 : Location — 정지2가 TCL 61K599~6K019(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4860	6.1	6.5		c
S-2	〃	5330	6.7			b
S-3	〃	5360	6.7			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location —

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by
확 인 자 : Checked by
감 리 원 : Supervisor

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 2 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 trough TCL (Location) 43K714~43K658(6L)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4880	6.1	6.5		b
S-2	〃	5350	6.1			b
S-3	〃	5350	6.1			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 홍천노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 26일

양생구간 (양생온도관리)	ㆍ2-1공구 토공3 TCL 40K843~40K814 (하) 저저 ㆍ2-1공구 토공5 TCL 42K538~42K569 (하) 저저 ㆍ2-1공구 토공6 TCL 44K374~44K411 (하) 저저. 43K915~44K125 (하) 저저. ㆍ신당교 TCL 52K321~52K666 (하) 저저. ㆍ저지교가 TCL 62K219~62K544 (상) 저저 62K019~62K219 (상) 저저			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1공구 토공3.	터널부 ㆍ	교량부 저지교가
	3일	6.5	ㆍ	6.5
	7일	27.1	ㆍ	26.0
	판정	적 합	ㆍ	적 합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL.	점검기간	2014. 2. 26.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정치고가 62k219~62k544 (상) 62k019~62k219 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 최영기 Tested by	확 인 자 : 김남규 Checked by	감 리 원 : 김재용 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26.
타설부위	지지대가	62k219~62k544 (상) 62k019~62k219 (상)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					o		
9-							
11-							
13-							
15-	13.1		12.3				
17-	12.6		13.5				
19-	9.4		14.8				
21-	6.6		16.2				
23-	3.5		19.5				
1-	1.7		20.2				
3-	1.0		21.5				
5-	1.7		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	정지대	62K219~62K544 (상) 62K019~62K219 (상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		22.1		O		
9-	4.2		25.2				
11-	8.0		28.9				
13-	11.4		27.2				
15-	13.1		25.3				
17-	12.7		24.8				
19-	9.5		24.1				
21-	7.3		24.0				
23-	5.1		23.7				
1-	3.2		22.9				
3-	3.2		22.5				
5-	1.7		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	정지대 62K219~62K244 (상) 62K019~62K219 (상)	측 정 일	2014. 2. 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		22.1		0		
9-	4.1		24.1				
11-	7.2		27.2				
13-	10.1		28.1				
15-	12.3		25.2				
17-	11.2		21.3				
19-	8.2		21.2				
21-	6.4		20.3				
23-	5.5		20.1				
1-	0.8		19.8				
3-	-0.2		19.7				
5-	-1.0		19.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	정치2가 62k279~62k544 (상) 64k019~62k279 (상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		18.9		9		
9-	4.0		19.0				
11-	6.9		14.2				
13-	8.4		11.5				
15-	8.8		12.3				
17-	1.7		13.5				
19-	5.4		13.6				
21-			12.0				
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 천명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

14 2 26 2 27 2 28 3 1 3 2 3 3 3 4



정지고가

타설일자 : 2014. 2. 26

타설위치 : 정지고가 ~ CL

62K219 ~ 62K544 (상)

62K619 ~ 62K219 (상)

시공사 : 대우건설

감리원 : 김태경

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당교 52K321 ~ 52K666 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 육천노 확 인 자 : 감 리 원 :
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	신당교 52K721~52K666 (하)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-	11.6		14.4				
15-	13.0		14.2				
17-	12.1		13.5				
19-	9.9		14.0				
21-	7.1		13.7				
23-	4.8		14.5				
1-	2.3		15.1				
3-	2.1		15.3				
5-	1.1		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철수 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	신당교 52k721~52k666(하)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		14.5		O		
9-	4.5		15.1				
11-	9.3		18.2				
13-	13.5		19.2				
15-	14.8		17.7				
17-	12.9		17.5				
19-	6.9		16.1				
21-	6.6		15.0				
23-	4.8		16.4				
1-	3.3		16.6				
3-	3.5		17.5				
5-	3.6		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 유철그 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	신당교 5k321~5k666(BH)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		18.1		O		
9-	4.4		19.0				
11-	7.1		20.1				
13-	10.5		19.8				
15-	13.1		18.0				
17-	12.7		16.5				
19-	6.8		15.5				
21-	5.9		15.0				
23-	3.7		15.8				
1-	0.8		15.1				
3-	0.0		14.9				
5-	0.4		14.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천고 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	신당교 52K321~52K666 (하)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		13.2		0		
9-	1.3		14.5				
11-	4.9		15.1				
13-	6.0		10.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철고 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	산당고 52k321~52k666(하)	측 정 일	2014. 3. 2


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		1.7				
9-	1.7		1.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.5		5.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	신당교 52K321 ~ 52K666 (하)	측 정 일	2014. 3. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.0		4.7				
9-	5.0		4.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천고 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태권일자: 2014. 2. 26

태권시간: 신당교 TCL

5시30분~5시 60분

시용사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TC	점검기간	2014. 2. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1등6 ㎞k314~㎞k111(상) 43k915~㎞k125(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 현 호 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1함6 44K314~44K411 (좌) 43K915~44K125 (좌)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-	7.0		12.8				
15-	8.2		12.6				
17-	7.6		12.1				
19-	4.5		11.1				
21-	0.2		13.0				
23-	-2.5		15.0				
1-	-3.7		14.8				
3-	-4.4		13.3				
5-	-4.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태호 (Tested by) 확 인 자 : Jpark (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공구	44K374~44K411(좌) 43K915~44K125(우)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		13.7		0		
9-	-2.1		15.0				
11-	-0.2		16.2				
13-	0.2		15.4				
15-	4.3		15.0				
17-	7.0		14.1				
19-	8.3		14.2				
21-	7.0		13.5				
23-	6.5		13.4				
1-	4.0		15.0				
3-	3.0		16.1				
5-	0.2		16.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현호 Tested by		확 인 자 : 서[illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1합6 44K304~44K411 (3L) 43K915~44K121 (3L)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.1		15.6		O		
9-	11.1		15.8				
11-	12.1		11.5				
13-	13.3		11.4				
15-	13.5		16.3				
17-	10.2		15.1				
19-	8.0		14.8				
21-	6.2		13.9				
23-	4.0		13.5				
1-	2.0		15.0				
3-	1.8		15.8				
5-	3.0		15.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	구1교96 411K314~411K411(BL) 43K915~44K125(BL)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.1		14.5		9		
9-	3.9		14.5				
11-	5.9		16.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태호 Tested by 확 인 자 : 김광식 Checked by 감 리 원 : 김재홍 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공6	44K314~44K411(84) 43K915~44K015(86)	측 정 일	2014. 3. 2


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.0		11.5				
9-	6.6		11.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.1		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 차세로 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 김홍26 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공구 ㎞k314~㎞k411(상) ㎞k315~㎞k411(하)	측 정 일	2014. 2. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.0		6.7				
9-	5.9		6.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						





태풍일자: 2014. 2. 26

태풍위치: 2-1호와 6 TCL
44K 314 ~ 44K 411 (하)
43K 915 ~ 44K 124 (하)

시공사: 경남기업

감리단: 경남기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 40k843~40k814 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공구 40k843~40k814 (좌)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	10.0		12.0				
15-	11.4		12.8				
17-	8.3		14.1				
19-	4.1		14.9				
21-	2.9		14.9				
23-	-0.1		16.2				
1-	-0.5		17.6				
3-	-1.5		17.0				
5-	-1.8		16.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍민기 대 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	구니들용기 40K843~40K844 (상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.5		16.1		9		
9-	0.8		15.4				
11-	5.6		17.0				
13-	10.8		19.0				
15-	11.8		18.8				
17-	12.4		18.0				
19-	9.2		17.1				
21-	6.6		16.9				
23-	5.4		15.8				
1-	11.2		16.5				
3-	-0.7		16.4				
5-	1.5		16.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정원기 (인) Tested by		확 인 자 : (인) Checked by		감 리 원 : (인) Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1출장 40k843~40k814 (하)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.3		11.5		0		
9-	3.4		18.2				
11-	6.6		19.0				
13-	10.8		19.9				
15-	8.3		20.6				
17-	12.3		20.2				
19-	13.0		19.8				
21-	11.8		18.6				
23-	9.3		17.8				
1-	7.2		17.0				
3-	4.9		16.1				
5-	5.9		16.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공구 40K843~40K814(하)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		16.9		○		
9-	6.8		16.4				
11-	8.5		16.7				
13-	10.5		16.7				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1굴과 40k843~40k874(BL)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.4		10.5				
9-	6.8		10.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.8		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 전기용 Supervised				

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26.
타설부위	고가들등가 40K843~40K8914 (54)	측 정 일	2014. 3. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		6.0				
9-	3.0		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인걸 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : Supervised						





타정일자: 2014. 2. 26

타정위치: 2-1 좌측 TCL
40k843~40k874(184)

시공사:

감리단:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014.2.26
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1토공5 42K538~42K569 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김철수 Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-확5 4k538~4k569(61)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-	13.3		14.2				
17-	12.8		15.0				
19-	9.5		15.2				
21-	7.6		15.1				
23-	2.2		15.0				
1-	1.5		16.2				
3-	0.4		17.8				
5-	0.8		21.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기/계 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	리층5 4k538~4k569(H)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		20.2		0		
9-	3.4		20.4				
11-	12.6		20.3				
13-	14.7		20.0				
15-	13.3		18.8				
17-	12.8		18.7				
19-	9.5		19.0				
21-	2.2		20.1				
23-	1.4		19.5				
1-	1.5		18.3				
3-	0.4		17.2				
5-	0.8		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	거푸집 4K538~4K569(하)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		16.9		O		
9-	3.4		18.2				
11-	12.6		20.8				
13-	14.7		21.9				
15-	15.2		23.4				
17-	14.4		22.9				
19-	10.5		22.2				
21-	9.3		21.9				
23-	6.5		20.8				
1-	5.5		18.1				
3-	3.0		16.2				
5-	6.1		15.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인개 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.2.26
타설부위	2-1공5 4K538~4K569(BL)	측 정 일	2014.3.1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		14.9		O		
9-	7.1		15.9				
11-	8.1		16.2				
13-	12.7		16.7				
15-	13.6		15.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	2-1공5 4K578~4K569(하)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		9.5				
9-	1.1		9.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.4		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이기웅 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 26
타설부위	터널5 4K538~4K561(하)	측 정 일	2014. 3. 3

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			6.0				
9-			5.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						



트사일자: 2014. 2. 26

트사위치: 2-1공5 지나
4k538~42k569 (8L)

시공사: 삼부토건

감리원: 구기정

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 7 월 | 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 6 월 26 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고속철도 7 TCL (Location) 40K 843 ~ 40K 874 (BL)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4860	6.1	6.5		C
S-2	"	5150	6.4			b
S-3	"	5590	7.0			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 | 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 26 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지과 7다 (Location) 6k219~6k544(상) 6k019~6k219(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5510	7.0	6.5		b
S-2	〃	4990	6.2			c
S-3	〃	5010	6.2			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 5 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 26일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가 TCL (Location) 6k219~6k544(상) 6k018~6k219(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20160	25.2	26.0		b
S-2	〃	21300	26.6			b
S-3	〃	20940	26.1			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 홍철그 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 5 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 26일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 고속철공구 40K843~40K874(하) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	22880	28.6	27.1		c
S-2	〃	20620	25.8			c
S-3	〃	21610	27.0			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하	여 백			
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 곽천호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 25일

양생구간 (양생온도관리)		1. 2-1공구 토공 6 TCL 44k520~44k710(상,하) 적정. 44k777~44k841(하) 2. 신당교 TCL 52k001~52k321 (하) 적정. 3. 저리교 TCL 62k544~63k009 (상) 적정.		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-1토공6	터널부 -	교량부 저리교가.
	3일	6.5	-	6.4
	7일	21.8	-	26.1
	판정	적합	-	적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지교가 6k544 ~ 6k009(쌍)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	정지m 62k544n63k009(상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	10.0		17.9				
17-	7.2		16.9				
19-	6.5		18.6				
21-	4.0		20.0				
23-	3.7		21.8				
1-	-0.7		21.2				
3-	-0.9		21.8				
5-	-0.9		21.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김충현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	정치과 6k544~6k009(상)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.5		23.2		0		
9-	0.3		24.8				
11-	8.4		25.9				
13-	12.2		25.6				
15-	13.1		24.8				
17-	12.6		24.0				
19-	9.4		23.8				
21-	6.6		22.9				
23-	3.5		22.1				
1-	1.1		22.0				
3-	1.0		21.4				
5-	1.7		20.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	장지라 6가5배, 6가009(상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.9		22.0		0		
9-	4.2		21.0				
11-	9.0		26.9				
13-	11.4		26.2				
15-	13.1		23.2				
17-	12.3		21.8				
19-	9.5		20.8				
21-	7.3		19.9				
23-	5.1		19.1				
1-	3.2		18.1				
3-	3.2		18.2				
5-	1.7		16.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	정리가 62k944~62k000 (상)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		12.0		0		
9-	4.1		17.2				
11-	7.2		18.1				
13-	10.1		18.2				
15-	12.3		18.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김종현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 전기건 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	정지고가 6?k144~6?k009(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.4				
9-	4.1		12.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.6		8.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	지제교가 62k544~63k009 (상)	측 정 일	2014. 3. 2

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.9		8.6				
9-	5.0		8.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기호 Supervised		



탐사일자 : 2014. 2. 25

탐사위치 : 제2과. TCL.
62K544 ~ 63K009 (a)

시공사 : 경남기업

감리회사 : 동서기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 24.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-1공구 2공6 44K520~44K710(상) 44K777~44K847(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 ㅇ ㄹ (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 권 ㅇ 강 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	거더6	교K520~교K710 (좌) 교K777~교K821 (좌)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-	3.2		11.1				
23-	1.2		11.0				
1-	10.5		11.2				
3-	11.4		12.3				
5-	11.0		14.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 허 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위 2-1횡6	44K520~44K710(좌) 44K710~44K840(좌)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.0		16.4		9		
9-	4.4		18.6				
11-	8.8		20.6				
13-	7.5		22.8				
15-	4.2		24.1				
17-	-3.1		23.9				
19-	-2.5		22.6				
21-	-0.2		21.3				
23-	-2.5		20.9				
1-	-3.1		20.6				
3-	-4.0		20.2				
5-	-4.4		20.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1공구	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.6		19.8		9		
9-	-3.7		20.0				
11-	3.6		23.0				
13-	7.0		28.8				
15-	8.2		27.5				
17-	7.6		25.5				
19-	4.5		25.8				
21-	0.2		24.8				
23-	-2.5		24.9				
1-	-3.7		25.0				
3-	-4.4		24.9				
5-	-4.4		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1항6 ㎞K120~㎞K110(BL) ㎞K100~㎞K84(BL)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.6		19.9		O		
9-	-2.1		18.2				
11-	-0.4		17.1				
13-	0.2		17.1				
15-	4.3		15.5				
17-	7.0		16.4				
19-	8.3		16.0				
21-	7.0		16.0				
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 차 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명		타 설 일	2014. 2. 24.
타설부위		측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	9.7		9.3				
9-	9.1		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	7.0		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강대원 Tested by		확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 고니라 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-궤간6	111K520~111K710(하) 111K111~111K841(하)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.1		6.0				
9-	7.9		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 이현우 Tested by	확 인 자 : 김광석 Checked by		감 리 원 : 고기정 Supervised			



2-1등급

대상일자 : 2014. 2. 24

대상도시 : 서울특별시 전체

444k 720 ~ 444k 710 (8L)

444k 707 ~ 444k 847 (8L)

시동시 : 2분 23초

강의시간 : 3시간 26분

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 25
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	신당교 52k001~52k321 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 득천노	확 인 자 : 김	감 리 원 : 최기원
	Tested by	Checked by	Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	산당교 52k001~52k321 (상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	10.0		18.0				
19-	5.1		16.9				
21-	2.5		18.1				
23-	1.2		20.0				
1-	0.0		22.0				
3-	0.2		23.1				
5-	0.2		23.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014 2.25
타설부위	신탕교 5k001~5k021 (BL)	측 정 일	2014. 2.26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		24.3		O		
9-	2.9		25.4				
11-	9.4		26.8				
13-	11.6		27.3				
15-	13.0		26.0				
17-	12.7		25.0				
19-	9.9		24.1				
21-	7.7		24.5				
23-	4.8		24.0				
1-	2.3		23.5				
3-	2.1		23.1				
5-	1.1		22.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철그 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	신탕교 5리<001~5리<021 (bL)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		22.1		9		
9-	4.5		23.3				
11-	9.3		21.8				
13-	13.5		26.8				
15-	14.8		26.0				
17-	12.9		23.2				
19-	6.9		22.2				
21-	6.6		22.0				
23-	4.8		21.1				
1-	3.3		20.8				
3-	3.5		20.1				
5-	3.6		20.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천그 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	신명교 5라001~5라321(61)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		19.9		9		
9-	4.4		16.0				
11-	7.1		15.9				
13-	10.5		15.3				
15-	13.1		17.0				
17-	12.1		18.4				
19-	6.8		16.9				
21-	5.9		17.2				
23-	3.1		16.9				
1-	0.8		15.9				
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육현수 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 25
타설부위	산성교 5+K001~5+K021(BL)	측 정 일	2014. 3. 1


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		13.4				
9-	1.3		12.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-0.9		9.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤천호 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : 김기장 (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014.2.25
타설부위	신당교 5라001~5라321(외)	측 정 일	2014.2.26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.1		9.2				
9-	1.3		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 2 25 2 26 2 27 2 28 3 월 3 2 3 3



타설일자 : 2014. 2. 25

타설위치 : 선광공 TCL

52K001 ~ 52K321 (8L)

시공사 : 그린

감리원 : 김태경

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 28 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 25일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 6 TLL (Location 411k520~411k710(하) 411k777~411k841(하))


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5190	6.5	6.5		C
S-2	〃	5310	6.6			C
S-3	〃	5100	6.4			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 유천노 (Tested by)
확 인 자 : 김광진 (Checked by)
감 리 원 : 김영근 (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 28 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지관 TCL (Location) 6k544 ~ 6k009 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5440	6.8	6.4		b
S-2	〃	4850	6.1			c
S-3	〃	5060	6.3			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천수 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 4 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 장지고가 TCL (Location) 6k544~6k009(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21180	21.2	26.9		C
S-2	〃	21110	26.4			b
S-3	〃	21660	27.0			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤천 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 4 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 25 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1들공6 (Location 44k520~44k710(하) 44k700~44k840(하))

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21200	26.5	27.8		C
S-2	〃	22840	28.5			C
S-3	〃	22650	28.3			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상

(a) 원추형 파괴 (b) 원추할렬파괴 (c) 원추전단파괴 (d) 전단파괴 (e) 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 24일

양생구간 (양생온도관리)	・2-2공구 들공3 H58 41K965~48K031 (상) 적정 ・2-1공구 들공5 채움 42K698~42K918 적정. ・공주정거장 PCL 43K658~43K738 (히부분) 적정 01K398~0K468 (히부분) ・2-1공구 들공3 TCL 40K814~41K019 (히) 적정 하동재 TCL 41K019~41K149 (히) 적정. ・공주차량장 TCL 01K127~0K398 (히부분) 적정. ・2-2공구 들공6 TCL 53K551~53K610 (상) 적정. 53K586~53K642 (히) ・정지고가 TCL 63K009~63K289 (상) 적정.			
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부 2-2공구 들공6	터널부	교량부 정지고가
	3일	6.6		6.3
	7일	27.2		27.6
	판정	적합		적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 24.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 향지교 40k814~41k149(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 윤철 (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : 최기강 (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1 출입구, 하지대 40K894~41K149(6L)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-							
15-	6.2		19.9				
17-	4.1		16.0				
19-	1.7		14.2				
21-	1.2		14.0				
23-	1.1		13.8				
1-	1.0		13.4				
3-	0.7		13.3				
5-	0.6		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천 L 확 인 자 : 감 리 원 : 최기준 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1공구, 향리교 40K814 ~ 41K149 (LH)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		12.4		o		
9-	4.9		13.1				
11-	7.1		17.0				
13-	6.4		22.2				
15-	6.2		22.0				
17-	4.5		18.0				
19-	4.4		15.2				
21-	4.3		14.0				
23-	5.0		13.0				
1-	5.0		12.5				
3-	5.0		13.0				
5-	4.5		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤철규 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1출입구 승강기실 40K804~41K149(하)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		12.0		9		
9-	5.1		11.5				
11-	4.6		11.9				
13-	4.6		12.0				
15-	5.0		10.5				
17-	5.2		10.2				
19-	2.5		10.9				
21-	2.4		10.2				
23-	2.4		12.8				
1-	2.8		12.9				
3-	3.9		12.4				
5-	2.9		13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천교 Tested by 확 인 자 : Checked by 감 리 원 : 최내정 Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1 토공3. 하저암거 40K874~41K149(좌)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		13.9		O		
9-	4.8		15.2				
11-	7.0		15.4				
13-	10.0		14.9				
15-	9.2		15.7				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육천W 확 인 자 : 김OO 감 리 원 : 권기26 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1 출용기. 하지교 40K 874~41K 149(BL)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1. 2		11.0				
9-	2. 0		10.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2. 2		6.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						


한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1출공3, 3B지대 40K874~41K149(6L)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		5.9				
9-	2.9		5.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 육철그룹 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

14 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 3 01 3 2

2-1공구



터널일자 : 2014. 2. 24

터널위치 : 2-1공구, 하행선 TCL

40K812 ~ 41K149 (허)

시공사 : 삼부토건

감리원 : 김○○

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	차수벽	점검기간	2014. 2. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1공구 42K698~42K918		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 서 ○ ○ Tested by	확 인 자 : 김 ○ ○ Checked by	감 리 원 : 최 ○ ○ Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	터널5 4K698~4K918	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					○		
9-							
11-							
13-							
15-	11.4		10.5				
17-	10.5		12.0				
19-	7.2		13.3				
21-	3.2		14.8				
23-	-0.3		13.5				
1-	-1.5		12.8				
3-	-2.8		12.4				
5-	-3.4		13.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	측구	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	고흥5 42K698~42K918	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		13.8		○		
9-	-0.1		15.0				
11-	1.5		16.3				
13-	3.9		15.9				
15-	2.2		15.1				
17-	1.3		15.2				
19-	0.3		14.8				
21-	-0.2		14.0				
23-	-0.9		14.0				
1-	-1.3		15.2				
3-	-1.5		15.1				
5-	-1.2		15.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정병근 Tested by	확 인 자 : 김광원 Checked by		감 리 원 : 김남광 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1공구 42K698~42K918	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		16.2		9		
9-	2.8		16.9				
11-	17.1		16.9				
13-	11.1		17.0				
15-	13.3		17.2				
17-	12.8		17.5				
19-	9.5		17.2				
21-	7.6		17.0				
23-	2.2		16.5				
1-	1.5		16.1				
3-	0.4		15.0				
5-	0.8		14.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] Tested by		확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1층공5 4+698~42k918.	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		13.0		9		
9-	3.4		13.0				
11-	12.6		13.3				
13-	14.1		12.9				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병철 Tested by		확 인 자 : 김광원 Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	채움.	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1공5 4K698~4K918.	측 정 일	2014. 2. 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.6		8.7				
9-	3.9		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	6.1		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태호 Tested by		확 인 자 : 김광식 Checked by		감 리 원 : 한기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	차량기지	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-1공구 4k698~4k918	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.9		5.2				
9-	7.1		4.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			





태풍일자: 2014. 2. 24

태풍경로: 2-1광주을5 차량
42K698 ~ 42K918

사용시간: 2hour

감리도로 국내2호

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014.2.24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2터광3 41K965~48K031 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 기 ㅇ ㅇ (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB.	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	Z-2토공3 4NK965-48K031(NB)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-							
15-	11.8		12.0				
17-	9.4		11.6				
19-	7.1		11.2				
21-	4.0		11.3				
23-	3.5		11.7				
1-	-0.6		11.9				
3-	-1.7		12.1				
5-	-3.0		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 병 훈 Tested by		확 인 자 : 김 [illegible] Checked by		감 리 원 : 김 [illegible] Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H5B.	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 4Mk965~48k031 (상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.7		12.2		0		
9-	3.5		13.5				
11-	10.6		14.0				
13-	13.0		14.6				
15-	13.9		14.0				
17-	11.6		13.9				
19-	6.9		13.4				
21-	4.4		12.2				
23-	1.9		11.3				
1-	0.6		11.2				
3-	0.1		11.9				
5-	0.0		13.7				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강병근 Tested by		확 인 자 : 김동명 Checked by		감 리 원 : 조남경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	Z-2공구 409K965+48K031(상)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		14.9		9		
9-	2.9		16.3				
11-	9.4		18.0				
13-	11.6		18.2				
15-	13.0		17.2				
17-	11.6		16.1				
19-	8.5		15.3				
21-	7.7		14.1				
23-	5.4		14.0				
1-	4.7		14.8				
3-	2.7		14.9				
5-	3.7		14.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by		감 리 원 : [illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2분할3 LLNK965~48K031(상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.2		15.9		○		
9-	4.4		17.1				
11-	7.1		18.0				
13-	10.5		17.4				
15-	13.1		17.3				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 LNK965~LBK031 (상)	측 정 일	2014. 2. 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	5.2		10.8				
9-	5.6		10.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	5.7		11.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 4NK965~48K031(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	6.0		6.6				
9-	6.9		6.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 ○ ○ Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태풍일자: 2014. 2. 24.

태풍위치: Z-광주광역시 HSB.
411k965~48k031 (상)

시공사: 고려개발

감리단: 고려개발

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장 OK121~OK398 (하부날개)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 정영기 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	~~공수장거장~~ OK121~OK398(하부볼록)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					9		
9-							
11-							
13-							
15-	6.0		14.1				
17-	4.1		9.2				
19-	6.2		12.2				
21-	6.8		15.0				
23-	5.2		18.0				
1-	0.8		20.0				
3-	-0.5		21.2				
5-	0.1		21.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김당기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	광주정거장 0K12+400~0K12+498 (하부볼트)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		23.2		O		
9-	0.1		21.8				
11-	0.4		29.0				
13-	0.1		29.2				
15-	0.7		28.0				
17-	0.8		26.3				
19-	0.8		26.0				
21-	2.6		25.4				
23-	4.0		24.8				
1-	5.1		25.2				
3-	2.5		25.1				
5-	-1.1		24.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정영기 Tested by		확 인 자 : 박 Checked by		감 리 원 : 조기석 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공주정거장 OK121~OK398(허부본선)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		24.9		0		
9-	2.9		23.9				
11-	3.9		23.1				
13-	2.9		23.0				
15-	2.5		20.5				
17-	2.4		18.3				
19-	2.5		17.5				
21-	5.2		16.3				
23-	5.0		15.1				
1-	4.6		16.8				
3-	4.6		17.1				
5-	5.1		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 정명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	~~광주정거장~~ OK121~OK398 (하부본선)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		19.6		O		
9-	5.9		19.5				
11-	6.8		19.7				
13-	8.2		19.8				
15-	8.0		19.4				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최명기 Tested by		확 인 자 : 조남진 Checked by		감 리 원 : 김남기 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	용주정거장 아12m 아398 (허부보세)	측 정 일	2014. 2. 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		12.0				
9-	2.0		11.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.2		11.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한O중 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	~~공주정거장~~ OK127~OK398 (하부본선)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		6.8				
9-	2.9		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 정영기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 김 Supervised		





타설일자 : 2014. 2. 24

타설위치 : 공주정거장 TCL
OK121 ~ OK398 (하부불이)

시공사 :

감리원 :

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2014. 2. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장 4K658~4K728 (하행선) 0K398~0K468 (하행본선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 최○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공주정거장 4차<658~4차<1+38 (하부선) 0K 398~0K 468(하부발선)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-							
9-							
11-							
13-							
15-							
17-	4.1		20.0				
19-	6.2		18.3				
21-	6.8		17.8				
23-	5.2		17.2				
1-	0.8		16.8				
3-	-0.5		16.5				
5-	0.1		16.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공주정거장 43K658~43K728(하본선) 0K398~0K468(하부본선)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.5		17.0		9		
9-	0.1		18.9				
11-	0.4		19.8				
13-	0.1		19.9				
15-	0.7		18.6				
17-	0.8		17.5				
19-	0.8		17.0				
21-	2.6		17.0				
23-	4.0		17.0				
1-	5.1		16.9				
3-	2.5		16.8				
5-	-1.1		17.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : 서명 Checked by		감 리 원 : 서명 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공주정거장 UK658~UK728(하본선) OK598~OK668(하본본선)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.0		18.2		9		
9-	2.9		19.8				
11-	3.9		20.0				
13-	2.8		20.2				
15-	2.4		21.0				
17-	2.4		20.8				
19-	2.5		20.0				
21-	5.2		19.1				
23-	5.0		19.5				
1-	4.6		19.2				
3-	4.6		19.0				
5-	5.1		19.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기락 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	광주정거장 43K658~43K728(하행선) 0k398~0k468(하행본선)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.5		19.9		0		
9-	5.9		20.8				
11-	6.8		20.8				
13-	8.2		20.8				
15-	8.0		21.0				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공정거장 43K658~43K720 (하부보신) 0K398~0K468 (하부보신)	측 정 일	2014. 2. 28


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		12.2				
9-	2.0		11.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	2.2		6.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인철 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	공주정거장 43K658~43K728(하보선) 0K378~0K468(하보선)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.2		6.7				
9-	2.9		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2014 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 3 1 3 2



타설일자: 2014. 2. 24

타설위치: 공주정거장 PCL

43K658 ~ 43K728 (하부선)

0K398 ~ 0K468 (하부선)

시공사:

감독:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 24
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지라L 63K009~ 63K289 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강중현 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	정지리가 6가K009~6가K289(상)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					0		
9-							
11-							
13-	10.1		13.0				
15-	10.0		14.1				
17-	8.0		15.1				
19-	6.2		15.5				
21-	5.5		16.9				
23-	6.1		18.2				
1-	-0.5		20.9				
3-	-4.8		20.4				
5-	-4.0		21.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가충현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	정레관가 63k009~63k289 (상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		21.3		9		
9-	-1.1		20.2				
11-	0.0		19.9				
13-	2.2		19.6				
15-	5.4		20.8				
17-	9.1		20.2				
19-	9.1		20.0				
21-	8.2		18.9				
23-	5.0		18.0				
1-	-1.9		18.2				
3-	-5.0		18.0				
5-	-4.8		17.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김창현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	정리라 63k009~63k289 (상)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	8.6		19.0		0		
9-	8.2		20.2				
11-	8.1		22.8				
13-	7.5		24.9				
15-	3.3		25.9				
17-	-2.9		25.8				
19-	-6.9		25.5				
21-	-5.6		25.2				
23-	-5.5		25.0				
1-	-4.2		23.8				
3-	-4.0		22.0				
5-	-4.0		20.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김중현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	정지교가 6개<009 ~ 6개<289 (상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		19.9		0		
9-	5.0		19.2				
11-	9.9		19.4				
13-	13.4		18.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	정지규 6K009~6K289(상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.1		9.7		0		
9-	3.0		9.3				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	4.6		6.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 기술원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2.24
타설부위	정지라니 6기K009~6기K289(상)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	4.9		5.1				
9-	5.0		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 기술원 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

2014 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 3 1 3 2



타설일자: 2014. 2. 24

타설위치: 정지고가 TCL

63K 009~ 63K 289

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 24.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-2등광6 53k557 ~ 53k610 (상) 53k586 ~ 53k642 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 53K551~53K610(상) 53K586~53K642(하)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-					O		
9-							
11-							
13-	14.2		15.0				
15-	13.1		14.6				
17-	11.9		13.9				
19-	11.1		14.0				
21-	10.1		14.1				
23-	6.1		12.6				
1-	-0.5		12.2				
3-	-4.8		12.2				
5-	-4.0		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 확 인 자 : 감 리 원 :						

Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2동6 53K557~53K610(상) 53K586~53K642(하)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.5		13.8		0		
9-	-1.1		15.3				
11-	0.0		15.9				
13-	2.2		15.6				
15-	5.4		15.3				
17-	9.1		14.0				
19-	9.1		12.8				
21-	8.2		11.4				
23-	5.0		11.0				
1-	-1.9		10.2				
3-	-5.0		9.3				
5-	-4.8		9.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최인태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	Z-2공6 53K557~53K610(상) 53K586~53K642(하)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	3.8		10.4		0		
9-	8.2		11.6				
11-	8.1		11.5				
13-	7.5		13.2				
15-	3.3		13.0				
17-	-2.9		12.8				
19-	-6.9		12.1				
21-	-5.6		11.1				
23-	-5.5		11.0				
1-	-4.2		11.9				
3-			11.9				
5-			13.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 53K557~53K610(상행) 53K586~53K642(하행)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-			13.2		9		
9-			13.4				
11-			14.8				
13-			16.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2trg6 53K551~53K610(상) 53K586~53K642(하)	측 정 일	2014. 2. 28

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	7.0		8.6				
9-	5.0		8.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.7		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : 김감리 Checked by		감 리 원 : 홍길동 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 24
타설부위	2-2공구 53K557~53K610(상) 53K586~53K642(하)	측 정 일	2014. 3. 1

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.1		5.2				
9-	5.0		4.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍원기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

2014 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 3 1 3 2



테스트일자: 2014. 2. 24.

테스트장비: 2-2 공용 6 TCL
53K557 ~ 53K610 (54)
53K586 ~ 53K642 (57)
시험사:
기타의견:

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2트공6 TCL (Location) 53K551~53K610(상) 53K586~53K644(하)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5380	6.1	6.6		b
S-2	"	5760	6.4			c
S-3	"	5350	6.1			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천2 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정자교각 TCL 63K009~63K289 (상) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5380	6.1	6.1		C
S-2	"	4910	6.2			C
S-3	"	4840	6.1			B

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송창호 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 3 월 3 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 24 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-2공구 TCL (Location 57k557~57k610(상) 57k586~57k642(하))


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20690	25.8	27.2		c
S-2	〃	21160	27.2			b
S-3	〃	22900	28.6			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : Project — 호남고속철도 궤도1공구
3. 시 험 내 용 : Testing Description — 압축강도 시험
2. 시 험 번 호 : Test No — A - 300 - 32 -
4. 시 험 일 자 : Tested Date — 2014년 3 월 7 일

7일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 2 월 24 일
◎ 타 설 위 치 : Location — 지지대 TCL 63K009~63K289(N)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	22000	21.5	21.6		c
S-2	〃	22830	28.5			c
S-3	〃	21500	26.8			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : Testing Date — 2014년 월 일
◎ 타 설 위 치 : Location

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1						
		이 하				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : Tested by — 육천고
확 인 자 : Checked by — 김
감 리 원 : Supervisor — 박

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 22일

<table>
<tr><td colspan="2">양생구간
(양생온도관리)</td><td colspan="3">· 2-1공구 출공구 HSB 40k841~40k873 (상) 적정
· 광주장거장 PCL 0k468~0k510 (하부본선) 적정
43k128~43k830 (하부본선) 적정
· 광주장거장 TCL 0k655~0k915 (하부본선) 적정
· 호암교 TCL 47k306~47k486 (하) 적정
· 정지교가 TCL 63k289~63k649 (상) 적정</td></tr>
<tr><td rowspan="4">현장몰드
공시체
강도시험
결과</td><td>구조물</td><td>토공부</td><td>터널부</td><td>교량부
정지교가.</td></tr>
<tr><td>3일</td><td>、</td><td>、</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>7일</td><td>、</td><td>、</td><td>26.4</td></tr>
<tr><td>판정</td><td>、</td><td>、</td><td>적합</td></tr>
<tr><td colspan="2">품질실장</td><td>품질감리원</td><td>현장소장</td><td>감리단장</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	HSB	점검기간	2014. 2. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2-1 trough 40K841 ~ 40K871 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 김 ○ ○ (Tested by)	확 인 자 : (Checked by)	감 리 원 : (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	2-1터널3 40k841~40k8813(상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.9				O		
9-	-0.3						
11-	5.2						
13-	8.2						
15-	8.9						
17-	6.6		11.8				
19-	3.3		11.1				
21-	-0.3		12.0				
23-	-0.7		13.5				
1-	-1.5		16.0				
3-	-2.5		18.0				
5-	-3.5		19.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 확 인 자 : 감 리 원 : 고재경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	고흥광 40K811~40K813 (상)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		20.2		0		
9-	0.17		18.8				
11-	6.5		28.1				
13-	9.5		25.7				
15-	10.4		24.8				
17-	7.9		23.9				
19-	5.7		23.4				
21-	-0.2		22.2				
23-	-1.0		21.7				
1-	-2.0		20.1				
3-	-2.1		20.9				
5-	-2.9		22.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	2-1등공 40K844~40K847(상)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		26.2		O		
9-	2.0		27.2				
11-	8.9		25.9				
13-	11.3		23.0				
15-	11.8		21.8				
17-	9.4		21.0				
19-	4.4		20.1				
21-	3.3		19.2				
23-	1.0		18.7				
1-	-1.0		18.0				
3-	-1.2		17.1				
5-	-2.3		18.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감리원 : 감리원 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	H&B	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	리턴광 L40K841~L40K811(상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.0		18.0		O		
9-	3.5		18.6				
11-	10.6		16.9				
13-	13.0		16.1				
15-	13.9		16.3				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병상 확 인 자 : 감리원 감 리 원 : 최기광 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	2-1분할 40K844~40K847(상)	측 정 일	2014. 2. 26


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		11.1				
9-	2.9		10.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.1		6.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김성수 확 인 자 : 감리원 : 김태경 Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	HSB	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	2-1칼럼 40K841~40K813(상)	측 정 일	2014. 2. 27

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.0		6.6				
9-	4.5		6.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김병선 확 인 자 : 감리원 : 강기석 Tested by Checked by Supervised						

14 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28



EM결 일자 : 2014. 2. 22

EM결 위치 : 2-1 좌우 HHB,
40K정비 ~ 40K873 (상)

시공사 : 한화건설

감리원 : 김OO

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2014. 2. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정거장 4K128~4K820(하본선) 0K468~0K570(하부본선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강 [illegible] Tested by	확 인 자 : [illegible] Checked by	감 리 원 : [illegible] Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	~~용수저장지~~ 43K128~43K830 하불선 0K468~0K570 하부본선.	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				O		
9-	-3.3						
11-	3.6		9.8				
13-	7.0		9.1				
15-	8.2		12.0				
17-	17.6		11.1				
19-	9.5		12.2				
21-	0.2		11.0				
23-	-2.5		10.0				
1-	-3.7		10.9				
3-	-3.8		10.8				
5-	-4.4		10.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가현건 Tested by	확 인 자 : 고[illegible] Checked by		감 리 원 : 최[illegible] Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공주조거장 4K128 ~ 4K830 하부보선 OK468 ~ OK510 하부보선	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		12.2		0		
9-	-2.2		16.7				
11-	4.6		16.0				
13-	8.8		14.6				
15-	10.1		15.0				
17-	9.2		14.0				
19-	4.8		13.6				
21-	0.9		14.1				
23-	-0.2		12.1				
1-	-1.3		12.2				
3-	-2.6		13.0				
5-	-3.5		14.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강민 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 최기경 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	~~공주지하차장~~ 43K728~43K830 하부선 0K468~0K570 하부본선	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		14.8		○		
9-	-1.2		13.3				
11-	5.8		15.2				
13-	11.0		16.4				
15-	11.4		15.3				
17-	10.5		15.8				
19-	7.2		15.1				
21-	3.2		13.9				
23-	-0.3		13.3				
1-	-1.5		14.3				
3-	-2.8		13.0				
5-	-3.4		12.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기장 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	~~평균자재장~~ 4+K128~4+K830 하부보선 0K468~0K570 하부보선	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		14.0		○		
9-	-0.1		16.0				
11-	7.5		17.1				
13-	12.8		16.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현구 Tested by	확 인 자 : 김용진 Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	횡주자재장 43K728 ~ 42K830 하부선. 0K468 ~ 0K570 하부보선.	측 정 일	2014. 2. 26


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		6.5				
9-	2.8		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.8		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : 라승원 Checked by		감 리 원 : 조기장 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공주저개장 4K1+28~4K8+30 하부선 OK 468~OK 510 허부방호	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 2		4. 9				
9-	3, 4		4. 6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 확인 Supervised			





타설일자: 2014. 2. 22

타설위치: 공주정거장 PCL
43K728 ~ 43K830 (하부선)
0K468 ~ 0K570 (하부선)
시공사: 고려개발
감리사: 한미기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	본선정거장 OK655~OK915 하부본선		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 전영주 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 권기정 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공주정거장 OK655~OK915 하부보강	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				9		
9-	-3.3						
11-	3.6						
13-	7.0						
15-	8.2		18.1				
17-	7.6		15.3				
19-	4.5		16.9				
21-	0.2		17.0				
23-	-2.5		16.2				
1-	-3.7		14.8				
3-	-3.8		14.1				
5-	-4.4		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 김기정 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공주정거장 0K655~0K915 하부본선	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		14.0		O		
9-	-2.2		14.0				
11-	4.6		13.9				
13-	8.8		13.9				
15-	10.1		14.2				
17-	9.2		17.0				
19-	4.8		17.2				
21-	0.9		17.3				
23-	-0.2		18.3				
1-	-1.3		18.2				
3-	-2.6		17.7				
5-	-3.5		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영주 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공구정거장 OK655~OK915 하부본선	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		17.0		0		
9-	-1.2		16.8				
11-	5.8		16.4				
13-	11.0		16.0				
15-	11.4		16.0				
17-	10.5		18.0				
19-	17.2		18.1				
21-	3.2		18.0				
23-	-0.3		18.4				
1-	-1.5		19.6				
3-	-2.8		19.2				
5-	-3.4		19.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	광주정거장 OK655~OK915 하부본선	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		20.1		9		
9-	-0.7		19.9				
11-	7.5		17.9				
13-	12.8		17.2				
15-	12.3		17.5				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영수 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	공주정거장 OK655~OK915 하부본선	측 정 일	2014. 2. 26


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		9.9				
9-	2.8		9.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.8		5.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	~~광주정거장~~ ok655~ ok915 ~~해부본선~~	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		5.6				
9-	3.9		5.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김영기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태풍일자: 2014. 2 . 22

태풍위치: 목포정거장 TCL
ok655~ok915 (최북발생)

시용사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 4K306~4K486 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 김기자 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	횡압교 U1K306~U1K486(BL)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3				○		
9-	-2.9						
11-	2.7						
13-	8.3		15.2				
15-	9.8		21.8				
17-	8.9		20.0				
19-	4.8		16.8				
21-	1.2		16.3				
23-	-0.7		15.5				
1-	-1.7		16.2				
3-	-2.1		11.3				
5-	-2.9		18.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	호안교 LHK306 ~ LHK L486 (BL)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		18.9		9		
9-	-2.3		19.8				
11-	4.0		23.0				
13-	9.2		25.0				
15-	11.3		25.2				
17-	11.8		25.1				
19-	6.2		23.8				
21-	2.6		22.8				
23-	0.0		22.3				
1-	-0.17		22.0				
3-	-1.17		21.8				
5-	-2.17		21.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	호암교 LHK306~LHK486(하)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		20.8		0		
9-	-0.8		20.0				
11-	6.2		22.0				
13-	11.8		24.0				
15-	11.9		23.5				
17-	10.5		18.4				
19-	7.3		18.9				
21-	4.8		20.2				
23-	3.9		21.0				
1-	-0.2		20.2				
3-	-0.9		19.1				
5-	-1.3		17.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인태 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	호암교 LNK306~LNK486 (하)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		16.0		0		
9-	0.9		16.0				
11-	8.4		15.8				
13-	12.3		16.8				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 . 22
타설부위	호안고 LHK306~LHK486(외)	측 정 일	2014. 2 . 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1.2		9.1				
9-	3.8		9.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.1		5.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	호암교 4NK306~4NK486 (좌)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	2.8		5.5				
9-	4.5		5.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			



타설일자: 2014. 2. 22

타설위치: 호남고 TCL

LINK306 ~ LINK486 (상)

시공사:

감리원:

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 22
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 63K 289~63K 649 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 김충현	확 인 자 : Checked by Park	감 리 원 : Supervised 최기자

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	정지리사 63K289~63K648P 상.	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3				O		
9-	-0.9						
11-	4.8						
13-	10.2						
15-	11.1		10.0				
17-	10.6		11.0				
19-	5.3		11.5				
21-	1.6		11.3				
23-	-0.1		12.0				
1-	-0.7		13.1				
3-	-2.1		14.0				
5-	-2.9		15.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김종현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	정치교가 6가K289~6가K649(상)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		16.0		0		
9-	-0.4		15.8				
11-	5.0		16.5				
13-	9.4		16.2				
15-	11.1		17.9				
17-	11.3		18.9				
19-	6.17		18.1				
21-	2.6		17.0				
23-	0.0		16.7				
1-	-0.2		16.8				
3-	-1.2		16.5				
5-	-2.4		17.3				
비 고							
확 인	시 험 자 : 가출현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	정치과 6과K289~6과K849(상)	측 정 일	2014. 2. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		16.2		○		
9-	-0.1		16.2				
11-	6.9		14.9				
13-	11.2		15.1				
15-	11.9		15.1				
17-	11.5		14.6				
19-	7.1		13.3				
21-	5.0		13.1				
23-	3.5		13.2				
1-	0.6		13.0				
3-	-0.1		12.3				
5-	-0.9		11.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강충현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 22
타설부위	정치고가 6k289~6k649(남)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		11.4		9		
9-	1.2		11.2				
11-	7.4		11.7				
13-	12.9		11.8				
15-	14.7						
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 정충현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

2014 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28



태설일자: 2014. 2. 22

태설위치: 정지리과 TCL

(03K289~03K649(상)

시공사: 고려개발

감리회: 한국기술

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장.

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 22 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정리리가 TCL (Location) 6k289~6k644 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20570	25.6	26.4		C
S-2	〃	21910	27.4			C
S-3	〃	20930	26.1			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 국철그룹 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 25일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 22일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정자교가 TCL (Location) 6K289 ~ 6K647 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5420	6.8	6.6		b
S-2	"	5560	6.9			c
S-3	"	4970	6.2			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육천수 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 21일

양생구간 (양생온도관리)	·공주정거장 PCL 43K830~43K885 (하부선) 저정 0K510~0K625 (하부선) 저정 ·2-1공구 출입6 TCL 44K631~44K841 (하H2) 저정 ·호암교 TCL 41K061~41K306 (하) 저정 ·장구교 TCL 48K542~48K572 (하) 저정 ·장구교 TCL 50K182~50K321 (하) 저정 ·정지교가 TCL 63K649~63K734 (상) 저정

		토공부	터널부	교량부
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	2-1출입6	ㅣ	정지교가
	3일	6.7	ㅣ	6.8
	7일	26.8	ㅣ	26.3
	판정	적합	ㅣ	적합

품질실장	품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	PCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	공주정비장 43K820m 43K885 (하본선) 0K57m 0K62.5 (하북본선)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 최○○ 확 인 자 : 감○○ 감 리 원 : 김○○
	Tested by Checked by Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공주정거장 UK830~UK885 (하본선) OK510~OK625 (하행본선)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2				O		
9-	-0.1						
11-	2.6						
13-	5.5						
15-	7.3						
17-	6.4		13.6				
19-	3.3		14.7				
21-	0.2		14.1				
23-	-1.6		14.9				
1-	-2.4		15.1				
3-	-3.17		13.0				
5-	-4.6		15.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인생략 확 인 자 : 감 리 원 : Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공주정거장 U3K830~U3K885 (하분선) OK570~OK625 (하부분선)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		11.9		O		
9-	-3.3		11.1				
11-	3.6		18.3				
13-	7.0		19.0				
15-	8.2		20.0				
17-	7.6		20.5				
19-	4.5		20.1				
21-	0.2		20.5				
23-	-2.5		20.4				
1-	-3.7		20.2				
3-	-3.8		19.1				
5-	-4.4		18.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 주조 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공주정거장 413K830~413K885 (하부선) 0K570~0K625 (하부본선)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		18.0		O		
9-	-2.2		18.8				
11-	4.6		17.1				
13-	6.8		18.1				
15-	10.1		18.1				
17-	9.2		17.0				
19-	4.8		16.0				
21-	0.9		16.2				
23-	-0.2		15.8				
1-	-1.3		14.8				
3-	-2.6		14.3				
5-	-3.5		15.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 과장 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공수정거장 43k830~43k885 (하부시) 0k570~0k625 (하부시)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		16.0		0		
9-	-1.2		15.4				
11-	5.8		16.4				
13-	11.0		16.2				
15-	11.4		16.2				
17-	10.5		14.3				
19-	7.2		14.1				
21-	3.2		14.2				
23-	-0.3						
1-	-1.5						
3-	-2.8						
5-	-3.4						
비 고							
확 인	시 험 자 : 황[illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공주정거장 4K830~4K885 (하본선) OK610~OK645 (하부본선)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		10.2				
9-	-0.7		9.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인성 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 권기정 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	PCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	공주정거장 4K830~4K885 (하행선) OK570~OK625 (하행선)	측 정 일	2014. 2. 26.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		4.9				
9-	2.8		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 최○○ 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : 권○○ Tested by Checked by Supervised						





태풍일자 : 2014. 2. 21

태풍위치 : 포주정거장 PCL
423K830~423K885 (하부선)
OK570~OK625 (하부선)

시점사 : 고속국도

강도 : 최대 강풍

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	Z-1공구 측6 LL4K631~LL4K841 (좌)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 강○○ Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : 최기강 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	2-1토공6 44K637~44K847(BL)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.2				9		
9-	-0.1						
11-	2.6						
13-	5.5						
15-	7.3		12.2				
17-	6.4		12.5				
19-	3.3		11.9				
21-	0.2		11.1				
23-	-1.6		12.1				
1-	-2.4		14.0				
3-	-3.17		14.8				
5-	-4.6		15.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영가 Tested by		확 인 자 : 고광일 Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	2-1공6 4K637~4K841(64)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		14.8		0		
9-	-3.3		14.5				
11-	3.6		16.2				
13-	7.0		16.0				
15-	8.2		15.0				
17-	7.6		13.9				
19-	4.5		13.5				
21-	0.2		12.6				
23-	-2.5		12.2				
1-	-3.7		13.0				
3-	-3.8		13.7				
5-	-4.4		14.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한양개발 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	러칭6 44K631~44K841 (LH)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		15.0		0		
9-	-2.2		16.1				
11-	4.6		17.2				
13-	8.8		16.6				
15-	10.1		16.1				
17-	9.2		16.6				
19-	4.8		16.5				
21-	0.9		15.9				
23-	-0.2		15.8				
1-	-1.3		17.2				
3-	-2.6		17.5				
5-	-3.5		17.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한명기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	2-1현6 LL4K631~LL4K847(8L)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.6		17.2		9		
9-	-1.2		16.0				
11-	5.8		17.0				
13-	11.6		18.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강영기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	거들용6 (44K637~44K841(8L)	측 정 일	2014. 2. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.0		10.0				
9-	-0.7		9.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-1.2		6.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영아 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	2-1공6 4Lk691~4Lk841(54)	측 정 일	2014. 2. 26.

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		5.6				
9-	2.8		5.2				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 한영규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





탐사일자: 2014. 2. 21.

탐사위치: 2-1 용구골 6 TL
WGK637~WGK847 (8L)

시공사: 한국

감리원: 김OO

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 4NK061~4NK306 (64)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 황인재 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	호암고 4NK061~4NK206(BL)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9				O		
9-	0.0						
11-	3.3						
13-	6.3		12.5				
15-	7.0		13.0				
17-	7.2		12.0				
19-	3.2		11.0				
21-	-0.2		12.1				
23-	-1.4		12.9				
1-	-2.3		11.9				
3-	-3.2		10.8				
5-	-4.0		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 사 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	호암교 UNK061~UNK306 (64)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		12.1		9		
9-	-2.9		14.0				
11-	2.17		16.0				
13-	8.3		15.2				
15-	9.8		14.0				
17-	8.9		12.0				
19-	4.8		13.0				
21-	1.2		12.8				
23-	-0.7		14.3				
1-	-1.7		14.0				
3-	-2.1		13.8				
5-	-2.9		13.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 (Tested by) 확 인 자 : (Checked by) 감 리 원 : (Supervised)						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	호암교 UNK061~UNK206 (BL)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3,3		13.5		0		
9-	-2,3		14.9				
11-	4.0		16.1				
13-	9.2		15.8				
15-	11,3		15.2				
17-	11,8		15.0				
19-	6.2		14.1				
21-	2,6		13.6				
23-	0.0		13.6				
1-	-0,7		13.2				
3-	-1,7		13.0				
5-	-2,4		13.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	호암교 LMK061~LMK306(좌)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		13.9		9		
9-	-0.8		12.8				
11-	6.2		12.3				
13-	11.8		12.0				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍성기 Tested by		확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 최기강 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	혼암교 4N1K061~4N1K306(좌)	측 정 일	2014. 2. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-1.3		6.8				
9-	0.9		6.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.9		4.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍인기 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : 감리원 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	화암교 4NK061~4NK306(좌)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	1, 2		4.4				
9-	3, 8		4.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 황인석 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태권일자 : 2014. 2. 21

태권장비 : 후안교 TCL
LINK061 LINK306 (3L)

시공사 : 고려개발

감리단 : 코너종합

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장교 48K 542~48K 571 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 김 ○ 원 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장구교 48K542~48K572 (BL)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				0		
9-	-3.0						
11-	1.2						
13-	5.1						
15-	7.0		18.9				
17-	7.3		17.8				
19-	2.3		17.1				
21-	-0.8		16.1				
23-	-3.0		16.1				
1-	-3.3		15.8				
3-	-4.2		15.1				
5-	-5.0		17.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강원 Tested by		확 인 자 : 김광일 Checked by		감 리 원 : 조남규 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장유교 48K542~48K572 (6L)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		19.8		0		
9-	-1.9		19.9				
11-	2.8		19.0				
13-	8.2		17.1				
15-	9.1		16.3				
17-	8.6		16.0				
19-	4.3		16.0				
21-	0.6		16.0				
23-	-1.0		16.1				
1-	-1.7		16.0				
3-	-3.1		18.0				
5-	-3.9		18.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 양현규 Tested by		확 인 자 : 김광수 Checked by		감 리 원 : 홍길동 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장재교 4BK542~4BK572(BL)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4,3		19.7		0		
9-	-2,4		20.4				
11-	4,0		20.0				
13-	8,4		21.0				
15-	10,1		21.0				
17-	10,3		19.9				
19-	5,17		19.9				
21-	1,6		19.7				
23-	-0,2		19.3				
1-	-0,7		18.8				
3-	-1,7		18.5				
5-	-2,4		20.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 . 21
타설부위	장추교 48K542~48K572(84)	측 정 일	2014. 2 . 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		20.3		0		
9-	-1.1		20.8				
11-	5.9		20.4				
13-	10.2		20.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 양현규 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장1교 48K542~48K512(30)	측 정 일	2014. 2. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		13.1				
9-	0.2		12.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		6.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 최 ○ ○ Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장대 48K542 ~ 48K572 (BL)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		6.1				
9-	2.9		5.8				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





태설일자 : 2014. 2. 21

태설위치 : 장구교 TCL

48K542 ~ 48K571 (8L)

시공사 : 고려개발

감리단 : 고려개발

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장교 50k182~50k321 (BL)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 박현기 Tested by	확 인 자 : 김광식 Checked by	감 리 원 : 김태경 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 . 21
타설부위	장구교 5OK182~5OK321 (LH)	측 정 일	2014. 2 . 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				O		
9-	-3.7						
11-	1.2						
13-	5.1		11.7				
15-	17.0		11.1				
17-	17.3		11.8				
19-	2.3		12.0				
21-	-0.8		11.3				
23-	-3.0		11.9				
1-	-3.3		10.2				
3-	-4.2		9.6				
5-	-5.0		10.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 확인 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장구교 5OK182~5OK321(BL)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		11.6		0		
9-	-1.9		13.1				
11-	2.8		14.6				
13-	8.2		14.2				
15-	9.1		14.8				
17-	8.6		14.0				
19-	4.3		12.1				
21-	0.6		12.1				
23-	-1.0		12.8				
1-	-1.7		13.9				
3-	-3.1		15.0				
5-	-3.9		14.4				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장유고 5OK182~5OK327 (BL)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		15.4		0		
9-	-2.4		15.9				
11-	4.0		15.9				
13-	8.4		15.0				
15-	10.1		13.8				
17-	10.3		12.3				
19-	5.17		12.2				
21-	1.6		12.2				
23-	-0.2		10.8				
1-	-0.7		12.0				
3-	-1.7		12.0				
5-	-2.4		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김현근 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김태경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장구교 50k182~50k327 (BL)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		12.0		9		
9-	-1.1		13.1				
11-	5.9		13.6				
13-	10.2		14.5				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장주교 50k182 ~ 50k321 (하)	측 정 일	2014. 2. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		7.1				
9-	0.2		7.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	0.2		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : 김 Checked by		감 리 원 : 조기장 Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	장구교 5ok162~5ok321(하)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		4.6				
9-	2.9		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			





탐침일자: 2014. 2. 21

탐침위치: 장구교 TCL
50K182a 50K327 (BL)

시공사: 그린건설

감리: 한국기술

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 21
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	자리라 63K644 ~ 63K934 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by 김충현	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised 전기경

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정자교 6+K649~6+K924(상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-0.9				0		
9-	1.7						
11-	2.2						
13-	6.2						
15-	8.0						
17-	8.3						
19-	3.3		12.8				
21-	0.8		12.9				
23-	-1.4		13.1				
1-	-2.3		14.1				
3-	-3.2		11.0				
5-	-3.9		18.1				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정재마 6k649~6k934(상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.3		19.0		0		
9-	-0.9		22.0				
11-	4.8		26.8				
13-	10.2		27.6				
15-	11.1		27.0				
17-	10.6		25.2				
19-	5.3		24.5				
21-	1.6		24.0				
23-	-0.1		23.9				
1-	-0.7		23.1				
3-	-2.1		22.8				
5-	-2.9		22.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김홍현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	63K649~63K934(상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		21.8		O		
9-	-0.4		22.3				
11-	5.0		21.8				
13-	9.4		21.2				
15-	11.1		26.5				
17-	11.3		23.0				
19-	6.7		21.7				
21-	2.6		21.3				
23-	0.0		20.7				
1-	-0.2		20.0				
3-	-1.2		18.5				
5-	-2.4		18.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 강홍현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정재마 63K649~63K934 (NB)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.9		19.0		O		
9-	-0.1		21.9				
11-	6.9		25.0				
13-	11.2		21.0				
15-	11.9		18.0				
17-	11.5		16.0				
19-	7.1						
21-	5.0						
23-	3.5						
1-	0.6						
3-	-0.17						
5-	-0.9						
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 가출현		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정리과 6K649~6K934(상)	측 정 일	2014. 2. 25


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-2.2		10.5				
9-	1.2		8.9				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	1.2		6.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by 김중현	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 21
타설부위	정재가 63K649~63K934(상)	측 정 일	2014. 2. 26

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	0.2		6.0				
9-	3.9		5.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 김충현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27



태정일자: 2014. 2. 21

태정위치: 지리산가 TCL

63K 644P ~ 63K 934 (상)

시공사: 신우종합

감리: 코나건

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 21일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 장지2가 TCL (Location) 63K649~63K934(상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5520	6.9	6.8		C
S-2	〃	5120	6.4			b
S-3	〃	5600	7.0			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 24일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 출입6 TCL (Location) 444K637N 444K847(BL)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	5520	6.9	6.7		C
S-2	"	5210	6.6			C
S-3	"	5360	6.7			C

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 28일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장.

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 21 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 현장 정지고가 거더 63K649 ~ 63K924 (쌍) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20940	26.1	26.2		b
S-2	"	20590	25.7			c
S-3	"	21740	27.2			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 윤찬 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 28 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 하연강

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 21일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1공구 TL (Location) LLK637~LLK841 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	21110	27.2	26.8		c
S-2	"	21110	26.4			c
S-3	"	21410	26.7			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육창노 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한중콘크리트

점검표

2014년 02월 20일

양생구간 (양생온도관리)		· 그1공구 들공5 TCL 42K579~42K863(8L) 적정 · 춘암교 TCL 46K816~47K061(8L) 적정 · 장구교 TCL 49K937~50K182(8L) 적정 · 정지교가 TCL 63K934~64K214(8L) 적정		
현장몰드 공시체 강도시험 결과	구조물	토공부	터널부	교량부
		그1공구들공5		정지교가
	3일	5.8		5.8
	7일	25.8		25.0
	판정	적합		적합
품질실장		품질감리원	현장소장	감리단장

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TL	점검기간	2014. 2. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	2공구 종5 4k509~4k863 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1토공 5 42k 509~ 42k 863 (하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5				○		
9-	-1.8						
11-	5.3						
13-	4.1						
15-	5.5		12.5				
17-	5.1		16.3				
19-	1.7		13.1				
21-	-0.3		13.0				
23-	-1.6		12.9				
1-	-4.2		14.0				
3-	-5.2		15.2				
5-	-6.4		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1공구 42k 519~42k 863 (↓↓)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.0		16.0				
9-	-3.8		17.0				
11-	2.6		19.9				
13-	5.5		20.0				
15-	7.3		20.5				
17-	6.4		19.2				
19-	3.3		17.4				
21-	0.2		15.5				
23-	-3.6		15.2				
1-	-4.8		15.2				
3-	-5.7		14.9				
5-	-6.6		14.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1 터널 5 42k 519 ~ 42k 863 (하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		14.1		0		
9-	-3.3		14.0				
11-	3.6		20.0				
13-	7.0		22.8				
15-	8.2		23.8				
17-	7.6		20.0				
19-	4.5		15.8				
21-	0.2		14.5				
23-	-2.5		13.5				
1-	-3.7		13.0				
3-	-4.8		12.3				
5-	-5.0		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1등5 42K519~42K863(좌)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.0		11.4		0		
9-	-2.2		11.2				
11-	4.6		12.2				
13-	8.8		12.2				
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1 토공 5 42K 519~42K 863(BL)	측 정 일	2014. 2. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.6		8.0				
9-	-1.2		1.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-3.4		4.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	2-1공구 42K519~42K863(BL)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		4.1				
9-	-0.1		4.4				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		





태그일자 : 2014. 2. 20

태그위치 : 부산방향 TCL

42k519 ~ 42k863 (344)

시공사 : 대림

감리원 : 최기정

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	호암교 4Gk816~4Nk061 (하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 홍길동 Tested by	확 인 자 : 김감독 Checked by	감 리 원 : 홍길감 Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	호암교 46K816~47K061(하)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8				9		
9-	1.9						
11-	5.0						
13-	5.4						
15-	5.1						
17-	3.1		10.1				
19-	-0.1		10.1				
21-	-1.7		10.1				
23-	-2.5		11.8				
1-	-3.7		14.0				
3-	-6.5		16.1				
5-	-7.4		11.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	호암교 46K816~47K061(6L)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-17.0		20.9		9		
9-	0.4		24.3				
11-	3.5		23.8				
13-	5.9		23.0				
15-	17.4		22.1				
17-	4.7		21.8				
19-	1.2		21.9				
21-	-1.6		21.5				
23-	-2.9		21.0				
1-	-4.2		20.5				
3-	-6.1		20.0				
5-	-6.3		19.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	호암교 46K816M17K061(하)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.5		21.2		O		
9-	-0.1		25.0				
11-	5.6		26.3				
13-	8.2		25.1				
15-	8.6		22.0				
17-	6.4		20.0				
19-	1.0		18.1				
21-	1.4		18.5				
23-	-2.1		18.0				
1-	-3.1		17.2				
3-	-4.5		16.8				
5-	-5.3		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 이용석 Tested by		확 인 자 : 김광희 Checked by		감 리 원 : 김광호 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	호암교 4bK816~4bK061 (6L)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9		18.1		0		
9-	1.2		22.8				
11-	7.0		11.9				
13-	9.2		11.2				
15-	10.1		16.8				
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 오용석 Tested by 확 인 자 : 감 리 원 : Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	초암교 46k816~47k061(6L)	측 정 일	2014. 2. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.8		8.5				
9-	3.3		8.1				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		5.5				
비 고							
확 인	시 험 자 : 김용석 Tested by		확 인 자 : 김준호 Checked by		감 리 원 : 김재경 Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타설일	2014. 2. 20
타설부위	호암교 U6K816~U7K061(하)	측정일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양생기기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		5.1				
9-	4.6		4.7				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시험자 : 김용석 Tested by 확인자 : 김광수 Checked by 감리원 : 김광수 Supervised						

14 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26



터널일자: 2014. 2. 20

터널위치: 호암교 TCL

46K816 ~ 47K061 (BC)

시공사: 신명건설

감리단: 한국건설

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 20
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	장구교 49K931~50K182(하)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과		조치결과
		YES	NO	
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		O		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		O		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		O		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	O		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		O		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		O		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		O		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	O		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	O		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		O		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	O		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	O		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	O		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	O		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		O		

확 인	시 험 자 : 가 ㅇㅇ (Tested by)	확 인 자 : 2ㅇㅇㅇ (Checked by)	감 리 원 : 김ㅇㅇ (Supervised)

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2 、 20
타설부위	장3교 49K937~50K182(하)	측 정 일	2014. 2 、 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3				9		
9-	-1.4						
11-	4.1		11.2				
13-	5.7		11.9				
15-	5.5		11.8				
17-	4.8		11.1				
19-	0.7		11.8				
21-	-0.7		11.2				
23-	-2.4		10.8				
1-	-3.3		11.0				
3-	-5.8		12.0				
5-	-6.9		11.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 [illegible] 확 인 자 : [illegible] 감 리 원 : [illegible] Tested by Checked by Supervised						

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	장구교 49K937~50K182 (하)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-7.5		12.6		9		
9-	-2.9		13.2				
11-	2.2		14.5				
13-	4.6		15.1				
15-	6.9		14.9				
17-	6.9		14.1				
19-	2.3		13.6				
21-	0.0		13.8				
23-	-2.1		13.2				
1-	-4.2		12.1				
3-	-5.5		12.0				
5-	-5.6		12.0				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강 태 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	장항고 48k931~50k182 (BC)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		12.3		9		
9-	-2.9		13.5				
11-	3.3		14.0				
13-	7.5		14.2				
15-	8.7		14.0				
17-	8.2		13.1				
19-	3.8		12.9				
21-	1.9		13.0				
23-	-0.6		13.9				
1-	-3.0		14.1				
3-	-4.4		15.5				
5-	-4.8		16.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	장항IC 49K931~50K182(6L)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.0		16.0		0		
9-	-1.9		15.2				
11-	5.0		15.0				
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 가내원 Tested by	확 인 자 : 김OO Checked by		감 리 원 : 김OO Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표


구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	장지 49K837~50K182(BH)	측 정 일	2014. 2. 24

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.8		9.0				
9-	-0.5		8.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.0		5.2				
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	장구교 49K937~50K182(하)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.3		4.9				
9-	0.3		4.6				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 강현 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		



태정일자: 2014. 2. 20

태정위치: 장구포 TCL

49K931~50K182 (좌)

시공사: 코오롱

감리: 코오롱

한중콘크리트 현장점검표

○시공 Check List

공 종	TCL	점검기간	2014. 2. 20.
공종명	콘크리트공사 / 한중콘크리트		
위 치	정지대가 63K934~64K214 (상)		

점 검 내 용	점검기준	점검결과 YES	점검결과 NO	조치결과
1. 시멘트 사이로는 동해방지를 위한 부직포 설치가 되어 있는가?		○		
2. 시멘트는 직접 가열하고 있지는 않는가?		○		
3. 골재는 동결되거나 빙설이 혼입되지는 않았는가?		○		
4. 콘크리트 타설시 온도는 적정하게 유지하였는가?	5~20 ℃	○		
5. 믹서내 골재 혼합순서(물+굵은골재→잔골재→혼합→시멘트)는 지키는가?		○		
6. 콘크리트 타설시 빙설이 철근이나 거푸집에 부착 되어 있지는 않는가?		○		
7. 시공이음부 콘크리트접촉면은 비닐 천막, 양생포 등으로 충분히 보온조치가 되어 있는가?		○		
8. 보온양생 또는 급열양생계획은 적절한가?	시공계획서	○		
9. 콘크리트를 타설후 동결되지 않도록 충분한 양생 준비는 되어 있는가?	시공계획서	○		
10. 열풍기의 열기가 콘크리트 표면에 직접 닿지 않도록 조치되어 있는가?		○		
11. 양생온도 관리대책과 관리조 편성은 적절한가?	시공계획서	○		
12. 양생중 콘크리트 온도는 적절하게 유지하고 있는가?	5℃ 이상	○		
13. 콘크리트는 소요강도에 5Mpa 도달시까지 충분히 양생하는가?	시공계획서	○		
14. 거푸집 떼어내는 시기와 떼어낸후 조치계획은 적절한가?	시공계획서	○		
15. 한중콘크리트 시공 전과정에서 온도측정 및 기록유지는 잘되고 있는가?		○		

확 인	시 험 자 : 유대만 Tested by	확 인 자 : Checked by	감 리 원 : Supervised

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정지교가 6nK934~6nK214 (상)	측 정 일	2014. 2. 20

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-4.9				9		
9-	-2.1						
11-	3.1						
13-	5.1						
15-	5.1						
17-	4.9		8.7				
19-	2.3		9.2				
21-	-0.4		9.9				
23-	-2.6		10.6				
1-	-4.4		12.2				
3-	-5.5		15.1				
5-	-6.17		16.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 홍여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정지교가 63K934~64K214(상)	측 정 일	2014. 2. 21

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.9		18.2		O		
9-	-3.7		23.0				
11-	1.2		26.9				
13-	5.1		26.1				
15-	7.0		24.8				
17-	7.3		22.8				
19-	2.3		22.3				
21-	-0.8		21.9				
23-	-2.4		21.1				
1-	-4.3		20.6				
3-	-5.2		20.1				
5-	-5.9		19.6				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정지교가 63K934~64K214(상)	측 정 일	2014. 2. 22

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-6.3		20.2		2		
9-	-2.9		24.0				
11-	2.8		24.0				
13-	8.2		20.2				
15-	9.1		21.3				
17-	8.6		18.1				
19-	4.3		18.5				
21-	0.6		18.0				
23-	-1.2		17.2				
1-	-2.7		16.8				
3-	-4.1		16.1				
5-	-4.9		15.8				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정지교가 63K934~64K214 (상)	측 정 일	2014. 2. 23

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-5.3		16.0		○		
9-	-2.4		17.0				
11-	4.0		17.3				
13-	8.4		18.1				
15-	10.1		18.0				
17-	10.3		17.8				
19-	5.7		17.9				
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정리대가 63k934~64k214(상)	측 정 일	2014. 2. 24


시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.9		12.0				
9-	-1.1		11.5				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-	-2.3		7.9				
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by		확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised		

한중콘크리트 온도 점검표

구조물명	TCL	타 설 일	2014. 2. 20
타설부위	정지교가 6+KP34~64K214(상)	측 정 일	2014. 2. 25

시 간	대 기 온 도 (℃)	보온천막내 온 도 (℃)			양 생 기 기		
		( )지점	( )지점	( )지점	열선	스팀	열풍기
7-	-3.2		1.5				
9-	0.2		1.0				
11-							
13-							
15-							
17-							
19-							
21-							
23-							
1-							
3-							
5-							
비 고							
확 인	시 험 자 : 윤여만 Tested by	확 인 자 : Checked by		감 리 원 : Supervised			

14 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26



태설일자: 2014. 2. 20

태설위치: 전라남도 TCL

63k934 ~ 64k214 (상)

시공사: 삼부토건

감리단: 동서기술

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2월 23일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 3년강

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 20일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1 trough 5 TL 42K579~42K863 (8L) (Location)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4140	5.9	5.9		ㄴ
S-2	〃	4100	5.9			ㄴ
S-3	〃	4690	5.9			ㄴ

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 득천건 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 23 일 (Tested Date)

3일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 20 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지포가 TCL (Location) 63K934 ~ 64K214 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	4630	5.8	5.8		b
S-2	"	4610	5.9			b
S-3	"	4550	5.7			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 송천수 (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘크리트 압축강도시험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2 월 20일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 2-1호공도 TCL (Location) 42K579~42K863 (BL)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	70	20210	25.3	25.8		b
S-2	〃	21200	26.5			b
S-3	〃	20490	25.6			c

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이 하 여 백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : (Tested by)
확 인 자 : (Checked by)
감 리 원 : (Supervisor)

한 국 철 도 시 설 공 단
Korea Rail Network Authority

KS F 2405

콘 크 리 트 압 축 강 도 시 험
Testing for Compressive Strength of Moled Conerete

1. 공 사 명 : 호남고속철도 궤도1공구 (Project)
3. 시 험 내 용 : 압축강도 시험 (Testing Description)
2. 시 험 번 호 : A - 300 - 32 - (Test No)
4. 시 험 일 자 : 2014년 2 월 21 일 (Tested Date)

7일 압축강도 시험 현장

◎ 공시체 제작일 : 2014년 2월 20일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : 정지고가TLL (Location) 63k934 ~ 64k214 (상)


시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1	30	20000	25.0	25.0		C
S-2	"	19880	24.8			C
S-3	"	20080	25.1			b

28일압축강도 시험

◎ 공시체 제작일 : 2014년 월 일 (Testing Date)
◎ 타 설 위 치 : (Location)

시료번호	기준강도(Mpa)	파괴하중(kgf)	압축강도(Mpa)	평균	판정	공시체 파괴 현상
S-1		이하여백				
S-2						
S-3						

공 시 체 파 괴 형 상



원추형 파괴 | 원추할렬파괴 | 원추전단파괴 | 전단파괴 | 주형파괴

3조 평균 압축강도

평균값	판정	비고

시 험 자 : 육철고 (Tested by)
확 인 자 : 김○○ (Checked by)
감 리 원 : ○○○ (Supervisor)