손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-1	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-2	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-3	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-4	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-5	S1-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-6	S1-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-7	S1-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-8	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-9	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-1	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	2EA	0.10	㎡	하자	18하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-2	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-3	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	4EA	0.24	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-4	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-5	S2-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-6	S2-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-7	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-8	S2-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-1	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-2	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-3	S3-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-4	S3-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	유지관리	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-5	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-1	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-2	S4-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-3	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-4	S4-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-5	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-6	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-1	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-2	S5-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-3	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	2EA	0.10	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-4	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-5	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-6	S5-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-7	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-8	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-1	S6-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-2	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-3	S6-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-4	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-5	S6-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-6	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-1	S7-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-2	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-3	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-4	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-5	S7-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-6	S7-T2	바닥판상면	T2	보도부	흘근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-7	S7-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-8	S7-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				4.0	m	1EA	4.00	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-9	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	2EA	0.12	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-10	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-1	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-2	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-3	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-4	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-5	S8-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	유지관리	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-6	S8-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-7	S8-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	3EA	0.60	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-8	S8-T2	바닥판상면	T2	방호벽	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-1	S9-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-2	S9-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-3	S9-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-4	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-5	S9-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-6	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-7	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-1	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-2	S10-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-3	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-4	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-5	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-6	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-7	S10-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-8	S10-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-9	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-10	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-11	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-12	S10-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-13	S10-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-1	S11-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-2	S11-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-3	S11-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-4	S11-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-5	S11-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-6	S11-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	유지관리	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-11	JM-용암교(바닥판상면)-11-7	S11-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-1	S12-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-2	S12-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-3	S12-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-4	S12-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-5	S12-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-12	JM-용암교(바닥판상면)-12-6	S12-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-1	S13-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-2	S13-T1	바닥판상면	T1	보도부	볼트탈락			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-3	S13-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-4	S13-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-5	S13-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-6	S13-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-13	JM-용암교(바닥판상면)-13-7	S13-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-14	JM-용암교(바닥판상면)-14-1	S14-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-14	JM-용암교(바닥판상면)-14-2	S14-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-14	JM-용암교(바닥판상면)-14-3	S14-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-14	JM-용암교(바닥판상면)-14-4	S14-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-14	JM-용암교(바닥판상면)-14-5	S14-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-1	S15-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-2	S15-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-3	S15-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-4	S15-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-5	S15-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-15	JM-용암교(바닥판상면)-15-6	S15-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-16	JM-용암교(바닥판상면)-16-1	S16-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-16	JM-용암교(바닥판상면)-16-2	S16-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적			-	1.0	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-16	JM-용암교(바닥판상면)-16-3	S16-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-1	S17-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-2	S17-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-3	S17-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-4	S17-T1	바닥판상면	T1	보도부	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-5	S17-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-6	S17-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-17	JM-용암교(바닥판상면)-17-7	S17-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-1	S18-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-2	S18-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-3	S18-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-4	S18-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-5	S18-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-6	S18-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	4EA	0.80	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-7	S18-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-18	JM-용암교(바닥판상면)-18-8	S18-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-1	S19-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-2	S19-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.4	m	0.1	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-3	S19-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-4	S19-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-5	S19-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-19	JM-용암교(바닥판상면)-19-6	S19-T1	바닥판상면	T1	방호벽	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-1	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-2	S20-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	2EA	2.00	EA	하자	진행중
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-3	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-4	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-5	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-6	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-7	S20-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-8	S20-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-9	S20-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-20	JM-용암교(바닥판상면)-20-10	S20-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-21	JM-용암교(바닥판상면)-21-1	S21-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-21	JM-용암교(바닥판상면)-21-2	S21-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-21	JM-용암교(바닥판상면)-21-3	S21-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-21	JM-용암교(바닥판상면)-21-4	S21-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-21	JM-용암교(바닥판상면)-21-5	S21-T1	바닥판상면	T1	방호벽	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-1	S22-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-2	S22-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-3	S22-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-4	S22-T1	바닥판상면	T1	도상부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-5	S22-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-22	JM-용암교(바닥판상면)-22-6	S22-T2	바닥판상면	T2	방호벽	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-23	JM-용암교(바닥판상면)-23-1	S23-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-23	JM-용암교(바닥판상면)-23-2	S22-T1	바닥판상면	T1	방호벽	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-24	JM-용암교(바닥판상면)-24-1	S24-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-24	JM-용암교(바닥판상면)-24-2	S24-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				6.0	m	1EA	6.00	m	유지관리	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-24	JM-용암교(바닥판상면)-24-3	S24-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-24	JM-용암교(바닥판상면)-24-5	S24-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-25	JM-용암교(바닥판상면)-25-1	S25-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-25	JM-용암교(바닥판상면)-25-2	S25-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-25	JM-용암교(바닥판상면)-25-3	S25-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-1	S26-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-2	S26-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-3	S26-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	0.00	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-4	S26-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-5	S26-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-6	S26-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-26	JM-용암교(바닥판상면)-26-7	S26-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-27	JM-용암교(바닥판상면)-27-1	S27-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-27	JM-용암교(바닥판상면)-27-2	S27-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-27	JM-용암교(바닥판상면)-27-3	S27-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-27	JM-용암교(바닥판상면)-27-4	S27-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-27	JM-용암교(바닥판상면)-27-5	S27-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-28	JM-용암교(바닥판상면)-28-1	S28-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.2	m	0.4	m	1EA	0.08	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-28	JM-용암교(바닥판상면)-28-2	S28-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-28	JM-용암교(바닥판상면)-28-3	S28-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				1.5	m	1EA	1.50	m	유지관리	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-28	JM-용암교(바닥판상면)-28-4	S28-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-29	JM-용암교(바닥판상면)-29-1	S29-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-29	JM-용암교(바닥판상면)-29-2	S29-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-1	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-2	S30-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-3	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.3	m	0.2	m	1EA	0.06	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-4	S30-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-5	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-6	S30-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-7	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-8	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-30	JM-용암교(바닥판상면)-30-9	S30-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-31	JM-용암교(바닥판상면)-31-1	S31-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-31	JM-용암교(바닥판상면)-31-2	S31-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-31	JM-용암교(바닥판상면)-31-3	S31-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-31	JM-용암교(바닥판상면)-31-4	S31-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-31	JM-용암교(바닥판상면)-31-5	S31-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-32	JM-용암교(바닥판상면)-32-1	S32-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-33	JM-용암교(바닥판상면)-33-1	S33-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-33	JM-용암교(바닥판상면)-33-2	S33-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-33	JM-용암교(바닥판상면)-33-3	S33-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-33	JM-용암교(바닥판상면)-33-4	S33-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-34	JM-용암교(바닥판상면)-34-1	S34-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-34	JM-용암교(바닥판상면)-34-2	S34-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-34	JM-용암교(바닥판상면)-34-3	S34-중앙	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-1	S35-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-2	S35-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-3	S35-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				3.0	m	1EA	3.00	m	유지관리	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-4	S35-T2	바닥판상면	T2	보도부	재료분리		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-5	S35-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-35	JM-용암교(바닥판상면)-35-6	S35-T2	바닥판상면	T2	보도부	재료분리		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-36	JM-용암교(바닥판상면)-36-1	S36-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-36	JM-용암교(바닥판상면)-36-2	S36-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	유지관리	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-36	JM-용암교(바닥판상면)-36-3	S36-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-37	JM-용암교(바닥판상면)-37-1	S37-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-37	JM-용암교(바닥판상면)-37-2	S37-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-37	JM-용암교(바닥판상면)-37-3	S37-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-37	JM-용암교(바닥판상면)-37-4	S37-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-37	JM-용암교(바닥판상면)-37-5	S37-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-38	JM-용암교(바닥판상면)-38-1	S38-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-38	JM-용암교(바닥판상면)-38-2	S38-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-38	JM-용암교(바닥판상면)-38-3	S38-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-38	JM-용암교(바닥판상면)-38-4	S38-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-39	JM-용암교(바닥판상면)-39-1	S38-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-39	JM-용암교(바닥판상면)-39-2	S38-T1	바닥판상면	T1	보도부	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-39	JM-용암교(바닥판상면)-39-3	S38-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-39	JM-용암교(바닥판상면)-39-4	S38-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-39	JM-용암교(바닥판상면)-39-5	S38-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-40	JM-용암교(바닥판상면)-40-1	S40-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-40	JM-용암교(바닥판상면)-40-2	S40-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-40	JM-용암교(바닥판상면)-40-3	S40-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-40	JM-용암교(바닥판상면)-40-4	S40-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-1	S41-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-2	S41-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-3	S41-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-4	S41-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-5	S41-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-41	JM-용암교(바닥판상면)-41-6	S41-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-1	S42-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-2	S42-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-3	S42-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-4	S42-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				4.0	m	1EA	4.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-5	S42-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-6	S42-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-42	JM-용암교(바닥판상면)-42-8	S42-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-1	S43-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-2	S43-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-3	S43-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-4	S43-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-5	S43-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-43	JM-용암교(바닥판상면)-43-6	S43-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-44	JM-용암교(바닥판상면)-44-1	S44-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-44	JM-용암교(바닥판상면)-44-2	S44-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-44	JM-용암교(바닥판상면)-44-4	S44-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정음	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-45	JM-용암교(바닥판상면)-45-1	S45-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-45	JM-용암교(바닥판상면)-45-2	S45-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-1	S46-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-2	S46-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-3	S46-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-4	S46-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-5	S46-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-6	S46-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-7	S46-T1	바닥판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-46	JM-용암교(바닥판상면)-46-8	S46-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.5	m	0.7	m	1EA	0.35	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-1	S47-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-3	S47-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-4	S47-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-5	S47-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-6	S47-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-47	JM-용암교(바닥판상면)-47-7	S47-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-48	JM-용암교(바닥판상면)-48-1	S48-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-48	JM-용암교(바닥판상면)-48-2	S48-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-48	JM-용암교(바닥판상면)-48-3	S48-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-48	JM-용암교(바닥판상면)-48-4	S48-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-48	JM-용암교(바닥판상면)-48-5	S48-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-49	JM-용암교(바닥판상면)-49-1	S49-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-49	JM-용암교(바닥판상면)-49-2	S49-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-49	JM-용암교(바닥판상면)-49-3	S49-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-49	JM-용암교(바닥판상면)-49-5	S49-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-1	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-2	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-3	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-4	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-5	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-6	S50-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-7	S50-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-8	S50-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-50	JM-용암교(바닥판상면)-50-10	S50-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-1	S51-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-2	S51-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-3	S51-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-4	S51-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-5	S51-T1	바닥판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-6	S51-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-51	JM-용암교(바닥판상면)-51-7	S51-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-1	S52-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-2	S52-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-3	S52-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-4	S52-T2	바닥판상면	T2	보도부	파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-5	S52-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-6	S52-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-52	JM-용암교(바닥판상면)-52-7	S52-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-53	JM-용암교(바닥판상면)-53-1	S53-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-53	JM-용암교(바닥판상면)-53-2	S53-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교바닥판상면)-54	JM-용암교(바닥판상면)-54-1	S54-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교바닥판상면)-54	JM-용암교(바닥판상면)-54-2	S54-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-55	JM-용암교(바닥판상면)-55-1	S55-T1	바닥판상면	T1	도상부	균열(0.3mm이상)		0.3	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-55	JM-용암교(바닥판상면)-55-2	S55-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-55	JM-용암교(바닥판상면)-55-3	S55-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-1	S56-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-2	S56-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-3	S56-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-4	S56-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-5	S56-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-6	S56-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-7	S56-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-8	S56-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-9	S56-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-56	JM-용암교(바닥판상면)-56-10	S56-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-57	JM-용암교(바닥판상면)-57-1	S57-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-57	JM-용암교(바닥판상면)-57-2	S57-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	2EA	0.00	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-57	JM-용암교(바닥판상면)-57-3	S57-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-57	JM-용암교(바닥판상면)-57-4	S57-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-57	JM-용암교(바닥판상면)-57-5	S57-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-58	JM-용암교(바닥판상면)-58-1	S58-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-58	JM-용암교(바닥판상면)-58-2	S58-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-58	JM-용암교(바닥판상면)-58-3	S58-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-58	JM-용암교(바닥판상면)-58-4	S58-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-59	JM-용암교(바닥판상면)-59-1	S59-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-59	JM-용암교(바닥판상면)-59-2	S59-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-60	JM-용암교(바닥판상면)-60-1	S60-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-60	JM-용암교(바닥판상면)-60-2	S60-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-60	JM-용암교(바닥판상면)-60-3	S60-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-1	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-2	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-3	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-4	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-5	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-6	S61-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-7	S61-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-8	S61-T1	바닥판상면	T1	베수시설	베수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-61	JM-용암교(바닥판상면)-61-9	S61-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-1	S62-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-2	S62-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-3	S62-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-4	S62-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-5	S62-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.5	m	1EA	2.50	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-62	JM-용암교(바닥판상면)-62-6	S62-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-1	S63-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-2	S63-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-3	S63-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-4	S63-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-5	S63-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-63	JM-용암교(바닥판상면)-63-6	S63-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-64	JM-용암교(바닥판상면)-64-1	S64-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-1	S65-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-2	S65-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-3	S65-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-4	S65-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-5	S65-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-6	S65-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-7	S65-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-65	JM-용암교(바닥판상면)-65-8	S65-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-1	S66-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-2	S66-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-3	S66-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-4	S66-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-5	S66-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-6	S66-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-66	JM-용암교(바닥판상면)-66-7	S66-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-67	JM-용암교(바닥판상면)-67-1	S67-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-68	JM-용암교(바닥판상면)-68-1	S68-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-68	JM-용암교(바닥판상면)-68-2	S68-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-68	JM-용암교(바닥판상면)-68-3	S68-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-68	JM-용암교(바닥판상면)-68-4	S68-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-1	S69-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-2	S69-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-3	S69-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-4	S69-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-5	S69-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-69	JM-용암교(바닥판상면)-69-6	S69-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-1	S70-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-2	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-3	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-4	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-5	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-6	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-70	JM-용암교(바닥판상면)-70-7	S70-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-1	S71-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-2	S71-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-3	S71-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-4	S71-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-5	S71-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-71	JM-용암교(바닥판상면)-71-6	S71-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-1	S72-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-2	S72-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-3	S72-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-4	S72-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-5	S72-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-6	S72-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-72	JM-용암교(바닥판상면)-72-7	S72-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-1	S73-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-2	S73-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-3	S73-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-4	S73-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-5	S73-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-73	JM-용암교(바닥판상면)-73-6	S73-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-1	S74-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-2	S74-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-3	S74-T1	바닥판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-4	S74-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				1.0	m	1EA	1.00	m	유지관리	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-5	S74-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-6	S74-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-7	S74-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-74	JM-용암교(바닥판상면)-74-8	S74-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-1	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.8	m	1EA	0.08	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-2	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-3	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-4	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-5	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-6	S75-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적			-	4.0	m	1EA	0.00	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-7	S75-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-75	JM-용암교(바닥판상면)-75-8	S75-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-76	JM-용암교(바닥판상면)-76-1	S76-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-76	JM-용암교(바닥판상면)-76-2	S76-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-76	JM-용암교(바닥판상면)-76-3	S76-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-76	JM-용암교(바닥판상면)-76-4	S76-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.00	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-76	JM-용암교(바닥판상면)-76-5	S76-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손			-	0.2	m	1EA	0.00	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-77	JM-용암교(바닥판상면)-77-1	S77-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-77	JM-용암교(바닥판상면)-77-2	S77-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-77	JM-용암교(바닥판상면)-77-3	S77-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-1	S78-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-2	S78-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	진행중
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-3	S78-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-4	S78-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-5	S78-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-6	S78-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-7	S78-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-78	JM-용암교(바닥판상면)-78-8	S78-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-79	JM-용암교(바닥판상면)-79-1	S79-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-79	JM-용암교(바닥판상면)-79-2	S79-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-79	JM-용암교(바닥판상면)-79-3	S79-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-80	JM-용암교(바닥판상면)-80-1	S80-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-80	JM-용암교(바닥판상면)-80-3	S80-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			-		-	2EA	2.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-80	JM-용암교(바닥판상면)-80-4	S80-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-80	JM-용암교(바닥판상면)-80-5	S80-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-1	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-2	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-3	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-4	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-5	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-6	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-7	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-8	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-9	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-10	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-11	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-12	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	2EA	0.08	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-81	JM-용암교(바닥판상면)-81-13	S81-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	2EA	0.12	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-82	JM-용암교(바닥판상면)-82-1	S82-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-82	JM-용암교(바닥판상면)-82-2	S82-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.8	m	1EA	0.08	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-82	JM-용암교(바닥판상면)-82-3	S82-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				3.3	m	1EA	3.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-82	JM-용암교(바닥판상면)-82-4	S82-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-83	JM-용암교(바닥판상면)-83-1	S83-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-83	JM-용암교(바닥판상면)-83-2	S83-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-83	JM-용암교(바닥판상면)-83-3	S83-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-83	JM-용암교(바닥판상면)-83-4	S83-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-83	JM-용암교(바닥판상면)-83-5	S83-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개사폰			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-1	S84-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-2	S84-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				0.2	m	1EA	0.20	m	유지관리	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-3	S84-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-4	S84-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-5	S84-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-6	S84-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-84	JM-용암교(바닥판상면)-84-7	S84-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-85	JM-용암교(바닥판상면)-85-1	S85-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-85	JM-용암교(바닥판상면)-85-2	S85-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-85	JM-용암교(바닥판상면)-85-3	S85-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-85	JM-용암교(바닥판상면)-85-4	S85-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-85	JM-용암교(바닥판상면)-85-5	S85-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-86	JM-용암교(바닥판상면)-86-1	S86-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-86	JM-용암교(바닥판상면)-86-2	S86-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-86	JM-용암교(바닥판상면)-86-3	S86-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-86	JM-용암교(바닥판상면)-86-4	S86-중앙	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				3.3	m	1EA	3.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-86	JM-용암교(바닥판상면)-86-5	S86-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-1	S87-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-2	S87-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-3	S87-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-4	S87-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-5	S87-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-87	JM-용암교(바닥판상면)-87-6	S87-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-1	S88-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-2	S88-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-3	S88-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-4	S88-T2	바닥판상면	T2	방호벽	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-5	S88-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-6	S88-중앙	바닥판상면	T2	보도부	이물질퇴적				3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-7	S88-중앙	바닥판상면	T2	보도부	이물질퇴적				1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-88	JM-용암교(바닥판상면)-88-8	S88-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-89	JM-용암교(바닥판상면)-89-1	S89-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-89	JM-용암교(바닥판상면)-89-2	S89-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-89	JM-용암교(바닥판상면)-89-3	S89-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-89	JM-용암교(바닥판상면)-89-4	S89-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-89	JM-용암교(바닥판상면)-89-5	S89-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-90	JM-용암교(바닥판상면)-90-1	S90-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-90	JM-용암교(바닥판상면)-90-2	S90-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-90	JM-용암교(바닥판상면)-90-3	S90-중앙	바닥판상면	T2	보도부	이물질퇴적				1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-90	JM-용암교(바닥판상면)-90-4	S90-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-1	S91-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-2	S91-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-3	S91-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-4	S91-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-5	S91-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				4.0	m	1EA	4.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-91	JM-용암교(바닥판상면)-91-6	S91-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-92	JM-용암교(바닥판상면)-92-1	S92-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-92	JM-용암교(바닥판상면)-92-2	S92-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-92	JM-용암교(바닥판상면)-92-3	S92-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-93	JM-용암교(바닥판상면)-93-1	S93-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-93	JM-용암교(바닥판상면)-93-2	S93-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-93	JM-용암교(바닥판상면)-93-3	S93-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-93	JM-용암교(바닥판상면)-93-4	S93-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-93	JM-용암교(바닥판상면)-93-5	S93-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-94	JM-용암교(바닥판상면)-94-1	S94-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-94	JM-용암교(바닥판상면)-94-2	S94-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-94	JM-용암교(바닥판상면)-94-3	S94-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-94	JM-용암교(바닥판상면)-94-4	S94-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-94	JM-용암교(바닥판상면)-94-5	S94-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-1	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-2	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-3	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-4	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-5	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-6	S96-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-7	S96-T2	바닥판상면	T2	도상부	망상균열		0.1	m	35.0	m	1EA	3.50	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-8	S96-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-9	S96-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-10	S96-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-11	S96-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-96	JM-용암교(바닥판상면)-96-12	S96-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-97	JM-용암교(바닥판상면)-97-1	S97-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-97	JM-용암교(바닥판상면)-97-2	S97-T2	바닥판상면	T2	도상부	망상균열		0.5	m	35.0	m	1EA	17.50	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-97	JM-용암교(바닥판상면)-97-3	S97-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-97	JM-용암교(바닥판상면)-97-4	S97-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-98-1	S98-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-98-2	S98-T2	바닥판상면	T2	도상부	망상균열		0.5	m	35.0	m	1EA	17.50	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-98-3	S98-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-98-4	S98-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-98-5	S98-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-99-1	S99-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-99-2	S99-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-99-3	S99-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-98	JM-용암교(바닥판상면)-99-4	S99-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-100	JM-용암교(바닥판상면)-100-1	S100-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-100	JM-용암교(바닥판상면)-100-2	S100-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-100	JM-용암교(바닥판상면)-100-3	S100-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-100	JM-용암교(바닥판상면)-100-4	S100-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-101	JM-용암교(바닥판상면)-101-1	S101-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-101	JM-용암교(바닥판상면)-101-2	S101-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-101	JM-용암교(바닥판상면)-101-3	S101-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-102	JM-용암교(바닥판상면)-102-1	S102-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-102	JM-용암교(바닥판상면)-102-2	S102-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-102	JM-용암교(바닥판상면)-102-3	S102-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-1	S103-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-2	S103-T1	바닥판상면	T1	보도부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-3	S103-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	이물질퇴적				0.2	m	1EA	0.20	m	유지관리	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-4	S103-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-5	S103-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-6	S103-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-7	S103-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-103	JM-용암교(바닥판상면)-103-8	S103-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-104	JM-용암교(바닥판상면)-104-1	S104-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-104	JM-용암교(바닥판상면)-104-2	S104-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-104	JM-용암교(바닥판상면)-104-3	S104-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-104	JM-용암교(바닥판상면)-104-4	S104-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-104	JM-용암교(바닥판상면)-104-5	S104-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-105	JM-용암교(바닥판상면)-105-1	S105-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-105	JM-용암교(바닥판상면)-105-2	S105-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-105	JM-용암교(바닥판상면)-105-3	S105-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-105	JM-용암교(바닥판상면)-105-4	S105-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-106	JM-용암교(바닥판상면)-106-1	S106-T2	바닥판상면	T2	도상부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	35.0	m	1EA	35.00	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-106	JM-용암교(바닥판상면)-106-2	S106-T2	바닥판상면	T2	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-107	JM-용암교(바닥판상면)-107-1	S107-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	4EA	0.16	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-107	JM-용암교(바닥판상면)-107-2	S107-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-108	JM-용암교(바닥판상면)-108-1	S108-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-108	JM-용암교(바닥판상면)-108-2	S108-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-108	JM-용암교(바닥판상면)-108-3	S108-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-108	JM-용암교(바닥판상면)-108-4	S108-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-109	JM-용암교(바닥판상면)-109-1	S109-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-109	JM-용암교(바닥판상면)-109-2	S109-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-109	JM-용암교(바닥판상면)-109-3	S109-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-109	JM-용암교(바닥판상면)-109-4	S109-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-109	JM-용암교(바닥판상면)-109-5	S109-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-110	JM-용암교(바닥판상면)-110-1	S110-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-110	JM-용암교(바닥판상면)-110-2	S110-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-112	JM-용암교(바닥판상면)-112-1	S112-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-112	JM-용암교(바닥판상면)-112-2	S112-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-112	JM-용암교(바닥판상면)-112-3	S112-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-112	JM-용암교(바닥판상면)-112-4	S112-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-1	S113-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-2	S113-T2	바닥판상면	T2	방호벽	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-3	S113-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-4	S113-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-5	S113-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-6	S113-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-7	S113-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-113	JM-용암교(바닥판상면)-113-8	S113-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-114	JM-용암교(바닥판상면)-114-1	S114-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-114	JM-용암교(바닥판상면)-114-2	S114-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-114	JM-용암교(바닥판상면)-114-3	S114-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	덮개단차			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-114	JM-용암교(바닥판상면)-114-4	S114-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-114	JM-용암교(바닥판상면)-114-5	S114-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트라손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-1	S115-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-2	S115-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-3	S115-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-4	S115-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-5	S115-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-6	S115-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-7	S115-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-8	S115-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-115	JM-용암교(바닥판상면)-115-9	S115-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-116	JM-용암교(바닥판상면)-116-1	S116-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-116	JM-용암교(바닥판상면)-116-2	S116-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-117	JM-용암교(바닥판상면)-117-1	S117-T1	바닥판상면	T1	방호벽	명판탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-117	JM-용암교(바닥판상면)-117-2	S117-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-117	JM-용암교(바닥판상면)-117-3	S117-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-117	JM-용암교(바닥판상면)-117-4	S117-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-117	JM-용암교(바닥판상면)-117-5	S117-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-118	JM-용암교(바닥판상면)-118-1	S118-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-118	JM-용암교(바닥판상면)-118-2	S118-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-118	JM-용암교(바닥판상면)-118-3	S118-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-119	JM-용암교(바닥판상면)-119-1	S119-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-119	JM-용암교(바닥판상면)-119-2	S119-T2	바닥판상면	T2	보도부	실란트파손				0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-119	JM-용암교(바닥판상면)-119-3	S119-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-120	JM-용암교(바닥판상면)-120-1	S120-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-120	JM-용암교(바닥판상면)-120-2	S120-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-120	JM-용암교(바닥판상면)-120-3	S120-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-120	JM-용암교(바닥판상면)-120-4	S120-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-1	S121-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-2	S121-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-3	S121-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-4	S121-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-5	S121-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-6	S121-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-7	S121-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-121	JM-용암교(바닥판상면)-121-8	S121-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-122	JM-용암교(바닥판상면)-122-1	S122-T1	바닥판상면	T1	방호벽	명판탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-122	JM-용암교(바닥판상면)-122-2	S122-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-122	JM-용암교(바닥판상면)-122-3	S122-T1	바닥판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-123	JM-용암교(바닥판상면)-123-1	S123-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-123	JM-용암교(바닥판상면)-123-2	S123-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-123	JM-용암교(바닥판상면)-123-3	S123-T2	바닥판상면	T2	보도부	실란트파손				0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-123	JM-용암교(바닥판상면)-123-4	S123-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-123	JM-용암교(바닥판상면)-123-5	S123-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-124	JM-용암교(바닥판상면)-124-1	S124-T2	바닥판상면	T2	보도부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-124	JM-용암교(바닥판상면)-124-2	S124-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-124	JM-용암교(바닥판상면)-124-3	S124-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-124	JM-용암교(바닥판상면)-124-4	S124-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-125	JM-용암교(바닥판상면)-125-1	S125-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-125	JM-용암교(바닥판상면)-125-2	S125-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-125	JM-용암교(바닥판상면)-125-3	S125-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-125	JM-용암교(바닥판상면)-125-4	S125-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-1	S126-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-2	S126-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-3	S126-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-4	S126-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-5	S126-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-6	S126-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-126	JM-용암교(바닥판상면)-126-7	S126-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-1	S127-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-2	S127-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-3	S127-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-4	S127-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-5	S127-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-127	JM-용암교(바닥판상면)-127-6	S127-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-128	JM-용암교(바닥판상면)-128-1	S128-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-128	JM-용암교(바닥판상면)-128-2	S128-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-128	JM-용암교(바닥판상면)-128-3	S128-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-128	JM-용암교(바닥판상면)-128-4	S128-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-1	S129-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-2	S129-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-3	S129-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-4	S129-T1	바닥판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-5	S129-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-129	JM-용암교(바닥판상면)-129-6	S129-T1	바닥판상면	T1	방호벽	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-1	S130-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-2	S130-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-3	S130-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-4	S130-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-5	S130-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-130	JM-용암교(바닥판상면)-130-6	S130-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-131	JM-용암교(바닥판상면)-131-1	S131-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-131	JM-용암교(바닥판상면)-131-2	S131-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실란트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-131	JM-용암교(바닥판상면)-131-3	S131-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-131	JM-용암교(바닥판상면)-131-4	S131-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	0	JM-용암교(바닥판상면)-131	JM-용암교(바닥판상면)-131-5	S131-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-132	JM-용암교(바닥판상면)-132-1	S132-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-132	JM-용암교(바닥판상면)-132-2	S132-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-132	JM-용암교(바닥판상면)-132-3	S132-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실런트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-132	JM-용암교(바닥판상면)-132-4	S132-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-133	JM-용암교(바닥판상면)-133-1	S133-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-133	JM-용암교(바닥판상면)-133-2	S133-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-133	JM-용암교(바닥판상면)-133-3	S133-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-133	JM-용암교(바닥판상면)-133-4	S133-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-134	JM-용암교(바닥판상면)-134-1	S134-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-134	JM-용암교(바닥판상면)-134-2	S134-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-134	JM-용암교(바닥판상면)-134-3	S134-중앙	바닥판상면	T1	신축이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-134	JM-용암교(바닥판상면)-134-4	S134-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트탈락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-135	JM-용암교(바닥판상면)-135-1	S135-T1	바닥판상면	T1	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-135	JM-용암교(바닥판상면)-135-2	S135-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-135	JM-용암교(바닥판상면)-135-3	S135-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-136	JM-용암교(바닥판상면)-136-1	S136-T1	바닥판상면	T1	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-136	JM-용암교(바닥판상면)-136-2	S136-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-136	JM-용암교(바닥판상면)-136-3	S136-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-1	S137-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-2	S137-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-3	S137-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-4	S137-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-5	S137-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-137	JM-용암교(바닥판상면)-137-6	S137-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실런트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-138	JM-용암교(바닥판상면)-138-1	S138-T2	바닥판상면	T2	신축이음부	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-138	JM-용암교(바닥판상면)-138-2	S138-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-138	JM-용암교(바닥판상면)-138-3	S138-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-138	JM-용암교(바닥판상면)-138-4	S138-T2	바닥판상면	T2	보도부	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-1

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-2

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-3

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-4

위치	S1-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-5

위치	S1-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-6

위치	S1-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-7

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-8

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-1
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-1-9

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-1

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-2

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 4EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-3



위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-4

위치	S2-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-5

위치	S2-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	이물질퇴적	m, 3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-6

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-7

위치	S2-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-2
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-2-8

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-3
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-3-1

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-3
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-3-2

위치	S3-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-3
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-3-3

위치	S3-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-3
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-3-4

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-3
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-3-5

위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-1

위치	S4-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-2

위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-3



위치	S4-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-4

위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-5

위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-4
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-4-6

위치	S5-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-1

위치	S5-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-2

위치	S5-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-3

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-4

위치	S5-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-5

위치	S5-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-6

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-7

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-5
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-5-8

위치	S6-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	철근노출	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-1

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-2

위치	S6-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-3

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-4

위치	S6-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-5

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-6
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-6-6

위치	#N/A	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-1

위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-2

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-3

위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-4

위치	S1-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-5

위치	S7-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	솔근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-6

위치	S1-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-7

위치	S7-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	이물질퇴적	m, 4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-8

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-9

위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-7
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-7-10

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-1

위치	S8-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-2

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-3

위치	S8-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-4

위치	S2-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-5

위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	실런트파손	m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-6

위치	S2-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	실런트파손	m, 0.2m, 3EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-7

위치	S8-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-8
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-8-8

위치	S3-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-1

위치	S9-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-2

위치	S3-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-3

위치	S9-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	철근노출	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-4

위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-5

위치	S9-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-6

위치	S4-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-9
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-9-7

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-1

위치	S4-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-2

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-3

위치	S4-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-4

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-5

위치	S5-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-6

위치	S10-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	실런트파손	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-7

위치	S5-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-8

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-9

위치	S5-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-10

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-11

위치	S5-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-12

위치	S10-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-10
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-10-13

위치	S6-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	볼트채결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-1

위치	S11-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-2

위치	S6-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-3

위치	S11-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-4

위치	S6-T2	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-5

위치	S11-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-6

위치	S7-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-11
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-11-7

위치	S12-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-1

위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-2

위치	S12-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-3

위치	S7-T2	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-4

위치	S12-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-5

위치	S7-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-12
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-12-6

위치	S13-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-1

위치	S7-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	볼트탈락	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-2

위치	S13-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-3



위치	S8-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-4

위치	S13-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-5

위치	S8-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-6

위치	S13-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-13
내용	실런트파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-13-7

위치	S8-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-14
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-14-1

위치	S14-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-14
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-14-2

위치	S8-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-14
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-14-3

위치	S14-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-14
내용	이물질퇴적	m, 0.7m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-14-4

위치	S9-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-14
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-14-5

위치	S15-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-1

위치	S9-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-2

위치	S15-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-3

위치	S9-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-4

위치	S15-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-5

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-15
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-15-6

위치	S16-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-16
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-16-1

위치	S10-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-16
내용	이물질퇴적	m, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-16-2

위치	S16-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-16
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-16-3



위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-1

위치	S17-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-2

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-3

위치	S17-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-4

위치	S10-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-5

위치	S17-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-6

위치	S10-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-17
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-17-7

위치	S18-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-1

위치	S10-T2	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-2

위치	S18-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	실런트파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-3

위치	S11-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-4

위치	S18-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-5

위치	S11-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	실런트파손	m, 0.2m, 4EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-6

위치	S18-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-7

위치	S11-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-18
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-18-8

위치	S19-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-1

위치	S12-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	철근노출	0.4m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-2

위치	S19-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-3

위치	S12-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-4

위치	S19-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-5

위치	S12-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-19
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-19-6

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	덮개파손	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-1

위치	S13-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	볼트체결불량	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-2

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-3



위치	S13-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-4

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-5

위치	S13-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-6

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-7

위치	S13-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-8

위치	S20-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-9

위치	S14-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-20
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-20-10

위치	S21-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-21
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-21-1

위치	S14-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-21
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-21-2

위치	S21-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-21
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-21-3



위치	S15-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-21
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-21-4



위치	S21-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-21
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-21-5

위치	S15-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-1



위치	S22-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-2

위치	S15-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	이물질퇴적	m, 3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-3

위치	S22-T1	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.6m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-4

위치	S16-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-5

위치	S22-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-22
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-22-6

위치	S16-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-23
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-23-1

위치	S22-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-23
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-23-2

위치	S17-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-24
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-24-1

위치	S24-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-24
내용	이물질퇴적	m, 6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-24-2

위치	S17-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-24
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-24-3

위치	S24-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-24
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-24-5

위치	S17-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-25
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-25-1

위치	S25-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-25
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-25-2

위치	S18-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-25
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-25-3

위치	S26-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-1

위치	S18-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-2

위치	S26-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-3

위치	S18-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-4



위치	S26-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-5

위치	S18-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-6

위치	S26-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-26
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-26-7

위치	S19-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-27
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-27-1

위치	S27-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-27
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-27-2

위치	S19-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-27
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-27-3

위치	S27-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-27
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-27-4

위치	S19-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-27
내용	실런트파손	m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-27-5

위치	S28-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-28
내용	철근노출	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-28-1

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-28
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-28-2

위치	S28-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-28
내용	이물질퇴적	m, 1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-28-3

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-28
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-28-4

위치	S29-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-29
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-29-1

위치	S20-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-29
내용	이물질퇴적	m, 1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-29-2

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-1

위치	S20-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-2

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.3m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-3

위치	S20-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-4

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-5

위치	S21-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-6

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-7

위치	S21-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-8

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-30
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-30-9

위치	S21-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-31
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-31-1

위치	S31-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-31
내용	볼트탈락	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-31-2

위치	S22-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-31
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-31-3

위치	S31-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-31
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-31-4

위치	S22-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-31
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-31-5

위치	S32-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-32
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-32-1

위치	S22-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-33
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-33-1

위치	S33-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-33
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-33-2

위치	S22-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-33
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-33-3

위치	S33-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-33
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-33-4

위치	S24-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-34
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-34-1

위치	S34-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-34
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-34-2

위치	S24-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-34
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-34-3

위치	S35-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-1

위치	S25-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-2

위치	S35-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	이물질퇴적	m, 3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-3

위치	S26-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	재료분리	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-4

위치	S35-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-5

위치	S26-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-35
내용	재료분리	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-35-6

위치	S36-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-36
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-36-1

위치	S26-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-36
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-36-2

위치	S36-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-36
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-36-3



위치	S26-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-37
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-37-1

위치	S37-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-37
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-37-2



위치	S27-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-37
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-37-3

위치	S37-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-37
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-37-4

위치	S27-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-37
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-37-5

위치	S38-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-38
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-38-1

위치	S28-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-38
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-38-2

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-38
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-38-3

위치	S28-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-38
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-38-4

위치	S38-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-39
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-39-1

위치	S29-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-39
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-39-2

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-39
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-39-3

위치	S30-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-39
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-39-4

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-39
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-39-5

위치	S30-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-40
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-40-1



위치	S40-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-40
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-40-2

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-40
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-40-3

위치	S40-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-40
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-40-4

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-1

위치	S41-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-2

위치	S30-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-3

위치	S41-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-4

위치	S31-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-5

위치	S41-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-41
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-41-6

위치	S31-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-1

위치	S42-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-2



위치	S32-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-3

위치	S42-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	이물질퇴적	m, 4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-4

위치	S33-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	이물질퇴적	m, 3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-5

위치	S42-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-6

위치	S33-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-42
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-42-8

위치	S43-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-1

위치	S34-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-2

위치	S43-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-3

위치	S35-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-4

위치	S43-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-5

위치	S35-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-43
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-43-6

위치	S44-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-44
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-44-1



위치	S35-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-44
내용	덮개파손	0	연번	JM-용암교(바닥판상면)-44-2



위치	S44-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-44
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-44-4

위치	S36-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-45
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-45-1

위치	S45-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-45
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-45-2

위치	S36-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-1

위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-2



위치	S37-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-3

위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-4

위치	S37-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-5

위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-6

위치	S38-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-7

위치	S46-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-46
내용	철근노출	0.5m, 0.7m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-46-8

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-1

위치	S47-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-3

위치	S38-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-4

위치	S47-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-5

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-6

위치	S47-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-47
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-47-7

위치	S38-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-48
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-48-1

위치	S48-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-48
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-48-2

위치	S40-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-48
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-48-3

위치	S48-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-48
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-48-4

위치	S40-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-48
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-48-5

위치	S49-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-49
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-49-1

위치	S41-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-49
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-49-2

위치	S49-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-49
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-49-3

위치	S41-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-49
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-49-5

위치	S50-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-1

위치	S41-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-2

위치	S50-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-3

위치	S42-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-4

위치	S50-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-5

위치	S42-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-6



위치	S50-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-7

위치	S42-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-8

위치	S50-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-50
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-50-10

위치	S43-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-1

위치	S51-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-2

위치	S43-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-3

위치	S51-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-4



위치	S43-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-5

위치	S51-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-6



위치	S44-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-51
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-51-7

위치	S52-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-1

위치	S44-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-2

위치	S52-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-3

위치	S45-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	파손	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-4

위치	S52-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-5



위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-6

위치	S52-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-52
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-52-7

위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-53
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-53-1

위치	S53-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-53
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-53-2

위치	S46-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교바닥판상면)-54
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-54-1

위치	S54-T2	보도부	도면번호	JM-용암교바닥판상면)-54
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-54-2

위치	S46-T1	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-55
내용	균열(0.3mm이상)	0.3m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-55-1

위치	S55-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-55
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-55-2

위치	S47-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-55
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-55-3

위치	S56-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-1

위치	S47-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-2

위치	S56-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-3

위치	S47-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-4

위치	S56-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-5

위치	S48-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-6

위치	S56-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-7

위치	S48-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-8

위치	S56-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-9

위치	S49-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-56
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-56-10



위치	S57-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-57
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-57-1

위치	S49-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-57
내용	실런트파손	m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-57-2

위치	S57-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-57
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-57-3

위치	S50-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-57
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-57-4

위치	S57-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-57
내용	실런트파손	m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-57-5

위치	S58-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-58
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-58-1

위치	S58-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-58
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-58-2

위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-58
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-58-3

위치	S58-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-58
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-58-4

위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-59
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-59-1

위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-59
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-59-2

위치	S60-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-60
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-60-1

위치	S60-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-60
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-60-2

위치	S60-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-60
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-60-3

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-1

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-2

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-3

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-4

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-5

위치	S61-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-6

위치	S61-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-7

위치	S61-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-8

위치	S61-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-61
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-61-9

위치	S62-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-1

위치	S62-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-2

위치	S62-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-3

위치	S62-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-4

위치	S62-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	이물질퇴적	m, 2.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-5



위치	S62-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-62
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-62-6

위치	S63-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	실런트파손	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-1

위치	S63-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	실런트파손	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-2

위치	S63-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-3

위치	S63-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-4

위치	S63-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-5

위치	S63-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-63
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-63-6

위치	S64-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-64
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-64-1

위치	S65-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-1

위치	S65-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-2

위치	S65-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-3

위치	S65-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-4



위치	S65-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-5

위치	S65-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-6

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-7

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-65
내용	실런트파손	m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-65-8

위치	S66-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-1

위치	S66-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-2

위치	S66-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-3

위치	S66-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-4

위치	S66-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-5

위치	S66-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-6

위치	S66-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-66
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-66-7

위치	S67-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-67
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-67-1



위치	S68-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-68
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-68-1

위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-68
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-68-2

위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-68
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-68-3

위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-68
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-68-4

위치	S69-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-1

위치	S69-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-2

위치	S69-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-3

위치	S69-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-4

위치	S69-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-5

위치	S69-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-69
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-69-6

위치	S70-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-1

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-2

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-3

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-4

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-5

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-6

위치	S70-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-70
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-70-7

위치	S71-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-1

위치	S71-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-2

위치	S71-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-3



위치	S71-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-4

위치	S71-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-5

위치	S71-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-71
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-71-6

위치	S72-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-1

위치	S72-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-2

위치	S72-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-3

위치	S72-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-4

위치	S72-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-5

위치	S72-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-6

위치	S72-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-72
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-72-7

위치	S73-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-1

위치	S73-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-2

위치	S73-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-3

위치	S73-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-4

위치	S73-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-5

위치	S73-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-73
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-73-6

위치	S74-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-1

위치	S74-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-2

위치	S74-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-3

위치	S74-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	이물질퇴적	m, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-4

위치	S74-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-5

위치	S74-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-6

위치	S74-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-7

위치	S74-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-74-8



위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-74
내용	철근노출	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-1

위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-2

위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-3

위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-4

위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-5

위치	S75-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	이물질퇴적	m, 4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-6



위치	S75-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-7

위치	S75-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-75
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-75-8

위치	S76-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-76
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-76-1

위치	S76-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-76
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-76-2

위치	S76-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-76
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-76-3

위치	S76-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-76
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-76-4

위치	S76-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-76
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-76-5

위치	S77-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-77
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-77-1



위치	S77-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-77
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-77-2

위치	S77-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-77
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-77-3

위치	S78-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-1

위치	S78-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-2



위치	S78-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-3

위치	S78-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-4

위치	S78-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-5

위치	S78-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-6

위치	S78-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-7

위치	S78-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-78
내용	철근노출	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-78-8

위치	S79-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-79
내용	볼트탈락	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-79-1

위치	S79-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-79
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-79-2

위치	S79-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-79
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-79-3

위치	S80-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-80
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-80-1

위치	S80-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-80
내용	철근노출	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-80-3

위치	S80-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-80
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-80-4

위치	S80-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-80
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-80-5

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-1

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-2

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-3

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-4

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-5

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-6

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-7

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-8

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-9

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-10

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-11

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-12

위치	S81-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-81
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-81-13

위치	S82-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-82
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-82-1

위치	S82-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-82
내용	철근노출	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-82-2

위치	S82-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-82
내용	이물질퇴적	m, 3.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-82-3

위치	S82-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-82
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-82-4

위치	S83-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-83
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-83-1

위치	S83-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-83
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-83-2



위치	S83-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-83
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-83-3

위치	S83-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-83
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-83-4

위치	S83-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-83
내용	덮개사폰	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-83-5

위치	S84-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-1

위치	S84-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	이물질퇴적	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-2

위치	S84-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-3

위치	S84-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-4

위치	S84-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-5



위치	S84-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-6

위치	S84-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-84
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-84-7

위치	S85-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-85
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-85-1

위치	S85-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-85
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-85-2

위치	S85-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-85
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-85-3

위치	S85-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-85
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-85-4

위치	S85-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-85
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-85-5

위치	S86-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-86
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-86-1



위치	S86-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-86
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-86-2

위치	S86-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-86
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-86-3

위치	S86-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-86
내용	이물질퇴적	m, 3.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-86-4

위치	S86-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-86
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-86-5

위치	S87-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-1

위치	S87-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-2



위치	S87-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-3

위치	S87-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-4

위치	S87-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-5

위치	S87-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-87
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-87-6

위치	S88-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-1

위치	S88-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-2

위치	S88-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-3

위치	S88-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-4

위치	S88-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-5

위치	S88-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	이물질퇴적	m, 3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-6

위치	S88-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	이물질퇴적	m, 1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-7

위치	S88-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-88
내용	실런트파손	m, 0.2m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-88-8

위치	S89-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-89
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-89-1

위치	S89-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-89
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-89-2

위치	S89-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-89
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-89-3

위치	S89-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-89
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-89-4

위치	S89-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-89
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-89-5

위치	S90-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-90
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-90-1



위치	S90-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-90
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-90-2

위치	S90-중앙	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-90
내용	이물질퇴적	m, 1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-90-3

위치	S90-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-90
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-90-4

위치	S91-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-1

위치	S91-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-2



위치	S91-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-3

위치	S91-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-4

위치	S91-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	이물질퇴적	m, 4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-5

위치	S91-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-91
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-91-6

위치	S92-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-92
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-92-1

위치	S92-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-92
내용	실런트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-92-2

위치	S92-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-92
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-92-3

위치	S93-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-93
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-93-1

위치	S93-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-93
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-93-2

위치	S93-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-93
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-93-3

위치	S93-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-93
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-93-4

위치	S93-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-93
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-93-5

위치	S94-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-94
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-94-1



위치	S94-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-94
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-94-2

위치	S94-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-94
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-94-3



위치	S94-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-94
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-94-4



위치	S94-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-94
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-94-5

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-1

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-2

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-3

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-4

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-5

위치	S96-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-6

위치	S96-T2	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	망상균열	0.1m, 35m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-7

위치	S96-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-8

위치	S96-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-9

위치	S96-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-10

위치	S96-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-11

위치	S96-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-96
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-96-12

위치	S97-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-97
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-97-1

위치	S97-T2	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-97
내용	망상균열	0.5m, 35m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-97-2

위치	S97-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-97
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-97-3

위치	S97-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-97
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-97-4

위치	S98-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-98-1

위치	S98-T2	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	망상균열	0.5m, 35m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-98-2

위치	S98-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-98-3

위치	S98-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-98-4

위치	S98-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-98-5

위치	S99-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-99-1

위치	S99-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-99-2

위치	S99-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-99-3

위치	S99-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-98
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-99-4

위치	S100-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-100
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-100-1

위치	S100-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-100
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-100-2

위치	S100-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-100
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-100-3

위치	S100-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-100
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-100-4

위치	S101-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-101
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-101-1

위치	S101-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-101
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-101-2

위치	S101-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-101
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-101-3

위치	S102-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-102
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-102-1

위치	S102-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-102
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-102-2

위치	S102-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-102
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-102-3

위치	S103-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-1

위치	S103-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-2

위치	S103-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	이물질퇴적	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-3

위치	S103-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-4

위치	S103-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-5

위치	S103-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-6

위치	S103-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-7

위치	S103-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-103
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-103-8

위치	S104-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-104
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-104-1



위치	S104-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-104
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-104-2

위치	S104-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-104
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-104-3

위치	S104-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-104
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-104-4

위치	S104-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-104
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-104-5

위치	S105-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-105
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-105-1

위치	S105-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-105
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-105-2



위치	S105-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-105
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-105-3

위치	S105-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-105
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-105-4

위치	S106-T2	도상부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 35m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-106-1

위치	S106-T2	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-106
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-106-2

위치	S107-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-107
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 4EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-107-1

위치	S107-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-107
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-107-2

위치	S108-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-108
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-108-1

위치	S108-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-108
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-108-2

위치	S108-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-108
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-108-3

위치	S108-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-108
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-108-4

위치	S109-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-109
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-109-1

위치	S109-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-109
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-109-2

위치	S109-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-109
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-109-3

위치	S109-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-109
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-109-4

위치	S109-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-109
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-109-5

위치	S110-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-110
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-110-1

위치	S110-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-110
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-110-2

위치	S112-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-112
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-112-1



위치	S112-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-112
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-112-2

위치	S112-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-112
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-112-3

위치	S112-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-112
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-112-4

위치	S113-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-1

위치	S113-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-2

위치	S113-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-3

위치	S113-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-4

위치	S113-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-5

위치	S113-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-6

위치	S113-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-7

위치	S113-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-113
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-113-8



위치	S114-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-114
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-114-1

위치	S114-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-114
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-114-2

위치	S114-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-114
내용	덮개단차	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-114-3

위치	S114-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-114
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-114-4

위치	S114-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-114
내용	실란트라손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-114-5

위치	S115-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-1



위치	S115-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	철근노출	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-2

위치	S115-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-3

위치	S115-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-4

위치	S115-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-5

위치	S115-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-6

위치	S115-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-7



위치	S115-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	철근노출	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-8

위치	S115-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-115
내용	덮개파손	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-115-9

위치	S116-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-116
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-116-1

위치	S116-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-116
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-116-2

위치	S117-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-117
내용	명판탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-117-1

위치	S117-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-117
내용	실란트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-117-2

위치	S117-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-117
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-117-3



위치	S117-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-117
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-117-4

위치	S117-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-117
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-117-5

위치	S118-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-118
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-118-1

위치	S118-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-118
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-118-2

위치	S118-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-118
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-118-3

위치	S119-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-119
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-119-1

위치	S119-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-119
내용	실런트파손	m, 0.5m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-119-2

위치	S119-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-119
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-119-3

위치	S120-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-120
내용	볼트체결불량	m, m, 2EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-120-1

위치	S120-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-120
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-120-2



위치	S120-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-120
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-120-3

위치	S120-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-120
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-120-4

위치	S121-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-1

위치	S121-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-2

위치	S121-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-3

위치	S121-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-4

위치	S121-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-5

위치	S121-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-6

위치	S121-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-7

위치	S121-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-121
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-121-8

위치	S122-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-122
내용	명판탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-122-1



위치	S122-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-122
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-122-2

위치	S122-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-122
내용	파손	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-122-3

위치	S123-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-123
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-123-1

위치	S123-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-123
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-123-2

위치	S123-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-123
내용	실런트파손	m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-123-3

위치	S123-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-123
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-123-4

위치	S123-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-123
내용	파손	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-123-5

위치	S124-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-124
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-124-1

위치	S124-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-124
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-124-2



위치	S124-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-124
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-124-3

위치	S124-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-124
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-124-4

위치	S125-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-125
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-125-1

위치	S125-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-125
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-125-2

위치	S125-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-125
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-125-3

위치	S125-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-125
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-125-4

위치	S126-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-1

위치	S126-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-2

위치	S126-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-3

위치	S126-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-4

위치	S126-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-5



위치	S126-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-6

위치	S126-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-126
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-126-7

위치	S127-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-1

위치	S127-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-2

위치	S127-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-3

위치	S127-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-4

위치	S127-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-5

위치	S127-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-127
내용	실런트파손	m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-127-6

위치	S128-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-128
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-128-1

위치	S128-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-128
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-128-2

위치	S128-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-128
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-128-3

위치	S128-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-128
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-128-4

위치	S129-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-1

위치	S129-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-2

위치	S129-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-3

위치	S129-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-4

위치	S129-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-5

위치	S129-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-129
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-129-6

위치	S130-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-1

위치	S130-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-2



위치	S130-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-3

위치	S130-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-4

위치	S130-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-5

위치	S130-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-130
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-130-6

위치	S131-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-131
내용	철근노출	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-131-1

위치	S131-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-131
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-131-2

위치	S131-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-131
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-131-3

위치	S131-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-131
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-131-4

위치	S131-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-131
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-131-5

위치	S132-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-132
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-132-1

위치	S132-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-132
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-132-2

위치	S132-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-132
내용	실런트파손	m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-132-3

위치	S132-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-132
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-132-4

위치	S133-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-133
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-133-1

위치	S133-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-133
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-133-2

위치	S133-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-133
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-133-3

위치	S133-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-133
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-133-4

위치	S134-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-134
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-134-1

위치	S134-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-134
내용	철근노출및파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-134-2

위치	S134-중앙	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-134
내용	이물질퇴적	m, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-134-3

위치	S134-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-134
내용	볼트탈락	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-134-4

위치	S135-T1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-135
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-135-1

위치	S135-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-135
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-135-2

위치	S135-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-135
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-135-3

위치	S136-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-136
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-136-1

위치	S136-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-136
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-136-2

위치	S136-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-136
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-136-3

위치	S137-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-1

위치	S137-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	철근노출	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-2

위치	S137-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	철근노출및파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-3

위치	S137-T1	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-4

위치	S137-T1	배수시설	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	배수구막힘	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-5

위치	S137-T1	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-137
내용	실런트파손	m, 0.2m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-137-6

위치	S138-T2	신축이음부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-138
내용	볼트체결불량	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-138-1

위치	S138-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-138
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-138-2

위치	S138-T2	방호벽	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-138
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-138-3

위치	S138-T2	보도부	도면번호	JM-용암교(바닥판상면)-138
내용	덮개파손	m, m, 1EA	연번	JM-용암교(바닥판상면)-138-4

위치			도면번호	
내용			연번	

위치			도면번호	
내용			연번	