사 진 대 지

현장명 : [서울제물포도로 지하화]

정밀점검 보수 (24-050)

현 대 건 설 (주)

목 차

1. 여의도 방향

2. 인천 방향

3. 공기정화 시설 외

1. 여의도 방향

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	들뜸
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 331
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 351
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 371
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 381
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 531
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 591
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	균열 백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	균열 백태
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	균열 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 NATM 712
공 종	망상균열
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 712
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	파손
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	망상균열
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	여의도 방향 BOX 721
공 종	누수
공 정	작업 후

1. 인천 방향

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	단면불량
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	단면불량
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	단면불량
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 321
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 331
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 341
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 351
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 351
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 351
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 361
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 371
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 381
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 391
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 401
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	들뜸
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 411
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 421
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 431
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	파손
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 441
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	들뜸
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 451
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 461
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 471
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 481
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	파손
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 491
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 501
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	망상균열
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	박락
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	박락
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 511
공 종	박락
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 521
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	피복부족
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 531
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 541
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 551
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	들뜸
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	들뜸
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	들뜸
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 561
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 571
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 NATM 581
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	박리
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	박리
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	박리
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 701
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수흔적
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	인천 방향 BOX 711
공 종	누수
공 정	작업 후

3. 공기정화시설 외

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 유도갱
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 축류팬실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 축류팬실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 축류팬실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 측류팬실
공 종	체수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 측류팬실
공 종	체수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 측류팬실
공 종	체수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	망상균열
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	망상균열
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	망상균열
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	영덕2교 S9
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	영덕2교 S9
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	작업 후
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	공기정화시설 환기탑
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	소화수조
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	펌프실
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	펌프실
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	펌프실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	균열 0.3mm 미만
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-C 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	Ramp-D 전기실
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 전

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 후

사 진 대 지

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 전



공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 중

공사명	[서울제물포도로 지하화] 정밀점검 보수 (24-050)
위 치	신월여의터널 가시설
공 종	버팀목 설치
공 정	작업 후