시설물명 : 문발~덕이

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	문발～덕이#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	문발～덕이#2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
3	문발～덕이#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	문발～덕이#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	문발～덕이#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	문발～덕이#6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
7	문발～덕이#7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
8	문발～덕이#7-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	운정~덕이#0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	운정~덕이#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	운정~덕이#2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
12	운정~덕이#3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
13	운정~덕이#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	운정~덕이#5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
15	운정~덕이#6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
16	운정~덕이#7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
17	운정~덕이#8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
16	운정~덕이#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	운정~덕이#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	문발～덕이#1	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
2	문발～덕이#2	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	문발～덕이#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	문발～덕이#4	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
5	문발～덕이#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	문발～덕이#6	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
7	문발～덕이#7	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
8	문발～덕이#7-1	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
9	운정~덕이#0-1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
10	운정~덕이#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
11	운정~덕이#2	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
12	운정~덕이#3	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
13	운정~덕이#4	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
14	운정~덕이#5	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
15	운정~덕이#6	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
16	운정~덕이#7	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
17	운정~덕이#8	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
16	운정~덕이#9	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
17	운정~덕이#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a