회야대교(울산) - 바닥판상면 - S1



손상물량표

교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	후타재 망상균열		1.0	3.5	1	㎡	3.50	
2	구	신축이음	후타재 파손		0.5	1.0	1	㎡	0.50	
3	구	신축이음	후타재 파손		0.1	1.0	1	㎡	0.10	
4	구	신축이음	후타재 망상균열		1.5	7.0	1	㎡	10.50	
5	신	교면포장	접속도로 망상균열		3.0	8.0	1	㎡	24.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 001

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S2



손상물량표

교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	교면포장	포장 균열	0.3	6.0		1	m	6.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 002

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S3



손상물량표

교면포장

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	난간긁힘		10.0		1	m	10.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
3	구	방호벽	백태		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 003

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S4



손상물량표

교면포장

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	포장 균열	0.3	30.0		1	m	30.00	
2	구	방호벽	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3	구	방호벽	망상균열	0.1~0.2	0.6	0.8	1	㎡	0.48	
4	구	방호벽	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 004

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S5



손상물량표

교면포장

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	포장 균열		50.0		1	m	50.00	
2	구	방호벽	파손		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
3	신	중분대	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 005

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S6



손상물량표

교면포장

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	포장 균열	0.3	50.0		1	m	50.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
3	구	방호벽	균열	0.1	0.6		2	m	1.20	
4	구	방호벽	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
5	구	방호벽	균열	0.1	0.8		1	m	0.80	
6	구	방호벽	균열	0.1	0.6		1	m	0.60	
7	구	방호벽	백태		0.1	0.6	1	㎡	0.06	
8	신	방호벽	재료분리		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 006

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S7



손상물량표

교면포장

S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	포장 균열		5.0		1	m	5.00	
2	구	교면포장	포장 균열		5.0		1	m	5.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 007

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S8



손상물량표

교면포장

S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
2	구	중분대	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
3	신	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 008

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S9



손상물량표

교면포장

S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
2	구	중분대	균열	0.2	10.0		1	m	10.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
5	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	방호벽	파손		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
7	신	방호벽	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>

용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 009

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S10



손상물량표

교면포장

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	신	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>

용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 010

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S11



손상물량표

교면포장

S11

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.6		2	m	1.20	
2	구	방호벽	파손		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
3	신	방호벽	파손		0.2	0.4	1	㎡	0.08	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>

부산 P8 P9 P10 P11 P12 울산

<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 011

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S12



손상물량표

교면포장

S12

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	긁힘		5.0	1.0	1	㎡	5.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 012

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S13



손상물량표

교면포장

S13

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	중분대	긁힘		0.3	3.0	1	㎡	0.90	
2	구	방호벽	파손		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 013

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S14



손상물량표

교면포장

S14

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
4	신	중분대	긁힘		2.0	1.0	1	㎡	2.00	
5	신	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 014

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S15



손상물량표

교면포장

S15

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		2	m	1.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
4	신	방호벽	망상균열	0.1~0.2	0.2	1.0	2	㎡	0.40	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례 CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 015

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S16



손상물량표

교면포장

S16

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>

용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 016

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S17



손상물량표

교면포장

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	난간변형		6.0		1	m	6.00	
2	신	방호벽	긁힘		3.0	0.5	1	㎡	1.50	
3	신	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
4	신	방호벽	긁힘		5.0	0.5	1	㎡	2.50	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 017

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S18



손상물량표

교면포장

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	파손		0.2	0.1	1	㎡	0.02	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.0		3	m	3.00	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4	구	방호벽	균열	0.2	1.8		1	m	1.80	
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	신	교면포장	포장 균열	0.3	50.0		1	m	50.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 018

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S19



손상물량표

교면포장

S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	파손		0.1	0.4	1	㎡	0.04	
2	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00	
3	구	신축이음	후타재 망상균열		0.5	7.0	2	㎡	7.00	
4	구	신축이음	유간토사퇴적		2.0		1	m	2.00	
5	구	교면포장	망상균열	0.1~0.2	1.2	1.2	1	㎡	1.44	
6	신	교면포장	포장 균열	0.3	25.0		1	m	25.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 019

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S20

← 부 산 울 산 →



손상물량표

교면포장

S20

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
2	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		5	m	2.50	
3	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 020

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S21

← 부 산 울 산 →



손상물량표

교면포장

S21

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	방호벽	균열	0.2	8.0		1	m	8.00	
2	신	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	신	방호벽	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례 CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 021

회야대교(울산) - 바닥판상면 - S22



손상물량표

교면포장

S22

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열	0.1	1.3		1	m	1.30	
2	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		4	m	1.20	
3	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		8	m	4.00	
4	구	방호벽	균열	0.1	1.3		1	m	1.30	
5	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00	
6	구	중분대	박락		0.6	1.3	1	㎡	0.78	
7	구	교면포장	접속도로 포장 균열	0.5	6.0		1	m	6.00	
8	구	교면포장	접속도로 망상균열	0.1~0.2	1.0	5.5	1	㎡	5.50	
9	신	교면포장	포장 균열	0.3	3.0		1	m	3.00	
10	신	방호벽	균열	0.2	4.0		1	m	4.00	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S1



손상물량표

바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	파손		0.1	0.1	1	㎡	0.01	
2	신	바닥판	박리		0.1	0.2	2	㎡	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 023

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S2



손상물량표

바닥판

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	파손		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
2	구	바닥판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	구	바닥판	균열	0.1	3.0		5	m	15.00	
4	신	바닥판	백태		0.1	4.0	2	㎡	0.80	
5	신	바닥판	균열	0.1	10.0		1	m	10.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 024

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S3



손상물량표

바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	파손		0.4	0.4	1	㎡	0.16	
2	구	바닥판	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	구	바닥판	박리		0.4	0.2	1	㎡	0.08	
4	구	바닥판	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
5	구	바닥판	보수부 재균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 025

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S4



손상물량표

바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	백태		0.2	10.0	1	㎡	2.00	손상증가
2	구	바닥판	파손		0.4	0.1	1	㎡	0.04	
3	구	바닥판	백태		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례 균열	재료분리	오염, 변색	부식
범례 균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
범례 망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
범례 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 026

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S5



손상물량표

바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	보수부 재균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2	신	바닥판	재균열	0.1	2.5		1	m	2.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 027

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S6



손상물량표

바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	백태		0.1	0.8	1	㎡	0.08	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수,습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 028

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S7



손상물량표

바닥판

S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥판	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
2	신	바닥판	균열	0.1	2.0		1	m	2.00	
3	신	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
4	신	바닥판	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 029

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S8



손상물량표

바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	배수관 파손				1	EA	1.00	
2	신	바닥판	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 030

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S9



손상물량표

바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.1	4.0		1	m	4.00	
2	구	바닥판	백태		1.0	0.1	1	㎡	0.10	
3	구	바닥판	백태		0.1	0.4	1	㎡	0.04	
4	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
5	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
6	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 031

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S10



손상물량표

바닥판

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 032

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S11



손상물량표

바닥판

S11

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥판	균열	0.1	25.0		1	m	25.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 033

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S12



손상물량표

바닥판

S12

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	백태		0.1	1.0	1	㎡	0.10	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 034

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S13



손상물량표

바닥판

S13

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥판	균열	0.1	1.5		1	m	1.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 035

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S14



손상물량표

바닥판

S14

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
2	구	배수시설	배수관 위치불량				1	EA	1.00	
3	신	바닥판	균열	0.1	8.0		7	m	56.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 036

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S15



손상물량표

바닥판

S15

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	박락		0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례 균열	재료분리	오염, 변색	부식
범례 균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
범례 망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
범례 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 037

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S16



손상물량표

바닥판

S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
2	구	바닥판	보수부 박락		1.0	0.4	1	㎡	0.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 038

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S17



손상물량표

바닥판

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	보수부 박락		1.0	0.1	1	㎡	0.10	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 039

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S18



손상물량표

바닥판

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	보수부 박락		1.0	0.4	1	㎡	0.40	
2	구	배수시설	지지대 볼트풀림				1	EA	1.00	
3	구	바닥판	보수부 박락		1.2	0.1	1	㎡	0.12	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 040

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S19



손상물량표

바닥판

S19

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열	0.1	20.0		1	m	20.00	
2	구	바닥판	균열	0.1	7.0		1	m	7.00	
3	구	바닥판	균열	0.1	15.0		1	m	15.00	
4	구	바닥판	보수부 박락		0.1	0.6	1	㎡	0.06	
5	신	배수시설	배수관 탈락				1	EA	1.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 041

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S20



손상물량표

바닥판

S20

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	바닥판	망상균열	0.1~0.2	2.0	1.0	2	㎡	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 042

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S21



손상물량표

바닥판

S21

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	재료분리		1.0	0.4	1	㎡	0.40	
2	신	바닥판	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 043

회야대교(울산) - 바닥판하면 - S22



손상물량표

바닥판

S22

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 044

회야대교(울산) - BOX내부 - S1



손상물량표

BOX내부

S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 045

회야대교(울산) - BOX내부 - S2



손상물량표

BOX내부

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	BOX내부	균열	0.2	7.0		1	m	7.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 046

회야대교(울산) - BOX내부 - S3



손상물량표

BOX내부

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	BOX내부	균열	0.1	7.0		1	m	7.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 047

회야대교(울산) - BOX내부 - S4



손상물량표

BOX내부

S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	BOX내부	균열	0.1	1.0		1	m	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 048

회야대교(울산) - BOX내부 - S5



손상물량표

BOX내부

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명		2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 049

회야대교(울산) - BOX내부 - S6



손상물량표

BOX내부

S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 050

회야대교(울산) - BOX내부 - S7



손상물량표

BOX내부

S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	BOX내부	재료분리		0.3	0.3	1	㎡	0.09	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 051

회야대교(울산) - BOX내부 - S8



손상물량표

BOX내부

S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 052

회야대교(울산) - BOX내부 - S9



손상물량표

BOX내부

S9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 053

회야대교(울산) - BOX내부 - S10



손상물량표

BOX내부

S10

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 054

회야대교(울산) - BOX내부 - S11



손상물량표

BOX내부

S11

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 055

회야대교(울산) - BOX내부 - S12



손상물량표

BOX내부

S12

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 056

회야대교(울산) - BOX내부 - S13



손상물량표

BOX내부

S13

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 057

회야대교(울산) - BOX내부 - S14



손상물량표

BOX내부

S14

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	신	BOX내부	철근노출		0.1	0.2	2	㎡	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]			
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 058

회야대교(울산) - BOX내부 - S15



손상물량표

BOX내부

S15

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 059

회야대교(울산) - BOX내부 - S16



손상물량표

BOX내부

S16

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	BOX내부	균열	0.1	7.0		1	m	7.00	
2	구	BOX내부	박락		0.1	0.2	1	㎡	0.02	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN

<부산방향>



<울산방향>



용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 060

회야대교(울산) - BOX내부 - S17



손상물량표

BOX내부

S17

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 061

회야대교(울산) - BOX내부 - S18



손상물량표

BOX내부

S18

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용 역 명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 062

회야대교(울산) - BOX내부 - S19



손상물량표

BOX내부

S19

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(㎜)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





용역명	2025년 부산울산선 구조물 정밀안전점검 용역[터널, 교량]		
범례	CW0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 063