
ID:청도1교(대구)-교면포장 S1



보 수 이 력


	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(재균열)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)
	보수(폭. 작업전)
	보수(폭. 작업후)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.2	0.5		0.50	m	2		1.00	
2	구	본체 유간 이물질퇴적		1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	본체 부식		1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
5	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	8		0.40	
6	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
7	신	보수부재균열(0.3mm이만)	0.2	1.2		1.2	m	1		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:청도1교(대구)-교면포장 S2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.05)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	표지판 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	4		0.20	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1.20	m	1		1.20	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:청도1교(대구)-교면포장 S3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	1		0.80	
2	구	패임		4.6	0.1	0.46	㎡	1		0.46	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←




→ 대 구

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:청도1교(대구)-교면포장 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	6		0.30	
2	구	배수구 막힘				1.00	EA	1		1.00	
3	구	라벨링		2.0	10.0	20.00	㎡	1		20.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:청도1교(대구)-교면포장 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	4		0.20	
2	구	패임		1.0	0.1	0.10	㎡	1		0.10	
3	신	보수부재균열(0.3mm이만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:청도1교(대구)-교면포장 S6

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	후타재 균열	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
2	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	5		0.25	
3	구	패임		0.2	0.5	0.10	㎡	1		0.10	
4	구	패임		1.2	0.1	0.12	㎡	1		0.12	
5	신	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


EXP.J2



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:청도1교(대구)-교면포장 S7


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	6		0.30	
2	구	라벨링		5.0	2.0	10.00	㎡	1		10.00	
3	구	패임		1.5	0.1	0.15	㎡	1		0.15	
4	구	라벨링		4.0	1.0	4.00	㎡	1		4.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:청도1교(대구)-교면포장 S8

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	10		0.50	
2	구	엘리네이트 손상				1.00	EA	1		1.00	
3	구	패임		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:청도1교(대구)-교면포장 S9


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	8		0.40	
2	구	배수구 막힘				1.00	EA	1		1.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:청도1교(대구)-교면포장 S10

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	13		0.65	
2	구	패임		0.6	0.2	0.12	㎡	1		0.12	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:청도1교(대구)-교면포장 S11

보 수 이 력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(개방)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)
보수(충전, 에폭시)
보수(충전, 폴리머)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
2	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	9		0.45	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	1		0.80	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	구	파손		0.1	0.3	0.30	㎡	4		0.12	
6	구	패임		0.1	0.1	0.01	㎡	5		0.05	
7	구	라벨링		0.2	5.0	1.00	㎡	1		1.00	
8	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


EXP.J3




부 산 ← → 대 구

P10 P11

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:청도1교(대구)-교면포장 S12


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 11)
- 보수(2015. 11)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 14)
- 보수(2015. 14)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	5		0.25	
2	구	균열부백태		0.2	1.2	0.24	㎡	1		0.24	
3	구	라벨링		2.0	5.0	10.00	㎡	1		10.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:청도1교(대구)-교면포장 S13

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충전주입)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	4		0.40	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	9		4.50	
3	구	패임		1.0	0.1	0.10	㎡	2		0.20	
4	구	라벨링		0.5	10.0	5.00	㎡	1		5.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←




→ 대 구

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:청도1교(대구)-교면포장 S14

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.06)
- 보수(2014.07)
- 보수(2014.08)
- 보수(2014.09)
- 보수(2014.10)
- 보수(2014.11)
- 보수(2014.12)
- 보수(2015.01)
- 보수(2015.02)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.06)
- 보수(2015.07)
- 보수(2015.08)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	20		20.00	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	2		0.20	
3	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1.20	m	2		2.40	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	15		7.50	
5	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1.20	m	3		3.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:청도1교(대구)-교면포장 S15


보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재균열)
- 보수(균열, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(균열, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(균열, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(박리, 충전주입)
- 보수(박리, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(균열, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(균열, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(박리, 충전주입)
- 보수(박리, 에폭시주입)
- 보수(균열, 충전주입)
- 보수(균열, 에폭시주입)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	11		5.50	
2	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	3		3.00	
3	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	9		0.45	
4	구	패임		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	
5	구	라벨링		3.0	10.0	30.00	㎡	1		30.00	
6	구	후타재 균열	0.1	0.5		0.50	m	3		1.50	
7	구	본체 유간 이물질되격		1.5		1.50	m	1		1.50	
8	구	후타재 단차		5.0		5.00	m	1		5.00	
9	구	차수판 볼트탈락				3.00	EA	3		3.00	
10	신	아스콘 파손		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 지지대 탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(2014)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.15		0.15	m	1		0.15	
2	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	2		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(04)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(04. 상반기)
- 보수(04. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
2	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	2		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	구	재료분리		0.3	0.5	0.15	㎡	1		0.15	
3	구	볼트탈락				2.00	EA	2		2.00	
4	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(0.1mm 미만)
- 보수(0.2mm 미만)
- 보수(0.3mm 미만)
- 보수(0.4mm 미만)
- 보수(0.5mm 미만)
- 보수(0.6mm 미만)
- 보수(0.7mm 미만)
- 보수(0.8mm 미만)
- 보수(0.9mm 미만)
- 보수(1.0mm 미만)
- 보수(1.1mm 미만)
- 보수(1.2mm 미만)
- 보수(1.3mm 미만)
- 보수(1.4mm 미만)
- 보수(1.5mm 미만)
- 보수(1.6mm 미만)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S8

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(04)
- 보수(03. 재균열)
- 보수(03. 신균열)
- 보수(03. 재균열)
- 보수(03. 신균열)
- 보수(03. 재균열)
- 보수(11. 신균열)
- 보수(11. 재균열)
- 보수(03. 신균열)
- 보수(03. 재균열)
- 보수(03. 신균열)
- 보수(03. 재균열)
- 보수(14. 신균열)
- 보수(14. 재균열)
- 보수(03. 신균열)
- 보수(03. 재균열)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S9

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S10

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	철근노출		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S11

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(0.3, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.3, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.3, 에폭시)
- 보수(1.0, 충전)
- 보수(1.0, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.3, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.3, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.4, 충전)
- 보수(0.4, 에폭시)
- 보수(0.3, 충전)
- 보수(0.3, 에폭시)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.4	0.3	0.12	㎡	1		0.12	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S12

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.5	0.6	㎡	1		0.6	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S13

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(04)
- 보수(03. 재균)
- 보수(03. 신균)
- 보수(03. 재균)
- 보수(03. 신균)
- 보수(03. 재균)
- 보수(11. 신균)
- 보수(11. 재균)
- 보수(03. 신균)
- 보수(03. 재균)
- 보수(03. 신균)
- 보수(03. 재균)
- 보수(04. 신균)
- 보수(04. 재균)
- 보수(03. 신균)
- 보수(03. 재균)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	재료분리		1.2	0.5	0.60	㎡	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S14

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(단면, 충진)
- 보수(단면, 에폭시주입)
- 보수(단면, 충진)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)
- 보수(표면, 에폭시주입)
- 보수(표면, 충진)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
2	신	재료분리		1.2	0.6	0.72	㎡	1		0.72	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	029

ID:청도1교(대구)-바닥판하면 S15

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.2	0.4	0.08	㎡	1		0.08	
2	구	재료분리		0.6	0.3	0.18	㎡	1		0.18	
3	구	재료분리		0.2	0.4	0.08	㎡	1		0.08	
4	신	신축이음 하부 누수		0.5			EA	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	030

ID:청도1교(대구)-거더외부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판접착)
- 보수(용접, 덧대기)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S2G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S3G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S4G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S5G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2011.10 균열주입)
- 보수(2011.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2014.10 균열주입)
- 보수(2014.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S6G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S8G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2011.10 균열주입)
- 보수(2011.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2014.10 균열주입)
- 보수(2014.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S9G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수이력(1)
- 보수이력(2)
- 보수이력(3)
- 보수이력(4)
- 보수이력(5)
- 보수이력(6)
- 보수이력(7)
- 보수이력(8)
- 보수이력(9)
- 보수이력(10)
- 보수이력(11)
- 보수이력(12)
- 보수이력(13)
- 보수이력(14)
- 보수이력(15)
- 보수이력(16)
- 보수이력(17)
- 보수이력(18)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S10G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10.대보건)
- 보수(2013.10.성보건)
- 보수(2013.10.대보건)
- 보수(2013.10.성보건)
- 보수(2013.10.대보건)
- 보수(2011.10.성보건)
- 보수(2011.10.대보건)
- 보수(2012.10.성보건)
- 보수(2013.10.대보건)
- 보수(2013.10.성보건)
- 보수(2013.10.대보건)
- 보수(2014.10.성보건)
- 보수(2014.10.대보건)
- 보수(2015.10.성보건)
- 보수(2015.10.대보건)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S11G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2011. 신균열)
- 보수(2011. 재균열)
- 보수(2012. 신균열)
- 보수(2013. 재균열)
- 보수(2013. 신균열)
- 보수(2013. 재균열)
- 보수(2014. 신균열)
- 보수(2014. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S12G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S13G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10.대상3)
- 보수(2013.10.대상4)
- 보수(2013.10.대상5)
- 보수(2013.10.대상6)
- 보수(2013.10.대상7)
- 보수(2011.10.대상2)
- 보수(2011.10.대상3)
- 보수(2012.10.대상4)
- 보수(2012.10.대상5)
- 보수(2012.10.대상6)
- 보수(2012.10.대상7)
- 보수(2014.10.대상4)
- 보수(2014.10.대상5)
- 보수(2015.10.대상4)
- 보수(2015.10.대상5)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S14G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S15G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2019. 04)(2)
- 보수(2019. 05)(2)
- 보수(2019. 06)(2)
- 보수(2019. 07)(2)
- 보수(2019. 08)(2)
- 보수(2021. 05)(2)
- 보수(2021. 06)(2)
- 보수(2022. 05)(2)
- 보수(2022. 06)(2)
- 보수(2022. 07)(2)
- 보수(2022. 08)(2)
- 보수(2024. 05)(2)
- 보수(2024. 06)(2)
- 보수(2025. 05)(2)
- 보수(2025. 06)(2)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S1G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S3G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S4G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.03)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.03)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.03)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S6G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S7G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(박리)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(박리)
- 보수(2012. 08)(균열)
- 보수(2012. 08)(박리)
- 보수(2012. 08)(균열)
- 보수(2012. 08)(박리)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(박리)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(박리)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S8G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S9G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S10G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.03)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.03)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.03)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더외부 S11G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S12G2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(작업중)
- 보수(2015. 08)(완료)
- 보수(2015. 08)(작업중)
- 보수(2015. 08)(완료)
- 보수(2015. 08)(작업중)
- 보수(2011. 08)(완료)
- 보수(2011. 08)(작업중)
- 보수(2015. 08)(완료)
- 보수(2015. 08)(작업중)
- 보수(2015. 08)(완료)
- 보수(2015. 08)(작업중)
- 보수(2014. 08)(완료)
- 보수(2014. 08)(작업중)
- 보수(2015. 08)(완료)
- 보수(2015. 08)(작업중)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S13G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S14G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더외부 S15G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S1G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(0.1)
- 보수(재). 0.1(균열)
- 보수(재). 0.2(균열)
- 보수(재). 0.3(균열)
- 보수(재). 0.4(균열)
- 보수(재). 0.5(균열)
- 보수(재). 0.6(균열)
- 보수(재). 0.7(균열)
- 보수(재). 0.8(균열)
- 보수(재). 0.9(균열)
- 보수(재). 1.0(균열)
- 보수(재). 1.1(균열)
- 보수(재). 1.2(균열)
- 보수(재). 1.3(균열)
- 보수(재). 1.4(균열)
- 보수(재). 1.5(균열)
- 보수(재). 1.6(균열)
- 보수(재). 1.7(균열)
- 보수(재). 1.8(균열)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S2G1

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(미정)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(1. 0년차)
보수(1. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(4. 0년차)
보수(4. 0년차)
보수(0. 0년차)
보수(0. 0년차)




상 면



부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2004)
- 보수(2010. 04)
- 보수(2010. 05)
- 보수(2010. 06)
- 보수(2010. 07)
- 보수(2010. 08)
- 보수(2011. 05)
- 보수(2011. 06)
- 보수(2012. 05)
- 보수(2012. 06)
- 보수(2012. 07)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2013. 04)
- 보수(2013. 05)
- 보수(2013. 06)
- 보수(2013. 07)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S4G1

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(제거)
- 보 수(0.1mm 미만)
- 보 수(0.2mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.4mm 미만)
- 보 수(0.4mm 이상)
- 보 수(0.5mm 미만)
- 보 수(0.5mm 이상)
- 보 수(0.6mm 미만)
- 보 수(0.6mm 이상)
- 보 수(0.7mm 미만)
- 보 수(0.7mm 이상)
- 보 수(0.8mm 미만)
- 보 수(0.8mm 이상)
- 보 수(0.9mm 미만)
- 보 수(0.9mm 이상)
- 보 수(1.0mm 미만)
- 보 수(1.0mm 이상)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S5G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2011.10 균열주입)
- 보수(2011.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2014.10 균열주입)
- 보수(2014.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더내부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S7G1

보수이력

	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(2013.04)
	보수(2013. 08)(1차)
	보수(2013. 08)(2차)
	보수(2013. 08)(1차)
	보수(2013. 08)(2차)
	보수(2013. 08)(1차)
	보수(2011. 08)(2차)
	보수(2011. 08)(1차)
	보수(2013. 08)(2차)
	보수(2013. 08)(1차)
	보수(2013. 08)(2차)
	보수(2013. 08)(1차)
	보수(2014. 08)(2차)
	보수(2014. 08)(1차)
	보수(2013. 08)(2차)
	보수(2013. 08)(1차)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S8G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2014. 05)(균열폭)
- 보수(2014. 05)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)
- 보수(2013. 08)(균열폭)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S9G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S10G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2014.01,에폭시)
- 보수(2014.01,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2014.01,충전)
- 보수(2014.01,에폭시)
- 보수(2013.10,충전)
- 보수(2013.10,에폭시)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S11G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(신균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(신균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(신균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(신균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(신균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(신균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(신균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)




상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S12G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S13G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(1)
- 보수(2013. 08)(2)
- 보수(2013. 08)(3)
- 보수(2013. 08)(4)
- 보수(2013. 08)(5)
- 보수(2013. 08)(6)
- 보수(2013. 08)(7)
- 보수(2013. 08)(8)
- 보수(2013. 08)(9)
- 보수(2013. 08)(10)
- 보수(2013. 08)(11)
- 보수(2013. 08)(12)
- 보수(2013. 08)(13)
- 보수(2014. 05)(1)
- 보수(2014. 05)(2)
- 보수(2013. 08)(14)
- 보수(2013. 08)(15)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S14G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)



상 면



부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S15G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2011. 신균열)
- 보수(2011. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)
- 보수(2014. 신균열)
- 보수(2014. 재균열)
- 보수(2015. 신균열)
- 보수(2015. 재균열)




상 면




부산 ←

→ 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..




상 면




부산 ←

→ 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S2G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(1차)
- 보수(2013. 08)(2차)
- 보수(2013. 08)(3차)
- 보수(2013. 08)(4차)
- 보수(2013. 08)(5차)
- 보수(2013. 11. 08)(1차)
- 보수(2013. 11. 08)(2차)
- 보수(2013. 12. 03)(1차)
- 보수(2013. 12. 03)(2차)
- 보수(2013. 12. 03)(3차)
- 보수(2013. 12. 03)(4차)
- 보수(2014. 05)(1차)
- 보수(2014. 05)(2차)
- 보수(2014. 08)(1차)
- 보수(2014. 08)(2차)




상 면



부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S3G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S4G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2011. 08)
보수(2011. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2014. 08)
보수(2014. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)




상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2013.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2011.10 주입재)
- 보수(2011.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2013.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2013.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2014.10 주입재)
- 보수(2014.10 에폭시)
- 보수(2013.10 주입재)
- 보수(2013.10 에폭시)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더내부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S7G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10) 에폭시주입
- 보수(2013.10) 표면처리
- 보수(2013.10) 에폭시주입
- 보수(2013.10) 표면처리
- 보수(2013.10) 에폭시주입
- 보수(2013.11) 표면처리
- 보수(2013.11) 에폭시주입
- 보수(2013.12) 표면처리
- 보수(2013.12) 에폭시주입
- 보수(2013.12) 표면처리
- 보수(2013.12) 에폭시주입
- 보수(2013.12) 에폭시주입
- 보수(2014.01) 표면처리
- 보수(2014.01) 에폭시주입
- 보수(2014.02) 표면처리
- 보수(2014.02) 에폭시주입
- 보수(2014.02) 에폭시주입



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더내부 S8G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S9G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2011. 08)(재보수)
- 보수(2011. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2014. 08)(재보수)
- 보수(2014. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)
- 보수(2013. 08)(재보수)




상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S10G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(0.1mm 미만)
- 보수(0.1mm 이상)
- 보수(0.2mm 미만)
- 보수(0.2mm 이상)
- 보수(0.3mm 미만)
- 보수(0.3mm 이상)
- 보수(0.4mm 미만)
- 보수(0.4mm 이상)
- 보수(0.5mm 미만)
- 보수(0.5mm 이상)
- 보수(0.6mm 미만)
- 보수(0.6mm 이상)
- 보수(0.7mm 미만)
- 보수(0.7mm 이상)
- 보수(0.8mm 미만)
- 보수(0.8mm 이상)
- 보수(0.9mm 미만)
- 보수(0.9mm 이상)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S11G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(1/2)
- 보수(2013. 08)(2/2)
- 보수(2013. 09)(1/2)
- 보수(2013. 09)(2/2)
- 보수(2013. 10)(1/2)
- 보수(2013. 11)(2/2)
- 보수(2013. 11)(1/2)
- 보수(2013. 12)(2/2)
- 보수(2013. 12)(1/2)
- 보수(2013. 12)(2/2)
- 보수(2013. 12)(1/2)
- 보수(2014. 01)(2/2)
- 보수(2014. 01)(1/2)
- 보수(2014. 03)(2/2)
- 보수(2014. 03)(1/2)




상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S12G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015)
보수(20. 08. 균열주입)
보수(20. 08. 균열주입)
보수(20. 08. 균열주입)
보수(20. 08. 균열주입)
보수(20. 08. 균열주입)
보수(21. 08. 균열주입)
보수(21. 08. 균열주입)
보수(22. 08. 균열주입)
보수(22. 08. 균열주입)
보수(22. 08. 균열주입)
보수(22. 08. 균열주입)
보수(22. 08. 균열주입)
보수(24. 08. 균열주입)
보수(24. 08. 균열주입)
보수(24. 08. 균열주입)
보수(24. 08. 균열주입)



상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S13G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)(1차)
보수(2013. 08)(2차)
보수(2013. 08)(3차)
보수(2013. 08)(4차)
보수(2013. 08)(5차)
보수(2013. 11. 08)(1차)
보수(2013. 11. 08)(2차)
보수(2013. 12. 08)(1차)
보수(2013. 12. 08)(2차)
보수(2013. 12. 08)(3차)
보수(2013. 12. 08)(4차)
보수(2014. 03. 08)(1차)
보수(2014. 03. 08)(2차)
보수(2014. 03. 08)(3차)
보수(2014. 03. 08)(4차)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(대구)-거더내부 S14G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)



상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-거더내부 S15G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(대구)-교대 A1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2020.10)
- 보수(2020.10)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	체수		1.5	2.0	3.00	㎡	1		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임






날개벽(좌측)



정 면 도

KEY PLAN




SECTION




정 면


용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	091

ID:청도1교(대구)-교대 A2





정 면 도



날개벽(좌측)

보 수 이 력


- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(제거)
- 보 수(0.1mm 이하)
- 보 수(0.2mm 이하)
- 보 수(0.3mm 이하)
- 보 수(0.4mm 이하)
- 보 수(0.5mm 이하)
- 보 수(1.0mm 이하)
- 보 수(1.5mm 이하)
- 보 수(2.0mm 이하)
- 보 수(3.0mm 이하)
- 보 수(4.0mm 이하)
- 보 수(5.0mm 이하)
- 보 수(6.0mm 이하)
- 보 수(7.0mm 이하)
- 보 수(8.0mm 이하)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	누수흔적		2.0	5.0	10.00	㎡	1		10.00	
2	구	누수흔적		1.0	5.0	5.00	㎡	1		5.00	
3	신	체수		6.0	1.5	9.00	㎡	1		9.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	092

ID:청도1교(대구)-교각 P1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2021.10.27)
- 보수(2021.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2021.04.27)
- 보수(2021.04.27)
- 보수(2020.10.27)
- 보수(2020.10.27)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	5		1.50	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	23		11.50	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	20		10.00	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	093

ID:청도1교(대구)-교각 P2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재료)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.00	㎡	1		0.0025	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	3		1.50	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	13		3.90	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)




배 면 도




내측면(우측)

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	094

ID:청도1교(대구)-교각 P3



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


기 존 균 열
신 규 균 열
보수부위재균열
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)
보수(재보수)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	18		7.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	10		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	095

ID:청도1교(대구)-교각 P4



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(제거)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)
보수(표면, 에폭시)
보수(표면, 폴리머)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	무수축몰탈 재균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	2		0.60	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	096

ID:청도1교(대구)-교각 P5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.05.(대상외))
- 보수(2018.05.(신규))
- 보수(2018.06.(대상외))
- 보수(2018.06.(신규))
- 보수(2018.07.(대상외))
- 보수(2018.07.(신규))
- 보수(2018.08.(대상외))
- 보수(2018.08.(신규))
- 보수(2018.09.(대상외))
- 보수(2018.09.(신규))
- 보수(2018.10.(대상외))
- 보수(2018.10.(신규))
- 보수(2018.11.(대상외))
- 보수(2018.11.(신규))
- 보수(2018.12.(대상외))
- 보수(2018.12.(신규))
- 보수(2019.01.(대상외))
- 보수(2019.01.(신규))
- 보수(2019.02.(대상외))
- 보수(2019.02.(신규))
- 보수(2019.03.(대상외))
- 보수(2019.03.(신규))


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	3		0.90	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	6		1.80	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	13		5.20	
5	구	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	097

ID:청도1교(대구)-교각 P6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10.작업중)
- 보수(2013.10.완료)
- 보수(2013.11.작업중)
- 보수(2013.11.완료)
- 보수(2013.12.작업중)
- 보수(2013.12.완료)
- 보수(2013.12.작업중)
- 보수(2013.12.완료)
- 보수(2013.12.작업중)
- 보수(2013.12.완료)
- 보수(2014.01.작업중)
- 보수(2014.01.완료)
- 보수(2014.02.작업중)
- 보수(2014.02.완료)
- 보수(2014.03.작업중)
- 보수(2014.03.완료)
- 보수(2014.04.작업중)
- 보수(2014.04.완료)
- 보수(2014.05.작업중)
- 보수(2014.05.완료)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	4		1.60	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	4		2.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

A2방향


A1방향

평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	098

ID:청도1교(대구)-교각 P7


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2014. 6월)
- 보수(2014. 6월)
- 보수(2013. 6월)
- 보수(2013. 6월)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.8		0.80	m	2		1.60	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	3		0.90	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	099

ID:청도1교(대구)-교각 P8



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 실링재)
- 보수(충전, 에폭시)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	3		0.60	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	17		6.80	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	11		4.40	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	100


ID:청도1교(대구)-교각 P9




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

보 수 이 력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015.05.01)
보수(2015.05.02)
보수(2015.05.03)
보수(2015.05.04)
보수(2015.05.05)
보수(2015.05.06)
보수(2015.05.07)
보수(2015.05.08)
보수(2015.05.09)
보수(2015.05.10)
보수(2015.05.11)
보수(2015.05.12)
보수(2015.05.13)
보수(2015.05.14)
보수(2015.05.15)
보수(2015.05.16)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	볼트 부식				2.00	EA	2		2.00	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	14		5.60	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	9		2.70	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	101

ID:청도1교(대구)-교각 P10


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	4		2.00	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	102

ID:청도1교(대구)-교각 P11




평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	2		1.60	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	3		1.80	
3	구	망상균열		0.4	0.2	0.08	㎡	1		0.08	
4	구	망상균열		0.5	0.3	0.15	㎡	1		0.15	
5	구	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	
6	구	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	
7	구	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	
8	구	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	103

ID:청도1교(대구)-교각 P12

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	3		2.40	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)




배 면 도




내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	104

ID:청도1교(대구)-교각 P13


보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)
보수(2015. 08.27)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		1.0	3.0	3.00	㎡	1		3.00	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.7		0.70	m	5		3.50	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.6		0.60	m	4		2.40	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)




배 면 도




내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	105

ID:청도1교(대구)-교각 P14


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		0.30	m	4		1.20	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	3		1.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	4		1.60	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	5		2.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)




배 면 도




내측면(우측)

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	106

ID:청도1교(부산)-교면포장 S1



보수이력


	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
⚠	보수(2013.04)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2014. 05)(2013)
⚠	보수(2014. 05)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)
⚠	보수(2013. 08)(2013)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 유간 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	차수판 앵커탈락				1.00	EA	1		1.00	
3	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
4	구	패임		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
5	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	6		0.60	
6	구	균열(0.3mm미만)		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:청도1교(부산)-교면포장 S2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	라벨링		0.5	30.0	15.00	㎡	1		15.00	
2	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
3	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	9		0.90	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
5	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1.00	m	1		1.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:청도1교(부산)-교면포장 S3


보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 폴리머)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	3		1.50	
2	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	11		1.10	
3	구	라벨링		0.7	3.0	2.10	㎡	1		2.10	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:청도1교(부산)-교면포장 S4


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.05)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
2	구	균열부백태		0.1	2.0	0.20	㎡	8		1.60	
3	구	라벨링		0.5	2.0	1.00	㎡	1		1.00	
4	구	라벨링		0.5	20.0	10.00	㎡	1		10.00	
5	신	포장 시공이음부균열		50.0		50.0	m	1		50.0	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:청도1교(부산)-교면포장 S5

보 수 이 력


- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보수(재균열)
- 보수(0.1mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 이상균열)
- 보수(0.3mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 이상균열)
- 보수(0.1mm 미만균열)
- 보수(1.0mm 이상균열)
- 보수(1.0mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 이상균열)
- 보수(0.1mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 이상균열)
- 보수(0.1mm 미만균열)
- 보수(0.4mm 이상균열)
- 보수(0.4mm 미만균열)
- 보수(0.3mm 이상균열)
- 보수(0.1mm 미만균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	5		0.50	
2	구	패임		0.2	3.0	0.60	㎡	1		0.60	
3	구	라벨링		1.0	3.0	3.00	㎡	1		3.00	
4	구	라벨링		1.5	3.0	4.50	㎡	1		4.50	
5	신	패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←




→ 대 구

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:청도1교(부산)-교면포장 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(단면, 충전)

EXP.J2




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 부식		0.8		0.80	m	1		0.80	
2	구	본체 유간 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
4	구	패임		0.1	20.0	2.00	㎡	1		2.00	
5	구	라벨링		3.0	1.0	3.00	㎡	1		3.00	
6	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	10		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:청도1교(부산)-교면포장 S7


보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(재균열)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(1.0mm 미만)
- 보 수(1.0mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)
- 보 수(0.4mm 이상)
- 보 수(0.4mm 미만)
- 보 수(0.3mm 이상)
- 보 수(0.3mm 미만)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	8		0.80	
2	구	패임		0.1	50.0	5.00	㎡	1		5.00	
3	구	포장 시공이음부균열		20.0		20.00	m	1		20.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:청도1교(부산)-교면포장 S8


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 에폭시)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	11		1.10	
2	구	패임		0.1	50.0	5.00	㎡	1		5.00	
3	구	포장 시공이음부균열		50.0		50.00	m	1		50.00	
4	신	멜리네이터 파손				1.00	EA	1		1.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN




SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:청도1교(부산)-교면포장 S9



보 수 이 력


	기 존 균 열
	신 규 균 열
	보수부위재균열
	보수(재균열)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(1.0mm미만)
	보수(1.0mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)
	보수(0.3mm미만)
	보수(0.3mm이상)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	12		1.20	
2	구	패임		0.1	1.5	0.15	㎡	1		0.15	
3	구	포장 시공이음부균열		50.0		50.00	m	1		50.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	신	라벨링		2.0	4.0	8.00	㎡	1		8.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:청도1교(부산)-교면포장 S10

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.11.균열)
- 보수(2015.11.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.04.균열)
- 보수(2015.04.균열)
- 보수(2015.08.균열)
- 보수(2015.08.균열)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	표지판 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	12		1.20	
4	구	포장 시공이음부균열		50.0		50.00	m	1		50.00	
5	구	라벨링		5.0	2.0	10.00	㎡	1		10.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:청도1교(부산)-교면포장 S11

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(개방)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 우레탄)
- 보수(충전, 시멘트)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 우레탄)
- 보수(충전, 시멘트)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 우레탄)
- 보수(충전, 시멘트)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 에폭시)
- 보수(충전, 우레탄)
- 보수(충전, 시멘트)
- 보수(충전, 에폭시)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 유간 이물질퇴적		1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	본체 부식		1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	차수판 앵커탈락				1.00	EA	1		1.00	
4	구	라벨링		5.0	2.0	10.00	㎡	1		10.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	14		1.40	
7	구	균열		8.0		8.00	m	1		8.00	
8	구	패임		0.2	3.5	0.70	㎡	1		0.70	
9	신	파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:청도1교(부산)-교면포장 S12

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재포장)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	7		0.70	
2	구	라벨링		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←




→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:청도1교(부산)-교면포장 S13

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재시공)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)
- 보수(표면처리공법)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	13		1.30	
2	구	라벨링		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
3	구	라벨링		5.0	3.0	15.00	㎡	1		15.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


부 산 ←




→ 대 구

P12 P13

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:청도1교(부산)-교면포장 S14


보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재균열)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(1.0mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	17		1.70	
2	구	라벨링		1.0	5.0	5.00	㎡	1		5.00	
3	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
4	신	보수부재균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:청도1교(부산)-교면포장 S15

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.03)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.03)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.03)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	9		0.90	
2	구	라벨링		4.0	2.5	10.00	㎡	1		10.00	
3	구	차수판 볼트 탈락				3.00	EA	3		3.00	
4	구	본체 유간 이물질퇴적		2.0		2.00	m	1		2.00	
5	구	본체 부식		2.5		2.50	m	1		2.50	
6	구	후타재 파손		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
7	신	보수부재균열(0.3mm이만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


EXP.J4



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	물끊기홈 미제거		1.0		1.00	m	1		1.00	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)
- 보수(2015.04균열)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2014. 4월)
- 보수(2014. 4월)
- 보수(2013. 4월)
- 보수(2013. 4월)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	재료분리		1.0	0.3	0.30	㎡	1		0.30	
2	신	재료분리		0.3	0.3	0.09	㎡	1		0.09	
3	신	재료분리		0.4	0.2	0.08	㎡	1		0.08	
4	신	재료분리		0.4	0.3	0.12	㎡	1		0.12	
5	신	균열(0.3mm이만)	0.1	1.0		1.00	m	3		3.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S4

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부 균열부 백태		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
2	구	균열부백태		0.1	0.5	0.05	㎡	2		0.10	
3	구	균열부백태		0.1	0.7	0.07	㎡	1		0.07	
4	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
5	신	균열부백태		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S5

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(0.1mm미만)
- 보수(0.1mm이상)
- 보수(0.2mm미만)
- 보수(0.2mm이상)
- 보수(0.3mm미만)
- 보수(0.3mm이상)
- 보수(0.4mm미만)
- 보수(0.4mm이상)
- 보수(0.5mm미만)
- 보수(0.5mm이상)
- 보수(0.6mm미만)
- 보수(0.6mm이상)
- 보수(0.7mm미만)
- 보수(0.7mm이상)
- 보수(0.8mm미만)
- 보수(0.8mm이상)
- 보수(0.9mm미만)
- 보수(0.9mm이상)
- 보수(1.0mm미만)
- 보수(1.0mm이상)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S6

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	유도배수관 길이부족				1.00	EA	1		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.1	0.3	0.03	㎡	2		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S8

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S9

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.2	2.0	0.40	㎡	2		0.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	024

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S10

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(1994)
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열
- 보수(1). 신균열
- 보수(1). 재균열




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.5	0.5	0.25	㎡	1		0.25	
2	구	재료분리		0.3	0.6	0.18	㎡	1		0.18	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S11

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	재료분리		0.5	0.5	0.25	㎡	1		0.25	
2	구	균열부백태		0.1	1.5	0.15	㎡	1		0.15	
3	구	균열부백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
4	신	가로보 강재변형		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S12

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재발)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부 균열부 백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
2	구	보수부 균열부 백태		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열부백태		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
4	구	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S13

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.08.01)
- 보수(2015.08.02)
- 보수(2015.08.03)
- 보수(2015.08.04)
- 보수(2015.08.05)
- 보수(2015.08.06)
- 보수(2015.08.07)
- 보수(2015.08.08)
- 보수(2015.08.09)
- 보수(2015.08.10)
- 보수(2015.08.11)
- 보수(2015.08.12)
- 보수(2015.08.13)
- 보수(2015.08.14)
- 보수(2015.08.15)
- 보수(2015.08.16)
- 보수(2015.08.17)




손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	가로보 강재변형		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S14

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-바닥판하면 S15

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S6G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 충전)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 충전)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2011.10 충전)
- 보수(2011.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 충전)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 충전)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2014.10 충전)
- 보수(2014.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 충전)
- 보수(2013.10 덧씌움)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S8G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10.외관조사)
- 보수(2019.04.외관조사)
- 보수(2019.10.외관조사)
- 보수(2020.04.외관조사)
- 보수(2020.10.외관조사)
- 보수(2021.04.외관조사)
- 보수(2021.10.외관조사)
- 보수(2022.04.외관조사)
- 보수(2022.10.외관조사)
- 보수(2023.04.외관조사)
- 보수(2023.10.외관조사)
- 보수(2024.04.외관조사)
- 보수(2024.10.외관조사)
- 보수(2025.04.외관조사)
- 보수(2025.10.외관조사)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	033

ID:청도1교(부산)-거더외부 S9G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	034

ID:청도1교(부산)-거더외부 S10G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.05)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.05)
- 보수(2025.10)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S11G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10(균열))
- 보수(2019.04(균열))
- 보수(2019.10(균열))
- 보수(2020.04(균열))
- 보수(2020.10(균열))
- 보수(2021.04(균열))
- 보수(2021.10(균열))
- 보수(2022.04(균열))
- 보수(2022.10(균열))
- 보수(2023.04(균열))
- 보수(2023.10(균열))
- 보수(2024.04(균열))
- 보수(2024.10(균열))
- 보수(2025.04(균열))
- 보수(2025.10(균열))


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면




하 면




우 측 면

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	036

ID:청도1교(부산)-거더외부 S12G1




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S13G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.03)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.03)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.03)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S14G1

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10(균열))
- 보수(2013.10(손상))
- 보수(2013.10(균열))
- 보수(2013.10(손상))
- 보수(2013.10(균열))
- 보수(2013.11(손상))
- 보수(2013.11(균열))
- 보수(2013.12(손상))
- 보수(2013.12(균열))
- 보수(2013.12(손상))
- 보수(2013.12(균열))
- 보수(2014.01(손상))
- 보수(2014.01(균열))
- 보수(2014.02(손상))
- 보수(2014.02(균열))



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	039

ID:청도1교(부산)-거더외부 S15G1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10(1차))
- 보수(2018.10(2차))
- 보수(2019.04(1차))
- 보수(2019.04(2차))
- 보수(2019.10(1차))
- 보수(2020.04(1차))
- 보수(2020.04(2차))
- 보수(2020.10(1차))
- 보수(2020.10(2차))
- 보수(2021.04(1차))
- 보수(2021.04(2차))
- 보수(2021.10(1차))
- 보수(2021.10(2차))
- 보수(2022.04(1차))
- 보수(2022.04(2차))
- 보수(2022.10(1차))
- 보수(2022.10(2차))
- 보수(2023.04(1차))
- 보수(2023.04(2차))
- 보수(2023.10(1차))




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.5	0.1	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	040

ID:청도1교(부산)-거더외부 S1G2




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(04)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S2G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2012. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S3G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S4G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S5G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2011.10,주입재)
- 보수(2011.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2014.10,주입재)
- 보수(2014.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)
- 보수(2013.10,에폭시)
- 보수(2013.10,주입재)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S6G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S7G2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S8G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10.상판)
- 보수(2018.10.하면)
- 보수(2019.04.상판)
- 보수(2019.04.하면)
- 보수(2019.10.상판)
- 보수(2019.10.하면)
- 보수(2020.04.상판)
- 보수(2020.04.하면)
- 보수(2020.10.상판)
- 보수(2020.10.하면)
- 보수(2021.04.상판)
- 보수(2021.04.하면)
- 보수(2021.10.상판)
- 보수(2021.10.하면)
- 보수(2022.04.상판)
- 보수(2022.04.하면)
- 보수(2022.10.상판)
- 보수(2022.10.하면)




좌 측 면



부 산 ← → 대 구

하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	3		0.09	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	048

ID:청도1교(부산)-거더외부 S9G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	049

ID:청도1교(부산)-거더외부 S10G2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2019. 04)(2)
- 보수(2020. 04)(2)
- 보수(2020. 04)(3)
- 보수(2020. 04)(4)
- 보수(2020. 04)(5)
- 보수(2020. 04)(6)
- 보수(2021. 04)(2)
- 보수(2021. 04)(3)
- 보수(2022. 04)(2)
- 보수(2022. 04)(3)
- 보수(2022. 04)(4)
- 보수(2022. 04)(5)
- 보수(2023. 04)(2)
- 보수(2024. 04)(2)
- 보수(2024. 04)(3)
- 보수(2024. 04)(4)
- 보수(2024. 04)(5)
- 보수(2024. 04)(6)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S11G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S12G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2011. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2014. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)
- 보수(2015. 08균열)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S13G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S14G2

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S15G2


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.05)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.05)
- 보수(2025.10)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S1G3




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재)(1994)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(03. 상반기)
- 보수(03. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S2G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2011.10.07)
- 보수(2011.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2014.10.07)
- 보수(2014.10.07)
- 보수(2013.10.07)
- 보수(2013.10.07)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S3G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.2	0.3	0.06	㎡	1		0.06	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	058


ID:청도1교(부산)-거더외부 S4G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.04)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S5G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S6G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S7G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S8G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10.외관)
- 보수(2019.04외관)
- 보수(2019.10.외관)
- 보수(2020.04.외관)
- 보수(2020.10.외관)
- 보수(2021.04.외관)
- 보수(2021.10.외관)
- 보수(2022.04.외관)
- 보수(2022.10.외관)
- 보수(2023.04.외관)
- 보수(2023.10.외관)
- 보수(2024.04.외관)
- 보수(2024.10.외관)
- 보수(2025.04.외관)
- 보수(2025.10.외관)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면




하 면




우 측 면

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	063

ID:청도1교(부산)-거더외부 S9G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.03)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	064

ID:청도1교(부산)-거더외부 S10G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.05)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.05)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.05)
- 보수(2025.10)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더외부 S11G3

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	066

ID:청도1교(부산)-거더외부 S12G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.05)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.05)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.05)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.05)
- 보수(2025.10)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S13G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.03)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.03)
- 보수(2015.10)
- 보수(2016.03)
- 보수(2016.04)
- 보수(2016.10)
- 보수(2017.03)
- 보수(2017.04)
- 보수(2017.10)
- 보수(2018.03)
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S14G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.05)
- 보수(2018.05)
- 보수(2018.05)
- 보수(2018.05)
- 보수(2018.05)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2013.05)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더외부 S15G3


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(재보수)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(볼트, 강판)
- 보수(볼트, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)
- 보수(용접, 강판)
- 보수(용접, 덧대기)




좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S6G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11)(작성자)
- 보수(2013. 11)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S7G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 05)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



상 면



부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S8G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S9G1

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2011. 08)
보수(2011. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)
보수(2014. 08)
보수(2014. 08)
보수(2013. 08)
보수(2013. 08)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S10G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S11G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)




상 면



부산 ←

→ 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S12G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S13G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11)(작성자)
- 보수(2013. 11)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2013. 12)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)
- 보수(2014. 03)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)



상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S14G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10균열)
- 보수(2018.10균열)
- 보수(2018.10균열)
- 보수(2018.10균열)
- 보수(2018.10균열)
- 보수(2018.11.균열)
- 보수(2018.11.균열)
- 보수(2018.12.균열)
- 보수(2018.12.균열)
- 보수(2018.12.균열)
- 보수(2018.12.균열)
- 보수(2019.04.균열)
- 보수(2019.04.균열)
- 보수(2019.05.균열)
- 보수(2019.05.균열)




상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S15G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)
- 보수(2015. 08)(균열)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S1G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..
- 보수(20..




상 면




부산 ←

→ 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S2G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2011. 08)(2013)
보수(2011. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2014. 08)(2013)
보수(2014. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)
보수(2013. 08)(2013)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S3G2






손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S4G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력
보수이력




상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S5G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S6G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 05)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S7G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.10 균열주입)
- 보수(2013.10 덧씌움)
- 보수(2013.11 균열주입)
- 보수(2013.11 덧씌움)
- 보수(2013.12 균열주입)
- 보수(2013.12 덧씌움)
- 보수(2013.12 덧씌움)
- 보수(2013.12 덧씌움)
- 보수(2014.01 균열주입)
- 보수(2014.01 덧씌움)
- 보수(2014.02 균열주입)
- 보수(2014.02 덧씌움)
- 보수(2014.02 덧씌움)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S8G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)




상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S9G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)(1차)
보수(2013. 08)(2차)
보수(2013. 08)(3차)
보수(2013. 08)(4차)
보수(2013. 08)(5차)
보수(2013. 08)(6차)
보수(2013. 11. 08)(1차)
보수(2013. 11. 08)(2차)
보수(2013. 08)(7차)
보수(2013. 08)(8차)
보수(2013. 08)(9차)
보수(2013. 08)(10차)
보수(2013. 08)(11차)
보수(2014. 03)(1차)
보수(2014. 03)(2차)
보수(2013. 08)(12차)
보수(2013. 08)(13차)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.2	0.4	0.08	㎡	2		0.16	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	089


ID:청도1교(부산)-거더내부 S10G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2011. 상반기)
- 보수(2011. 하반기)
- 보수(2012. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2013. 상반기)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S11G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(1차)
- 보수(2013. 08)(2차)
- 보수(2013. 08)(3차)
- 보수(2013. 08)(4차)
- 보수(2013. 08)(5차)
- 보수(2013. 11. 08)(2차)
- 보수(2013. 11. 08)(1차)
- 보수(2013. 08)(6차)
- 보수(2013. 08)(7차)
- 보수(2013. 08)(8차)
- 보수(2013. 08)(9차)
- 보수(2014. 04)(2차)
- 보수(2014. 04)(1차)
- 보수(2013. 08)(10차)
- 보수(2013. 08)(11차)




상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S12G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2018.04)
- 보수(2018.10)
- 보수(2019.04)
- 보수(2019.10)
- 보수(2020.04)
- 보수(2020.10)
- 보수(2021.04)
- 보수(2021.10)
- 보수(2022.04)
- 보수(2022.10)
- 보수(2023.04)
- 보수(2023.10)
- 보수(2024.04)
- 보수(2024.10)
- 보수(2025.04)
- 보수(2025.10)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S13G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S14G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(재균열)
- 보수(2013. 11. 08)(균열)
- 보수(2013. 11. 08)(재균열)
- 보수(2013. 12. 08)(균열)
- 보수(2013. 12. 08)(재균열)
- 보수(2013. 12. 08)(균열)
- 보수(2013. 12. 08)(재균열)
- 보수(2014. 04. 08)(균열)
- 보수(2014. 04. 08)(재균열)
- 보수(2015. 05. 08)(균열)
- 보수(2015. 05. 08)(재균열)



상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등방	비고
			폭	길이	너비	등방	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S15G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)
- 보수(2015. 08)


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S1G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수이력(1)
- 보수이력(2)
- 보수이력(3)
- 보수이력(4)
- 보수이력(5)
- 보수이력(6)
- 보수이력(7)
- 보수이력(8)
- 보수이력(9)
- 보수이력(10)
- 보수이력(11)
- 보수이력(12)
- 보수이력(13)
- 보수이력(14)
- 보수이력(15)
- 보수이력(16)
- 보수이력(17)
- 보수이력(18)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	2		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	096


ID:청도1교(부산)-거더내부 S2G3

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(저점04)
보수(03. 저점07)
보수(03. 중점07)
보수(03. 저점07)
보수(03. 중점07)
보수(03. 저점07)
보수(11. 중점07)
보수(11. 저점07)
보수(03. 중점07)
보수(03. 저점07)
보수(03. 중점07)
보수(03. 저점07)
보수(04. 중점07)
보수(04. 저점07)
보수(03. 중점07)
보수(03. 저점07)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S3G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.10)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S4G3

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2013.04)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2011. 08)(2015)
보수(2011. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2014. 08)(2015)
보수(2014. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)
보수(2013. 08)(2015)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S5G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.11)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2013.12)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)
- 보수(2014.01)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-거더내부 S6G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2011. 08)(작성자)
- 보수(2011. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2014. 08)(작성자)
- 보수(2014. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)




손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S7G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(박리)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(박리)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(박리)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S8G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2011. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2014. 08.)
- 보수(2015. 08.)
- 보수(2015. 08.)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면




우 측 면

손 상 현 황 표


번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	103


ID:청도1교(부산)-거더내부 S9G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S10G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2004)
- 보수(2010. 에폭시)
- 보수(2010. 주입재)
- 보수(2010. 에폭시)
- 보수(2010. 주입재)
- 보수(2010. 에폭시)
- 보수(2010. 주입재)
- 보수(2011. 주입재)
- 보수(2011. 에폭시)
- 보수(2012. 주입재)
- 보수(2012. 에폭시)
- 보수(2013. 주입재)
- 보수(2013. 에폭시)
- 보수(2013. 주입재)
- 보수(2014. 주입재)
- 보수(2014. 에폭시)
- 보수(2015. 주입재)
- 보수(2015. 에폭시)
- 보수(2015. 주입재)



상 면



부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S11G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2011. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2014. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)
- 보수(2013. 08)(균열)




상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S12G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(2015. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2016. 하반기)
- 보수(2016. 상반기)
- 보수(2017. 하반기)
- 보수(2017. 상반기)
- 보수(2018. 하반기)
- 보수(2018. 상반기)
- 보수(2019. 하반기)
- 보수(2019. 상반기)
- 보수(2020. 하반기)
- 보수(2020. 상반기)
- 보수(2021. 하반기)
- 보수(2021. 상반기)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S13G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2013. 11. 08)(작성자)
- 보수(2014. 05)(작성자)
- 보수(2014. 05)(작성자)
- 보수(2014. 05)(작성자)
- 보수(2014. 05)(작성자)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S14G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.05)
- 보수(2011.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2012.05)
- 보수(2012.10)
- 보수(2014.05)
- 보수(2014.10)
- 보수(2015.05)
- 보수(2015.10)



상 면




부산 ← → 대구

좌 측 면



하 면



우 측 면


손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			


ID:청도1교(부산)-거더내부 S15G3

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015)
- 보수(2015. 균열주입)
- 보수(2015. 균열주입)
- 보수(2015. 균열주입)
- 보수(2015. 균열주입)
- 보수(2015. 균열주입)
- 보수(2011. 균열주입)
- 보수(2011. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)
- 보수(2014. 균열주입)
- 보수(2014. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)
- 보수(2012. 균열주입)



상 면




부 산 ← → 대 구

좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

ID:청도1교(부산)-교대 A1


보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2015.04)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2011.08.균열주입)
- 보수(2011.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2014.08.균열주입)
- 보수(2014.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)
- 보수(2015.08.균열주입)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	체수		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
2	구	체수		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임






정 면 도




날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	111

ID:청도1교(부산)-교대 A2


보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단, 충전)
- 보수(단, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 충전)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
2	구	실란트손상		1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임






날개벽(좌측)



정 면 도

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	112

ID:청도1교(부산)-교각 P1


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2011. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2014. 08)
- 보수(2013. 08)
- 보수(2013. 08)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	5		2.00	
2	구	망상균열		2.0	0.7	1.40	㎡	1		1.40	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	1		0.80	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	16		16.00	
5	구	망상균열		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	15		9.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	4		2.80	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	2		1.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	113

ID:청도1교(부산)-교각 P2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제거)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(단면, 실링재)
- 보수(단면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)
- 보수(표면, 에폭시)
- 보수(표면, 실링재)

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		0.4	0.6	0.24	㎡	1		0.24	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.8		0.80	m	2		1.60	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.8		0.80	m	4		3.20	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
7	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	8		1.60	
8	구	점검로출입문 손잡이탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임


A2방향

A1방향

평 면 도


⑧

- [illegible]




내측면(좌측) | 측면도(좌측) | 정 면 도 | 측면도(우측) | 배 면 도 | 내측면(우측)

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	114


ID:청도1교(부산)-교각 P3



평 면 도

⑦

* 점검로 출입문 손잡이 탈락



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		0.5	1.0	0.50	㎡	1		0.50	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	1.1		1.10	m	2		2.20	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	10		2.00	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	2		0.60	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	4		1.60	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	2		0.60	
7	구	점검로출입문 손잡이탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	115


ID:청도1교(부산)-교각 P4




평 면 도




내측면(좌측)




측면도(좌측)




정 면 도



측면도(우측)




배 면 도



내측면(우측)

보 수 이 력




손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	116

ID:청도1교(부산)-교각 P5


보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10.이전)
- 보수(2013.10.이후)
- 보수(2014.04.이전)
- 보수(2014.04.이후)
- 보수(2014.10.이전)
- 보수(2014.10.이후)
- 보수(2015.04.이전)
- 보수(2015.04.이후)
- 보수(2015.10.이전)
- 보수(2015.10.이후)
- 보수(2016.04.이전)
- 보수(2016.04.이후)
- 보수(2016.10.이전)
- 보수(2016.10.이후)
- 보수(2017.04.이전)
- 보수(2017.04.이후)
- 보수(2017.10.이전)
- 보수(2017.10.이후)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축콘크리트 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
3	구	망상균열		1.0	0.5	0.50	㎡	1		0.50	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	6		1.80	
5	구	파손		0.2	0.5	0.10	㎡	1		0.10	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		0.20	m	6		1.20	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	


주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도



KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	117

ID:청도1교(부산)-교각 P6



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013. 하반기)
- 보수(2014. 상반기)
- 보수(2014. 하반기)
- 보수(2015. 상반기)
- 보수(2015. 하반기)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	3		1.80	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.1		1.10	m	2		2.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	11		4.40	
4	구	들뜸		0.2	0.4	0.08	㎡	1		0.08	
5	구	들뜸		0.2	0.8	0.16	㎡	1		0.16	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.1		1.10	m	11		12.10	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	10		6.00	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	118

ID:청도1교(부산)-교각 P7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제품명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
2	구	박락		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	3		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	119

ID:청도1교(부산)-교각 P7

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(제품명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)
- 보수(용도, 재료명)
- 보수(용도, 공법명)


손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
2	구	박락		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	3		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




평 면 도




내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	119

ID:청도1교(부산)-교각 P8



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(제품)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)
보수(용, 에폭)
보수(용, 폴리)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	3		0.30	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	5		1.50	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	11		2.20	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	5		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	120

ID:청도1교(부산)-교각 P9



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(2013.04)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2011.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2014.04)
- 보수(2014.10)
- 보수(2013.10)
- 보수(2013.10)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	볼트 부식				8.00	EA	8		8.00	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	1		0.40	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	6		1.80	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	15		3.00	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	2		0.60	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	8		3.20	
7	구	볼트 부식				2.00	EA	2		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	121

ID:청도1교(부산)-교각 P10



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(2015.04)
	보수(2015. 08.27)
	보수(2015. 09.07)
	보수(2015. 09.17)
	보수(2015. 09.21)
	보수(2015. 09.28)
	보수(2015. 10.05)
	보수(2015. 10.12)
	보수(2015. 10.19)
	보수(2015. 10.26)
	보수(2015. 09.28)
	보수(2015. 10.05)
	보수(2015. 10.12)
	보수(2015. 10.19)
	보수(2015. 10.26)
	보수(2015. 11.04)
	보수(2015. 11.04)
	보수(2015. 09.28)
	보수(2015. 10.05)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축콘크리트 균열	0.1	0.1		0.10	m	4		0.40	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.4		0.40	m	1		0.40	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
5	구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
6	구	균열(0.3mm이만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	122

ID:청도1교(부산)-교각 P11



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015.08.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.08.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.08.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.11.신대구방향)
보수(2015.11.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.08.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.08.부산방향)
보수(2016.04.신대구방향)
보수(2016.04.부산방향)
보수(2015.08.신대구방향)
보수(2015.08.부산방향)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	5		3.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	3		1.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		0.20	m	1		0.20	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	1		0.40	
9	구	망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	123

ID:청도1교(부산)-교각 P12



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력


기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(2015.04)
보수(2015. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)
보수(2011. 상반기)
보수(2011. 하반기)
보수(2012. 상반기)
보수(2013. 하반기)
보수(2013. 상반기)
보수(2013. 하반기)
보수(2014. 상반기)
보수(2014. 하반기)
보수(2015. 상반기)
보수(2015. 하반기)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
2	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.7		0.70	m	1		0.70	
3	구	균열(0.3mm이만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	균열(0.3mm이만)	0.1	0.5		0.50	m	5		2.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	124

ID:청도1교(부산)-교각 P13



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력


	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
	보수(2018)
	보수(2019. 하반기)
	보수(2020. 상반기)
	보수(2020. 하반기)
	보수(2020. 상반기)
	보수(2020. 하반기)
	보수(2021. 상반기)
	보수(2021. 하반기)
	보수(2022. 상반기)
	보수(2022. 하반기)
	보수(2023. 상반기)
	보수(2023. 하반기)
	보수(2024. 상반기)
	보수(2024. 하반기)
	보수(2025. 상반기)
	보수(2025. 하반기)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	2		1.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	2		1.40	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	3		1.20	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	3		3.00	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	6		4.20	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	2		2.00	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	5		3.00	
11	구	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	125

ID:청도1교(부산)-교각 P14



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보수이력


	기존균열
	신규균열
	보수부위재균열
①	보수(제거)
②	보수(표면처리)
③	보수(표면처리)
④	보수(에폭시)
⑤	보수(에폭시)
⑥	보수(에폭시)
⑦	보수(에폭시)
⑧	보수(에폭시)
⑨	보수(표면처리)
⑩	보수(에폭시)
⑪	보수(에폭시)
⑫	보수(표면처리)
⑬	보수(에폭시)
⑭	보수(에폭시)
⑮	보수(표면처리)

손 상 현 황 표


번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상등량	비고
			폭	길이	너비	등량	단위	개소			
1	구	무수축콘크리트 균열	0.1	0.1		0.10	m	13		1.30	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		0.40	m	4		1.60	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	3		1.80	
4	구	망상균열		8.0	1.0	8.00	㎡	1		8.00	
5	구	망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		0.40	m	6		2.40	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	2		1.60	
9	구	발철콘크리트 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
10	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
11	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
12	구	망상균열		0.8	0.8	0.64	㎡	1		0.64	
13	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	
14	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	
15	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	126